

# MAHLE


*Driven by performance*

## 2016/2017



Filter für Lkw, Busse und Transporter  
Filters for Trucks, Buses and Vans

AFTERMARKET



**MAHLE**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

**DE****Fußnoten****EN****Footnotes****FR****Notes de bas de page****ES****Notas al pie****IT****Note a piè di pagina**

<b>2</b>	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)
<b>3</b>	(3x)	(3x)	(3x)	(3x)	(3x)
<b>4</b>	(5x)	(5x)	(5x)	(5x)	(5x)
<b>28</b>	Behr-Gehäuse	Behr housing	Carter Behr	Carcasa Behr	Scatola Behr
<b>35</b>	Bosch-System	Bosch system	Montage Bosch	Sistema Bosch	Sistema Bosch
<b>36</b>	CAV-System	CAV system	Montage CAV	Sistema CAV	Sistema CAV
<b>39</b>	Druckluftbremse	Pneumatic brake	Frein pneumatique	Freno de aire comprimido	Freno ad aria compressa
<b>40</b>	Delphi-Gehäuse	Delphi housing	Carter Delphi	Carcasa Delphi	Scatola Delphi
<b>41</b>	Donaldson-System	Donaldson system	Montage Donaldson	Sistema Donaldson	Sistema Donaldson
<b>43</b>	Durchmesser [mm]	Diameter [mm]	Diamètre [mm]	Diámetro [mm]	Diametro [mm]
<b>50</b>	Einspritzung	Injection	Injection	Inyección	Iniezione
<b>51</b>	Export	Export	Exportation	Exportación	Esportazione
<b>55</b>	Frontantrieb	Front-wheel drive	Traction avant	Tracción delantera	Trazione anteriore
<b>56</b>	Feinfilter	Fine filter	Filtre fin	Filtro fino	Filtro fine
<b>57</b>	Mit Filterheizung	With filter heating	Avec chauffage de filtre	Con calefacción	Con riscaldamento filtro
<b>61</b>	Getriebe-Nr.	Transmission no.	N° de boîte de vitesses	Caja de cambio n.º	Cambio n.
<b>63</b>	Griechenland	Greece	Grèce	Grecia	Grecia
<b>70</b>	Heizung	Heater	Chauffage	Calefacción	Riscaldatore
<b>72</b>	HPI/PD-Einspritzung Euro 2/3	HPI/PD injection Euro 2/3	Injection HPI/PD Euro 2/3	Inyección de HPI/PD Euro 2/3	Iniezione HPI/PD Euro 2/3
<b>74</b>	Hydraulik-Getriebefilter	Hydraulic transmission filter	Filtre hydraulique de transmission	Filtro hidráulico para transmisión	Filtro idraulico del cambio
<b>75</b>	Hydraulik-Lenkungsfilter	Hydraulic steering filter	Filtre hydraulique de direction	Filtro hidráulico para la dirección	Filtro idraulico dello sterzo
<b>77</b>	Hauptstrom	Main flow	Flux principal	Flujo principal	Flusso principale
<b>78</b>	Für erhöhte Anforderungen	For more stringent requirements	Pour les applications poids lourds	Para trabajo pesado	Per esigenze particolari
<b>79</b>	Höhe [mm]	Height [mm]	Hauteur [mm]	Altura [mm]	Altezza [mm]
<b>87</b>	KNECHT-System	KNECHT system	Montage KNECHT	Sistema KNECHT	Sistema KNECHT
<b>91</b>	Kurbelgehäuseentlüftung	Crankcase ventilation	Ventilation du carter de vilebrequin	Respiradero del cárter	Sfiato del carter
<b>92</b>	Kalte Klimazonen	Cold climate zones	Zones climatiques froides	Países nórdicos	Climi freddi
<b>95</b>	Kunststoff	Plastic	Matière plastique	Plástico	Plastica
<b>98</b>	Lüfterantrieb	Fan drive	Entraînement de ventilateur	Refrigeración forzada	Ventilazione forzata
<b>100</b>	Langzeitfilter	Long-life filter	Filtre longue durée	Filtro de larga duración	Filtro a lunga durata
<b>101</b>	Linkslenker	Left-hand drive	Conduite à gauche	Volante a la izquierda	Per veicolo con guida a Sx
<b>111</b>	Mit Abgasrückführung	With exhaust gas recirculation	Avec recirculation des gaz d'échappement	Con recuperación de gases de escape	Con riciccolo dei gas di scarico
<b>114</b>	Mit Klimaanlage	With HVAC system	Avec climatisation	Con sistema de climatización	Con climatizzatore
<b>115</b>	Mit Vorwärmventil und Manschette	With pre-heating valve and sleeve	Avec valve de préchauffage et manchette	Con válvula de precalentamiento y soporte	Con valvola di preriscaldamento e manicotto
<b>118</b>	Motorcode	Engine code	Code moteur	Código del motor	Codice motore
<b>121</b>	Nebenstrom	By-pass	Flux secondaire	Flujo secundario	Corrente secondaria
<b>126</b>	Ohne Abgasrückführung	Without exhaust gas recirculation	Sans recirculation des gaz d'échappement	Sin recuperación de gases de escape	Senza riciccolo dei gas di scarico
<b>128</b>	Ohne Klimaanlage	Without HVAC system	Sans climatisation	Sin sistema de climatización	Senza climatizzatore
<b>130</b>	Platteneinsatz	Plate insert	Panneau	Elemento de placa	Angolare
<b>131</b>	Purflux-System	Purflux system	Montage Purflux	Sistema Purflux	Sistema Purflux
<b>132</b>	Bremshilfe	Braking aid	Assistance au freinage	Ralentizador	Servofreno
<b>134</b>	Rechtslenker	Right-hand drive	Conduite à droite	Volante a la derecha	Per veicolo con guida a Dx
<b>136</b>	Roto-System	Roto system	Montage Roto	Sistema Roto	Sistema Roto
<b>137</b>	Rund	Round	Rond	Redondo	Rotondo
<b>141</b>	Serie AK,K	AK, K series	Série AK, K	Serie AK,K	Serie AK, K
<b>144</b>	Serie L	L series	Série L	Serie L	Serie L
<b>158</b>	Siemens-System	Siemens system	Montage Siemens	Sistema Siemens	Sistema Siemens
<b>160</b>	Sonderausstattung	Optional extras	En option	Equipamiento opcional	Equipaggiamento speciale
<b>165</b>	Turbolader	Turbocharger	Turbocompresseur	Turbocompresor	Turbocompressore

DE

Fußnoten

EN

Footnotes

FR

Notes de bas de page

ES

Notas al pie

IT

Note a piè di pagina

166	Teilweise/oder	Partly/or	Partiel/ou	En parte/o	Parzialmente/o
167	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
171	Vergaser	Carburettor	Carbureteur	Carburador	Carburatore
172	Vorfilter	Pre-filter	Préfiltre	Prefiltro	Prefiltro
176	Zusätzlich	Additional	Additionnel	Adicionalmente	In aggiunta
186	Filtration MANN+HUMMEL	MANN+HUMMEL filtration	Filtration MANN+HUMMEL	Filtrado MANN+HUMMEL	Filtrazione MANN+HUMMEL
187	Filtration UFI	UFI filtration	Filtration UFI	Filtrado UFI	Filtrazione UFI
188	Getriebe	Transmission	Boîte de vitesses	Caja de cambios	Cambio
189	Delphi-System	Delphi system	Montage Delphi	Sistema Delphi	Sistema Delphi
190	Für Fahrzeuge mit Xenon-Licht	For vehicles with xenon lights	Pour véhicules avec phares xénon	Para vehículos con luz de xenón	Per veicoli con luci allo Xeno
191	Für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	For vehicles without xenon lights	Pour véhicules sans phares xénon	Para vehículos sin luz de xenón	Per veicoli senza luci allo Xeno
192	Filtration Filtrauto	Filtrauto filtration	Filtration Filtrauto	Filtrado Filtrauto	Filtrazione Filtrauto
193	Hydraulik-Filter	Hydraulic filter	Filtre hydraulique	Filtro hidráulico	Filtro idraulico
194	Mit Wasserstands-sensorvorbereitung	With water level sensor preparation	Avec préparation du capteur de niveau d'eau	Filtro apto para sensor de agua	Con predisposizione per sensore del livello dell'acqua
195	Ohne Wasserstands-sensorvorbereitung	Without water level sensor preparation	Sans préparation du capteur de niveau d'eau	Filtro no apto para sensor de agua	Senza predisposizione per sensore del livello dell'acqua
198	Für Heck-Klimaanlage	For rear HVAC system	Pour climatisation à l'arrière	Para climatizador trasero	Per climatizzatore posteriore
201	(8x)	(8x)	(8x)	(8x)	(8x)
203	(4x)	(4x)	(4x)	(4x)	(4x)
204	(6x)	(6x)	(6x)	(6x)	(6x)
208	Bugschrank	Front-end cabinet	Armoire frontale	Caja frontal	Portaoggetti anteriore
213	Parker-Racor-System	Parker Racor system	Montage Parker-Racor	Sistema Parker-Racor	Sistema Parker-Racor
215	HPI-Einspritzung	HPI injection	Injection HPI	Inyección de HPI	Iniezione HPI
216	PDE-Einspritzung	PDE injection	Injection PDE (injecteurs pompes)	Inyección de PDE	Iniezione PDE
221	Für Feuerwehrfahrzeuge	For fire brigade vehicles	Pour véhicules d'incendie	Para vehículos bomberos	Per veicoli antincendio
222	Mit Wasserabscheider	With water separator	Avec séparateur d'eau	Con separador de agua	Con separatore dell'acqua
226	Harnstofffilter	Urea Filter	Filtre à urée	Filtro de urea	Filtro a urea
228	Purflux FC580	Purflux FC580	Purflux FC580	Purflux FC580	Purflux FC580
230	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581
231	Mit Wasserstandssensor	With water level sensor	Avec détecteur de niveau d'eau	Con sensor de nivel de agua	Con sensore del livello dell'acqua
232	Filtration Sogefi	Sogefi filtration	Filtration Sogefi	Filtrado Sogefi	Filtrazione Sogefi
254	Filtration MAHLE	MAHLE filtration	Filtration MAHLE	Filtrado MAHLE	Filtrazione MAHLE
259	Mit Vorabscheider	With pre-separator	Avec pré-séparateur	Con separador preliminar	Con preseparatore
267	Mit Ölparkelfilter	With oil particulate filter	Avec filtre à particules d'huile	Con separador de aceite	Con separatore d'olio
275	Ausstattungsvariante	Equipment combination	Variante d'équipement	Variante de equipamiento	Variante di dotazione
277	Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion	For vehicles with stop-start function	Pour véhicules avec fonction stop & start	Para vehículos con función de arranque y parada	Per veicoli con funzione Start&Stop
278	Für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion	For vehicles without stop-start function	Pour véhicules sans fonction stop & start	Para vehículos sin función de arranque y parada	Per veicoli senza funzione Start&Stop
282	UFI-Gehäuse	UFI housing	Carter UFI	Carcasa UFI	Scatola UFI
283	Purflux-Gehäuse	Purflux housing	Carter Purflux	Carcasa Purflux	Scatola Purflux
287	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3
290	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
291	Mit Druckregler	With pressure regulator	Avec régulateur de pression	Con regulador de presión	Con pressostato
295	Purflux FC579	Purflux FC579	Purflux FC579	Purflux FC579	Purflux FC579
296	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580
297	Mann+Hummel-Gehäuse	Mann+Hummel housing	Carter Mann+Hummel	Carcasa Mann+Hummel	Scatola MANN+HUMMEL
300	Filtration Donaldson	Donaldson filtration	Filtration Donaldson	Filtrado Donaldson	Filtrazione Donaldson
309	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
317	(10x)	(10x)	(10x)	(10x)	(10x)
319	Länge [mm]	Length [mm]	Longueur [mm]	Longitud [mm]	Lunghezza [mm]
320	Gewinde	Thread	Filetage	Rosca	Filettatura
357	Dachklimaanlage	Optional roof mounted conditioning unit	Système de climatisation toit	Climatizador adicional para el habitáculo	Sistema di aria condizionata per il tetto

**DE****Fußnoten****EN****Footnotes****FR****Notes de bas de page****ES****Notas al pie****IT****Note a piè di pagina**

<b>360</b>	Hydraulik-Arbeitshydraulik	Hydraulic working hydraulics	Système hydraulique de translation	Filtro hidráulico de trabajo	Filtro idraulico, sistema
<b>363</b>	Mit Koaleszenzfilter	With coalescence filter	Avec filtre de coalescence	Con filtro de coalescencia	Con filtro a coalescenza
<b>371</b>	Filtration Purflux	Purflux filtration	Filtration Purflux	Filtrado Purflux	Filtrazione Purflux
<b>373</b>	Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5
<b>385</b>	Ohne Filterheizung	Without filter heating	Sans chauffage de filtre	Sin calefacción	Senza riscaldamento filtro
<b>386</b>	Heckantrieb	Rear-wheel drive	Propulsion	Tracción trasera	Trazione posteriore
<b>402</b>	Ab Fahrgestell-Nr.	From chassis no.	A partir du n° de châssis	A partir de chasis n.º	Da n. telaio
<b>403</b>	Ab Motor-Nr.	From engine no.	A partir du n° de moteur	A partir de motor n.º	Da n. motore
<b>404</b>	Bis Fahrgestell-Nr.	Up to chassis no.	Jusqu'au n° de châssis	Hasta chasis n.º	Fino a n. telaio
<b>405</b>	Bis Motor-Nr.	Up to engine no.	Jusqu'au n° de moteur	Hasta motor n.º	Fino a n. motore
<b>406</b>	Automatikgetriebe	Automatic transmission	Transmission automatique	Caja de cambio automática	Cambio automatico
<b>408</b>	Für Fahrzeuge mit Retarder	For vehicles with retarder	Pour véhicules avec ralentisseur	Para vehículos con retarder	Per veicoli con retarder
<b>435</b>	Druck [bar] 4	Pressure [bar] 4	Pression [bar] 4	Presión [bar] 4	Pressione [bar] 4
<b>446</b>	Getriebeölkühlung	Transmission oil cooling	Refroidissement de l'huile de boîte de vitesses	Refrigeración del aceite de transmisión	Raffreddamento dell'olio del cambio
<b>459</b>	Für staubreiche Einsatzbedingungen	For dusty conditions of application	Pour usage en conditions poussiéreuses	Para ambiente con mucho polvo	Per condizioni d'impiego molto polverose
<b>462</b>	Ohne Katalysator	Without catalytic converter	Sans catalyseur	Sin catalizador	Senza catalizzatore
<b>474</b>	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
<b>477</b>	Für OE-Nummer	For OE number	Pour numéro OE	Para número OE	Per codice del ricambio originale
<b>490</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminio	Alluminio
<b>491</b>	Baustellenfahrzeuge	Construction site vehicles	Véhicules de chantier	Vehículos para obras públicas	Veicoli da cantiere
<b>499</b>	Grüne Dichtung	Green gasket	Joint vert	Junta verde	Guarnizione verde
<b>525</b>	Fahrzeugproduktionsland Spanien	Vehicle production country Spain	Pays constructeur du véhicule Espagne	Vehículo fabricado en España	Paese produzione veicolo Spagna
<b>531</b>	Set enthält 3 Stück	Set contains 3 pieces	Ensemble contient 3 pièces	Conjunto contiene 3 piezas	Set contiene 3 pezzi

# Überblick

DE

## Technische Informationen

Lösewerkzeuge .....	Seite	3
---------------------	-------	---

## Katalog-Anwendung

Gebrauchshinweise/Erläuterungen/Wichtige Hinweise .....	Seite	4
---	-------	---

## Produktteil

Luftfilter und die dazugehörigen Sicherheitseinsätze .....	Seite	37
Ersetzte Filter .....	Seite	38
Neuaufnahmen seit Katalog 2015 .....	Seite	39
Filter-Anwendungen nach Fahrzeughersteller .....	Seite	40–702
Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen .....	Seite	703–717
Dichtungen .....	Seite	718

<b>DE</b>	Zu diesem Katalog .....	Seite	1–4
<b>EN</b>	About this catalogue .....	Page	5–8
<b>FR</b>	Informations concernant ce catalogue .....	Page	9–12
<b>ES</b>	Acerca de este catálogo .....	Página	13–16
<b>IT</b>	Su questo catalogo .....	Pagina	17–20
<b>PL</b>	Informacje o niniejszym katalogu .....	Strona	21–24
<b>RU</b>	Информация о каталоге .....	Страница	25–28
<b>TR</b>	Bu katalog hakkında .....	Sayfa	29–32
<b>AR</b>	حول هذا الكatalog .....	الصفحة	33–36

**DAS GESAMTPROGRAMM IST AUCH IM  
INTERNET ABRUFBAR UNTER  
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM**



## Weitere Kataloge

**Von MAHLE Aftermarket sind folgende  
Nachschlagewerke erhältlich:**

- Kolben/Zylinder/Assemblies
- Kolbenringsätze
- Gleitlager
- Ventiltriebkomponenten
- MAHLE Klassiklinie
- Filter für Pkw und Transporter
- Filter für Lkw, Busse und Transporter
- Filter für Land- und Baumaschinen und sonstige Motoren
- Filter für Motorräder
- Filter Vergleichsliste
- Thermostate für PKW, Transporter, Busse und Lkw
- Turbolader für PKW, Transporter, Busse und Lkw
- Generatoren und Starter für Lkw und Busse
- Generatoren und Starter für Land- und Baumaschinen und sonstige Motoren
- Elektromotoren

Das komplette Produktprogramm finden Sie auf unserer CD-ROM – oder mit ein paar Klicks unter [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). Darüber hinaus sind die Daten zur kompletten MAHLE Aftermarket Produktpalette auch auf TecDoc verfügbar.

# Lösewerkzeuge

Bei einem Filterwechsel ist nicht nur der richtige Filter in der richtigen Qualität wichtig, sondern auch eine effektive und einfache Demontage. Hierzu haben wir fünf Lösewerkzeuge im Programm, mit denen sich schnell und mühelos unsere Anschraubwechselfilter (OC, KC, HC und WFC) demontieren lassen, sofern diese eine entsprechende Lösegeometrie aufweisen.

## OCS 2

Ø 76 mm & Ø 93 mm



## OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



## OCS 1

Ø 76 mm



## OCS 4

Ø 65 mm



## Gebrauchshinweise/Erläuterungen

Die Verkaufsbezeichnungen sind alphanumerisch aufgebaut, wobei die nachstehenden Buchstaben für folgende Filterarten stehen:

AL = Lufttrockner-Patrone  
HC = Hydraulik-Wechselfilter  
HX = Hydraulikfilter-Einsatz  
KC = Kraftstoff-Wechselfilter  
KL = Kraftstoffleitungsfilter  
KLH = Kraftstoffleitungsfilter mit Halter  
KS = Kraftstoff-Wasserabscheider  
KX = Kraftstofffilter-Einsatz  
LA = Innenraumluftfilter-Einsatz  
LAG = Innenraumluftfilter-Einsatz mit Gehäuse  
LAK = Innenraumluftfilter-Einsatz mit Aktivkohle  
LAGK = Innenraumluftfilter-Einsatz mit Aktivkohle und Gehäuse

LAP = Innenraumluftfilter-Matte  
LAR = Innenraumluftfilter-Einsatz mit Rahmen  
LC = Luftfilter-Patrone  
LKK = Innenraumluftfilter-Aktivkohlepaket  
LX = Luftfilter-Einsatz  
LXS = Luftfilter-Sicherheitseinsatz  
OC = Öl-Wechselfilter  
OCS = Lösewerkzeug  
OR = Öko-Ölfilter-Einsatz mit Gehäuse  
OX = Ölfilter-Einsatz  
OZ = Rotor für Ölzentrifuge  
SOX = Ölnebelabscheider  
UX = Harnstofffilter-Einsatz  
WFC = Kühlflüssigkeits-Wechselfilter

→ 06/98 = bis 06/98

06/98 → = ab 06/98

## Wichtige Hinweise

Die Original-Ersatzteile-Nummern der Fahrzeug- und Motorenhersteller dienen nur internen Vergleichszwecken. Sie sind keine Herkunftsbezeichnung und dürfen Fahrzeugbesitzern gegenüber nicht verwendet werden.

Die Zusammenstellung und der Druck dieses Katalogs erstrecken sich über einige Wochen. Infolgedessen können eventuell die letzten Neuzugänge nicht erfasst sein. Ebenso ist es mitunter möglich, dass das Produkt während der Serienproduktion geändert wurde. Grundsätzlich ist es sinnvoll, mit uns oder unseren Vertriebspartnern Rücksprache zu halten.

Unsere Produkte dürfen nur von fachkundigem Personal ein- bzw. verbaut werden.

Die Angaben in diesem Katalog sind sorgfältig bearbeitet. Für die Richtigkeit der Daten übernehmen wir keine Gewähr.

Änderungen der Motoren- und Typenbezeichnungen seitens der Hersteller sowie der Produkte unterliegen gleichfalls diesem Vorbehalt.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren die früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Wir behalten uns alle Rechte vor. Nachdrucke und Auszüge sind nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Missbrauch wird verfolgt.



# Overview

EN

english

## Technical information

Removal tools ..... Page 7

## Catalogue use

Instructions/explanations/important information ..... Page 8

## Product section

Air filters and corresponding safety elements ..... Page 37

Replaced filters ..... Page 38

New references since catalogue 2015 ..... Page 39

Filter utilisations as per vehicle manufacturers ..... Page 40–702

Element application chart ..... Page 703–717

Sealings ..... Page 718

**DE** Zu diesem Katalog ..... Seite 1–4

**EN** About this catalogue ..... Page 5–8

**FR** Informations concernant ce catalogue ..... Page 9–12

**ES** Acerca de este catálogo ..... Página 13–16

**IT** Su questo catalogo ..... Pagina 17–20

**PL** Informacje o niniejszym katalogu ..... Strona 21–24

**RU** Информация о каталоге ..... Страница 25–28

**TR** Bu katalog hakkında ..... Sayfa 29–32

**AR** حول هذا الكatalog ..... الصفحة 33–36

**THE COMPLETE PRODUCT RANGE IS ALSO AVAILABLE ON THE INTERNET AT [WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM](http://WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM)**



## Additional catalogues

**The following catalogues are available from MAHLE Aftermarket:**

- Pistons/cylinders/assemblies
- Piston ring sets
- Bearings
- Valve train components
- MAHLE Classic line
- Filters for passenger cars and vans
- Filters for trucks, buses, and vans
- Filters for agricultural and construction machinery and other engines
- Filters for motorcycles
- Comparison list of filters
- Thermostats for passenger cars, vans, buses, and trucks
- Turbochargers for passenger cars, vans, buses, and trucks
- Alternators and starter motors for trucks and buses
- Alternators and starter motors for agricultural and construction machinery and other engines
- Electric motors

The complete range of products can be found on our CD-ROM, or with just a few clicks at [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). In addition, the data for the complete MAHLE Aftermarket product range is also available on TecDoc.



## Removal tools

When changing a filter, it is not only important to have the right filter in the right quality, but also to offer effective and simple dismantling procedures. Our range therefore includes five removal tools that can be used for fast and easy dismantling of our spin-on replacement filters (OC, KC, HC, and WFC), provided they exhibit a corresponding removal geometry.

### OCS 2

Ø 76 mm & Ø 93 mm



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



### OCS 1

Ø 76 mm



### OCS 4

Ø 65 mm



## Instructions/explanations

Our filter designations are listed alphanumerically, with letters indicating the specific filter types:

AL	= Air drier cartridge	LAP	= Cabin air filter pad
HC	= Spin-on filter hydraulic system	LAR	= Cabin air filter element with frame
HX	= Hydraulic filter element	LC	= Air filter cartridge
KC	= Spin-on fuel filter	LKK	= Cabin air filter activated carbon package
KL	= Inline fuel filter	LX	= Air filter element
KLH	= Inline fuel filter with fastener	LXS	= Air filter safety element
KS	= Fuel water separator	OC	= Spin-on oil filter
KX	= Fuel filter element	OCS	= Removal tool
LA	= Cabin air filter element	OR	= Eco oil filter element with housing
LAG	= Cabin air filter element with housing	OX	= Oil filter element
LAK	= Cabin air filter element with activated carbon	OZ	= Rotor for oil centrifuge
LAKG	= Cabin air filter element with activated carbon and housing	SOX	= Oil mist separator
		UX	= Urea filter element
		WFC	= Spin-on coolant filter
		→ 06/98	= up to 06/98
		06/98 →	= from 06/98

## Important information

The original spare part numbers of vehicle and engine manufacturers are given for internal comparison purposes only. They do not denote the origin of the parts and must not be used in connection with the vehicle owner.

The compilation and printing of this catalogue takes several weeks. The latest additions may therefore not be included. It is also possible that the product may have had to be changed during series production. It is generally advisable to consult us or our sales partners.

Our products must only be installed or fitted by specialist personnel.

The information in this catalogue has been carefully prepared; however, we do not assume any liability for the correctness of the data.

Changes to the engine and type designations on the part of the manufacturer, as well as to the products, are also subject to this proviso.

Upon publication of this catalogue, all previous versions cease to be valid. Copyright reserved. Reproductions or extracts require our written permission. Misuse will be prosecuted.

# Sommaire

FR

## Informations techniques

Outils de démontage ..... Page 11

## Utilisation du catalogue

Conseils d'utilisation/commentaires/recommandations importantes ..... Page 12

## Section produits

Filtres à air et éléments de sécurité correspondants ..... Page 37

Filtres remplacés ..... Page 38

Nouvelles références depuis catalogue 2015 ..... Page 39

Applications des filtres par constructeur de véhicule ..... Page 40–702

Applications principales par nom de filtre ..... Page 703–717

Jointes ..... Page 718

**DE** Zu diesem Katalog ..... Seite 1–4

**EN** About this catalogue ..... Page 5–8

**FR** Informations concernant ce catalogue ..... Page 9–12

**ES** Acerca de este catálogo ..... Página 13–16

**IT** Su questo catalogo ..... Pagina 17–20

**PL** Informacje o niniejszym katalogu ..... Strona 21–24

**RU** Информация о каталоге ..... Страница 25–28

**TR** Bu katalog hakkında ..... Sayfa 29–32

**AR** حول هذا الكتالوج ..... الصفحة 33–36

français

LA GAMME COMPLÈTE EST ÉGALEMENT  
CONSULTABLE SUR NOTRE SITE  
[WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM](http://WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM)



## Autres catalogues

**MAHLE Aftermarket propose les catalogues suivants :**

- Pistons, cylindres, ensembles
- Jeux de segments de pistons
- Coussinets
- Éléments composant la distribution
- Ligne classique MAHLE
- Filtres pour véhicules particuliers et utilitaires légers
- Filtres pour poids lourds, bus et utilitaires légers
- Filtres pour machines agricoles, engins de chantier et autres moteurs
- Filtres pour motos
- Liste comparative pour filtres
- Thermostats pour véhicules particuliers, utilitaires légers, bus et poids lourds
- Turbocompresseurs pour véhicules particuliers, utilitaires légers, bus et poids lourds
- Alternateurs et démarreurs pour camions et bus
- Alternateurs et démarreurs pour engins agricoles et de chantier et autres moteurs
- Moteurs électriques

Accédez à la gamme complète sur notre CD-ROM ou en quelques clics sur [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). Les données concernant la gamme complète des produits MAHLE Aftermarket sont également disponibles sur TecDoc.

## Outils de démontage

Lors du remplacement d'un filtre, le modèle et la qualité du filtre ne sont pas les seuls critères de choix. Il doit également être facile et pratique à démonter. Nous y avons pensé et vous proposons cinq outils qui vous permettront de démonter rapidement et sans effort nos filtres de rechange vissables (OC, KC, HC et WFC), pour autant qu'elles offrent une prise adéquate.

### OCS 2

Ø 76 mm & Ø 93 mm



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



### OCS 1

Ø 76 mm



### OCS 4

Ø 65 mm



## Conseils d'utilisation/commentaires

Les types de filtres sont désignés par un code alphanumérique, dont voici la légende :

AL	= Cartouche de dessiccateur d'air	LAP	= Mousse pour filtre d'habitacle
HC	= Cartouche vissée hydraulique	LAR	= Cadre et élément pour filtre d'habitacle
HX	= Élément filtrant hydraulique	LC	= Cartouche de filtre à air vissée
KC	= Cartouche vissée à carburant	LKK	= Filtre d'habitacle – charbon actif
KL	= Filtre à carburant en ligne	LX	= Élément filtrant pour filtre à air
KLH	= Filtre à carburant en ligne avec support	LXS	= Élément de sécurité pour filtre à air
KS	= Décanteur d'eau pour filtre à carburant	OC	= Cartouche vissée à huile
KX	= Élément filtrant à carburant	OCS	= Outils de démontage
LA	= Élément filtrant pour filtre d'habitacle	OR	= Élément filtrant pour filtre à huile écologique avec boîtier
LAG	= Boîtier et élément pour filtre d'habitacle	OX	= Élément filtrant pour filtre à huile
LAK	= Élément pour filtre d'habitacle avec charbon actif	OZ	= Rotor pour centrifugeuse d'huile
LAKG	= Boîtier et élément pour filtre d'habitacle avec charbon actif	SOX	= Séparateur de brouillard d'huile
		UX	= Élément filtrant à base d'urée
		WFC	= Cartouche de liquide de refroidissement

→ 06/98 = jusqu'à 06/98

06/98 → = à partir de 06/98

## Recommandations importantes

Les numéros de pièces d'origine des constructeurs automobiles et des motoristes ne sont fournis qu'à des fins de comparaison interne et ne constituent pas une appellation d'origine ou une désignation de provenance. À ce titre, ils ne peuvent être utilisés à l'endroit des propriétaires des véhicules.

La composition et l'impression de ce catalogue s'étalent sur plusieurs semaines. Il est donc probable que les dernières nouveautés n'y apparaissent pas. Il est également possible que le produit ait été modifié au cours de la production en série. Il est important de nous consulter ou de consulter notre partenaire de distribution.

Nos produits doivent être uniquement installés ou remplacés par du personnel spécialisé.

Les informations qui figurent dans ce catalogue sont traitées avec soin, nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur éventuelle.

Cette réserve s'applique également si les désignations des moteurs et des modèles ainsi que les produits ont été modifiés par les constructeurs.

Ce catalogue annule et remplace les éditions préalables. Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est soumise à l'autorisation écrite préalable de MAHLE, sous peine de poursuites.



# Sumario

ES

## Informaciones técnicas

Herramientas de desmontaje ..... Página 15

## Uso del catálogo

Instrucciones de uso/aclaraciones/informaciones importantes ..... Página 16

## Sección de productos

Filtro de aire y su correspondiente filtro de seguridad ..... Página 37

Filtros sustituidos ..... Página 38

Nuevas referencias desde el catálogo 2015 ..... Página 39

Aplicaciones de filtros según el fabricante del vehículo ..... Página 40-702

Lista de aplicación según los tipos de filtros ..... Página 703-717

Juntas ..... Página 718

**DE** Zu diesem Katalog ..... Seite 1-4

**EN** About this catalogue ..... Page 5-8

**FR** Informations concernant ce catalogue ..... Page 9-12

**ES** Acerca de este catálogo ..... Página 13-16

**IT** Su questo catalogo ..... Pagina 17-20

**PL** Informacje o niniejszym katalogu ..... Strona 21-24

**RU** Информация о каталоге ..... Страница 25-28

**TR** Bu katalog hakkında ..... Sayfa 29-32

**AR** حول هذا الكتالوج ..... الصفحة 33-36

**EL PROGRAMA COMPLETO TAMBIÉN  
ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET EN  
[WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM](http://WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM)**



## Otros catálogos

**MAHLE Aftermarket ofrece las siguientes obras de consulta:**

- Pistones, cilindros, conjuntos
- Juegos de segmentos de pistón
- Cojinetes
- Componentes para accionamiento de válvulas
- Línea clásica MAHLE
- Filtros para turismos y vehículos de transporte
- Filtros para camiones, autobuses y vehículos de transporte
- Filtros para maquinaria agrícola y de construcción y para otros motores
- Filtros para motocicletas
- Lista comparativa de filtros
- Termostatos para turismos, vehículos de transporte, autobuses y camiones
- Turbocompresores para turismos, vehículos de transporte, autobuses y camiones
- Alternadores y motores de arranque para aplicaciones de carga pesada y autobuses
- Alternadores y motores de arranque para maquinaria agrícola y de construcción y otros motores
- Motores eléctricos

Encontrará la gama completa de productos en nuestro CD-ROM o, con unos clics, en [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). Además, toda la información sobre los productos de MAHLE Aftermarket también está disponible en TecDoc.



## Herramientas de desmontaje

Al cambiar el filtro no solo es importante que éste sea el adecuado y que presente la calidad apropiada, sino también que su desmontaje sea eficaz y sencillo. Para ello, nuestro programa cuenta con cinco herramientas de desmontaje con las que se pueden desmontar rápida y fácilmente nuestros filtros recambiables (OC, KC, HC y WFC), siempre que estos presenten la geometría de desmontaje apropiada.

### OCS 2

Ø 76 mm & Ø 93 mm



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



### OCS 1

Ø 76 mm



### OCS 4

Ø 65 mm



## Instrucciones de uso/aclaraciones

Las denominaciones de venta están por orden alfabético. A continuación, se explica el significado de las siglas correspondientes a los tipos de filtros:

AL = Secador de aire  
HC = Filtro hidráulico recambiable  
HX = Elemento para filtro hidráulico  
KC = Filtro de combustible recambiable  
KL = Filtro de combustible en línea  
KLH = Filtro de combustible en línea con soporte  
KS = Separador de agua para combustible  
KX = Elemento para filtro de combustible  
LA = Filtro de habitáculo  
LAG = Conjunto filtro de habitáculo con cuerpo  
LAK = Filtro de habitáculo con carbón activo  
LAGK = Conjunto filtro de habitáculo con carbón activo y cuerpo

LAP = Almohadilla para filtro de habitáculo  
LAR = Filtro de habitáculo con marco  
LC = Cartucho de filtro de aire  
LKK = Filtro de habitáculo 100 % carbón activo  
LX = Elemento para filtro de aire  
LXS = Elemento de seguridad para filtro de aire  
OC = Filtro de aceite recambiable  
OCS = Herramienta de desmontaje  
OR = Elemento para filtro de aceite con cuerpo  
OX = Elemento para filtro de aceite  
OZ = Rotor para centrifugador de aceite  
SOX = Separador de niebla de aceite  
UX = Elemento para filtro de urea  
WFC = Filtro de líquido refrigerante

→ 06/98 = hasta 06/98

06/98 → = a partir de 06/98

## Informaciones importantes

Los números de referencia de los constructores de vehículos y motores figuran únicamente para facilitar la comparación. No indican el origen de la pieza y no se pueden utilizar de cara a los propietarios de los vehículos.

La composición y la impresión de este catálogo se extienden a lo largo varias semanas. Por esta razón, puede no incluir los últimos productos aparecidos. También es posible que, mientras tanto, algún producto haya sufrido alguna modificación durante la producción en serie. Siempre es conveniente consultar con nosotros o con nuestros distribuidores.

Nuestros productos deberán ser montados exclusivamente por personal cualificado.

Los datos de este catálogo se han elaborado cuidadosamente, pero sin compromiso. No garantizamos la corrección de los datos.

A esta reserva también están sujetas las modificaciones de referencias del motor, del modelo y de los productos por parte de los fabricantes.

Con la publicación de este catálogo pierden su validez todas las ediciones anteriores. Reservados todos los derechos. Toda reproducción, incluso en forma de extracto, requiere nuestra previa autorización por escrito. El uso indebido será objeto de demanda judicial.

## Informazioni tecniche

Utensili estrattori .....	Pagina	19
---------------------------	--------	----

## Come utilizzare il catalogo

Indicazioni per l'uso/precisazioni/avvertenze importanti .....	Pagina	20
--	--------	----

## Sezione prodotti

Filtri aria e corrispondenti filtri di sicurezza .....	Pagina	37
Filtri sostituiti .....	Pagina	38
Nuovi articoli introdotti rispetto al precedente catalogo 2015 .....	Pagina	39
Applicazioni filtro elencate per produttore di veicoli .....	Pagina	40-702
Lista delle applicazioni per codice articolo .....	Pagina	703-717
Guarnizioni .....	Pagina	718

<b>DE</b>	Zu diesem Katalog .....	Seite	1-4
<b>EN</b>	About this catalogue .....	Page	5-8
<b>FR</b>	Informations concernant ce catalogue .....	Page	9-12
<b>ES</b>	Acerca de este catálogo .....	Página	13-16
<b>IT</b>	Su questo catalogo .....	Pagina	17-20
<b>PL</b>	Informacje o niniejszym katalogu .....	Strona	21-24
<b>RU</b>	Информация о каталоге .....	Страница	25-28
<b>TR</b>	Bu katalog hakkında .....	Sayfa	29-32
<b>AR</b>	حول هذا الكatalog .....	الصفحة	33-36

L'ASSORTIMENTO COMPLETO È VISUALIZZABILE  
ANCHE IN INTERNET ALL'INDIRIZZO  
[WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM](http://WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM)



## Altri cataloghi

**Di MAHLE Aftermarket sono disponibili i seguenti cataloghi:**

- Pistoni/canne cilindro/gruppi canna-pistone
- Kit anelli di tenuta
- Bronzine
- Componenti distribuzione
- Linea Classica MAHLE
- Filtri per autovetture e furgoni
- Filtri per furgoni, autocarri e autobus
- Filtri per mezzi agricoli, edili e motori stazionari
- Filtri per motociclette
- Lista comparativa dei filtri
- Termostati per autovetture, furgoni, autocarri e autobus
- Turbocompressori per autovetture, furgoni, autocarri e autobus
- Alternatori e motorini d'avviamento per mezzi pesanti e autobus
- Alternatori e motorini d'avviamento per mezzi agricoli, edili e motori stazionari
- Motori elettrici

Il programma completo dei prodotti è disponibile sul nostro CD-ROM oppure all'indirizzo [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). Inoltre i dati relativi all'intera gamma di prodotti MAHLE Aftermarket sono disponibili anche su TecDoc.



## Utensili estrattori

Nel cambio filtro non è importante soltanto scegliere il filtro giusto della qualità giusta, ma anche effettuare lo smontaggio in modo efficace e semplice. Per questo abbiamo in assortimento cinque estrattori con cui smontare rapidamente e senza fatica i nostri filtri avvitabili (OC, KC, HC e WFC), premesso che presentino la geometria corrispondente.

### OCS 2

Ø 76 mm & Ø 93 mm



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



### OCS 1

Ø 76 mm



### OCS 4

Ø 65 mm



## Indicazioni per l'uso/precisazioni

Le denominazioni di vendita sono in ordine alfanumerico, dove le seguenti lettere indicano i seguenti tipi di filtro:

AL = Cartuccia deumidificatrice

HC = Filtro idraulico avvitabile

HX = Inserto filtro idraulico

KC = Filtro carburante avvitabile

KL = Filtro carburante in linea

KLH = Filtro carburante in linea con staffa

KS = Separatore acqua/carburante

KX = Inserto filtro combustibile

LA = Inserto filtro aria abitacolo

LAG = Inserto filtro aria abitacolo con alloggiamento

LAK = Inserto filtro aria abitacolo con carboni attivi

LAKG = Inserto filtro aria abitacolo con carboni attivi e alloggiamento

LAP = Tappetino filtro aria abitacolo

LAR = Inserto filtro aria abitacolo con telaio

LC = Cartuccia filtro aria

LKK = Pacchetto carboni attivi filtro aria abitacolo

LX = Inserto filtro aria

LXS = Inserto di sicurezza filtro aria

OC = Filtro olio avvitabile

OCS = Utensile estrattore

OR = Inserto filtro olio ecologico con alloggiamento

OX = Inserto filtro olio

OZ = Rotore per centrifuga olio

SOX = Separatore vapori dell'olio

UX = Inserto filtro a urea

WFC = Filtro liquido di raffreddamento avvitabile

→ 06/98 = fino a 06/98

06/98 → = da 06/98

## Avvertenze importanti

I codici dei ricambi originali dei produttori di veicoli e motori servono solo a fini comparativi interni. Non rappresentano una denominazione d'origine e non devono essere utilizzati con i proprietari dei veicoli.

Per la stesura e la stampa di questo catalogo occorrono alcune settimane, motivo per cui le ultime novità potrebbero non essere state inserite.

Allo stesso modo è possibile che un prodotto sia stato modificato durante la produzione di serie. In caso di dubbi, vi preghiamo di rivolgervi a noi o al nostro rappresentante.

I nostri prodotti possono essere montati e/o smontati solo da personale specializzato.

I dati di questo catalogo sono stati elaborati con la massima cura, ma non sono vincolanti.

Anche le modifiche delle denominazioni dei motori e delle tipologie da parte dei produttori nonché dei prodotti sono soggette a questa riserva.

Con la pubblicazione di questo catalogo, tutte le edizioni precedenti perdono di validità. Ci riserviamo tutti i diritti. Riproduzioni ed estratti sono ammessi soltanto previo nostro consenso scritto. Ogni abuso verrà perseguito penalmente.



## Informacje techniczne

Narzędzia do demontażu .....	Strona	23
------------------------------	--------	----

## Zastosowanie katalogu

Wskazówki dotyczące użytkowania, wyjaśnienia i ważne wskazówki .....	Strona	24
---	--------	----

## Część produktu

Filtry powietrza i przynależne wkładki zabezpieczające .....	Strona	37
Zastąpione filtry.....	Strona	38
Nowe produkty od chwili publikacji katalogu 2015 .....	Strona	39
Zastosowania filtrów zależnie od producenta silnika .....	Strona	40–702
Zastosowania główne według oznaczeń filtrów .....	Strona	703–717
Uszczelki .....	Strona	718

<b>DE</b>	Zu diesem Katalog .....	Seite	1–4
<b>EN</b>	About this catalogue .....	Page	5–8
<b>FR</b>	Informations concernant ce catalogue .....	Page	9–12
<b>ES</b>	Acerca de este catálogo .....	Página	13–16
<b>IT</b>	Su questo catalogo .....	Pagina	17–20
<b>PL</b>	Informacje o niniejszym katalogu .....	Strona	21–24
<b>RU</b>	Информация о каталоге .....	Страница	25–28
<b>TR</b>	Bu katalog hakkında .....	Sayfa	29–32
<b>AR</b>	حول هذا الكatalog .....	الصفحة	33–36

**KOMPLETNY ASORTYMENT JEST DOSTĘPNY  
RÓWNIEŻ W INTERNECIE POD ADRESEM  
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM**



## Dodatkowe katalogi

### **MAHLE Aftermarket udostępni następujące kompendia wiedzy:**

- Tłoki, cylindry, zestawy
- Zestawy pierścieni tłokowych
- Łożyska ślizgowe
- Podzespoły układów rozrządu
- Klasyczna linia MAHLE
- Filtry do samochodów osobowych i dostawczych
- Filtry do pojazdów ciężarowych, autobusów i pojazdów dostawczych
- Filtry do maszyn rolniczych i budowlanych oraz innych silników
- Filtry do motocykli
- Lista porównawcza filtrów
- Termostaty do samochodów osobowych, transporterów, autobusów i samochodów ciężarowych
- Turbosprężarki do samochodów osobowych, transporterów, autobusów i samochodów ciężarowych
- Alternatory i rozruszniki do pojazdów ciężarowych i autobusów
- Silniki elektryczne

Kompletny asortyment produktów jest dostępny na płycie CD-ROM, a także po wybraniu odpowiednich opcji na stronie [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). Ponadto dane całej gamy produktów MAHLE Aftermarket dostępne są również w postaci TecDoc.



## Narzędzia do demontażu

Przy wymianie filtra ważny jest nie tylko właściwy filtr o wymaganej jakości, lecz także jego szybki i prosty demontaż. Do tego zadania proponujemy pięć narzędzi do demontażu, za pomocą których można szybko i wygodnie zdemontować nasze wymienne filtry przykręcane (OC, KC, HC i WFC), o ile mają one odpowiednią geometrię pod klucz.

### OCS 2

Ø 76 mm i Ø 93 mm



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



### OCS 1

Ø 76 mm



### OCS 4

Ø 65 mm



## Wskazówki dotyczące użytkowania i wyjaśnienia

Oznaczenia handlowe mają strukturę alfanumeryczną, przy czym poniższe litery oznaczają następujące rodzaje filtrów:

AL = Wkład osuszacza powietrza

HC = Wymienny filtr hydrauliczny

HX = Wkład filtra hydraulicznego

KC = Wymienny filtr paliwa

KL = Filtr w przewodzie paliwa

KLH = Filtr w przewodzie paliwa z uchwytem

KS = Separator wody z paliwa

KX = Wkład filtra paliwa

LA = Wkład filtra kabinowego

LAG = Wkład filtra kabinowego z obudową

LAK = Wkład filtra kabinowego z węglem aktywnym

LAKG = Wkład filtra kabinowego z węglem aktywnym i obudową

LAP = Mata filtra kabinowego

LAR = Wkład filtra kabinowego z ramą

LC = Wkład filtra powietrza

LKK = Pakiet węgla aktywnego do filtra kabinowego

LX = Wkład filtra powietrza

LXS = Wkład zabezpieczający filtra powietrza

OC = Wymienny filtr oleju

OCS = Narzędzie do demontażu

OR = Ekologiczny wkład filtra oleju z obudową

OX = Wkład filtra oleju

OZ = Wirnik wirówki oleju

SOX = Separator mgły olejowej

UX = Wkład filtra mocznikowego

WFC = Wymienny filtr płynu chłodzącego

→ 06/98 = do 06/98

06/98 → = od 06/98

## Ważne wskazówki

Oryginalne numery części zamiennych producentów pojazdów i silników służą tylko do wewnętrznych celów porównawczych. Nie są one oznaczeniami pochodzenia i ze względów prawa ochrony konkurencji nie można ich stosować wobec posiadaczy pojazdów.

Proces zestawiania i druku niniejszego katalogu trwa kilka tygodni. Z tego względu najnowsze pozycje mogą być tu nieuwzględnione. Mogła także wystąpić zmiana produktu w trakcie produkcji seryjnej. Dlatego zawsze celowym jest zasięgnięcie porady u naszych partnerów dystrybucyjnych.

Nasze produkty mogą być montowane wyłącznie przez specjalistyczny personel.

Dane w niniejszym katalogu zostały opracowane z dużą starannością, jednak nie udzielamy gwarancji na ich prawidłowość.

Zastrzeżona jest również możliwość zmian oznaczeń silników i typów, a także zmian produktów przez producentów.

Z chwilą opublikowania niniejszego katalogu traci ważność wszystkie wcześniejsze wydania. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie i publikowanie także fragmentów jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu naszej pisemnej zgody. Nadużycia będą ścigane.

## Техническая информация

Ключи для масляных фильтров .....	Страница	27
-----------------------------------	----------	----

## Как пользоваться каталогом

Указания/комментарии/важные указания .....	Страница	28
--	----------	----

## Продукция

Воздушные фильтры с предохранительными фильтрующими элементами .....	Страница	37
Замененные фильтры .....	Страница	38
Новые позиции с момента выхода каталога 2015 .....	Страница	39
Фильтры по производителям автомобилей .....	Страница	40–702
Применение согласно обозначениям фильтров .....	Страница	703–717
Уплотнительные прокладки .....	Страница	718

<b>DE</b>	Zu diesem Katalog .....	Seite	1–4
<b>EN</b>	About this catalogue .....	Page	5–8
<b>FR</b>	Informations concernant ce catalogue .....	Page	9–12
<b>ES</b>	Acerca de este catálogo .....	Página	13–16
<b>IT</b>	Su questo catalogo .....	Pagina	17–20
<b>PL</b>	Informacje o niniejszym katalogu .....	Strona	21–24
<b>RU</b>	Информация о каталоге .....	Страница	25–28
<b>TR</b>	Bu katalog hakkında .....	Sayfa	29–32
<b>AR</b>	حول هذا الكatalog .....	الصفحة	33–36

**ВСЕ АССОРТИМЕНТ МОЖНО  
ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПО АДРЕСУ  
[WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM](http://WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM)**



## Прочие каталоги

**В MAHLE Aftermarket имеются следующие справочные материалы:**

- Поршни/цилиндры/детали двигателя
- Наборы поршневых колец
- Подшипники скольжения
- Компоненты клапанного механизма
- Классическая линейка MAHLE
- Фильтры для легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
- Фильтры для грузовых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
- Фильтры для сельскохозяйственных и строительных машин, а также других двигателей
- Фильтры для мотоциклов
- Сравнительный обзор фильтров
- Термостаты для легковых автомобилей, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, автобусов и грузовых автомобилей
- Турбонагнетатели для легковых автомобилей, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, автобусов и грузовых автомобилей
- Генераторы и стартеры для грузовых автомобилей и автобусов
- Генераторы для сельскохозяйственных и строительных машин, а также других двигателей
- Электромоторы

Полный ассортимент можно найти на нашем компакт-диске или на сайте [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). Кроме того, все продукты MAHLE Aftermarket имеются в электронном каталоге TecDoc.

## Ключи для масляных фильтров

При замене фильтра важно подобрать не только правильный и качественный новый фильтр, но и быстро и просто демонтировать старый. В ассортименте нашей продукции есть пять ключей для масляных фильтров, с помощью которых можно быстро и без всяких усилий демонтировать наши сменные масляные фильтры (OC, KC, HC и WFC), если они имеют соответствующую форму.

### OCS 2

Ø 76 мм & Ø 93 мм



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 мм / Ø 76 мм



### OCS 1

Ø 76 мм



### OCS 4

Ø 65 мм



## Указания/комментарии

Торговая маркировка приведена в алфавитном порядке, причем нижеследующие буквы используются для обозначения следующих видов фильтров:

AL = Патрон влагоотделителя  
HC = Сменный гидравлический фильтр  
HX = Патрон гидравлического фильтра  
KC = Сменный топливный фильтр  
KL = Фильтр топливопровода  
KLH = Фильтр топливопровода с держателем  
KS = Топливный водоотделитель  
KX = Патрон топливного фильтра  
LA = Патрон воздушного фильтра салона  
LAG = Патрон воздушного фильтра салона с корпусом  
LAK = Патрон воздушного фильтра салона с активированным углем  
LAKG = Патрон воздушного фильтра салона с активированным углем и корпусом

LAP = Фильтровальный холст воздушного фильтра салона  
LAR = Патрон воздушного фильтра салона с рамкой  
LC = Патрон воздушного фильтра  
LKK = Пакет с активированным углем для воздушного фильтра салона  
LX = Патрон воздушного фильтра  
LXS = Предохранительная вставка воздушного фильтра  
OC = Сменный масляный фильтр  
OCS = Ключ для масляного фильтра  
OR = Патрон экологичного масляного фильтра с корпусом  
OX = Патрон масляного фильтра  
OZ = Ротор для масляной центрифуги  
SOX = Отделитель масляного тумана  
UX = Патрон карбамидного фильтра  
WFC = Сменный фильтр охлаждающей жидкости

→ 06/98 = до 06/98

06/98 → = начиная с 06/98

## Важные указания

Номера оригинальных запасных частей производителей автомобилей и двигателей приведены только для внутреннего пользования при сравнении. Они не указывают на происхождение товара и не могут использоваться при общении с владельцами транспортных средств.

Составление и печать данного каталога занимает несколько недель. В результате этого в нем могут отсутствовать самые последние новинки. Также возможно изменение продукта в рамках серийного производства. Поэтому мы рекомендуем всегда связываться с нами или нашим дистрибьютором.

Монтаж наших продуктов должен производить только обученный персонал.

Данные в этом каталоге были тщательно проверены. Тем не менее, мы не несем ответственность за правильность данных.

Это же положение распространяется на изменение маркировки двигателей и моделей, а также самих продуктов производителем.

После выхода настоящего каталога предыдущие выпуски каталога становятся недействительными. Мы оставляем за собой все права. Частичная или полная перепечатка допускается только с предварительного письменного согласия. Нарушения преследуются по закону.



# Genel bakış

TR

## Teknik bilgiler

Sökme takımları ..... Sayfa 31

## Katalog uygulaması

Kullanım uyarıları/yorumlar/önemli uyarılar ..... Sayfa 32

## Ürün kısmı

Hava filtreleri ve uyumlu güvenlik elemanları ..... Sayfa 37

Değiştirilen filtreler ..... Sayfa 38

2015 katalogdan itibaren yeni referanslar ..... Sayfa 39

Araç üreticilerine göre sınıflandırılmış filtre uygulamaları ..... Sayfa 40-702

Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu ..... Sayfa 703-717

Contalar ..... Sayfa 718

**DE** Zu diesem Katalog ..... Seite 1-4

**EN** About this catalogue ..... Page 5-8

**FR** Informations concernant ce catalogue ..... Page 9-12

**ES** Acerca de este catálogo ..... Página 13-16

**IT** Su questo catalogo ..... Pagina 17-20

**PL** Informacje o niniejszym katalogu ..... Strona 21-24

**RU** Информация о каталоге ..... Страница 25-28

**TR** Bu katalog hakkında ..... Sayfa 29-32

**AR** حول هذا الكatalog ..... الصفحة 33-36

**TÜM ÜRÜN PROGRAMINA İNTERNET  
ÜZERİNDEN DE ULAŞABİLİRSİNİZ:  
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM**



## Diğer kataloglar

### Aşağıdaki başvuru kaynakları MAHLE Aftermarket'ten temin edilebilir:

- Pistonlar/Silindirler/Kitler
- Piston segman setleri
- Kayar yataklar
- Supap bileşenleri
- Özel klasik seri
- Binek araçlar ve transporterler için filtreler
- Ağır vasıtalar, otobüsler ve transporterler için filtreler
- Tarım ve inşaat makineleri ve diğer motorlar için filtreler
- Motosikletler için filtreler
- Filtre karşılaştırma listesi
- Binek araçlar, transporterler, otobüsler ve ağır vasıtalar için termostatlar
- Binek araçlar, transporterler, otobüsler ve ağır vasıtalar için turboşarjlar
- Kamyonlar ve otobüsler için alternatörler ve marş motorları
- Tarım ve iş makineleri ile diğer motorlar için alternatörler ve marş motorları
- Elektromotorlar

Tüm ürün programını CD'mizde veya birkaç tıklama ile [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com) adresinde de bulabilirsiniz. Ayrıca, MAHLE Aftermarket ürün yelpazesi ile ilgili tüm veriler TecDoc üzerinden de temin edilebilir.

## Sökme takımları

Filtre değişiminde ise, yalnızca doğru kalitede doğru filtre kullanımı değil, aynı zamanda verimli çalışan ve demontajı kolay olan filtreler önemlidir. Bu konuda sökme işlemi için uygun geometriye sahip oldukları takdirde vidalanabilen filtreleri (OC, KC, HC ve WFC) hızlı ve kolayca değiştirebileceğiniz beş sökme takımını programımıza almış bulunuyoruz.

### OCS 2

Ø 76 mm & Ø 93 mm



### OCS 3 / OCS 7

Ø 87 mm / Ø 76 mm



### OCS 1

Ø 76 mm



### OCS 4

Ø 65 mm



## Kullanım uyarıları/yorumlar

Satış tanımları alfanumerik yapılandırılmış olup, aşağıdaki harfler ilgili filtre çeşitlerini simgelemektedir:

AL	= Hava kurutucu kartuşu
HC	= Yedek hidrolik filtre
HX	= Hidrolik filtre elemanı
KC	= Yedek yakıt filtresi
KL	= Yakıt hattı filtresi
KLH	= Yakıt hattı filtresi ve tutucu
KS	= Yakıt su separatörü (su ayırıştırıcı)
KX	= Yakıt filtresi elemanları
LA	= Kabin hava filtresi elemanı
LAG	= Gövdeli kabin hava filtresi elemanı
LAK	= Aktif karbonlu kabin hava filtresi elemanı
LAKG	= Gövdeli aktif karbonlu kabin hava filtresi elemanı

LAP	= Kabin hava filtresi matı
LAR	= Kabin hava filtresi elemanı, çerçeveli
LC	= Hava filtresi kartuşu
LKK	= Kabin hava filtresi aktif karbon seti
LX	= Hava filtresi elemanı
LXS	= Hava filtresi emniyet elemanı
OC	= Yedek yağ filtresi
OCS	= Sökme aleti
OR	= Gövdeli eko yağ filtresi elemanı
OX	= Yağ filtresi elemanı
OZ	= Yağ santrifüjü rotoru
SOX	= Yağ buharı separatörü
UX	= Üre filtre elemanı
WFC	= Soğutma sıvısı yedek filtresi

→ 06/98 = 06/98'e kadar

06/98 → = 06/98'den itibaren

## Önemli uyarılar

Araç ve motor üreticilerinin orijinal yedek parça numaraları, sistem içi karşılaştırma amacına hizmet etmektedir. Bu numaralar, menşe işaretleri değildir ve araç sahiplerine karşı kullanılmamalıdır.

Bu kataloğun düzenlemesi ve basımı birkaç hafta sürecektir. Bundan dolayı, en son girişler muhtemelen kaydedilemeyecektir. Aynı şekilde bir ürün, seri üretim sırasında değişikliğe uğramış olabilir. Esas itibarıyla, bu konuda bize veya satış ortaklarımıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Ürünlerimiz, yalnızca eğitimli uzman personel tarafından monte edilmelidir.

Bu katalogdaki veriler özenle hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu verilerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Üretici firma tarafından gerçekleştirilebilecek motor ve model tanımları ile ürünlerdeki bir değişiklik, yine bu hükme tabidir.

Bu kataloğun yayınlanması ile birlikte daha önceki baskılar geçerliliğini yitirir. Tüm haklarımızı saklı tutmaktayız. Yapılacak kopya ve alıntılara, yalnızca daha önce bizden alınacak yazılı onay ile izin verilir. Herhangi bir suistimal durumunda yasal yollara başvurulacaktır.

		المعلومات التقنية
35	الصفحة	أدوات الفك .....
		استخدام الكتلوج
36	الصفحة	إرشادات الاستخدام/إيضاحات .....
		قسم المنتج
37	الصفحة	مرشحات الهواء وعناصر الأمن المناسبة .....
38	الصفحة	فلتر مستبدلة .....
39	الصفحة	عناصر جديدة منذ كتالوج 2015 .....
40-702	الصفحة	تطبيقات الفلتر وفقاً لشركة تصنيع السيارة .....
703-717	الصفحة	أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر .....
718	الصفحة	جوانات .....

<b>DE</b>	Zu diesem Katalog .....	Seite	1-4
<b>EN</b>	About this catalogue .....	Page	5-8
<b>FR</b>	Informations concernant ce catalogue .....	Page	9-12
<b>ES</b>	Acerca de este catálogo .....	Página	13-16
<b>IT</b>	Su questo catalogo .....	Pagina	17-20
<b>PL</b>	Informacje o niniejszym katalogu .....	Strona	21-24
<b>RU</b>	Информация о каталоге .....	Страница	25-28
<b>TR</b>	Bu katalog hakkında .....	Sayfa	29-32
<b>AR</b>	حول هذا الكتلوج .....	الصفحة	33-36

يمكن الحصول على البرنامج المتكامل أيضاً من  
الإنترنت على الموقع  
[WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM](http://WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM)



## كتالوجات أخرى

- منظمات الحرارة لسيارات الركاب، والناقلات، والحافلات، والشاحنات
- الشاحن التوربيني لسيارات الركاب، والناقلات، والحافلات، والشاحنات
- المولدات ومحركات تشغيل للشاحنات والحافلات
- المولدات ومحركات التشغيل للآلات الزراعية والإنشائية والمحركات الأخرى
- المحركات الكهربائية

ستجد برنامج المنتجات المتكامل على أسطوانة CD الخاصة بنا أو يمكنك الوصول إليه من خلال بعض النقرات على الموقع [www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com). علاوة على ذلك تتوفر بيانات حول مجموعة المنتجات المتكاملة لخدمة ما بعد البيع بشركة MAHLE أيضاً على نظام المعلومات TecDoc.

يتيح قسم خدمات ما بعد البيع من شركة MAHLE الأعمال المرجعية التالية:

- المكابس/الأسطوانات/المجموعات
- مجموعات طوق المكبس
- المحامل الانزلاقية
- مكونات نظام الصمامات
- مجموعة MAHLE الكلاسيكية
- فلتر للسيارات الخاصة والناقلات
- فلتر للشاحنات والحافلات والناقلات
- فلتر للمكينات الزراعية وماكينات البناء والمحركات الأخرى
- فلتر للدراجات النارية
- فلتر قوائم المقارنة



## أدوات الفك

عند استبدال الفلتر لا تقتصر الأهمية على فلتر مناسب بجودة جيدة، ولكن ينبغي أن يكون الفك فعالاً وبسيطاً. ولذا فنحن نقدم خمسة أدوات للفك ضمن البرنامج، حيث يمكنك من خلالها فك فلتر الاستبدال ذي التركيب اللولبي الذي ننتجه بسرعة وسهولة (OC و KC و HC و WFC)، حيث أنها تتميز بهندسة فك مناسبة.

### OCS 2

قطر ٧٦ ملم ، قطر ٩٣ ملم



### OCS 3 / OCS 7

قطر ٨٧ ملم / قطر ٧٦ ملم



### OCS 1

قطر ٧٦ ملم



### OCS 4

قطر ٦٥ ملم



## إرشادات الاستخدام/توضيحات

تتكون اساء البيع من حروف وأرقام، فالحروف التالية تدل على أنواع الفلاتر التالية:	LAP = حصيرة فلتر هواء الصالون
	LAR = عنصر فلتر هواء الصالون مع الإطار
	LC = خرطوشة فلتر الهواء
	LKK = مجموعة الكربون النشط لفلتر هواء الصالون
	LX = عنصر فلتر الهواء
	LXS = عنصر الأمان لفلتر الهواء
	OC = فلتر استبدال للزيت
	OCS = أداة فك
	OR = عنصر فلتر زيت بيئي مع الغطاء
	OX = عنصر فلتر الزيت
	OZ = الدوار الخاص بالطارد المركزي للزيت
	SOX = وحدة فصل ضباب الزيت
	UX = عنصر فلتر البوريا
	WFC = فلتر استبدال لسائل التبريد
	AL = خرطوشة مجفف الهواء
	HC = فلتر استبدال للهيدروليك
	HX = عنصر فلتر الهيدروليك
	KC = فلتر استبدال للوقود
	KL = فلتر وصلة الوقود
	KLH = فلتر وصلة الوقود مع الحامل
	KS = وحدة فصل الماء عن الوقود
	KX = عنصر فلتر الوقود
	LA = عنصر فلتر هواء الصالون
	LAG = عنصر فلتر هواء الصالون مع الغطاء
	LAK = عنصر فلتر هواء الصالون مع الكربون النشط
	LAKG = عنصر فلتر هواء الصالون مع الكربون النشط والغطاء
	06/98 → حتى 98/6
	06/98 → بدءاً من 98/6

## إيضاحات

البيانات الموجودة في هذا الكتالوج تم تحريرها بدقة. ولا تتحمل أي ضمان تجاه صحة هذه البيانات.

وبنفس القدر فإن حدوث تغييرات في تسميات المحركات والطرازات من قبل منتجها وكذلك في المنتجات يكون خاضعاً لهذا التحفظ.

مع ظهور ونشر هذا الكتالوج فإن كافة البيانات السابقة له تصبح لاغية وتفقد صلاحيتها. ونحن نحتفظ لأنفسنا بكافة الحقوق. إعادة الطبع وأخذ مستخرجات أو مقتطفات من الكتالوج لا يكون مسموحاً به إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة كتابية من قبلنا. الانتهاكات سوف يتم تعقبها قانونياً.

أرقام قطع الغيار الأصلية الخاصة بصانعي السيارات والمحركات يتم استخدامها فقط لأغراض المقارنة الداخلية. وهي ليست بتسمية مصدر أو منشأ ولا يسمح باستخدامها في مواجهة مالكي السيارات.

تجميع بيانات وطباعة هذه القائمة يتم ليشمل عدة أسابيع فقط. نتيجة لذلك فإن بيانات المنتجات المستجدة لا يكون من الممكن احتوائها في القائمة. ولكن من الممكن أن يتم تعديل المنتج أثناء إنتاج الطراز. وبناءً عليه يتم الرجوع إلينا أو إلى شريك التوزيع التابع لنا.

يجب عدم تركيب أو فك المنتج الخاص بنا إلا من قبل فني خبير بذلك.



Luftfilter und die dazugehörigen Sicherheitseinsätze  
 Air filters and corresponding safety elements  
 Filtre à air et éléments de sécurité correspondants  
 Filtro de aire y su correspondiente filtro de seguridad  
 Filtri aria e corrispondenti filtri di sicurezza  
 Filtry powietrza i przynależne wkładki zabezpieczające  
 Воздушные фильтры с предохранительными фильтрующими  
 элементами

Hava filtreleri ve uyumlu güvenlik elemanları

مرشحات الهواء وعناصر الأمان المناسبة

Hauptelement	Sicherheitseinsatz
Primary element	Safety element
Élément principal	Élément de sécurité
Filtro primario	Filtro de seguridad
Elemento primario	Elemento di sicurezza
Wkładka główna	Wkładka zabezpieczająca
Главные фильтрующие элементы	Предохранительные фильтрующие элементы
Birincil eleman	Güvenlik elemanı
العنصر الرئيسي	عنصر الأمان

LX 18	LXS 214
LX 28	LXS 201
LX 29	LXS 25
LX 84	LXS 218
LX 93	LXS 7233
LX 99	LXS 221
LX 200	LXS 40/1
LX 227	LXS 42/1
LX 236	LXS 41/1
LX 265	LXS 37/1
LX 271	LXS 43/1
LX 273	LXS 44/1
LX 275	LXS 5/1
LX 299	LXS 1/1
LX 345	LXS 47
LX 436	LXS 255
LX 605/1	LXS 602
LX 612	LXS 252
LX 631	LXS 217
LX 658	LXS 218
LX 713	LXS 224
LX 768	LXS 217
LX 774	LXS 223
LX 780	LXS 222
LX 797	LXS 217
LX 832	LXS 282
LX 1024	LXS 277
LX 1142	LXS 256
LX 1280	LXS 282
LX 1281	LXS 282
LX 1627	LXS 277
LX 1673	LXS 258
LX 1775	LXS 286
LX 1946	LXS 277
LX 2020	LXS 272
LX 2068	LXS 224
LX 2081	LXS 223
LX 2814	LXS 7233
LX 3141	LXS 300

Ersetzte Filter  
Replaced filters  
Filtres remplacés  
Filtros sustituidos  
Filtri sostituiti  
Zastapione filtry  
Замененные фильтры  
Değiştirilen Filtreler  
فلاتر مستبدلة

**MAHLE**

KL 476	KL 476D
KX 224/17 KIT	KX 406 KIT
KX 224/17D ECO	KX 406D ECO
KX 224/27 KIT	KX 406 KIT
KX 224/27D ECO	KX 406D ECO
KX 266D ECO	KX 199D
KX 276/10 KIT	KX 400 KIT
KX 276/10D ECO	KX 400D ECO
KX 276/6 KIT	KX 400 KIT
KX 276/6D ECO	KX 400D ECO
KX338/34	KX 338/22D
KX338/36	KX 338/26D
KX 338/39	KX 338/28D
LA 18	LA 44
LA 52	LA 226
LA 495	LA 495/S
LAK 52	LAK 226
LAK 220	LAK 293
LX 547	LX 687
LX 1618	LX 3284
LX 1746	LX 1745
LX 2576	LX 684
OC 136	OC 473
OC 277	OC 115
OC 471	OC 727
OX 12	OX 12D
OX 13	OX 13D
OX 15	OX 15D
OX 16	OX 16D
OX 17	OX 17D
OX 20	OX 20D
OX 31	OX 31D
OX 43	OX 43D
OX 88	OX 88D
OX 125	OX 125D
OX 348D	OX 348D ECO
OX 423/8D ECO	OX 423/9D ECO

Neuaufnahmen seit Katalog 2015  
 New references since catalogue 2015  
 Nouvelles références depuis catalogue 2015  
 Nuevas referencias desde el catálogo 2015  
 Nuovi articoli introdotti rispetto al precedente catalogo 2015  
 Nowe produkty od chwili publikacji katalogu 2015  
 Новые позиции с момента выхода каталога 2015  
 Katalogdan itibaren yeni referanslar 2015  
 مراجع جديدة منذ كتالوج 2015

KC 261D	MAZDA			
KC 543	DAF			
KC 544	AVIA BMC DAF			
KL 873	VW			
KX 403D ECO	MERCEDES-BENZ			
KX 403 KIT	MERCEDES-BENZ			
KX 406D ECO	MERCEDES-BENZ			
KX 406 KIT	MERCEDES-BENZ			
KX 445D	ISUZU			
LX 2810	MAN			
LX 2839	SCANIA			
LX 3345	OPEL			
LX 3582	SCANIA			
LX 3583	IVECO			
LX 3603	IVECO			
LX 3753	DAF			
LX 3889	MAN			
OC 727	NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL			
OC 1253	VAUXHALL			
OZ 10D ECO	DAF			



## HD-7-SERIE

42.42	8210.42L.	309 (420)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
44.34	8460.41K.	254 (345)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
44.38	8210.42.K	272 (370)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
44.42	8210.42L.	309 (420)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
64.34	8460.41K.	254 (345)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
64.38	8210.42.K	272 (370)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
64.42	8210.42L.	309 (420)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
64.45	8280.42B	324 (440)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
64.47	8210.42M.	346 (470)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	



## HD-7-SERIE

64.52	8280.42S. TCA	378 (514)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
66.38	8210.42K.	272 (370)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
66.42	8210.42L.	309 (420)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
66.45	8280.42B	324 (440)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
66.52	8280.42S. TCA	378 (514)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
84.47	8210.42M	346 (470)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
84.52	8280.42S. TCA	378 (514)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
86.42	8210.42L.	309 (420)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
86.45	8280.42B	324 (440)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	



## HD-7-SERIE

86.52	8280.42S. TCA	378 (514)	01/96 - 12/03	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13 KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	
			01/04 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> WFC 13	

## HD-7C-SERIE

42.36	F3BE0681J	265 (360)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	

42.40	F3BE0681H	294 (400)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	

42.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	



## HD-7C-SERIE

44.36	F3BE0681J	265 (360)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
44.40	F3BE0681H	294 (400)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
44.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
64.36	F3BE0681J	265 (360)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	



## HD-7C-SERIE

64.40	F3BE0681H	294 (400)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
64.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
64.50	F3BE0681F	367 (500)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
66.36	F3BE0681J	265 (360)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	





## HD-7C-SERIE

66.40	F3BE0681H	294 (400)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.50	F3BE0681F	367 (500)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
84.36	F3BE0681J	265 (360)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>



## HD-7C-SERIE

84.40	F3BE0681H	294 (400)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
84.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
84.50	F3BE0681F	367 (500)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
86.40	F3BE0681H	294 (400)	01/00 - 12/03	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			01/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(165)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> <b>KC 214</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	



## HD-7C-SERIE

86.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.50		367 (500)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.45	F3BE0681D	330 (450)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.50		367 (500)	01/00 - 12/03	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
			01/04 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>



## HD-8-SERIE

42.33	F2BE3681B	243 (330)	06/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.36	F3BE0681J	265 (360)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.36	F2BE3681A	265 (360)	06/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.40	F3BE0681H	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.41	F3BE3681D	302 (410)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.44	F3BE3681G	324 (440)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.45	F3BE0681D	330 (450)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
42.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>



## HD-8-SERIE

42.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
42.52	F3BE0681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
42.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
44.33	F3BE3681B	243 (330)	06/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
44.36	F3BE0681J	265 (360)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
44.36	F2BE3681A	265 (360)	06/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
44.40	F3BE0681H	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
44.40, 44.41	F3BE0681H, F3BE3681D	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	



## HD-8-SERIE

44.41	F3BE3681D	302 (410)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
44.44, 44.45	F3BE0681D, F3BE3681G	324 (440)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
44.45	F3BE0681D	330 (450)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
44.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
44.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
44.52	F3BE3681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
44.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
64.36	F3BE0681J	265 (360)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>



## HD-8-SERIE

64.40	F3BE0681H	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.41	F3BE3681D	302 (410)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.44	F3BE3681G	324 (440)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.45	F3BE0681D	330 (450)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.52	F3BE3681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
64.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	



## HD-8-SERIE

66.36	F3BE0681J	265 (360)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.40	F3BE0681H	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.41	F3BE3681D	302 (410)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.44	F3BE3681G	324 (440)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.45	F3BE0681D	330 (450)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
66.52	F3BE3681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>





## HD-8-SERIE

66.54	F3BE0681A	397 (540)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
66.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
84.36	F3BE0681J	265 (360)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
84.40, 84.41	F3BE0681H, F3BE3681D	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
84.44, 84.45	F3BE0681D, F3BE3681G	324 (440)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
84.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
84.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
84.52	F3BE3681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	



## HD-8-SERIE

84.54	F3BE0681A	397 (540)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
84.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.40	F3BE0681H	294 (400)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.44, 86.45	F3BE0681D, F3BE3681G	324 (440)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.52	F3BE3681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
86.54	F3BE0681A	397 (540)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>



## HD-8-SERIE

86.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.45	F3BE0681D	330 (450)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.48	F3BE3681F	353 (480)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.50	F3BE0681K	367 (500)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.52	F3BE3681E	382 (520)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.54	F3BE0681A	397 (540)	01/05 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
88.56	F3BE3681A	412 (560)	03/07 -	LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>

## ATKINSON

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار SEDDON  
ATKINSON



A-SERIE

A 21 TURBO			11/93 - 06/97	LX 236 LXS 41/1	OC 65	KC 18
A 31 TURBO			11/93 - 06/97	LX 236 LXS 41/1	OC 65	KC 18
A 60	D421.76	76 (104)	09/96 - 07/00	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 65	KC 18
A 60	D421.85	85 (116)	09/96 - 07/00	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 65	KC 18
A 75	D421.75	76 (104)	09/96 - 07/00	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 65	KC 18
A 75	D421.85	85 (116)	09/96 - 07/00	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 65	KC 18
A 80	D421.85	85 (116)	09/96 - 07/00	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 65	KC 18

D-LINE

D 100	CUM. ISBe 150	110 (150)	10/01 - 05/07	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>
			06/07 -	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>
D 100	CUM. ISBe 170	125 (170)	10/01 - 05/07	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>
			06/07 -	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>
D 120	CUM. ISBe 150	110 (150)	10/01 - 05/07	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>
			06/07 -	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>



D-LINE

D 120	CUM. ISBe 150	125 (170)	10/01 - 05/07	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 120.160	CUM. ISBe5 160	117 (160)	06/09 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	
D 120.185	CUM. ISBe5 185	136 (185)	06/09 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	
D 120.185	CUM. ISBe5 185	136 (185)	06/09 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	
D 120.207	CUM. ISBe5 207	152 (207)	06/09 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	
D 120.207	CUM. ISBe5 207	152 (207)	06/09 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	
D 60	CUM. ISBe 150	110 (150)	10/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 60	CUM. ISBe 170	125 (170)	10/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 75	CUM. ISBe 150	110 (150)	10/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 75	CUM. ISBe 170	125 (170)	10/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 90	CUM. ISBe 150	110 (150)	10/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 90	CUM. ISBe 170	125 (170)	10/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	



D-SERIE

D 100	D421.85	85 (116)	06/00 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 100	D422.100	100 (136)	06/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 60	D421.85	85 (116)	06/00 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 60	D422.100	100 (136)	06/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 65	D421.85	85 (116)	06/00 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 65	D422.100	100 (136)	06/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 70	D421.85	85 (116)	06/00 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 70	D422.100	100 (136)	06/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 75	D421.85	85 (116)	06/00 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	



D-SERIE

D 75	D422.100	100 (136)	06/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 90	D421.85	85 (116)	06/00 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
D 90	D422.100	100 (136)	06/01 - 05/07	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18	
			06/07 -	LX 2020 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 88	KC 18 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	

BARKAS

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

B 1000

B 1000 1.0	KO,KM,K B	353-1/B1000	34 (46)	01/76 - 12/91		OC 47	OC	X
B 1000 1.3	KM	4 VO7.2/7.5 GRF	43 (58)	01/76 - 12/91	LX 220	OC 47	∞	X

BEDFORD

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

MIDI

MIDI 2.0	4ZC1	60 (82)	09/84 - 08/92	LX 912	OC 205	KL 11 OF	X
MIDI 2.0	4ZC1	62 (84)	06/88 - 08/92		OC 230		X
MIDI 2.2 D	4FD1	45 (61)	09/84 - 08/92		OC 230 <sup>(77)</sup>	KC 82D	X

NOVAVAN

NOVAVAN 1.0	10S OHV	33 (45)	09/89 - 12/93	LX 69	OC 21		X
NOVAVAN 1.2	12NV	38 (52)	09/89 - 12/93	LX 203	OC 90		X
NOVAVAN 1.5 D	15D (4EC1)	37 (50)	09/89 - 12/93	LX 588	OC 115	KC 18	X
NOVAVAN 1.5 TD			09/89 - 12/93	LX 588	OC 115	KC 18	X

RASCAL

RASCAL 1.0	FA10A	34 (46)	07/86 - 06/90		OC 215		X
------------	-------	---------	---------------	--	--------	--	---



## AMBASSADOR

ALE 106/120	CUM. ISBe 205	151 (205)	07/07 -			KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
ALE 106/120	CUM. ISBe 225	165 (225)	07/07 -			KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## BERLIET

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار RENAULT TRUCKS

## BMC

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تلافالجا

## LEVEND

LEVEND 3.0 XL, XLC	NISSAN BD30	74 (101)	06/07 -		OC 33	KC 67	
--------------------	-------------	----------	---------	--	-------	-------	--

## PROBUS

215 SCB	CUM. ISBe 220	162 (220)	01/01 - 10/06	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 188	
			11/06 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 188 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
850	CUM. ISBe 205	151 (205)	11/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 188 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
850 CLUB/TBX	CUM. ISBe 220	162 (220)	01/01 - 10/06	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 188	
			11/06 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 188 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	

## SCHOOLBUS

SCHOOLBUS 1100 FE	ISBe5 160	118 (160)	09/07 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	
SCHOOLBUS 1100 FE	ISBe5 185	136 (185)	09/04 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/АĞIR VASITA/شاحنة

## PROFESSIONAL

522 HHX	ISBe4 225	165 (224)	05/08 -	LX 3290	OC 604	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
PROFESSIONAL 935 FTB	ISLe 350	258 (351)	09/08 -			KC 544 <sup>(222)</sup>	

## BOVA

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تلافالجا

## BERKHOF AMBASSADOR

ALE 106/120	CUM. ISBe 4 205	151 (205)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
ALE 106/120	CUM. ISBe 225	165 (225)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	





## CITEA

CLF 120-250		184 (250)	01/08 -		OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
CLF 120-310	DAF PR 228 S	228 (309)	01/08 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 261D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## FUTURA

FHD 10-200	DAF RS 200 L	200 (272)	01/97 - 12/00	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	
FHD 10-290	DAF DKV AT	212 (288)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 60 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FHD 10-300	DAF WS 222 G	222 (300)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FHD 10-300	DAF RS 222 L	222 (300)	01/97 - 12/00	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	
FHD 10/12/13, FLD 12/13	DAF XE 250 C	250 (340)	09/01 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
FHD 12-290	DAF DKV AT	212 (288)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 60 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FHD 12-360	DAF DKX ATi	260 (354)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FHD 12-370	DAF WS 268 G	268 (370)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FHD 12/13	DAF XE 280 C	280 (381)	09/01 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
FHD 127-365	DAF PR 265 S	265 (360)	09/06 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 561D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
FHD 14/FLD 15 MAGNUM	DAF XE 315 C	315 (428)	09/01 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
FHD/FLD 104/120/127	DAF PR 265 S	265 (360)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
FHM 12-290	MB OM 442	213 (290)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
FHM 12-360	MB OM 422A	260 (354)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
FLD 104/120/127	DAF PR 228 S	228 (310)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
FLD 15 MAGNUM	DAF XE 280 C	280 (381)	09/01 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
FVD 12-220	DAF NS 156 G	156 (212)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	
FVD 12-270	DAF HS 200 G	200 (272)	01/82 - 12/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 60 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
<b>JONCKHEERE</b>							
JHD/JSD/SHD 140-460	DAF MX 340 S Euro5 340 (462)	340 (462)	09/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
JHD/JSD/SHD 70-460	DAF MX 340 S Euro5 340 (462)	340 (462)	09/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	



## LEXIO

LD 123, LD 130	DAF PE 228 C	228 (310)	09/05 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
LD 123, LD 130	DAF PE 265 C	265 (360)	09/05 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
LLD 120, LLD 130	DAF PR 265 S	265 (360)	12/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
LLD 123, LLD 130	DAF PR 228 S	228 (310)	07/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## MAGIQ

HD 120/122	DAF XE 250 C	250 (340)	10/99 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
HD 120/122	DAF XE 280 C	280 (381)	10/99 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
HD 131/139 MAGNUM	DAF XE 315 C	315 (428)	10/99 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
MHD 122	DAF MX 300	300 (408)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 434D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
MHD 131/139/148 MAGNUM	DAF MX 340	340 (462)	07/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 434D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## SYNERGY

DD 130/138	DAF XE 315 C	315 (428)	09/04 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
DD 130/138	DAF XE 355 C	355 (483)	09/04 -		OX 561D ECO OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 178 KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
SDD 130/141	DAF MX 340	340 (462)	07/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 434D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
SDD 130/141	DAF MX 375	375 (510)	07/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 434D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## CITROËN

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/تافالجا

## C15

C15 1.0	VD	TU9, XV8	33 (45)	10/84 - 12/97	LX 110	OC 98	KL 63 OF	X
C15 1.1	VD	109K, E1A	35 (48)	10/84 - 06/92	LX 110	OC 98		X
				07/92 - 12/96	LX 110	OC 98	KL 14	X
C15 1.1		HDZ (TU1M)	40 (54)	10/88 - 06/92	LX 291	OC 100		X
				07/92 - 10/92	LX 291	OC 100	KL 14	X
C15 1.1	VD	HDZ (TU1M)	44 (60)	07/88 - 06/92	LX 291	OC 100		X
				07/92 - 12/96	LX 291	OC 100	KL 14	X
C15 1.4	VD		49 (67)	05/87 - 02/91	LX 291	OC 100	KL 63 OF	X
				03/91 - 09/92	LX 384	OC 100	KL 63 OF	X
C15 1.4	VD	K1H (TU3A)	49 (67)	07/87 - 02/91	LX 291	OC 100	KL 63 OF	X
				03/91 - 12/96	LX 384	OC 100	KL 63 OF	X



## C15

C15 1.4	VD	KDY (TU3FM), KDY (TU3M)	55 (75)	05/91 - 12/96	<b>LX 384</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 14</b>	X
C15 1.4 E	VD	K3A	40 (54)	07/87 - 02/91 03/91 - 12/96	<b>LX 291</b> <b>LX 384</b>	<b>OC 100</b> <b>OC 100</b>	<b>KL 14</b> <b>KL 14</b>	X   X
C15 1.4 E	VD	150D (XY7)	44 (60)	05/87 - 06/92 07/92 - 12/96	<b>LX 110</b> <b>LX 110</b>	<b>OC 98</b> <b>OC 98</b>	<b>KL 14</b>	X   X
C15 1.8 D	VD	161A (XUD7)	44 (60)	07/86 - 05/92 06/92 - 12/00	<b>LX 486</b> <b>LX 486</b>	<b>OC 100</b> <b>OC 100</b>	<b>KX 13D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(36)</sup> <b>KX 63/1</b>	X   X
C15 1.9 D	VD	WJX (DW8B)	44 (60)	12/00 - 12/05	<b>LX 486</b>	<b>OC 976</b>	<b>KX 84D ECO</b>	X

## C25

C25 1.8 E	280,290	169 (XM7T)	51 (69)	07/87 - 02/94	<b>LX 136</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 13 OF</b>	X
C25 1.9 D	280,290	D9B (XUD9A/U)	51 (69)	07/87 - 02/94	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 1.9 D	280,290	DJY (XUD9A)	51 (69)	01/88 - 01/94	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 1.9 DT	280,290		60 (82)	10/91 - 01/94	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(131)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 1.9 TD	280,290	M705	60 (82)	04/92 - 02/94	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(131)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 2.0	280,290	170C (XN1T)	62 (84)	01/87 - 03/94	<b>LX 136</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 13 OF</b>	X
C25 2.0	280,290		62 (84)	01/90 - 01/94	<b>LX 136</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 13 OF</b>	X
C25 2.0 E	280,290	170A/170B (XN1T)	58 (79)	09/81 - 10/83 11/83 - 03/94	<b>LX 136</b> <b>LX 136</b>	<b>OC 7</b> <b>OC 100</b>	<b>KL 13 OF</b> <b>KL 13 OF</b>	X   X
C25 2.5 D	280,290	CRD93L (U25-661)	54 (73)	10/85 - 02/94	<b>LX 576</b>	<b>OC 45</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 2.5 D	280,290		55 (75)	11/81 - 01/94	<b>LX 576</b>	<b>OC 45</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 2.5 D	280,290	CRD93L (U25-661)	55 (75)	11/81 - 01/94	<b>LX 576</b>	<b>OC 45</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X
C25 2.5 D TURBO	280,290	CRD93LS (U25-673)	70 (95)	01/87 - 02/94	<b>LX 576</b>	<b>OC 45</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(36)</sup>	X

## C35

C35 2.0		B20614	65 (88)	11/73 - 03/86 04/86 - 01/94		<b>OC 8</b> <b>OC 100</b>		X   X
C35 2.5 D		B25637	51 (69)	02/80 - 06/86 07/86 - 01/94	<b>LX 55</b> <b>LX 573</b>	<b>OC 8</b> <b>OC 100</b>	<b>KX 13D</b> <sup>(131)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(36)(79)</sup> <sub>70</sub> <b>KX 24D</b> <sup>(36)(79)</sup> <sub>112.5</sub> <b>KX 13D</b> <sup>(131)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(36)(79)</sup> <sub>70</sub> <b>KX 24D</b> <sup>(36)(79)</sup> <sub>112.5</sub>	X   X

## JUMPER

JUMPER 1.9 D		DJY (XUD9A)	50 (68)	07/99 - 04/02	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 23D</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 1.9 D		D9B (XUD9A/U)	51 (69)	02/94 - 04/02	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 23D</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 1.9 TD		DHX (XUD9TF/BTF)	66 (90)	03/94 - 04/02	<b>LX 611</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 23D</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 1.9 TD		D8C (XUD9UTF)	66 (90)	08/94 - 04/02	<b>LX 611</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 23D</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 1.9 TD		D8C (XUD9UTF)	68 (92)	02/94 - 04/02	<b>LX 611</b>	<b>OC 100</b>	<b>KX 23D</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.0		RFW (XU10J2U)	80 (109)	02/94 - 04/02	<b>LX 611</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 5</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.0		XU10J2	81 (110)	04/02 - 07/06	<b>LX 611</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 5</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.0 BIVALENT		XU10J2	81 (110)	02/03 - 07/06	<b>LX 611</b>	<b>OC 100</b>	<b>KL 5</b>	<b>LA 123</b> <sup>(114)</sup>



## JUMPER

JUMPER 2.0 HDI	DW10UTD	62 (84)	11/01 - 04/02	LX 611	OC 976	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.0 HDI	DW10UTD, RHV (DW10TD)	62 (84)	04/02 - 12/04 01/05 - 07/06	LX 611 LX 611	OC 976 OC 976	KC 140 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.2 HDI	4HY (DW12UTED4)	74 (101)	02/02 - 12/04 01/05 - 06/06	LX 611 LX 611	OC 976 OC 976	KC 140 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.2 HDI	4HY (DW12UTED)	74 (101)	04/02 - 12/04 01/05 - 07/06	LX 611 LX 611	OC 976 OC 976	KC 140 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.2 HDI	4HV (P22DTE)	74 (101)	04/06 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
JUMPER 2.2 HDI	4HG (P22DTE)	81 (110)	07/11 - 09/13 10/13 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
JUMPER 2.2 HDI	4HU (P22DTE)	88 (120)	04/06 - 06/11	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
JUMPER 2.2 HDI	4HH (P22DTE)	96 (130)	07/11 - 09/13 10/13 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
JUMPER 2.2 HDI	4HJ (P22DTE)	110 (150)	07/11 - 09/13 10/13 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
JUMPER 2.5 D	T9A (DJ5)	63 (86)	03/94 - 04/02	LX 478/1	OC 503	KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.5 DT	THZ	76 (103)	10/96 - 08/97	LX 611	OC 503	KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.5 TD	T8A (DJ5T)	76 (103)	03/94 - 04/02	LX 611	OC 503	KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.5 TDI	THX (DJ5TED)	79 (107)	12/96 - 04/02	LX 611	OC 503	KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.8 D	8140.63 (F28D)	64 (87)	01/99 - 02/02	LX 611	OC 248	KC 38	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.8 HDI	8140.43S	93 (126)	10/00 - 01/02	LX 611	OC 248	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.8 HDI	8140.43S	94 (128)	09/00 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.8 HDI	F28TDCR	94 (128)	02/02 - 09/02 10/02 - 12/04 01/05 - 06/06	LX 611 LX 611 LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub> OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub> OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 140 KC 195 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.8 HDI	8140.43S	94 (128)	04/02 - 09/02 10/02 - 12/04 01/05 - 07/06	LX 611 LX 611 LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub> OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub> OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 140 KC 195 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 2.8 HDI	8140.43N	107 (146)	05/04 - 12/04 01/05 - 07/06	LX 611 LX 611	OC 248 OC 248	KC 195 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
JUMPER 3.0 HDI	F1CE3481N	107 (146)	07/10 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
JUMPER 3.0 HDI	F1CE0481D	115 (156)	07/10 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411



## JUMPER

JUMPER 3.0 HDI	F1CE0481D	116 (157)	09/06 - 06/11	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
JUMPER 3.0 HDI	F1CE0481D (F30DT)	130 (177)	07/11 - 06/12	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613  OC 613	KL 567	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411

## JUMPY

JUMPY 1.6	1580 SPI, 220 A2.000	58 (79)	10/95 - 06/96	LX 572	OC 983	KL 9	LA 167 LAK 167
			07/96 - 12/06	LX 572	OC 983	KL 248	LA 167 LAK 167
JUMPY 1.6 HDI	9HU (DV6UTED4)	66 (90)	01/07 -	LX 1617 <sup>(118)</sup> <sub>DV6UTED4</sub> LX 2995 <sup>(118)</sup> <sub>DV6DU, DV6UC</sub>	OX 171/2D ECO <sup>(373)</sup> OX 171/2D1 ECO <sup>(309)(499)</sup>	KL 431D	LA 412 LAK 412
JUMPY 1.6 HDI	9HM (DV6UC), 9HU (DV6UTED4)	66 (90)	01/07 -	LX 1617 <sup>(118)</sup> <sub>DV6UTED4</sub> LX 2995 <sup>(118)</sup> <sub>DV6DU, DV6UC</sub>	OX 171/2D ECO <sup>(373)</sup> OX 171/2D1 ECO <sup>(309)(499)</sup>	KL 431D <sup>(118)</sup> <sub>DV6UTED4</sub> KL 788 <sup>(118)</sup> <sub>DV6DU, DV6UC</sub>	LA 412 LAK 412
JUMPY 1.9 D	D9B (XUD9A/U)	51 (69)	09/95 - 12/00	LX 572	OC 100	KX 63/1	LA 167 LAK 167
JUMPY 1.9 D	WJZ (DW8)	51 (69)	04/98 - 12/06	LX 572 LX 1296 <sup>(459)</sup>	OC 976	KX 84D ECO	LA 8 LAK 8
JUMPY 1.9 DT		65 (88)	10/95 - 08/00	LX 572	OC 100	KX 63/1	LA 167 LAK 167
JUMPY 1.9 TD	DHX (XUD9TF/BTF)	66 (90)	10/95 - 12/06	LX 572	OC 100	KX 63/1	LA 167 LAK 167
JUMPY 1.9 TD	D8B (XUD9TF)	68 (92)	04/96 - 12/06	LX 572	OC 100	KX 63/1	LA 167 LAK 167
JUMPY 2.0	RFN (EW10J4)	100 (136)	04/00 - 12/06	LX 572	OC 976	KL 248	LA 8 LAK 8
JUMPY 2.0 HDI	RHX (DW10BTED)	69 (94)	10/99 - 12/06	LX 572	OC 976	KX 85D ECO <sup>(158)</sup> KX 87D ECO <sup>(35)</sup>	LA 8 LAK 8
JUMPY 2.0 HDI	AHY (DW10CE)	72 (95)	07/11 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 331D ECO	LA 412 LAK 412
JUMPY 2.0 HDI	RHZ (DW10ATED)	80 (109)	03/00 - 12/06	LX 1296	OC 976	KX 85D ECO <sup>(158)</sup> KX 87D ECO <sup>(35)</sup>	LA 8 LAK 8
JUMPY 2.0 HDI	RHW (DW10ATED4)	80 (109)	03/00 - 12/06	LX 1296	OC 976	KX 85D ECO <sup>(158)</sup> KX 87D ECO <sup>(35)</sup>	LA 8 LAK 8
JUMPY 2.0 HDI	RHK (DW10UTED4)	88 (120)	01/07 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 201D ECO	LA 412 LAK 412
JUMPY 2.0 HDI	AHZ (DW10CD)	94 (128)	07/11 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 331D ECO	LA 412 LAK 412
JUMPY 2.0 HDI	RHR (DW10BTED4)	100 (136)	01/07 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 201D ECO	LA 412 LAK 412
JUMPY 2.0 HDI	RHH (DW10CTED4)	120 (163)	07/10 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 331D ECO	LA 412 LAK 412
JUMPY 2.0 I	RFN (EW10J4)	102 (138)	03/00 - 12/06	LX 572	OC 976	KL 248	LA 8 LAK 8
JUMPY 2.0 I	RFH (EW10A)	103 (140)	01/07 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 201D ECO	LA 412 LAK 412



## NEMO

NEMO 1.3 HDI	AA_	FHZ (F13DTE5)	55 (75)	01/08 -	LX 3465	OX 553D ECO	KL 567	LA 457 LAK 457
NEMO 1.4	AA_	KFV (TU3A)	54 (73)	02/08 -	LX 2738	OX 339/2D ECO	∞	LA 457 LAK 457
NEMO 1.4	AA_	KFT/KFV (TU3A)	54 (73)	04/09 -	LX 2738	OX 339/2D ECO	∞	LA 457 LAK 457
NEMO 1.4 HDI	AA_	8HS (DV4TD)	50 (68)	02/08 -	LX 1282	OX 171/2D ECO (373) OX 171/2D1 ECO (309)(499)	KL 777D (385) KL 779 (57)	LA 457 LAK 457

## DAEWOO

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## LUBLIN

LUBLIN 2.2	T22NED		86 (117)	05/98 - 02/02		OC 90	KL 14	X
LUBLIN 2.4 D	3302/3352	4C90	52 (71)	04/97 - 12/03		OC 37	KX 23D	X
LUBLIN 2.4 TD	3304/3354	4CT90-1	66 (90)	04/97 - 12/03		OC 37	KX 23D	X

## DAF

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВЎСЛЕР/ناقلات

## MB-SERIE

MB 200	DKDL 1160		121 (164)	01/70 - 09/81		OX 55D HX 15 (75)(43) <sub>59</sub>	KC 7	X
				10/81 - 07/90	LX 531 (166)	OX 55D HX 15 (75)(43) <sub>59</sub>	KC 7	X

## SB-SERIE

SB 120	ISBe 135		99 (135)	01/99 -		OC 604	KC 188 KC 544 (222)	
SB 120	6BT 5.9		108 (147)	01/99 -		OC 320		
SB 120	ISBe 150		110 (150)	01/99 -		OC 604	KC 188 KC 544 (222)	
SB 120	6BTA 5.9		118 (160)	01/99 -		OC 320		
SB 120	ISBe 170		125 (170)	01/99 -		OC 604	KC 188 KC 544 (222)	
SB 200	ISBe 220		162 (220)	01/01 -		OC 604	KC 188 KC 544 (222)	
SB 200	ISBe 225		165 (224)	01/01 -	LC 4	OC 604	KC 188 KC 544 (222) UX 1D ECO	
SB 220	DKT 1160		213 (290)	03/98 -	LX 345 LXS 47	OC 382 HX 15 (75)	KC 7	X
SB 3000	DKV 1160		212 (288)	01/87 - 12/93	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 (267)	OC 382 HX 15 (75)	KC 7	X



## SB-SERIE

SB 3000	DKSB 1160	228 (310)	01/87 - 12/93	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	X
SB 3000	WS 242	242 (330)	01/91 - 07/96	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
			08/96 - 12/02	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	
SB 3000	WS 268	268 (364)	01/91 - 07/96	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
			08/96 - 12/02	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	
SB 3000	WS 315	315 (428)	01/91 - 12/02	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	
SB 4000	XE 250/280/315C	250 (340)	01/02 -		OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OX 220 <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## CF 65-SERIE

CF 65.180	CE 136 C	136 (185)	01/01 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup>	LA 55/1
			05/06 - 06/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup>	LA 71
			07/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 65.220	CE 162 C	162 (220)	01/01 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup>	LA 55/1
			05/06 - 06/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup>	LA 71
			07/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 65.220	GR 165 S1	165 (224)	05/06 -	LX 1956 <sup>(186)</sup> LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71



## CF 65-SERIE

CF 65.250	CE 184 C	184 (250)	01/01 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup>	LA 55/1
			05/06 - 06/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup>	LA 71
			07/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 65.250	GR 184 S1	184 (250)	05/06 -	LX 1956 <sup>(186)</sup> LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 65.290	GR 210 S1	210 (286)	05/06 -	LX 1956 <sup>(186)</sup> LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 65.300	GR 220	220 (300)	01/09 -		OC 604	KC 188 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO	

## CF

CF 290	MX-11 210	210 (286)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FA 290	MX-11 210	210 (286)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FT 290	MX-11 240	240 (326)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FT 290	MX-11 271	271 (370)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FT 290	MX-11 291	291 (396)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FT 290	MX-13 303	303 (412)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 434D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FT 290	MX-11 320	320 (435)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
FT 290	MX-13 340	340 (462)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 434D ECO HX 15 HX 108 <sup>0</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71





## CF

FT 290	MX-13 375	375 (510)	05/13 -	LX 1956 AL 25	OX 434D ECO HX 15 HX 108 <sup>(1)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 71
--------	-----------	-----------	---------	------------------	---	--------------------------	-------

## CF 75-SERIE

CF 75.250	PE 183 C, PR 183 S	183 (249)	01/01 - 04/02	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/02 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 75.250	PR 183 S	183 (249)	01/01 - 04/02	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/02 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 75.250	PR 183 S	183 (249)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71



## CF 75-SERIE

CF 75.310	PE 228 C, PR 228 S	228 (310)	01/01 - 04/02	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/02 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 75.310	PR 228 S	228 (310)	01/01 - 04/02	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/02 - 04/06	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 55/1
			05/06 -	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub> LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 75.310	PR 228 S	228 (310)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71



## CF 75-SERIE

CF 75.360	PE 265 C, PR 265 S	265 (360)	01/01 - 04/02	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1		
				LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	KS 11 <sup>(172)</sup>			
				LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KX 181D ECO			
				AL 12	<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 261D ECO <sup>(100)</sup>			
	05/02 - 04/06				AL 24 <sup>(267)</sup>	OZ 5D <sup>(121)</sup>			
						HX 15 <sup>(75)</sup>			
					LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup>		KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1
					LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>		KC 296D <sup>(172)</sup>	
	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KS 11 <sup>(172)</sup>						
	AL 12	<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 181D ECO						
	05/06 -				AL 24 <sup>(267)</sup>	OZ 5D <sup>(121)</sup>			
						HX 15 <sup>(75)</sup>			
LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub>					OX 359D ECO <sup>(77)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>		LA 71	
LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub>					<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>			
LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KS 11 <sup>(172)</sup>							
AL 12	<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 181D ECO							
CF 75.360	PR 265 S	265 (360)	01/01 - 04/02	LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1		
				LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	KS 11 <sup>(172)</sup>			
				LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KX 181D ECO			
				AL 12	<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 261D ECO <sup>(100)</sup>			
	05/02 - 04/06				AL 24 <sup>(267)</sup>	OZ 5D <sup>(121)</sup>			
						HX 15 <sup>(75)</sup>			
					LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub>	OX 359D ECO <sup>(77)</sup>		KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1
					LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>		KC 296D <sup>(172)</sup>	
	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KS 11 <sup>(172)</sup>						
	AL 12	<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 181D ECO						
	05/06 -				AL 24 <sup>(267)</sup>	OZ 5D <sup>(121)</sup>			
						HX 15 <sup>(75)</sup>			
LX 1278 <sup>(79)</sup> <sub>416</sub>					OX 359D ECO <sup>(77)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>		LA 71	
LX 1457 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub>					<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>			
LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KS 11 <sup>(172)</sup>							
AL 12	<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 181D ECO							
				AL 24 <sup>(267)</sup>	OZ 5D <sup>(121)</sup>				
					HX 15 <sup>(75)</sup>				
					UX 1D ECO <sup>(176)</sup>				
CF 75.360	PR 265 S	265 (360)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 359D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 71		
				AL 22	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>			
				AL 25 <sup>(363)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup>	KS 11 <sup>(222)</sup>			
CF 75.360	PR 265 S	265 (360)	10/06 -		<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	KX 262D ECO			
					HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(176)</sup>			



## CF 85-SERIE

CF 85.340	XE 250 C	250 (340)	01/01 - 04/02	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/02 - 04/06	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/06 -	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 85.360	PR 265 S	265 (360)	10/05 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.360	MX-13 265	265 (360)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.360	MX-13 265	265 (360)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.360	MX 265	265 (360)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71



## CF 85-SERIE

CF 85.380	XE 280 C	280 (381)	01/01 - 04/02	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/02 - 04/06	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/06 -	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 85.410	MX 265, MX 300	300 (408)	10/05 - 04/06	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	
			05/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.410	MX 300	300 (408)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.410	MX 300	300 (408)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.410	MX-13 303	300 (408)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71



## CF 85-SERIE

CF 85.430	XE 315 C	315 (428)	01/01 - 04/02	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/02 - 04/06	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/06 -	LX 1025 <sup>(41)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 85.460	MX 340	340 (462)	10/05 - 04/06	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	
			05/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.460	MX 340	340 (462)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.460	MX-13 340	340 (462)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71



## CF 85-SERIE

CF 85.480	XE 355 C	351 (477)	01/01 - 04/02					
				<b>LX 1243</b>	<b>OC 289</b>	<b>KC 178</b>		
				<b>AL 12</b>	<b>OX 359D ECO</b>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>		
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	<b>KX 181D ECO</b>		
					<b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup>	<b>KX 261D ECO</b> <sup>(100)</sup>		
					<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>			
					<b>OZ 5D</b>			
					<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>			
					<b>HX 108</b> <sup>(160)</sup>			
					<sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC			
			05/02 - 04/06	<b>LX 1243</b>	<b>OC 289</b>	<b>KC 178</b>		
				<b>AL 12</b>	<b>OX 359D ECO</b>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>		
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup>		
					<b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup>	<b>KX 181D ECO</b>		
					<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	<b>KX 261D ECO</b> <sup>(100)</sup>		
					<b>OZ 5D</b>			
					<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>			
					<b>HX 108</b> <sup>(160)</sup>			
					<sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC			
			05/06 -	<b>LX 1243</b>	<b>OC 289</b>	<b>KC 178</b>	<b>LA 71</b>	
				<b>AL 12</b>	<b>OX 359D ECO</b>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>		
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<sup>(79)</sup> <sub>150</sub>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup>		
					<b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup>	<b>KX 181D ECO</b>		
					<sup>(79)</sup> <sub>220</sub>	<b>KX 261D ECO</b> <sup>(100)</sup>		
					<b>OZ 5D</b>	<b>UX 1D ECO</b> <sup>(176)</sup>		
					<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>			
					<b>HX 108</b> <sup>(160)</sup>			
					<sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC			



## CF 85-SERIE

CF 85.480	XF 355 M	355 (480)	01/01 - 04/02						
				LX 1243 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79)<sub>220</sub></sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/02 - 04/06	LX 1243 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79)<sub>220</sub></sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/06 -	LX 1243 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79)<sub>220</sub></sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71





## CF 85-SERIE

CF 85.480	XE 355 C	355 (483)	01/01 - 04/02	LX 1243 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/02 - 04/06	LX 1243 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	
			05/06 -	LX 1243 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 71
CF 85.510	MX 375	375 (510)	10/05 - 04/06	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	
			05/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.510	MX 375	375 (510)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.510	MX 375	375 (510)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71
CF 85.510 MX 13	MX-13 375	375 (510)	10/06 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71



## F 600-SERIE

F 600	CD 85	85 (116)	12/86 - 12/92		OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	
-------	-------	----------	---------------	--	---------------------------------	---------	--

## F 800-SERIE

F 800	CN 96	96 (131)	12/86 - 08/91		OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	
F 800	CB 108	108 (147)	05/87 - 08/91	LX 655	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	

## F 1000-SERIE

FA 1000	CN 96	96 (131)	12/86 - 12/92		OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	
FA 1000	CB 108	108 (147)	05/87 - 12/92	LX 655	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	

## F 1100-SERIE

FA 1100	DNTD 620	116 (158)	12/86 - 11/90	LX 236 LXS 41/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
---------	----------	-----------	---------------	--------------------	---------------------------------	------	--

## F 1300-SERIE

FA 1300	DT 615	111 (151)	07/78 - 02/90	LX 767 <sup>(404)</sup> <sub>212049</sub>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FA 1300	DNTD 620, NT 116	116 (158)	12/86 - 12/92	LX 236 LXS 41/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FA 1300	DNT 620, NT 133	133 (181)	12/86 - 12/92	LX 236 LXS 41/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
FA 1305	DT 615	111 (151)	07/78 - 02/90	LX 767 <sup>(404)</sup> <sub>212049</sub>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	

## F 1500-SERIE

F 1500	DF 615	85 (116)	07/78 - 08/91	LX 767 <sup>(404)</sup> <sub>212049</sub>	HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 117	
F 1500	DT 615	111 (151)	07/78 - 08/91	LX 767 <sup>(404)</sup> <sub>212049</sub>	HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 117	

## F 1600-SERIE

F 1600	DF 615	85 (116)	01/70 - 08/91		OX 43D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 117	
F 1600	DT 615	111 (151)	01/73 - 08/91		OX 43D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 117	

## F 1700-SERIE

F 1700	DNTD 620, NT 116	116 (158)	12/86 - 02/95	LX 236 LXS 41/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
F 1700	DNT 620, NT 133	132 (180)	12/86 - 02/95	LX 236 LXS 41/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
F 1700	DNS 620	156 (212)	01/88 - 02/95	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	



## F 1800-SERIE

F 1800	DT 615	111 (151)	01/70 - 08/91		<b>OC 382</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	<b>KC 117</b>	
--------	--------	-----------	---------------	--	---	---------------	--

## F 1900-SERIE

F 1900	DNT 620, NT 133	132 (180)	12/86 - 09/93	<b>LX 236</b> <b>LXS 41/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 382</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	-----------------	-----------	---------------	---	---	-------------	--

F 1900	DNS 620, NS 156	156 (212)	12/86 - 09/93	<b>LX 265</b> <b>LXS 37/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 382</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	-----------------	-----------	---------------	---	---	-------------	--

## F 2100-SERIE

F 2100	DHR 825	150 (204)	07/78 - 08/91	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	---------	-----------	---------------	--	--	-------------	--

F 2100	DHTD 825	151 (205)	06/86 - 08/91	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	----------	-----------	---------------	--	--	-------------	--

F 2100, F 2105	DH 825	115 (156)	07/78 - 08/91	<b>LX 227</b> <b>LXS 42/1</b>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
----------------	--------	-----------	---------------	----------------------------------	--	-------------	--

F 2105	DHT 825	162 (220)	06/86 - 08/91	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	---------	-----------	---------------	--	--	-------------	--

## F 2300-SERIE

F 2300	DHT 825	167 (227)	06/86 - 08/91	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	---------	-----------	---------------	----------------------------------	--	-------------	--

F 2300	HT 825	168 (228)	01/90 - 10/93	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 27</b> <sup>(79)</sup> <sub>173,5</sub> <b>OC 382</b> <sup>(79)</sup> <sub>217,5</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	--------	-----------	---------------	---	---	-------------	--

F 2300, F 2305	DHTD 825	151 (205)	06/86 - 08/91	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
----------------	----------	-----------	---------------	----------------------------------	--	-------------	--

F 2300, F 2305	DHT 825	162 (220)	09/86 - 08/91	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
----------------	---------	-----------	---------------	----------------------------------	--	-------------	--

## F 2500-SERIE

F 2500	DHS 825	184 (250)	06/86 - 08/91	<b>LX 227</b> <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> <b>LX 271</b> <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> <b>LXS 42/1</b> <b>LXS 43/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 27</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 7</b>	
--------	---------	-----------	---------------	---	--	-------------	--



## F 2700-SERIE

F 2700	HS 825	200 (272)	01/90 - 10/93	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	--------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

## F 2800-SERIE

F 2800	DKTD 1160	188 (256)	01/74 - 09/91	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	-----------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

F 2800	DKS 1160	228 (310)	06/86 - 09/91	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	----------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

F 2800, F 2805	DKS 1160 E, DKV 1160, DKXE 1160	206 (280)	01/80 - 09/91	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 265 <sup>(118)</sup> <sub>DKS 1160 E</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
----------------	---------------------------------------	-----------	---------------	--	---------------------------------	------	--

F 2800, F 2805	DKV 1160, DKXE 1160	212 (288)	05/83 - 09/91	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 265 <sup>(118)</sup> <sub>DKS 1160 E</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
----------------	------------------------	-----------	---------------	--	---------------------------------	------	--

F 2803	DKS 1160 E	206 (280)	01/80 - 07/90	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	------------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

F 2805, F 2815, F 2825	DKS 1160	225 (306)	06/86 - 09/91	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
------------------------	----------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

F 2825		212 (288)	05/83 - 09/91	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 37/1 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	--	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

## F 2900-SERIE

F 2900	KV 1160	212 (288)	01/90 - 10/93	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	---------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--



## F 3200-SERIE

F 3200	KS 1160	238 (324)	01/90 - 10/93	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	---------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

## F 3300-SERIE

F 3300, F 3305	DKX 1160 ATI	260 (354)	06/85 - 09/91	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
----------------	--------------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

## F 3600-SERIE

F 3605	DKZE 1160	226 (307)	06/85 - 09/91	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KS 11 <sup>(172)</sup>	
F 3605	DKZ 1160 ATI	274 (373)	06/85 - 09/91	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KS 11 <sup>(172)</sup>	

## LF 45-SERIE

45.130	BE 99 C	99 (135)	12/05 - 06/06	LX 1630 AL 22 AL 25 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 AL 22 AL 25 <sup>(267)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
45.140	FR 103 S1	103 (140)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
45.150	BE 110 C	110 (150)	01/01 - 06/06	LX 1630 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
45.160	FR 118 S1	118 (160)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
45.170	BE 123 C	123 (167)	01/01 - 06/06	LX 1630 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
45.180	CE 136 C	136 (185)	01/01 - 06/06	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	



## LF 45-SERIE

45.180	FR 136 S1	136 (185)	05/06 - 06/06	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
45.180	FR 136 S1	136 (185)	05/06 - 06/06	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188	
			07/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
45.180	FR 136 S1	136 (185)	05/06 - 06/06	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
45.210	FR 152	152 (207)	01/09 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
45.220	CE 162 C	162 (220)	01/01 - 06/06	LX 2066 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 2066 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
45.220	GR 165 S1	165 (224)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
45.250	GR 184 S1	184 (250)	03/06 - 06/06	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604	KC 543 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604	KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
45.300	GR 225 E5/EEV	225 (305)	06/09 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## LF 55-SERIE

55.160	FR 118 S1	118 (160)	05/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 502	KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO	
55.160	FR 118 S1	118 (160)	05/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604	KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO	
55.170	BE 123 C	123 (167)	01/01 - 06/06	LX 1630 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
55.180	CE 136 C	136 (185)	01/01 - 06/06	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	



## LF 55-SERIE

55.180	FR 136 S1	136 (185)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
55.180	CE 136 C	136 (185)	05/06 -	LX 2741	OC 604	KC 544 <sup>(222)</sup>	
55.210	FR 152	152 (207)	01/09 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
55.220	CE 162 C	162 (220)	01/01 - 06/06	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
55.220	GR 165 S1	165 (224)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
55.250	CE 184 C	184 (250)	01/01 - 06/06	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup>	
			07/06 -	LX 1630 <sup>(79)</sup> <sub>336</sub> LX 2066 <sup>(79)</sup> <sub>422</sub> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 544 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
55.250	GR 184 S1	184 (250)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	
55.280	GR 210 S1	210 (286)	05/06 -		OC 604	KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO	
55.290	GR 210 S1	210 (286)	05/06 -	LX 2741 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
55.300	GR 220	220 (300)	06/09 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 25	OC 604 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 KC 543 <sup>(222)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

## LF

FA 150	PX-5 135	134 (182)	05/13 -	LX 2741 AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OC 604 HX 15		
FA 150	PX-5 157	156 (212)	05/13 -	LX 2741 AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OC 604 HX 15		
FA 150	PX-7 164	162 (220)	05/13 -	LX 2741 AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OC 604 HX 15		
FA 150	PX-7 186	187 (254)	05/13 -	LX 2741 AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OC 604 HX 15		
FA 150	PX-7 208	209 (284)	05/13 -	LX 2741 AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OC 604 HX 15		
FA 150	PX-7 231	231 (314)	05/13 -		OC 604		



## LF

LF 150	PX-5 112	112 (152)	05/13 -	LX 2741 AL 22 AL 25 <sup>(363)</sup>	OC 604 HX 15		
--------	----------	-----------	---------	--	-----------------	--	--

## N 2800-SERIE

N 2826	DKTD 1160	188 (256)	01/82 - 09/91	LX 265 LXS 37/1	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
N 2826	DKS 1160	228 (310)	10/80 - 09/91	LX 265 LXS 37/1	OC 60 OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	

## N 3300-SERIE

N 3326	DKX 1160	243 (330)	01/81 - 09/91	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
--------	----------	-----------	---------------	---	---------------------------------	------	--

## XF 95-SERIE

95.380	XE 280 C, XF 280 M	280 (381)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 <sup>(118)</sup> <sub>XF 280 M</sub> OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 <sup>(118)</sup> <sub>XF 280 M</sub> KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1
95.380	XE 280 C	280 (381)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1
95.430	XE 315 C	315 (428)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1
95.430	XE 315 C, XF 315 M	315 (430)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 <sup>(118)</sup> <sub>XF 315 M</sub> OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 <sup>(118)</sup> <sub>XF 315 M</sub> KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1





## XF 95-SERIE

95.480	XE 355 C, XF 355 M	355 (480)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 <sup>(118)</sup> <sub>XE 355 C</sub> OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 178 <sup>(118)</sup> <sub>XE 355 C</sub> KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1
95.480	XE 355 C	355 (483)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1
95.530	XE 390 C	390 (530)	09/02 - 12/06	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 50/1
<b>XF</b>							
XF 410	MX-13 303	303 (412)	10/12 -	LX 3753 AL 25	OX 434D ECO HX 15 HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 50/1
XF 440	MX-11 320	320 (435)	10/12 -	LX 3753 AL 25	OX 1059D ECO OZ 10D ECO HX 15 HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 50/1
XF 460	MX-13 340	340 (462)	10/12 -	LX 3753 AL 25	OX 434D ECO HX 15 HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 50/1
XF 510	MX-13 375	375 (510)	10/12 -	LX 3753 AL 25	OX 434D ECO HX 15 HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>ZF Servocom RAS-EC</sub>	KC 296D <sup>(172)</sup>	LA 50/1



## XF 105-SERIE

105.410	MX 300	300 (408)	10/05 - 12/05	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	LA 50/1
			01/06 - 06/11	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
			07/11 -	LX 3753 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
105.460	MX 340	340 (462)	10/05 - 12/05	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	LA 50/1
			01/06 - 06/11	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
			07/11 -	LX 3753 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
105.510	MX 375	375 (510)	10/05 - 12/05	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	LA 50/1
			01/06 - 06/11	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
			07/11 -	LX 3753 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
105.560	MX 410 S	410 (560)	04/06 - 06/11	LX 2838 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1
			07/11 -	LX 3753 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 22	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 50/1

## 45-SERIE

45.120	CD 85	85 (116)	05/91 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X



## 45-SERIE

45.130	CN 96, CS 97 M, CT 97	96 (131)	05/91 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
45.130	CS 97 M, CT 97	97 (132)	05/91 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
45.150	CB 108, CS 107 M, CT 108	107 (146)	05/91 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
45.150	CT 108	108 (147)	05/91 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
45.160	CS 119, CT 119	119 (162)	05/91 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
45.180	CS 133 M	133 (181)	05/95 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
45.210	CS 158 M	158 (215)	05/95 - 12/00	LX 1580 <sup>(79)</sup> <sub>344,5</sub> LX 3059 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X

## 55-SERIE

55.150	CS 107 M	107 (146)	11/95 - 12/00	LX 1242 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
55.180	CS 133 M	133 (181)	11/95 - 12/00	LX 1242 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
55.210	CS 158 M	158 (215)	11/95 - 12/00	LX 1242 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X
55.230	CS 173 M	173 (235)	11/95 - 12/00	LX 1242 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18/1	X

## 65-SERIE

65.180	NS 133 L, NS 133 M	133 (181)	03/93 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	X
65.210	NS 156 L, NS 156 M	156 (212)	03/93 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	X
65.240	NS 177	177 (241)	05/96 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	X



## 65 CF-SERIE

65 CF 180	NS 133 M	133 (181)	02/98 - 12/00	LX 1279 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	LA 55/1
65 CF 210	NS 156 M	156 (212)	02/98 - 12/00	LX 1279 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	LA 55/1
65 CF 240	NS 177	177 (241)	02/98 - 12/00	LX 1279 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117	LA 55/1

## 75-SERIE

75.240	RS 180, RS 180 L, RS 180 M	180 (245)	07/92 - 08/96 09/96 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	LA 55/1 LA 55/1
75.270	RS 200, RS 200 L, RS 200 M	200 (272)	07/92 - 08/96 09/96 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	LA 55/1 LA 55/1
75.300	RS 222, RS 222 L, RS 222 M	222 (302)	07/92 - 08/96 09/96 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	LA 55/1 LA 55/1

## 75 CF-SERIE

75 CF 250	PF 183 M	183 (249)	02/98 - 12/00	LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> LX 1279 <sup>(79)</sup> <sub>443</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 455 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KC 249D <sup>(213)</sup> KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1
75 CF 290	PF 212 M	212 (288)	02/98 - 12/00	LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> LX 1279 <sup>(79)</sup> <sub>443</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 455 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1
75 CF 320	PF 235 M	235 (320)	02/98 - 12/00	LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> LX 1279 <sup>(79)</sup> <sub>443</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 455 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1

## 85-SERIE

85.330	WS 242, WS 242 L, WS 242 M	242 (329)	07/92 - 08/96 09/96 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 117 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1 LA 55/1
--------	-------------------------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--------------------



## 85-SERIE

85.360	WS 268, WS 268 L, WS 268 M	268 (364)	07/92 - 08/96	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1
			09/96 - 02/98	LX 655 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 280 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1
85.400	WS 295 M	295 (401)	03/95 - 08/96	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1
			09/96 - 02/98	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 55/1

## 85 CF-SERIE

85 CF 340	XF 250 M	250 (340)	02/98 - 12/00	LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1			
				LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				OC 289 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1
				LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>						
85 CF 380	XF 280 M	280 (381)	02/98 - 12/00	LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1			
				LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				OC 289 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1
				LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>						
85 CF 430	XF 315 M	315 (428)	02/98 - 12/00	LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1			
				LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				OC 289 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 55/1
				LX 655 <sup>(79)</sup> <sub>420</sub> LX 1243 <sup>(79)</sup> <sub>481,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>						

## 95-SERIE

95.310	WS 225	225 (306)	09/87 - 09/90	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7				
				LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
				LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>						
95.330	WS 242	242 (330)	08/90 -	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7				
				LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
				LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>						
95.350	WS 259	259 (352)	09/87 - 09/90	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7				
				LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
				LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>						



## 95-SERIE

95.360	WS 268, WS 268 G, WS 268 L, WS 268 M	268 (364)	08/90 - 08/96	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	
95.380	WS 282	282 (384)	09/87 - 09/90	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
95.400	WS 295, WS 295 G, WS 295 L, WS 295 M	295 (401)	08/90 - 08/96	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	
95.430	WS 315	315 (428)	02/92 -	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 117	
95.430	WS 315, WS 315 G, WS 315 L, WS 315 M	315 (428)	02/92 - 01/98	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 234 <sup>(118)</sup> <sub>WS 315</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 <sup>(118)</sup> <sub>WS 315</sub> KC 117 <sup>(118)</sup> <sub>WS 315</sub>	
95.500	VF 373 M	373 (507)	02/94 - 01/98	LX 1021 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KS 11 <sup>(172)</sup>	
<b>95 XF-SERIE</b>							
95 XF 380	XE 280 C, XF 280 M	280 (381)	01/97 - 09/02	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 <sup>(118)</sup> <sub>XF 280 M</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 <sup>(118)</sup> <sub>XF 280 M</sub> KC 217 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1
95 XF 380	XF 280 M	280 (381)	01/97 - 09/02	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KC 217 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1
95 XF 430	XE 315 C, XF 315 M	315 (428)	01/97 - 09/02	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 <sup>(118)</sup> <sub>XF 315 M</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 <sup>(118)</sup> <sub>XF 315 M</sub> KC 217 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1
95 XF 430	XF 315 M	315 (428)	01/97 - 09/02	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 117 KC 217 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1



## 95 XF-SERIE

95 XF 480	XE 355 C, XF 355 M	355 (483)	01/97 - 09/02	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 <sup>(118)</sup> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 178 <sup>(118)</sup> KC 217 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1
95 XF 530	VF 390 M	390 (530)	01/97 - 09/02	LX 1021 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1
95 XF 530	XE 390 C	390 (530)	01/97 - 09/02	LX 1025 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 289 OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 178 KS 11 <sup>(172)</sup>	LA 50/1

## DAIHATSU

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## HIJET

HIJET 1.0 I	CB41	33 (45)	12/92 - 05/98		OC 215		X
HIJET 1.0 I	CB42	35 (48)	07/94 - 05/98		OC 215		X
HIJET 1.2 D	LDW12	26 (35)	05/95 - 03/98	LX 916	OC 100	KC 18	X
HIJET 1.3	HCE	48 (65)	05/98 -		OC 215		X
HIJET 1.4 D	LDW14	28 (38)	03/98 - 12/05	LX 916	OC 100	KC 18	X

## DENNIS

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/تلافالجا

## ENVIRO

200 DART	CUM. ISBe 160	118 (160)	07/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
200 DART	CUM. ISBe 205	151 (205)	07/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## ELITE 2

240	D 7E 240	177 (240)	05/03 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
250	ISBe 250	184 (250)	05/03 -		OC 320	KC 190 KC 384D <sup>(222)</sup>	
260	D7F260	191 (260)	11/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO	
275	ISBe 275	202 (275)	05/03 -		OC 320	KC 190 KC 384D <sup>(222)</sup>	
290	D7E290	213 (290)	05/03 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
300	D7F300	221 (301)	05/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO	



## ELITE 2

320	D 7E 320	235 (320)	05/03 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
340	D7F340	250 (340)	11/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO

## OLYMPUS

OL-10N, OL-13W, OL-16W	D7F260	191 (260)	10/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-10N, OL-13W, OL-16W	D7F300	221 (301)	10/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-14N, OL-16W	D7F260	191 (260)	10/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-14N, OL-16W	D7F300	221 (301)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-16N, OL-19W	D7F260	191 (260)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-16N, OL-19W	D7F300	221 (301)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-19N, OL-21W, OL 23W	D7F300	221 (301)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-19N, OL-21W, OL-23W	D7F260	191 (260)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-19W, OL-21W, OL 23W	D7F300	221 (301)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OL-19W, OL-21W, OL-23W	D7F260	191 (260)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OLYMPUS OL-27W	D7F260	191 (260)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
OLYMPUS OL-27W	D7F300	221 (301)	12/09 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO

## PHOENIX 2

HCTP 15-20	D7E290	213 (290)	11/05 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO
P2-12W	D7E290	213 (290)	04/06 -		OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO

## DROEGMOELLER

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تلافالجا

## E-SERIE

E 430 SUPERCOMET	MB OM 442	353 (480)	01/90 -		OX 69D	KX 65D ECO
E 430 SUPERCOMET	MB OM 402	370 (503)	09/91 -	LX 273 LXS 44/1	OX 69D	KX 65D ECO





## E-SERIE

12.40/DT/ST/TT	PERKINS TX400	01/91 -	LX 1237			X
14.36/DT/ST/TT	CUM. NTE365, CUM. NTE400	01/87 - 09/90	LX 1237		KC 192	X
14.40/DT/ST/TT	CUM. NTE365, CUM. NTE400	01/87 - 09/90	LX 1237		KC 192	X
14.41/DT/ST/TT	CUM. NTAA410, CUM. NTAA465	09/90 -			KC 28	X
14.46/DT/ST/TT	CUM. NTAA410, CUM. NTAA465	09/90 -			KC 28	X
6-18	6 BTA-180	125 (168) 12/87 - 12/02	LX 1244	OC 320	KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup>	X
8.21	CUM. 6CT	02/90 -	LX 271 LXS 43/1		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup>	X

## EC-SERIE

10.30 RD4	CUM. LTAA10-300	08/93 -	LX 1237	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	X
10.30 ST	CUM. L300	08/93 -	LX 1237	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	X
10.30 TP4	CUM. LTA10-300	08/93 -	LX 1237	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	X
10.32 MT/RT/ST/TT	CUM. LTAA10-325, CUM. LTAA10-350	08/93 -	LX 1237	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	X
10.35 MT/RT/ST/TT	CUM. LTAA10-325, CUM. LTAA10-350	08/93 -	LX 1237	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	X
12.33 MT/T/TT	PERKINS TX335/375/400	08/93 -	LX 1237			X
12.33 RD4	PERKINS TX335	08/93 -	LX 1237			X
12.33 TP	PERKINS TX335	08/93 -	LX 1237			X
12.37 DT/MT/RT/ST/TT	PERKINS TX335/375/400	08/93 -	LX 1237			X
12.40 DT/MT/RT/ST/TT	PERKINS TX335/375/400	08/93 -	LX 1237			X
14.34 MT/RT/ST/TT	CUM. NTAA340, CUM. NTAA380, CUM. NTAA400	08/93 -	LX 1237		KC 28	X
14.38 DT/MT/RT/ST/TT	CUM. NTAA340, CUM. NTAA380, CUM. NTAA400	08/93 -	LX 1237		KC 28	X
14.41 DT/MT/RT/ST/TT	CUM. NTAA340, CUM. NTAA380, CUM. NTAA400	08/93 -	LX 1237		KC 28	X
6.21 P RD2	PERKINS PHASER 210T1	08/93 -		OC 37 OC 42 <sup>(78)</sup>	KX 23D	X
6.21 TP2	PERKINS PHASER 210TI	08/93 -		OC 37 OC 42 <sup>(78)</sup>	KX 23D	X
8.24 RD3	CUM. 6CTAA275	08/93 -	LX 1237		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup> WFC 19	X
8.24 ST	CUM. 6CTAA	08/93 -	LX 1237		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup>	X
8.24 TP3	CUM. 6CTAA240	08/93 -	LX 1237		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup> WFC 19	X
8.27 RD3	CUM. 6CTAA275	08/93 -	LX 1237		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup> WFC 19	X
8.27 ST	CUM. 6CTAA	08/93 -	LX 1237		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup> WFC 19	X



## EC-SERIE

8.27 TP3	CUM. 6CTAA275		08/93 -	LX 1237		KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190 <sup>(160)</sup> WFC 19	X
----------	---------------	--	---------	---------	--	---	---

## ECL-SERIE

7.28 RD3 / TP3	D 0836 LF 03	206 (280)	04/02 -	LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LX 560/1 <sup>(79)</sup> <sub>381,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
----------------	--------------	-----------	---------	---	---------------------------------	--------	--------

## ECM-SERIE

12.36 MTP4	MAN D 2866	265 (360)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 73/1D ECO	LA 154 LAK 154
6.22 RD2		162 (220)	04/02 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 190	X
7.22 RD2	CUMMINS	161 (219)	07/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 320 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	X
7.22 RD2	D 0826 LF15, D 0826 LF18	162 (220)	04/02 -	LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LX 560/1 <sup>(79)</sup> <sub>381,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	X
7.22 RD2		206 (280)	04/02 -	LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LX 560/1 <sup>(79)</sup> <sub>381,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	X
7.28 RD2/RD3	MAN D 0836	205 (279)	09/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	X
7.28 RR3, RDRS3		153 (208)	04/02 -	LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LX 560/1 <sup>(79)</sup> <sub>381,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	X

## ECS-SERIE

11.34	CUM. ISM340	249 (340)	05/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		X
11.39	CUM. ISM390	286 (390)	05/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		X
11.41	CUM. ISM405	297 (405)	05/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		X
11.44	CUM. ISM440	323 (440)	05/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		X
8.28	CUM. C280	205 (280)	05/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 18	X
8.30	CUM. C300	220 (300)	05/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 18	X



## ECT-SERIE

10.35	D 2066 LF 03	257 (350)	02/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
10.43	D 2066 LF 01	316 (430)	02/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
11.39		283 (385)	04/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
11.39		283 (385)	04/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
11.42		309 (420)	04/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
12.36	D 2866 LF27/37	265 (360)	04/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
13.46		338 (460)	04/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
13.48	D 2876 LF 12	353 (480)	02/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
18.380	ISMe 385	280 (380)	06/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
18.420	ISMe 420	309 (420)	06/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
24.380	ISMe 385	280 (380)	07/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154



## ECT-SERIE

24.420	ISMe 420	309 (420)	07/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
26.380	ISMe 385	280 (380)	06/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
26.420	ISMe 420	309 (420)	06/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 154 LAK 154
32.35	D 2066 LF 03	257 (350)	02/05 -	LX 1024 LXS 277	OC 516 HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154

## ECX-SERIE

11.34	CUM. ISM340	249 (340)	05/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		
11.39	CUM. ISM390	286 (390)	05/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		
11.40	CUM. ISM405	297 (405)	05/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		
11.44	CUM. ISM440	323 (440)	05/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 516		
14.47	CUM. N475	348 (475)	05/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
14.52	CUM. N525	385 (525)	05/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			

## EVOBUS

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار MERCEDES-BENZ



## DUCATO

DUCATO 1.9 D	230	D9B, D9B (XUD9A), DJY	50 (68)	04/98 - 04/02	LX 478/1	OC 100	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 1.9 D	230	230 A2.000	51 (69)	03/94 - 04/02	LX 478/1	OC 501	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 1.9 D	280/290	149 B1.000	52 (71)	02/87 - 03/94	LX 478/1	OC 287	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 1.9 TD	230	230 A4.000	59 (80)	08/94 - 04/02	LX 611	OC 501	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 1.9 TD	280/290	280 A1.000	60 (82)	03/89 - 03/94	LX 478/1	OC 501	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 1.9 TD	230	230 A3.000	60 (82)	03/94 - 04/02	LX 611	OC 501	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 1.9 TD	230	DHX (XUD9TF/L)	66 (90)	04/98 - 04/02	LX 611	OC 100	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.0	280	170 B	55 (75)	07/85 - 08/90	LX 136	OC 67 OC 100	KL 63 OF	X
DUCATO 2.0	280	XN 1T	58 (79)	01/82 - 09/83 10/83 - 08/90	LX 136 LX 136	OC 7 OC 100	KL 13 OF KL 13 OF	X   X
DUCATO 2.0	280/290	170 D	62 (84)	08/88 - 03/94	LX 136	OC 100	KL 13 OF	X
DUCATO 2.0	290	170 D	63 (86)	06/90 - 05/94	LX 611	OC 983	KL 63 OF	X
DUCATO 2.0	230	RFW	80 (109)	03/94 - 04/02	LX 611	OC 100	KL 5	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.0	230	RFW	80 (109)	11/94 - 11/01	LX 611	OC 100	KL 83	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.0	244	RFL	81 (110)	04/02 - 07/06	LX 611	OC 976	∞	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.0 D	250	250 A1.000	85 (116)	06/11 - 06/12 07/12 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 779D ECO OX 779D ECO	KL 567 <sup>(404)</sup> 2244465	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
DUCATO 2.0 JTD	230	RHV (DW10)	62 (84)	07/01 - 04/02	LX 611	OC 976	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.0 JTD	244	RHV (DW10)	62 (84)	04/02 - 10/02 11/02 - 12/04 01/05 - 07/06	LX 611 LX 611 LX 611	OC 976 OC 976 OC 976	KC 140 KC 195 KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup> LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.2 D	250	4HV	74 (100)	07/06 - 09/11	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
DUCATO 2.3 D	250	F1AE3481G	83 (113)	10/11 - 06/12 07/12 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 570 OC 570	KL 567 <sup>(404)</sup> 2244465	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
DUCATO 2.3 D	250	F1AE0481D	88 (120)	06/06 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 570	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
DUCATO 2.3 D	250	F1AE0481N, F1AE3481D	96 (131)	01/07 - 05/11 06/11 - 06/12 07/12 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 570 OC 570 OC 570	KX 208D ECO KL 567 <sup>(404)</sup> 2244465	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
DUCATO 2.3 D	250	F1AE3481E	109 (148)	06/11 - 06/12 07/12 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 570 OC 570	KL 567 <sup>(404)</sup> 2244465	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
DUCATO 2.3 D	250	F1AE3481E	109 (148)	06/11 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 570	KL 567	LA 411 LAK 411



DUCATO

DUCATO 2.3 JTD	244	F1AE0481C	81 (110)	04/02 - 10/02	LX 611	OC 486 <sup>(405)</sup> <sub>240404</sub> OC 570 <sup>(403)</sup> <sub>240405</sub>	KC 221	LA 123 <sup>(114)</sup>
				11/02 - 12/04	LX 611	OC 486 <sup>(405)</sup> <sub>240404</sub> OC 570 <sup>(403)</sup> <sub>240405</sub>	KC 195	LA 123 <sup>(114)</sup>
				01/05 - 07/06	LX 611	OC 486 <sup>(405)</sup> <sub>240404</sub> OC 570 <sup>(403)</sup> <sub>240405</sub>	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.4 D	280	8144.61	53 (72)	01/82 - 08/90	LX 55	OC 86	KX 23D	X
DUCATO 2.4 D	280	8144.61	55 (75)	09/86 - 05/90				X
DUCATO 2.4 TD	280	8144.21, 8144.21.220	68 (92)	01/86 - 08/90	LX 478/1	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
DUCATO 2.5 D	280/290	8144.67, CRD93L (U25-661)	55 (75)	01/82 - 03/94	LX 478/1	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
DUCATO 2.5 D	230	8140.67	62 (84)	03/94 - 04/02	LX 478/1	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.5 TD	290	8140.27	70 (95)	07/90 - 03/94	LX 478/1	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
DUCATO 2.5 TD	230	8140.47	85 (116)	06/94 - 04/98	LX 611	OC 248		LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.5 TDI	230	8140.47R	80 (109)	03/94 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.5 TDI	230	8140.47	80 (109)	11/94 - 04/98	LX 611	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.5 TDI	230	8140.47	85 (116)	03/94 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.8 D	230	8140.63	64 (87)	02/98 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 18	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.8 JTD	230	8140.43S	94 (128)	11/00 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.8 JTD	244	8140.43S	94 (128)	04/02 - 10/02	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
				11/02 - 12/04	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 195	LA 123 <sup>(114)</sup>
				01/05 - 07/06	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.8 JTD POWER	244	8140.43N	107 (146)	05/04 - 07/08	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 2.8 TDI	230	8140.43	90 (122)	10/97 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 17D <sup>(57)</sup> KC 38	LA 123 <sup>(114)</sup>
DUCATO 3.0	250	F1CE0441A	100 (136)	04/09 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
DUCATO 3.0 D	250	F1CE3481N	107 (146)	04/10 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
DUCATO 3.0 D	250	F1CE3481M	115 (156)	07/06 - 09/11	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
DUCATO 3.0 D	250	F1CE0481D, F1CE3481M	116 (158)	07/06 - 09/11	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411



## DUCATO

DUCATO 3.0 D	250	F1CE3481E	130 (177)	06/11 - 04/14	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613  OC 613	KL 567 <sup>(404)</sup> <sub>2244465</sub>  KL 567 <sup>(404)</sup> <sub>2244465</sub> KX 398	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
DUCATO 3.0 NATURAL POWER	250	F1CE0441A	100 (136)	04/09 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	∞	LA 411 LAK 411

## FIORINO

FIORINO 1.1	146	146 A9.000	40 (54)	05/88 - 12/93	LX 55 <sup>(79)</sup> <sub>207</sub> LX 157 <sup>(79)</sup> <sub>53</sub>	OC 501	KL 13 OF	X
FIORINO 1.3	147	146 A5.000	49 (67)	12/87 - 08/93	LX 55	OC 501	KL 13 OF	X
FIORINO 1.3	146	146 A5.000	49 (67)	01/88 - 12/94	LX 625	OC 501	KL 63 OF	X
FIORINO 1.3 D	225	199 A2.000	55 (75)	02/08 -	LX 1920	OX 371D ECO <sup>(192)</sup> OX 418D ECO <sup>(187)</sup> OX 553D ECO <sup>(290)</sup>	KL 566	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
FIORINO 1.3 D	225	199 B1.000	70 (95)	10/09 -	LX 3465	OX 418D ECO <sup>(474)</sup> OX 553D ECO <sup>(290)</sup>	KL 567	LA 306 <sup>(114)</sup> LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 373 <sup>(114)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
FIORINO 1.4	225	KFV	54 (73)	02/08 -	LX 2738	OX 339/2D ECO	∞	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
FIORINO 1.4 I.E.	146	146 C5.000, 146 D5.000	49 (67)	05/94 - 09/94 10/94 - 05/01	LX 625 LX 625	OC 501 OC 983	KL 86 KL 86	X   X
FIORINO 1.4 NATURAL POWER	225	350 A1.000	57 (78)	01/10 -	LX 1827	OC 986	∞	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
FIORINO 1.5	147	149 C1.000	55 (75)	01/88 - 12/93	LX 55	OC 501	KL 86	X
FIORINO 1.6 I.E.	146	146 C6.000, 146 D6.000	55 (75)	10/93 - 09/94 10/94 - 05/01	LX 625 LX 625	OC 501 OC 983	KL 86 KL 86	X   X
FIORINO 1.7 D	147	146 B 2.000	42 (57)	05/88 - 09/91 10/91 - 09/93 10/93 - 10/96	LX 462 LX 689 LX 495	OC 501 OC 501 OC 501	KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	X   X   X
FIORINO 1.7 D	146	146 B 2.000	42 (57)	10/93 - 10/99	LX 495	OC 501	KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	X
FIORINO 1.7 DIESEL	147	149 B2.000	42 (57)	01/88 - 09/91 10/91 - 09/93	LX 462 LX 689	OC 501 OC 501	KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup> KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	X   X
FIORINO 1.7 DIESEL	146,147	149 B3.000	44 (60)	12/87 - 09/88 10/88 - 05/00	LX 462 LX 463	OC 501 OC 501	KC 18 KC 18	X   X
FIORINO 1.7 TD	146	146 D7.000	46 (63)	11/96 - 05/01	LX 625	OC 983	KC 18 <sup>(35)</sup> KC 51 <sup>(36)</sup>	X

## SCUDO

SCUDO 1.6	220	A2.000	58 (79)	02/96 - 06/96 07/96 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572 LX 572	OC 983 OC 983 OC 983	KL 9 KL 248 KL 248	LA 679/S <sup>(114)(531)</sup> LA 679/S <sup>(114)(531)</sup> LA 167 <sup>(114)</sup> LAK 167 <sup>(114)</sup>
-----------	-----	--------	---------	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------	---



SCUDO

SCUDO 1.6 D	9HU	66 (90)	01/07 -	LX 1617	OX 171/2D ECO	KL 431D	LA 410 LAK 410
SCUDO 1.9 D	D9B	51 (69)	02/96 - 04/98	LX 572	OC 100	KX 63/1	LA 679/S (114)(531)
SCUDO 1.9 D	D9B	51 (69)	02/96 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 100 OC 100	KX 63/1 KX 63/1	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 1.9 D	WJZ (DW8)	51 (69)	04/98 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 100 OC 100	KX 84D ECO KX 84D ECO	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 1.9 TD	D8B	68 (92)	02/96 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 100 OC 100	KX 63/1 KX 63/1	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 1.9 TD ECO	DHX (XUD9TF/L)	66 (90)	02/96 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 100 OC 100	KX 63/1 KX 63/1	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 2.0	RFN	100 (136)	05/00 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 976 OC 976	KL 248 KL 248	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 2.0 D	RHK	88 (120)	01/07 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 201D ECO	LA 410 LAK 410
SCUDO 2.0 D	RH02	94 (128)	04/11 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 331D ECO	LA 412 LAK 412
SCUDO 2.0 D	RHR	100 (136)	01/07 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 201D ECO	LA 410 LAK 410
SCUDO 2.0 D	RHH	120 (163)	07/10 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 331D ECO	LA 410 LAK 410
SCUDO 2.0 D	270 RHH	120 (163)	07/10 -	LX 2022	OX 339/2D ECO	KX 331D ECO	LA 412 LAK 412
SCUDO 2.0 JTD	RHX	69 (94)	12/99 - 09/01 10/01 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572 LX 572	OC 976 OC 976 OC 976	KX 87D ECO (35) KX 85D ECO (158) KX 85D ECO (158)	LA 679/S (114)(531) LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 2.0 JTD	RHX	69 (94)	01/04 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 976 OC 976	KX 85D ECO (158) KX 85D ECO (158)	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 2.0 JTD	RHW (DW10ATED4)	80 (109)	05/99 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 976 OC 976	KX 85D ECO (158) KX 87D ECO (35) KX 85D ECO (158) KX 87D ECO (35)	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)
SCUDO 2.0 JTD	RHZ	80 (109)	12/99 - 03/04 04/04 - 12/06	LX 572 LX 572	OC 976 OC 976	KX 85D ECO (158) KX 87D ECO (35) KX 85D ECO (158) KX 87D ECO (35)	LA 679/S (114)(531) LA 167 (114) LAK 167 (114)

TALENTO

TALENTO 1.9 D	290	149 B1.000	52 (71)	03/89 - 03/94	LX 478/1	OC 287	KC 17D (57) KC 18	X
---------------	-----	------------	---------	---------------	----------	--------	----------------------	---

TALENTO 2.0	290	170 B	55 (75)	03/89 - 03/94	LX 136	OC 67 OC 100	KL 63 OF	X
-------------	-----	-------	---------	---------------	--------	-----------------	----------	---





ALPHA

A3-4T	CAT. C 12.345	254 (345)	01/98 -	LX 1243	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 484 <sup>(77)</sup>	KC 255	LA 55/1
A3-4T	CUM. ISMe 345	254 (345)	01/02 -	LX 1243	OC 516		LA 55/1
A4-4T	CAT. C 12		01/98 -	LX 1243	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 484 <sup>(77)</sup>		
A4-4T	CUM. ISMe		01/02 -	LX 1243	OC 516		
A4-6T/T.T	CAT. C 12		01/98 -	LX 1243	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 484 <sup>(77)</sup>		
A4-6T/T.T	CUM. ISMe		01/02 -	LX 1243	OC 516		

FORD

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

CARGO

0609	90/5 AA-DOVER	63 (86)	01/82 - 01/96			KX 23D	
0709	90/5 AA-DOVER	63 (86)	01/82 - 01/96			KX 23D	
0711	110/6 AA-DOVER	81 (110)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
0809	90/5 AA-DOVER	63 (86)	01/82 - 01/96			KX 23D	
0811	110/6 AA-DOVER	81 (110)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
0913	130/7 AA-DOVER	94 (128)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
0915	150/6 CA-DOVER	110 (150)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
1013	130/7 AA-DOVER	94 (128)	01/82 - 06/94	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
1113	130/7 AA-DOVER	94 (128)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
1115	150/6 CA-DOVER	110 (150)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
1215	150/6 CA-DOVER	110 (150)	01/82 - 01/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LXS 201		KX 23D	
1826	7.3 Ecotorq Cargo	191 (260)	09/04 -	AL 12			X
1832	9.0 Ecotorq Cargo	235 (320)	09/04 -	AL 12			X
1838	9.0 Ecotorq Cargo	279 (380)	09/04 -	AL 12			X
2526	7.3 Ecotorq Cargo	191 (260)	09/04 -	AL 12			X
2532	9.0 Ecotorq Cargo	235 (320)	09/04 -	AL 12			X
2538	9.0 Ecotorq Cargo	279 (380)	09/04 -	AL 12			X
3232, 3232S	9.0 Ecotorq Cargo	235 (320)	09/04 -	AL 12			X
3238	9.0 Ecotorq Cargo	279 (380)	09/04 -	AL 12			X
3532	9.0 Ecotorq Cargo	235 (320)	09/04 -	AL 12			X
3536	9.0 Ecotorq Cargo	265 (360)	09/04 -	AL 12			X
3936	9.0 Ecotorq Cargo	265 (360)	09/04 -	AL 12			X
4136	9.0 Ecotorq Cargo	265 (360)	09/04 -	AL 12			X



## ECONOVAN

ECONOVAN 1.4	K_A	UC	48 (65)	03/86 - 03/92	LX 336	OC 195		X
ECONOVAN 2.0 D	K_A	RF	41 (56)	03/86 - 03/92	LX 639	OC 205 <sup>(77)</sup> OC 239 <sup>(121)</sup>	KC 59	X

## PICK UP

P 100 1.8 TD		RFA	55 (75)	10/87 - 12/92	LX 119	OC 203	KL 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
P 100 2.0		NAE	57 (78)	10/87 - 12/92	LX 294	OC 23		X

## TOURNEO

TOURNEO 1.0 ECOBOOST		SFCA, SFCB	74 (101)	02/14 -	LX 2633	OC 1063	OC	LA 463 LAK 463
TOURNEO 1.5 TDCI		UGCA, UGCB	55 (75)	02/14 -	LX 2633	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 463 LAK 463
TOURNEO 1.6 TDCI		T3CA, T3CB	70 (95)	02/14 -	LX 2633	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 463 LAK 463
TOURNEO 2.0		NSH	84 (114)	11/94 - 12/00	LX 583	OC 606	KL 61	X
TOURNEO 2.2 TDCI		PGFA	103 (140)	10/07 - 09/11 10/11 - 12/13	LX 935 LX 935	OX 339/2D ECO OX 339/2D ECO	KC 223 <sup>(474)</sup> KX 387D ECO <sup>(290)</sup>	X   X
TOURNEO 2.2 TDCI CUSTOM		DRF4, DRFF, DRFG	74 (100)	12/12 -	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 947
TOURNEO 2.2 TDCI CUSTOM		CYF4, CYFF	92 (125)	12/12 -	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 947
TOURNEO 2.2 TDCI CUSTOM		CVFF	114 (155)	12/12 -	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 947
TOURNEO 2.4 D		4HA	55 (74)	08/94 - 06/00	LX 857	OC 232	KC 109	X
TOURNEO 2.5 DI		4FA/B/C/D	51 (69)	11/94 - 12/00	LX 583	OC 232	KC 90	X
TOURNEO 2.5 DI		4HA/B/C	56 (76)	11/94 - 12/00	LX 583	OC 232	KC 90	X
TOURNEO 2.5 TD		4GA/B/C	63 (86)	11/94 - 12/00	LX 583	OC 232	KC 90	X
TOURNEO 2.5 TD		4EB/C	74 (100)	04/98 - 12/00	LX 583	OC 232	KC 109	X
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCI		XVGA, XVGB, XVGC	55 (74)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCI		XWGA, XWGB	88 (119)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TOURNEO CONNECT 1.6 TDCI		UBGA	55 (75)	09/13 -			KL 780	
TOURNEO CONNECT 1.6 TDCI		TZGA, TZGB	70 (95)	09/13 -			KL 780	
TOURNEO CONNECT 1.6 TDCI		T1GA	85 (115)	09/13 -			KL 780	
TOURNEO CONNECT 1.8 DI		BHPA, P7PA/B, R2PA	55 (75)	06/02 - 07/06 08/06 - 03/09	LX 798/1 LX 3344	OC 232 OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 483 <sup>(51)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup> KL 446 <sup>(195)</sup> KL 483 <sup>(51)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78 LA 78 LAK 78
TOURNEO CONNECT 1.8 I		EYPA, EYPC, EYPD	85 (116)	06/02 - 03/09	LX 798/1	OC 606	KL 181	LA 78 LAK 78



## TOURNEO

TOURNEO CONNECT 1.8 TURBO DI	HCPA, HCPB	66 (90)	06/02 - 07/06 08/06 - 03/09	LX 798/1 LX 3344	OC 232 OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup> KL 446 <sup>(195)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78 LA 78 LAK 78
TOURNEO CUSTOM 2.0 TDCI		125 (170)	12/15 -	LX 1780/3			LA 875 LAK 875

## TRANSIT

TRANSIT 1.0 ECOBOOST	SFCA, SFCB, SFCC, 74 (101) SFCD		02/14 -	LX 2633	OC 1063	∞	LA 463 LAK 463
TRANSIT 1.0 ECOBOOST	SFCA, SFCB, SFCC, 74 (101) SFCD		02/14 -	LX 2633	OC 1063	∞	LA 463 LAK 463
TRANSIT 1.5 TDCI	UGCA, UGCB	55 (75)	02/14 -	LX 2633	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 463 LAK 463
TRANSIT 1.5 TDCI	UGCA, UGCB	55 (75)	02/14 -	LX 2633	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 463 LAK 463
TRANSIT 1.6	LAT	46 (63)	09/85 - 09/92	LX 516	OC 23	KL 13 OF	X
TRANSIT 1.6 ECOBOOST	JQGA	110 (150)	11/13 -	LX 1780/3	OC 1051	∞	LA 875 LAK 875
TRANSIT 1.6 TDCI	UBGA	55 (75)	09/13 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 875 LAK 875
TRANSIT 1.6 TDCI	TZGA, TZGB	70 (95)	09/13 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 875 LAK 875
TRANSIT 1.6 TDCI	T3CA, T3CB, T3CC	70 (95)	02/14 -	LX 2633	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 463 LAK 463
TRANSIT 1.6 TDCI	T3CA, T3CB, T3CC	70 (95)	02/14 -	LX 2633	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 463 LAK 463
TRANSIT 1.6 TDCI	T1GA	85 (115)	09/13 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 875 LAK 875
TRANSIT 1.8	EYPA, EYPC, EYPD	85 (116)	06/02 - 07/06	LX 798/1	OC 606	KL 181	LA 78 LAK 78
TRANSIT 1.8 TDCI	RWPA, RWPC, RWPD	81 (110)	08/06 - 12/13	LX 3344	OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78
TRANSIT 2.0	NAT, NAV	57 (78)	09/85 - 11/85 12/85 - 09/92	LX 50 LX 516	OC 23 OC 23	KL 30 KL 30	X   X
TRANSIT 2.0	N6T	57 (78)	12/85 - 09/92	LX 516	OC 23	KL 30	X
TRANSIT 2.0	NAT, NAV	57 (78)	01/86 - 09/92	LX 516	OC 23	KL 30	X
TRANSIT 2.0	NBA	66 (90)	09/91 - 09/94	LX 516	OC 23	KL 85	LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.0	NCA	72 (98)	09/91 - 08/94	LX 393	OC 23	KL 85	LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.0	NSF, NSG	84 (114)	06/94 - 03/00	LX 583	OC 23	KL 61	X
TRANSIT 2.0 CNG	NSH	84 (114)	06/94 - 03/00	LX 583	OC 23	KL 61	X
TRANSIT 2.0 DI	D3FA	55 (75)	08/00 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.0 DI	F3FA	63 (86)	08/00 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.0 DI	ABFA	74 (100)	08/00 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.0 KAT	N6T	57 (78)	11/85 - 11/85 12/85 - 09/92	LX 50 LX 516	OC 23 OC 23	KL 30 KL 30	X   X
TRANSIT 2.0 TDCI	FIFA	92 (125)	08/02 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 502	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.2 TDCI	P8FA, P8FB	63 (85)	04/06 - 12/13	LX 1586	OX 339/2D ECO	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859



## TRANSIT

TRANSIT 2.2 TDCI	DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE	74 (100)	10/11 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	DRRA, DRRB, DRRC	74 (100)	10/11 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	DRF4, DRFF, DRFG	74 (100)	12/12 -	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	DRF5	74 (100)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	DRR5	74 (100)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	DRR5	74 (101)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	DRF5	74 (101)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	QVFA	81 (110)	04/06 - 12/13	LX 1586	OX 339/2D ECO	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE	85 (115)	10/08 - 12/13	LX 1586	OX 339/2D ECO	KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	CYRA	92 (125)	10/11 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	CYRB, CYRC	92 (125)	10/11 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	CYFA, CYFB, CYFC, CYFD	92 (125)	10/11 - 12/13	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	CYF4, CYFF	92 (125)	12/12 -	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	USR6	92 (125)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CY14, CYF5, CYFG, USR6	92 (125)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CY24, CYR5	92 (125)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CYF5	92 (125)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CY14, CYF5, CYFG	92 (125)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CY24, CYR5	92 (125)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	QWFA	96 (130)	04/06 - 12/13	LX 1586	OX 339/2D ECO	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	UHR5	99 (135)	08/13 -	LX 935		KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	USRA, USRB	100 (136)	09/11 -	LX 935	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	PGFA, PGFB	103 (140)	10/07 - 09/11	LX 1586	OX 339/2D ECO	KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	PGFA, PGFB	103 (140)	10/07 - 09/11	LX 1586 LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	PGFA, PGFB	103 (140)	10/07 - 09/11 10/11 - 12/13	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO <sup>(290)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	CVRA, CVRB, CVRC	114 (155)	10/11 -	LX 935	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.2 TDCI	CVFF	114 (155)	12/12 -	LX 2065/1 <sup>(55)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CV24, CVR5, UYR6	114 (155)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947



## TRANSIT

TRANSIT 2.2 TDCI		114 (155)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.2 TDCI	CVF5	114 (155)	05/14 -	LX 935 <sup>(386)</sup> LX 2065/1 <sup>(55)</sup>		KX 387D ECO	LA 947
TRANSIT 2.3	GZFA, GZFC	107 (145)	04/06 - 12/13	LX 935 LX 1706 <sup>(459)</sup>	OC 1063	KL 409	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.3	E5FA, E5FC	107 (146)	08/00 - 05/06	LX 935	OC 606	KL 591	LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 DI	F4FA	55 (75)	01/00 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 DI	D2FA, D2FB, D2FE	66 (90)	01/00 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 DI	D4FA	88 (120)	01/00 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 TDCI	PHFA, PHFC	74 (100)	04/06 - 12/13	LX 935 LX 1706 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.4 TDCI	JXFA, JXFC	85 (115)	04/06 - 12/13	LX 935 LX 1706 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.4 TDCI	H9FA	101 (137)	03/04 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 502	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 TDCI	H9FD	103 (140)	04/06 - 12/13	LX 935 LX 1706 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO OZ 6D	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.4 TDCI	H9FB	103 (140)	11/06 - 12/13	LX 935 LX 1706 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO OZ 6D	KC 116 <sup>(287)</sup> KC 223 <sup>(474)</sup>	LA 859 LAK 859
TRANSIT 2.4 TDDI	D4FA	88 (119)	08/00 - 08/03	LX 935	OX 191D ECO	KC 116	LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 TDE	FXFA	85 (115)	03/04 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.4 TDE	DOFA	92 (125)	07/01 - 10/04 11/04 - 05/06	LX 935 LX 935	OX 191D ECO OX 191D ECO	KC 116 KC 204	LA 118 <sup>(114)</sup> LA 118 <sup>(114)</sup>
TRANSIT 2.5 D	4AB	50 (68)	01/86 - 09/91	LX 516	OC 232	KC 90	X
TRANSIT 2.5 D	4AB, 4BA, 4CA	52 (71)	09/88 - 09/92	LX 615	OC 232	KC 90	X
TRANSIT 2.5 DI	4FB, 4FC, 4FD, York 4FA	51 (69)	06/94 - 07/94 08/94 - 09/97 10/97 - 03/00	LX 615 LX 583 LX 583	OC 232 OC 232 OC 232	KC 90 KC 90 KC 109	X   X   X
TRANSIT 2.5 DI	4FB, 4FC, 4FD, York 4FA	51 (69)	08/94 - 09/97 10/97 - 03/00	LX 583 LX 583	OC 232 OC 232	KC 90 KC 109	X   X
TRANSIT 2.5 DI	4BC, 4CC, York 4FA	51 (70)	05/91 - 08/94	LX 615	OC 232	KC 90	X
TRANSIT 2.5 DI	4HB, 4HC	56 (76)	06/94 - 09/97 10/97 - 03/00	LX 583 LX 583	OC 232 OC 232	KC 90 KC 109	X   X
TRANSIT 2.5 DI	4DA	59 (80)	05/91 - 08/94	LX 583	OC 67 OC 232	KC 90	X
TRANSIT 2.5 DI	4GA	63 (86)	10/92 - 06/94	LX 615	OC 232	KC 90	X
TRANSIT 2.5 DI	4ED	85 (116)	08/97 - 03/00	LX 583	OC 232	KC 109	X
TRANSIT 2.5 TD	4HA, 4HD	55 (75)	08/94 - 07/00	LX 857	OC 232	KC 109	X
TRANSIT 2.5 TD	4GA, 4GB, 4GC	63 (85)	10/92 - 08/94	LX 583	OC 232	KC 90	X
TRANSIT 2.5 TD	4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF	63 (85)	06/94 - 09/97 10/97 - 03/00	LX 583 LX 857	OC 232 OC 232	KC 90 KC 109	X   X
TRANSIT 2.5 TD	4EA	74 (101)	05/91 - 08/94	LX 583 LX 615 <sup>(462)</sup>	OC 232	KC 90	X



## TRANSIT

TRANSIT 2.5 TD	4EB, 4EC	74 (101)	07/94 - 09/97	LX 583 LX 615 <sup>(462)</sup>	OC 232	KC 90	X
			10/97 - 03/00	LX 583 LX 615 <sup>(462)</sup>	OC 232	KC 109	X
TRANSIT 2.5 TDI	4EB, 4EC	74 (101)	09/95 - 09/97	LX 583	OC 232	KC 90	X
			10/97 - 03/00	LX 583	OC 232	KC 109	X
TRANSIT 2.9 I	BRT	107 (146)	01/91 - 09/94	LX 583	OC 23	KL 30	X
TRANSIT 3.2 TDCI	SAFA, SAFB	147 (200)	09/07 - 12/13	LX 1706	OX 339/2D ECO OZ 6D	KC 223	LA 859 LAK 859
TRANSIT CONNECT 1.5 TDCI	XUGA	55 (75)	08/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.5 TDCI	XVGA, XVGB, XVGC	74 (100)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.5 TDCI		74 (101)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.5 TDCI	XWGA, XWGB	88 (119)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.8 DI	BHPA, P7PA, P7PB, R2PA	55 (75)	06/02 - 07/06	LX 798/1	OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 483 <sup>(51)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78
			08/06 - 12/13	LX 3344	OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 483 <sup>(51)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78
TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI	HCPA, HCPB	66 (90)	06/02 - 07/06	LX 798/1	OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78
			08/06 - 12/13	LX 3344	OC 232	KL 446 <sup>(195)</sup> KL 511 <sup>(194)</sup>	LA 78 LAK 78
TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI		125 (170)	12/15 -	LX 1780/3			LA 875 LAK 875
TRANSIT CUSTOM 2.0 TDCI		125 (170)	12/15 -	LX 1780/3			LA 875 LAK 875

## TRANSIT CONNECT

TRANSIT CONNECT 1.0 ECOBOOST	M2GA	74 (100)	11/13 -	LX 1780/3	OC 1063	OC	LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.5 TDCI	XWGA, XWGB	88 (119)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.6 ECOBOOST	JQGA	110 (150)	11/13 -	LX 1780/3	OC 1051	OC	LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.6 TDCI	UBGA	55 (75)	09/13 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.6 TDCI	TZGA, TZGB	70 (95)	09/13 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 875 LAK 875
TRANSIT CONNECT 1.6 TDCI	T1GA	85 (115)	09/13 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO	KL 780	LA 875 LAK 875

## TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT

TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCI	XUGA	55 (74)	05/15 -	LX 1780/3	OX 171/2D ECO		LA 875 LAK 875
--	------	---------	---------	-----------	---------------	--	-------------------



## FREIGHT ROVER/LDV

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار LDV

## FREIGHTLINER

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

### FL-SERIE

FL-60	CUM. 6 BTA-5.9	03/91 -		<b>OC 320</b>		
FL-70	CUM. 6 BTA-5.9	03/91 -		<b>OC 320</b>		
FL-80	CUM. 6 BTA-5.9	03/91 -		<b>OC 320</b>		

### MB-SERIE

MB-60	MB OM 366 LA	03/91 -		<b>OX 71D</b> <sup>(43)</sup> <sub>120</sub> <b>OX 137D ECO</b> <sup>(43)</sup> <sub>83,5</sub>		
MB-70	MB OM 366 LA	03/91 -		<b>OX 71D</b> <sup>(43)</sup> <sub>120</sub> <b>OX 137D ECO</b> <sup>(43)</sup> <sub>83,5</sub>		
MB-80	MB OM 366 LA	03/91 -		<b>OX 71D</b> <sup>(43)</sup> <sub>120</sub> <b>OX 137D ECO</b> <sup>(43)</sup> <sub>83,5</sub>		

## GAZ

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

### GAZELLE

GAZELLE 2.3	ZMZ-4062.10	96 (131)	10/93 - 08/01	<b>LX 264</b>		<b>KL 11 OF</b>	X
GAZELLE 2.4	ZMZ-402.10	66 (90)	10/93 - 08/01	<b>LX 264</b>	<b>OX 12D</b>	<b>KL 11 OF</b>	X
GAZELLE 2.4 D	ZMZ- 20ZLT	67 (91)	10/93 - 08/01		<b>OC 37</b>	<b>KC 24</b>	X

### SOBOL

SOBOL 2.8 TD	8S3129T	88 (280)	08/10 -		<b>OC 977/1</b>		
SOBOL 2.9 I	UMZ4216	73 (290)	01/08 -		<b>OC 977/1</b>		

## GINAF

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

### C-SERIE

2120 N	F4AE0681D	154 (209)	09/03 -	<b>LX 1072</b> <sup>(186)</sup> <b>SOX 6D/S ECO</b> <sup>(91)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 502</b>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KC 188</b>	
2120 N	F4AE0681B	176 (240)	09/03 -	<b>LX 1276</b> <sup>(186)</sup> <b>SOX 6D/S ECO</b> <sup>(91)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 502</b>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KC 188</b>	



## C-SERIE

2120 N	F4AE0681A	202 (275)	09/03 -	LX 1276 <sup>(186)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	
2222	F4AE0681D	154 (209)	09/03 -	LX 1072 <sup>(186)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	
2222	F4AE0681B	176 (240)	09/03 -	LX 1276 <sup>(186)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	
2222	F4AE0681A	202 (275)	09/03 -	LX 1276 <sup>(186)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	
3127 N	F4AE0681B	176 (240)	09/03 -	LX 1276 <sup>(186)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	
3127 N	F4AE0681A	202 (275)	09/03 -	LX 1276 <sup>(186)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	

## X-SERIE

2219 L	XE 250 C	250 (340)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
2219 L	XE 280 C	280 (381)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
2219 L	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
2219 L	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
2222	DAF PE 183 C	183 (249)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1278 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71





## X-SERIE

2222	DAF PE 228 C	228 (310)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1278 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
2222	DAF PE 265 C	265 (360)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1278 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3232 S	XE 250 C	250 (340)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3232 S	XE 280 C	280 (381)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3232 S	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3232 S	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3329	XE 250 C	250 (340)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3329	XE 280 C	280 (381)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3329	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
3329	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71



## X-SERIE

4243 TS	XE 280 C	280 (381)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
4243 TS	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
4243 TS	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
4446 TS	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
4446 TS	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
4449	DAF XE 280 C	280 (381)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
5250 TS	XE 280 C	280 (381)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
5250 TS	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
5250 TS	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
5376 T	MX 340	340 (462)	07/08 -	LX 1956 LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 434D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 71



## X-SERIE

5450 B	XE 315 C	315 (428)	10/99 -	LX 1025 <sup>(300)</sup> LX 1457 <sup>(186)</sup>	OX 359D ECO OX 561D ECO <sup>(100)</sup> OZ 5D	KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71
5450 B	XE 355 C	355 (483)	10/99 -	LX 1243	OC 289 OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D	KC 178 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 296D <sup>(172)</sup> KS 11 <sup>(222)</sup> KX 181D ECO KX 261D ECO <sup>(100)</sup>	LA 71

## HEULIEZ

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/تلافجلا

## GX-SERIE

GX 117	TECTOR F4A Euro3	154 (209)	05/02 - 02/06	LX 1807 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 204 <sup>(446)</sup> OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
			03/06 -	LX 1807 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 204 <sup>(446)</sup> OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 127	TECTOR F4A EURO4160	218	06/01 - 02/06	LX 1807 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 204 <sup>(446)</sup> OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
			03/06 -	LX 1807 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 204 <sup>(446)</sup> OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 187	MIPS 06.20.45	152 (206)	05/84 - 08/88	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 204 <sup>(446)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
			09/88 - 12/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 121 <sup>(166)</sup> OC 204 <sup>(446)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 217	VOLVO DH10A	180 (245)	08/96 - 07/01	LX 93 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 204 <sup>(446)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 317	MIDR 06.20.45	152 (206)	09/95 - 12/00	LX 631 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 204 <sup>(446)</sup> OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere



## GX-SERIE

GX 317	F2BE0682D	180 (245)	09/01 - 02/06	<b>LX 1894</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 204 <sup>(446)</sup> OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 204 <sup>(446)</sup> OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 217 KC 217 UX 1D ECO <sup>(176)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 417	VOLVO DH10A	210 (285)	08/96 - 07/01	LX 93 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 204 <sup>(446)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 77 H	MIDS 06.02.12 B	117 (159)	01/90 -		OC 121 OC 204 <sup>(446)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## HYUNDAI

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تافالجا

## COUNTY

115	D4AL	85 (115)	09/04 -		OC 297		
120	D4DC	88 (120)	09/04 -		OC 297		

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/АĞIR VASITA/شاحنة

## HD-LIGHT

HD 65	D4AL	85 (115)	09/06 -		OC 297	KC 46	X
HD 65	D4DB	96 (130)	09/06 -		OC 297		
HD 72	D4AL	85 (115)	09/06 -		OC 297	KC 46	
HD 72	D4DB	96 (130)	09/06 -		OC 297		
HD 78	D4DB/C	96 (130)	09/06 -		OC 297		

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/تاقلة

## H-1

H-1 2.4	KMF	G4CS	82 (112)	03/00 - 04/04	LX 670	OC 205	KL 522	X
H-1 2.4		G4JS	107 (145)	11/01 - 04/04	LX 670	OC 205	KL 522	LA 453
H-1 2.4 STAREX	KMF	G4JS	99 (135)	06/01 - 12/06	LX 670	OC 205	KL 522	LA 453
H-1 2.4 STAREX	KMF	G4JS	101 (137)	02/03 - 04/04	LX 670	OC 205	KL 522	LA 453
H-1 2.5 CRDI	KMF	D4CB	81 (110)	07/01 -		OC 540	KC 101/1	LA 453
H-1 2.5 CRDI		D4CB	85 (116)	08/11 - 11/11	LX 2994	OC 526	KC 226	LA 634/S
				12/11 -	LX 2994	OC 540	KC 226	LA 634/S
H-1 2.5 CRDI		D4CB	100 (136)	07/08 -		OC 526	KC 226	LA 634/S
H-1 2.5 CRDI		D4CB-W	100 (136)	08/09 -	LX 2994	OC 526	KC 226	LA 634/S
H-1 2.5 CRDI		D4CB	103 (140)	08/03 - 04/04		OC 526	KC 101	X
H-1 2.5 CRDI		D4CB-L	120 (163)	02/08 - 11/11	LX 2994	OC 526	KC 226	LA 634/S
				12/11 -	LX 2994	OC 540	KC 226	LA 634/S
H-1 2.5 CRDI		D4CB	125 (170)	02/08 -	LX 2994	OC 526	KC 226	LA 634/S
H-1 2.5 D	KMF	D4BB	57 (78)	10/97 - 04/04	LX 16	OC 274	KC 46	X
H-1 2.5 TD	KMF	D4BF	59 (80)	10/97 - 09/00		OC 274	KC 46	X

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/TRANSPORTER/ناقلة



## H-1

H-1 2.5 TD	KMF	D4BH	73 (99)	03/00 - 04/04		<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	X
H-1 2.5 TD	KMF	D4BH	74 (101)	10/01 - 04/04		<b>OC 540</b>	<b>KC 46</b>	X
H-1 2.6 TDIC STAREX	KMF	D4BB	63 (85)	10/97 - 10/02		<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	<b>LA 453</b>

## H100

H100 2.4	P	G4CS	84 (114)	05/96 - 03/00	<b>LX 671</b>	<b>OC 205</b>	<b>KC 46</b>	X
H100 2.4	P	G4CS	90 (122)	07/93 - 03/00	<b>LX 671</b>	<b>OC 205</b>	<b>KL 522</b>	X
H100 2.5 D	P	D4BA, D4BX	55 (75)	07/93 - 12/94	<b>LX 16</b>	<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	X
H100 2.5 D	P	D4BA	57 (78)	07/93 - 03/00	<b>LX 16</b>	<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	X
H100 2.5 D		D4BF	59 (80)	05/96 - 12/97	<b>LX 682</b>	<b>OC 540</b>	<b>KC 46</b>	<b>LA 453</b>
H100 2.5 TD	P	D4BF	59 (80)	07/93 - 03/00	<b>LX 682</b>	<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	X

## PORTER

PORTER 2.5 CRDI		D4CB	103 (140)	02/03 - 04/04	<b>LX 678</b>	<b>OC 540</b>	<b>KC 46</b>	X
PORTER 2.5 TD		D4BA	57 (78)	07/94 - 04/04	<b>LX 678</b>	<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	X
PORTER 2.5 TD		D4BH	73 (99)	07/94 - 04/04	<b>LX 678</b>	<b>OC 540</b>	<b>KC 46</b>	X

## STAREX

STAREX 2.4	H1	G4CS	82 (112)	06/97 - 04/04	<b>LX 670</b>	<b>OC 205</b>	<b>KL 522</b>	X
STAREX 2.5 CRDI	H1	D4CB	85 (116)	06/97 - 04/04	<b>LX 2994</b>	<b>OC 526</b>	<b>KC 226</b>	<b>LA 634/S</b>
STAREX 2.5 TD	H1	D4BF	59 (80)	06/97 - 04/04		<b>OC 274</b>	<b>KC 46</b>	X

## IKARUS

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/ناقلة

### 200-SERIE

260.71 A		MAN D2866 UM	152 (207)	08/91 -	<b>LX 299</b>	<b>OX 71</b> <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	<b>KX 36D</b>	
266.71		MAN D2866 UM	152 (207)	08/91 -	<b>LX 299</b>	<b>OX 71</b> <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	<b>KX 36D</b>	
280.69		MAN D2866 TUH	163 (222)	08/91 -	<b>LX 299</b>	<b>OX 71</b> <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	<b>KX 36D</b>	

### 400-SERIE

405		MB OM 364 LA	100 (136)	01/94 -		<b>OX 137D ECO</b>	<b>KX 68D ECO</b>	
411		MAN D0826	198 (270)	01/94 -		<b>OC 206</b>	<b>KC 102</b>	
435		MAN D2866TUH	225 (305)	07/91 -		<b>OX 71</b> <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	<b>KX 36D</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 44D</b> <sup>(172)</sup>	
435		RABA D11UT	225 (306)	06/84 - 06/91			<b>KX 36D</b>	

## IRISBUS

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/ناقلة

### ACCESS

GX 127			160 (218)	03/06 -	<b>LX 1807</b> <b>SOX 6D/S ECO</b> <sup>(91)</sup>	<b>OC 502</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> <b>KC 188</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <small><sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere</small>
--------	--	--	-----------	---------	---	---	--	--

## AGORA

AGORA		MIDR 06.20.45	152 (206)	02/96 -	<b>LX 631</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 520</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	
-------	--	---------------	-----------	---------	--	---	--------------	--



## AGORA

AGORA		180 (245)	01/03 -	LX 3054 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474		LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 438 <sup>(160)</sup>
AGORA		213 (290)	01/03 - 12/05	LX 3054 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474		LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 438 <sup>(160)</sup>

## ARES

300	MIDR 06.20.45	222 (302)	09/97 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
310	CURSOR 8	228 (309)	05/02 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
313	DCI 11 EURO3	230 (312)	05/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197 KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
340	MIDR 06.20.45	250 (340)	09/97 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
362	DCI 11 EURO3	266 (361)	05/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197 KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## ARWAY

10.6M 12M, 12.8M	F2BE3681B	243 (330)	06/06 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 <sup>(176)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
10.6M, 12M, 12.8M		280 (380)	06/06 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 <sup>(176)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World

## AXER

12.8M	F2BE1682G	259 (352)	03/05 - 01/07	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
12M, 12.8M	F2BE1682G	228 (310)	03/05 - 01/07	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## B-SERIE

B 950	CURSOR 8, F2B Euro3	180 (245)	09/02 -	LX 3054 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
-------	------------------------	-----------	---------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--



## B-SERIE

B 951 IE	CURSOR 8, F2B Euro3	180 (245)	09/04 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
B 952 IE	CURSOR 8, F2B Euro3	180 (245)	09/04 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
B 961 IE	CURSOR 8, F2B Euro3	213 (290)	09/04 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## CITELIS

10.5, 12, LINE		180 (245)	09/05 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 217</b> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
10.5, 12, LINE	F2BE 1682C	213 (290)	09/05 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 217</b> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
18		213 (290)	09/05 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 217</b> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
18		279 (379)	09/05 - 08/06	<b>LX 1894</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
			09/06 -	<b>LX 1894</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
18 CNG		200 (272)	09/05 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
18 CNG		228 (310)	09/05 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 217</b> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## CITY-SERIE

CITY BUS E3	CURSOR 8, F2B Euro2	180 (245)	09/03 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CITYCLASS 10.8	CURSOR 8	180 (245)	01/02 -	<b>LX 1894</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere



## CITY-SERIE

CITYCLASS 12	CURSOR 8	213 (290)	01/02 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CITYCLASS 18	CURSOR 8	257 (350)	01/02 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CITYCLASS 491.12.22	CURSOR	162 (220)	02/00 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CITYCLASS 491.22, 491.27, 591.22, 591.27	F2BE0681C	200 (272)	01/97 -	LX 1894 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## CIVIS

CIVIS	CURSOR 8 F2B	220 (299)	05/01 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
-------	--------------	-----------	---------	---------------------------------	---------------------------------	---	--

## CROSSWAY

10.6M, 12M, 12.8M		220 (299)	06/06 - 08/06	LX 2109 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 24 <sup>(176)</sup> Webasto KC 188	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
			09/06 -	LX 2109 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 24 <sup>(176)</sup> Webasto KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
10.6M, 12M, 12.8M		243 (330)	06/06 - 08/06	LX 2109 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 24 <sup>(176)</sup> Webasto KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
			09/06 -	LX 2109 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 24 <sup>(176)</sup> Webasto KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## DAILY TOURYS

16, 19		107 (146)	11/06 -	LX 1142			
16, 19		130 (176)	11/06 -	LX 1142	OC 582		

## DOMINO

2001		254 (345)	10/03 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	
HD		280 (380)	06/06 -	LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere





## DOMINO

HD, HDH		330 (448)	06/06 -	LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
---------	--	-----------	---------	---	---------------------------------	---	--

## EUROCLASS

380.10.29	8460.41 R	214 (291)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 43	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
380.10.29	8460.41.	254 (345)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 4	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
380.10.35	8460.41 S, M		01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 43	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.10.31	F2BE0681B	230 (313)	09/02 -	LX 1894 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.10.31	RENAULT 11DCI	230 (313)	09/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.10.36	CURSOR 8	265 (360)	09/02 -	LX 1894 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.10.36	RENAULT 11DCI	265 (360)	09/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.12.31	F2BE0681B	230 (313)	09/02 -	LX 1894 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.12.31	RENAULT 11DCI	230 (313)	09/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.12.36	CURSOR 8	265 (360)	09/02 -	LX 1894 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.12.36	RENAULT 11DCI	265 (360)	09/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
389.12.43	RENAULT 11DCI	316 (430)	09/02 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere



## EURORIDER

397E.12.35	F2BE0681A	259 (352)	09/02 -	<b>LX 1894</b> LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
------------	-----------	-----------	---------	---	--	--	---

## EVADYS

EVADYS	TECTOR F4A Euro3	194 (264)	09/04 -	<b>LX 1894</b> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 502</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 188</b> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
EVADYS	CURSOR 8	259 (352)	03/04 -	<b>LX 1894</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
EVADYS	CURSOR 10	316 (430)	09/04 -	<b>LC 3</b> <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
H 12M, 12.8M		280 (381)	10/03 -	<b>LC 3</b> <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
HD 12M		330 (448)	10/03 - 08/06 09/06 -	<b>LC 3</b> <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> <b>LC 3</b> <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup> <b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 171</b> KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> <b>KC 171</b> KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## ILIADE

ILIADE	DCI 11 EURO3	230 (313)	05/02 -	<b>AL 12</b> AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 197</b> KX 72D1 <sup>(172)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
ILIADE	MIDR 06.20.45	250 (340)	02/96 -	<b>LX 774</b> LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	
ILIADE	DCI 11 EURO3	266 (362)	05/02 -	<b>AL 12</b> AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 197</b> KX 72D1 <sup>(172)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
ILIADE	MIDR 06.23.56	280 (380)	02/96 -	<b>LX 774</b> LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 99</b> <sup>(74)</sup> OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	
ILIADE	DCI 11 EURO3	317 (431)	05/02 -	<b>AL 12</b> AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 197</b> KX 72D1 <sup>(172)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## LC-SERIE

LC 956	F2BE1682G	228 (310)	09/02 -	<b>LX 3054</b> LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	<b>OC 474</b> HX 15 <sup>(75)</sup>	<b>KC 186</b> <sup>(172)</sup> KC 217	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
--------	-----------	-----------	---------	--	--	--	---



## MAGELYS

HD		280 (381)	08/08 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
HD		330 (450)	08/08 -	LX 1894 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	

## MIDI

GX 117		154 (209)	09/04 -	LX 1807 SOX 6D/S ECO <sup>(2)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GX 127		154 (209)	02/06 -	LX 1894 SOX 6D/S ECO <sup>(2)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## MIDYS

MIDYS			09/04 -	LX 1894 SOX 6D/S ECO <sup>(2)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
-------	--	--	---------	---	---------------------------------	--------	--

## MOOVY

MOOVY	CURSOR 8 F2B	180 (245)	09/04 -	LX 3054 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
MOOVY	CURSOR 8 F2B	213 (290)	09/04 -	LX 3054 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## RECREO

12M, 12.8M		228 (310)	10/03 - 01/07	LX 3054 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
------------	--	-----------	---------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

## ISUZU

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## N-SERIE

NHR 150	4JB1-TC	67 (91)	09/08 -		OC 265	KC 46	
NKR 69, NPR 69		61 (82)	01/98 - 12/01		OC 326	KX 445D	
NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L	4JJ1-TC, 4JJ1-X	110 (150)	10/06 -			KX 445D	
NPS 250	4HE1-XN	103 (140)	09/08 -			KC 5	



## N-SERIE

NPS 300	4HE1-XN	103 (140)	09/08 -			KC 5	
NQR 70	4HE1-TC	107 (146)	09/98 -			KC 5	

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## CAMPO

CAMPO 2.2	KB	4ZD1	66 (90)	01/89 - 12/90	LX 1	OC 205		X
CAMPO 2.2 D	KB	C223	39 (53)	01/83 - 12/90	LX 1	OC 299	KC 46	X
CAMPO 2.2 D	KB	C223	45 (61)	01/83 - 12/91	LX 1	OC 299	KC 46	X
CAMPO 2.5 D	KB	4JA1	55 (75)	01/83 - 12/90	LX 1077	OC 299	KC 46	X

## FASTER

FASTER 2.2 D		C223	39 (53)	04/86 - 09/96	LX 1	OC 299	KC 46	X
FASTER 2.5 D		KBD27	55 (75)	01/83 - 12/91	LX 1077	OC 299	KC 46	X

## MIDI

MIDI 2.2 D		4FD1	45 (61)	09/88 - 01/91		OC 205 <sup>(77)</sup>	KC 82D	X
MIDI 2.4 D	98000	4FG1T	56 (76)	01/94 - 12/96	LX 899	OC 205	KC 46	X
MIDI 2.4 TD		4FG1T	56 (76)	01/94 - 12/96	LX 899	OC 205	KC 82D	X

## WFR

WFR 2.0	12	4ZC1	62 (84)	02/86 - 01/91	LX 912	OC 205		X
WFR 2.0 D T	51	4FC1T	52 (71)	05/86 - 01/91		OC 205	KC 82D	X
WFR 2.4 D		4FG1		04/91 - 07/95		OC 205		X

## IVECO

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/باصات

## 300-SERIE

315.8.17		8060.24.652		01/83 - 06/91	LX 265 LXS 37/1	OC 76 <sup>(405)</sup> <sub>3344356</sub> OC 248 <sup>(403)</sup> <sub>3344357</sub>	KX 23D	X
315.8.18		8060.25.460		06/91 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248	KC 43	X

## 370-SERIE

370 S 12.35		8280.02.405	259 (352)	01/87 - 06/91	LX 29 LXS 25	OC 35	KC 4	X
370 S 12L.25		8210.02.426	191 (260)	01/87 - 12/91	LX 531 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 4	X
370.30, 370.S30			224 (305)	01/89 - 12/99	LX 29	OC 35	KC 4	X

## MAGELYS

MAGELYS PRO			294 (400)	07/11 -	LX 1894			
-------------	--	--	-----------	---------	---------	--	--	--



## TURBOCITY

480.18.29	8460.41 B	214 (291)	01/92 - 12/94	LX 273	OC 267	KC 4	
480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21	8460.21.611	154 (209)	01/89 - 12/92	LX 273	OC 267		
680.12.24		176 (239)	01/91 - 12/96	LX 28	OC 267		

## URBANWAY

URBANWAY 10M, 12M		210 (286)	05/13 -		OC 502		
URBANWAY 12M CNG		213 (290)	05/13 -		OC 474		
URBANWAY 18M CNG		242 (329)	05/13 -		OC 474		

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## 190-SERIE

190-24 TRU	FIAT 8460.21.		06/88 - 09/90	LX 763	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4	
190-30 GV	FIAT 8210.22.		06/88 - 09/90	LX 271 LXS 43/1	OC 267	KC 4	
190-36 GV			09/90 -	LX 531	OC 267	KC 4	
190-36 TRU	FIAT 8210.42.		04/87 - 09/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1	OC 267	KC 4	

## 240-SERIE

240-36 GV			09/90 -	LX 531	OC 267	KC 4	
-----------	--	--	---------	--------	--------	------	--

## 260-SERIE

260 E 52	FIAT 8280.42S.TCA		01/92 -	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
260-30 TRU	FIAT 8210.22.		06/88 - 09/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1	OC 267	KC 4	
260-36	FIAT 8210.42.		04/87 - 09/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
260-36 TRU	FIAT 8210.42.		04/87 - 09/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	

## 40-SERIE

40 NC	8040.02.300/360		05/81 - 12/90		OC 308	KX 23D	
49 NC	8040.02.267		01/73 - 12/90		OC 308	KX 23D	



## EUROCARGO I

100 E 15	8060.25R.4200 LTC, 8060.45R.5000, 8060.45R.5001, 8060.45R.5003, 8060.45R.5005	105 (143)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
100 E 18	8060.25V.4000	130 (177)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
100 E 21	8060.45.4100TCA, 8060.45.4180	152 (207)	01/91 -	LX 562 AL 12 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
120 E 15	8060.25R.4200, 8060.25R.4280	105 (143)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
120 E 18	8060.25V.4080	130 (177)	01/92 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
120 E 21	8060.45B.5100	152 (207)	01/92 -	LX 345 LXS 47	OC 267 HX 15	KC 6 <sup>(320)</sup> <sub>M16x1.5</sub> KC 186 <sup>(320)</sup> <sub>M14x1.5</sub>	IXI
120 E 23	8060.45.6090, 8060.45S.6800	167 (227)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	
130 E 15	8060.25R.4280	105 (143)	01/94 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
130 E 18	8060.25V.4080	130 (177)	01/92 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
130 E 23	8060.45.6090, 8060.45S.6000	167 (227)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	
135 E 18	8060.25V.4800	130 (177)	01/93 - 12/96	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	IXI
135 E 18	8060.25V.4800	130 (177)	01/97 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
135 E 21	8060.45	152 (207)	01/91 -	LX 562	OC 248		
135 E 23	8060.45S TCA	167 (227)	01/93 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	IXI
140 E 21	F4AE0681C, F4AE0681D	154 (209)	03/05 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	IXI
150 E 15	8060.25R.4280	105 (143)	01/92 - 12/96	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	IXI
150 E 18	8060.25V.4000, 8060.25V.4080, 8060.45B	130 (177)	01/92 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	



## EUROCARGO I

150 E 23	8060.45.6090, 8060.45S.6800	167 (227)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	
150 E 27	8360.46.417 TCA	196 (267)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	
170 E 18, 180 E 18	8060.25V.4800	130 (177)	01/94 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
170 E 23, 180 E 23	8060.45S TCA	167 (227)	01/94 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
170 E 27, 180 E 27	8360.46.417 TCA	196 (267)	01/94 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
180 E 21	8060.45.4100 TCA	152 (207)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
260 E 23	8060.45S TCA, 8060.45S.6000	167 (227)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
260 E 27	8360.46.417/TCA	196 (267)	09/91 - 12/00	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	X
280 E 23	8060.45S TCA, 8060.45S.6000	167 (227)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
320 E 27	8360.46.417, 8360.46.417 TCA	196 (267)	01/92 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	X
60 E 10	8040.25B.4200	75 (102)	01/91 - 08/96	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
60 E 12	8040.25X.4000	85 (116)	01/91 - 12/96	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
60 E 14	8040.45.4000	100 (136)	01/91 - 12/96	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
65 E 10	8040.25B.4200	75 (102)	01/91 - 12/96	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
65 E 12	8040.25X.4000	85 (116)	01/91 - 12/00	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	



## EUROCARGO I

65 E 14	8040.45.4000	100 (136)	01/91 - 12/00	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
75 E 12	8040.25X.4000	85 (116)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
75 E 14	8040.45.4000, 8040.45.4180	100 (136)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
75 E 15, 80 E 15	8060.25R.4200 LTC	105 (143)	01/91 - 09/00	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
80 E 15	8060.25R.4200 LTC	105 (143)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
80 E 18	8060.25V.4000	130 (177)	01/91 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	
80 E 21	8060.45.4100 TCA, 8060.45.4180	152 (207)	01/91 -	LX 562 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
95 E 15	8060.25R.47__, 8060.45R.50__	105 (143)	11/93 -	LX 562 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
95 E 21	8060.45.47__, 8060.45.52__	152 (207)	11/93 -	LX 562 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	X

## EUROCARGO II

100 E 17, 100 E 18	F4AE0481A, F4AE3481B	125 (170)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
100 E 18	F4AE3481B	130 (177)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
100 E 18	F4AE0681D, F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
100 E 18	F4AE0681E, F4AE3681C	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
100 E 21, 100 E 22	F4AE0681D, F4AE3681B	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	





## EUROCARGO II

100 E 22	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
100 E 22 W TECTOR, 100 E 22 WS TECTOR	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
110 E 18	F4AE3481A	134 (182)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
110 E 22	F4AE3681B	160 (217)	05/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
110 E 25	F4AE3681D	185 (251)	05/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
120 E 18	F4AE0681D, F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
120 E 18	F4AE3481A	134 (182)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
120 E 20	F4BE0611A	147 (200)	09/06 -		OC 502		
120 E 22	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
120 E 24, 120 E 25	F4AE0681B, F4AE3681D	176 (240)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
120 E 25	F4AE3681D	185 (252)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
120 E 28	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
120 EL 17	F4AE0481A, F4AE3481A	125 (170)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	



## EUROCARGO II

120 EL 21, 120 E 22	F4AE0681C, F4AE0681D, F4AE3681B	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
130 E 18	F4AE0681D, F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
130 E 18	F4AE3481A	134 (182)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
130 E 21	F4AE0681C, F4AE0681D	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
130 E 24	F4AE0681B	176 (240)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
130 E 25	F4AE3681D	185 (252)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
130 E 28	F4AE0681A	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
140 E 18	F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
140 E 18	F4AE3481A	134 (182)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
140 E 22	F4AE3681B	160 (217)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
140 E 24	F4AE0681B	176 (240)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
140 E 25	F4AE3681D	185 (251)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
140 E 28	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/06 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X



## EUROCARGO II

140 E 28	F4AE3681E	205 (279)	09/06 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
150 E 18	F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(180)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
150 E 18	F4AE3481A	134 (182)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
150 E 21	F4AE0681C, F4AE0681D	154 (209)	09/00 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	X
150 E 22	F4AE3681B	160 (217)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
150 E 24	F4AE0681B, F4AE3681D	176 (240)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
150 E 25	F4AE3681D	185 (252)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
150 E 28	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
150 E 28	F4AE3681E	205 (279)	09/06 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
150 E 30	F4AE3681A	220 (299)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
160 E 18	F4AE3481A	134 (182)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
160 E 21	F4AE0681C, F4AE0681D	154 (209)	09/00 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	X
160 E 22	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
160 E 24	F4AE0681B	176 (239)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	X



## EUROCARGO II

160 E 25	F4AE3681D	185 (252)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
160 E 28	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
160 E 28	F4AE3681E	205 (279)	09/06 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
160 E 30	F4AE3681A	220 (299)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
180 E 21	F4AE0681C, F4AE0681D	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
180 E 22	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
180 E 24	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
180 E 24, 180 E 25	F4AE0681B, F4AE3681D	176 (240)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
180 E 25	F4AE3681D	185 (252)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
180 E 28	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/00 - 09/03	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
180 E 30	F4AE3681A	220 (299)	08/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
190 E 25	F4AE3681D	185 (252)	05/08 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	X
190 E 28	F4AE3681E	205 (279)	05/08 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	X
190 E 30	F4AE3681A	220 (299)	05/08 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	X
225 E 28	F4AE0681A	202 (275)	09/06 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	LA 198



## EUROCARGO II

230 E 28	F4AE0681A	202 (275)	09/06 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	LA 198
230 E 30	F4AE3681A	220 (299)	02/08 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	LA 198
260 E 28	F4AE0681A	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	X
320 E 28	F4AE0681A	202 (275)	09/00 -	LX 1276 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
60 E 13	F4AE0481D	95 (130)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	LA 198
60 E 14	F4AE3481C	103 (140)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	X
60 E 15	F4AE0481C	110 (149)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	LA 198
60 E 16	F4AE3481D	118 (160)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
65 E 13	F4AE0481D	95 (130)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
65 E 14	F4AE3481C	103 (140)	09/06 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
65 E 15	F4AE0481C	110 (149)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
65 E 16	F4AE3481D	118 (160)	09/06 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
65 E 16	F4AE3481D	118 (160)	09/06 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>  ∞	X
75 E 13	F4AE0481D	95 (130)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	



## EUROCARGO II

75 E 14	F4AE3481C	103 (140)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
75 E 15	F4AE0481C	110 (149)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
75 E 16	F4AE3481D	118 (160)	09/06 -	LX 1072 SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
75 E 17, 75 E 18	F4AE0481A, F4AE3481B	125 (170)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
75 E 18	F4AE0681D, F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
80 E 17, 80 E 18	F4AE0481A, F4AE3481B	125 (170)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
80 E 18	F4AE3481B	130 (177)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X
80 E 18	F4AE0681D, F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
80 E 21, 80 E 22	F4AE0681D, F4AE3681B	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
80 E 22	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -		OC 502		
80 EL 15	F4AE0481C	110 (150)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
80 EL 16	F4AE3481D	118 (160)	05/06 -	LX 1072	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X



## EUROCARGO II

90 E 17, 90 E 18	F4AE0481A, F4AE3481B	125 (170)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
90 E 18	F4AE0681E	130 (177)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
90 E 18	F4AE0681E	134 (181)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
90 E 21, 90 E 22	F4AE0681D, F4AE3681B	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup> SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	
90 E 22	F4AE3681B	160 (218)	09/06 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	X

## EUROCARGO III

230 E 25	F4AE3681D	185 (251)	05/09 -	SOX 6D/S ECO <sup>(91)</sup>	OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	LA 198
----------	-----------	-----------	---------	------------------------------	--------	---	--------

## EUROFIRE

100 E 21	F4AE0681D	154 (209)	09/00 -	LX 1072 LX 1807 <sup>(160)</sup>	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	X
100 E 25	F4AE3681D	185 (251)	05/06 -		OC 502		
120 E 22	8360.46	196 (267)	09/06 -		OC 502		
130 E 24	F4AE0681B	176 (240)	09/00 -	LX 1276	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188 <sup>(56)</sup>	X
130 E 24	8060.45M	179 (243)	09/06 -	LX 345	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
135 E 22	8060.45L	160 (218)	09/06 -		OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
135 E 24	8060.45M	179 (243)	09/06 -		OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
140 E 24	F4AE0681B	176 (240)	09/00 -	LX 1276	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	X
140 E 25	F4AE3681D	185 (251)	09/06 -		OC 502		
140 E 28	F4AE0681A, F4AE3681E	202 (275)	09/06 -		OC 502	KC 188 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup>	X
140 E 30	F4AE0681A, F4AE3681A	220 (299)	09/06 -		OC 502		
150 E 24	F4AE0681B	176 (240)	09/00 -	LX 1276	OC 502	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 188	X
160 E 30	F4AE0681A, F4AE3681A	220 (299)	09/06 -		OC 502		



## EUROFIRE

75 E 14	8040.45	100 (136)	09/06 -	LX 562	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18 KC 186 <sup>(172)</sup>	X
80 E 18	F4AE3481B	130 (177)	09/06 -		OC 502		
95 E 18	8060.45B	130 (177)	09/00 -	LX 562	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18 KC 186 <sup>(172)</sup>	X

## EUROMOVER

250		180 (245)	04/05 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
270		201 (273)	04/05 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
310		228 (310)	04/05 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>

## EUROSTAR

LD 190 E 38	8460.41L TCA	276 (375)	01/93 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
LD 190 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 190 E 40	F3AE0681B	294 (400)	09/00 - 02/02	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 190 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/95 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 190 E 43	F3AE0681D	316 (430)	11/99 - 02/02	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 190 E 46	CURSOR 13	337 (458)	01/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 190 E 47	8210.42M. TCA	345 (469)	01/95 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198





## EUROSTAR

LD 190 E 48	F3BE0681E	353 (480)	01/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 190 E 52	8280.42S. TCA	378 (514)	01/93 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 240 E 38	8460.41L.5020	276 (375)	01/93 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
LD 240 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/93 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 240 E 43	F3AE0681D	315 (428)	10/99 - 02/02	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 240 E 46	CURSOR 13	337 (458)	01/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 240 E 47	8210.42M TCA	345 (469)	01/93 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 240 E 48	F3BE0681E	353 (480)	01/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 240 E 52	8280.42S TCA	378 (514)	01/93 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 38	8460.41L TCA	276 (375)	01/94 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
LD 260 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 40	F3AE0681B	294 (400)	09/00 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 42	8210.42L.	309 (420)	01/94 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198



## EUROSTAR

LD 260 E 43	F3AE0681D	316 (430)	11/99 - 02/02	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470.5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 46		337 (458)	03/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 47	8210.42M TCA	345 (469)	01/95 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 48	F3BE0681E	353 (480)	01/93 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 260 E 52	8280.42S TCA	378 (514)	01/95 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 400 E 38	8460.41L TCA, 8460.41L.5020, 8460.41N	276 (375)	01/94 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
LD 400 E 42	8210.42L	309 (420)	01/94 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 400 E 43	F3AE0681D	315 (428)	10/99 - 02/02	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470.5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 440 E 38	8460.41L TCA, 8460.41N	276 (375)	01/93 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
LD 440 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 440 E 40	F3AE0681B	294 (400)	09/00 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
LD 440 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198



## EUROSTAR

LD 440 E 43	F3AE0681D	316 (430)	01/93 - 02/02	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
LD 440 E 46		337 (458)	03/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 440 E 47	8210.42M. TCA	345 (469)	01/93 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 440 E 48	F3BE0681E	353 (480)	01/01 - 02/02	LX 626 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
LD 440 E 52	8280.42S. TCA	378 (514)	01/93 - 02/02	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198

## EUROTECH

175 E 27	8360.46.417 TCA	196 (267)	04/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
179 E 27	8360.46.417 TCA	196 (267)	04/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
180 E 24	8360.46R.416 TCA	176 (239)	01/92 - 12/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
180 E 24	F2BE0681D	180 (245)	10/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
180 E 27	8360.46.417 TCA	196 (267)	01/92 - 12/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
180 E 27	F2BE0681C/F	200 (272)	10/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
180 E 30	8460.41C.320	221 (301)	01/92 - 12/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198



## EUROTECH

180 E 31	F2BE0681B	228 (310)	10/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
180 E 34	8460.41K.406	254 (345)	01/92 - 12/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
180 E 38	8460.41L.5020	276 (375)	01/92 - 12/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
180 E 39	F3AE0681E	286 (389)	10/99 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
180 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/92 - 12/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
180 E 43	F3AE0681D	315 (428)	10/99 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
180 E 52	8280.42S.TCA	375 (510)	01/92 -	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
190 E 24	8360.46R.416 TCA	176 (239)	01/97 - 08/98	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
190 E 24	F2BE0681D	180 (245)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
190 E 27	8360.46.417 TCA	196 (267)	01/97 - 08/98	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
190 E 27	F2BE0681C, F2BE0681F	200 (272)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
190 E 30	F2BE0681E	218 (296)	01/00 -	LX 273 LXS 44/1	OC 474		LA 198
190 E 30	8460.41C.320	221 (301)	01/97 - 08/98	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198



## EUROTECH

190 E 31	F2BE0681B	228 (310)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
190 E 34	8460.41K.406	254 (345)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
190 E 35	F2BE0681A	259 (352)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
190 E 38	8460.41L TCA	276 (375)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
190 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
190 E 40	F3AE0681B	294 (400)	01/01 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
190 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
190 E 43	F3AE0681D	316 (430)	01/01 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
240 E 30	8460.41C TCA	221 (301)	01/97 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
240 E 31	F2BE0681B	228 (310)	10/98 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
240 E 34	8460.41K TCA	254 (345)	09/95 - 12/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
240 E 35	F2BE0681A	259 (352)	10/98 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198



## EUROTECH

240 E 38	8460.41L.5020	276 (375)	01/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
240 E 39	F3AE0681E	286 (389)	10/99 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
240 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
240 E 43	F3AE0681D		10/99 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
260 E 24	F2BE0681D	180 (245)	01/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
260 E 27	F2BE0681C/F	200 (272)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
260 E 30	F2BE0681E	218 (296)	01/00 -	LX 273 LXS 44/1	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 198
260 E 31	F2BE0681B	228 (310)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
260 E 35	F2BE0681A	259 (352)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
260 E 38	8460.41N	276 (375)	01/94 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
260 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
260 E 40	F3AE0681B	294 (400)	01/01 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198



## EUROTECH

260 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/94 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
260 E 43	F3AE0681D	316 (430)	11/99 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
260 E 52	8280.42.S.350	375 (514)	04/92 -	LX 626		KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
400 E 30	8460.41C.320	221 (301)	01/92 - 08/98	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
400 E 31, 440 E 31	F2BE0681B	228 (310)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
400 E 34	8460.41K.406	254 (345)	01/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
400 E 35	F2BE0681A	259 (352)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
400 E 38	8460.41L.5020, 8460.41N	276 (375)	01/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
400 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
400 E 42, 440 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.400	309 (420)	01/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
400 E 43	F3AE0681D	315 (428)	10/99 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
400 E 52	8280.42S.TCA		01/92 -	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
4300	F3AE0681D	316 (430)	01/02 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1	OC 474		LA 198



## EUROTECH

440 E 38	8460.41L TCA	276 (375)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
440 E 39	F3AE0681E	287 (390)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
440 E 40	F3AE0681B	294 (400)	09/00 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(58)</sup>	LA 198
440 E 42	8210.42L.400	309 (420)	01/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
440 E 43	F3AE0681D	316 (430)	11/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
4500		321 (437)	01/02 -				LA 198
4500		351 (477)	01/02 -				LA 198
4500		373 (507)	01/02 -				LA 198
4500		410 (558)	01/02 -				LA 198

## EUROTRAKKER

MP 180 E 24	F2BE0681D	180 (245)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1	OC 474		LA 198
MP 180 E 25	8460.41 T	185 (251)	05/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 190 E 24	F2BE0681D	180 (245)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1	OC 474		LA 198
MP 190 E 30	8460.41C.	221 (301)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 190 E 31	F2BE0681B	228 (310)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 190 E 34	8460.41K.	254 (345)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 190 E 34	8460.41K. TCA	254 (345)	11/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198





## EUROTRAKKER

MP 190 E 35	F2BE0681A	259 (352)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 190 E 37	8210.42.K	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 190 E 37	8210.42K(TCA)	272 (370)	11/99 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 190 E 38	F3BE0681G	280 (380)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 190 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 190 E 44	F3BE0681C	324 (440)	09/00 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 190 E 47	8210.42M.TCA	345 (470)	11/99 - 11/04	LX 1255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 260 E 27	F2BE0681B	228 (310)	11/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1	OC 474		LA 198
MP 260 E 30	8460.41C., 8460.41C. TCA	221 (301)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 260 E 31	F2BE0681B	228 (310)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 260 E 34	8460.41K., 8460.41K. TCA	254 (345)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 260 E 35	F2BE0681A	259 (352)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 260 E 37	8210.42.K, 8210.42K(TCA)	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198



## EUROTRAKKER

MP 260 E 38	F3BE0681G	280 (380)	01/01 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 260 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 260 E 44	F3BE0681C	324 (440)	01/00 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 626 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 260 E 47	8210.42M. TCA	345 (469)	11/99 - 11/04	LX 1255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 340 E 34	8460.41K., 8460.41K. TCA	254 (345)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 340 E 35	F2BE0681A	259 (352)	09/99 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 340 E 37	8210.42.K, 8210.42K(TCA)	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 340 E 38	F3BE0681G	280 (380)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 340 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 340 E 44	F3BE0681C	324 (440)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 380 E 34	8460.41K., 8460.41K. TCA	254 (345)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 380 E 35	F2BE0681A	259 (352)	01/00 - 11/04	LX 273 LXS 44/1	OC 474		LA 198



## EUROTRAKKER

MP 380 E 37	8210.42.K, 8210.42K(TCA)	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 380 E 38	F3BE0681G	280 (380)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 380 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 380 E 44	F3BE0681C	324 (440)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 380 E 47	8210.42M. TCA	345 (470)	11/99 - 11/04	LX 1255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 <sup>(2)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 400 E 34	8460.41K., 8460.41K. TCA	254 (345)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 400 E 35	F2BE0681A	259 (352)	01/00 - 11/04	LX 273 LXS 44/1	OC 474		LA 198
MP 400 E 37	8210.42.K, 8210.42K(TCA)	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 400 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 410 E 35	F2BE0681A	259 (352)	02/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 410 E 37	8210.42.K	272 (370)	01/93 - 11/99	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
			12/99 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198



## EUROTRAKKER

MP 410 E 37	8210.42K(TCA)	272 (370)	11/99 - 11/99	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
			12/99 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 410 E 38	F3BE0681G	280 (380)	01/01 - 11/04	LX 626 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 410 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/99	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
			12/99 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 410 E 44	F3BE0681C	324 (440)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198
MP 410 E 47	8210.42M. TCA	345 (470)	11/99 - 11/04	LX 1255	OC 267		LA 198
MP 440 E 34	8460.41K., 8460.41K. TCA	254 (345)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 440 E 35	F2BE0681A	259 (352)	02/99 -	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 187 <sup>(56)</sup>	LA 198
MP 440 E 37	8210.42.K, 8210.42K(TCA)	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 440 E 38	F3BE0681G	279 (380)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup>	OC 474		LA 198
MP 440 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 440 E 44	F3BE0681C	324 (440)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup>	OC 474		LA 198
MP 440 E 47	8210.42M.TCA	345 (470)	11/99 - 11/04	LX 1255	OC 267		LA 198
MP 720 E 37	8210.42.K, 8210.42K(TCA)	272 (370)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 720 E 38	F3BE0681G	279 (380)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup>	OC 474		LA 198



## EUROTRAKKER

MP 720 E 42	8210.42L(TCA), 8210.42L.	309 (420)	01/93 - 11/04	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 720 E 44	F3BE0681C	324 (440)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup>	OC 474		LA 198
MP 720 E 47	8210.42M. TCA	345 (469)	09/93 - 11/04	LX 1255 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 KC 186 <sup>(172)</sup> WFC 13	LA 198
MP 720 E 48	F3BE0681E	354 (480)	01/01 - 11/04	LX 626 <sup>(166)</sup> LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 198

## M-SERIE

115-17	8060.25.600	130 (177)	01/86 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OC 248	KC 6	
135-17	8060.25.600	130 (177)	01/86 - 12/92	LX 265 LXS 37/1	OC 248	KC 6	
145-17	8060.25.600	130 (177)	02/86 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OC 248	KC 6	
175-17	8060.25.600	130 (177)	09/86 - 12/92	LX 265 LXS 37/1	OC 248	KC 6	
175-24	8460.21.002, 8460.21.010	176 (239)	09/86 - 11/92	LX 227 LXS 42/1	OC 267	KC 4 WFC 13	

## MK-SERIE

110-13	BF6L 913 T, F6L 913, F6L 913 M	96 (131)	01/83 - 12/91	LX 231 <sup>(43)</sup> <sub>297</sub> LX 236 <sup>(43)</sup> <sub>353</sub> LXS 41/1	OC 382	KC 6	
110-16	BF6L 913, F6L 913 M	118 (160)	01/83 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OC 40 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> OC 382 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub>	KC 6	
130-13	BF6L 913 T, F6L 913, F6L 913 M	96 (131)	01/83 - 12/91	LX 231 <sup>(79)</sup> <sub>297</sub> LX 236 <sup>(79)</sup> <sub>353</sub> LXS 41/1	OC 382	KC 6	
130-16	BF6L 913	118 (160)	01/83 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OC 40	KC 6	
80-13	BF6L 913 T, F6L 913, F6L 913 M	96 (131)	01/83 - 12/91	LX 231 <sup>(43)</sup> <sub>297</sub> LX 236 <sup>(43)</sup> <sub>353</sub> LXS 41/1	OC 382	KC 6	
80-16	BF6L 913	118 (160)	01/83 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OC 382 <sup>(77)</sup> OX 80D <sup>(121)</sup>	KC 6	
90-13	BF6L 913 T	96 (131)	01/83 - 12/91	LX 231 <sup>(43)</sup> <sub>297</sub> LX 236 <sup>(43)</sup> <sub>353</sub> LXS 41/1	OC 382	KC 6	

## P/PA-SERIE

120-13	BF6L 913 T, F6L 913, F6L 913 M	96 (131)	01/83 - 09/90	LX 231 <sup>(43)</sup> <sub>297</sub> LX 236 <sup>(43)</sup> <sub>353</sub> LXS 41/1	OC 382	KC 6	
--------	-----------------------------------	----------	---------------	--	--------	------	--



## P/PA-SERIE

150-16	BF6L 913	118 (160)	01/83 - 12/91	LX 231 <sup>(79)</sup> <sub>297</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 40	KC 6	X
160-17	BF6L 913	124 (169)	07/89 - 12/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LXS 37/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 40 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6	
160-17	BF6L 913 /U	124 (169)	07/89 - 12/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LXS 37/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 40 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6	
170-23	F8L 513	174 (237)	04/88 - 12/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382	KC 6	
170-23, 180-23	F8L 513	174 (237)	01/91 - 12/93	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382	KC 6	
170-25	F8L 513	194 (264)	03/89 - 12/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382	KC 6	
170-25, 180-25	F8L 513	194 (264)	01/91 - 12/93	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382	KC 6	
170-34	BF8L 513	250 (340)	04/89 - 12/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6	
170-34, 180-34	BF8L 513	250 (340)	01/91 - 12/93	LX 271 LXS 43/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6	
190-25	F8L 413 F	188 (256)	01/86 - 09/90	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 42/1 LXS 43/1	OC 382	KC 6	
190-30	8210.22.210, 8210.22.236, 8210.22.511, 8210.22.521, 8210.22.523, 8210.22.525, 8210.22.535, 8210.22.537	224 (305)	04/87 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 4 <sup>(166)</sup> KX 210D <sup>(166)</sup>	



## P/PA-SERIE

190-30	8210.22.175	224 (305)	04/87 - 12/93	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267	KC 4 <sup>(166)</sup> KX 210D <sup>(166)</sup>	
260-25	F8L 513	194 (264)	04/89 - 12/92	LX 265 LXS 37/1	OC 382	KC 8	
260-30	BF8L 513	225 (306)	06/86 - 05/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382	KC 6	
260-34	BF8L 513	250 (340)	04/89 - 12/92	LX 271 LXS 43/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6	
300-30	BF8L 513	225 (306)	05/86 - 09/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382	KC 6	
330-30	8210.22X.235, 8210.22X.523	224 (305)	06/84 - 12/92	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 273 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 LXS 44/1	OC 35	KC 4	
330-30	8210.22X.069, 8210.22X.575	224 (305)	10/87 - 12/92	LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LX 273 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 37/1 LXS 44/1	OC 35	KC 4	
330-36	8210.42.210, 8210.42.235, 8210.42.237, 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271	265 (360)	01/89 - 12/92	LX 273 LXS 44/1	OC 267	KC 4	
340-34	KHD-BF8L 513	250 (340)	03/89 - 12/92	LX 271 LXS 43/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6	

## STRALIS

190S27	F2BE0681C, F2BE0681F	200 (272)	06/03 -	LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
--------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------



## STRALIS

190S30	F2BE0681E	218 (296)	04/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S30, 190S31	F2BE0681B, F2BE0681E, F2BE3681C	218 (296)	06/03 - 12/03	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S31	F2BE3681C	228 (310)	04/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S33	F2BE3681B	243 (330)	12/06 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>





## STRALIS

190S35	F2BE0681A	259 (352)	04/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S35, 190S36	F2BE0681A, F2BE3681A	259 (352)	06/03 - 12/03	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S36	F2BE3681A	265 (360)	05/07 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S40	F3AE0681B, F3AE0681H	294 (400)	02/02 - 01/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			02/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S42	F3A3681B	310 (422)	12/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

190S43	F3AE0681D	316 (430)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S45	F3AE3681A	331 (450)	12/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S46	F3AE3681Y	331 (450)	01/13 -	LX 2082 AL 24 <sup>(363)</sup>	HX 15	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(172)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170
190S48	F3BE0681E	353 (480)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190S50	F3B3681B	368 (500)	12/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

260S27	F2BE0681F	200 (272)	04/04 - 09/04	LX 273	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S27	F2B CNG	200 (272)	01/08 -	LX 2082	OC 474		LA 170 <sup>(114)</sup>
260S30	F2BE0681E	218 (296)	04/04 - 09/04	LX 273	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082	HX 15 <sup>(75)(79)</sup> <sub>101</sub>  OC 474 HX 15 <sup>(75)(79)</sup> <sub>101</sub>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S30	F2BE0681E	218 (296)	10/05 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S30 CNG	F2GE0682A	220 (299)	01/13 -	LX 2082	OC 474		
260S31	F2BE0681B, F2BE3681C	228 (310)	06/03 - 12/03	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

260S31	F2BE3681C	228 (310)	04/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S33	F2BE3681B	243 (330)	12/06 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S35	F2BE0681A	259 (352)	04/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S35, 260S36	F2BE0681A, F2BE3681A	259 (352)	06/03 - 12/03	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

260S36	F2BE3681A	265 (360)	07/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S40	F3AE0681B, F3AE0681H	294 (400)	02/02 - 01/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			02/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S40	F3AE0681B	294 (400)	05/05 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S42	F3AE3681B	310 (422)	12/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S42	F3AE3681B	310 (422)	12/06 - 05/07 06/07 -	LX 2082 LX 2082	OC 474		
260S43	F3AE0681D	316 (430)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S43	F3AE0681D	316 (430)	05/05 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

260S45	F3AE3681A	331 (450)	12/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S48	F3BE0681E	353 (480)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S50	F3B3681B	368 (500)	07/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260S54	F3BE0681A	397 (540)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

260S56	F3B3681A	412 (560)	07/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
320S36	F3BE0681J	265 (360)	05/07 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416	LA 170 <sup>(114)</sup>
320S36	F2BE3681A	265 (360)	01/13 -	LX 2082	OC 474		
320S42	F3AE3681D	310 (422)	05/07 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416	LA 170 <sup>(114)</sup>
320S45	F3AE3681A	331 (450)	05/07 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416	LA 170 <sup>(114)</sup>
320S50	F3B3681B	368 (500)	05/07 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S31	F2BE0681B	228 (310)	06/03 - 12/03	LX 273	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 273	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S33	F2BE3681B	243 (330)	12/06 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S33 CNG	F2GE0682A	243 (330)	01/13 -	LX 2082	OC 474		



## STRALIS

440S35, 440S36	F2BE0681A, F2BE3681A	259 (352)	06/03 - 12/03	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(118)</sup> <sub>F2BE0681A</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 273 LXS 44/1 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(118)</sup> <sub>F2BE0681A</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(118)</sup> <sub>F2BE0681A</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S40	F3AE0681B, F3AE0681H	294 (400)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S42	F3AE3681B, F3AE3681D	310 (422)	04/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S43	F3AE0681D	316 (430)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>





## STRALIS

440S45	F3AE3681A	331 (450)	07/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S46		338 (460)	12/09 -	LX 2082	HX 15	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S46	F3GFE611/460	338 (460)	01/13 -	LX 2082	HX 15		LA 170
440S48	F3BE0681E	353 (480)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S48	F3BE0681E	353 (480)	10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S50	F3B3681B	368 (500)	07/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## STRALIS

440S54	F3BE0681A	397 (540)	02/02 - 12/03	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 186 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			01/04 - 09/04	LX 626 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S54	F3BE0681A	397 (540)	10/04 - 02/06	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 2082 LC 3 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 <sup>(56)</sup> KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440S56	F3B3681A	412 (560)	05/06 - 05/07	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 2082 LC 3 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> KC 416 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F2CFE611/310	228 (310)	01/13 -	LX 2082 <sup>0</sup> AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup>	HX 15	UX 2D ECO	LA 170
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F2CFE611/330	243 (330)	01/13 -	LX 2082 <sup>0</sup> AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup>	HX 15	UX 2D ECO	LA 170
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F2CFE611/360	265 (360)	01/13 -	LX 2082 <sup>0</sup> AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup>	HX 15	UX 2D ECO	LA 170
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F2CFE611/400	294 (400)	01/13 -	LX 2082 <sup>0</sup> AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup>	HX 15	UX 2D ECO	LA 170
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F3GFE611/420	309 (420)	01/13 -	LX 2082	HX 15		LA 170
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F3GFE611/460	338 (460)	01/13 -	LX 2082	HX 15		LA 170
AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46	F3GFE611/480	353 (480)	01/13 -	LX 2082	HX 15		LA 170



## STRATOR

ASN 440S42		310 (420)	04/10 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)(79)</sup> <sub>101</sub>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
ASN 440S45		331 (450)	04/10 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)(79)</sup> <sub>101</sub>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
ASN 440S50		368 (500)	04/10 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)(79)</sup> <sub>101</sub>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
ASN 440S56		412 (560)	04/10 -	LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)(79)</sup> <sub>101</sub>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> KC 374D <sup>(213)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>

## TRAKKER

180T27	F2BE0681F	200 (272)	06/05 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T27	F2BE0681F	200 (272)	06/05 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T31	F2BE0681B, F2BE3681C	228 (310)	10/04 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T31	F2CFE611/310	228 (310)	01/13 -	LX 2082			
190T33	F2BE3681B	243 (330)	03/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T35, 190T36	F2BE0681A, F2BE3681A	259 (352)	10/04 - 02/06	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

190T38	F3BE0681G	280 (380)	10/04 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T38		280 (380)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T41	F3BE3681D	302 (410)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
190T44, 190T45	F3BE0681C, F3BE3681C	324 (440)	10/04 - 02/06	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

190T44, 190T45	F3B3681G	324 (440)	06/05 - 02/06	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
260T31	F2BE0681B	228 (310)	10/04 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260T33, 380T33	F2BE3681B	243 (330)	03/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260T35, 260T36, 380T36	F2BE0681A, F2BE3681A	259 (352)	10/04 - 02/06	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217	LA 170 <sup>(114)</sup>
			03/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
260T36, 380T36	F2BE3681A	265 (360)	10/04 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260T38	F3BE0681G	280 (380)	10/04 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 474 <sup>(2)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 <sup>(165)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup>	



## TRAKKER

260T41, 380T41	F3BE3681D	302 (410)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260T44	F3BE0681C	324 (440)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260T45, 380T45	F3BE3681C	332 (450)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
260T48	F3BE0681E	353 (480)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082			LA 170 <sup>(114)</sup>
260T50, 380T50	F3BE3681B	368 (500)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T35	F2BE0681A	259 (352)	06/05 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 186 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T36	F2BE3681A	265 (360)	03/06 -	LX 1255 LX 2082	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T38	F3BE0681G	280 (380)	03/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

340T41	F3B3681D	301 (410)	06/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T41	F3BE3681D	302 (410)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T44	F3BE0681C	324 (440)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T45	F3BE3681C	332 (450)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T45	F3B3681C	332 (450)	06/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
340T50	F3BE3681B	368 (500)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 186 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
380T35	F2BE0681A	259 (352)	01/05 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474		LA 170 <sup>(114)</sup>
380T36	F2BE3681A	265 (360)	04/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474		LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

380T36	F3BE0681V	309 (420)	01/05 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
380T38	F3BE0681G	280 (380)	01/05 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
380T41	F3B3681D	301 (410)	09/06 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
380T44	F3BE0681C	324 (440)	06/05 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
380T45	F3B3681C	331 (450)	09/06 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
380T48	F3BE0681E	353 (480)	06/05 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
380T50	F3BE3681B	368 (500)	03/07 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
400T35	F2BE0681A	259 (352)	06/05 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
400T36	F2BE3681A	265 (360)	10/04 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
400T38	F3BE0681G	280 (380)	06/05 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup> KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>
400T41	F3BE3681D	302 (410)	03/06 - 05/07 06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3 LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup> KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup> LA 170 <sup>(114)</sup>





## TRAKKER

400T42	F3BE0681V	309 (420)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
400T44	F3BE0681C	324 (440)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
400T45	F3BE3681C	332 (450)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
400T50	F3BE3681B	368 (500)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T35	F2BE0681A	259 (352)	02/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T36	F2BE3681A	265 (360)	03/06 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 214 <sup>(172)</sup> KC 217 KC 416 <sup>(100)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T38	F3BE0681G	280 (380)	02/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

410T41	F3B3681D, F3BE3681D, F3HFE611/410	302 (410)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T44	F3BE0681C	324 (440)	02/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T45	F3BE3681C	332 (450)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T45	F3B3681C	332 (450)	06/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T45	F3B3681C	332 (450)	07/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T48	F3BE0681E	353 (480)	02/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082	OC 474 <sup>(2)</sup>		LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082			LA 170 <sup>(114)</sup>
410T50	F3BE3681B	368 (500)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

410T50	F3BE0681B	368 (500)	06/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
410T54	F3BE0681A	397 (540)	01/05 - 04/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			05/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440T38	F3BE0681G	280 (380)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440T41	F3BE3681D	302 (410)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440T44	F3BE0681C	324 (440)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
440T45	F3BE3681C	332 (450)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

440T50	F3BE3681B	368 (500)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
720T38	F3BE0681G	280 (380)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
720T41	F3BE3681D	302 (410)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
720T42	F3BE0681V	309 (420)	04/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
720T44	F3BE0681C	324 (440)	06/05 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
720T45	F3BE3681C	332 (450)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>



## TRAKKER

720T48	F3BE0681E	353 (480)	05/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
720T50	F3BE3681B	368 (500)	03/06 - 05/07	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	OC 474 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
			06/07 -	LX 1255 <sup>(166)</sup> LX 2082 LC 3	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 171 KC 214 <sup>(172)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 170 <sup>(114)</sup>
AD 260T33, AT 260T33	F2CFE611/330	243 (330)	01/13 -	LX 2082			
AD 260T33, AT 260T33	F2CFE611/360	265 (360)	01/13 -	LX 2082			

## TURBOSTAR

190-36	8210.42.101	265 (360)	07/87 - 06/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1	OC 267 <sup>(2)</sup>	KC 4 WFC 13	
190-36	8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191	277 (377)	07/90 - 12/93	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1	OC 267 <sup>(2)</sup>	KC 4 WFC 13	
190-38	8210.42	277 (377)	07/91 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
190-42	8280.22.201, 8280.22.205	309 (420)	10/86 - 12/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 KX 210D WFC 13	
190-48	8280.42.001, 8280.42.050	350 (476)	03/89 - 12/93	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 6 WFC 13	
240-36	8210.42.152, 8210.42.172	277 (377)	07/90 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
260-36	8210.42.	277 (377)	04/87 - 09/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	



## TURBOTECH

190-24	8460.41.		09/90 - 12/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
190-26	8460.21.102	191 (260)	01/90 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
190-30	8210.22.		09/90 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1	OC 267	KC 4	
190-32	8460.41.102	234 (318)	01/90 - 12/92	LX 29 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LX 271 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 25 LXS 43/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
190-36	8210.42.151, 8210.42.161, 8210.42.171	277 (377)	01/90 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1	OC 267 <sup>(2)</sup>	KC 4 WFC 13	
220-32	8460.41.102	234 (318)	03/89 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
220-36	8210.42.152, 8210.42.155, 8210.42.172	277 (377)	01/90 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
240-26	8460.21.102	192 (261)	07/90 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>505</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	
240-36	8210.42.	277 (377)	01/90 - 12/92	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 763 <sup>(79)</sup> <sub>421,5</sub> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 267 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 4 WFC 13	

## ZETA

109-14	8060.05.289	101 (137)	11/85 - 03/91		OC 15 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KX 23D	
50-9	8040.05.230	65 (88)	01/87 - 03/91		OC 308	KC 43	
60-11	8040.25.230 R	74 (101)	01/87 - 03/91	LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>150676</sub>	OC 248	KC 43	
65-12	8040.25.200	85 (116)	01/87 - 03/91		OC 248	KC 14	
65-9	8040.05.230	65 (88)	01/87 - 03/91		OC 308	KC 43	
79-12	8040.25.200, 8040.25.220	85 (116)	01/87 - 03/91		OC 248	KC 43	
79-14	8060.05.280	101 (137)	12/85 - 03/91		OC 15	KC 43	



## ZETA

95-14	8060.04.669	101 (137)	11/85 - 03/91		OC 15 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 KX 23D	
A 60-9	8040.05.200, 8040.05.203	65 (88)	09/88 - 12/92		OC 308	KC 43	
A 70-14	8060.05.246, 8060.05.285	101 (137)	05/88 - 12/92		OC 15	KC 43	

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## DAILY II

30-10	8140.23.	76 (103)	01/97 - 05/99	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>000010</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>000011</sub> LXS 5/1	OC 248	KC 43	
30-10	8140.23.	76 (103)	01/98 - 05/99	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>000010</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>000011</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	
30-8	8140.07.2700, 8140.07.2712	55 (75)	01/89 - 08/98	LX 609 <sup>(402)</sup> <sub>5030873</sub> LX 620 <sup>(404)</sup> <sub>5030872</sub>	OC 248	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
30-8	8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721	60 (82)	01/89 - 08/98	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
30-8	8140.67F...	60 (82)	01/89 - 08/98	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
30-8	8140.63.	62 (84)	09/98 - 05/99	LX 610	OC 248	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	
35-10	8140.97.2781	68 (92)	01/89 - 08/98	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>2110746</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
35-10	8140.47R.2790	76 (103)	01/89 - 08/98	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>2110746</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
35-10	8140.23.	76 (103)	01/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
35-10	8140.47R	80 (109)	01/89 - 08/98	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>2110746</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
35-12	8140.47.2700	85 (116)	01/90 - 12/93	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>D012821</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
			01/94 - 04/96	LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>D012822</sub>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
35-12	8140.43.	90 (122)	02/95 - 05/99	LX 610	OC 248	KC 18	X
35-12	8140.43.	90 (122)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
35-8	8140.07.2700, 8140.07.2712	55 (75)	01/89 - 08/98	LX 609 <sup>(402)</sup> <sub>5030873</sub> LX 620 <sup>(404)</sup> <sub>5030872</sub>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
35-8	8140.67F...	60 (82)	01/89 - 08/98	LX 609 <sup>(402)</sup> <sub>5030873</sub> LX 620 <sup>(404)</sup> <sub>5030872</sub>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
35-8	8140.63.	62 (84)	09/98 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X



## DAILY II

40-10	8140.27.2720	76 (103)	01/90 - 12/96	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>N2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>N2110746</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
40-10	8140.23.	76 (103)	09/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
40-12	8140.43.	90 (122)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
45-10	8140.27.2720	76 (103)	01/89 - 04/96	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>2110746</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
45-10	8140.23.	76 (103)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
45-12	8140.47.2711, 8140.47.2721	85 (116)	06/90 - 04/96	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>D012821</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>D012822</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
45-12	8140.43.	90 (122)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
49-10	8140.27.2700, 8140.47R.2790	76 (103)	01/89 - 04/96	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>2110746</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
49-10	8140.27.2700, 8140.47R.2790	76 (103)	11/89 - 05/96	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>2110745</sub> LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>2110746</sub>	OC 248	KC 18	X
49-10	8140.23.	76 (103)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
49-12	8140.47.2711, 8140.47.2721	85 (116)	06/90 - 12/93	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>D012821</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
			01/94 - 04/96	LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>D012822</sub>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
49-12	8140.43.	90 (122)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X
59-12	8140.47.2700, 8140.47.2711	85 (116)	05/91 - 12/93	LX 275 <sup>(404)</sup> <sub>D012821</sub> LXS 5/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
			01/94 - 04/96	LX 610 <sup>(402)</sup> <sub>D012822</sub>	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
59-12	8140.43.	90 (122)	05/96 - 05/99	LX 610	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 43	X

## DAILY III

2.8 CNG	8149.03	78 (105)	05/99 -	LX 1142	OC 248		LA 152 LAK 152
29 L 10	F1AE0481A	70 (95)	09/02 - 04/06	LX 1142	OC 486	KC 182	LA 152 LAK 152
29 L 11	8140.43B, 8140.43C	78 (105)	05/99 - 05/01	LX 1142	OC 248	KC 43	LA 152 LAK 152
			06/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
29 L 12	F1AE0481B	85 (116)	05/99 - 04/06	LX 1142	OC 486	KC 182	LA 152 LAK 152
29 L 13	8140.43S	92 (125)	05/01 - 06/01	LX 1142	OC 248	KC 43	LA 152 LAK 152
			07/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152





## DAILY III

29 L 13	8140.43S	92 (125)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
29 L 14	F1AE0481M	100 (136)	01/05 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
29 L 9	8140.63.	62 (84)	05/99 - 05/01	LX 1142	OC 248	KC 43	LA 152 LAK 152
			06/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
29 L 9	8140.43R	66 (90)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
35 C 12, 35 S 12	F1AE0481B	85 (116)	09/02 - 04/06	LX 1142	OC 486	KC 182	LA 152 LAK 152
35 C 14	F1CE0481A	100 (136)	09/04 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152 LAK 152
35 C 14, 35 S 14	F1AE0481M	100 (136)	01/05 - 04/06	LX 1142	OC 486 <sup>(405)</sup> <sub>240403</sub>	KC 182	LA 152 LAK 152
					OC 570 <sup>(403)</sup> <sub>240404</sub>		
35 C 15	8140.43N	107 (146)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
					HX 15 <sup>(75)</sup>		
35 C 17, 35 S 17	F1CE0481B	122 (166)	01/05 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152 LAK 152
35 C 9, 35 S 9	8140.43R	66 (90)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
35 S 10	F1AE0481A	70 (95)	09/02 - 04/06	LX 1142	OC 486	KC 182	LA 152 LAK 152
35 S 11, 35 C 11	8140.43C	78 (106)	05/99 - 05/01	LX 1142	OC 248	KC 43	LA 152 LAK 152
			06/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
35 S 13, 35 C 13	8140.43S	92 (125)	05/99 - 05/01	LX 1142	OC 248	KC 43	LA 152 LAK 152
			06/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
35 S 9, 35 C 9	8140.63.	62 (84)	05/99 - 05/01	LX 1142	OC 248	KC 43	LA 152 LAK 152
			06/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
40 C 13	8140.43S	92 (125)	05/99 - 06/01	LX 1142	OC 248	KC 373	LA 152 LAK 152
			07/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
40 C 14	F1CE0481A	100 (136)	09/04 - 04/06	LX 1142	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 182	LA 152 LAK 152
40 C 14	F1AE0481M	100 (136)	01/05 - 04/06	LX 1142	OC 486 <sup>(405)</sup> <sub>240403</sub>	KC 182	LA 152 LAK 152
					OC 570 <sup>(403)</sup> <sub>240404</sub>		
40 C 15	8140.43N	107 (146)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152
					HX 15 <sup>(75)</sup>		
40 C 17, 40 S 17	F1CE0481B	122 (166)	01/05 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152 LAK 152
50 C 11	8140.43C	78 (106)	05/99 - 06/01	LX 1142	OC 248	KC 373	LA 152 LAK 152
			07/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152 LAK 152



## DAILY III

50 C 13	8140.43S	92 (125)	05/99 - 06/01	LX 1142	OC 248	KC 373	LA 152
			07/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LAK 152
50 C 14	F1CE0481A	100 (136)	09/04 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152
							LAK 152
50 C 15	8140.43N	107 (146)	01/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152
					HX 15 <sup>(75)</sup>		LAK 152
50 C 17	F1CE0481B	122 (166)	09/04 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152
							LAK 152
65 C 14	F1CE0481A	100 (136)	09/04 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152
							LAK 152
65 C 15	8140.43N	107 (146)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152
					HX 15 <sup>(75)</sup>		LAK 152
65 C 15	8140.43N	108 (146)	11/01 - 04/06	LX 1142	OC 248	KC 182	LA 152
					HX 15 <sup>(75)</sup>		LAK 152
65 C 17	F1CE0481B	122 (166)	09/04 - 04/06	LX 1142	OC 582	KC 182	LA 152
							LAK 152

## DAILY IV

29L10	F1AE0481F, F1AE0481FA	70 (95)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
29L12	F1AE0481GA	85 (116)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
29L14	F1AE0481HA	100 (136)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C10, 35S10	F1AE0481F, F1AE0481FA	70 (95)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C11, 35S11	F1AE0481FA	78 (106)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C12, 35S12	F1AE0481GA	85 (116)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C13, 35S13	F1AE0481GA	93 (126)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C14, 35S14	F1AE0481HA	100 (136)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C14, 35S14	F1CE0441A	100 (136)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KC 182	LA 439
35C14, 35S14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C15	F1CE0481FA	107 (146)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C17, 35S17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
35C18, 35S18	F1CE0481HA	130 (176)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C10	F1AE0481F, F1AE0481FA	70 (95)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C11	F1AE0481FA	78 (106)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C12	F1AE0481GA	85 (116)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C13	F1AE0481GA	93 (126)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C14	F1CE0441A	100 (136)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KC 182	LA 439



## DAILY IV

40C14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C15	F1CE0481FA	107 (146)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
40C18	F1CE0481HA	130 (176)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
45C14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
45C15	F1CE0481FA	107 (146)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
45C17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
45C18	F1CE0481HA	130 (176)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
50C14	F1CE0441A	100 (136)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KC 182	LA 439
50C14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
50C15	F1CE0481FA	107 (146)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
50C17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
50C18	F1CE0481HA	130 (176)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
55S17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
60C14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
60C15	F1CE0481FA	107 (146)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
60C17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
60C18	F1CE0481HC	130 (176)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
65C14	F1CE0441A	100 (136)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 570	KC 182	LA 439
65C14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
65C15	F1CE0481FA	107 (146)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 613 <sup>(79)</sup> <sub>143</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
65C17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
65C18	F1CE0481HC	130 (176)	05/06 - 08/11	LX 1142	OC 570 <sup>(79)</sup> <sub>69,5</sub> OC 582 <sup>(79)</sup> <sub>173</sub>	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
70C14	F1CE3481LC	103 (140)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
70C15	F1CE0481FA	107 (146)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439
70C17	F1CE0481HA	125 (170)	07/07 - 08/11	LX 1142	OC 613	KL 707 <sup>(187)</sup> KX 340D ECO <sup>(371)</sup>	LA 439



## DAILY V

29L13, 35C13, 40C13	F1AE3481B	93 (126)	09/11 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
29L15, 35C15, 40C15, 50C15	F1AE3481C	107 (146)	09/11 -	LX 3583	OC 613	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
29L15, 35C15, 40C15, 50C15	F1AE3481C	107 (146)	09/11 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 152 LAK 152
35C11, 35S11	F1AE3481A	78 (106)	09/11 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
35C15, 35S15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15	F1CE3481J, F1CE3481L	107 (146)	09/11 -	LX 3603	OC 613	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17	F1CE3481C, F1CE3481K	125 (170)	09/11 -	LX 3603	OC 613	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
35S21	F1CE3481D	150 (204)	09/11 -	LX 3603	OC 613	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
50 C ELECTRIC		80 (109)	09/11 -				LA 439

## DAILY VI

33S11, 35S11, 35C11	F1AFL411A	78 (106)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
33S11, 35S11, 35C11	F1AFL411B	93 (126)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
33S11, 35S11, 35C11	F1CFA401A, F1CFA401B	100 (136)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
33S11, 35S11, 35C11	F1AFL411C	107 (146)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
33S11, 35S11, 35C11	F1CE3481J, F1CFL411E, F1CFL411J	107 (146)	03/14 -	LX 3583	OC 613	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
33S11, 35S11, 35C11	F1CFL411G	150 (205)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17	F1CE3481K, F1CFL411F, F1CFL411H	125 (170)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439
35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17	F1CFL411F, F1CFL411H	125 (170)	03/14 -	LX 3583	OC 570	KX 340D ECO <sup>(283)</sup> KX 399D ECO <sup>(282)</sup>	LA 439

## KAESSBOHRER BUSSE

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار SETRA

## KAMAZ

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/АĞIR VASITA/شاحنة

## 4-SERIE

4308	CUM. ISBe 170	125 (167)	01/03 -		OC 604	KC 188	
------	---------------	-----------	---------	--	--------	--------	--



## K-SERIE

K2500 2.5 D	SD	D4BH	69 (94)	01/03 - 09/04	LX 2972	OC 540	KC 46	X
				10/04 - 10/06	LX 2689	OC 540	KC 46	X
				11/06 -		OC 540	KC 46	X
K2700 2.7 D	SD	J2	59 (80)	11/99 - 09/04	LX 2972	OC 540	KC 46	X
				10/04 - 10/06	LX 2689	OC 540	KC 46	X
				11/06 -		OC 540	KC 46	X
K2900 2.9 D		J3	92 (125)	01/08 -		OC 540	KL 446	X

## LDV

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## CONVOY

CONVOY 2.5 D	EN 55		53 (72)	04/96 - 02/02	LX 615	OC 100	KX 24D	X
CONVOY 2.5 D	4HB		56 (76)	10/97 - 04/09	LX 615	OC 232	KC 90 <sup>(36)</sup>	X
CONVOY 2.5 D	ET 70		71 (97)	04/96 - 02/02	LX 924	OC 503	KX 24D	X
CONVOY 2.5 D	4EB		74 (101)	10/97 - 04/09	LX 615	OC 232	KC 90 <sup>(36)</sup>	X
CONVOY 2.5 DI	EN 55		56 (76)	10/98 - 04/09	LX 615	OC 232	KC 90 <sup>(36)</sup>	X
CONVOY 2.5 TDI	ET 70		74 (101)	10/98 - 04/09	LX 615	OC 232	KC 90 <sup>(36)</sup>	X
CONVOY 3.5 D	4CT90-1/BEA07, ANDORIA		73 (99)	09/98 - 04/09		OC 37	KX 23D <sup>(35)</sup> KX 24D <sup>(36)</sup>	X

## MAXUS

MAXUS 2.5 CDI	VM39C, VM40C		70 (95)	02/05 - 12/08	LX 2062	OC 247	KC 195 <sup>(231)</sup> KC 195/1 <sup>(232)</sup>	
MAXUS 2.5 CDI	VM39C		88 (120)	02/05 - 12/09	LX 2062	OC 247	KC 195 <sup>(231)</sup> KC 195/1 <sup>(232)</sup>	

## SHERPA

SHERPA 2.5 D	400	EN 55, XD3	53 (72)	04/89 - 08/96	LX 730	OC 100	KX 24D	X
SHERPA 2.5 TD	400	ET 70, XD3T	71 (97)	04/89 - 08/96	LX 872	OC 503	KX 24D	X

## 400

400 2.5 TD		ET 70	71 (96)	11/95 - 10/98	LX 924	OC 503	KX 24D	X
------------	--	-------	---------	---------------	--------	--------	--------	---

## LEYLAND-DAF

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## 200-SERIE

200 1.7				04/89 - 12/97	LX 706	OC 237/1		
200 2.0			67 (91)	04/89 - 12/97	LX 706	OC 237/1		
200 2.0 D		PERKINS		01/89 - 12/97	LX 706 LX 730 <sup>(78)</sup>	OC 269	KC 18	

## 400-SERIE

400 2.0				04/89 - 12/97	LX 706	OC 237/1		
400 2.5 D	428-435	EN 55	53 (72)	04/89 - 08/93	LX 730	OC 100	KX 24D	



## 400-SERIE

400 2.5 D	FORD	56 (76)	04/98 - 04/09	LX 924	OC 232	KC 109 <sup>(35)</sup>	
400 2.5 TD	428-435 ET 70	71 (97)	04/89 - 08/93	LX 872	OC 503	KX 24D	
400 2.5 TD	FORD	74 (101)	04/98 - 04/09		OC 232		

## MAGIRUS

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار IVECO

## MAN

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تلافالجا

## ALE-SERIE

ALE MINIBUS	D 0834 LOH 01	125 (170)	09/00 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	X
-------------	---------------	-----------	---------	---	--------	--------	---

## EL-SERIE

EL 202/222	D 0826 LUH 03/05/12	157 (214)	01/93 - 06/97	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47	OC 206 HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 683
EL 202/262	D 0826 LUH	184 (250)	04/94 - 06/97	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KX 36D	X  LA 683
EL 223	D 836 LOH	162 (220)	09/04 -	LX 3117 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO	LA 683
EL 262	D 2866 LUH 22	191 (260)	07/98 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 531 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KX 36D	X  LA 683
EL 263	D 0836 LOH63	191 (260)	09/07 -	LX 3117 AL 24	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 683
EL 283	D 0836 LOH40	206 (280)	09/04 -	LX 3117 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO	LA 683
EL 293	D 0836 LOH60	213 (290)	09/08 -	LX 3117 AL 24	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 683



EM-SERIE

EM 192	D 0826 LOH 06	140 (190)	10/93 - 06/97	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
EM 222/223	D 0826 LOH 15, D 0826 LUH 12	162 (220)	02/96 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 683

G 90

8.150	D 0826 GF01/03	110 (150)	07/88 - 10/93	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
8.170	D 0226 MCFO/170	125 (170)	02/89 - 10/93	LX 227 LXS 42/1	OX 40	KC 24 <sup>(172)</sup> KC 102 <sup>(56)</sup>	X
9.150	D 0826 GF01/03	110 (150)	07/88 - 10/93	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
9.170	D 0226 MCFO/170	125 (170)	02/89 - 10/93	LX 227 LXS 42/1	OX 40	KC 24 <sup>(172)</sup> KC 102 <sup>(56)</sup>	X

HOCL-SERIE

10.150	D 0826 OH, D 0826 OH 02	110 (150)	08/87 - 04/04	LX 265	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
10.190	D 0826 TOH	132 (180)	08/87 - 04/04	LX 227	OC 206		
11.150	D 0826 OH, D 0826 OH 02	110 (150)	08/87 - 04/04	LX 265	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
11.190	D 0826 TOH	132 (180)	08/87 - 04/04	LX 227	OC 206		
12.220	D 0826 LOH15/17	162 (220)	04/99 - 05/09	LX 345	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
13.220	D 0826 LOH03/04, D 0826 LOH05/15/17	162 (220)	09/01 - 04/04		OC 206		
14.220	D 0826 LOH15/17, D 0826 LUH11	162 (220)	01/98 -	LX 345	OX 425D ECO	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
16.240	D 2866 OH	177 (241)	01/79 - 08/96	LX 273	OX 69D		
16.290	D 2866 TOH	213 (290)	04/81 - 09/96	LX 273	OX 69D		
16.360	D 2866 LXOH	265 (360)	01/85 - 09/96	LX 273	OX 69D		
16.372	D 2866 LOH07	272 (370)	01/85 - 09/96	LX 273	OX 69D		
18.220	D 0826 LOH03/04, D 0826 LOH05/15/17 , D 0836 LOH03	162 (220)	08/93 - 05/01	LX 345	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
18.310	D 2866 LOH25/27	228 (310)	01/92 -	LX 273	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	

L 2000

10.150	D 0824 LFO	114 (155)	02/95 - 01/96	LX 265 <sup>(166)</sup> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
10.220	D 0826 LFL03	162 (220)	02/95 -	LX 227 LXS 42/1	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279



L 2000

8.150	D 0824 LFO	114 (155)	02/95 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.220	D 0826 LFL03	162 (220)	04/95 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279

LION'S CITY

A 20	D0826 LUH13	191 (260)	07/98 -	LX 619	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 297 <sup>(2)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
A 21	D0826 LUH	184 (250)	06/96 -	LX 619	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 297 <sup>(2)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	
A 22	D 2066 LUH 46	206 (280)	10/09 -	LX 619 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	
A 22	D 2066 LUH 47	235 (320)	10/09 -	LX 619 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	
A 22	E 2876 LUH 03	235 (320)	10/09 -	LX 619 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	
A 22	D 2066 LUH 48	265 (360)	10/09 -	LX 619 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	
A 23	D2866 LUH22	191 (260)	08/96 -	LX 619	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 297 <sup>(2)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	LA 355 LA 568 <sup>(204)</sup> LA 625 <sup>(201)</sup> LA 683 <sup>(208)</sup>
A 26	D 2866 LUH 21	257 (350)	02/98 -		HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		
A 35	D 0836 LOH61	184 (250)	10/09 -	LX 3117 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
A 35	D 0836 LOH60	213 (290)	10/09 -	LX 3117 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	





LION'S CITY

A 37	D 0836 LUH 40, D 0836 LUH 50, D 0836 LUH 51	206 (280)	01/02 - 10/09	LX 3117	OC 206 HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
A 39	D 2866 LUH 24, D 2866 LUH 51	228 (310)	08/04 -	LX 619	OX 69D		
A 66	D 0836 LOH61	184 (250)	02/09 -	LX 3117 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
A 66	D 0836 LOH60	213 (290)	02/09 -	LX 3117 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	

LION'S COACH

444	D 2066 LOH04/6	324 (440)	07/06 -	LX 3155	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 910
460	D 2876 LOH	338 (460)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 910
464	D 2876 LOH03	338 (460)	09/02 -	LX 273 LXS 44/1	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 910
464	D 2676 LOH01/6	338 (460)	07/06 -	LX 3155	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 910
FRH 352, RH 353	D 2866 LOH26	257 (350)	09/95 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 910
FRH 402, RH 403	D 2866 LOH23	294 (400)	09/95 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 910
RH 403	D 2866 LOH23	294 (400)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 910
RH 413	D 2866 LOH29	301 (409)	01/00 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 73/1D ECO	
RH 463, RHC 464	D 2876 LOH01/02/03	338 (460)	01/00 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	



LION'S COACH

RHC 414	D 2866 LOH34	301 (409)	06/02 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 72D1 KX 73/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 910
---------	--------------	-----------	---------	---	--------------------------------------	--	--

LION'S COMFORT

RN 313	D 2866 LUH20/26	228 (310)	09/96 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 910
RN 353	D 2866 LUH21	257 (350)	06/97 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 910
RN 363	D 2866 LUH	265 (360)	09/98 -	LX 273 LXS 44/1	HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 910

LION'S STAR

FRH 352, RH 353	D 2866 LOH26	257 (350)	09/95 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 910
FRH 402, RH 403	D 2866 LOH23	294 (400)	09/95 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	
FRH 422	D 2866 LOH20	309 (420)	01/93 - 09/96	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	
RH 414, RHS 414	D 2866 LOH 34	301 (410)	03/00 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 72D1 KX 73/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 910
RH 464, RHS 464	D 2876 LOH 03	338 (460)	03/00 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 73/1D ECO	

ND-SERIE

ND 313	D 2866 LUH24/51	228 (310)	09/04 -	LX 619	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 683
--------	-----------------	-----------	---------	--------	-----------------------	--------	--

NG-SERIE

NG 232	E 2866 DUH01/02	170 (231)	09/95 - 12/99	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
--------	-----------------	-----------	---------------	---	---------------------------------	--	--



NG-SERIE

NG 262	D 2865 LUH09	191 (260)	06/97 - 07/98	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 36D	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 683
NG 262, NG 263	D 2866 LUH22	191 (260)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 297 KX 36D <sup>(166)</sup> KX 72D1	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NG 262, NG 272	D 0826 LUH01	191 (260)	08/92 - 07/98	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 683
NG 263	D 0826	191 (260)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> <sup>Webasto</sup> KC 102/1 <sup>(57)</sup> KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NG 312	D 2865 LUH07	228 (310)	09/95 - 07/98	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NG 312, NG 313	D 2866 LUH26	228 (310)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 297 KX 36D KX 72D1	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NG 313	D 0826	227 (309)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683

NL-SERIE

NL 202	D 0826 LUH 213	157 (214)	09/89 - 04/94	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(70)</sup> <sup>Webasto</sup> KC 102/1 <sup>(57)</sup> KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 202, NL 222, NL 223	D 0826 LUH 03/12	157 (214)	08/92 - 03/94	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(70)</sup> <sup>Webasto</sup> KC 102/1 <sup>(57)</sup> KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
			04/94 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(70)</sup> <sup>Webasto</sup> KC 102/1 <sup>(57)</sup> KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683



NL-SERIE

NL 202, NL 262, NL 263	D 0826 LUH	184 (250)	04/91 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 131D (406) <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 KC 102/1 (57)	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 223	D 0826	169 (230)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 (267)	OC 206 HX 15 (75)	KC 102	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 232	E 2866 DUH 01/02	170 (231)	09/93 - 12/99	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 (267)	OX 69D HX 15 (75)		LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 243	E 2866 DUH 03/04	180 (245)	09/02 -	LX 619 AL 12 AL 24 (267)	OC 206 HX 15 (75) HX 131D (406) <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 (176) Webasto KX 72D1 KX 73/1D ECO	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 262	D 2865 LUH 09	191 (260)	06/97 -	LX 619	OX 69D HX 131D (406) <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 683
NL 262, NL 263	D 2866 LUH 22	191 (260)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 (267)	OX 69D HX 15 (75) HX 131D (406) <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 (70) Webasto KC 297 (2)	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 683
NL 263	D 0836	191 (260)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 (267)	OC 206 HX 15 (75)	KC 102 (70) Webasto KC 297 (2)	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 (201) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 263	D 0836 LOH EEV	191 (260)	09/06 -	LX 3117 AL 12 AL 24 (267)	OC 206 HX 15 (75)	KC 102 (70) KX 72D1 (172) KX 191/1D ECO	LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 263	D 0836 LOH 63 EEV	191 (260)	09/08 -	LX 3117 AL 12 AL 24 (267)	OC 206 HX 15 (75)	KC 102 (70) KX 72D1 (172) KX 191/1D ECO	LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 312	D 2865 LUH 07	228 (310)	11/95 - 07/98	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 (267)	OX 69D HX 15 (75) HX 131D (406) <sup>(188)</sup> VOITH	KC 24	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 313	D 0826	227 (309)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 (267)	OC 206 HX 15 (75)	KC 102 (70) Webasto KC 102/1 (57) KC 297 (2)	LA 355 (114) <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 (204) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 (201) <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683



NL-SERIE

NL 313	D 2866 LUH 26	228 (310)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NL 363	D 2866 LOH	265 (360)	09/00 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683

NM-SERIE

NM 152	D 0826 OH 02	110 (150)	05/90 - 10/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 683
NM 152	D 0824 LOH 01	114 (155)	04/92 - 03/97	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 683
NM 182, NM 192	D 0826 LOH 01	130 (177)	05/90 - 03/97	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 683
NM 222, NM 223	D 0826 LOH 15, D 0826 LUH 12	162 (220)	02/96 -	LX 345 LXS 47	OC 206	KC 102	LA 683
NM 223 MIDI	D 0836 LOH	162 (220)	09/00 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	LA 683
NM 224 LIONS MIDI	D 0836 LOH	162 (220)	03/01 -	LX 3117 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	LA 683
NM 263	D 0836 LOH 62/63 EEY91 (260)	10/06 -		LX 3117 AL 24	OC 206 OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NM 283 MIDI	D 0836 LOH	206 (280)	09/00 -	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	LA 683
NM 284 LIONS MIDI	D 0836 LOH	206 (280)	03/01 -	LX 3117 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	LA 683



NÜ-SERIE

NÜ 223	D 0826	161 (220)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 297	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 263	D 2865 LUH 09	191 (260)	09/96 - 07/98	LX 619	OX 69D HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 263	D 2866 LUH 22	191 (260)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KX 72D1	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 263	D 0826 LUH 13	191 (260)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 KX 72D1	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 263	D 0826	191 (260)	01/99 - 10/01	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 297	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 283	D 0836	206 (280)	02/01 -	LX 619 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 297 <sup>(176)</sup> KX 72D1 KX 73/1D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 313	D 0826	227 (309)	01/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 102/1 <sup>(57)</sup> KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 313	D 2866 LUH 26	228 (310)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 297 <sup>(2)</sup> KX 72D1	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683



NÜ-SERIE

NÜ 353	D 2866 LUH 21	257 (350)	07/98 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 297 <sup>(2)</sup> KX 72D1	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683
NÜ 363	D 2866 LUH 25	265 (361)	02/01 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 683

R-SERIE

FRH 362	D 2866 KUH	265 (360)	05/85 - 12/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	X
R 292, FR 292, FRH 292	D 2866 TOH/310, D 2866 TUH	213 (290)	05/85 - 01/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 32 KX 36D <sup>(56)</sup> KX 44D <sup>(172)</sup>	X

SD-SERIE

SD 202	D 2566 UH	155 (211)	10/85 - 04/94	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 36D	X
--------	-----------	-----------	---------------	---	--------	-----------------------------------	---

SG-SERIE

SG 240 H, SG 242/H	D 2866 UH	177 (241)	09/85 - 04/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LXS 42/1	OX 69D	KX 35 <sup>(56)</sup> KX 36D <sup>(166)</sup> KX 43 <sup>(172)</sup>	X
SG 242, SG 292	D 2866 TOH/310, D 2866 TUH	224 (305)	09/85 - 12/87	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LXS 1/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D	X
			01/88 - 08/90	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 299 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 1/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D	X
			09/90 - 04/94	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 299 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 1/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 36D	X



SG-SERIE

SG 312, SG 322	D 2866 LUH 07/08	228 (310)	02/94 - 06/97	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470.5</sub> LX 299 <sup>(79)</sup> <sub>339</sub> LXS 1/1 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	X
----------------	------------------	-----------	---------------	--	--------	--------	---

SL-SERIE

SL 202	D 2566 UH	147 (200)	06/84 - 05/86	LX 227 LXS 42/1	OX 69D	KX 36D	X
			06/86 - 04/93	LX 227 LXS 42/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D	X

SL 202	D 2866 UH	177 (241)	06/84 - 05/85	LX 271 LXS 1/1 LXS 43/1	OX 69D	KX 36D	X
			06/85 - 12/87	LX 271 LXS 1/1 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D	X
			01/88 - 01/89	LX 299 LXS 1/1 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D	X
			02/89 - 04/94	LX 299 LXS 1/1 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 36D	X

SL 223	D 0836 LOH 03	162 (220)	09/04 -	LX 3117 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup>SEPAR-SYSTEM</small>	
--------	---------------	-----------	---------	--	---------------------------------	--	--

SM-SERIE

SM 152	D 0826 OH 02	110 (150)	11/87 - 04/94	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
--------	--------------	-----------	---------------	---	--------	------------------------------------	---

SM 182, SM 192	D 0826 LOH 01	130 (177)	11/87 - 02/95	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
----------------	---------------	-----------	---------------	---	--------	------------------------------------	---





SÜ-SERIE

SÜ 223	D 0826	162 (220)	08/99 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	X
SÜ 242	D 2866 UH	180 (245)	01/87 - 04/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 299 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 1/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
SÜ 263	D 2866 LUH 25	265 (360)	09/03 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 73/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	LA 683
SÜ 272	D 2865 LUH 02	198 (269)	04/93 - 05/95	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	X
SÜ 283	D 0836 LOH 02/51/55 206 (280)	09/03 -		LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup>SEPAR-SYSTEM</small>	X  LA 683
SÜ 292	D 2866 TOH/310	229 (311)	04/92 - 04/93	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 32 KX 36D <sup>(56)</sup> KX 44D <sup>(172)</sup>	X
SÜ 293	D 0836 LOH 60	213 (290)	09/03 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup>SEPAR-SYSTEM</small>	X  LA 683
SÜ 313	D 2866 LUH 24	228 (310)	09/03 -	LX 619 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 73/1D ECO KX 336 ECO <sup>(172)</sup>	LA 683
SÜ 320	D 2066 LUH 32	235 (320)	09/03 -	LX 1946	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43)</sub> <sub>59</sub>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <small><sup>(275)</sup>Webasto Aerosphere</small>
SÜ 322	D 2865 LUH 08	235 (320)	05/95 - 06/97	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	X

ÜL-SERIE

ÜL 242	D 2866 UH	177 (241)	09/89 - 03/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 299 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 1/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43)</sub> <sub>59</sub>	KC 102 KX 36D	LA 355 <sup>(114)</sup> <small><sup>(275)</sup>Webasto Aerosphere</small>
ÜL 272	D 2865 LUH02/05	198 (269)	03/93 - 11/95	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 299 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 1/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43)</sub> <sub>59</sub>	KC 102 KX 36D	LA 355 <sup>(114)</sup> <small><sup>(275)</sup>Webasto Aerosphere</small>
ÜL 283	D2066 LUH13	206 (280)	07/06 -	LX 1946	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43)</sub> <sub>59</sub>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <small><sup>(275)</sup>Webasto Aerosphere</small>



ÜL-SERIE

ÜL 292	D 2866 TUH01	213 (290)	09/89 - 03/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 299 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 1/1 LXS 42/1	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 36D <sup>(56)</sup> KX 44D <sup>(172)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
ÜL 312, ÜL 322	D 2865 LUH07/08	228 (310)	04/92 - 09/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 102	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
ÜL 313	D 2866 LUH20/26	228 (310)	09/96 -	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>474</sub> LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LXS 44/1 LXS 47	OX 69D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
ÜL 353		257 (349)	07/06 -	LX 1946	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 72D1 KX 191/1D ECO <sup>(192)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
ÜL 353	D 2866 LUH21	257 (350)	06/97 - 12/01	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>474</sub> LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LXS 44/1 LXS 47	OX 69D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto KC 297 <sup>(2)</sup>	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

CLA-SERIE

15.220	D 0836 LFL10	162 (220)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
16.220	D 0836 LFL 10	162 (220)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
18.280	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
18.280 FC, FRC	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
25.280	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
25.280 FDRS	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
26.280	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
26.280 FD-TM, FDR-TM	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X
26.280 FDS, FDRS	D 0836 LFL 08	206 (280)	01/06 -	LX 345 LXS 47	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(2)</sup>	X

E 2000

19.310	D 2866 LF 23	228 (310)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
--------	--------------	-----------	---------	--	--------------------------------------	---	-------



E 2000

19.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.310	D 2866 LF 23	228 (310)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.230 FNLC	E 2866 DF 01	170 (231)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.310	D 2866 LF 23	228 (310)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.310 FNLC	D 2866 LF 23	228 (310)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



E 2000

28.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.360 FNALK	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.410 FNLC	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
28.460 FNLC	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
29.460	D 2876 LF03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
30.310	D 2866 LF23	228 (310)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
30.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
30.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



E 2000

30.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.310	D 2866 LF 23	228 (310)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.600	D 2840 LF 21	441 (600)	06/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



E 2000

35.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
40.600	D 2840 LF21	441 (600)	06/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.360	D 2866 LF 24	265 (360)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.600	D 2840 LF21	441 (600)	06/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
50.410	D 2866 LF 25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
50.410	D 2866 LF25	301 (410)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
50.460	D 2876 LF 03	338 (460)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



E 2000

50.600	D 2840 LF21	441 (600)	05/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
--------	-------------	-----------	---------	--	-------------	---	-------

F 90

19.262	D 2865 LF	191 (260)	01/88 - 12/89 01/90 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 LX 273 LXS 44/1	OX 71 <sup>(166)</sup>	KC 102 KX 36D <sup>(56)</sup> KC 102 KX 36D <sup>(56)</sup>	X
19.272	D 2865 LF 02, D 2865 LF 05	198 (269)	02/90 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
19.292	D 2866 LF/290	213 (290)	07/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
19.302	D 2866 LF04	220 (299)	05/90 - 09/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	LA 67 <sup>(114)</sup>
19.322	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06, D 2865 LUH 08	235 (320)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
19.332	D 2866 LF/330	243 (330)	07/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
19.332	D 2866 LUL	243 (330)	07/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
19.342	D 2865 LF 09	250 (340)	05/94 - 01/95 02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO OX 155D ECO	KC 102 KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup> LA 67 <sup>(114)</sup>
19.362	D 2866 KF, D 2866 LXF	265 (360)	07/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X  LA 67
19.362	D 2866 KUL	265 (360)	07/86 - 01/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X  LA 67



F 90

19.372	D 2866 LXF	249 (339)	05/90 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
19.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF 15	272 (370)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
19.402	D 2866 LF 16	294 (400)	05/94 - 01/95 02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO OX 155D ECO	KC 102 KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup> LA 67 <sup>(114)</sup>
19.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09, D 2866 LF 10	309 (420)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
19.462	D 2840 LF 460	338 (460)	05/87 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D	X
19.502	D 2840 LF 01, D 2840 LF 04, D 2840 LF 06	368 (500)	02/90 - 06/96	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.242	D 2866 F	177 (241)	01/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D	X
24.262	D 2865 LF	191 (260)	01/88 - 12/89 01/90 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71 <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KC 102 KX 36D KC 102 KX 36D	X   X
24.272	D 2865 LF 02, D 2865 LF 05	198 (269)	02/90 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.292	D 2866 LF/290	213 (290)	10/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	
24.302	D 2866 LF 04, D 2866 LF04	220 (299)	05/90 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>





F 90

24.322	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06	235 (320)	02/90 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.332	D 2866 LF/330	243 (330)	10/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D <sup>(166)</sup>	X
24.332	D 2866 LUL	243 (330)	10/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 36D <sup>(166)</sup>	X
24.342	D 2865 LF09	250 (340)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 05/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.362	D 2866 KF, D 2866 LXF	265 (360)	10/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
24.362	D 2866 KUL	265 (360)	10/86 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
24.372	D 2866 LXF	249 (339)	05/90 - 12/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.372	D 2866 LF 03	272 (370)	02/90 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 15	272 (370)	02/90 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.402	D 2866 LF16	294 (400)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 05/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
24.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	02/90 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>



F 90

24.462	D 2840 LF 460	338 (460)	02/89 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D	X
24.502	D 2840 LF 01	368 (500)	02/90 - 12/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.272	D 2865 LF 02, D 2865 LF 05	198 (269)	09/90 - 10/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.302	D 2866 LF 04, D 2866 LF04	220 (299)	09/90 - 12/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.322	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06	235 (320)	09/90 - 12/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.372	D 2866 LXF	249 (339)	09/90 - 10/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05	272 (370)	09/90 - 10/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	09/90 - 12/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
25.502	D 2840 LF 01, D 2840 LF 04	368 (500)	09/90 - 12/92	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
26.262	D 2865 LF	191 (260)	01/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
26.272	D 2865 LF 02, D 2865 LF 05	198 (269)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
26.292	D 2866 LF/290	213 (290)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
26.302	D 2866 LF 04, D 2866 LF04	220 (299)	05/90 - 12/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>



F 90

26.322	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06	235 (320)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
26.332	D 2866 LF/330	243 (330)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	
26.342	D 2865 LF 09	250 (340)	04/94 - 01/95 02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO OX 155D ECO	KC 102 KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup> LA 67 <sup>(114)</sup>
26.362	D 2866 KF, D 2866 LXF	265 (360)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
26.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF 15	272 (370)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
26.402	D 2866 LF 16	294 (400)	05/94 - 06/96	LX 273 LXS 44/1	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
26.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
26.462	D 2840 LF 460	338 (460)	02/89 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
26.502	D 2840 LF 01, D 2840 LF 04, D 2840 LF 06	368 (500)	02/90 - 06/96	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.262	D 2865 LF	191 (260)	02/89 - 12/89 01/90 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D OX 71 <sup>(79)</sup> <sub>193</sub> OX 69D	KC 102 KX 36D KC 102 KX 36D	X   X
32.272	D 2865 LF 02, D 2865 LF 05	198 (269)	02/90 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.292	D 2866 LF/290	213 (290)	03/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1	OX 69D	KC 102 KX 36D	X



F 90

32.302	D 2866 LF 04, D 2866 LF04	220 (299)	05/90 - 09/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.332	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06	235 (320)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.332	D 2866 LF/330	243 (330)	03/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
32.342	D 2865 LF09	250 (340)	05/94 - 01/95  02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO  OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>  LA 67 <sup>(114)</sup>
32.362	D 2866 LXF	265 (360)	03/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
32.372	D 2866 LF 15, D 2866 LXF	249 (339)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF 15	272 (370)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.402	D 2866 LF16	294 (400)	05/94 - 01/95  02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO  OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>  LA 67 <sup>(114)</sup>
32.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
32.422		309 (420)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>



F 90

33.262	D 2865 LF	191 (260)	08/88 - 12/89	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71 <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KC 102 KX 36D	X
			01/90 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KC 102 KX 36D	X
33.272	D 2865 LF 05	191 (260)	10/92 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
33.272	D 2865 LF 05	198 (269)	10/92 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
33.292	D 2866 LF/290	213 (290)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
33.322	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06	235 (320)	09/91 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
33.332		243 (330)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
33.332	D 2866 LF/330	243 (330)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
33.342	D 2865 LF 09	250 (340)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
33.362	D 2866 KF, D 2866 LXF	265 (360)	09/87 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
33.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF 15	272 (370)	01/91 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>



F 90

33.402	D 2866 LF 16	294 (400)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
33.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	09/91 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
33.462	D 2840 LF 460	338 (460)	07/89 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
33.502	D 2840 LF 01, D 2840 LF 04, D 2840 LF 06	368 (500)	09/91 - 06/96	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
35.262	D 2865 LF	191 (260)	02/89 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
35.272	D 2865 LF 02	198 (269)	02/90 - 12/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
35.292	D 2866 LFZ	213 (290)	10/88 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X  LA 67
35.302	D 2866 LF04	220 (299)	05/90 - 09/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
35.322	D 2865 LF 03, D 2865 LF 06	235 (320)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
35.332	D 2866 LFZ/330	243 (330)	10/88 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X  LA 67
35.342	D 2865 LF 09	250 (340)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>



F 90

35.362	D 2866 LXF	265 (360)	10/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
35.372	D 2866 LXF	249 (339)	02/90 - 04/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
35.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF 15	272 (370)	02/90 - 12/97	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
35.402	D 2866 LF 16	294 (400)	05/94 - 01/95  02/95 - 12/97	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO  OX 155D ECO	KC 102  KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>  LA 67 <sup>(114)</sup>
35.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	02/90 - 12/97	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
40.372	D 2866 LF 03, D 2866 LF 05, D 2866 LF 15	272 (370)	12/91 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
40.402	D 2866 LF 16	294 (400)	05/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
40.422	D 2866 LF 06, D 2866 LF 09	309 (420)	12/91 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
40.462	D 2840 LF 460	338 (460)	07/89 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
40.502	D 2840 LF01/04/06	368 (500)	02/90 - 06/96	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
41.262	D 2865 LF	191 (260)	07/89 - 12/89  01/90 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71 <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>  OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KC 102 KX 36D  KC 102 KX 36D	X    X



F 90

41.272	D 2865 LF02	198 (269)	02/90 - 12/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
41.292	D 2866 LF/290	213 (290)	10/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
41.322	D 2865 LF03/06	235 (320)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
41.332	D 2866 LF/330	243 (330)	10/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
41.342	D 2865 LF09	250 (340)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
41.362	D 2866 LXF	265 (360)	10/88 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
41.372	D 2866 LF03/05/15	272 (370)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
41.402	D 2866 LF16	294 (400)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
			02/95 - 06/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67 <sup>(114)</sup>
41.422	D 2866 LF06/09	309 (420)	02/90 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	LA 67 <sup>(114)</sup>
48.292	D 2866 LF/290	213 (290)	07/89 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
48.332	D 2866 LF/330	243 (330)	07/89 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X





F 90

48.362	D 2866 LXF	265 (360)	07/89 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X
48.462	D 2840 LF 460	338 (460)	07/89 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X

F 2000

18.273	D 2865 LF22	198 (269)	06/94 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.233	E 2866 DF 01	170 (231)	03/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.273	D 2865 LF 22	198 (269)	01/94 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.293	D 2865 LF 20, D 2865 LF 24	213 (290)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.314	D 2866 LF 34	228 (310)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.314		228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67



F 2000

19.323	D 2865 LF 23	235 (320)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.343	E 2866	170 (231)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO		LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO		LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO		LA 67
19.343	D 2865 LF 21	250 (340)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.364	D 2866 LF 35	265 (360)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
19.373	D 2866 LF 21	272 (370)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67



F 2000

19.403	D 2866 LF 20	294 (400)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.414	D 2866 LF 31	301 (409)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.423	D 2866 LF 22	309 (420)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.463	D 2876 LF 02	338 (460)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.464	D 2876 LF 06	338 (460)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

19.603	D 2840 LF20	441 (600)	04/96 -	LX 612 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
19.604	D 2840 LF21	441 (600)	07/99 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67
23.293	D 2865 LF20/24	213 (290)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
23.314 FNLLC		228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
23.343	D 2865 LF21	250 (340)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
23.364 FNLLC		265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

23.403	D 2866 LF20	294 (400)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
23.414 FNLLC		301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
23.463	D 2876 LF02	338 (460)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
23.464 FNLLC		338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.273	D 2865 LF22	198 (269)	01/94 - 12/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

24.293	D 2865 LF24	213 (290)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.314		228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.323	D 2865 LF23	235 (320)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.343	D 2865 LF21	250 (340)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.364		265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

24.373	D 2866 LF21	272 (370)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.403	D 2866 LF20	294 (400)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.414		301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.423	D 2866 LF22	309 (420)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

24.463	D 2876 LF02	338 (460)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
24.464 FNLLRC		338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.233	E 2866 DF 01	170 (231)	09/96 - 01/98	LX 612 LXS 252	OX 155D ECO	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/98 -	LX 612 LXS 252	OX 146D ECO	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.233		170 (231)	03/00 -	LX 612 LXS 252	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.273	D 2865 LF 22	198 (269)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.293	D 2865 LF 20, D 2865 LF 24	213 (290)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.314	D 2866 LF 23	228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67





F 2000

26.314		228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.323	D 2865 LF 23	235 (320)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.343	D 2865 LF 21	250 (340)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.364	D 2866 LF 24	265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.373	D 2866 LF 21	272 (370)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

26.403	D 2866 LF 20	294 (400)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.414	D 2866 LF 25	301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.423	D 2866 LF 22	309 (420)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.463	D 2876 LF 02	338 (460)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.464	D 2876 LF 03	338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

26.603	D 2840 LF 20	441 (600)	06/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
26.604		441 (600)	04/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.273	D 2865 LF 22	198 (269)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.293	D 2865 LF 20, D 2865 LF 24	213 (290)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.314	D 2866 LF 23	228 (310)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.314		228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

27.323	D 2865 LF 23	235 (320)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
27.343	D 2865 LF 21	250 (340)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
27.364	D 2866 LF 24	265 (360)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
27.364		265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
27.373	D 2866 LF 21	272 (370)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
27.373		272 (370)	07/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67



F 2000

27.403	D 2866 LF 20	294 (400)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.403		294 (400)	07/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.414	D 2866 LF 25	301 (409)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.414		301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.423	D 2866 LF 22	309 (420)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.423		309 (420)	07/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

27.463	D 2876 LF 02	338 (460)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.463		338 (460)	07/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.464	D 2876 LF 06	338 (460)	01/94 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.464	D 2876 LF 03	338 (460)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.464		338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.603	D 2840 LF 20	441 (600)	01/96 - 08/96	LX 612 LXS 252	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
27.604 DFS		441 (600)	04/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67



F 2000

32.293	D 2865 LF24	213 (290)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.314	D 2866 LF 23	228 (310)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.343	D 2865 LF 21	250 (340)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.364	D 2866 LF 24	265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.403	D 2866 LF 20	294 (400)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.414	D 2866 LF 25	301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

32.463	D 2876 LF 02	338 (460)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
32.464	D 2876 LF 03	338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.323	D 2865 LF 23	235 (320)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 12/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.343	D 2865 LF 21	250 (340)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.364		265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67





F 2000

33.373	D 2866 LF 21	272 (370)	01/94 - 01/95	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D2 ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
			02/95 -	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 155D ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
33.403	D 2866 LF 20	294 (400)	01/94 - 01/95	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D2 ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
			02/95 - 08/96	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 155D ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
			09/96 -	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 146D ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
33.414		301 (409)	05/01 -	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 146D ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
33.423	D 2866 LF 22	309 (420)	01/94 - 01/95	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D2 ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>
			02/95 -	<b>LX 612</b> <b>LXS 252</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 155D ECO</b>	<b>KC 102</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	<b>LA 67</b>



F 2000

33.463	D 2876 LF 02	338 (460)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			02/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.464		338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.603	D 2840 LF 20	441 (600)	06/96 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
33.604 DFS		441 (600)	04/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67
35.314		228 (310)	03/02 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.343	D 2865 LF 21	250 (340)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

35.364	D 2866 LF 24	265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.373		272 (370)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.403	D 2866 LF 20	294 (400)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.403	D 2866 LF 20	294 (400)	03/02 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.414	D 2866 LF 25	301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.423		309 (420)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.463	D 2876 LF 02	338 (460)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
35.464	D 2876 LF 03	338 (460)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

37.414	D 2866 LF25	301 (409)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
37.464	D 2876 LF03	338 (460)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
40.273	D 2865 LF 22	198 (269)	01/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			02/95 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
40.373		272 (370)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
40.403	D 2866 LF 20	294 (400)	01/94 -	LX 612 LXS 252	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
40.414		301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
40.423		309 (420)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
40.463	D 2876 LF 02	338 (460)	01/94 - 08/96	LX 612 LXS 252	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67



F 2000

40.603	D 2840 LF20	441 (600)	09/97 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67
40.604	D 2840 LF21	441 (600)	08/97 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67
41.343	D 2865 LF 21	250 (340)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.364		265 (360)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.373		272 (370)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.403	D 2866 LF 20	294 (400)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.414		301 (409)	05/01 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
41.463	D 2876 LF 02	338 (460)	08/95 - 08/96	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67
			09/96 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 67



F 2000

41.464	D 2876 LF 06	338 (460)	06/98 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
41.464		338 (460)	03/02 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO	KC 102 KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 67
41.603	D 2840 LF20	441 (600)	09/97 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67
50.603	D 2840 LF20	441 (600)	09/97 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	LA 67

F 2000 EVOLUTION

FE 310 A	D 2866	228 (310)	09/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 67
FE 360 A	D 2866	265 (360)	09/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 67
FE 410 A	D 2866	301 (409)	09/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 67
FE 460 A	D 2876	338 (460)	09/00 -	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 67

G 90

10.150	D 0226 MF	92 (125)	05/90 - 10/93	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 40	KC 102	X
10.150	D 0826 GF 03, D 0826 GF01	110 (150)	09/87 - 10/93	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
6.100	D 0824 GF, D 0824 GF01, D 0824 GF02	75 (102)	09/87 - 10/93	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X



G 90

8.100	D 0824 GF, D 0824 GF01, D 0824 GF02	75 (102)	09/87 - 10/93	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
8.150	D 0226 MF	92 (125)	05/90 - 10/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LXS 37/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 40	KC 102	X
8.150	D 0826 GF, D 0826 GF 03	110 (150)	09/87 - 05/95	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
9.150	D 0226 MF/SILENT	92 (125)	05/90 - 10/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LXS 37/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 40	KC 102	X
9.150	D 0826 GF, D 0826 GF 03	110 (150)	09/87 - 05/95	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X

L 2000

10.145	D 0834 LFL 02	103 (140)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
10.153	D 0824 LFL 01, D 0824 LFL 05	114 (155)	10/93 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
10.153	D 0824 LFL 01, D 0824 LFL 05	114 (155)	10/93 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L		114 (155)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
10.163	D 0824 LFL 02, D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	05/94 -	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LXS 37/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
10.163	D 0824 LFL 06	114 (155)	05/94 -	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 265 <sup>(43)</sup> <sub>198</sub> LXS 37/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279



## L 2000

10.163	D 0824 LFL09	114 (155)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
10.185	D 0834 LFL 03	132 (180)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C)	D 0834 LFL 03	132 (180)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
10.223	D 0826 LFL 02, D 0826 LFL 06	162 (220)	10/93 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
10.224	D 0826 LFL 03, D 0826 LFL 10	162 (220)	05/94 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
10.225	D 0836 LFL 02	162 (220)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C)	D 0836 LFL 02	162 (220)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
12.185	D 0834 LFL03	132 (180)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
12.225	D 0836 LFL02	162 (220)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.103	D 0824 FL 01	75 (102)	10/93 - 06/96	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.113	D 0824 LFL 04	81 (110)	08/95 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.113	D 0824 LFL08	83 (113)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.113 LC, 8.113 LLC	D 0824 LFL 04	81 (110)	08/95 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.145	D 0834 LFL 02	103 (140)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.145	D 0834 LFL 02	103 (140)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.145, LA-LF LAE-LF		103 (140)	07/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279





L 2000

8.153	D 0824 LFL 01, D 0824 LFL 05	114 (155)	10/93 - 07/97	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.155		114 (155)	02/04 -	LX 560/1 AL 12	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF		114 (155)	02/04 -	LX 560/1 AL 12	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.163	D 0824 LFL 07	104 (141)	08/95 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.163		104 (141)	04/00 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.163		104 (141)	04/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.163	D 0824 LFL 02, D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	05/94 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	D 0824 LFL 02, D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	05/94 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.185	D 0834 LFL 03	132 (180)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L	D 0834 LFL 03	132 (180)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
8.223	D 0826 LFL 02, D 0826 LFL 06	162 (220)	10/93 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.224	D 0826 LFL 03	162 (220)	05/94 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.224 LK, LRK, L-KI, LR- KI	D 0826 LFL 03	162 (220)	05/94 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
8.225	D 0826 LFL 10, D 0836 LFL 02	162 (220)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
9.145	D 0834 LFL 02	103 (140)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
9.153	D 0824 LFL 01, D 0824 LFL 05	114 (155)	10/93 - 06/96	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279



L 2000

9.155		114 (155)	02/04 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
9.163	D 0824 LFL 07	104 (141)	08/95 - 03/97	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
9.163	D 0824 LFL 02, D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	05/94 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
9.185	D 0834 LFL 03	132 (180)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279
9.223	D 0826 LFL 02, D 0826 LFL 06	162 (220)	10/93 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
9.224	D 0826 LFL 03	162 (220)	05/94 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 279
9.225	D 0836 LFL 02	162 (220)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 279

M 90

12.152	D 0826 F 01, D 0826 F 02	110 (150)	12/88 - 05/94	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
12.192	D 0826 LF 01, D 0826 LF 05, D 0826 LF 07	140 (190)	07/90 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
12.222	D 0826 LF 11	162 (220)	05/94 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
12.232	D 0826 LF 02, D 0826 LF 06, D 0826 LF 08	169 (230)	08/88 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
12.262	D 0826 LF 13	191 (260)	08/95 - 06/96	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 67
12.272	D 2865 LF 02	198 (269)	09/91 - 10/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	X  LA 67



M 90

12.272	D 0826 LF 04	198 (269)	10/92 - 06/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.152	D 0826 F 01, D 0826 F 02	110 (150)	12/88 - 05/94	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.152	D 0824 LF 01	114 (155)	05/94 - 06/96	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.162	D 0824 LF 02	118 (160)	08/95 - 06/96	LX 265 <sup>(166)</sup> LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.192	D 0826 TF	137 (186)	08/88 - 06/90	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.192	D 0826 LF 01, D 0826 LF 05, D 0826 LF 07	140 (190)	07/90 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	LA 67
14.222	D 0826 LF 11	162 (220)	05/94 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.232	D 0826 LF/217/Silent	160 (218)	05/90 - 04/95	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.232	D 0826 LF 02, D 0826 LF 06, D 0826 LF 08	169 (230)	08/88 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.262	D 0826 LF 13	191 (260)	08/95 - 06/96	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
14.272	D 2865 LF 02	198 (269)	09/91 - 10/92	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X  LA 67
14.272	D 0826 LF 04	198 (269)	10/92 - 06/96	LX 345 <sup>(166)</sup> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
17.192	D 0826 TF	137 (186)	08/88 - 06/90	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67



M 90

17.192	D 0826 LF 01, D 0826 LF 05, D 0826 LF 07	140 (190)	07/90 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
17.222	D 0826 LF 11	162 (220)	05/94 - 06/96	LX 227 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
17.232	D 0826 LF/217/Silent	160 (218)	05/90 - 04/95	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
17.232	D 0826 LF 02, D 0826 LF 06, D 0826 LF 08	169 (230)	08/88 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
17.272	D 2865 LF02	198 (269)	09/91 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 36D	X  LA 67
17.272	D 0826 LF04	198 (269)	10/92 - 05/95	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
18.192	D 0826 LF 01, D 0826 LF 05, D 0826 LF 07	140 (190)	09/90 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
18.222	D 0826 LF 11	162 (220)	05/94 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
18.232	D 0826 LF 02, D 0826 LF 06, D 0826 LF 08	169 (230)	09/90 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
18.262	D 0826 LF 13	191 (260)	08/95 - 06/96	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
18.272	D 2865 LF 02	198 (269)	09/91 - 05/94	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102 KX 36D	X  LA 67
18.272	D 0826 LF 04	198 (269)	10/92 - 06/96	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67



M 90

24.192	D 0826 LF01/05/07	140 (190)	07/89 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
24.222	D 0826 LF11	162 (220)	05/94 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
24.232	D 0826 LF/217/Silent	160 (218)	05/90 - 04/95	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
24.232	D 0826 LF 02, D 0826 LF 06, D 0826 LF 08	169 (230)	07/89 - 06/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67
24.262	D 0826 LF13	191 (260)	08/95 - 06/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X
24.272	D 2865 LF02	198 (269)	09/91 - 05/94	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KC 102	X  LA 67
24.272	D 0826 LF04	198 (269)	10/92 - 06/96	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 OX 69D	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X  LA 67

M 2000

12.145		107 (145)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
12.163	D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	08/95 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
12.185	D 0834 LFL 03	132 (180)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

12.185		132 (180)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.224	D 0826 LFL 03, D 0826 LFL 10	162 (220)	08/95 -	LX 345 <sup>(43) 243</sup> LX 560/1 <sup>(43) 249</sup> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.224		162 (220)	02/03 -	LX 345 <sup>(43) 243</sup> LX 560/1 <sup>(43) 249</sup> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.225	D 0836 LFL02	162 (220)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.255		180 (245)	08/02 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.264		191 (260)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

12.284		206 (280)	02/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.285	D 0836 LF 03	206 (280)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.285		206 (280)	10/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC		206 (280)	02/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
12.285 LK, LRK	D 0836 LF 04	162 (220)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.163	D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	08/95 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.185		132 (180)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

14.224	D 0826 LFL 03, D 0826 LFL 10	162 (220)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
14.224	D 0826 LF 15, D 0826 LF 18, D 0826 LF 10	162 (220)	08/95 - 12/05	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
14.224		162 (220)	11/02 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
14.225	D 0836 LFL 02	162 (220)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
14.225	D 0836 LFL 02	162 (220)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
14.225	D 0836 LF 02, D 0836 LF 04	162 (220)	10/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
14.225 LK, LRK (LE220B)		162 (220)	08/95 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67





M 2000

14.255	D 0836 LFL 05	180 (245)	09/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.255	D 0836 LF 05	180 (245)	10/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.255		180 (245)	11/02 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.263, 14.264	D 0826 LFL 09	191 (260)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.263, 14.264	D 0826 LF 17	191 (260)	08/95 - 12/05	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.263, 14.264		191 (260)	11/02 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

14.284, 14.285	D 0836 LF 01	206 (280)	06/98 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.285	D 0836 LFL 03	206 (280)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.285	D 0836 LF 03	206 (280)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
14.285 MLS, MLRS		206 (280)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.163	D 0824 LFL 06, D 0824 LFL 09	114 (155)	08/95 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.185		132 (180)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.224	D 0826 LFL 03, D 0826 LFL 10	162 (220)	08/95 -	LX 345 <sup>(43) 243</sup> LX 560/1 <sup>(43) 249</sup> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

15.225	D 0836 LFL 02	162 (220)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.255	D 0836 LFL 05	180 (245)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.263, 15.264	D 0826 LFL 09	191 (260)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.284	D 0836 LF 01	206 (280)	06/98 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
15.285	D 0836 LFL 03	206 (280)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.224, 18.225	D 0826 LFL 03, D 0826 LFL 10, D 0836 LFL 02	162 (220)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

18.224, 18.225	D 0826 LF 15, D 0826 LF 18	162 (220)	08/95 - 12/05	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
18.224, 18.225		162 (220)	02/00 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
18.225	D 0836 LF 04	162 (220)	10/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
18.225	D 0836 LF 04	162 (220)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
18.225 MAC, MARC		162 (220)	01/96 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
18.255	D 0836 LFL 05	180 (245)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67
18.255		180 (245)	10/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

18.255	D 0836 LF 05	180 (245)	10/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.263, 18.264	D 0826 LFL 09	191 (260)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.263, 18.264	D 0826 LF 17	191 (260)	08/95 - 12/05	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.263, 18.264		191 (260)	02/00 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.284	D 0836 LF 01	206 (280)	06/98 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.284		206 (280)	02/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

18.285	D 0836 LF 03	206 (280)	06/98 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.285	D 0836 LFL 03	206 (280)	09/99 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.285	D 0836 LF 03	206 (280)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
18.285 MLS, MLRS		206 (280)	01/96 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
19.224, 19.225		162 (224)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
19.255		180 (245)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
19.264		191 (260)	05/01 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

19.284, 19.285	D 0836 LFL03	206 (280)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
20.224 LNLC, LNLLC		162 (224)	05/01 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
20.225	D 0836	162 (220)	05/01 -	LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
20.255		180 (245)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
20.264		191 (260)	05/01 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
20.284, 20.285		206 (280)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
25.224	D 0826 LF15/18	162 (220)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67



M 2000

25.225	D 0836 LF04/LFL02	162 (220)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
25.255	D 0836 LF05, D 0836 LFL05	180 (245)	10/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
25.264	D 0826 LF17	191 (260)	08/95 -	LX 345 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 560/1 <sup>(43)</sup> <sub>249</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
25.284	D 0836 LF01	206 (280)	02/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup> KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
25.285	D 0836 LF 03, D 0836 LFL 03	206 (280)	02/03 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
26.224, 26.225		180 (245)	11/02 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
26.255		180 (245)	11/02 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67





M 2000

26.284		206 (280)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
26.285		206 (280)	05/01 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
ME 220 B	D 0836	162 (220)	08/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
ME 250 B	D 0836	180 (245)	08/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67
ME 280 B	D 0836	206 (280)	08/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 336 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 81.12503.0080 KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM<sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 67

TGA

18.310, 18.320	D 2866 LF 26/36	228 (310)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
18.310, 18.320	D 2866 LF 26	228 (310)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGA

18.310, 18.320	D 2066 LF 04/14, D 2066 LF 28/35/39	228 (310)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
18.310, 18.320	D 2066 LF 04/14, D 2066 LF 35/39	228 (310)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.350, 18.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 27/33/38	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.350, 18.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 33/38	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.360	D 2866 LF 27/37	265 (360)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.360	D 2866 LF 27	265 (360)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.360	D 2066 LF07/27/38	265 (360)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

18.390, 18.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.390, 18.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 26/32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
18.400	D 2066 LF26/37	294 (400)	10/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.410, 18.420	D 2866 LF 28/32	301 (410)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.410, 18.420	D 2866 LF 28	301 (410)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.430	D 2066 LF 01/11	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.430, 18.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 25/31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154



TGA

18.430, 18.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
18.440	D 2066 LF25/36	324 (440)	09/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
18.460	D 2876 LF 04/07	338 (460)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
18.480	D 2876 LF 12	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
18.480	D 2876 LF 12/25	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
18.480	D 2676 LF 01	353 (480)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
18.480	D 2676 LF 05/14	353 (480)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154



TGA

18.480	D 2676 LF 05	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.480	D 2676 LF 05/12	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.510	D 2876 LF 05	375 (510)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.530	D 2876 LF 13	390 (530)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18.540	D 2676 LF 13	397 (540)	08/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
18380	ISM385E-30	283 (385)	05/04 -	LX 1024			
18380	ISM385E-30	283 (385)	05/04 -	LX 1024			
18420	ISM420E-30	309 (420)	05/04 -	LX 1024			
18420	ISM420E-30	309 (420)	05/04 -	LX 1024			
19.350	D 2066 LF03	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
19.360	D 2866 LF37	265 (360)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

19.360	D 2066 LF07	265 (360)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
19.390	D 2066 LF02	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
19.400	D 2066 LF06	294 (400)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
19.410	D 2866 LF32	301 (410)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 264D ECO <small><sup>(160)</sup> RME</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
19.430	D 2066 LF01	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
19.440	D 2676 LF04	324 (440)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
19.460	D 2876 LF07	338 (460)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 264D ECO <small><sup>(160)</sup> RME</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGA

19.480	D 2876 LF 25	353 (480)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
19.480	D 2676 LF 02/03	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
24.350, 24.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 33/38	257 (350)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
24.350, 24.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 27/33/38	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
24.360	D 2866 LF27	265 (360)	09/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
24.390, 24.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 26/32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154



TGA

24.390, 24.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
24.410	D 2866 LF28	301 (410)	09/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
24.430, 24.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 23/25, D 2066 LF 31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
24.460	D 2876 LF04	338 (460)	09/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
24.480	D 2876 LF12	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
24.480	D 2876 LF 12	353 (480)	07/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
24.480	D 2676 LF 01/05, D 2676 LF 12/14	353 (480)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154
24.480	D 2676 LF 01/12	353 (480)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154





TGA

24.510	D 2876 LF 05	375 (510)	09/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
24.530	D 2876 LF 13	390 (530)	09/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
24.540	D 2676 LF11	397 (540)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
24380	ISM385E-30	283 (385)	02/04 -	LX 1024			
24420	ISM420E-30	309 (420)	05/04 -	LX 1024			
26.280	D 0836 LF41	206 (280)	11/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.310	D 2866 LF 26/36	228 (310)	09/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.310	D 2866 LF 26	228 (310)	10/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.310	D 2866 LF 36	228 (310)	09/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.310, 26.320	D 2066 LF 04	228 (310)	01/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <small>(160) RME</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGA								
26.310, 26.320	D 2066 LF 04/14, D 2066 LF 35/39	228 (310)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154	
26.310, 26.320	D 2066 LF 04/14, D 2066 LF 35/39	228 (310)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> UX 1D ECO	LA 154 LAK 154	
26.310, 26.320	D 2066 LF 04/35/39	228 (310)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154	
26.310, 26.320	D 2066 LF 39	235 (320)	04/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154	
26.330	D 0836 LF 44	240 (326)	11/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154	
26.350, 26.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 33/38	257 (350)	01/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> <sub>RME</sub> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>SEPAR-SYSTEM</sub>	LA 154 LAK 154	



TGA

26.350, 26.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 27/33/38	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.350, 26.360	D 2066 LF 03	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.350, 26.360	D 2066 LF 13	257 (350)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.350, 26.360	D 2066 LF 38	265 (360)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.360	D 2866 LF 27/37	265 (360)	09/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.360	D 2866 LF 27	265 (360)	01/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.360	D 2066 LF 07	265 (360)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

26.360	D 2066 LF 07/38	265 (360)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.390, 26.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 32/37	287 (390)	01/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.390, 26.400	D 2066 LF 02/06, D 2066 LF 12/32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.390, 26.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 24/26, D 2066 LF 32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
26.390, 26.400	D 2066 LF 37	294 (400)	01/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.410	D 2866 LF 28/32	301 (410)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.410	D 2866 LF 28	301 (410)	01/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

26.420	ISM420E-30	309 (420)	04/00 -	LX 1024			
26.420	ISM420E-30	309 (420)	02/04 -	LX 1024			
26.430	D 2066 LF 01	316 (430)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.430, 26.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	12/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.430, 26.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 23/31/36	316 (430)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
26.430, 26.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 23/25, D 2066 LF 31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
26.430, 26.440	D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36	316 (430)	06/05 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
26.430, 26.440	D 2066 LF 36	324 (440)	01/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

26.440	D 2676 LF 04	324 (440)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.460	D 2876 LF 04/07	338 (460)	04/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2876 LF 12	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2876 LF 12/25	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 05	353 (480)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 01/05	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 01/02, D 2676 LF 03/05	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

26.480	D 2676 LF 01	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 01/02, D 2676 LF 05/12/14	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 01/02, D 2676 LF 05/12	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.510	D 2876 LF 05	375 (510)	12/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.530	D 2876 LF 13	390 (530)	01/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26.540	D 2676 LF 13	397 (540)	08/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
26380	ISM385E-30	283 (385)	02/04 -	LX 1024			
26380	ISM385E-30	283 (385)	05/04 -	LX 1024			
27.440	D 2676 LF 04	324 (440)	10/08 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA								
28.310	D 2866 LF 26	228 (310)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154	
28.310	D 2066 LF 04	228 (310)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
28.310	D 2866 LF26	228 (310)	07/06 -	LX 1024	OX 146D ECO		LA 154 LAK 154	
28.310	D 2066 LF 04	228 (310)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154	
28.310, 28.320	D 2066 LF 04/14, D 2066 LF 28/39	228 (310)	06/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
28.320	D 2066 LF 39	235 (320)	06/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
28.320	D 2066 LF 28/39	235 (320)	06/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	





TGA

28.350	D 2066 LF 03	257 (350)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.350, 28.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 27/38	257 (350)	06/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.350, 28.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 38	257 (350)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.350, 28.360	D 2066 LF 38	265 (360)	04/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.360	D 2866 LF 27	265 (360)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.390	D 2876 LF12	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

28.390, 28.400	D 2066 LF 02/12	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.390, 28.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 26/37	287 (390)	06/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
28.390, 28.400	D 2066 LF 37	294 (400)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.400	D 2066 LF 26/37	294 (400)	04/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.410	D 2866 LF 28	301 (410)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.430, 28.440	D 2066 LF 01/11	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

28.430, 28.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 25/36	316 (430)	06/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
28.430, 28.440	D 2066 LF 36	324 (440)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.440	D 2066 LF 25/36	324 (440)	09/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.460	D 2876 LF 04	338 (460)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.480	D 2876 LF 12	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.480	D 2676 LF 02/05/14	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.480	D 2676 LF 05	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

28.510	D 2876 LF 05	375 (510)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.530	D 2876 LF 13	390 (530)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28.540	D 2676 LF 13	397 (540)	08/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
28360	D 2866 LF 27	265 (360)	07/06 -	LX 1024	OX 146D ECO		LA 154 LAK 154
28390	D 2066 LF 02, D 2066 LF 12	287 (390)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
28400	D 2066 LF 26, D 2066 LF 37	294 (400)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
28410	D 2866 LF 28	301 (409)	07/06 -	LX 1024	OX 146D ECO		LA 154 LAK 154
28430	D 2066 LF 01, D 2066 LF 11	316 (430)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
28440		324 (441)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
32.310	D 2866 LF 26	228 (310)	01/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.350, 32.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 33/38	257 (350)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.360	D 2866 LF 27	265 (360)	01/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

32.390, 32.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.410	D 2866 LF 28	301 (410)	01/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.430, 32.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
32.430, 32.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.460	D 2876 LF 04	338 (460)	01/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.480	D 2876 LF 12	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
32.480	D 2676 LF 01/05	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.350, 33.360	D 2066 LF 03/07, D 2066 LF 13/33/38	257 (350)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.360	D 2866 LF 27/37	265 (360)	10/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.360	D 2866 LF 27	265 (360)	01/01 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.360	D 2066 LF07	265 (360)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.390, 33.400	D 2066 LF 02/06, D 2066 LF 12/32/37	287 (390)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.390, 33.400	D 2066 LF 02	287 (390)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

33.410	D 2866 LF 28	301 (410)	10/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.410	D 2866 LF 28/32	301 (410)	10/00 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.430, 33.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	05/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04	324 (440)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.460	D 2876 LF 04	338 (460)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.460	D 2876 LF 04/07	338 (460)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.460	D 2876 LF 07	338 (460)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.480	D 2876 LF 12	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

33.480	D 2876 LF 12/25	353 (480)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 01/02, D 2676 LF 03/05	353 (480)	01/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 02/03	353 (480)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.510	D 2876 LF 05	375 (510)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33.530	D 2876 LF 13	390 (530)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
33430	D 2066 LF 01	316 (430)	09/07 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
33440	D 2676 LF 04	324 (441)	06/05 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
35.310	D 2866 LF 26	228 (310)	06/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.310, 35.320	D 2066 LF 04/35/39	228 (310)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154





TGA

35.350, 35.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 33/38	257 (350)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.350, 35.360	D 2066 LF 38	265 (360)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.360	D 2866 LF 27	265 (360)	10/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.390, 35.400	D 2066 LF 02/06, D 2066 LF 12/32/37	287 (390)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.390, 35.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 32/37	287 (390)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.390, 35.400	D 2066 LF 37	294 (400)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.410	D 2866 LF 28	301 (410)	10/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

35.430, 35.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
35.430, 35.440	D 2066 LF 01/11	316 (430)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.430, 35.440	D 2066 LF 36	324 (440)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.440	D 2066 LF 36	324 (441)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
35.440	D 2066 LF 36	324 (441)	11/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		LA 154 LAK 154
35.460	D 2876 LF 04	338 (460)	10/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.480	D 2876 LF 12	353 (480)	10/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.480	D 2676 LF 01/05	353 (480)	02/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

35.480	D 2676 LF 05	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.480	D 2676 LF 02/05	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35.480	D 2676 LF 05	353 (480)	11/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		
35.530	D 2876 LF 13	390 (530)	04/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
35360	D 2066 LF 38	265 (360)	07/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		
35400	D 2066 LF 37	294 (400)	11/06 -	LX 1024	OX 425D ECO		
37.310, 37.320	D 2066 LF 04/35/39	228 (310)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.310, 37.320	D 2866 LF 26	228 (310)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.350, 37.360	D 2066 LF 03/13, D 2066 LF 33/38	257 (350)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

37.350, 37.360	D 2866 LF 27	265 (360)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.390, 37.400	D 2066 LF 02/12, D 2066 LF 32/37	287 (390)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.410	D 2866 LF 28	301 (410)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.430, 37.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
37.460	D 2876 LF 04	338 (460)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.480	D 2876 LF 12	353 (480)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

37.480	D 2676 LF 01	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
37.530	D 2876 LF 13	390 (530)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
39.390	D 2066 LF 12	287 (390)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
39.400	D 2066 LF 37	294 (400)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
39.430	D 2066 LF 01/11	316 (430)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
39.440	D 2066 LF36	324 (440)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
39.480	D 2676 LF05	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

40.390, 40.400	D 2066 LF 02/06, D 2066 LF 12/37	287 (390)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.410	D 2866 LF 28/32	301 (410)	04/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.430	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 36	316 (430)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.440	D 2676 LF 04	324 (440)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.460	D 2876 LF 07	338 (460)	04/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.480	D 2876 LF 12/25	353 (480)	04/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

40.480	D 2676 LF 02/03	353 (480)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
40.480	D 2676 LF 02/03/12	353 (480)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.350	D 2066 LF 03	257 (350)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.350, 41.360	D 2066 LF 03/07, D 2066 LF 13/33/38	257 (350)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.350, 41.360	D 2066 LF 07	265 (360)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.360	D 2866 LF 27/37	265 (360)	01/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.360	D 2866 LF 37	265 (360)	09/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

41.360	D 2866 LF 27	265 (360)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.390, 41.400	D 2066 LF 02/06, D 2066 LF 12/32/37	287 (390)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.390, 41.400	D 2066 LF 02	287 (390)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.390, 41.400	D 2066 LF 06	294 (400)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.410	D 2866 LF 28/32	301 (410)	09/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.410	D 2866 LF 28	301 (410)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.430	D 2066 LF 01/11	316 (430)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154





TGA

41.430	D 2066 LF 11	316 (430)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.430	D 2066 LF 01	316 (430)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.430, 41.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31/36	316 (430)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
41.430, 41.440	D 2066 LF 01/11, D 2066 LF 31	316 (430)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO	LA 154 LAK 154
41.430, 41.440	D 2066 LF 36	324 (440)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.440	D 2676 LF 04	324 (440)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

41.460	D 2876 LF 07	338 (460)	09/03 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.460	D 2876 LF 04	338 (460)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.480	D 2876 LF 12	353 (480)	12/04 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.480	D 2876 LF 12/25	353 (480)	06/05 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 01, D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 05	353 (480)	02/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 02/05	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 02/03	353 (480)	09/07 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 264D ECO <sup>(160)</sup> RME KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154



TGA

41.530	D 2876 LF 12	353 (480)	07/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.530	D 2876 LF 13	390 (530)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.540	D 2676 LF13	397 (540)	11/06 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154
41.660	D 2840 LF25	485 (660)	09/02 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LA 154 LAK 154

TGL

10.180	D 0834 LFL 41/51, D 0834 LFL 54/64	132 (180)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 2810 <sup>(87)</sup> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154
10.210	D 0834 LFL 42/52/55	151 (206)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 2810 <sup>(87)</sup> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154



TGL

10.220	D 0834 LFL 65	162 (220)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	
10.240	D 0836 LFL 40/50/53	176 (240)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	
10.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	
12.180	D 0834 LFL 41/51, D 0834 LFL 54/64	132 (180)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	
			09/12 -	LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	



TGL

12.210	D 0834 LFL 42/52/55 151 (206)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 2810 <sup>(87)</sup>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 3889 <sup>(297)</sup>			
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 2810 <sup>(87)</sup>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 3889 <sup>(297)</sup>			
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 2810 <sup>(87)</sup>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 3889 <sup>(297)</sup>			
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			LX 2810 <sup>(87)</sup>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 3889 <sup>(297)</sup>			
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>	OX 123/1D ECO	KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	LA 154
			AL 24 <sup>(267)</sup>			



TGL

7.150, 8.150	D 0834 LFL 40/50, 110 (150) D 0834 LFL 53/60/63	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	
7.180	D 0834 LFL 41/51, 132 (180) D 0834 LFL 54/61/64	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	
7.220	D 0834 LFL 62/65 162 (220)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	
7.250	D 0836 LFL 60/63 184 (250)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
		09/12 -	LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
			LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
			LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			AL 24 <sup>(267)</sup>		85.12501.0003	



TGL

8.150	D 0834 LFL 40/50, D 0834 LFL 53/63	110 (150)	10/06 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>			
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
				LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		85.12501.0003	
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
8.180	D 0834 LFL 41/51, D 0834 LFL 54/64	132 (180)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
				LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		85.12501.0003	
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
8.210	D 0834 LFL 42/52/55	151 (206)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
				LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		85.12501.0003	
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
8.220	D 0834 LFL 65	162 (220)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>			
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				AL 24 <sup>(267)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub>	OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
				LX 2810 <sup>(87)</sup>		KX 395 ECO <sup>(172)</sup>	
				LX 3889 <sup>(297)</sup>		<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup>	
				LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub>		85.12501.0003	
				AL 24 <sup>(267)</sup>			



TGL

8.240	D 0836 LFL 40/50/53	176 (240)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 2810 <sup>(87)</sup> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154
8.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	04/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 2810 <sup>(87)</sup> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 395 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM <sup>(477)</sup></small> 85.12501.0003	LA 154 LAK 154

TGM

12.240	D 0836 LFL 50/53	176 (240)	12/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
12.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
12.280	D 0836 LFL 51/54	206 (280)	12/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154





TGM

12.290	D 0836 LFL 64	213 (290)	10/05 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
13.240	D 0836 LFL 53	176 (239)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 3889 <sup>(297)</sup>	OX 123/1D ECO OX 123/1D ECO		LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
13.240	D 0836 LFL 40/50/53	176 (240)	04/06 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
13.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
13.250	D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 66	184 (250)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 3889 <sup>(297)</sup>	OX 123/1D ECO OX 123/1D ECO		LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
13.280	D 0836 LFL 54	206 (280)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 3889 <sup>(297)</sup>	OX 123/1D ECO OX 123/1D ECO		LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
13.280	D 0836 LFL 41/51/54	206 (280)	04/06 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
13.290	D 0836 LFL 64	213 (290)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154



TGM

13.290	D 0836 LFL 64, D 0836 LFL 67	213 (290)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 3889 <sup>(297)</sup>	OX 123/1D ECO OX 123/1D ECO		LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.240	D 0836 LFL 40/50/53	176 (240)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.240	D 0836 LFL 40/53	176 (240)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.280	D 0836 LFL 41/51/54	206 (280)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.280	D 0836 LFL 41/54	206 (280)	10/05 - 08/12 09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154



TGM

15.290	D 0836 LFL 64	213 (290)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.330	D 0836 LFL 44/55	240 (326)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
15.340	D 0836 LFL 65	250 (340)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
18.240	D 0836 LFL 40/53	176 (240)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
18.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154



TGM

18.280	D 0836 LFL 41/54	206 (280)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
18.280	D 0836 LFL 41/51/54	206 (280)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
18.290	D 0836 LFL 64	213 (290)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
18.330	D 0836 LFL 44/55	240 (326)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
18.330	D 0836 LFL 44/52/55	240 (326)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154



TGM

18.340	D 0836 LFL 65	250 (340)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
22.240	D 0836 LFL 53	176 (240)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
22.250	D 0836 LFL 63	184 (250)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
22.280	D 0836 LFL 54	206 (280)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154
22.290	D 0836 LFL 64	213 (290)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> 09/12 - LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154 LA 154 LAK 154



TGM

26.280	D 0836 LFL 54	206 (280)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>			
26.280	D 0836 LFL 51/54	206 (280)	04/06 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>			
26.290	D 0836 LFL 64	213 (290)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>			
26.330	D 0836 LFL 55	240 (326)	10/05 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>			
26.330	D 0836 LFL 52/55	240 (326)	04/06 - 08/12	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1789 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 1798 <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> LX 3889 <sup>(297)</sup> LX 7210/7 <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>			



TGM

26.340	D 0836 LFL 65	250 (340)	10/05 - 08/12	<b>LX 1789</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 1798</b> <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> <b>LX 7210/7</b> <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/12 - <b>LX 1789</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 1798</b> <sup>(79)</sup> <sub>305</sub> <b>LX 3889</b> <sup>(297)</sup> <b>LX 7210/7</b> <sup>(79)</sup> <sub>458</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 123/1D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 123/1D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>  <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>  <b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
--------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--

TGS

18.320	D 2066 LF 28/39/43	235 (320)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>  09/12 - <b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>  <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>  <b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
18.320	D 2066 LF 39/43	235 (320)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>  09/12 - <b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>  <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>  <b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
18.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
18.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
18.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>



TGS

18.360	D 2066 LF 27, D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
18.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
18.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
18.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
18.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
18.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154





TGS

18.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
18.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
18.440	D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.440	D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.440	D 2676 LF 22, D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.440	D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.440	D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
18.440	D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154



TGS

18.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
18.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
18.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
19.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
19.360	D 2066 LF 07/48/64	265 (360)	02/11 - 08/12			<b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
			09/12 -		<b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup>	<b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	



TGS

19.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -					LA 154 LAK 154
19.400	D 2066 LF 06/49/63	294 (400)	02/11 - 08/12					
			09/12 -			OX 1028 D ECO (186)	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
19.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -					LA 154 LAK 154
19.440	D 2066 LF 50/62	324 (441)	02/11 - 08/12					
			09/12 -			OX 1028 D ECO (186)	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
19.440	D 2676 LF 04	324 (441)	02/11 - 08/12					
			09/12 -			OX 1028 D ECO (186)	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
19.480	D 2676 LF 02/03, D 2676 LF 20/31	353 (480)	02/11 - 08/12					
			09/12 -			OX 1028 D ECO (186)	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
21.360	D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64	265 (360)	10/07 -					LA 154 LAK 154
21.400	D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63	294 (400)	10/07 -					LA 154 LAK 154
21.440	D 2066 LF 50, D 2066 LF 62	324 (441)	10/07 -					LA 154 LAK 154
21.440	D 2676 LF 04	324 (441)	10/07 -					LA 154 LAK 154
21.480	D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20	353 (480)	10/07 -					LA 154 LAK 154



TGS

24.320	D 2076 LF 28/43	235 (320)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
24.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68	235 (320)	10/07 -				<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
24.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
24.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>



TGS

24.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
24.440	D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
24.440	D 2676 LF 22, D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
24.480	D 2676 LF 05/07, D 2676 LF 14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
24.480	D 2676 LF 25	353 (480)	10/07 -				LA 154 LAK 154
24.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154



TGS

26.320	D 2066 LF 28/39/43	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.320	D 2066 LF 39	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.320	D 2066 LF 28, D 2066 LF 39	235 (320)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.320	D 2066 LF 39/43	235 (320)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.350	D 2066 LF 03	257 (350)	10/07 -				LA 154 LAK 154



TGS

26.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.360	D 2066 LF 38	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.360	D 2066 LF 27, D 2066 LF 38	265 (360)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	04/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
26.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
26.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
26.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154



TGS

26.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	09/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.400	D 2066 LF 37	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.400	D 2066 LF 26, D 2066 LF 37	294 (400)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.400	D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61	294 (400)	02/09 -				LA 154 LAK 154
26.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154





TGS

26.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.440	D 2066 LF 36	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	11/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.440	D 2066 LF 25, D 2066 LF 36	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 22, D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 22, D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	05/08 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	02/09 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 26	324 (441)	02/09 -				LA 154 LAK 154



TGS

26.440	D 2676 LF 26	324 (441)	02/09 -				LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 26	324 (441)	02/09 -				LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 05	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.480		353 (480)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 25	353 (480)	05/08 -				LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25	353 (480)	02/09 -				LA 154 LAK 154



TGS

26.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
26.540		397 (540)	10/07 -				LA 154 LAK 154
26.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.320	D 2066 LF 39	235 (320)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.320	D 2066 LF 39/43	235 (320)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	07/08 -				LA 154 LAK 154



TGS

28.350	D 2066 LF 03	257 (350)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.350	D 2066 LF 03	257 (350)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.360	D 2066 LF 38	265 (360)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
28.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
28.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

28.400	D 2066 LF 37	294 (400)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.430	D 2066 LF 01	316 (430)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.430	D 2066 LF 01	316 (430)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.440	D 2066 LF 36	324 (440)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.440	D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.440	D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.440	D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154
28.440	D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154



TGS							
28.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.480	D 2676 LF 05	353 (480)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.540	D 2676 LF 06	397 (540)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
28.540	D 2676 LF 06	397 (540)	06/08 -				LA 154 LAK 154
32.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68	235 (320)	08/08 -				LA 154 LAK 154
32.320	D 2066 LF 43	235 (320)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

32.350	D 2066 LF 03	257 (350)	08/08 -				LA 154 LAK 154
32.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
32.360	D 2066 LF 38	265 (360)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
32.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
32.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
32.400	D 2066 LF 37	294 (400)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

32.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
32.440	D 2066 LF 36	324 (440)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
32.440	D 2676 LF 22, D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154
32.440	D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154
32.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
32.480	D 2676 LF 25	353 (480)	08/08 -				LA 154 LAK 154
32.540	D 2676	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154





TGS

33.320	D 2066	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

33.360	D 2066 LF 27/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.360	D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64	265 (360)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.400	D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63	294 (400)	07/08 -				LA 154 LAK 154
33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	07/08 -				LA 154 LAK 154



TGS

33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	07/08 -				LA 154 LAK 154
33.430	D 2066 LF 01	316 (430)	07/08 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	11/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2066 LF 50, D 2066 LF 62	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -				LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -				LA 154 LAK 154



TGS

33.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	08/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 02	353 (480)	08/08 -				LA 154 LAK 154
33.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
33.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

35.320	D 2066 LF 28/39/43	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.320	D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	10/07 -				LA 154 LAK 154
35.320	D 2066 LF 39/43	235 (320)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
35.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.360	D 2066 LF 42, D 2066 LF 67	265 (360)	10/07 -				LA 154 LAK 154



TGS

35.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.360	D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67	265 (360)	06/08 -				LA 154 LAK 154
35.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
35.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.400	D 2066 LF 26/37	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.400	D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61	294 (400)	10/07 -				LA 154 LAK 154



TGS

35.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
35.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.440	D 2066 LF 25/36	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.440	D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154



TGS								
35.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -					LA 154 LAK 154
35.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -					LA 154 LAK 154
35.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -					LA 154 LAK 154
35.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -					LA 154 LAK 154
35.440	D 2676 LF 22, D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -					LA 154 LAK 154
35.440	D 2676 LF 26	324 (441)	08/08 -					LA 154 LAK 154
35.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
35.480	D 2676 LF 05/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
35.480	D 2676 LF 05	353 (480)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	





TGS

35.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.480	D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 25	353 (480)	06/08 -				LA 154 LAK 154
35.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.540	D 2676 LF 06	397 (540)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
35.540	D 2676 LF 06	397 (540)	06/08 -				LA 154 LAK 154



TGS

37.320	D 2066 LF 28/39/43	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	



TGS

37.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
37.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	07/08 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
37.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
37.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	07/08 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
37.440	D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -	LX 1024			LA 154
				LXS 277			LAK 154
37.440	D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -	LX 1024			LA 154
				LXS 277			LAK 154



TGS								
37.440	D 2676 LF 26	324 (441)	07/08 -					LA 154 LAK 154
37.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <small>(186)</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
37.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <small>(186)</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
37.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <small>(186)</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
37.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <small>(186)</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154	



TGS

39.320	D 2066	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
39.360	D 2066	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
39.400	D 2066	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
39.440	D 2066	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
39.480	D 2676	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
39.540	D 2676	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LAK 154
40.360	D 2066 LF 48, D 2066 LF 64	265 (360)	10/07 -				LA 154 LAK 154
40.360	D 2066 LF 48, D 2066 LF 64	265 (360)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.360	D 2066 LF 07	265 (360)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.360	D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64	265 (360)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.390	D 2066 LF 02	287 (390)	10/07 -				LA 154 LAK 154



TGS

40.390	D 2066 LF 02	287 (390)	10/07 -				LA 154 LAK 154
40.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.400	D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63	294 (400)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.400	D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63	294 (400)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.400	D 2066 LF 06/49/63	294 (400)	02/11 - 08/12  09/12 -		OX 1028 D ECO <small>(186)</small>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM	
40.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.430	D 2066 LF 01	316 (430)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.440	D 2066 LF 50, D 2066 LF 62	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.440	D 2066 LF 50, D 2066 LF 62	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.440	D 2676 LF 04	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.440	D 2676 LF 04	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.440	D 2066 LF 50/62	324 (441)	02/11 - 08/12  09/12 -		OX 1028 D ECO <small>(186)</small>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM	
40.440	D 2676 LF 04	324 (441)	02/11 - 08/12  09/12 -		OX 1028 D ECO <small>(186)</small>	KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275)</small> SEPAR-SYSTEM	



TGS

40.480	D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20	353 (480)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.480	D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20	353 (480)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.480	D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20	353 (480)	06/08 -				LA 154 LAK 154
40.480	D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20	353 (480)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.320	D 2066 LF 39/43	235 (320)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.320	D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68	235 (320)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.350	D 2066 LF 03	257 (350)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

41.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.360	D 2066 LF 38	265 (360)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.360	D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67	265 (360)	07/08 -				LA 154 LAK 154
41.360	D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67	265 (360)	07/08 -				LA 154 LAK 154
41.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.390	D 2066 LF 02	287 (390)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154





TGS

41.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.400	D 2066 LF 06, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61	294 (400)	07/08 -				LA 154 LAK 154
41.400	D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 61, D 2066 LF 63	294 (400)	07/08 -				LA 154 LAK 154
41.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
41.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
41.430	D 2066 LF 01	316 (430)	10/07 -				LA 154 LAK 154
41.430	D 2066 LF 01	316 (430)	07/08 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154



TGS

41.440	D 2066 LF 36	324 (441)	10/07 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2066 LF 36	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.440	D 2676 LF 04, D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -				LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 05	353 (480)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
41.480	D 2676 LF 05, D 2676 LF 07	353 (480)	06/08 -				LA 154 LAK 154



TGS

41.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154

41.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154

TGX

18.360	D 2066 LF 27/38	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(226)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154



TGX

18.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
18.400	D 2066 LF 26/37	294 (400)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
18.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>



TGX

18.440	D 2676 LF 22	324 (440)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
18.440	D 2066 LF 25/36	324 (440)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
18.440	D 2676 LF 22	324 (440)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
18.440	D 2676 LF 26	324 (440)	10/12 -			<p>KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small></p>	



TGX

18.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
			09/12 -	LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	



TGX

18.680	D 2868 LF 02/03/05	500 (680)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 435D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 435D ECO <sup>(2)</sup> OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
24.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
24.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <sup>(172)</sup> KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>



TGX

24.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
24.440	D 2676 LF 22/26	324 (440)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
24.440	D 2676 LF 26	324 (440)	10/12 -			<b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
24.480	D 2676 LF 05/07, D 2676 LF 14	353 (480)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>





TGX

24.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
24.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
24.680	D 2868 LF 03	500 (680)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 435D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 435D ECO <sup>(2)</sup> OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p> <p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>



TGX

26.320	D 2066 LF 28/43	235 (320)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	



TGX

26.360	D 2066 LF 38/42	265 (360)	07/08 - 08/12	<p><b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p><b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup></p>	<p><b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup></p> <p><b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup></p>	<p><b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup></p> <p><b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup></p>	<p><b>LA 154</b> <b>LAK 154</b></p> <p><b>LA 154</b> <b>LAK 154</b></p>
26.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	<p><b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p><b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup></p>	<p><b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup></p> <p><b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup></p>	<p><b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup></p> <p><b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup></p>	<p><b>LA 154</b> <b>LAK 154</b></p> <p><b>LA 154</b> <b>LAK 154</b></p>
26.400	D 2066 LF 37	294 (400)	10/07 - 08/12	<p><b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p><b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup></p>	<p><b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup></p> <p><b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup></p>	<p><b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup></p> <p><b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup></p>	<p><b>LA 154</b> <b>LAK 154</b></p> <p><b>LA 154</b> <b>LAK 154</b></p>



TGX

26.400	D 2066 LF 37/41	294 (400)	07/08 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
				LXS 277	OX 1028 D ECO	<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>	<sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
					HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	



TGX

26.440	D 2676 LF 22	324 (440)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
26.440	D 2066 LF 36/40	324 (440)	07/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
26.440	D 2676 LF 26	324 (440)	10/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
26.440	D 2676 LF 26	324 (441)	01/14 -				LA 154 LAK 154
26.480	D 2676 LF 05	353 (480)	09/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154



TGX

26.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
26.480	D 2676 LF 05	353 (480)	12/07 -				<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
26.480	D 2676 LF 05/07	353 (480)	07/08 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
26.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>



TGX

26.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
26.540	D 2676 LF 06	397 (540)	10/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
26.680	D 2868 LF 03	500 (680)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 435D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 435D ECO <sup>(2)</sup> OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
27.440	D 2676 LF 28	324 (440)	10/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
28.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154



TGX

28.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
28.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
28.440	D 2676 LF 28	324 (440)	10/12 -			<b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
28.440	D 2676 LF 26	324 (440)	10/12 -			<b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
28.480	D 2676 LF 05/14	353 (480)	10/07 - 08/12	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>
			09/12 -	<b>LX 1024</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>OX 1028 D ECO</b> <sup>(186)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b> <b>KX 332 ECO</b> <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> <b>UX 1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LAK 154</b>





TGX

28.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO</p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
28.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>
28.540	D 2676 LF 06	397 (540)	02/09 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p> <p>09/12 -</p> <p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p> <p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p> <p>LA 154 LAK 154</p>



TGX

28.680	D 2868 LF 02/03	500 (680)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 435D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p>
			09/12 -	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 435D ECO <sup>(2)</sup> OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p>
29.440	D 2676 440	324 (441)	01/09 -				<p>LA 154 LAK 154</p>
32.440	D 2066 LF 38	265 (360)	10/07 -				<p>LA 154 LAK 154</p>
33.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p>
			09/12 -	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p>
33.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	10/07 - 08/12	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p>
			09/12 -	<p>LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup></p>	<p>OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup></p>	<p>KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM UX 1D ECO <sup>(226)</sup></p>	<p>LA 154 LAK 154</p>



TGX

33.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
33.440	D 2676 LF 26	324 (440)	10/12 -			KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small>	
33.440	D 2676 LF 26	324 (441)	01/14 -				LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 05/07/14	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 05/14/16	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
33.480	D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 16, D 2676 LF 25	353 (480)	01/14 -				LA 154 LAK 154



TGX

33.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
33.680	D 2868 LF 02/05	500 (680)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 435D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 435D ECO <sup>(2)</sup> OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
35.360	D 2066 LF 27/38/42	265 (360)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
35.400	D 2066 LF 26/37/41	294 (400)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154



TGX

35.440	D 2066 LF 25/36/40	324 (440)	06/08 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 154
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
						UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
35.440	D 2676 LF 26	324 (441)	06/08 -				LA 154
							LAK 154
35.480	D 2676 LF 05/14	353 (480)	06/08 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 154
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
						UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
35.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	06/08 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 154
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	
						KX 332 ECO <sup>(172)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
						UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	
35.680	D 2868	500 (680)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 435D ECO <sup>(2)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>			
				LX 1024	OX 435D ECO <sup>(2)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
41.480	D 2676	353 (480)	10/07 - 08/12	LX 1024	OX 425D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 154
				LXS 277	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	LAK 154
			09/12 -	AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
				LX 1024	OX 425D ECO	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154
				LXS 277	OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 154
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 191/1D ECO	
						KX 394 ECO <sup>(57)</sup>	
						<sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
						UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	



TGX								
41.540	D 2676 LF 06/13	397 (540)	06/08 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
41.680	D 2868 LF 03/05	500 (680)	10/07 - 08/12	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 435D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
			09/12 -	LX 1024 LXS 277 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 435D ECO <sup>(2)</sup> OX 1028 D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO KX 332 ECO <sup>(172)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small>(275) SEPAR-SYSTEM</small> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 154 LAK 154	
12T-SERIE								
12.272 F	D 2865 LF02	198 (270)	09/91 - 10/92	LX 273 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102	X	
17T-SERIE								
17.372 FLS	D 2865 LF02	198 (269)	09/91 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D	X	
17.372 FLS	D 0826 LF04	198 (269)	10/92 - 05/95	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102 KC 102/1 <sup>(57)</sup>	X	
19T-SERIE								
19.362 F/U	D 2866 KF, LXF	265 (360)	07/86 - 01/91	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	X	
19.422 F/U	D 2866 LF06	309 (420)	02/90 - 05/94	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	X	



19T-SERIE

19.462 F	D 2840 LF/460	338 (460)	05/87 - 02/90	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	X
----------	---------------	-----------	---------------	---	--	-----------------------------------	---

20T-SERIE

20.280 DFAEG	D 2566 MTFG	206 (280)	05/78 - 06/90	LX 271 <sup>(43)</sup> <sub>243</sub> LX 273 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LXS 43/1 LXS 44/1		KX 36D	X
--------------	-------------	-----------	---------------	--	--	--------	---

23T-SERIE

23.272 FNL	D 2865 LF05	198 (270)	10/92 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102	X
23.322 FNL	D 2865 LF06	235 (320)	10/92 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102	X
23.342 FNL	D 2865 LF09	250 (340)	05/94 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102	X
23.372 FNL	D 2866 LF05	272 (370)	10/92 - 05/94	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102	X
23.402 FNL	D 2866 LF16	294 (400)	05/94 - 01/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D2 ECO	KC 102	X
			02/95 - 05/95	LX 612 LXS 252 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 155D ECO	KC 102	X
23.422 FNL	D 2866 LF09	309 (420)	10/92 - 05/95	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102	X

27T-SERIE

27.365 VFAEG	D 2840 MFG	268 (364)	11/82 - 10/85	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 627 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub>		KX 36D	X
			11/85 - 12/90	LX 273 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> LX 627 <sup>(79)</sup> <sub>611</sub> LXS 44/1 <sup>(79)</sup> <sub>470,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 36D	X



33T-SERIE

33.331 VF	D 2866 LFZ/330	243 (330)	09/85 - 02/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 36D	X
-----------	----------------	-----------	---------------	---	--	--------	---

40T-SERIE

40.440 DF	D 2540 MTF	324 (441)	10/81 - 09/86 10/86 - 06/90	LX 627 LX 627 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 36D KX 36D	X   X
-----------	------------	-----------	--------------------------------	--	--	------------------	----------

41T-SERIE

41.361 VFS	D 2866 KFZ	265 (360)	01/85 - 09/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 36D	X
------------	------------	-----------	---------------	---	--	--------	---

48T-SERIE

48.331 VFAK	D 2866 LFZ/330	243 (330)	09/85 - 06/90	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 36D	X
-------------	----------------	-----------	---------------	---	--	--------	---

MAZDA

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

B-SERIE

B 2.0	UF	FE	62 (84)	01/85 - 12/91	LX 8	OC 195	X
B 2.0	UF	FE	65 (88)	01/85 - 03/96	LX 8	OC 196	X
B 2.2	UN	R5A2	60 (82)	02/99 - 12/06	LX 679	OC 195 KL 704	X
B 2.2	UF	F2L8	68 (92)	08/91 - 12/96	LX 8	OC 195	X
B 2.2	UN	JL22	68 (92)	06/99 - 12/06	LX 929	OC 195 KL 704	X
B 2.2	UN	F2R4	68 (92)	11/99 - 08/02	LX 929	OC 195 KL 704	X
B 2.2 D	UF	R290	47 (64)	01/85 - 03/96		OC 205 KC 46	X
B 2.5 D	UF	WL31	57 (78)	09/98 - 06/99		OC 274 KC 59	X
B 2.5 D	UN	MD25NA	57 (78)	06/99 - 12/06	LX 929	OC 275 KC 83D	X
B 2.5 D	UN	WLE7	62 (84)	12/02 - 12/06	LX 929	OC 67 KC 83D	LA 833
B 2.5 D	UF		63 (86)	02/96 - 06/99		OC 274 KC 59	X
B 2.5 TD	UN	MD25TI	80 (109)	06/99 - 07/06	LX 929	OC 67 <sup>(402)</sup> <sub>138011</sub> OC 275 <sup>(404)</sup> <sub>138010</sub> KC 83D	X
B 2.6	UF	4G54	73 (99)	01/87 - 10/90		OC 205	X
B 2.6	UF	G6MPV	90 (122)	01/90 - 06/99	LX 679	OC 196	X
B 2.6	UN	JK26	90 (122)	06/99 - 12/06	LX 679	OC 196 KL 704	X

BT-50

BT-50 2.5 CD		WLAA	105 (143)	12/06 - 08/12	LX 2808/1	OC 615	KC 261D  X
BT-50 3.0 CDVI	CD	WEAT	115 (156)	12/06 - 08/12	LX 2808/1	OC 205	KC 261D  X





E-SERIE

E 2000	SR1	FEBN	60 (82)	10/89 - 05/95	LX 336	OC 195		X
E 2000	SR2	FE60, FE61	60 (82)	03/91 - 05/94	LX 336	OC 196		X
E 2000	SR1/2	FECK	65 (88)	01/83 - 07/91	LX 336	OC 196		X
E 2000		FE	65 (88)	01/84 - 12/90	LX 336	OC 196		X
E 2000	SR2	FE	70 (95)	06/94 - 05/03	LX 336	OC 196		X
E 2000	SR1/2	FEY9	71 (97)	01/91 - 08/99	LX 336	OC 194		X
E 2000	SR1/2	FE (12V)	71 (97)	09/99 - 09/04	LX 336	OC 194		X
E 2200	SR1/2	R281	47 (64)	11/88 - 03/97	LX 639	OC 205 <sup>(77)</sup> OC 239 <sup>(121)</sup>	KC 59	X
E 2200	SR1/2	R21N	52 (71)	09/99 - 07/04	LX 639	OC 239 <sup>(121)</sup> OC 274 <sup>(77)</sup>	KC 83D	X
E 2200 D	SR1/2	R203, R207	47 (64)	03/91 - 05/03	LX 639	OC 205 <sup>(77)</sup> OC 239 <sup>(121)</sup>	KC 59	X
E 2200 D	SR1/2	R2	52 (71)	02/97 - 05/03	LX 639	OC 239 <sup>(121)</sup> OC 274 <sup>(77)</sup>	KC 83D	X

MERCEDES-BENZ

300-SERIE

O 303		OM 421.908, OM 441.908, OM 441.909	159 (216)	01/80 - 09/92	LX 265 LXS 37/1	OX 71D HX 49 <sup>(74)</sup>	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 303		OM 421.908, OM 441.911	159 (216)	01/80 - 09/92	LX 265 LXS 37/1	OX 71D HX 49 <sup>(74)</sup>	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 303		OM 441.950/953	200 (272)	12/87 - 09/92	LX 271 LXS 43/1	OX 71D HX 49 <sup>(74)</sup>	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 303		OM 442	213 (290)	09/87 - 09/92	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 42/1 LXS 43/1	OX 69D HX 49 <sup>(74)</sup>	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 303		OM 442	260 (353)	09/87 - 09/92	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 42/1 LXS 43/1	OX 69D HX 49 <sup>(74)</sup>	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 304		OM 402.984	280 (381)	08/92 -	LX 273	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 330		OM 442.939	213 (290)	01/90 -	LX 273	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X
O 330		OM 442.955, OM 442.961	260 (354)	01/90 -	LX 273	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	

340-SERIE

O 340		OM 441.994/995	250 (340)	01/91 - 06/95	LX 436	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 340		OM 402.984	280 (381)	01/91 -	LX 273	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	LA 351

400-SERIE

O 402		OM 366.917	100 (136)	02/86 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OX 137D ECO	KX 68D ECO	
-------	--	------------	-----------	---------------	--------------------	-------------	------------	--



## 400-SERIE

O 402	OM 366.965	125 (170)	02/86 - 12/91	LX 265 LXS 37/1	OX 137D ECO	KX 68D ECO	
O 403 RHD	OM 402.970	280 (381)	09/03 -	LX 273	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 351
O 403 SHD	OM 457.944	260 (354)	09/03 -	LX 436 AL 24	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(222)</sup> KX 35 <sup>(70)</sup> KX 80D ECO	LA 350 <sup>(114)</sup> LA 351 <sup>(357)</sup> <small>(275) Konvekta HKL 5</small> LA 354 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere Top 2000</small>
O 403 SHD	OM 457.944	310 (422)	09/03 -	LX 436 AL 24	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(222)</sup> KX 35 <sup>(70)</sup> KX 80D ECO	LA 350 <sup>(114)</sup> LA 351 <sup>(357)</sup> <small>(275) Konvekta HKL 5</small> LA 354 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere Top 2000</small>
O 404	OM 441.922	151 (205)	09/91 - 01/92	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 441.921	165 (224)	09/91 - 01/92	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 442.931	195 (265)	09/91 - 01/92	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 401.974	200 (272)	09/91 - 10/99	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 442.930	213 (290)	09/91 - 01/92	LX 345 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 401.970	213 (290)	09/91 - 10/99	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 445.935	213 (290)	09/94 - 10/99	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 441.980, OM 445.934	250 (340)	09/91 - 10/99	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 402.970	280 (381)	09/91 - 10/99	LX 345 <sup>(79)</sup> <sub>377</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 404	OM 446.934, OM 446.938	280 (381)	09/94 - 10/99	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 405	OM 447.972, OM 447.975, OM 447.981, OM 447.986	220 (299)	11/91 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	



## 400-SERIE

O 405 G	OM 447.977, OM 447.979, OM 447.980, OM 447.984, OM 447.998	220 (299)	09/91 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 405 GT	OM 447.913	150 (204)	11/91 -	LX 271	OX 69D	KX 65D ECO	
O 405 GT	OM 447.968	235 (320)	09/91 -			KX 65D ECO	
O 407	OM 447.906, OM 447.908, OM 447.954, OM 447.990	177 (241)	03/87 - 11/01	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 407	OM 447.985, OM 447.991	220 (299)	11/91 - 11/01	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 408	OM 447.912, OM 447.958, OM 447.992	184 (250)	01/91 - 12/98	LX 271 LXS 43/1	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
O 408	OM 447.987, OM 447.993	220 (299)	08/92 - 12/98	LX 271 LXS 43/1	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	

## CAPACITY

CAPACITY	Euro4/5/EEV, OM 457 HLA	220 (300)	04/07 -	LX 1606 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 374D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> KX 80D ECO <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 357 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 494 <sup>(114)</sup> / <sup>(275)</sup> Webasto LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
CAPACITY	OM 457.950, OM 457.973	260 (354)	04/07 -	LX 1606 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 374D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> KX 80D ECO <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 357 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 494 <sup>(114)</sup> / <sup>(275)</sup> Webasto LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## CITARO

CITARO G	O 530	185 (252)	01/98 - 05/01	<b>LX 666</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
			06/01 -	<b>LX 1606</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
CITARO GNG	M 476.930, M 476.933, M 476.934	240 (326)	04/00 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 354</b> <sup>(31)(275)</sup> Konvekta <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
CITARO K	OM 906 LA	210 (286)	09/06 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
CITARO K	OM 457 HLA	220 (299)	09/06 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
CITARO K	OM 457 HLA	260 (353)	09/06 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
CITARO LE	OM 457 HLA	220 (299)	11/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## CITARO

CITARO LE	OM 457 HLA	260 (353)	11/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
CITARO N	O530 OM 906.931, OM 909.900/911	170 (231)	01/98 - 05/01	<b>LX 666</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 376D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
			06/01 - 02/06	<b>LX 1606</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 376D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
			03/06 -	<b>LX 1606</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 376D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## CITARO

CITARO N	O530	OM 906.962/963	180 (245)	10/98 - 05/01	<b>LX 666</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 76D</b> <small>(70) Webasto Thermo 350</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Webasto Top 2000</small> <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Webasto Aerosphere</small> <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Konvekta</small> <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Webasto Top 2000</small> <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Webasto Aerosphere</small> <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Konvekta</small> <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
				06/01 -	<b>LX 1606</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 76D</b> <small>(70) Webasto Thermo 350</small> <b>KX 80D ECO</b>	
CITARO N	O 530	OM 457.942	185 (252)	01/98 - 05/01	<b>LX 666</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <small>(188) VOITH</small>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Webasto Top 2000</small> <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Webasto Aerosphere</small> <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Konvekta</small> <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Konvekta</small> <b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Webasto Top 2000</small> <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Webasto Aerosphere</small> <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Konvekta</small> <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <small>(275) Konvekta</small>
				06/01 -	<b>LX 1606</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <small>(188) VOITH</small>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	



## CITARO

CITARO N	O530	OM 906.930, OM 906.960, OM 906.961, OM 909.901, OM 909.921	205 (279)	01/98 - 05/01	LX 666 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 376D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 357 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 494 <sup>(114)(275)</sup> Webasto LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
				06/01 - 02/06	LX 1606 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 376D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 357 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 494 <sup>(114)(275)</sup> Webasto LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
				03/06 -	LX 1606 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 376D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 357 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 494 <sup>(114)(275)</sup> Webasto LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## CITARO

CITARO N, CITARO MUE O 530	OM 457.934,	220 (299)	01/98 - 05/01	<b>LX 666</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup>
	OM 457.942,			<b>AL 12</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup>	<sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
	OM 457.949,			<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup>
	OM 457.950,				<sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 76D</b>	<sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
	OM 457.959,					<sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 357</b> <sup>(114)</sup>
	OM 457.973					<b>KX 80D ECO</b>	<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
							<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Aerosphere World
							<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta
			06/01 - 02/06	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup>
				<b>AL 12</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup>	<sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup>
					<sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 76D</b>	<sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
						<sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 357</b> <sup>(114)</sup>
						<b>KX 80D ECO</b>	<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
							<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Aerosphere World
							<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta
			03/06 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup>
				<b>AL 12</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup>	<sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup>
					<sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 76D</b>	<sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
						<sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 357</b> <sup>(114)</sup>
						<b>KX 80D ECO</b>	<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
							<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Aerosphere World
							<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta





## CITARO

CITARO N, CITARO MUE O 530	OM 457.942,	260 (354)	01/98 - 05/01	<b>LX 666</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup>
	OM 457.950,			<b>AL 12</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup>	<sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
	OM 457.951,			<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup>
	OM 457.957,				<sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 76D</b>	<sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
	OM 457.959,					<sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 357</b> <sup>(114)</sup>
	OM 457.973					<b>KX 80D ECO</b>	<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
							<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Aerosphere World
							<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta
			06/01 - 02/06	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup>
				<b>AL 12</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup>	<sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup>
					<sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 76D</b>	<sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
						<sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 357</b> <sup>(114)</sup>
						<b>KX 80D ECO</b>	<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
							<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Aerosphere World
							<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta
			03/06 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup>
				<b>AL 12</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup>	<sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
				<b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup>
					<sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 76D</b>	<sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
						<sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 357</b> <sup>(114)</sup>
						<b>KX 80D ECO</b>	<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto
							<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Aerosphere World
							<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta
							<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup>
							<sup>(275)</sup> Konvekta



## CITARO

CITARO NG	O 530	M 476.932, M 476.933, M 476.934	185 (252)	06/00 - 05/01	<b>LX 666</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
				06/01 -	<b>LX 1606</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 354</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000 <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 494</b> <sup>(114)(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta

CITARO Ü	O 530		220 (299)	05/12 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 354</b> <sup>(3)(275)</sup> Konvekta <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
----------	-------	--	-----------	---------	----------------	---	--	--

CITARO Ü	O 530		265 (360)	05/12 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	<b>LA 354</b> <sup>(3)(275)</sup> Konvekta <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 357</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
----------	-------	--	-----------	---------	----------------	---	--	--

## CITO

O 520 CITO	OM 904		125 (170)	07/98 -	<b>LX 1627</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 161D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 390</b> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 520 CITO	OM 904.942		130 (177)	06/99 -	<b>LX 1627</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 161D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 67/2D ECO</b>	<b>LA 390</b> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta

## CITY

O 100 CITY	OM 602.940		72 (98)	01/94 -	<b>LX 388</b>	<b>OX 38D</b>	<b>KC 63/1D</b>	<b> X </b>
------------	------------	--	---------	---------	---------------	---------------	-----------------	------------



## CONECTO

12 M	OM 447.949	157 (214)	01/01 -	LX 271	OX 69D		
12 M	OM 902.925, OM 906.961	205 (279)	11/01 -	LX 1606	OX 174D ECO		LA 355
12 M	OM 926.939	210 (286)	11/01 -	LX 1606	OX 174D ECO		
12 M	OM 457.967	220 (299)	11/01 -	LX 1606	OX 174D ECO		LA 355
12 M	OM 457.951	260 (354)	11/01 -	LX 1606			LA 355
18 M	OM 457.943	185 (252)	11/01 -	LX 1606	OX 174D ECO		LA 355
18 M		220 (299)	11/01 -	LX 1606	OX 174D ECO		LA 355
18 M	OM 457.951, OM 457.975	260 (354)	11/01 -	LX 1606			LA 355
CONECTO C, H, M, UE	OM 447.949	157 (214)	11/01 -	LX 1606	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup>	LA 355
CONECTO C, H, M, UE	OM 457.942	185 (252)	11/01 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 65D ECO KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CONECTO C, H, M, UE	OM 457.942	220 (299)	11/01 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 65D ECO KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CONECTO C, H, M, UE	OM 457.942	260 (354)	11/01 -	LX 1606 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
CONECTO C, H, UE	OM 906.960	205 (279)	11/01 -	LX 1606 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 29 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## INTEGRO

INTEGRO	O 550 OM 457.952	300 (408)	01/06 -	LX 1627 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
INTEGRO L	OM 926.939	210 (286)	01/06 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455
INTEGRO L	O 550 OM 457.952, OM 457.965	220 (300)	01/06 -	LX 1627 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
INTEGRO M	O 550 OM 457.952, OM 457.964	220 (299)	01/06 -	LX 1627 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## INTEGRO

INTEGRO M	O 550	OM 457.952	260 (354)	01/06 -	LX 1627 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> <sub>492</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> <sub>455</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
INTEGRO O 550		OM 457 HLA EURO3	260 (354)	09/02 - 07/04	LX 1627 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LX 3054 <sup>(79)</sup> <sub>331,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 1627 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LX 3054 <sup>(79)</sup> <sub>331,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 249D <sup>(213)</sup> KX 80D ECO KC 200 <sup>(213)</sup> KC 249D <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> <sub>492</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> <sub>455</sub>

## INTOURO

INTOURO		OM 926.939	210 (286)	01/05 -	LX 3290	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
INTOURO		OM 457.965	220 (299)	01/05 -	LX 3290	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
INTOURO		OM 457.965	260 (354)	01/05 -	LX 273 <sup>(186)</sup> LX 3137 <sup>(300)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(186)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
INTOURO		OM 457.965	300 (408)	01/05 -	LX 273 <sup>(186)</sup> LX 3137 <sup>(300)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	

## LK/LN2-SERIE

1114		OM 356.907, OM 366.933	95 (129)	01/84 - 06/86	LX 92 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				07/86 - 12/98	LX 92 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## LK/LN2-SERIE

1117	OM 356, OM 357, OM 366	116 (158)	01/84 - 12/88	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LXS 42/1 AL 12	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO	KX 68D ECO	X
			01/89 - 12/91	LX 80 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub> LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LXS 42/1 AL 12	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO	KX 68D ECO	X
			01/92 - 12/98	LX 80 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub> LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LXS 42/1 AL 12	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO OX 150D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1117	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
1120	OM 356, OM 357, OM 366	150 (204)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.993</sub>	X
814	OM 356.906, OM 366.932	95 (129)	01/84 - 09/88	LX 92	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.906</sub>	X
			10/88 - 12/98	LX 92	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.906</sub>	X
814	OM 904.906	100 (136)	03/96 - 12/98	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	X
814	OM 354.921	103 (140)	01/84 - 12/98	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
817	OM 356.948, OM 357.917, OM 366.969	116 (158)	01/84 - 12/98	LX 80 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub> LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO OX 150D ECO <sup>(166)</sup> OX 150D1 ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.948</sub>	X
			03/96 - 12/98	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	X
			01/84 - 12/98	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
MEDIO	OM 904 LA	110 (150)	10/00 -	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X



## OH-SERIE

1418	OM 904.973	130 (177)	01/09 -	AL 12	OX 161D ECO		
------	------------	-----------	---------	-------	-------------	--	--

## TOURINO

O 510 TOURINO	OM 906.962	180 (245)	10/03 -	LX 3290 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 568 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 510 TOURINO	OM 906.961	205 (279)	10/03 -	LX 3290 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 568 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 510 TOURINO	OM 926.939	210 (286)	10/03 -	LX 3290	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 568

## TOURISMO

O 340	OM 402.984/995	280 (381)	08/92 - 08/95	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 354 <sup>(198)(275)</sup> Webasto
O 350	OM 402.970	280 (381)	08/95 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 68D ECO <sup>(70)</sup> Webasto	LA 350 <sup>(114)</sup> LA 351 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 354 <sup>(198)(275)</sup> Webasto
O 350	OM 446.938	280 (381)	08/95 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 68D ECO <sup>(70)</sup> Webasto	LA 350 <sup>(114)</sup> LA 351 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Top 2000
O 350 15 RHD	O 350 OM 457.941	185 (252)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 15 RHD	O 350 OM 457.941/952/965	220 (299)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> LA 532 LA 625
O 350 15 RHD	O 350 OM 457.952/965	300 (408)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 15 RHD	O 350 OM 457.961	335 (456)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800



## TOURISMO

O 350 15 RHD/SHD	O 350	OM 457.941/953, OM 457.961/965	260 (354)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 15 SHD	O 350	OM 457.944/953	260 (354)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 15 SHD	O 350	OM 457.944	310 (422)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 16 RHD	O 350	OM 457.952/965	220 (299)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 16 RHD	O 350	OM 457.944/952, OM 457.961/965	260 (354)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 16 RHD	O 350	OM 457.944/953/961	260 (354)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 16 RHD	O 350	OM 457.944/953	310 (422)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 16 RHD	O 350	OM 457.953/961	315 (428)	01/03 -	LX 1627	OX 174D ECO	KC 102 <sup>(70)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 492 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 LA 625 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800



## TOURISMO

O 350 16 RHD	O 350	OM 457.961	335 (456)	01/03 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b>	<b>KC 102</b> <sup>(70)</sup> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 492</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 <b>LA 625</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 16 RHD	O 350	OM 542.966	350 (476)	01/03 -	<b>LX 1629</b>	<b>OX 168D ECO</b>	<b>KX 80D ECO</b>	
O 350 16 RHD	O 350	OM 542.966	370 (503)	01/03 -	<b>LX 1629</b>	<b>OX 168D ECO</b>	<b>KX 80D ECO</b>	
O 350 17 RHD	O 350	OM 457.944/953/961	260 (354)	01/03 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b>	<b>KC 102</b> <sup>(70)</sup> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 492</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 <b>LA 625</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 17 RHD	O 350	OM 457.944	310 (422)	01/03 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b>	<b>KC 102</b> <sup>(70)</sup> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 492</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 <b>LA 625</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 17 RHD	O 350	OM 457.953/961	315 (428)	01/03 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b>	<b>KC 102</b> <sup>(70)</sup> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 492</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 <b>LA 625</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 17 RHD	O 350	OM 542.948	320 (435)	01/03 -	<b>LX 1629</b>	<b>OX 168D ECO</b>	<b>KX 80D ECO</b>	
O 350 17 RHD	O 350	OM 457.961	335 (456)	01/03 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b>	<b>KC 102</b> <sup>(70)</sup> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 492</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 492 <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <sup>(319)</sup> 455 <b>LA 625</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta P700/P800
O 350 17 RHD	O 350	OM 542.948/966	350 (476)	01/03 -	<b>LX 1629</b>	<b>OX 168D ECO</b>	<b>KX 80D ECO</b>	
O 350 17 RHD	O 350	OM 542.948/966	370 (503)	01/03 -	<b>LX 1629</b>	<b>OX 168D ECO</b>	<b>KX 80D ECO</b>	
O 350 RHD/SHD		OM 441.980, OM 445.934	250 (340)	08/95 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b> <b>KX 68D ECO</b> <sup>(70)</sup> Webasto	<b>LA 350</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 351</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 354</b> <sup>(198)(275)</sup> Webasto
O 350 RHD/SHD		OM 457.944	260 (354)	09/03 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 350</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 351</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 350 RHD/SHD		OM 457.944	310 (422)	09/03 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 350</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 351</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta

## TOURO

TOURO	O 500	OM 457.944	260 (354)	10/01 -	<b>LX 1627</b> <sup>(168)</sup> <b>LX 3137</b> <sup>(300)</sup>	<b>OX 69D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <sup>(402)</sup> 634 203 23 000 141
-------	-------	------------	-----------	---------	--	---------------	-------------------	--





## TOURO

TOURO	O 500	OM 457.944	310 (422)	10/01 -	LX 1627 <sup>(186)</sup> LX 3137 <sup>(300)</sup>	OX 69D	KX 80D ECO	LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <sup>(402)</sup> 634 203 23 000 141
-------	-------	------------	-----------	---------	--	--------	------------	---

## TRAVEGO

O 580-15 RH	OM 457.944, OM 457.953, OM 457.961		260 (354)	10/99 -	LX 1627			
O 580-15 RH	OM 542.948		320 (435)	10/99 -	LX 1629	OX 168D ECO		
O 580-15 RH	OM 942.900, OM 942.911		350 (476)	10/99 -	LX 1629	OX 168D ECO		
O 580-15 RH	OM 542.966		350 (476)	10/99 -	LX 1629	OX 168D ECO		
O 580-15 RH/RHD	OM 457.940/953/961		260 (354)	10/99 - 12/03	LX 436 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LX 1627 <sup>(43)</sup> <sub>267</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 370 <sup>(114)</sup> <sub>(275)</sub> <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 370 <sup>(114)</sup> <sub>(275)</sub> <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 580-15 RH/RHD	OM 457.936, OM 457.938		300 (408)	10/99 - 12/03	LX 436 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LX 1627 <sup>(43)</sup> <sub>267</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 370 <sup>(114)</sup> <sub>(275)</sub> <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 370 <sup>(114)</sup> <sub>(275)</sub> <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 580-15 RH/RHD	OM 457.944, OM 457.953		310 (422)	10/99 - 12/03	LX 436 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LX 1627 <sup>(43)</sup> <sub>267</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 370 <sup>(114)</sup> <sub>(275)</sub> <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 370 <sup>(114)</sup> <sub>(275)</sub> <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## TRAVEGO

O 580-15/16/17 RHD	Euro4/5EEV, OM 457 LA	315 (428)	09/06 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b> <sup>(176)</sup> Webasto	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 370</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 641</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 580-16 RHD	OM 457.944/953/961	260 (354)	01/03 - 12/03	<b>LX 436</b> <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> <b>LX 1627</b> <sup>(43)</sup> <sub>267</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 370</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 370</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 580-16 RHD	OM 542.966	370 (503)	01/03 -	<b>LX 1629</b>	<b>OX 168D ECO</b>		
O 580-16/17 RHD	Euro4/5/EEV, OM 502 LA	350 (476)	09/06 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 370</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 641</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
O 580-17 RHD	OM 457.944	300 (408)	10/99 - 08/02	<b>LX 674</b> <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> <b>SOX 1</b> <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>316,75</sub> <b>OX 348D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>263,5</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 370</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 370</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
			09/02 - 12/06	<b>LX 674</b> <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> <b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>356,6</sub> <b>SOX 1</b> <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>316,75</sub> <b>OX 348D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>263,5</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	



## TRAVEGO

O 580-17 RHD	OM 542.948	320 (435)	10/99 - 08/02	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto Thermo 350</sub> KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub> LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub> LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub>
			09/02 - 12/03	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LX 1629 <sup>(4)</sup> (79) <sub>356,6</sub> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto Thermo 350</sub> KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub> LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub>
			01/04 -	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LX 1629 <sup>(4)</sup> (79) <sub>356,6</sub> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto Thermo 350</sub> KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub>
O 580-17 RHD	OM 542.948	350 (476)	10/99 - 08/02	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(79)</sup> <sub>316,75</sub> OX 348D ECO <sup>(79)</sup> <sub>263,5</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto Thermo 350</sub> KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub> LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub> LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub>
			09/02 - 12/03	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LX 1629 <sup>(4)</sup> (79) <sub>356,6</sub> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(79)</sup> <sub>316,75</sub> OX 348D ECO <sup>(79)</sup> <sub>263,5</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto Thermo 350</sub> KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub> LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub>
			01/04 - 12/06	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LX 1629 <sup>(4)</sup> (79) <sub>356,6</sub> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(79)</sup> <sub>316,75</sub> OX 348D ECO <sup>(79)</sup> <sub>263,5</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(176)</sup> <sub>Webasto</sub> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto Thermo 350</sub> KX 80D ECO	LA 355 <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Webasto Aerosphere</sub> LA 370 <sup>(114)</sup> (275) <sub>Webasto</sub> LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konvekta</sub>

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## ACCELO

710	OM 374.992	80 (109)	05/03 -		OX 150D ECO OX 150D1 ECO		
715 C	OM 612.965/966/983	115 (156)	05/03 -			UX 1D ECO	
915 C	OM 904.965/966	110 (150)	05/03 -	AL 12	OX 161D ECO		

## ACTROS MP2/MP3

1831	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <sub>AdBlue (Tank 145 Liter)</sub> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

1831	OM 541.926, OM 541.941	230 (313)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> (254) <b>LX 1734</b> (186)	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> (176)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1832	OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996	235 (320)	04/03 -	<b>LX 747</b> (130) <b>LX 814/1</b> (137) <b>SOX 1</b> (91)(405) <small>265.303</small> <b>AL 24</b> (267)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1832	OM 541.940, OM 541.971, OM 541.997	235 (320)	04/03 -	<b>LX 747</b> (130) <b>LX 814/1</b> (137) <b>SOX 1</b> (91)(405) <small>265.303</small> <b>AL 24</b> (267)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1835	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> (254) <b>LX 1734</b> (186)	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> (176)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1835	OM 541.927, OM 541.943	260 (354)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> (254) <b>LX 1734</b> (186)	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> (176)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1836	OM 541.942, OM 541.972, OM 541.998	265 (360)	04/03 -	<b>LX 747</b> (130) <b>LX 814/1</b> (137) <b>SOX 1</b> (91)(405) <small>265.303</small> <b>AL 24</b> (267)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> (56)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1836	OM 541.942, OM 541.999	265 (360)	04/03 -	<b>LX 747</b> (130) <b>LX 814/1</b> (137) <b>SOX 1</b> (91)(405) <small>265.303</small> <b>AL 24</b> (267)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> (56)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1836	OM 541.943	265 (360)	04/03 -	<b>LX 747</b> (130) <b>LX 814/1</b> (137) <b>SOX 1</b> (91)(405) <small>265.303</small> <b>AL 24</b> (267)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> (56)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1836		265 (360)	06/08 -	<b>LX 747</b> (130) <b>LX 814/1</b> (137) <b>SOX 1</b> (91)(405) <small>265.303</small> <b>AL 24</b> (267)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> (56)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1840	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> (254) <b>LX 1734</b> (186)	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> (176)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1840	OM 541.924, OM 541.945	290 (394)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> (254) <b>LX 1734</b> (186)	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> (75)	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> (176)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>
1840		295 (401)	06/08 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> (254) <b>LX 1734</b> (186)	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 200</b> (213) <b>KC 375D</b> (213) <b>KX 72D1</b> (172) <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> (176)	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> (491) <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

1841	OM 541.944, OM 541.974, OM 541.990	300 (408)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1841	OM 541.991	300 (408)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1843		315 (428)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> OZ 1D	KC 200 <sup>(222)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1844	OM 541.925, OM 541.946, OM 541.976, OM 541.992	315 (428)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1844	OM 541.921, OM 541.946, OM 541.947, OM 541.993	315 (428)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1844	OM 541.946, OM 541.976	320 (435)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1844	OM 541 LA	320 (435)	02/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1846	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1846	OM 541.948, OM 541.949, OM 541.981, OM 541.995	335 (456)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1848	OM 541.948, OM 541.978	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1848	OM 542.921, OM 542.940	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1848	OM 542.925	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1850, 1851	OM 542.940, OM 542.941, OM 542.960, OM 542.961	370 (503)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

1851	OM 542.940/941	370 (503)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1851	OM 542 LA	375 (510)	02/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <sup>(477)</sup> A 000 090 19 51	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1854	OM 542.942, OM 542.962	395 (537)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1855	OM 542 LA	405 (551)	07/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <sup>(477)</sup> A 000 090 19 51	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1855		405 (551)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1858	OM 542.944	425 (578)	10/02 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1860	OM 542.964	440 (598)	05/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1861	OM 542.958	450 (612)	09/04 -	LX 814/1 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2032	OM 541.920, OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996	230 (313)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2032	OM 541.920, OM 541.926, OM 541.940, OM 541.941, OM 541.997	230 (313)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2032	OM 541 LA	235 (320)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

2036	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2036	OM 541.927, OM 541.942, OM 541.943, OM 541.999	260 (354)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2036	OM 541.942, OM 541.972	260 (354)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2036	OM 541.922/942, OM 541.972/998	265 (360)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2040	OM 541.923/944	290 (394)	11/02 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2041	OM 541.923, OM 541.944, OM 541.974, OM 541.990	290 (394)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2041	OM 541.924, OM 541.944, OM 541.945, OM 541.991	290 (394)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2041	OM 541 LA	300 (408)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2044	OM 541.925, OM 541.946, OM 541.976	315 (428)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2044	OM 541.921, OM 541.947, OM 541.993	315 (428)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2044	OM 541.925/946, OM 541.976/992	320 (435)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2046	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

2046	OM 541.948, OM 541.949, OM 541.995	335 (456)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2046	OM 541 LA	335 (456)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2048	OM 541.948	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2048	OM 541.978	350 (476)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2048	OM 542.925	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2048		350 (476)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2050	OM 542.940/941	370 (503)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2051	OM 542.940/960	375 (510)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2051		375 (510)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 <sup>(491)</sup>
2054	OM 542.942	395 (537)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D	KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2055	OM 542 LA	405 (551)	07/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2055		405 (551)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43





## ACTROS MP2/MP3

2432	OM 541.970/996	235 (320)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2436	OM 541.972/998	265 (360)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2441	OM 541.974/990	300 (408)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2444	OM 541.976/992	320 (435)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2446	OM 541.980/994	335 (456)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2448	OM 541.978	350 (476)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2451	OM 542.960	375 (510)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2455	OM 542.962	405 (551)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2460	OM 542.964	440 (598)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2532	OM 541.920, OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996	230 (312)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 <sup>(491)</sup>
2532	OM 541 LA	235 (320)	02/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2532		235 (320)	06/08 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 <sup>(491)</sup>



## ACTROS MP2/MP3

2536	OM 541.922, OM 541.942, OM 541.943, OM 541.972, OM 541.998	260 (354)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2536	OM 541 LA	265 (360)	02/05 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2536		265 (360)	06/08 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2536		265 (360)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2540		295 (401)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2541	OM 541.923, OM 541.944, OM 541.974, OM 541.990	290 (394)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2541	OM 541 LA	300 (408)	02/05 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2541	OM 541.974	300 (408)	06/08 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2543		315 (428)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2544	OM 541.925, OM 541.946, OM 541.976, OM 541.992	315 (428)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

2544	OM 541 LA	320 (435)	02/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2544	OM 541.976	320 (435)	06/08 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2546	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2546		335 (456)	06/08 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2548	OM 541.948, OM 541.978	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2548	OM 542.921/940	350 (476)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2548		350 (476)	06/08 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2550	OM 542.940	370 (503)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2551	OM 542.960	375 (510)	04/03 - 08/03 09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

2553	OM 542.920/942	390 (530)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <small>(176)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2554	OM 542.942	395 (537)	04/03 -	<b>LX 814/1</b> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2555	OM 542.962	405 (551)	04/03 -	<b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2558	OM 542.944	425 (578)	04/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2560	OM 542.964	440 (598)	04/03 -	<b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2631	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	10/02 - 08/03	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OX 975D ECO</b> <small>(121)</small> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <small>(176)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OX 975D ECO</b> <small>(121)</small> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <small>(176)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2631	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2632	OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996	235 (320)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
2632	OM 541 LA	235 (320)	09/08 -	<b>LX 674</b> <small>(160)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

2635	OM 541.922/942	260 (354)	10/02 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2635	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2636	OM 541.942, OM 541.972, OM 541.998	265 (360)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2636	OM 541 LA	265 (360)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			10/02 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2640	OM 541.944	290 (394)	10/02 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2640	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2641	OM 541.944, OM 541.974, OM 541.990	300 (408)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2643	OM 541.925, OM 541.946, OM 541.976, OM 541.992	315 (428)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

2644	OM 541.925, OM 541.946, OM 541.976, OM 541.992	315 (428)	04/03 - 08/03    09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2644	OM 541.946, OM 541.976, OM 541.992	320 (435)	04/03 - 08/03    09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2644	OM 541 LA	320 (435)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2646	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 - 08/03    09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2646	OM 541 LA	335 (456)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2648	OM 542.921, OM 542.940	350 (476)	10/02 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2648	OM 541.948, OM 541.978	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2648	OM 541.948	355 (483)	10/09 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

2650, 2651	OM 542.940,	370 (503)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
	OM 542.960			LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
				AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	
			04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
2651	OM 542.960	375 (510)	04/03 - 08/03	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
				AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D		LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	LX 1734 <sup>(2)</sup>			LAK 43
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>			
2653	OM 542.920,	390 (530)	04/03 -	LX 747 <sup>(79)</sup> <sub>78,5</sub>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
	OM 542.942			LX 814/1 <sup>(43)</sup> <sub>406,5</sub>		KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
			04/03 -	LX 1734 <sup>(2)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
						KX 80D ECO	
			04/03 -			<sup>(79)</sup> <sub>204,7</sub>	
						KX 120D <sup>(176)</sup>	
2653	OM 542.920	390 (530)	04/03 -	LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	
				LX 1734 <sup>(130)</sup>		KC 375D <sup>(213)</sup>	
2653	OM 542.920,	390 (530)	10/09 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
	OM 542.942			LX 814/1 <sup>(137)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
				LX 1734 <sup>(2)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43
2654	OM 542.920,	390 (530)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
	OM 542.942			LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
				AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	LX 1734 <sup>(2)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	
2654, 2655	OM 542.942,	395 (537)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
	OM 542.962			LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
				AL 24 <sup>(267)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	LX 1734 <sup>(2)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LAK 43
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	
2655	OM 542.962	405 (551)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D		LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LAK 43
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D		LA 43 <sup>(491)</sup>
			09/03 -	LX 1734 <sup>(2)</sup>			LAK 43
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>			



## ACTROS MP2/MP3

2658	OM 542.944	425 (578)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2660	OM 542.964	440 (598)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2660	OM 542 LA	440 (598)	09/06 -	<b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <sup>(160)</sup> <sup>(477)</sup> A 000 090 19 51	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2665	OM 542.968	480 (653)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2665	OM 542 LA	480 (653)	09/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2732		235 (320)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2736		265 (360)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2741		300 (408)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2744		320 (435)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2746		335 (456)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
2748		350 (476)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>





## ACTROS MP2/MP3

3231	OM 541.920/940	230 (313)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
3231, 3232	OM 541.920/940, OM 541.970/996	235 (320)	04/03 - 08/03  09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small> <b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>  <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>  <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
3232	OM 541.970/996	235 (320)	04/03 - 08/03  09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small> <b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>  <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>  <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
3232	OM 541 LA	235 (320)	09/08 -	<b>LX 674</b> <small>(160)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
3235	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
3236	OM 541.972, OM 541.998	265 (360)	04/03 - 08/03  09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>  <b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>  <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
3236	OM 541.942	265 (360)	04/03 - 08/03  09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>  <b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small> <b>HX 108</b> <small>(160)</small> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>  <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

3236		265 (360)	06/08 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3236	OM 541 LA	265 (360)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3240	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3241	OM 541.944	265 (360)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3241	OM 541.944, OM 541.974, OM 541.990	300 (408)	04/03 - 08/03  09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>  KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3241	OM 51 LA	300 (408)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3243	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	10/02 - 08/03  09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>  LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D  OX 168D ECO OZ 1D	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3244	OM 541.976, OM 541.992	320 (435)	04/03 - 08/03  09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>  LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC OX 168D ECO OZ 1D HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 375D <sup>(213)</sup>   KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3244	OM 541 LA	320 (435)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

3246	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3246	OM 541 LA	350 (476)	02/05 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3248	OM 541.978	350 (476)	04/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3250	OM 542.940	370 (503)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3255	OM 542.962	403 (550)	02/09 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3260	OM 542.964	440 (598)	02/09 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3331, 3332	OM 541.920, OM 541.926, OM 541.940, OM 941.991	230 (313)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3331, 3332	OM 541.920, OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996	230 (313)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405) 265.303</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

3331, 3332	OM 541.920, OM 541.926, OM 541.940, OM 541.941, OM 541.971, OM 541.997	230 (313)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3331, 3332	OM 541.941, OM 541.997	235 (320)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3332	OM 541.940, OM 541.970, OM 541.996	235 (320)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3332		235 (320)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3335	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

3336	OM 541.942	260 (354)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3336	OM 541.927, OM 541.943, OM 541.973, OM 541.999	260 (354)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3336		260 (354)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3336	OM 541.942, OM 541.972, OM 541.998	265 (360)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3336	OM 541.942, OM 541.943, OM 541.973, OM 541.999	265 (360)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3336	OM 541 LA	265 (360)	09/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3339	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

3339	OM 541.924/945	290 (394)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3339	OM 541.924, OM 541.945	290 (394)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3341	OM 541.923, OM 541.944, OM 541.974	300 (408)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3341	OM 541.945, OM 541.975, OM 541.991	300 (408)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3341	OM 541.944, OM 541.945, OM 541.975	300 (408)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3341	OM 541.944, OM 541.974, OM 541.990	300 (408)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

3341		300 (408)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3341	OM 541 LA	300 (408)	09/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3343	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3343	OM 541.921, OM 541.947	315 (428)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3344	OM 541.921, OM 541.946, OM 541.947, OM 541.977, OM 541.993	315 (428)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3344	OM 541.946, OM 541.976	320 (435)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3344	OM 541.976, OM 541.992	320 (435)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

3344	OM 541.947, OM 541.977, OM 541.993	320 (435)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3344		320 (435)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3344	OM 541 LA	320 (435)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3346	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3346	OM 541.949, OM 541.995	335 (456)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3346	OM 541.949, OM 541.981	335 (456)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 814/1 <sup>(137)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43 LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43





## ACTROS MP2/MP3

3346		335 (456)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3346	OM 541 LA	350 (476)	02/05 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3348	OM 541.948, OM 941.991	350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3348	OM 542.921, OM 942.991, OM 942.992	350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3348	OM 541.948, OM 541.978	350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3348		350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3348	OM 542.925	350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3350, 3351	OM 542.940, OM 542.960	370 (503)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3350, 3351	OM 542.941, OM 542.961	370 (503)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

3351	OM 542.940/960	370 (503)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3351	OM 542.940, OM 542.960	375 (510)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3351	OM 542.961	375 (510)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3354, 3355	OM 542.942, OM 542.962	395 (537)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3355	OM 542.963	405 (551)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3355	OM 542.962	405 (551)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b> <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3355	OM 542.963	405 (551)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> AdBlue (Tank 145 Liter) <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <sup>(176)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

3358		425 (578)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3358	OM 542.944	425 (578)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 108</b> <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3360		440 (598)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3360	OM 542.965	440 (598)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3365	OM 542.968/969	480 (653)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
3365	OM 542 LA	480 (653)	09/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4036		265 (360)	06/09 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4140	OM 541.923, OM 541.924, OM 541.944, OM 541.945	290 (394)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

4141	OM 541.974,	300 (408)	04/03 - 08/03	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1		
	OM 541.990			LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>		
4141	OM 541.991	300 (408)	04/03 - 08/03	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
				AL 24 <sup>(267)</sup>	09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
4141	OM 541.944	300 (408)	06/08 -	LX 814/1 <sup>(137)</sup>		OZ 1D	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>	
				LX 1734 <sup>(2)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
4141	OM 541.925,	315 (428)	04/03 -	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	AL 24 <sup>(267)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1		
				OM 541.946				LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D
4143	OM 541.921,	315 (428)	04/03 -	LX 1734 <sup>(2)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	LAK 43		
				OM 541.947	LX 674 <sup>(160)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1	
4144	OM 541.925,	315 (428)	04/03 - 08/03	LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>		
				OM 541.976	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43	
4144	OM 541.946,	320 (435)	04/03 - 08/03	AL 24 <sup>(267)</sup>	09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				OM 541.976,		LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
4144	OM 541.992	320 (435)	04/03 - 08/03	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
				OM 541.992	AL 24 <sup>(267)</sup>	09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>
4144	OM 541.946,	320 (435)	04/03 - 08/03	LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>	
				OM 541.976,	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43	
4144	OM 541.992	320 (435)	04/03 - 08/03	AL 24 <sup>(267)</sup>	09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				OM 541.992		LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
4144	OM 541.976,	320 (435)	04/03 - 08/03	LX 1734 <sup>(2)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
				OM 541.992	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	09/03 -	LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>
4144	OM 541.976,	320 (435)	04/03 - 08/03	AL 24 <sup>(267)</sup>	09/03 -		LX 814/1 <sup>(137)</sup>	OZ 1D	KX 72D1 <sup>(172)</sup>
				OM 541.992		SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

4144	OM 541.976, OM 541.993	320 (435)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>  <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4144	OM 541.947, OM 541.993	320 (435)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>  <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4144	OM 541.976/992	320 (435)	06/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4146	OM 541.948, OM 541.980, OM 541.994	335 (456)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>  <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4146	OM 541.949	335 (456)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 09/03 - <b>LX 747</b> <sup>(130)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(137)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>  <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <sup>(56)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>  <b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4146	OM 541 LA	335 (456)	09/08 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(186)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>
4148	OM 542.921	350 (476)	04/03 -	<b>LX 674</b> <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <sup>(254)</sup> <b>LX 1734</b> <sup>(2)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <sup>(176)</sup>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <sup>(491)</sup> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

4148	OM 542.925	350 (476)	04/03 -	<b>LX 674</b> <small>(160) AdBlue (Tank 145 Liter)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <small>(176)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4148	OM 541.948, OM 541.978	350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4148		350 (476)	04/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4150	OM 542.940	370 (503)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4150	OM 542.941	370 (503)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4151	OM 542.961	375 (510)	04/03 -	<b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4151	OM 542.960	375 (510)	05/05 -	<b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <small>(56)</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4151	OM 542 LA	375 (510)	07/06 - 12/08	<b>LX 674</b> <small>(160)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b> <b>KX 120D</b> <small>(160)</small> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4151	OM 542 LA	375 (510)	09/08 -	<b>LX 674</b> <small>(160)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(254)</small> <b>LX 1734</b> <small>(186)</small> <b>AL 24</b> <small>(267)</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <small>(75)</small>	<b>KC 200</b> <small>(213)</small> <b>KC 375D</b> <small>(213)</small> <b>KX 72D1</b> <small>(172)</small> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
4154		395 (537)	04/03 - 08/03	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>
			09/03 -	<b>LX 747</b> <small>(130)</small> <b>LX 814/1</b> <small>(137)</small> <b>LX 1734</b> <small>(2)</small> <b>SOX 1</b> <small>(91)(405) 265.303</small>	<b>OX 168D ECO</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 42/1</b> <b>LA 43</b> <small>(491)</small> <b>LAK 43</b>



## ACTROS MP2/MP3

4154	OM 542 LA	397 (540)	07/06 - 12/08	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4155	OM 542.962	405 (551)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4155	OM 542.963	405 (551)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4160	OM 542.964	440 (598)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4160	OM 542.965	440 (598)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4160	OM 542 LA	440 (598)	09/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4160	OM 542.956/957	448 (609)	10/02 -	LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>285.303</sub>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4160	OM 542 LA	448 (609)	07/06 - 12/08	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup> <small>(477) A 000 090 19 51</small>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4165	OM 542.968, OM 542.969	480 (653)	04/03 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4165		480 (653)	08/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4841		408 (300)	08/09 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
5041		300 (408)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS MP2/MP3

5044		320 (435)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
5046		335 (456)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
5048		350 (476)	06/08 -	LX 674 <sup>(160)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43

## ACTROS MP4

1824	OM 936.912	175 (238)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
1827	OM 936.912	200 (272)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
1830	OM 936.912	220 (299)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
1832	OM 936.916	235 (320)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
1833	OM 470.906	240 (326)	07/11 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	
1835	OM 936.916	260 (354)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
1836	OM 470.906	265 (360)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
1840	OM 470.906	290 (394)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
1842	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
1843	OM 470.906	315 (428)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
1845	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
1845	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863





## ACTROS MP4

1848	OM 471.900	350 (476)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
1851	OM 471.900, OM 471.909	375 (510)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2024	OM 936.912	175 (238)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
2027	OM 936.912	200 (272)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
2030	OM 936.912	220 (299)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2032	OM 936.916	235 (320)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2033	OM 470.906	240 (326)	07/11 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	
2035	OM 936.916	260 (354)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2036	OM 470.906	265 (360)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2040	OM 470.906	290 (394)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2042	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2043	OM 470.906	315 (428)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2045	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2045	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2048	OM 471.900	350 (476)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863



## ACTROS MP4

2051	OM 471.900, OM 471.909	375 (510)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2427	OM 936.912	200 (272)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
2430	OM 936.912	220 (299)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2432	OM 936.916	235 (320)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2433	OM 470.906	240 (326)	07/11 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	
2435	OM 936.916	260 (354)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2436	OM 470.906	265 (360)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2440	OM 470.906	290 (394)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2442	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2442	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2443	OM 470.906	315 (428)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2445	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2445	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2448	OM 471.900	350 (476)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863



## ACTROS MP4

2448	OM 471.900	350 (476)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2451	OM 471.900, OM 471.909	375 (510)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2527	OM 936.912	200 (272)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
2530	OM 936.912	220 (299)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2532	OM 936.916	235 (320)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2533	OM 470.906	240 (326)	07/11 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	
2535	OM 936.916	260 (354)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2535	OM 936.916	260 (354)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2536	OM 470.906	265 (360)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2540	OM 470.906	290 (394)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2542	OM 471.900, OM 471.909	310 (421)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2542	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2543	OM 470.906	315 (428)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2545	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2548	OM 471.900	350 (476)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863



## ACTROS MP4

2551	OM 471.900, OM 471.909	375 (510)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275)</small> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2627	OM 936.912	200 (272)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 LAK 863
2630	OM 936.912	220 (299)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2632	OM 936.916	235 (320)	07/11 -		OX 987D ECO	KX 403D ECO KX 403 KIT	
2633	OM 470.906	240 (326)	07/11 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	
2635	OM 936.916	260 (354)	07/11 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2636	OM 470.906	265 (360)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2640	OM 470.906	290 (394)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2642	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275)</small> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2643	OM 470.906	315 (428)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2645	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275)</small> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2648	OM 471.900	350 (476)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275)</small> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2651	OM 471.900	360 (490)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275)</small> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
2651	OM 471.900, OM 471.909	375 (510)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <small>(275)</small> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
3333	OM 470.906	240 (326)	07/11 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	
3336	OM 470.906	265 (360)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	



## ACTROS MP4

3340	OM 470.906	290 (394)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
3342	OM 471.900, OM 471.909	310 (422)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
3343	OM 470.906	315 (428)	07/11 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
3345	OM 471.900, OM 471.909	330 (449)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
3348	OM 471.900	350 (476)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863
3351	OM 471.900, OM 471.909	375 (510)	07/11 -	AL 24 <sup>(39)</sup>	OX 832D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LAK 863

## ACTROS

1831	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130) SOX 1 <sup>(91)(405)</sup><sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup></sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1831	OM 541.926, OM 541.941	230 (313)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130) SOX 1 <sup>(91)(405)</sup><sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup></sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1835	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130) SOX 1 <sup>(91)(405)</sup><sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup></sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

1835	OM 541.927, OM 541.943	260 (354)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1840	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1840	OM 541.924, OM 541.945	290 (394)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1843	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1843	OM 541.921, OM 541.947	315 (428)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1846	OM 541.948, OM 541.949	335 (456)	04/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1848	OM 542.921, OM 542.940	350 (476)	04/96 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1848	OM 542.925	350 (476)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

1850	OM 542.941	370 (503)	10/97 -	LX 271 <sup>(2)</sup> LX 506	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1853	OM 542.920, OM 542.942	390 (530)	04/96 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1857	OM 542.922, OM 542.944	420 (571)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
1943	OM 501 LA	315 (428)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2031	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2031	OM 541.926, OM 541.941	230 (313)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2035	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2035	OM 541.927, OM 541.943	260 (354)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> <sub>(405) 265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

2040	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2040	OM 541.924, OM 541.945	290 (394)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2043	OM 541.921, OM 541.925, OM 541.947	315 (428)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2046	OM 541.949	335 (456)	10/96 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2048	OM 542.925	350 (476)	04/96 - 08/02  09/02 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>  KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43  LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2050	OM 542.941	370 (503)	10/96 -	LX 271 <sup>(2)</sup> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup>
2053	OM 542.920	390 (530)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43





ACTROS

2531	OM 541.920,	230 (313)	09/96 - 08/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1			
	OM 541.940			LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>	OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>			
2535	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	09/96 - 08/02	LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43			
				LX 747 <sup>(130)</sup>	(275) ZF Servocom RAS-EC	KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43			
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>		OX 168D ECO <sup>(77)</sup>		KC 200 <sup>(213)</sup>		
				AL 12		OX 975D ECO <sup>(121)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>		HX 15 <sup>(75)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>		
				09/02 - 10/02		LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>		OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
						LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>		OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
						LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43
						LX 747 <sup>(130)</sup>		HX 108 <sup>(160)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>	
						SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>		(275) ZF Servocom RAS-EC	KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
AL 12										
AL 24 <sup>(267)</sup>										
09/02 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1						
	LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>	OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>						
	LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43						
	LX 747 <sup>(130)</sup>	HX 108 <sup>(160)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>							
	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	(275) ZF Servocom RAS-EC	KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43						
	AL 12									
AL 24 <sup>(267)</sup>										
09/02 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>				OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1			
	LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>				OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>			
	LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43			
	LX 747 <sup>(130)</sup>	HX 108 <sup>(160)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>							
	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	(275) ZF Servocom RAS-EC	KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43						
	AL 12									
AL 24 <sup>(267)</sup>										
09/02 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>				OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1			
	LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>				OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>			
	LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43			
	LX 747 <sup>(130)</sup>	HX 108 <sup>(160)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>							
	SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	(275) ZF Servocom RAS-EC	KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43						
	AL 12									
AL 24 <sup>(267)</sup>										



## ACTROS

2543	OM 541.925,	315 (428)	09/96 - 08/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1		
	OM 541.946			LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>	OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>		
			09/02 - 10/02	LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
				LX 747 <sup>(130)</sup>	ZF Servocom RAS-EC <sup>(275)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>			
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>					
				AL 12					
				AL 24 <sup>(267)</sup>					
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>		OX 168D ECO <sup>(77)</sup>		KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>		OX 975D ECO <sup>(121)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
				LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43
				LX 747 <sup>(130)</sup>		HX 108 <sup>(160)</sup>		KX 120D <sup>(160)</sup>	
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>					
AL 12									
AL 24 <sup>(267)</sup>									
2546	OM 541.948	335 (456)	10/97 - 08/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1		
				LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>	OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>		
			09/02 -	LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	LAK 43		
				LX 747 <sup>(130)</sup>	ZF Servocom RAS-EC <sup>(275)</sup>				
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>		OX 168D ECO <sup>(77)</sup>		KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub>		OX 975D ECO <sup>(121)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
				LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub>		HX 15 <sup>(75)</sup>		KX 80D ECO	LAK 43
				LX 747 <sup>(130)</sup>		HX 108 <sup>(160)</sup>			
2548	OM 542.921,	350 (476)	09/96 - 08/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1		
	OM 542.940			LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>		
			09/02 - 10/02	LXS 43/1	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	ZF Servocom RAS-EC <sup>(275)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>			
				AL 12					
				AL 24 <sup>(267)</sup>					
				LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub>		OX 168D ECO <sup>(77)</sup>		KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>		OX 975D ECO <sup>(121)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
				LXS 43/1		HX 15 <sup>(75)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>		HX 108 <sup>(160)</sup>		KX 120D <sup>(160)</sup>	
				AL 12					
				AL 24 <sup>(267)</sup>					
2553	OM 542.920,	390 (530)	09/96 - 08/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1		
	OM 542.942			LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>	OX 975D ECO <sup>(121)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>		
			09/02 - 10/02	LXS 43/1	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43		
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	ZF Servocom RAS-EC <sup>(275)</sup>	KX 120D <sup>(160)</sup>			
				AL 12					
				AL 24 <sup>(267)</sup>					
				LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub>		OX 168D ECO <sup>(77)</sup>		KC 200 <sup>(213)</sup>	LA 42/1
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub>		OX 975D ECO <sup>(121)</sup>		KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
				LXS 43/1		HX 15 <sup>(75)</sup>		KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LAK 43
				SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>		HX 108 <sup>(160)</sup>		KX 120D <sup>(160)</sup>	
				AL 12					
				AL 24 <sup>(267)</sup>					



## ACTROS

2557	OM 542.922	420 (571)	09/96 - 08/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
			09/02 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(160)</sup> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2631	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2635	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2640	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2643	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	04/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2646	OM 541.948	335 (456)	10/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
				LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2648	OM 542.921, OM 542.940	350 (476)	04/96 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
				LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)</sup> (405) <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

2648	OM 541.948	355 (483)	10/97 -	LX 271 <sup>(2)</sup> LX 506	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2650	OM 542.940	370 (503)	10/97 -	LX 271 <sup>(2)</sup> LX 506	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2653	OM 542.920, OM 542.942	390 (530)	04/96 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2657	OM 542.922, OM 542.944	420 (571)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2665	OM 542.968/969	480 (653)	10/02 -	LX 674 <sup>(160)</sup> <small>AdBlue (Tank 145 Liter)</small> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(2)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2831	OM 501	223 (303)	09/96 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
2831	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3235	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3240	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

3243	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3246	OM 541.948	335 (456)	10/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3331	OM 541.926, OM 541.941	230 (313)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3331	OM 541.920, OM 541.940	230 (313)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3335	OM 541.922, OM 541.942	260 (354)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3335	OM 541.927, OM 541.943	260 (354)	10/97 - 10/03	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3336	OM 541.942	265 (360)	10/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3340	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

3340	OM 541.924, OM 541.945	290 (394)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3341	OM 541.944	300 (408)	10/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3343	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3343	OM 541.921, OM 541.947	315 (428)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3346	OM 541.948	335 (456)	04/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3346	OM 541.949	335 (456)	10/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3348	OM 542.921, OM 942.991, OM 942.992	350 (476)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3348	OM 542.925	350 (476)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

3348	OM 542.921, OM 542.940	350 (476)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3350	OM 542.940	370 (503)	10/97 -	LX 271 <sup>(2)</sup> LX 506	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3350	OM 542.941	370 (503)	10/97 -	LX 271 <sup>(2)</sup> LX 506	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3353	OM 542.920, OM 542.942	390 (530)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3353	OM 542.920, OM 542.926, OM 542.943	390 (530)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
3357	OM 542.922, OM 542.944	420 (571)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4140	OM 541.924, OM 541.945	290 (394)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4140	OM 541.923, OM 541.944	290 (394)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4143	OM 541.921, OM 541.947	315 (428)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43



## ACTROS

4143	OM 541.925, OM 541.946	315 (428)	04/97 - 10/02	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4146	OM 541.948, OM 541.949	335 (456)	10/97 -	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> LX 739 <sup>(79)</sup> <sub>414,8</sub> LX 747 <sup>(130)</sup> SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4148	OM 542.925	350 (476)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43
4148	OM 542.921	350 (476)	04/97 - 10/02	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LXS 43/1 SOX 1 <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub>	OX 168D ECO <sup>(77)</sup> OX 975D ECO <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 42/1 LA 43 <sup>(491)</sup> LAK 43

## ANTOS

1824	OM 936.912	175 (240)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1827	OM 936.912	200 (272)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1830	OM 936.912	220 (299)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1832	OM 936.916	235 (320)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1833	OM 470.906	240 (326)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1835	OM 936.916	260 (354)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1836	OM 470.906	265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1840	OM 470.906	290 (394)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1842	OM 471.900	310 (422)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1843	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1843	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup>





## ANTOS

1845	OM 471.900	330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1848	OM 471.900	350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1851	OM 471.900	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2024	OM 936.912	175 (238)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LAK 863
2027	OM 936.912	200 (272)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2030	OM 936.912	220 (299)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2032	OM 936.916	235 (320)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2033	OM 470.906	240 (326)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2035	OM 936.916	260 (354)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2036	OM 470.906	265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2040	OM 470.906	290 (394)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2042	OM 471.900	310 (422)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2043	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup>
2045	OM 471.900	330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863



## ANTOS

2048	OM 471.900	350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2051	OM 471.900	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2427	OM 936.912	200 (272)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2430	OM 936.912	220 (299)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2432	OM 936.916	235 (320)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2433	OM 470.906	240 (326)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2435	OM 936.916	260 (354)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2436	OM 470.906	265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2440	OM 470.906	290 (394)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2442	OM 471.900	310 (422)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2443	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup>
2445	OM 471.900	330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2448	OM 471.900	350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863



## ANTOS

2541	OM 471.900	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2527	OM 936.912	200 (272)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2530	OM 936.912	220 (299)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2532	OM 936.916	235 (320)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2533	OM 470.906	240 (326)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2535	OM 936.916	260 (354)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2536	OM 470.906	265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2536		265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2540	OM 470.906	290 (394)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2542	OM 471.900	310 (422)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2543	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup>
2545	OM 471.900	330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2545		330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2548	OM 471.900	350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863



## ANTOS

2548		350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2551	OM 471.900	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2551	OM 471.909	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2627	OM 936.912	200 (272)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2630	OM 936.912	220 (299)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2632	OM 936.916	235 (320)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2633	OM 470.906	240 (326)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2635	OM 936.916	260 (354)	07/12 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2636	OM 470.906	265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2640	OM 470.906	290 (394)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2642	OM 471.900	310 (422)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2643	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup>
2645	OM 471.900	330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863



## ANTOS

2648	OM 471.900	350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2651	OM 471.900	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3333	OM 470.906	240 (326)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3336	OM 470.906	265 (360)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3340	OM 470.906	290 (394)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3342	OM 471.900	310 (422)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3343	OM 470.906	315 (428)	07/12 -		OX 423/9D ECO	KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup>
3345	OM 471.900	330 (449)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3348	OM 471.900	350 (476)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3351	OM 471.900	375 (510)	07/12 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863

## AROCS

1824	OM 936.912	175 (238)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
1827	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	



## AROCS

1830	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
1832	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
1833	OM 470.906	240 (326)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1835	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
1836		265 (360)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1840	OM 470.906	290 (394)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1842	OM 471.900	310 (422)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
1843	OM 470.906	315 (428)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
1845		330 (449)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
1848		350 (476)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
1851	OM 471.909	375 (510)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2024	OM 936.912	175 (238)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2027	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2030	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	



## AROCS

2032	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2033	OM 470.906	240 (326)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2035	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2035	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2036		265 (360)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2040	OM 470.906	290 (394)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2042	OM 471.900	310 (422)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2043	OM 470.906	315 (428)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2045		330 (449)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2048		350 (476)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2051	OM 471.909	375 (510)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2527	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2527	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2530	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	



## AROCS

2530	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2532	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2533	OM 470.906	240 (326)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2533	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2533	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2533	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2535	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2536		265 (360)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2536		265 (360)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2536		265 (360)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2536		265 (360)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2540	OM 470.906	290 (394)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2540	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2540	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2540	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2542	OM 471.900	310 (422)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2542	OM 471.900	310 (422)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2543	OM 470.906	315 (428)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2543	OM 470.906	315 (428)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2543	OM 470.906	315 (428)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2543	OM 470.906	315 (428)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2545		330 (449)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	





## AROCS

2545		330 (449)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2548		350 (476)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2548		350 (476)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2551	OM 471.909	375 (510)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2551	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2551	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2551	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2551	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>
2552		380 (517)	01/14 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>
2558		425 (578)	01/14 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>
2563		460 (626)	01/14 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>
2627	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT
2627	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT
2627	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT



## AROCS

2630	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2630	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2630	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2632	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2632	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2632	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2633	OM 470.906	240 (326)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2633	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2633	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2635	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2635	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2635	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
2636		265 (360)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2636		265 (360)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2636		265 (360)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2640	OM 470.906	290 (394)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
2640	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2640	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)(222)</sup>	
2642	OM 471.900	310 (422)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2642	OM 471.900	310 (422)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	



## AROCS

2642	OM 471.900	310 (422)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2643	OM 470.906	315 (428)	01/13 -			<b>OX 423/9D ECO</b>	<b>KC 505D</b> <sup>(160)(222)</sup> <b>KX 406D ECO</b> <b>KX 406 KIT</b>	<b>LA 910</b> <sup>(114)</sup> <b>LAK 863</b>
2643	OM 470.906	315 (428)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)(222)</sup>	
2643	OM 470.906	315 (428)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)(222)</sup>	
2645		330 (449)	01/13 -			<b>OX 832D ECO</b>	<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2645		330 (449)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2645		330 (449)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2648		350 (476)	01/13 -			<b>OX 832D ECO</b>	<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2648		350 (476)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2648		350 (476)	01/13 -				<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	
2651	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			<b>OX 832D ECO</b>	<b>KC 505D</b> <sup>(160)</sup> <b>KX 276/6 KIT</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 276/6D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400D ECO</b> <sup>(254)</sup> <b>KX 400 KIT</b> <sup>(254)</sup>	



## AROCS

2651	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
2651	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3227	OM 936.912	200 (272)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
3230	OM 936.912	220 (299)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
3232	OM 936.916	235 (320)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
3233	OM 470.906	240 (326)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3235	OM 936.916	260 (354)	01/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
3236		265 (360)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3240	OM 470.906	290 (394)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3242	OM 471.900	310 (422)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3243	OM 470.906	315 (428)	01/13 -		OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3245		330 (449)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3248		350 (476)	01/13 -		OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	



## AROCS

3251	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3333	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3336		265 (360)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3340	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3342	OM 471.900	310 (422)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3343	OM 470.906	315 (428)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
3345		330 (449)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3345		330 (449)	01/13 -				KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3348		350 (476)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
3351	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
4133	OM 470.906	240 (326)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
4136	OM 470.903	240 (326)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863



## AROCS

4136		265 (360)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
4140	OM 470.906	290 (394)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
4142	OM 471.900	310 (422)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
4143	OM 470.906	315 (428)	01/13 -			OX 423/9D ECO	KC 505D <sup>(160)(222)</sup> KX 406D ECO KX 406 KIT	LA 910 <sup>(114)</sup> LAK 863
4145		330 (449)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
4145	OM 471.906	330 (449)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
4148		350 (476)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
4148	OM 471.906	350 (476)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	
4151	OM 471.909	375 (510)	01/13 -			OX 832D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 276/6 KIT <sup>(254)</sup> KX 276/6D ECO <sup>(254)</sup> KX 400D ECO <sup>(254)</sup> KX 400 KIT <sup>(254)</sup>	

## ATEGO 2

1015	OM 904.916	100 (136)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
------	------------	-----------	---------	------------------------	--------------------------------------	---	--



## ATEGO 2

1015	OM 904.922	112 (152)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1015, 1016	OM 900.912, OM 900.918, OM 904.922	112 (152)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1016	OM 900.912, OM 900.918	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1016	OM 924.935	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1017	OM 904.917	125 (170)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1017, 1018	OM 900.913, OM 900.919, OM 904.911	125 (170)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1018	OM 900.913, OM 900.919	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1022	OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1023, 1024	OM 902.916, OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1023, 1024	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1024	OM 925.920	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1026	OM 925.920	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1029	OM 925.920	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO 2

1118		130 (177)	01/11 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1215, 1216	OM 900.912, OM 904.922	112 (152)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1216	OM 900.912	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1216	OM 924.935	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1218	OM 900.913	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1222	OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1223, 1224	OM 902.916, OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1224	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1224	OM 925.920	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1226	OM 902.917	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1226	OM 925.920	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1228, 1229	OM 902.918, OM 906.911, OM 906.916	205 (279)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1229	OM 925.920	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85





## ATEGO 2

1315	OM 904.957/965, OM 904.966/970	110 (150)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1318	OM 900.913, OM 904.949	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1322	OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1323, 1324	OM 902.916, OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1323, 1324	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1324	OM 925.920	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1326	OM 902.917	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1326	OM 925.920	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1328, 1329	OM 902.918, OM 906.911, OM 906.916	205 (279)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1329	OM 902.918	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1329	OM 925.920	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1418	OM 900.913, OM 904.967	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1418	OM 904.962, OM 904.967, OM 904.968, OM 904.972, OM 904.973, OM 904.976	130 (177)	01/11 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO 2

1419	OM 924.989	136 (185)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1518	OM 900.913, OM 904.962, OM 904.967, OM 904.968, OM 904.972, OM 904.976	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1522	OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1523, 1524	OM 902.916, OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1523, 1524	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1524	OM 925.920	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1526	OM 902.917	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1526	OM 925.920	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1528/1529	OM 906 LA	205 (278)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1529	OM 902.918	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1529	OM 925.920	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1618	OM 900.913	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1622		160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO 2

1624		175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1629		210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1718	OM 900.913, OM 904.962, OM 904.967, OM 904.968, OM 904.972, OM 904.973, OM 904.976	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1719	OM 924.989	136 (185)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1722	OM 924.924	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1725	OM 906.919, OM 906.983, OM 906.985, OM 906.988, OM 906.990	180 (245)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1725	OM 906.985	180 (245)	01/07 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1726		205 (279)	01/11 -		OX 174D ECO		
1726		205 (279)	01/11 -		OX 174D ECO		
1728	OM 926.941	205 (279)	01/07 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1728	OM 906.921/986	205 (279)	01/07 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1728	OM 926.941	205 (279)	06/07 -	AL 12	OX 174D ECO		
1924	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1926	OM 902.917	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1929	OM 902.918	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO 2

2224	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2226	OM 902.917	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2229	OM 902.918	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2422	OM 924.924	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2425	OM 906.919/983, OM 906.985/988/990	180 (245)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2428	OM 926.941	205 (279)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2428	OM 906.921/986	205 (279)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2529	OM 902.915	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 14D	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
712/713	OM 900.911/917, OM 904.909/915	90 (122)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
715/716	OM 900.912/918, OM 904.922	112 (152)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
812, 813	OM 900.911, OM 900.917, OM 904.909	90 (122)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
815	OM 904.916	100 (136)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
815, 816	OM 900.912, OM 900.918, OM 904.922	112 (152)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
816	OM 900.912	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO 2

816	OM 924.935	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
818	OM 900.913, OM 900.919	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
822	OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
823	OM 906 LA	170 (231)	09/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
824	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
824	OM 925.920	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
826	OM 925.920	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
829	OM 925.920	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
915, 916	OM 900.912, OM 900.918, OM 904.922	112 (152)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
916	OM 900.912, OM 900.918	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
916	OM 924.935	115 (156)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
918	OM 900.913, OM 900.919	130 (177)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
922	OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930	160 (218)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO 2

923, 924	OM 902.916, OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
924	OM 902.916	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
924	OM 925.920	175 (238)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
926	OM 925.920	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
926	OM 902.917	188 (256)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
929	OM 925.920	210 (286)	10/04 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85

## ATEGO 3

716, 716 L	OM 934.911	115 (156)	04/13 - 06/14 07/14 -	LX 3480 AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup> LX 3480		KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
716, 716 L	OM 934.911	130 (177)	04/13 - 06/14 07/14 -	LX 3480 AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup> LX 3480		KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
716, 716 L	OM 934.913	155 (211)	04/13 - 06/14 07/14 -	LX 3480 AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup> LX 3480		KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
716, 716 L	OM 934.913	170 (231)	04/13 - 06/14 07/14 -	LX 3480 AL 12 AL 24 <sup>(363)</sup> LX 3480		KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		175 (238)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	



## ATEGO 3

824 K		175 (238)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		175 (238)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		175 (238)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		200 (272)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		200 (272)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		220 (299)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		220 (299)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		220 (299)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824 K		220 (299)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
824, 824 L		175 (238)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
927 AF		200 (272)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
927 F		200 (272)	04/13 -	LX 3480	OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	

## ATEGO

1014	OM 904.916	100 (136)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1017	OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1023	OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1214	OM 904.910, OM 904.916	100 (136)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO

1215	OM 904.922	112 (152)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1217	OM 904.911, OM 904.917	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1218	OM 904 LA	130 (177)	09/00 - 12/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1223	OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1225	OM 906.919, OM 906.939	180 (245)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1228	OM 906.911	205 (279)	01/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1317	OM 900.913, OM 904.911, OM 904.917	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1318	OM 904 LA	130 (177)	09/00 - 12/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1323	OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1325 F	OM 906.919, OM 906.939	180 (245)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1328	OM 906.911, OM 906.916	205 (279)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1333	OM 926 LA	240 (327)	10/02 - 12/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1517	OM 904.911, OM 904.917	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85





## ATEGO

1518	OM 904 LA	130 (177)	09/00 - 12/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1523	OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1525	OM 906.919	180 (245)	01/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1528	OM 906.911, OM 906.916	205 (279)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1533			10/02 - 12/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1823	OM 906.920, OM 906.925	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1823	OM 906.922	170 (231)	04/98 - 10/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1828	OM 906.921, OM 906.926	205 (279)	04/98 - 10/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1828	OM 906.923	205 (279)	04/98 - 10/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1833	OM 926 LA	240 (327)	10/02 - 12/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
1923	OM 906.910/915	170 (231)	04/98 - 09/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## ATEGO

1928	OM 906.911/916	205 (279)	04/98 - 09/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2223	OM 906.910/915	170 (231)	04/98 - 09/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2228	OM 906.911/916	205 (279)	04/98 - 09/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2523	OM 906.920	205 (279)	05/98 - 09/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
2528	OM 906.921	205 (279)	05/98 - 09/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2533	OM 926 LA	240 (327)	10/02 - 12/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2628	OM 906.921	205 (279)	04/98 - 10/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2633	OM 926 LA	240 (327)	10/02 - 12/04	LX 506 <sup>(166)</sup> LX 747 <sup>(130)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
712	OM 904.909	90 (122)	01/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
714	OM 904.910, OM 904.916	100 (136)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
715	OM 904.922	112 (152)	02/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## ATEGO

717	OM 904.911, OM 904.917	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
812	OM 904.909	90 (122)	01/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
814	OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930	100 (136)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
815	OM 900.912, OM 904.922	112 (152)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
817	OM 904.911, OM 904.917	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
818	OM 904 LA	130 (177)	09/00 - 12/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
823	OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
823, 824	OM 902.916, OM 906.910/915	170 (231)	01/98 -	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
914	OM 904.916	100 (136)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
917	OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949	125 (170)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
923	OM 906.910, OM 906.915	170 (231)	01/98 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
925	OM 906.919	205 (279)	01/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85
928	OM 906 LA	205 (279)	03/98 - 09/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 85 LA 581 <sup>(459)</sup> LAK 85



## AXOR 2

1823	OM 906 LA	170 (231)	09/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1823, 1824	OM 902.913, OM 906.920, OM 906.925	170 (231)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1823, 1824	OM 902.913, OM 902.930, OM 906.922, OM 906.927	170 (231)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1824		170 (231)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1826	OM 902.914, OM 902.931	188 (256)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1828	OM 906.921	205 (279)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1828, 1829	OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926	205 (279)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1828, 1829	OM 902.932, OM 906.923, OM 906.928	205 (279)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1829	OM 902.915	210 (286)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1833	OM 926.913, OM 926.917, OM 926.937	240 (326)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1835	OM 457.937	260 (354)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1836	OM 457.937/948/980	265 (360)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1840	OM 457 LA	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## AXOR 2

1843	OM 457 LA	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1933	OM 926.921, OM 926.990	240 (326)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1933	OM 926.921, OM 926.990	240 (326)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT AL 12	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2035	OM 457 LA	260 (354)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 12	OX 348D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2040	OM 457 LA	295 (401)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 12	OX 348D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2044	OM 457 LA	315 (428)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 12	OX 348D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2436	OM 547.948/980	260 (354)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2440	OM 457.948/981	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2443	OM 457.948/980	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KC 375D <sup>(213)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2523	OM 906 LA	170 (231)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2528	OM 906.921	205 (279)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2529	OM 906 LA	210 (286)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2533	OM 926 LA	240 (326)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2535	OM 457.918/981	260 (354)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## AXOR 2

2536	OM 457 LA	265 (360)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2540	OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2540	OM 457.918, OM 457.980	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2543	OM 457.937, OM 457.948, OM 457.980	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2628, 2629	OM 902.915, OM 906.921, OM 906.926	205 (279)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2629	OM 906 LA	210 (286)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2633	OM 926.913	240 (326)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2635	OM 457.956/957, OM 457.980/981	260 (354)	10/05 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2636	OM 457.937, OM 457.948, OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981	265 (360)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2640	OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2640	OM 457.937	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2640	OM 457.918	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## AXOR 2

2643	OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2643	OM 457.937	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2644	OM 457 LA	315 (428)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 12	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2828	OM 906 HLA	205 (279)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2831	OM 926.926/930/932	225 (305)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3228	OM 906 LA	205 (279)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 3480 LX 3480 KIT	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3235	OM 457.937/948	260 (354)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(176)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3236	OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981	265 (360)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3240	OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3240	OM 457.937, OM 457.948	295 (401)	03/05 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3243	OM 457.956, OM 457.957, OM 457.980, OM 457.981	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3243	OM 457.937, OM 457.948	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3335	OM 457.937	260 (354)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## AXOR 2

3335	OM 457.956, OM 457.957	260 (354)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3335	OM 457.962	260 (354)	09/08 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3340	OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918, OM 457.962	295 (400)	06/09 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3340	OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918, OM 457.937, OM 457.956, OM 457.957	295 (401)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3340	OM 457.956/957	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3343	OM 457.937	315 (428)	10/04 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3343	OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918	315 (428)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3344	OM 457 LA	315 (428)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup> AL 12	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3535	OM 457.937	260 (354)	06/09 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
4135	OM 457.956, OM 457.957	260 (354)	10/05 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
4140	OM 457.956, OM 457.957	295 (401)	06/09 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
4140	OM 457.910, OM 457.917, OM 457.918	295 (401)	01/11 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358





## AXOR 2

4143	OM 457.956, OM 457.957	315 (428)	06/09 -	LX 747 <sup>(259)</sup> LX 814/1 <sup>(254)</sup> LX 1734 <sup>(186)</sup>	OX 348D ECO	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
4144	OM 457.LA	315 (428)	01/11 -	LX 3480 LX 3480 KIT	OX 348D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358

## AXOR

1823	OM 906.920	170 (231)	01/02 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1835	OM 457.937	260 (354)	01/02 - 02/03  03/03 - 10/04	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 814/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358  LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1840	OM 457.937	295 (401)	01/02 - 02/03  03/03 - 10/04	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 814/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358  LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1843	OM 457.937	315 (428)	01/02 - 02/03  03/03 - 10/04	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 814/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358  LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2523	OM 906.920	170 (231)	01/02 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2528	OM 906.921	205 (279)	01/02 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2535	OM 457.937	260 (354)	01/02 - 02/03  03/03 - 10/04	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 814/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup> KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358  LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## AXOR

2540	OM 457.937	295 (401)	01/02 - 02/03	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
			03/03 - 10/04	LX 814/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2543	OM 457.937	315 (428)	01/02 - 02/03	LX 506 <sup>(79)</sup> <sub>316</sub> LX 507 <sup>(79)</sup> <sub>261</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
			03/03 - 10/04	LX 814/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO <sup>(56)</sup> KX 120D <sup>(160)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2623	OM 906.920	170 (231)	01/02 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2628	OM 906.921	205 (279)	01/02 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
3228	OM 906.921	205 (279)	01/02 - 10/04	LX 3480 LX 3480 KIT AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358

## ECONIC 2

1830 LL	OM 936.912	220 (299)	04/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	
1830 LL		260 (354)	04/13 -		OX 987D ECO	KC 505D <sup>(160)</sup> KX 403D ECO KX 403 KIT	

## ECONIC

1823	OM 906.940/924/951	170 (231)	03/98 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1828	OM 906.941/952	205 (279)	03/98 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1828	M 906.900	205 (279)	10/00 -	LX 3480 <sup>(166)</sup> LX 3480 KIT <sup>(166)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(166)</sup>		LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358



## ECONIC

1828	M 902.903	205 (279)	10/04 -	LX 3480 <sup>(186)</sup> LX 3480 KIT <sup>(186)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(166)</sup>		LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1829	OM 902.927	210 (286)	10/06 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
1833	OM 926.924, OM 926.934	240 (326)	10/06 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2624	OM 902.933	175 (238)	03/98 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub>	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2628	OM 906.941, OM 906.952	205 (279)	01/98 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2628	M 902.900, M 902.903	205 (279)	10/00 -	LX 3480 <sup>(186)</sup> LX 3480 KIT <sup>(186)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(166)</sup>	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2628	M 906.900	205 (279)	10/00 -	LX 3480 <sup>(186)</sup> LX 3480 KIT <sup>(186)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(166)</sup>	KX 80D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2629	OM 902.927	210 (286)	10/01 -	LX 506 <sup>(43)</sup> <sub>420</sub> LX 3480 <sup>(43)</sup> <sub>277</sub> LX 3480 KIT <sup>(43)</sup> <sub>277</sub>	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358
2633	OM 926.921, OM 926.934	240 (326)	10/01 -	LX 3480 <sup>(186)</sup> LX 3480 KIT <sup>(186)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 358 LA 575 <sup>(459)</sup> LAK 358

## LK/LN2-SERIE

1114	LK/LN2	OM 356.904, OM 366.907, OM 366.914, OM 366.930	95 (129)	01/84 - 05/85	LX 92	OX 137D ECO OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				06/85 - 06/86	LX 92 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				07/86 - 12/98	LX 92 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1114	LK/LN2	OM 356.903, OM 366.918, OM 366.931	95 (129)	02/87 - 12/98	LX 92 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## LK/LN2-SERIE

1114	LK/LN2	OM 356.916, OM 366.931, OM 366.935	96 (131)	02/87 - 12/98	LX 92 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1117	LK/LN2	OM 357.901, OM 357.918, OM 366.941, OM 366.953, OM 366.962, OM 366.970	116 (158)	01/84 - 12/91	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				01/92 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1117	LK/LN2	OM 356.947, OM 356.959, OM 357.906, OM 366.966, OM 366.975, OM 366.976	116 (158)	06/87 - 12/91	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 357.906</sub>	X
				01/92 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 357.906</sub>	X
1117	LK/LN2	OM 357.902, OM 357.906, OM 357.907	125 (170)	04/84 - 12/91	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 357.906</sub>	X
				01/92 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 357.906</sub>	X
1117	LK/LN2	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
1117	LK/LN2	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## LK/LN2-SERIE

1120	LK/LN2	OM 366.962	125 (170)	08/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1120	LK/LN2	OM 356.986, OM 356.992, OM 357.920, OM 357.927, OM 357.932, OM 366.988	148 (201)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1120	LK/LN2	OM 356.994, OM 356.995, OM 366.992, OM 366.994	150 (204)	02/87 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.994</sub>	X
1120	LK/LN2	OM 356.996, OM 366.992	150 (204)	02/90 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.996</sub>	X
1124	LK/LN2	OM 356.979, OM 356.983, OM 357.933, OM 357.942	155 (211)	03/92 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.983</sub>	X
1124	LK/LN2	OM 356.983, OM 356.989, OM 356.991, OM 357.943, OM 357.944	177 (241)	03/92 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.983</sub>	X
1214		OM 366.913	100 (136)	01/84 - 12/98	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1217	LK/LN2	OM 357.901/918	125 (170)	03/94 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43) 59</sub>	KX 68D ECO	X
1314		OM 356.909, OM 366.907, OM 366.914	95 (129)	07/84 - 12/98	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.909</sub>	X



## LK/LN2-SERIE

1314	OM 356.910, OM 366.907, OM 366.914	95 (129)	07/84 - 12/98	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1314	OM 356.908, OM 366.936	95 (129)	07/84 - 12/98	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1314	OM 356.909, OM 366.918, OM 366.937	95 (129)	06/87 - 12/98	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.909</sub>	X
1317	OM 356.944, OM 357.902, OM 357.961, OM 366.946, OM 366.953, OM 366.962	116 (158)	01/84 - 07/85      08/85 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1  LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X        X
1317	OM 356.945, OM 357.907, OM 366.944, OM 366.966	116 (158)	08/84 - 07/85   08/85 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1  LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.945</sub>   KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.945</sub>	X     X
1317	OM 356.944, OM 357.903, OM 357.962	116 (158)	03/94 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1317	OM 357.902, OM 357.961, OM 366.962	125 (170)	07/84 - 07/85   08/85 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1  LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X     X



## LK/LN2-SERIE

1317	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
1317	OM 356.995	155 (211)	12/92 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1320	OM 366.962, OM 366.966	125 (170)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1320	OM 356.992, OM 357.921, OM 357.932, OM 366.980, OM 366.988, OM 366.992, OM 366.997	148 (201)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1320	OM 356.995	155 (211)	12/92 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1320	OM 356.983	177 (241)	12/92 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1324	OM 366.997	150 (204)	01/91 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1324	OM 356.983, OM 357.940, OM 357.948, OM 366.999	170 (231)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.983</sub>	X
1514	OM 356.908, OM 366.936	95 (129)	01/84 - 12/98	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## LK/LN2-SERIE

1517	OM 356.946, OM 356.953, OM 357.903, OM 357.962, OM 357.963, OM 366.945, OM 366.979	116 (158)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> OX 150D1 ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1517	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
1520	OM 356, OM 357, OM 366	150 (204)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1524	OM 356, OM 357, OM 366	170 (231)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1720	OM 357.922, OM 366.995	150 (204)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 LXS 42/1 LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1724	OM 366.999	170 (231)	01/84 - 12/98	LX 441	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
2020	OM 366	148 (201)	01/84 - 12/98	LX 441	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43) 59</sub>	KX 65D ECO	X
2024	OM 356.999, OM 357.941/947	177 (240)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(134)</sup> LX 345 <sup>(101)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
709	LK/LN2 OM 364.907, OM 364.918	63 (86)	03/84 - 12/98	LX 334	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
711	OM 354.900	77 (105)	03/94 - 12/98	LX 92 LX 269 <sup>(134)</sup>	OX 150D ECO	KX 68D ECO	X
711	OM 904.905	90 (122)	03/96 - 12/98	LX 227 LXS 42/1	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X





## LK/LN2-SERIE

809	LK/LN2	OM 364.907, OM 364.918	63 (86)	03/84 - 12/98	LX 92	OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
811		OM 354.900	77 (105)	03/94 - 12/98	LX 92 LX 269 <sup>(134)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO	KX 68D ECO	X
811		OM 904.905, OM 904.973	90 (122)	03/96 - 12/98	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	X
814		OM 356.901, OM 356.902, OM 366.905, OM 366.906, OM 366.907, OM 366.910	95 (129)	01/84 - 09/88	LX 92	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				10/88 - 12/98	LX 92	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
814		OM 356.905, OM 356.911, OM 366.905	95 (129)	05/86 - 09/88	LX 92	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <small>(118) OM 356.911</small>	X
				10/88 - 12/98	LX 92	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <small>(118) OM 356.911</small>	X
814		OM 904.906	100 (136)	03/96 - 12/98	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	X
814		OM 354.920	103 (140)	01/84 - 12/98	LX 92 <sup>(101)</sup> LX 269 <sup>(134)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
814		OM 354.922	103 (140)	03/94 - 12/98	LX 92 <sup>(101)</sup> LX 269 <sup>(134)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
817	LK/LN2	OM 357.900, OM 357.916, OM 366.942, OM 366.943, OM 366.967, OM 366.968	116 (158)	01/84 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <small>378,5</small> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <small>(405) 286114</small> OX 137D2 ECO <small>(403) 286115</small> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> OX 150D1 ECO <small>(166)</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <small>(118) OM 357.900</small>	X
817	LK/LN2	OM 356.951, OM 357.908, OM 366.967, OM 366.973	116 (158)	03/84 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <small>378,5</small> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <small>(405) 286114</small> OX 137D2 ECO <small>(403) 286115</small> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> OX 150D1 ECO <small>(166)</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## LK/LN2-SERIE

817	LK/LN2	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	<b>LX 227</b> <b>LXS 42/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 161D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	X
914	LK/LN2	OM 356.901, OM 366.905, OM 366.907, OM 366.930	95 (129)	03/84 - 12/98	<b>LX 92</b>	<b>OX 150D ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>OX 150D1 ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b>	X
914	LK/LN2	OM 356.901, OM 356.911, OM 366.905, OM 366.940	95 (129)	01/87 - 12/98	<b>LX 92</b>	<b>OX 150D ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>OX 150D1 ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b> <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.911</sub>	X
914	LK/LN2	OM 356.903, OM 366.918	95 (129)	02/87 - 12/98	<b>LX 92</b>	<b>OX 150D ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>OX 150D1 ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b>	X
914	LK/LN2	OM 366.944, OM 366.945	125 (170)	02/87 - 12/98	<b>LX 92</b>	<b>OX 150D ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>OX 150D1 ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b>	X
917	LK/LN2	OM 356, OM 357, OM 366	116 (158)	02/87 - 12/91  01/92 - 12/98	<b>LX 227</b> <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> <b>LX 275</b> <b>LXS 5/1</b> <b>LXS 42/1</b> <b>LX 227</b> <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> <b>LX 275</b> <b>LXS 5/1</b> <b>LXS 42/1</b>	<b>OX 71D</b> <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> <b>OX 137D ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 71D</b> <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> <b>OX 137D ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> <b>OX 150D ECO</b> <sup>(166)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b> <sup>(118)</sup> <sub>OM 357.909</sub>  <b>KX 68D ECO</b> <sup>(118)</sup> <sub>OM 357.909</sub>	X    X
917	LK/LN2	OM 357.900	125 (170)	03/94 - 12/98	<b>LX 227</b> <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> <b>LX 275</b> <b>LXS 5/1</b> <b>LXS 42/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>OX 137D2 ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> <b>OX 150D ECO</b> <sup>(166)</sup> <b>OX 150D1 ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b>	X
917	LK/LN2	OM 357.906	125 (170)	03/94 - 12/98	<b>LX 227</b> <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> <b>LX 275</b> <b>LXS 5/1</b> <b>LXS 42/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>OX 137D2 ECO</b> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> <b>OX 150D ECO</b> <sup>(166)</sup> <b>OX 150D1 ECO</b> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 68D ECO</b>	X



## LK/LN2-SERIE

917	LK/LN2	OM 357.901, OM 357.918	125 (170)	03/94 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(166)</sup> <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
917	LK/LN2	OM 904.907	125 (170)	03/96 - 12/98	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 275 LXS 5/1 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X

## MK-SERIE

1222	MK	OM 441.905, OM 441.913, OM 441.923, OM 441.925	160 (218)	07/89 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1222	MK	OM 441.915, OM 441.917, OM 441.923	160 (218)	09/89 - 09/93	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1222	MK	OM 441.914, OM 441.926	160 (218)	09/89 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				06/94 - 07/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1224		OM 356.999, OM 357.946, OM 366.999	170 (231)	02/93 - 05/94	LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				06/94 - 09/96	LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1224		OM 356.999	177 (240)	07/89 - 05/94	LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				06/94 - 08/94	LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1224	OM 401.984	180 (245)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1226	OM 401 LA	180 (244)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1226	OM 442	195 (265)	02/90 - 08/90	LX 263 <sup>(43) 338</sup> LX 441 <sup>(43) 327</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(43) 120</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			09/90 - 09/93	LX 263 <sup>(43) 338</sup> LX 441 <sup>(43) 327</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1226	OM 441.989	250 (340)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1227	OM 401.973/989	200 (272)	01/92 - 07/92	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1227	OM 441 LA	200 (272)	01/92 - 07/92	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1231	OM 401.986	230 (313)	01/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1234	MK OM 441 LA	250 (340)	01/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1417	OM 356.940, OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952	121 (165)	07/89 - 12/91	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub>	X
			01/92 - 05/94	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub>	X
1417	OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952	121 (165)	07/89 - 12/91	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub>	LA 353
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub>	LA 353
1417	OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952	121 (165)	07/89 - 12/91	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			01/92 - 05/94	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1417	OM 356.943, OM 357.915, OM 366.952	121 (165)	06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(166)</sup> LX 227 LX 263 <sup>(166)</sup> LX 441 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1420	OM 356.984, OM 356.987	155 (211)	12/87 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.987</sub>	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.987</sub>	LA 353



## MK-SERIE

1420	OM 356.987	155 (211)	09/89 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO OX 137D2 ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO OX 137D2 ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1420	OM 441.905/923	160 (218)	09/89 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1422	OM 441.905, OM 441.923	160 (218)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1422	OM 441.913, OM 441.925	160 (218)	07/89 - 09/93	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1422	MK OM 356.999	177 (241)	03/93 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO OX 137D2 ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO OX 137D2 ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1422	OM 401.973, OM 401.975, OM 401.978, OM 401.979	180 (245)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1422	OM 401.973, OM 401.977	200 (272)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1422	OM 401.979	230 (313)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1424	OM 357.946	177 (240)	07/89 - 05/94	LX 227 LXS 42/1	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)<sub>59</sub></sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 227 LXS 42/1	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)<sub>59</sub></sup>	KX 65D ECO	LA 353
1424	OM 401.973, OM 401.975, OM 401.977, OM 401.994	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1424	OM 445.924, OM 445.926, OM 445.938	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1426	OM 442.914/932	191 (260)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1427	OM 401.973	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1427	OM 401.985, OM 401.991	200 (272)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1427	OM 445.936	200 (272)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1427	OM 445.926	200 (272)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1429	OM 442.926	213 (290)	01/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)<sub>270</sub></sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)<sub>270</sub></sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1431	OM 442.907	213 (290)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1431	OM 401.979	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 08/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>
1624	OM 401.975	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>
1624	OM 445.924	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 75D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>
1627	OM 442 LA	195 (265)	01/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1717	OM 356.940, OM 366.952	129 (175)	12/87 - 12/91	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			01/92 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
				LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
				LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.940</sub> <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> OX 150D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X





## MK-SERIE

1720	OM 356.984, OM 356.985, OM 366.983	150 (204)	12/87 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1720	OM 441.916, OM 441.920, OM 441.932	151 (205)	12/88 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1720	OM 356.984	155 (211)	02/90 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1722	OM 366.983	150 (204)	12/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1722	OM 441.905, OM 441.913, OM 441.914, OM 441.916, OM 441.920, OM 441.923, OM 441.932	151 (205)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1722	OM 441.914, OM 441.926, OM 441.933	151 (205)	12/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353
1722	OM 441.905, OM 441.913, OM 441.914, OM 441.916, OM 441.920, OM 441.923	153 (208)	08/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353
1722	OM 441.905/920/923	160 (217)	08/88 - 05/94 06/94 - 08/94	LX 441 LX 441	OX 69D OX 69D	KX 65D ECO KX 65D ECO	X  LA 353
1722	OM 356.999	177 (241)	12/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353
1722	OM 401.973/978	200 (272)	12/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353
1722	OM 442.907	218 (296)	12/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353
1722	OM 401.979	230 (313)	12/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353
1726	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.909, OM 442.914, OM 442.922, OM 442.923, OM 442.932	195 (265)	12/87 - 05/94  06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X   LA 353



## MK-SERIE

1726	OM 440.909, OM 442.914, OM 442.922, OM 442.932	195 (265)	12/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1726	OM 442.922, OM 442.935	195 (265)	06/89 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1726	OM 401.973, OM 401.978	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1726	OM 441.960	250 (340)	12/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1727	OM 402.973/978	200 (272)	12/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1729	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.923	210 (286)	12/87 - 12/89	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			01/90 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1729	OM 442.907	213 (290)	12/87 - 12/89	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			01/90 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1733	OM 441.960, OM 441.962, OM 441.981, OM 441.983, OM 441.986, OM 441.989, OM 445.920, OM 445.939	243 (330)	12/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1820	OM 356.984, OM 356.987, OM 357.925	155 (211)	12/87 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.987</sub>	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.987</sub>	LA 353
1824	OM 356.999	177 (240)	08/92 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
1824	OM 445.924, OM 445.938, OM 445.941	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1824	OM 401.975	180 (245)	08/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1824	OM 401.984, OM 401.990	180 (245)	08/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

1824	OM 445.925, OM 445.930	180 (245)	01/94 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1824	OM 442.907	213 (290)	12/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1827	OM 401.973, OM 401.977, OM 401.991	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>
1827	OM 445.926, OM 445.936	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>
1827	OM 401.973, OM 401.989	200 (272)	08/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(141)</sup>
1827	OM 445.933	200 (272)	08/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(141)</sup>



## MK-SERIE

1827	OM 445.926	200 (272)	01/94 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(141)</sup>
1831	OM 401.972, OM 401.979, OM 401.993	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1831	OM 445.929, OM 445.937	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1831	OM 402.987	280 (381)	12/88 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1834	OM 441.986/987, OM 441.989/991, OM 445.920/921, OM 445.939	250 (340)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1834	OM 441.986/989, OM 445.920/939	250 (340)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1926	OM 442.914/ 922/932	195 (265)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

2320	OM 356.984/987	155 (211)	12/87 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.987</sub>	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> <sub>OM 356.987</sub>	LA 353
2327	OM 401.973	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
2327	OM 445.926	200 (272)	12/87 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
2420	OM 356.984, OM 366.983	150 (204)	12/87 - 05/94	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	LA 353
2422	OM 441.916, OM 441.920, OM 441.932	151 (205)	09/89 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
2422	OM 441.905, OM 441.920, OM 441.923, OM 441.924	153 (208)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## MK-SERIE

2422	OM 441.905, OM 441.912, OM 441.923, OM 441.924	160 (224)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 71D	KX 65D ECO	X
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 09/96	LX 441	OX 71D	KX 65D ECO	LA 353
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
2426	OM 442.914, OM 442.921, OM 442.932, OM 442.934	195 (265)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	X
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 09/96	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	LA 353
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
2426	OM 442.914, OM 442.922, OM 442.932	195 (265)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	X
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 09/96	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	LA 353
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
2426	OM 401 LA	200 (271)	02/90 - 05/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 08/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	LA 353
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
2426	OM 441.960	250 (339)	02/90 - 05/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 08/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	LA 353
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		
2427	OM 401.973, OM 401.977	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
2427	OM 401.977, OM 401.978	200 (272)	02/90 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
			06/94 - 08/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
2427	OM 442.923	210 (286)	02/90 - 08/94	LX 441	OX 69D <sup>(79) 270</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>		





## MK-SERIE

2429	OM 442.906/ 907/909/928 (286)	230 (313)	12/87 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO					
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(459)</sup>				
2431	OM 445.929/937	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO					
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>				
			02/95 - 08/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>				
2431	OM 401.972, OM 401.979, OM 401.993	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO					
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>				
2433	OM 401.979	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X				
				06/94 - 01/95				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
								LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
			02/95 - 09/96		LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>			



## MK-SERIE

2433	OM 441.960/962,	243 (330)	12/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	X	
	OM 441.981/983,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 441.986			LXS 255				
			06/94 - 01/95	AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(459)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2433	OM 441.960	243 (330)	12/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	X	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(459)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2433	OM 441.960/981,	243 (330)	12/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	X	
	OM 441.986/989			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255				
			06/94 - 01/95	AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(459)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2433	OM 441.960,	249 (330)	09/89 - 07/92	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	X	
	OM 441.981			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				



## MK-SERIE

2433, 2434	OM 441.960/962,	243 (330)	12/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	X	
	OM 441.981/983,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 441.986/989, OM 445.920/939			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	OX 137D1/S ECO			
				LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	OX 137D1/S ECO		LA 378 <sup>(459)</sup>	
				LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
2522	OM 441.920	153 (208)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 69D	KX 65D ECO	X	
			06/94 - 09/96	LX 441	OX 69D	KX 65D ECO	LA 353	
2522	OM 441.905	165 (224)	12/87 - 05/94	LX 263	OX 71D	KX 65D ECO	X	
			06/94 - 09/96	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353	
2524	OM 401.973, OM 401.975	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO		LA 378 <sup>(166)</sup>	
2524	OM 445.924, OM 445.938, OM 445.941	180 (245)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO		LA 378 <sup>(166)</sup>	
2527	OM 442.914	195 (265)	03/91 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			06/94 - 08/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
2527	OM 445.926, OM 445.936	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO			
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			
			06/94 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO		LA 353	
				AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO			



## MK-SERIE

2527	OM 401.973,	200 (272)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 401.977,			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
	OM 401.991			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2527	OM 401.973,	200 (272)	03/91 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 401.978,			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
	OM 401.980			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2527	OM 401.973,	200 (272)	09/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 401.977,			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
	OM 401.979			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2527	OM 445.927	200 (272)	01/94 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO		
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO		LA 353
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2527	OM 445.926,	200 (272)	01/94 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 445.929,			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
	OM 445.936,			AL 24 <sup>(267)</sup>			
	OM 445.940		06/94 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2531	OM 401.972,	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 401.979,			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
	OM 401.993			AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(166)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>			



## MK-SERIE

2531	OM 445.929, OM 445.937	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
2531	OM 445.920	250 (340)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
2534	OM 401.974, OM 401.979	230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
2534	OM 441.986, OM 441.987, OM 441.989, OM 445.920	250 (340)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
2534	OM 441.986/987, OM 441.989/991, OM 445.920/921, OM 445.922	250 (340)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>



## MK-SERIE

3231		OM 401.972/ 979/993 230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
3231		OM 445.929 230 (313)	12/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>

## NG-SERIE

1017	NG	OM 353.952, OM 353.953, OM 353.954	124 (168) 08/73 - 09/96	LX 263 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> OM 353.952	X
1017	NG	OM 353.970, OM 353.971	124 (168) 08/73 - 09/96	LX 263 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> OM 353.970	X
1017	NG	OM 353.950, OM 353.952, OM 353.953, OM 353.975	124 (168) 11/75 - 02/91	LX 263 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> OM 353.975	X
1017	NG	OM 353.950, OM 353.952, OM 353.953	124 (168) 11/75 - 02/91	LX 263 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> OM 353.952	X
1217		OM 353.950, OM 353.951, OM 353.952, OM 353.953, OM 353.970, OM 353.971	124 (168) 08/73 - 09/96	LX 263 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 68D ECO <sup>(118)</sup> OM 353.952	X
1217		OM 366.960	125 (170) 05/82 - 10/90	LX 263 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KX 68D ECO	X
1222	NG	OM 421.905, OM 421.909	159 (216) 05/82 - 10/90	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 65D ECO	X
1222	NG	OM 421.906	159 (216) 05/82 - 12/91	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D	KX 65D ECO	X



## NG-SERIE

1225	OM 422.913/923	206 (280)	05/82 - 06/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			07/82 - 12/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1225	OM 442.907	213 (290)	05/82 - 07/90	LX 441	OX 69D <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			08/90 - 12/91	LX 441	OX 137D1/S ECO (2) HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
1228	OM 422.913	206 (280)	05/82 - 06/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			07/82 - 12/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1414	OM 366.906, OM 366.909	100 (136)	04/84 - 09/88	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO (405) <sub>915577</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			10/88 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO (403) <sub>915578</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1417	OM 366.951, OM 366.952	125 (170)	04/84 - 03/91	LX 227 <sup>(166)</sup> LX 441 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO (405) <sub>915577</sub> OX 150D ECO (403) <sub>915578</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1419	OM 401.914	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1419	OM 401.905	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1419	OM 362.906, OM 362.909	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1420	NG OM 366.983	150 (204)	08/73 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO (405) <sub>286114</sub> OX 137D2 ECO (403) <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1422	OM 421.905	159 (216)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 69D	KX 65D ECO	X
1422	OM 421.906	159 (216)	05/82 - 10/90	LX 263	OX 69D	KX 65D ECO	X
1424	OM 402.910, OM 402.911	176 (240)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X



## NG-SERIE

1425	OM 422.909	184 (250)	08/73 - 12/84	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
			01/85 - 03/87	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
			04/87 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 65D ECO	X	
1428	OM 422.907, OM 422.913	206 (280)	08/73 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X	
			1429	OM 442.907	213 (290)	08/73 - 07/90	LX 441	OX 69D <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>
1429	OM 442.907	213 (290)	08/90 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO <sup>(2)</sup>	KX 65D ECO		
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(459)</sup>	
			1613	OM 353.944, OM 353.946	96 (130)	08/73 - 12/77	LX 269 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 30D
1613	OM 353.944, OM 353.946	96 (130)	01/78 - 09/96	LX 269 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO	X	
			1614	OM 366.906	100 (136)	04/84 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>915577</sub> OX 150D ECO <sup>(403)</sup> <sub>915578</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>
1614	OM 366.909	100 (136)	04/84 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 269 <sup>(43)</sup> <sub>252</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO <sup>(405)</sup> <sub>915577</sub> OX 150D ECO <sup>(403)</sup> <sub>915578</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X	
			1617	OM 353.951, OM 353.953	124 (168)	08/73 - 12/77	LX 229 <sup>(166)</sup> LX 265 <sup>(166)</sup> LX 269 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 30D
1617	OM 353.951, OM 353.953	124 (168)	01/78 - 09/96	LX 229 <sup>(166)</sup> LX 265 <sup>(166)</sup> LX 269 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO	KX 65D ECO <sup>(79)</sup> <sub>145</sub> KX 68D ECO <sup>(79)</sup> <sub>115</sub>	X	





## NG-SERIE

1617	OM 366.951,	125 (170)	08/73 - 12/88	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub>	KX 68D ECO	X
	OM 366.952			LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub>			
			01/89 - 09/96	LXS 42/1 <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub>	OX 137D ECO		
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>			
				LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub>	KX 68D ECO	X
				LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub>			
				LXS 42/1 <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub>	OX 137D ECO		
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
1619	OM 401.905,	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 71D	KX 68D ECO	X
	OM 401.914			AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
1619	OM 362.906,	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 71D	KX 68D ECO	X
	OM 362.909			AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
1620	OM 366.983	150 (204)	08/73 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub>	KX 68D ECO	X
				LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub>			
				LXS 42/1 <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub>	OX 137D ECO		
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
1622	OM 421.905,	150 (204)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 441.906,						
	OM 441.907						
1622	OM 421.905	159 (216)	05/82 - 03/91	LX 263	OX 69D	KX 65D ECO	X
1624	OM 402.911,	176 (240)	08/73 - 03/82	LX 263	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 68D ECO	X
	OM 402.923						
			04/82 - 09/96	LX 263	OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 65D ECO	X
					OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
					OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>		
1625	OM 422.909	184 (250)	08/73 - 03/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 68D ECO	X
			04/82 - 03/87	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub>	OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 65D ECO	X
			04/87 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X
				LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>			
					OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>		
					OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
1626	OM 402.906,	188 (256)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 68D ECO	X
	OM 402.912,						
	OM 402.916						
1628	OM 422.905,	206 (280)	08/73 - 03/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub>	OX 69D	KX 68D ECO	X
	OM 422.906,						
	OM 422.911,		04/82 - 09/96	LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>	OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 65D ECO	X
	OM 422.913						
				LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub>	OX 69D		
				LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>	OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>		
1632	OM 403.916,	235 (320)	08/73 - 03/82	LX 268	OX 69D	KX 68D ECO	X
	OM 403.931,						
	OM 403.932		04/82 - 09/96	LX 268	OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 65D ECO	X



## NG-SERIE

1633	OM 422.952, OM 422.954, OM 422.956, OM 422.957, OM 422.958	243 (330)	08/73 - 09/96	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1635	OM 442.950, OM 442.952	260 (354)	08/73 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			09/88 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1636	OM 423.905, OM 423.908	261 (355)	08/73 - 09/96	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1638	OM 422.953, OM 422.955, OM 422.959	276 (375)	08/73 - 09/96	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1644	OM 442.951, OM 442.953, OM 442.980	320 (435)	08/73 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1814	OM 366.906	100 (136)	04/84 - 03/91	LX 441	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
1922	OM 421.905	159 (216)	10/81 - 03/91	LX 263	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1926	OM 402.906, OM 402.912, OM 402.916	188 (256)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 68D ECO	X
1928	OM 422.905, OM 422.906, OM 422.907, OM 422.911, OM 422.913	206 (280)	08/73 - 03/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			04/82 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1932	OM 403.916, OM 403.931	235 (320)	08/73 - 03/82	LX 268	OX 69D	KX 68D ECO	X
			04/82 - 09/96	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X
1933	OM 422.952/954, OM 422.956/957, OM 422.958	243 (330)	08/73 - 06/85	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			07/85 - 09/96	LX 80 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X



## NG-SERIE

1935	OM 442.950,	260 (354)	08/73 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 442.952			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
			09/88 - 09/96	LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>			
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>			
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
1935	OM 442.962	260 (354)	09/87 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
			09/88 - 03/91	LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>			
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>			
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
1936	OM 423.905,	261 (355)	08/73 - 09/96	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 423.906,						
1936	OM 423.905,	261 (355)	10/81 - 03/91	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 423.906,						
1938	OM 422.953,	276 (375)	08/73 - 09/96	LX 80	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 422.955,						
1944	OM 442.951	320 (435)	08/73 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2025	OM 422.909	184 (250)	08/83 - 12/84	LX 263	OX 69D	KX 65D ECO	X
				HX 15 <sup>(75)</sup>			
			01/85 - 03/91	LX 263	OX 69D	KX 65D ECO	X
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2035	OM 442.950/952/958	260 (354)	08/73 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
			09/88 - 09/96	LX 441 <sup>(144)/(79)</sup> <sub>258</sub>	OX 69D	KX 65D ECO	X
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>			
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>			
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 441 <sup>(144)/(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			



## NG-SERIE

2036	OM 423.905, OM 423.908	261 (355)	03/84 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2219	OM 362.906/909	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D	KX 68D ECO	X
2219	OM 401.923, OM 401.926, OM 401.927	141 (192)	08/73 - 09/96	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D	KX 68D ECO	X
2220	OM 366.983	150 (204)	08/73 - 09/96	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 263 <sup>(79)</sup> <sub>254</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D <sup>(405)</sup> <sub>923826</sub> OX 137D ECO <sup>(403)</sup> <sub>923827</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
2222	OM 421.905, OM 421.907, OM 441.906	150 (204)	05/82 - 12/84  01/85 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 441 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub>  LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 441 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2222	OM 421.905, OM 441.905, OM 441.917	159 (216)	08/73 - 12/84  01/85 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 441 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub>  LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 441 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2222	OM 441.914, OM 441.919	159 (216)	08/73 - 12/84  01/85 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 441 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub>  LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 441 <sup>(43)</sup> <sub>327</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2225	OM 422.909	184 (250)	08/73 - 09/96	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2225	OM 422.912	184 (250)	08/83 - 03/91	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2226	OM 402.912, OM 402.916, OM 402.924	188 (256)	08/73 - 09/96	LX 263	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub>	KX 68D ECO	X
2228	OM 422.905, OM 422.906, OM 422.911	206 (280)	08/73 - 03/82  04/82 - 12/84  01/85 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>  LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>  LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
2232	OM 403.931, OM 403.932	235 (320)	08/73 - 03/82  04/82 - 09/96	LX 268  LX 268	OX 69D  OX 69D	KX 68D ECO	X
						KX 65D ECO	X



## NG-SERIE

2233	OM 422.952, OM 422.954, OM 422.957, OM 422.958	243 (330)	08/73 - 09/96	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2235	OM 442.950	260 (354)	08/73 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
			09/88 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2236	OM 423.905, OM 423.908	261 (355)	09/82 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2238	OM 422.953, OM 422.955, OM 422.959	276 (375)	08/73 - 09/96	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2244	OM 442.951, OM 442.953, OM 442.980	320 (435)	08/73 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2422	OM 421.905	159 (216)	10/81 - 03/91	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2422	OM 441.914, OM 441.919	160 (218)	08/73 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2422	OM 441.905, OM 441.917	160 (218)	08/73 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 71D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2425	OM 422.909	184 (250)	04/85 - 03/91	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2428	OM 422.905/ 911/913/206	(280)	08/73 - 06/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			07/82 - 09/96	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2433	OM 422.954, OM 422.957	243 (330)	10/80 - 09/96	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2438	OM 422.955, OM 422.959	269 (366)	11/80 - 06/90	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X



## NG-SERIE

2438	OM 422.953, OM 422.955, OM 422.959	276 (375)	08/73 - 09/96	LX 80	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2444	OM 442.951, OM 442.953, OM 442.980	320 (435)	08/73 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2528	OM 422.907, OM 422.911, OM 422.913, OM 422.916	206 (280)	01/80 - 03/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			04/82 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2536	OM 442.950/952/962	260 (354)	10/81 - 03/91	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373.5</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2536	OM 423.905/907	261 (355)	10/81 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2628	OM 422.905, OM 422.911, OM 443.940	206 (280)	02/80 - 03/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			04/82 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2628	OM 422.907, OM 422.913, OM 422.916	206 (280)	02/80 - 03/82	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
			04/82 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2628	OM 443.940	331 (450)	01/90 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2635	OM 442.950, OM 442.952	260 (354)	04/86 - 03/91	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373.5</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X



## NG-SERIE

2635	OM 442.962	269 (366)	09/87 - 03/91	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2636	OM 423.905	261 (355)	11/81 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2636	OM 423.907	261 (355)	11/81 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2644	OM 442.951, OM 442.953, OM 442.980	320 (435)	08/73 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3025	OM 422.909, OM 422.912	184 (250)	08/83 - 03/91	LX 263 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3028	OM 422.905, OM 422.911	206 (280)	02/80 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3036	OM 423.905/908	261 (355)	11/81 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3228	OM 422.919, OM 422.921	206 (280)	07/87 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3235	OM 442.944	260 (354)	07/88 - 08/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3250	OM 423.950, OM 423.951	368 (500)	09/85 - 08/94	LX 268 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3328	OM 422.905, OM 422.907, OM 422.911, OM 422.913, OM 422.916	206 (280)	02/80 - 03/91	LX 263 <sup>(43)</sup> <sub>338</sub> LX 268 <sup>(43)</sup> <sub>387</sub>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3333	OM 422.954	243 (330)	12/82 - 12/84  01/85 - 11/91	LX 80  LX 80 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	X    X



NG-SERIE

3335	OM 442.950,	260 (354)	04/86 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X
	OM 442.952			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			09/88 - 03/91	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373.5</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
3335	OM 442.962	260 (354)	04/86 - 08/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			09/88 - 03/91	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373.5</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
3336	OM 442.950,	260 (354)	11/81 - 03/91	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 442.952			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
3336	OM 423.905,	261 (355)	11/81 - 11/91	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X
	OM 423.907			AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
3535	OM 442.950,	260 (354)	09/87 - 04/88	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
	OM 442.952			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			05/88 - 02/90	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373.5</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
3536	OM 423.907	261 (355)	12/82 - 11/91	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X
					HX 15 <sup>(75)</sup>		





## NG-SERIE

3544	OM 442.951, OM 442.953, OM 442.980	320 (435)	08/73 - 05/94  06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255 LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
3836	OM 423.907	261 (355)	11/81 - 03/91	LX 268	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3850	OM 423.950	368 (486)	09/85 - 08/94	LX 268 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X

## SK-SERIE

1728, 1729	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.908, OM 442.923, OM 442.925	210 (286)	07/87 - 05/94  06/94 - 01/95  02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO  KX 65D ECO	LA 353  LA 353 LA 378 <sup>(459)</sup>			
1729	OM 442.907, OM 442.926	213 (290)	07/88 - 09/93	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X			
1729	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.925	213 (290)	07/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	LA 353			
1729	OM 442.906/907, OM 442.925/926	213 (290)	07/88 - 08/94	LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO					
1735	OM 442.906	218 (296)	07/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		07/88 - 05/94  06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO	LA 353



## SK-SERIE

1735	OM 440.940, OM 442.944, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.976	250 (340)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1735	OM 442.944, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.976	260 (354)	07/87 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1735	OM 442.942, OM 442.966	260 (354)	08/89 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
1748	OM 442.985, OM 442.989	353 (480)	07/87 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353



## SK-SERIE

1831	OM 401.972, OM 401.979, OM 401.993, OM 441.986	230 (313)	07/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(459)</sup>
1831	OM 445.929, OM 445.937	230 (313)	07/87 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(459)</sup>
1831	OM 401.986	230 (313)	05/91 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
1831	OM 401.972, OM 401.979, OM 401.993	230 (313)	07/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
1831	OM 441.986, OM 441.993, OM 445.929, OM 445.937	230 (313)	07/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
1831	OM 445.930	230 (313)	01/94 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
1834	OM 441.986/996, OM 445.920/939	250 (340)	07/87 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1834	OM 441.986, OM 441.996, OM 445.920, OM 445.939	250 (340)	07/87 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1834	OM 441.989	250 (340)	07/88 - 09/93	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X



## SK-SERIE

1838	OM 402.971,	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 402.972,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>		
1838	OM 446.924,	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 446.925			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>		
1838	OM 402.971,	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 402.972,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(459)</sup>		



## SK-SERIE

1838	OM 446.924, OM 446.925	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(459)</sup>
1838	OM 402.978, OM 402.996	280 (381)	12/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
1838	OM 446.927	280 (381)	01/94 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

1838	OM 440.978,	320 (435)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.991,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.943			LXS 255				
			AL 12					
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
1838	OM 440.979	320 (435)	12/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255				
			AL 12					
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
1838	OM 440.982	370 (503)	12/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255				
			AL 12					
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
1840	OM 402.971	280 (381)	07/91 - 07/92	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	X	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				



## SK-SERIE

1844	OM 440.970,	320 (435)	07/87 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.978,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.922			LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
			06/94 - 01/95	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
			02/95 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
1850	OM 440.973,	362 (492)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 442.985,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.989,			LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
	OM 442.992,			LXS 255				
OM 442.997								
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
				LXS 255				
1850	OM 442.997	370 (503)	07/88 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
				LXS 255				
			06/94 - 08/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
				LXS 255				
1853	OM 446.920,	390 (530)	07/87 - 05/94	LX 674	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 446.946			AL 12				HX 15 <sup>(75)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 09/96	LX 674	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				AL 12				HX 15 <sup>(75)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
1922	OM 441.905,	160 (218)	05/89 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 441.914,			AL 12				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 441.923			AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 08/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				AL 12				HX 15 <sup>(75)</sup>
				AL 24 <sup>(267)</sup>				



## SK-SERIE

1922	OM 441.914, OM 441.926	160 (218)	08/89 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 06/94 - 08/94 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1929	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.908, OM 442.916, OM 442.923, OM 442.925	210 (286)	07/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 06/94 - 01/95 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 02/95 - 09/96 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
1929	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.909, OM 442.924, OM 443.940	210 (286)	07/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 06/94 - 08/94 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1929	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.908, OM 442.916, OM 442.923, OM 442.925	210 (286)	07/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 06/94 - 08/94 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1929	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.926, OM 442.929	213 (290)	07/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 06/94 - 08/94 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1929		269 (366)	07/88 - 09/93	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
1929	OM 443.940	340 (462)	07/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> 06/94 - 08/94 LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup> OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>





## SK-SERIE

1935	OM 442.942, OM 442.966, OM 442.971, OM 442.972, OM 442.978	250 (340)	05/89 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1935	OM 440.940, OM 442.943, OM 442.944, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.977	250 (340)	05/89 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1935	OM 442.943, OM 442.944, OM 442.963, OM 442.966, OM 442.971, OM 442.976	260 (354)	05/89 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>



## SK-SERIE

1935	OM 442.943,	269 (366)	05/89 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
	OM 442.944, OM 442.963, OM 442.976			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
1945	OM 443.940	340 (462)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	✕
1948	OM 442.982/984,	353 (479)	09/88 - 07/92	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	✕
	OM 442.985/989			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
2024	OM 401.975	180 (245)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2024	OM 401.984	180 (245)	02/93 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2024	OM 445.924	180 (245)	01/94 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

2024	OM 445.925	180 (245)	01/94 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2027	OM 401.989	200 (272)	02/93 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(166)</sup>
2027	OM 445.933	200 (272)	02/93 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(166)</sup>
2031	OM 401.972, OM 401.979, OM 401.993	230 (313)	03/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2031	OM 401.986	230 (313)	03/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2031	OM 445.929	230 (313)	03/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

2031	OM 445.930	230 (313)	01/94 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2031	OM 402.978, OM 402.996	280 (381)	03/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2031	OM 446.927	280 (381)	01/94 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2031	OM 440.979	320 (435)	03/92 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2038	OM 402.971, OM 402.972, OM 402.985, OM 402.986, OM 402.996	280 (381)	11/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>



## SK-SERIE

2038	OM 446.925,	280 (381)	12/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 446.927			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
			06/94 -	LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2038	OM 402.978	280 (381)	12/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2038	OM 440.970,	320 (435)	12/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 440.979			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
			06/94 - 09/96	LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2044	OM 440.970,	320 (435)	01/92 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 440.978,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
	OM 446.922			LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 674 <sup>(166)</sup>			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 674 <sup>(166)</sup>			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			



## SK-SERIE

2044	OM 440.970,	320 (435)	01/94 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 440.979			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
			06/94 - 09/96	LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
				LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				LX 674 <sup>(166)</sup>			
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2050	OM 440.976,	362 (492)	01/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 442.985,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
	OM 442.989,		06/94 - 09/96	LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
	OM 442.992,			LXS 255			
	OM 442.997,			AL 12			
	OM 446.920			AL 24 <sup>(267)</sup>			
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>			
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2055	OM 422.997	370 (503)	01/92 - 05/94	LX 436	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				AL 12			
			06/94 - 09/96	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2422	OM 441.905/923	160 (218)	07/87 - 09/96	LX 441	OX 71D	KX 65D ECO	X
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2429	OM 422.916	206 (280)	07/87 - 05/94	LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
				AL 12	OX 137D1/S ECO		
			06/94 - 09/96	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
				LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
				AL 12	OX 137D1/S ECO		
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
2429	OM 442.906,	210 (286)	07/87 - 05/94	LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
	OM 442.907,			AL 12	OX 137D1/S ECO		
	OM 442.908,		06/94 - 09/96	AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
	OM 442.916,			LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
	OM 442.923,			AL 12	OX 137D1/S ECO		
	OM 442.925			AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
				AL 12	OX 137D1/S ECO		
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
				AL 12	OX 137D1/S ECO		
				AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		



## SK-SERIE

2429	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.925	213 (290)	07/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
2434	OM 441.986/989	250 (340)	07/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
2435	OM 440.941, OM 440.942, OM 442.942, OM 442.944, OM 442.962, OM 442.963, OM 442.966, OM 442.976, OM 442.978	250 (340)	07/87 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 01/95	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			02/95 - 09/96	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(144)(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
2435	OM 440.940, OM 442.943, OM 442.944, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.965, OM 442.976	250 (340)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	



## SK-SERIE

2435	OM 442.943,	260 (354)	07/87 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO		
	OM 442.944,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.963,			LX 441 <sup>(144)</sup> <sub>(79)<sup>258</sup></sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.964,			LXS 37/1				
	OM 442.965,			LXS 255				
	OM 442.968,			AL 12				
	OM 442.976			AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 01/95	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO			
				LX 441 <sup>(144)</sup> <sub>(79)<sup>258</sup></sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 37/1				
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LX 441 <sup>(144)</sup> <sub>(79)<sup>258</sup></sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 37/1				
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2435	OM 442.943,	260 (354)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO		
	OM 442.944,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.963,			LXS 37/1				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.964,			LXS 255				
	OM 442.965,			AL 12				
	OM 442.976			AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO			
				LXS 37/1	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2448	OM 442.984,	353 (480)	07/87 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO		
	OM 442.985,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.989			LXS 255				HX 15 <sup>(75)</sup>
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO			
				LXS 255	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2448	OM 442.984,	353 (480)	07/88 - 07/92	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
	OM 442.985,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.989			LXS 255				HX 15 <sup>(75)</sup>
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2448	OM 442.985,	353 (480)	07/88 - 07/92	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
	OM 442.989,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.992			LXS 255				HX 15 <sup>(75)</sup>
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				





## SK-SERIE

2531	OM 401.979, OM 401.986, OM 401.993	230 (313)	07/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2531	OM 445.929, OM 445.930, OM 445.937	230 (313)	07/87 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2534	OM 441.986, OM 441.996, OM 445.920, OM 445.939	250 (340)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(166)</sup> LX 441 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(166)</sup> LX 441 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2538	OM 402.971, OM 402.972, OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986, OM 402.989, OM 402.990	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

2538	OM 446.924,	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 446.925,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.928, OM 446.929			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>		
2538	OM 402.971,	280 (381)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 402.972,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986, OM 402.989			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>		
2538	OM 440.970,	320 (435)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.978,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 440.980, OM 446.942, OM 446.948			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>		



## SK-SERIE

2538	OM 440.971,	362 (492)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.981,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.989, OM 442.997			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>	
2538	OM 440.971,	370 (503)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.981,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.997			LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>	
2544	OM 440.970,	320 (435)	07/87 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.978,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.922			LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup> LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	



## SK-SERIE

2544	OM 440.970,	320 (435)	07/88 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.972,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.922			LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2544	OM 440.970,	320 (435)	01/92 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.978,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.942			LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LX 674 <sup>(166)</sup>				
				LXS 255 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2550	OM 440.971,	362 (492)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.981,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.989,			LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
OM 442.997	LXS 255							
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>				
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				



## SK-SERIE

2550	OM 440.971,	370 (503)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 440.973, OM 442.997, OM 442.998, OM 446.920			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2553	OM 446.920	390 (530)	07/87 - 05/94	LX 674 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				06/94 - 09/96			
2629	OM 442.906, OM 442.907, OM 442.917, OM 442.925, OM 442.926, OM 442.929	213 (290)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 401.979	230 (313)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 442.959, OM 443.940	269 (366)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 442.942, OM 442.959, OM 442.966	269 (366)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 402.982	280 (381)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 440.970	320 (435)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 443.940	340 (462)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2629	OM 440.971, OM 442.989, OM 442.997	362 (492)	07/88 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2631	OM 441.998, OM 445.929	230 (313)	07/88 - 05/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				06/94 - 08/94			



## SK-SERIE

2631	OM 401.972,	230 (313)	07/88 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 401.979, OM 401.993		06/94 - 08/94	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup>
2631	OM 441.998,	230 (313)	06/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 445.920, OM 445.929, OM 445.930, OM 445.931		06/94 - 01/95	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2631	OM 401.972,	230 (313)	06/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 401.979, OM 401.981, OM 401.987, OM 401.993		06/94 - 01/95	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2631	OM 401.986	230 (313)	06/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
			06/94 - 01/95	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2634	OM 441.986,	250 (340)	06/92 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 445.920		06/94 - 01/95	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO		LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>



## SK-SERIE

2635	OM 442.909,	210 (286)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
	OM 442.923			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>			
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
				LXS 37/1			
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 37/1			
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2635	OM 440.940,	250 (340)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
	OM 442.944,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>			
	OM 442.964,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
	OM 442.966			LXS 37/1			
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 37/1			
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
2635	OM 440.941,	250 (340)	02/90 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
	OM 440.942,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>			
	OM 442.942,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>			
	OM 442.966,			LXS 37/1			
	OM 442.972			LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LXS 37/1			
				LXS 255			
				AL 12			
				AL 24 <sup>(267)</sup>			



## SK-SERIE

2635	OM 442.944, OM 442.964, OM 442.966, OM 442.976	260 (354)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2635	OM 442.942, OM 442.966, OM 442.972	260 (354)	02/90 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2635	OM 402.971	280 (381)	01/91 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>





## SK-SERIE

2635	OM 440.970	320 (435)	07/91 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2635	OM 442.989, OM 442.994, OM 442.997	362 (492)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2635	OM 440.971, OM 440.973, OM 442.989, OM 442.997	362 (492)	02/90 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>



SK-SERIE

2635	OM 442.989	362 (492)	02/90 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2635	OM 442.997	370 (503)	01/91 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2638	OM 402.971, OM 402.972, OM 402.975, OM 402.985, OM 402.986	280 (381)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



SK-SERIE

2638	OM 440.990,	280 (381)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
	OM 446.924,		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
	OM 446.925, OM 446.926		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2638	OM 402.975,	280 (381)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
	OM 402.978,		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
	OM 402.996		02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2638	OM 446.927	280 (381)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

2638	OM 440.970,	320 (435)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.978			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255				
			06/94 - 01/95	AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2638	OM 440.970,	320 (435)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.979,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.936			LXS 255				
			06/94 - 01/95	AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
2638	OM 442.989	362 (492)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LXS 255				
			06/94 - 01/95	AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		LA 378 <sup>(141)</sup>	
				LXS 255				
				AL 12				
				AL 24 <sup>(267)</sup>				



SK-SERIE

2638	OM 440.981, OM 442.997	370 (503)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2638	OM 440.982	370 (503)	07/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
2644	OM 440.970, OM 440.978, OM 446.922	320 (435)	01/92 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>



## SK-SERIE

2644	OM 440.970,	320 (435)	01/92 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
	OM 440.979, OM 446.936			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
2645	OM 442.989	362 (492)	02/90 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255 <sup>(166)</sup>			
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255 <sup>(166)</sup>			
2648	OM 442.983	329 (447)	12/88 - 07/92	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2648	OM 442.983, OM 442.985, OM 442.989, OM 442.992, OM 442.994	353 (480)	12/88 - 07/92	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
2648	OM 442.989, OM 442.997	362 (492)	07/88 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255			
			06/94 - 08/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255			
2648	OM 440.973, OM 442.989	362 (492)	02/90 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255			
			06/94 - 08/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LXS 255			
2650	OM 442.989, OM 442.994, OM 442.997	362 (492)	07/88 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			
			06/94 - 08/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>			



## SK-SERIE

2650	OM 440.971, OM 440.982, OM 442.989, OM 442.997	362 (492)	07/88 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2650	OM 440.973, OM 440.981, OM 442.989, OM 442.997	362 (492)	07/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2650	OM 440.982	370 (503)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2650	OM 440.971, OM 440.973, OM 442.997	370 (503)	07/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
2653	OM 446.946	390 (530)	07/92 - 05/94	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>



## SK-SERIE

2653	OM 446.920	390 (530)	09/95 - 09/96	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
3050	OM 446.933	390 (530)	01/94 - 05/94  06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO   KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
3053	OM 440.976	370 (503)	12/93 - 05/94  06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO   KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
3229	OM 442.915, OM 442.916, OM 442.923, OM 442.927, OM 442.928	210 (286)	09/89 - 01/92	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3229	OM 442.915, OM 442.916, OM 442.927, OM 442.928	213 (290)	09/89 - 08/94	LX 441 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3233	OM 441.982, OM 441.985	250 (340)	10/90 - 07/92	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
3234	OM 441.988, OM 441.990, OM 441.992, OM 445.922	250 (340)	02/92 - 05/94  06/94 - 01/95  02/95 - 09/96	LX 441  LX 441 LX 441	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO  KX 65D ECO KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>  LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
3235	OM 442.950, OM 442.952, OM 442.959	260 (354)	07/87 - 07/92	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X





## SK-SERIE

3235	OM 442.944,	260 (354)	07/87 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
	OM 442.963,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.976			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
			LXS 37/1					
			LXS 255					
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
		06/94 - 01/95	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353		
			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO				
			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>				
			LXS 37/1					
			LXS 255					
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
		02/95 - 09/96	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353		
			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		LA 378 <sup>(141)</sup>		
			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>				
			LXS 37/1					
			LXS 255					
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
3235	OM 442.944,	260 (354)	07/88 - 05/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
	OM 442.963,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.976			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
			LXS 37/1					
			LXS 255					
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
		06/94 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353		
			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO				
			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>				
			LXS 37/1					
			LXS 255					
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
3235	OM 442.944,	260 (354)	10/88 - 07/92	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	X	
	OM 442.959,			LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				OX 137D1/S ECO
	OM 442.963,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
	OM 442.976		LXS 37/1					
			LXS 255					
			AL 12					
			AL 24 <sup>(267)</sup>					
3236	OM 423.909	261 (355)	07/87 - 09/96	LX 268	OX 69D	KX 65D ECO	X	
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>			
				AL 24 <sup>(267)</sup>				



## SK-SERIE

3238	OM 423.905, OM 423.907	261 (355)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
3238	OM 446.924, OM 446.925, OM 446.927	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
3238	OM 402.972, OM 402.985, OM 402.986	280 (381)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>
3238	OM 402.971, OM 402.973, OM 402.977, OM 402.982, OM 402.987	280 (381)	10/90 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(166)</sup>



## SK-SERIE

3238	OM 402.971,	280 (381)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 402.975,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 402.985			AL 12				
06/94 - 01/95		280 (381)	01/94 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
02/95 - 09/96		280 (381)	01/94 - 05/94	AL 12	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		280 (381)	01/94 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		280 (381)	01/94 - 05/94	AL 12	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		280 (381)	01/94 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		320 (435)	10/90 - 05/94	AL 12	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		320 (435)	10/90 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		320 (435)	10/90 - 05/94	AL 12	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		320 (435)	10/90 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		362 (492)	10/90 - 05/94	AL 12	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		362 (492)	10/90 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		362 (492)	10/90 - 05/94	AL 12	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				
		362 (492)	10/90 - 05/94	AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(166)</sup>	
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				



## SK-SERIE

3244	OM 440.970, OM 446.922	320 (435)	07/87 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/93 - 05/94	LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO		
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>		KX 65D ECO	
LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>						
LX 674 <sup>(166)</sup>							
3244	OM 440.970, OM 440.980, OM 446.939	320 (435)	01/94 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO		
				LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>			
				LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
			LX 674 <sup>(166)</sup>				
3248	OM 442.984, OM 442.985	353 (480)	07/87 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LXS 255 <sup>(166)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		
			LXS 255 <sup>(166)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
3248	OM 442.985, OM 442.989, OM 442.992	353 (480)	07/87 - 05/94	LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
				LXS 255 <sup>(166)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>		
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		
			LXS 255 <sup>(166)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
3250	OM 440.971/973/975 , OM 442.997	370 (503)	07/87 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 09/96	LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>	OX 137D1/S ECO		
				LXS 255			
				LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO		
			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>			
LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub>							
LXS 255							
3253	OM 446.920/933, OM 446.945	390 (530)	01/96 - 06/96	LX 674	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
				AL 12	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 24 <sup>(267)</sup>			
3255	OM 446.920	390 (530)	07/87 - 05/94	LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 09/96	LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	
3529	OM 442.906/907/925	213 (290)	07/88 - 08/94	LX 441	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub>	KX 65D ECO	IXI
					OX 137D1/S ECO		
					HX 15 <sup>(75)</sup>		
3534	OM 441.988, OM 445.922	250 (340)	10/93 - 05/94	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/94 - 01/95	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 441	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

3535	OM 440.940, OM 442.944, OM 442.964	250 (340)	07/88 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
3535	OM 442.942, OM 442.966	260 (354)	07/87 - 01/95	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			02/95 - 09/96	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 378 <sup>(141)</sup>
3535	OM 442.942, OM 442.944, OM 442.959, OM 442.964, OM 442.966	260 (354)	07/88 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
3535	OM 442.946, OM 442.957	266 (362)	02/90 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
3535	OM 442.945, OM 442.959	269 (366)	10/88 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
3535	OM 402.982, OM 402.983	280 (381)	03/91 - 08/94	LX 265 <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LXS 37/1 LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	



## SK-SERIE

3535	OM 442.989	362 (492)	10/88 - 08/94	<b>LX 265</b> <sup>(79)</sup> <sub>373,5</sub> <b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>LXS 37/1</b> <b>LXS 255</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 69D</b> <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> <b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	
3538	OM 402.973, OM 402.978, OM 402.982, OM 402.983, OM 402.987	280 (381)	03/91 - 05/94	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	
			06/94 - 01/95	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	<b>LA 353</b> <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	<b>LA 353</b> <sup>(166)</sup> <b>LA 378</b> <sup>(141)</sup>
3538	OM 440.987, OM 446.926	280 (381)	03/91 - 05/94	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	
			06/94 - 01/95	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	<b>LA 353</b> <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	<b>LA 353</b> <sup>(166)</sup> <b>LA 378</b> <sup>(141)</sup>
3538	OM 440.990, OM 446.924, OM 446.925, OM 446.926	280 (381)	09/91 - 05/94	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	
			06/94 - 01/95	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	<b>LA 353</b> <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	<b>LX 436</b> <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> <b>LX 441</b> <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	<b>LA 353</b> <sup>(166)</sup> <b>LA 378</b> <sup>(141)</sup>



SK-SERIE

3538	OM 402.971/972, OM 402.973/974, OM 402.975/977, OM 402.978/982, OM 402.983/984, OM 402.985	280 (381)	09/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
3538	OM 446.926, OM 446.930, OM 446.931	280 (381)	01/94 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
3538	OM 440.970, OM 440.979, OM 440.984, OM 440.985, OM 446.939, OM 446.940	320 (435)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>
3538	OM 440.975, OM 440.982, OM 440.983, OM 442.989	362 (492)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>



## SK-SERIE

3538	OM 440.975,	370 (503)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.982,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 440.983, OM 442.997			AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 01/95	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
			02/95 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup> LA 378 <sup>(141)</sup>	
3544	OM 440.970,	320 (435)	03/91 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.978,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 446.922			LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>				
		06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO			
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
3544	OM 440.970,	320 (435)	03/91 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.980,			LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 440.985			LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>				
		06/93 - 05/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO			
			06/94 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>	
3548	OM 440.975,	362 (492)	05/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 442.993			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
				LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255				
		06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		
3550	OM 440.975,	370 (503)	03/91 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub>	OX 137D1/S ECO	KX 65D ECO		
	OM 440.982,			LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub>				HX 15 <sup>(75)</sup>
	OM 442.997			LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>				
		06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>		





## SK-SERIE

3550, 3553	OM 440.975, OM 440.976, OM 442.993, OM 442.997	362 (492)	05/92 - 05/94	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 436 <sup>(79)</sup> <sub>471</sub> LX 441 <sup>(79)</sup> <sub>258</sub> LX 674 <sup>(79)</sup> <sub>479</sub> LXS 255 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
3553	OM 446.933	390 (530)	04/92 - 05/94	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 -	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
3553	OM 446.920	390 (530)	01/94 - 05/94	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
			06/94 - 09/96	LX 674	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
4844	OM 440.984, OM 446.940	320 (435)	03/91 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/93 - 09/96	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
4844	OM 440.970, OM 440.979	320 (435)	12/91 - 05/93	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>
			06/93 - 08/94	LX 80 <sup>(404)</sup> <sub>5343252</sub> LX 436 <sup>(402)</sup> <sub>5343253</sub> LX 674 <sup>(166)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 353 <sup>(166)</sup>

## UNIMOG

U 100	OM 602.948	71 (97)	11/92 -	LX 236 LXS 41/1 AL 23	OX 38D	KC 63/1D	
U 100	OM 602.981/989	85 (116)	07/96 -	LX 236 LXS 41/1 AL 23	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	
U 110	OM 364.955/958	75 (102)	02/92 -	LX 265 LXS 37/1	OX 150D ECO	KX 68D ECO	
U 130, U 140	OM 364.982/985	98 (133)	07/92 -	LX 265 LXS 37/1 AL 23	OX 150D ECO	KX 68D ECO	
U 1300	435 OM 356, OM 366	100 (136)	01/92 -	LX 239 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> <sub>286115</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	
U 140	OM 364.982	98 (133)	07/92 -	LX 265 LXS 37/1 AL 23	OX 150D ECO	KX 68D ECO	



## UNIMOG

U 140	OM 364.985	100 (136)	07/92 -	LX 265 LXS 37/1	OX 150D ECO	KX 68D ECO	
U 1400, U 1450	427 366, OM 356	100 (136)	09/91 -	LX 239 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small>	KL 33 OF <sup>(172)</sup> KX 68D ECO <sup>(56)</sup>	
U 1550	OM 356.955/956	114 (155)	01/92 -	LX 239 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D ECO <small>(405) 286114</small> OX 137D2 ECO <small>(403) 286115</small>	KX 68D ECO	
U 1550	OM 366.963	125 (170)	01/92 -	LX 239 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D ECO <small>(405) 286114</small> OX 137D2 ECO <small>(403) 286115</small>	KX 68D ECO	
U 1600	OM 356.980, OM 357.945	177 (241)	05/91 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D ECO <small>(405) 286114</small> OX 137D2 ECO <small>(403) 286115</small>	KL 33 OF <sup>(172)</sup> KX 68D ECO <sup>(56)</sup>	
U 1650	OM 356.980, OM 357.945	177 (241)	05/91 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D ECO <small>(405) 286114</small> OX 137D2 ECO <small>(403) 286115</small>	KL 33 OF <sup>(172)</sup> KX 68D ECO <sup>(56)</sup>	
U 1800	OM 356.998	132 (180)	04/92 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D2 ECO	KX 68D ECO	
U 1850	OM 356.998	132 (180)	04/92 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D2 ECO	KX 68D ECO	
U 216	OM 934.974	170 (231)	05/13 -				LA 43
U 216		200 (272)	05/13 -		OX 987D ECO		
U 216		220 (299)	05/13 -		OX 987D ECO		
U 2400	OM 356.980, OM 357.945	177 (241)	05/91 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D2 ECO	KX 68D ECO WFC 17	
U 2450	OM 356.980, OM 357.945	177 (241)	05/91 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 137D2 ECO	KX 68D ECO	
U 300	OM 904.927	110 (150)	03/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 47/S
U 300	OM 904.928	130 (177)	03/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 47/S
U 3000	OM 900.920, OM 904.953	110 (150)	09/02 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	



## UNIMOG

U 3000	OM 904.952, OM 904.953	130 (177)	09/02 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	
U 400	OM 904.928	130 (177)	03/00 -	LX 560/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 47/S
U 400	OM 906.935	170 (231)	03/00 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 47/S
U 4000	OM 904.953	110 (150)	09/02 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	
U 4000	OM 904.952	130 (177)	09/02 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	
U 4000	OM 924.916/923	160 (218)	09/02 -	LX 227 LXS 42/1 AL 23	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
U 500	OM 906.935	170 (231)	10/00 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO	LA 47/S
U 500	OM 906.955/967	205 (279)	10/00 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	LA 47/S
U 5000	OM 924.916	160 (218)	09/02 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	
U 5000	OM 924.923	160 (218)	01/12 -	LX 227	OX 161D ECO		
U 5000	OM 906.935	170 (231)	11/02 -	LX 271 LXS 43/1 AL 23	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
U 800	OM 314.917	53 (72)	01/77 - 03/90	LX 269 <sup>(166)</sup>	OX 59 <sup>(360)</sup> OX 150D ECO	KX 68D ECO	
U 90	OM 602.941	65 (88)	11/92 -	LX 236 LXS 41/1 AL 23	OX 38D	KC 63/1D	
U 90	OM 602.981/989	85 (116)	07/96 -	LX 236 LXS 41/1 AL 23	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	
UX 100	OM 602.981/989	80 (109)	09/96 -	LX 1673	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 378

## ZETROS

1833	OM 926.935/936	240 (326)	09/08 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	LA 43 <sup>(491)</sup>
------	----------------	-----------	---------	---	--------------------------------------	---	------------------------



## ZETROS

2733	OM 926.935/936	240 (326)	09/08 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 43</b> <sup>(491)</sup>
------	----------------	-----------	---------	---	--	--	-------------------------------

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## MB-SERIE

MB 100 D	631	OM 616	41 (56)	12/90 - 08/93	<b>LX 496</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <b>KX 68D ECO</b>	X
				09/93 - 12/94	<b>LX 567</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <b>KX 68D ECO</b>	X
MB 100 D	631	OM 616.963	53 (72)	02/88 - 05/92	<b>LX 496</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 23 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(403)</sup> 126001 <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(405)</sup> 126000	X
MB 100 D	631	OM 616, OM 616.963	55 (75)	12/90 - 08/93	<b>LX 496</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 23 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(403)</sup> 126001 <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(405)</sup> 126000 <b>KX 68D ECO</b> <sup>(118)</sup> OM 616	X
				09/93 - 02/96	<b>LX 567</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 23 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(403)</sup> 126001 <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(405)</sup> 126000 <b>KX 68D ECO</b> <sup>(118)</sup> OM 616	X
MB 100 D	631	OM 616.963	55 (75)	12/90 - 08/93	<b>LX 496</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 23 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(403)</sup> 126001 <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(405)</sup> 126000	X
				09/93 - 02/96	<b>LX 567</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 23 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(403)</sup> 126001 <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup> <sup>(405)</sup> 126000	X
MB 120	631	OM 616.963	56 (76)	01/87 - 12/90	<b>LX 496</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup>	X
MB 180 D	631	OM 616	56 (76)	04/94 -	<b>LX 567</b>	<b>OX 78D1</b>	<b>KC 22</b> <sup>(56)</sup> <b>KL 33 OF</b> <sup>(172)</sup>	X

## SPRINTER

SPRINTER 208 CDI	OM 611.987	60 (82)	04/00 - 05/06	<b>LX 511/1</b> <b>LX 513/1</b> <sup>(459)</sup>	<b>OX 153D3 ECO</b> <b>HX 81D</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> 722.600-722.699	<b>KL 100/2</b> <b>KL 174</b> <sup>(51)</sup>	<b>LA 83</b> <b>LAK 83</b>
------------------	------------	---------	---------------	---	--	--	-------------------------------



## SPRINTER

SPRINTER 208 D	OM 601.943	58 (79)	01/95 - 04/00	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D	LA 83 LAK 83
SPRINTER 208 D	OM 601.943	60 (82)	09/96 - 04/00	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D	LA 83 LAK 83
SPRINTER 209 CDI	OM 646.984	65 (88)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 210 CDI	OM 651.955	70 (95)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 210 D	OM 602.980	75 (102)	01/97 - 04/00	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D	LA 83 LAK 83
SPRINTER 211 CDI	OM 611.981	80 (109)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 211 CDI	OM 646.985	80 (109)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 212 D	OM 602.980	90 (122)	02/95 - 04/00	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 213 CDI	OM 611.981	95 (129)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 213 CDI	OM 646.986	95 (129)	06/06 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 213 CDI	OM 651.955, OM 651.956	95 (129)	06/06 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 214	M 111.979, M 111.984	105 (143)	02/95 - 12/95 01/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup> LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(193)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small> OX 133D ECO HX 81D <sup>(193)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 65	LA 83 LAK 83 LA 83 LAK 83
SPRINTER 214 NGT	M 111.984	92 (125)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 65	LA 83 LAK 83
SPRINTER 215 CDI	OM 646.990	110 (150)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 216	M 271.951	115 (156)	09/08 -	LX 1845	OX 183/5D1 ECO HX 81D <sup>(74)</sup>	OC	LA 307 LAK 307



## SPRINTER

SPRINTER 216 CDI	OM 612.981	115 (156)	04/00 - 12/03	LX 511/1	OX 153D3 ECO	KL 100/2	LA 83
			01/04 - 05/06	LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 195 <sup>(63)</sup>	LAK 83
SPRINTER 216 CDI	OM 651.955, OM 651.957	120 (163)	06/06 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO	KL 490/1D <sup>(194)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LAK 307
SPRINTER 216 CDI	OM 651.955, OM 651.957	120 (163)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO	KL 490/1D <sup>(194)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 723D <sup>(194)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LAK 307
SPRINTER 218 CDI	OM 642.992	135 (184)	06/06 -	LX 1845	OX 380D ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 313 <sup>(195)</sup>	LAK 307
SPRINTER 219 CDI	OM 642.992	140 (190)	03/09 -	LX 1845	OX 380D ECO	KL 490/1D <sup>(254)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 723D <sup>(186)</sup>	LAK 307
SPRINTER 224	M 272.979	190 (258)	06/06 -	LX 1845	OX 345/7D ECO	∞	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>		LAK 307
SPRINTER 308 CDI	OM 611.987	60 (82)	04/00 - 05/06	LX 511/1	OX 153D3 ECO	KL 100/2	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 174 <sup>(51)</sup>	LAK 83
SPRINTER 308 D	OM 601.943	58 (79)	02/95 - 04/00	LX 511/1	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>		LAK 83
SPRINTER 308 D 2.3	OM 601.943	60 (82)	02/95 - 04/00	LX 511/1	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>		LAK 83
SPRINTER 308 E		40 (54)	04/00 - 05/06	LX 511/1	OX 133D ECO	KL 65	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>			LAK 83
SPRINTER 309 CDI	OM 646.984	65 (88)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 313 <sup>(195)</sup>	LAK 307
SPRINTER 310 CDI	OM 651.955	70 (95)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO	KL 490/1D <sup>(194)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LAK 307
SPRINTER 310 D 2.9	OM 602.980	75 (102)	02/95 - 08/02	LX 511/1	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>		LAK 83
SPRINTER 311 CDI	OM 611.981	80 (109)	04/00 - 05/06	LX 511/1	OX 153D3 ECO	KL 100/2	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 174 <sup>(51)</sup>	LAK 83
SPRINTER 311 CDI	OM 646.985	80 (109)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup>	LA 307
					HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 313 <sup>(195)</sup>	LAK 307
SPRINTER 312 D	OM 602.980	85 (116)	12/98 - 09/01	LX 511/1	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 83
				LX 513/1 <sup>(459)</sup>	HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 87D <sup>(51)</sup>	LAK 83



## SPRINTER

SPRINTER 312 D 2.9	OM 602.980	90 (122)	02/95 - 08/02	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 313 CDI	OM 611.981	95 (129)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 313 CDI	OM 646.986	95 (129)	06/06 - 04/09	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
			05/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 313 CDI	OM 651.955, OM 651.956	95 (129)	06/06 - 04/09	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup> KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
			05/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 313 CDI	OM 651.955, OM 651.956	95 (129)	05/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 313 CDI	OM 651.956	95 (129)	05/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)(545)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 314	M 111.979, M 111.984	105 (143)	02/95 - 12/95	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>		LA 83 LAK 83
			01/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 65	LA 83 LAK 83
SPRINTER 314 NGT	M 111.984	92 (125)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 65	LA 83 LAK 83
SPRINTER 314 NGT		92 (125)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 65	LA 83 LAK 83
SPRINTER 315 CDI	OM 646.990	110 (150)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 316	M 271.951	115 (156)	09/08 -	LX 1845	OX 183/5D1 ECO HX 81D <sup>(74)</sup>		LA 307 LAK 307
SPRINTER 316 CDI	OM 612.981	115 (156)	04/00 - 12/03	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 195 <sup>(63)</sup>	LA 83 LAK 83
			01/04 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 228/2D <sup>(63)</sup>	LA 83 LAK 83



## SPRINTER

SPRINTER 316 CDI	OM 651.955, OM 651.957	120 (163)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 316 CDI	OM 651.955, OM 651.957	120 (163)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(186)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 316 LGT	906 M 271.951	115 (156)	09/08 -			KL 84/2	LA 307 LAK 307
SPRINTER 316 NGT	906 M 271.951	115 (156)	09/08 -			KL 84/2	
SPRINTER 318 CDI	OM 642.992	135 (184)	06/06 -	LX 1845	OX 380D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 319 CDI	OM 642.992	140 (190)	03/09 -	LX 1845	OX 380D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(254)</sup> KL 723D <sup>(186)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 324	M 272.979	190 (258)	06/06 -	LX 1845	OX 345/7D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	∞	LA 307 LAK 307
SPRINTER 4,6-T 413 CDI	OM 651.955, OM 651.956	95 (129)	06/06 - 04/09  05/09 -			KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup> KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup> KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	
SPRINTER 408 CDI	OM 611.987	60 (82)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 408 D	OM 601.943	58 (79)	02/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D	LA 83 LAK 83
SPRINTER 410 D	OM 602.980	75 (102)	02/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D	LA 83 LAK 83
SPRINTER 411 CDI	OM 611.981	80 (109)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 411 CDI	906 OM 646.985	80 (109)	06/09 -			KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313	
SPRINTER 411 CDI	906 OM 646.985	80 (109)	06/09 -			KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313	
SPRINTER 412 D	OM 602.980	85 (115)	02/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 412 D	OM 602.980	90 (122)	02/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 123/1D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83





## SPRINTER

SPRINTER 413 CDI	OM 611.981	95 (129)	04/00 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 413 CDI	OM 646.986	95 (129)	06/06 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 414	M 111.979	105 (143)	02/96 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 133D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 65	LA 83 LAK 83
SPRINTER 415 CDI	OM 646.989, OM 646.990, OM 646.991	110 (150)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313	LA 307 LAK 307
SPRINTER 415 CDI	906 OM 646.989, OM 646.990	110 (150)	06/09 -			KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313	
SPRINTER 416 CDI	OM 612.981	115 (156)	04/00 - 12/03	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 195 <sup>(63)</sup>	LA 83 LAK 83
			01/04 - 05/06	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 100/2 KL 228/2D <sup>(63)</sup>	LA 83 LAK 83
SPRINTER 416 CDI	OM 651.957	120 (163)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 418 CDI	OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993	135 (184)	06/06 -	LX 1845	OX 380D ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313	LA 307 LAK 307
SPRINTER 418 CDI	906 OM 642.896, OM 642.992	135 (184)	06/09 -			KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 949 <sup>(353)</sup>	
SPRINTER 419 CDI	OM 642.992	140 (190)	03/09 -	LX 1845	OX 380D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(254)</sup> KL 723D <sup>(186)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 424	M 272.979	190 (258)	06/06 -	LX 1845	OX 345/7D ECO	OC	LA 307 LAK 307
SPRINTER 5-T 513 CDI	OM 651.956	95 (129)	06/06 - 04/09			KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup> KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup> KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	
			05/09 -				
SPRINTER 5-T 516 CDI	OM 651.957	120 (163)	03/09 -			KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	
SPRINTER 509 CDI	OM 646.984	65 (88)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307



## SPRINTER

SPRINTER 510 CDI	OM 651.955	70 (95)	03/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 511 CDI	OM 646.985	80 (109)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 513 CDI	OM 651.956	95 (129)	06/06 - 04/09	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup> KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
			05/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 513 CDI	OM 651.955, OM 651.956	95 (129)	06/06 - 04/09	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> <sup>(118)</sup> OM 646 LA KL 313 <sup>(195)</sup> <sup>(118)</sup> OM 646 LA KL 490/1D <sup>(194)</sup> <sup>(118)</sup> OM 651 LA KL 723D <sup>(195)</sup> <sup>(118)</sup> OM 651 LA KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
			05/09 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> <sup>(118)</sup> OM 651 LA KL 723D <sup>(195)</sup> <sup>(118)</sup> OM 651 LA KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 513 CDI	OM 646.986	95 (129)	06/06 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 513 CDI	OM 651.955, OM 651.956	95 (129)	05/11 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 515 CDI	OM 646.989, OM 646.990	110 (150)	06/06 -	LX 1845	OX 153D3 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 516	M 271.951	115 (156)	09/08 -	LX 1845	OX 183/5D1 ECO HX 81D <sup>(74)</sup>	∞	LA 307 LAK 307
SPRINTER 516 CDI	OM 651.955, OM 651.957	120 (163)	06/06 -	LX 1845	OX 153/7D2 ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 490/1D <sup>(194)</sup> KL 723D <sup>(195)</sup> KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 307 LAK 307
SPRINTER 518 CDI	OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993	135 (184)	06/06 -	LX 1845	OX 380D ECO HX 81D <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 307 LAK 307



## SPRINTER

SPRINTER 519 CDI	OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992	140 (190)	03/09 -	<b>LX 1845</b>	<b>OX 380D ECO</b> <b>HX 81D</b> <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	<b>KL 490/1D</b> <sup>(254)</sup> <b>KL 723D</b> <sup>(186)</sup>	<b>LA 307</b> <b>LAK 307</b>
SPRINTER 524	M 272.979	190 (258)	06/06 -	<b>LX 1845</b>	<b>OX 345/7D ECO</b> <b>HX 81D</b> <sup>(74)</sup> <small>(406) 722.600-722.699</small>	∞	<b>LA 307</b> <b>LAK 307</b>
SPRINTER 616 CDI	OM 612.981	115 (156)	04/01 - 12/03 01/04 - 05/06	<b>LX 511/1</b> <b>LX 513/1</b> <sup>(459)</sup> <b>LX 511/1</b> <b>LX 513/1</b> <sup>(459)</sup>	<b>OX 153D3 ECO</b> <b>OX 153D3 ECO</b>	<b>KL 100/2</b> <b>KL 195</b> <sup>(63)</sup> <b>KL 100/2</b> <b>KL 228/2D</b> <sup>(63)</sup>	<b>LA 83</b> <b>LAK 83</b> <b>LA 83</b> <b>LAK 83</b>

## T1 (601)-SERIE

207 D 2.4	OM 616.937, OM 616.939	53 (72)	06/82 - 01/90	<b>LX 83</b>	<b>OX 78D</b> <b>HX 44</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KC 22</b>	X
207 D 2.4		53 (72)	07/82 - 01/90	<b>LX 83</b>	<b>OX 78D</b> <b>HX 44</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KC 22</b>	X
208 D 2.3	OM 601.940	58 (79)	10/88 - 02/96	<b>LX 388</b>	<b>OX 38D</b> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KC 63/1D</b>	X
208 D 2.3	OM 601.940	60 (82)	10/88 - 02/96	<b>LX 388</b>	<b>OX 38D</b> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KC 63/1D</b>	X
209 D 2.9	OM 617.913	65 (88)	12/82 - 01/90	<b>LX 83</b>	<b>OX 78D</b> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KC 22</b>	X
210 2.3	M 102.942, M 102.946	70 (95)	07/82 - 02/96	<b>LX 264</b>	<b>OX 34D</b> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KL 18 OF</b>	X
210 2.3	M 102.945	77 (105)	05/89 - 02/96	<b>LX 264</b>	<b>OX 34D</b> <b>HX 44</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 46</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> <b>HX 46D1</b> <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	<b>KL 18 OF</b>	X



## T1 (601)-SERIE

210 D 2.8	OM 602.940	70 (95)	10/88 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X
210 D 2.8	OM 602.940	72 (98)	10/88 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X
210 D 2.9	OM 602.940	70 (95)	11/88 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X

## T1 (602)-SERIE

307 D 2.4	OM 616.917	48 (65)	01/77 - 07/82 08/82 - 12/90	LX 83	OX 78D HX 44 <sup>(75)</sup> OX 78D HX 44 <sup>(75)</sup>	KC 22	X
307 D 2.4	OM 616.937, OM 616.939	53 (72)	06/82 - 01/90	LX 83	OX 78D HX 44 <sup>(75)</sup> HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 22	X
308 D 2.3	OM 601.940	58 (79)	11/88 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X
308 D 2.3	OM 601.940	60 (82)	06/89 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X
309 D 3.0	OM 617.913	65 (88)	10/82 - 01/90	LX 83	OX 78D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 22	X
310 2.3	602 M 102.942	70 (95)	01/82 - 12/94	LX 264	OX 34D	KL 18 OF	X
310 D 2.9	OM 602.940	70 (95)	06/89 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X
310 D 2.9	OM 602.940	72 (98)	06/89 - 02/96	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.440</small> HX 46D1 <sup>(74)</sup> <small>(61) 722.300-722.395</small>	KC 63/1D	X



## T1/TN-SERIE

408 D	OM 601.940	58 (79)	11/88 - 06/95	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	KC 63/1D	X
408 D	OM 601.940	60 (82)	11/88 - 06/95	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	KC 63/1D	X
410	M 102.942	70 (95)	08/82 - 06/95	LX 264	OX 34D HX 44 <sup>(75)</sup> HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	∞	X
410	M 102.945	77 (105)	08/82 - 04/84	LX 264	OX 34D HX 44 <sup>(75)</sup> HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440	∞	X
			05/84 - 06/95	LX 264	OX 34D HX 44 <sup>(75)</sup> HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	∞	X
410	M 102.945	77 (105)	08/82 - 06/95	LX 264	OX 34D HX 44 <sup>(75)</sup> HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	∞	X
410 D	OM 602.940	70 (95)	11/88 - 06/95	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	KC 63/1D	X
410 D	OM 602.940	72 (98)	11/88 - 06/95	LX 388	OX 38D HX 46 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.440 HX 46D1 <sup>(74)</sup> <sup>(61)</sup> 722.300-722.395	KC 63/1D	X

## T2/LN1-SERIE

508 D	OM 601.941	58 (79)	03/89 - 12/94		OX 38D	KC 63/1D	X
510	M 102.946	70 (95)	04/86 - 12/94	LX 334	OX 34D	∞	X
510	M 102.946	77 (105)	04/86 - 12/94	LX 334	OX 34D	∞	X
609 D	OM 364.919	63 (86)	04/86 - 12/94	LX 334	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> 286114 OX 150D1 ECO <sup>(403)</sup> 286115 HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## T2/LN1-SERIE

609 D	OM 364.906	66 (90)	04/86 - 12/94	LX 334	OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
609 D	OM 354.902	77 (105)	06/94 - 12/94	LX 335	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
611 D	OM 354.902	77 (105)	06/94 - 12/94	LX 335	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
611 D	OM 354.901	77 (105)	06/94 - 12/94	LX 335	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
709 D	OM 364.921	63 (86)	04/86 - 12/94	LX 334	OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
709 D	OM 364.906, OM 364.912	66 (90)	04/86 - 12/94	LX 334	OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
711 D	OM 354.902, OM 354.903, OM 364.957	77 (105)	04/86 - 12/94	LX 335	OX 150D ECO	KX 68D ECO <small>(118) OM 354.902</small>	X
711 D	OM 364.950, OM 364.952	85 (115)	04/86 - 12/94	LX 335	OX 150D ECO	KX 68D ECO	X
714 D	OM 354.923	103 (140)	06/94 - 12/94	LX 335 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
809 D	OM 364.920, OM 364.921	63 (86)	04/86 - 12/94	LX 92	OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
809 D	OM 364.906, OM 364.911	66 (90)	04/86 - 12/94	LX 92	OX 150D ECO <small>(405) 286114</small> OX 150D1 ECO <small>(403) 286115</small> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
811 D	OM 354.901, OM 354.903, OM 364.958	77 (105)	04/86 - 12/94	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO	KX 68D ECO <small>(118) OM 354.903</small>	X
811 D	OM 364.950, OM 364.952	85 (115)	04/86 - 12/94	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO	KX 68D ECO	X
814 D	OM 364.981, OM 364.986	100 (136)	11/87 - 12/94	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
814 D	OM 364.984, OM 364.987	100 (136)	11/87 - 12/94	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X



## T2/LN1-SERIE

814 D	OM 354.924	103 (140)	11/87 - 12/94	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
814 D	OM 354.925	103 (140)	11/87 - 12/94	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
O 609 D	OM 364.913	66 (90)	07/87 - 12/92	LX 334	OX 150D ECO <sup>(405)</sup> <sub>286114</sub> OX 150D1 ECO <sup>(166)</sup> <sub>(405)</sub> <sup>286114</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
O 611 D	OM 364.952/954	85 (116)	07/87 - 12/92	LX 335	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X
O 614 D	OM 364.980/981	100 (136)	07/87 - 12/92	LX 335	OX 150D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	X

## VARIO

VARIO 512 D	OM 602.984	90 (122)	09/96 - 09/13	LX 335	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	X
VARIO 612 D	OM 602.984, OM 602.985	90 (122)	09/96 - 09/13	LX 335	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	X
VARIO 613 D, 614 D	OM 904.908, OM 904.917	95 (129)	09/96 - 09/13	LX 335	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 613 D, 614 D	OM 900.917, OM 904.908	95 (129)	09/96 - 09/13	LX 335	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 613 D, 614 D	OM 900.917	95 (129)	01/06 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
VARIO 613 D, 614 D	OM 904.908	100 (136)	09/96 - 09/13	LX 335	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 615 D, 616 D	OM 904.923	112 (152)	09/98 - 09/13	LX 335	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 615 D, 616 D	OM 904.923	115 (156)	09/98 - 09/13	LX 335	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 615 D, 616 D	OM 900.918	115 (156)	01/06 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
VARIO 618 D	OM 904.964	130 (177)	09/06 - 09/13	LX 335	OX 161D ECO HX 44 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 618 D	OM 900.919, OM 934.911	130 (177)	09/06 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
VARIO 810 D	OM 904.904	75 (102)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 810 D	OM 904.908	100 (136)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 810 D	OM 904.923	112 (152)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 812 D	OM 602.984, OM 602.985	90 (122)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 63/1D KC 87D <sup>(51)</sup>	X
VARIO 812 DT	OM 904.961	90 (122)	09/96 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	



## VARIO

VARIO 813 D, 814 D	OM 904.908	95 (129)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 813 D, 814 D	OM 904.908	100 (136)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 815 D, 816 D	OM 904.923	112 (152)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 815 D, 816 D	OM 904.923	115 (156)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO 818 D	OM 904.964	130 (177)	09/06 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 44 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO O 810	OM 904.904	75 (102)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO O 812	OM 602.984/985	90 (122)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 123/1D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 63/1D	X
VARIO O 813	OM 900.917	95 (129)	01/06 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
VARIO O 814	OM 904.908	100 (136)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO O 815	OM 904.923	112 (152)	09/96 - 09/13	LX 335 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 161D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 67/2D ECO	X
VARIO O 816 D	OM 900.918	115 (156)	01/06 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	
VARIO O 818 D	OM 900.919	130 (177)	09/06 - 09/13			KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>	

## VITO

VITO / MIXTO 113 CDI	W639	OM 651.940	100 (136)	09/10 -	LX 1573	OX 153/7D2 ECO	KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO / MIXTO 116 CDI	W639	OM 651.940	120 (163)	09/10 -	LX 1573	OX 153/7D2 ECO	KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO / MIXTO E-CELL	W639	EM 780.994	60 (82)	03/12 -			∞	LA 229 LAK 229
VITO 108 CDI 2.2		OM 611A	60 (82)	03/99 - 07/03	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup> KL 313	LA 121
VITO 108 D 2.3		OM 601.942	58 (79)	02/96 - 07/03	LX 678	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 121
VITO 109 CDI 2.2		OM 646.983	65 (88)	09/03 -	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 109 CDI 2.2		OM 646.981	70 (95)	08/06 -	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 313	LA 229 LAK 229
VITO 109 CDI 2.2		OM 646.980	70 (95)	09/06 -	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 313	LA 229 LAK 229
VITO 110 CDI 2.1	W639	OM 651.940	70 (95)	09/10 -	LX 1573	OX 153/7D2 ECO	KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 229 LAK 229





## VITO

VITO 110 CDI 2.2	OM 611LA	75 (102)	03/99 - 07/03	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup> KL 313	LA 121
VITO 110 TD 2.3	OM 601.970	72 (98)	02/96 - 07/03	LX 678	OX 123/1D ECO	KC 63/1D	LA 121
VITO 111 CDI 2.2	OM 646.982	80 (109)	09/03 -	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 111 CDI 2.2	OM 646.980	85 (116)	09/06 - 09/10	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 111 CDI 2.2	OM 646.982	85 (116)	09/06 - 09/10	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 112 CDI 2.2	OM 611.980	90 (122)	03/99 - 07/03	LX 511/1 LX 513/1 <sup>(459)</sup>	OX 153D3 ECO	KL 100/2 KL 174 <sup>(51)</sup>	LA 121
VITO 113 2.0	M 111.948, M 111.950	95 (129)	02/96 - 07/03	LX 678	OX 133D ECO	KL 65	LA 121
VITO 113 CDI 2.2	W639 OM 651.940	100 (136)	09/10 -	LX 1573	OX 153/7D2 ECO	KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 114 2.3	M 111.978	105 (143)	12/96 - 07/03	LX 678	OX 133D ECO	KL 65	LA 121
VITO 114 CDI	W447 OM 651.950	100 (136)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 114 CDI	W447 OM 651.950	100 (136)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 114 CDI	W447 OM 651.950	100 (136)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 114 CDI 4X4	OM 651.950	100 (136)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 115 CDI 2.2	OM 646.982	110 (150)	09/03 -	LX 1573	OX 153D3 ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 116 CDI	W447 OM 651.950	120 (163)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 116 CDI	W447 OM 651.950	120 (163)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 116 CDI 2.1	W447 OM 651.950	120 (163)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 116 CDI 2.2	W639 OM 651.940	120 (163)	09/10 -	LX 1573	OX 153/7D2 ECO	KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 116 CDI 2.2	W639 OM 651.940	120 (163)	09/10 -	LX 1573	OX 153/7D2 ECO HX 81D	KL 912 <sup>(353)</sup> KL 914 <sup>(353)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 116 CDI 4X4	OM 651.950	120 (163)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 119 3.2	M 112.951	140 (190)	09/03 -	LX 1573	OX 345/7D ECO	KL 84/2	LA 229 LAK 229
VITO 119 BLUETEC	W447 OM 651.950	140 (190)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 119 BLUETEC	W447 OM 651.950	140 (190)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 119 BLUETEC	W447 OM 651.950	140 (190)	10/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 119 BLUETEC 4X4	OM 651.950	140 (190)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO 120 CDI 3.0	OM 642.990	150 (204)	09/07 -	LX 2037	OX 380D ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313 <sup>(195)</sup>	LA 229 LAK 229
VITO 122 3.2	M 112.951	160 (218)	09/03 -	LX 1573	OX 345/7D ECO	KL 84/2	LA 229 LAK 229



## VITO

VITO 122 CDI 3.0	W639	OM 642.890	165 (224)	09/10 -	LX 2037	OX 380D ECO	KL 228/2D <sup>(194)</sup> KL 313	LA 229 LAK 229
VITO 123 3.7		M 112.976	170 (231)	06/04 -	LX 1573	OX 345/7D ECO	KL 84/2	LA 229 LAK 229
VITO 126 3.5		M 272.978	190 (258)	09/07 -	LX 1573	OX 345/7D ECO	KL 84/2	LA 229 LAK 229
VITO E-CELL	W639	EM 780.994	60 (82)	03/12 -			∞	LA 229 LAK 229
VITO MIXTO 114 CDI 4X4		OM 651.950	100 (136)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO MIXTO 116 CDI 4X4		OM 651.950	120 (163)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO MIXTO 119 BLUETEC 4X4	W447	OM 651.950	140 (190)	12/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO TOURER 114 BLUETEC 4X4		OM 651.950	100 (136)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO TOURER 116 BLUETEC 4X4		OM 651.950	120 (163)	07/15 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	
VITO TOURER 119 BLUETEC 4X4	W447	OM 651.950	140 (190)	12/14 -			KL 912 <sup>(544)</sup> KL 914 <sup>(545)</sup>	

## MITSUBISHI

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AGIR VASITA/شاحنة

## CANTER

CANTER 35		4M40-A	69 (94)	08/96 - 12/99		OC 297	KC 59	X
CANTER 35		4M40-2AT	85 (116)	07/98 - 10/00 11/00 -		OC 297 OC 297	KC 46 KC 59	X   X
CANTER 35		4M42-0AT	92 (125)	09/01 -		OC 297	KC 59	X
CANTER 413		4P10-T2	96 (131)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 515, 516		4P10-7AT4, 4P10-T4	110 (150)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 55		4M42-0AT	92 (125)	09/01 -		OC 297	KC 59	X
CANTER 60		4D34-2AT4	100 (136)	08/96 -		OC 297	KC 59	X
CANTER 60		4D34-2AT6	105 (143)	09/01 -		OC 297	KC 59	X
CANTER 615, 616		4P10-7AT4, 4P10-T4	110 (150)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 616		4P10-7AT4	110 (150)	08/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 6C18		4P10-T4	110 (150)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 713 ECO HYBRID		4M42-5AT3	96 (131)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 715		4P10-T4	110 (150)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 75		4D34-2AT4	100 (136)	10/97 -		OC 297		X
CANTER 75		4D34-2AT6	105 (143)	09/01 -		OC 297	KC 59	X
CANTER 75		6D31-1AT2	115 (156)	01/94 - 12/97		OC 299		X
CANTER 815, 816		4P10-7AT4, 4P10-T4	110 (150)	01/12 -			KX 399D ECO	
CANTER 916, 918		4P10-7AT6, 4P10-T64	129 (175)	01/12 -			KX 399D ECO	



## CANTER

CANTER 3.0 D	4P10-0AT2	96 (131)	08/05 - 11/10		OC 613	KL 707	X
CANTER 3.0 D	4P10-0AT3	107 (146)	08/05 - 11/10		OC 613	KL 707	X
CANTER 3.0 D	4P10-0AT6	129 (175)	08/05 - 11/10		OC 613	KL 707	X
CANTER 3.0 TDI	4M42-0AT	92 (125)	08/01 - 07/05		OC 297	KC 59	

## L200

L 200 2.0	K_T	4G63	75 (101)	11/86 - 08/96		OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 200 2.0	K_T	4G63	90 (122)	06/96 - 12/07		OC 230	X
L 200 2.4	K_T	4G64	97 (132)	06/96 - 12/07		OC 196	X
L 200 2.5 D	K_T	4D56	51 (70)	11/86 - 08/96	LX 683	OC 274	KC 46  X
L 200 2.5 D	K_T	4D56	55 (75)	06/96 - 12/07	LX 673	OC 274	KC 46  X  LA 296/S <sup>(114)</sup> LAK 296/S <sup>(114)</sup>
L 200 2.5 DI-D	KA/B_T	4D56 HP	94 (128)	04/10 -	LX 2834	OC 274	KC 388D  X
L 200 2.5 DI-D	KA/B_T	4D56 HP	100 (136)	11/05 -	LX 2834	OC 274	KC 388D  X
L 200 2.5 DI-D	KA/B_T	4D56 HP	123 (167)	08/07 -	LX 2834	OC 274	KC 83D  X
L 200 2.5 DI-D	KA/B_T	4D56 HP	131 (178)	04/10 -	LX 2834	OC 274	KC 388D  X
L 200 2.5 TD	K_T	4D56 T	64 (87)	11/92 - 08/96	LX 673	OC 274	KC 46  X
L 200 2.5 TD	K_T	4D56 T	66 (90)	08/01 - 11/05	LX 673	OC 274	KC 46
L 200 2.5 TD	K_T	4D56 TD	73 (99)	06/96 - 12/07	LX 673	OC 274	KC 46  X  LA 296/S <sup>(114)</sup> LAK 296/S <sup>(114)</sup>
L 200 2.5 TD	K_T	4D56 T	85 (115)	09/01 - 12/07	LX 673	OC 274	KC 46  X  LA 296/S <sup>(114)</sup> LAK 296/S <sup>(114)</sup>
L 200 2.5 TD	K_T	4D56 T	98 (133)	08/03 - 12/07	LX 673	OC 274	KC 46  X
L 200 2.6 I	K_T	G54B	76 (103)	11/89 - 05/95	LX 158	OC 275	X

## L300

L 300 1.6	P0/1/2_W	4G32	51 (69)	11/86 - 08/98	LX 671	OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 300 1.6	LO3_P/G, L0_2P	4G32	51 (70)	04/83 - 04/94	LX 671	OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 300 2.0	P0/1_W	4G63	63 (86)	08/88 - 05/94	LX 671	OC 196	X
L 300 2.0	P0/1/2_W	G63B	64 (87)	11/86 - 10/98	LX 671	OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 300 2.0	L03_P2_ V	4G63	65 (88)	12/86 - 08/98	LX 671	OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 300 2.0	P0/1/2_W	4G63	66 (90)	11/86 - 08/98	LX 671	OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 300 2.0	P0/1/2_W	4G63	83 (113)	06/94 -	LX 671	OC 196	X
L 300 2.0	P1_T	4G63	85 (116)	07/94 - 04/00	LX 671	OC 230	X
L 300 2.4	P0/1/2_W	G64B	80 (109)	02/87 - 12/90	LX 671	OC 230	X
L 300 2.4	P0/1/2_W	4G64 (12V)	82 (112)	11/90 - 08/98	LX 671	OC 196 <sup>(43)</sup> <sub>65</sub> OC 230 <sup>(43)</sup> <sub>75</sub>	X
L 300 2.5 D	P0/1/2,L0 3	4D56	51 (69)	11/86 - 02/06	LX 682	OC 274	KC 46  X
L 300 2.5 D	P1_T	4D56 T	64 (87)	11/94 - 04/00	LX 682	OC 274	KC 46  X
L 300 2.5 TD	P0/1/2_W	4D56 T	64 (87)	11/88 - 05/03	LX 682	OC 274	KC 46  X

## L400

L 400 2.0	PAOV	4G63	85 (116)	06/96 - 03/01	LX 989	OC 205	KL 210  X
L 400 2.4		4G64	97 (132)	06/96 - 10/02	LX 989	OC 196	KL 129  X
L 400 2500 TD	PAOV	4D56 T	64 (87)	05/95 - 06/05		OC 274	KC 46  X



## CENTROLINER

N 4407	D 0826 LOH17	162 (220)	10/98 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(2)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4407	OM 906 LA	180 (245)	01/00 -	<b>LX 271</b> <b>LXS 43/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 67/2D ECO</b> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4411	D 0836 LOH02	206 (280)	10/98 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4411, N 4416	D 0826 LOH03/17, D 0826 LUH12	162 (220)	10/98 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4416	D 0836 LUH13	191 (260)	01/99 - 12/01	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4416	D 2866 LUH22	191 (260)	01/99 - 12/01	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4416	D 0836 LOH03	206 (280)	10/98 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4416	D 2866 LUH20	228 (310)	01/99 - 12/01	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4420	D 2866 LUH22	191 (260)	01/99 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4420	D 2866 LOH25, D 2866 LUH20	228 (310)	01/99 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4420	D 2866 LUH21	257 (350)	01/99 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 146D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4421	D 2866 LUH22	191 (260)	01/99 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4421	D 2866 LOH25, D 2866 LUH20	228 (310)	01/99 -	<b>LX 619</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4421	D 2866 LUH21	257 (350)	01/99 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 146D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4516	D 2066 LUH21	199 (271)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(114)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>



## CENTROLINER

N 4516	D 2066 LUH46	206 (280)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4516	D 2066 LUH22	228 (310)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4516	D 2066 LUH47	235 (320)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4516	D 2066 LUH33	265 (360)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4522	D 2066 LUH22	228 (310)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4522	D 2066 LUH47	235 (320)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4522	D 2066 LUH23	257 (350)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>
N 4522	D 2066 LUH33	265 (360)	08/06 -	<b>LX 2109</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 355</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere <b>LA 683</b>

## CITYLINER

12.2, 12.9	P16	D 2066 LOH03	294 (400)	09/07 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvecta HKL500
12.2, 12.9, 13.9	P16	D 2066 LOH04, D 2676 LOH CR EEV	324 (440)	09/07 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvecta HKL500
12.9, 13.9	P16	D 2676 LOH CR EEV	353 (480)	09/08 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvecta HKL500
12.9, 13.9	P16	D 2676 LOH02	363 (494)	09/07 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvecta HKL500
N 116		DS 11.34, DSC 11.21	228 (310)	09/90 -		<b>OC 83</b> <sup>(118)</sup> DS 11.34	<b>KC 17D</b> <sup>(118)</sup> DS 11.34 <b>KC 24</b> <sup>(118)</sup> DS 11.34	<b> X </b>
N 116		DSC 11.22	280 (381)	09/92 -		<b>OC 83</b>		<b> X </b>
N 116/3 HC		D 2876 LOH02	338 (460)	09/04 -	<b>LX 1946</b> <b>LXS 277</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 146D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 73/2D ECO</b> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LAK 154</b>



## CITYLINER

N 1216 HD	D2066 LOH03	294 (400)	09/06 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 38</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(317)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LAK 154</b>
N 1216 HDC	D2066 LOH04	324 (440)	09/06 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 38</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(317)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LAK 154</b>
N 1217 HDC	D2066 LOH04	324 (440)	07/06 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 38</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(317)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LAK 154</b>
N 1217 HDC	D2676 LOH02	363 (493)	07/06 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 38</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(317)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LAK 154</b>
N 1218 HDL	D2066 LOH04	324 (440)	07/06 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 38</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(317)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LAK 154</b>
N 1218 HDL	D2676 LOH02	363 (493)	07/06 -	<b>LX 3155</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 425D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 90D</b> <sup>(360)</sup>	<b>KX 38</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(176)</sup> Heizung <b>KX 191/1D ECO</b>	<b>LA 154</b> <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(317)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LAK 154</b>

## EUROLINER

N 316/3	MAN D 2876 LIH01	294 (400)	01/97 -	<b>LX 674</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	
N 3316 K/UE	D 2866 LUH30	301 (410)	09/98 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	
N 3316 KL/Uel	D 2866 LUH25	265 (360)	09/98 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	
N 3318/3 UE	D 2866 LUH30	301 (410)	09/98 -	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	



## JETLINER

N 208	D 0826 LOH 02	140 (190)	09/92 -	LX 227 LXS 42/1		KX 36D <sup>(56)</sup> KX 44D <sup>(172)</sup>	X
N 208	D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04	169 (230)	09/90 -	LX 227 LXS 42/1		KX 36D <sup>(56)</sup> KX 44D <sup>(172)</sup>	X
N 214, N 216	DS 11.34, DSC 11.21	228 (310)	09/90 - 09/93		OC 83 <sup>(118)</sup> DS 11.34	KC 17D <sup>(118)</sup> DS 11.34 KC 24 <sup>(118)</sup> DS 11.34	X
N 214, N 216	DSC 11.22	280 (381)	09/92 -		OC 83		X

## MEGALINER

N 128/4	MB OM 442.998	370 (503)	01/93 -	LX 674 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO <sup>(2)</sup>	X
---------	---------------	-----------	---------	---	---	---------------------------	---

## MEGASHUTTLE

N 4032/4	D 2865 LOH02	235 (320)	01/94 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 <sup>(2)</sup>	LA 683
----------	--------------	-----------	---------	---	--	-----------------------	--------

## SKYLINER

N 122	DS 11.34	228 (310)	09/90 - 09/92		OC 83 OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7 KC 17D KC 24	X
N 122	DSC 11.18	267 (363)	09/90 - 09/92		OC 382 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	X
N 122/3	DSC 11.18	267 (363)	09/90 - 09/93	LX 345 <sup>(166)</sup> LXS 47 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	X
N 122/3	WS 268 G	268 (364)	09/92 -	LX 345		KX 65D ECO	X
N 122/3	D 2866 KOH/373, D 2866 LOH 07	272 (370)	09/90 -	LX 345		KX 65D ECO	X
N 122/3	DSC 11.22	280 (381)	09/92 -	LX 345	OC 83	KX 65D ECO	X
N 122/3	WS 295 G	295 (401)	09/92 -	LX 345		KX 65D ECO	X
N 122/3	D 2866 LOH03/06/20	309 (420)	09/90 -	LX 345		KX 65D ECO	X
N 122/3 L	D 2876 LOH21	390 (530)	09/04 -	LX 1946 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	

## SPACELINER

N 117	DS 11.34, DSC 11.21	228 (310)	09/90 -		OC 83 <sup>(118)</sup> DS 11.34	KC 17D <sup>(118)</sup> DS 11.34 KC 24 <sup>(118)</sup> DS 11.34	X
N 117	DSC 11.22	280 (381)	09/92 -		OC 83		X
N 117/3	DSC 11.22	280 (381)	09/92 -		OC 83		X

## SPORTLINER

N 208	D 0826 LOH 15	162 (220)	01/90 -	LX 299 LXS 1/1	OC 206	KC 102	LA 683
-------	---------------	-----------	---------	-------------------	--------	--------	--------



## STARLINER

N 516	D 2876 LOH 01	338 (460)	09/96 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 372 <sup>(198)</sup> LAK 309
N 516/3		280 (381)	09/96 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	LA 372 <sup>(198)</sup> LAK 309
N 516/3	D 2866 LOH 23	294 (400)	09/96 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 372 <sup>(198)</sup> LAK 309
N 516/3	D 2866 LOH 29	301 (410)	09/02 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 372 <sup>(198)</sup> LAK 309
N 5218 SHD	D2876 LOH20	353 (480)	05/05 -	LX 3155 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
N 5218 SHD	D2876 LOH21	390 (530)	05/05 -	LX 3155 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World

## TOURLINER

N 2216 SHD	D 2066 LOH03	294 (400)	06/06 -	LX 3155 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
N 2216 SHD	D 2866 LOH 34	301 (410)	01/03 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(166)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
N 2216 SHD	D 2066 LOH 04	324 (440)	06/06 -	LX 3155 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
N 2216 SHD	D 2876 LOH 03	338 (460)	01/03 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/1D ECO	LA 354 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta

## TRANSLINER

N 314, N 316	D 2865 LUH02/LU5	199 (271)	09/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	X
N 314, N 316	DSC 11.21	235 (320)	09/93 -	LX 273	OC 83		
N 316	BF8L 513-225	221 (300)	11/90 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	X





## TRANSLINER

N 316	D 2866 TUH	229 (311)	09/90 - 09/93	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D	X
N 316	D 2865 LOH02	235 (320)	09/93 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO	X
N 316	DAF DKV 1160	247 (335)	11/90 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 60 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 7	
N 316	DSC 11.18	267 (363)	09/90 - 09/92		OC 83	KC 24	
N 316	WS 268 G	268 (364)	09/92 - 08/96 09/96 -		OC 234 OC 234	KC 7 KC 117	
N 316	D 2866 KOH/373, D 2866 LOH 07	272 (370)	09/92 -	LX 273			
N 316	DSC 11.22	280 (381)	09/92 -		OC 83	KC 24	
N 316	DAF WS 295 G	295 (401)	09/92 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>		KC 102 KX 36D <sup>(166)</sup>	X
N 321/3	DSC 11.21	235 (320)	09/93 -		OC 83		X

## TRENDLINER

N 3516 UE		228 (310)	09/04 -	LX 1946 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	LA 154 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LAK 154
N 3516 UE	D 2866 LUH29	265 (360)	09/04 -	LX 1946 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	LA 154 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LAK 154
N 3516 UE		301 (410)	09/04 -	LX 1946 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	LA 154 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LAK 154
N 3516 UE		301 (410)	09/04 -	LX 1946 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 73/2D ECO	LA 154 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LAK 154
N 3517 UE	D 2066 LUH	287 (390)	07/06 -	LX 1946 LXS 277 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 425D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 38 <sup>(176)</sup> Webasto KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO	LA 154 LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LAK 154

## NISSAN

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## ATLEON

110.35	BD-30 TI	81 (110)	02/00 - 05/01 06/01 -	LX 1673 LX 1673	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	
--------	----------	----------	--------------------------	--------------------	----------------	-----------------	--



## ATLEON

110.45	BD-30 TI	81 (110)	02/00 - 05/01 06/01 -	LX 1673 LX 1673	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	
110.56	BD-30 TI	81 (110)	02/00 - 05/01 06/01 -	LX 1673 LX 1673	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	
120.35	BD-30 TI	88 (120)	09/00 - 05/01 06/01 -	LX 1673 LX 1673	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X
120.56	BD-30 TI	88 (120)	09/00 - 05/01 06/01 -	LX 1673 LX 1673	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X
140.75	BD-40 TI	100 (136)	09/00 - 05/01 06/01 -	LX 1673 LX 1673	OC 132 OC 132	KC 67 KC 189	X
165.120	B6-60Ti-L	117 (159)	09/03 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 189	
165.130	B6-60Ti-L	117 (159)	09/03 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 189	
165.75	B660N	117 (159)	09/00 - 05/01 06/01 -	LX 227 LXS 42/1 LX 227 LXS 42/1	OC 42 OC 42	KC 67 KC 189	X   X
165.95	B6-60Ti-L	117 (159)	09/03 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 189	
210.120	BD-30Ti	87 (118)	09/03 -	LX 1673	OC 33	KC 189	
210.120	B4-40Ti	100 (136)	09/03 -	LX 1673	OC 132	KC 189	
210.120	B6-60Ti-H	151 (205)	09/03 -	LX 227	OC 42	KC 189	
210.130	B6-60Ti-H	151 (205)	09/03 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 189	
210.150	B6-60Ti-L	151 (205)	09/03 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 189	
35.15	ZD30DDTi	110 (150)	10/06 -	LX 3143	OX 415D ECO	KC 189	X
56.15		110 (150)	10/06 -	LX 3143	OX 415D ECO	KC 189	X

## CABSTAR

CABSTAR 1.6	Z16	62 (84)	10/86 - 09/92	LX 67	OC 109/1		X
CABSTAR 2.0	Z20	64 (87)	01/86 - 06/92	LX 1	OC 109/1		X
CABSTAR 2.2 I	Z22	71 (97)	10/86 - 06/92		OC 140		X
CABSTAR 2.3 D	SD23, TD23	50 (68)	12/81 - 09/86 10/86 - 06/92	LX 899 LX 899	OC 109/1 OC 33	KC 67	X   X
CABSTAR 2.5 D	SD25	53 (72)	02/83 - 12/90	LX 899	OC 33	KC 67	X
CABSTAR 2.5 D	TD 25	55 (75)	01/89 - 12/92			KC 67	X
CABSTAR 2.5 D	TD25	59 (80)	10/82 - 06/92	LX 899	OC 33	KC 67	X
CABSTAR 2.7 D	TD27	66 (90)	02/83 - 12/90			KC 67	X
CABSTAR 28.11		81 (110)	10/06 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 28.12	YD25K3LD-5LO	90 (121)	10/06 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 3.3 I	ED33	71 (96)	02/83 - 12/90			KC 67	X
CABSTAR 32.11		81 (110)	01/07 - 07/11	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 35.11		81 (110)	09/06 - 03/09	LX 3143	OC 236		
CABSTAR 35.12	YD25K3LD-5LO	90 (121)	10/06 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 35.13	YD25DDTi, YD25ETI	96 (131)	10/06 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 35.14	YD25K3LD-5MI	100 (136)	10/06 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 35.15	ZD30H HD-5	101 (137)	10/06 -	LX 3143	OX 415D ECO	KL 440/27	X
CABSTAR 45.13	YD25DDTi	96 (131)	10/06 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
CABSTAR 45.15	ZD30	110 (150)	10/06 -	LX 3143	OX 415D ECO	KL 440/27	X
CABSTAR E 110.35	BD-30 TI	78 (106)	10/98 - 05/01 06/01 - 10/06	LX 2635 LX 2635	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X   X



## CABSTAR

CABSTAR E 110.45	BD-30Ti	78 (106)	10/98 - 05/01 06/01 - 10/06	LX 2635 LX 2635	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X   X
CABSTAR E 120.35	BD-30Ti	88 (120)	10/98 - 05/01 06/01 - 10/06	LX 2635 LX 2635	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X   X
CABSTAR E 120.45	BD-30Ti	88 (120)	10/98 - 05/01 06/01 - 10/06	LX 2635 LX 2635	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X   X
CABSTAR E 75.28	LD 23EGR	55 (75)	10/98 - 05/01 06/01 - 10/06	LX 608 LX 608	OC 140 OC 140	KC 67 KC 189	X   X
CABSTAR E 90.32	TD 27 EGR	66 (90)	10/98 - 05/01 06/01 - 10/06	LX 2635 LX 2635	OC 33 OC 33	KC 67 KC 189	X   X

## ECO-T

100.35	BD-30 TI	80 (109)	07/96 -	LX 1673	OC 33	KC 67	
100.35	BD-30Ti	80 (109)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 33	KC 67	
100.45	BD-30Ti	80 (109)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 33	KC 67	
100.56	BD-30 TI	79 (107)	07/96 -	LX 1673	OC 33	KC 67	
100.56	BD-30Ti	80 (109)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 33	KC 67	
135.60	B4-40Ti	100 (136)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 132	KC 67	
135.70	B4-40Ti	100 (136)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 132	KC 67	
135.75	B4-40Ti	100 (136)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 132	KC 67	
135.80	B4-40Ti	100 (136)	01/97 - 12/00	LX 1673	OC 132	KC 67	
135.80	B4-40 TI	102 (139)	07/96 -	LX 1673	OC 132	KC 67	
160.110	B6-60 TI	119 (162)	07/96 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 67	
160.130	B6-60 TI	119 (162)	07/96 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 67	
160.75		118 (160)	01/97 - 12/00	LX 227	OC 42	KC 67	
160.90		118 (160)	01/97 - 12/00	LX 227	OC 42	KC 67	
160.90	B6-60 TI	119 (162)	07/96 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 67	
200.150	B6-60 TI(H)	154 (209)	07/96 -	LX 227 LXS 42/1	OC 42	KC 67	

## L-SERIE

30.085	BD30II	63 (86)	01/95 - 12/00		OC 33	KC 67	X
35.095	B4-40		04/93 -		OC 132	KC 67	
50 4.0 D	B440 II	49 (67)	02/93 -	LX 275 LXS 5/1	OC 132	KC 67	
50.095	B4-40		04/93 -		OC 132	KC 67	
50.095	B440II	70 (95)	01/95 - 12/00			KC 67	
60 4.0 D	B440 II	49 (67)	02/93 -	LX 275 LXS 5/1	OC 132	KC 67	
80.14		103 (140)	01/95 - 12/00	LX 265	OC 42	KC 67	

## M-SERIE

M75 5.9 D	B660 TII	81 (110)	03/93 -	LX 265 LXS 37/1	OC 42	KC 67	
-----------	----------	----------	---------	--------------------	-------	-------	--

## NT400 CABSTAR

28.12	YD25K3LD-5LO	90 (122)	01/14 -	LX 3143	OC 236		
32.12	YD25K3LD-5LO	90 (122)	01/14 -	LX 3143	OC 236		
35.12	YD25K3LD-5LO	90 (122)	01/14 -	LX 3143	OC 236		
35.12	YD25K3LD-5LO	90 (122)	01/14 -	LX 3143	OC 236		



NT400 CABSTAR

35.14	YD25K3LD-5LO	100 (136)	01/14 -	LX 3143	OC 236		
35.14, 35.15	YD25K3LD-5LO	100 (136)	01/14 -	LX 3143	OC 236		
45.15	YD25K3LD-5LO	107 (146)	01/14 -	LX 3143	OC 236		

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

INTERSTAR

INTERSTAR DCI 100	X70	G9U 720	73 (99)	11/03 -	LX 876	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> 123,2 KX 218D <sup>(283)(79)</sup> 85,7	X
INTERSTAR DCI 100	X70	G9U 720	74 (101)	04/06 -	LX 1656	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> 123,5 KX 218D <sup>(283)(79)</sup> 85,7	X
INTERSTAR DCI 100	X70	G9U 650	74 (101)	04/06 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> 123,5 KX 218D <sup>(283)(79)</sup> 85,7	X
INTERSTAR DCI 120	X70	G9U 720	84 (115)	07/02 -	LX 1656	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 218D <sup>(283)</sup>	X
INTERSTAR DCI 120	X70	G9U 650	88 (120)	08/06 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> 123,5 KX 218D <sup>(283)(79)</sup> 85,7	X
INTERSTAR DCI 140	X70	ZD30	100 (136)	11/03 -	LX 1794	OX 415D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 218D <sup>(283)</sup>	X
INTERSTAR DCI 150	X70	G9U 632	107 (145)	08/06 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 218D <sup>(283)</sup>	X
INTERSTAR DCI 80	X70	F9Q 772	60 (82)	07/02 -	LX 876	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 218D <sup>(283)</sup>	X
INTERSTAR DCI 90	X70	G9T 722	66 (90)	07/02 - 12/03 01/04 -	LX 876 LX 876	OX 210D ECO OX 210D ECO	KL 414 <sup>(131)</sup> KX 183D <sup>(40)</sup> KX 218D <sup>(283)</sup>	X   X

NP300

NP300 2.5 DCI	YD25DDTi	98 (133)	04/08 -	LX 2968	OC 236	KC 67	X
---------------	----------	----------	---------	---------	--------	-------	---

NV200

NV200 1.5 DCI	K9K 400, K9K 608, K9K 628	63 (86)	02/10 - 03/12 04/12 -	LX 933/3 LX 933/3	OC 467 OC 467	KL 430 <sup>(195)</sup> <sup>(477)</sup> 16400-BC40A KL 440/23 <sup>(195)</sup> KL 632D <sup>(194)</sup> <sup>(477)</sup> 16400-00Q0K KL 633D <sup>(194)</sup> <sup>(477)</sup> 16401-00QAB KL 430 <sup>(195)</sup> <sup>(477)</sup> 16400-BC40A KL 440/23 <sup>(195)</sup> KL 632D <sup>(194)</sup> <sup>(477)</sup> 16400-00Q0K KL 633D <sup>(194)</sup> <sup>(477)</sup> 16401-00QAB	LA 480 <sup>(525)</sup> LA 230 <sup>(525)</sup>
---------------	------------------------------	---------	--------------------------	----------------------	------------------	--	--



## NV200

NV200 1.5 DCI	K9K 892	66 (90)	04/11 - 03/12	LX 933/3	OC 727	KL 440/23	LA 480 <sup>(525)</sup>
			04/12 -	LX 933/3	OC 727	KL 440/23	LA 230 <sup>(525)</sup>
NV200 1.5 DCI	K9K 636, K9K 646	81 (110)	04/11 - 03/12	LX 933/3	OC 727	KL 440/23	LA 480 <sup>(525)</sup>
			04/12 -	LX 933/3	OC 727	KL 440/23	LA 230 <sup>(525)</sup>
NV200 1.6	HR16DE	81 (110)	02/10 - 03/12	LX 1631	OC 1052	OC	LA 480 <sup>(525)</sup>
			04/12 -	LX 1631	OC 1052	OC	LA 230 <sup>(525)</sup>

## NV400

NV400 2.3 DCI	M9T 670/672/676	74 (101)	11/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
NV400 2.3 DCI	M9T 686/690/692, M9T 696/698	92 (125)	11/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
NV400 2.3 DCI	M9T 670/672/676	92 (125)	11/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
NV400 2.3 DCI	M9T 694/696/698	107 (146)	11/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
NV400 2.3 DCI	M9T 678/680	107 (146)	11/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S

## PICK UP

PICK UP 2.0	D21 Z20	66 (90)	09/88 - 08/91	LX 1	OC 140	KL 171	X
PICK UP 2.4 I	D21 Z24I	74 (101)	08/88 - 04/92	LX 1	OC 140	KL 171	X
PICK UP 2.4 I	D22 KA 24 E	88 (120)	02/98 -	LX 307	OC 109/1	KL 171	X
PICK UP 2.4 I	D21 KA24E	91 (124)	04/92 - 09/93	LX 307	OC 109/1		X
			10/93 - 02/98	LX 307	OC 109/1	KL 171	X
PICK UP 2.4 I	D21 KA24E	93 (126)	04/92 - 09/93	LX 307	OC 109/1		X
			10/93 - 02/98	LX 307	OC 109/1	KL 171	X
PICK UP 2.4 I	D22 KA24DE	98 (133)	03/02 -		OC 1052	KL 171	X
PICK UP 2.5 D	D21 SD25	55 (75)	03/86 - 08/91	LX 1		KC 5	X
PICK UP 2.5 D	D21 TD25	55 (75)	09/87 - 02/98	LX 1	OC 33 <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> OC 273 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub>	KC 67	X
PICK UP 2.5 D	D21 TD25	59 (80)	08/87 - 02/98	LX 1	OC 273	KC 67	X
PICK UP 2.5 D	D21 TD25	61 (83)	03/96 - 02/98	LX 1	OC 33 <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> OC 273 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub>	KC 67	X
PICK UP 2.5 D	D22 TD25	61 (83)	02/98 -	LX 2000	OC 33 <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> OC 273 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub>	KC 67	X
PICK UP 2.5 DI	D22 YD25DDTi	98 (133)	03/02 - 12/07 01/08 -	LX 2968 LX 2968	OX 192D ECO OC 236	KC 67 KC 67	LA 289 <sup>(2)</sup> LA 289 <sup>(2)</sup>
PICK UP 2.5 TD	D22 TD25TI	76 (103)	05/98 -	LX 803	OC 33	KC 67	X
PICK UP 2.7 D	D21 TD27	58 (79)	09/87 - 08/91	LX 1	OC 273	KC 67	X
PICK UP 2.7 D	D21 TD27	73 (99)	08/87 - 02/98	LX 1	OC 273	KC 67	X
PICK UP 3.0 I	D21 VG30E	109 (148)	09/90 - 02/98	LX 307	OC 109/1	KL 186	X
PICK UP 3.2 D	D22 QD32	76 (103)	12/98 -	LX 2000	OC 33	KC 67	X

## PRIMASTAR

PRIMASTAR 2.0	X83 F4R 720, F4R 722	88 (120)	03/01 -	LX 773	OC 467	KL 416/1	LA 382
PRIMASTAR DCI 100	X83 F9Q 760	74 (101)	03/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)</sup>	LA 382
PRIMASTAR DCI 115	X83 G9U 720	84 (114)	09/08 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
PRIMASTAR DCI 120	X83 M9R 780	84 (114)	09/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)</sup> <sub>(79)</sub> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)</sup> <sub>(79)</sub> <sub>86,5</sub>	LA 382
PRIMASTAR DCI 140	X83 G9U 730	99 (135)	07/03 -	LX 1583	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382



## PRIMASTAR

PRIMASTAR DCI 150	X83	G9U 632	107 (145)	09/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>123,5</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
PRIMASTAR DCI 80	X83	F9Q 762	60 (80)	03/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D	LA 382
PRIMASTAR DCI 80	X83	F9Q 762	60 (82)	09/02 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
PRIMASTAR DCI 90	X83	M9R 782	66 (90)	09/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382

## TRADE

TRADE 2.0 D		LD20	44 (60)	11/86 - 03/93	LX 200	OC 140		X
TRADE 2.0 D		LD20	49 (67)	04/93 - 10/98	LX 200	OC 140	KC 67	X
TRADE 2.3 D		LD23	55 (75)	06/96 - 05/01	LX 200	OC 140	KC 67	X
				06/01 - 10/01	LX 200	OC 140	KC 189	X
TRADE 2.3 D		LD23	55 (75)	05/97 - 04/01	LX 200	OC 140	KC 67	X
TRADE 2.8 D		A428II	59 (80)	12/86 - 06/94	LX 275	OC 132	KC 67	X
TRADE 3.0 D		BD30II	63 (86)	04/93 - 12/98	LX 275	OC 33	KC 67	X
TRADE 3.0 TD		BD-30Ti	81 (110)	11/98 - 09/04	LX 275	OC 33	KC 67	X
TRADE 3.0 TDIC		BD-30Ti	78 (106)	01/96 - 12/98	LX 2635	OC 33	KC 67	X
TRADE 3.0 TDIC		BD-30Ti	78 (106)	06/96 - 05/01	LX 2635	OC 33	KC 67	X
				06/01 - 10/01	LX 2635	OC 33	KC 189	X

## URVAN

URVAN 2.0	E24	Z20	64 (87)	05/87 - 05/97	LX 830	OC 109/1	KL 171	X
URVAN 2.0	E24	Z20S	66 (90)	02/87 - 07/94	LX 830	OC 109/1	KL 171	X
URVAN 2.3 D	E23B	TD23	51 (69)	01/88 - 05/97	LX 899		KC 67	X
URVAN 2.4 I	E24	Z24I	74 (101)	05/89 - 09/93	LX 300	OC 109/1	KL 186	X
URVAN 2.5 D	E24,L	TD25	59 (80)	12/88 - 05/97		OC 33	KC 67	X

## VANETTE

VANETTE 1.5	C22	A15S	51 (69)	10/86 - 12/95	LX 300	OC 109/1	KL 189	X
VANETTE 1.6 I	HC23	GA16DE	71 (97)	01/95 -	LX 307	OC 109/1	KL 9	X
VANETTE 1.6 I	HC23	GA16DE	72 (98)	01/96 -	LX 307	OC 109/1	KL 9	X
VANETTE 2.0 D	ULC22	LD20	47 (64)	10/86 - 12/95		OC 140	KC 67	X
VANETTE 2.0 D	C22	LD20	49 (67)	10/86 - 06/87	LX 300	OC 140	KC 67	X
				07/87 - 12/95		OC 140	KC 67	X
VANETTE 2.0 D	C22	LD20II	49 (67)	07/91 - 01/95		OC 140	KC 67	X
VANETTE 2.0 D	HC23	LD20	49 (67)	01/95 -	LX 300	OC 140	KC 67	X
VANETTE 2.3 D	HC23	LD23	55 (75)	01/95 - 05/01	LX 307	OC 140 <sup>(126)</sup>	KC 67	X
				06/01 -	LX 307	OC 273 <sup>(111)</sup>		
						OC 140 <sup>(126)</sup>	KC 189	X
						OC 273 <sup>(111)</sup>		
VANETTE 2.4 I	C22	Z24I	74 (101)	10/86 - 12/95	LX 300	OC 109/1		X
VANETTE 2.4 I	C22	Z24I	77 (105)	10/86 - 12/95	LX 300	OC 109/1	KL 171	X

## OM

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار IVECO



## ARENA

ARENA 1.9 D	19 DJ, 19 DL	44 (60)	01/97 - 12/01	LX 147	OC 467	KX 79D <sup>(405)</sup> <sub>C057916</sub> KX 206D <sup>(403)</sup> <sub>C057917</sub>	X
ARENA 1.9 D	F8Q 600, F8Q 606	44 (60)	03/98 - 08/01	LX 147	OC 467	KX 79D <sup>(405)</sup> <sub>C057916</sub> KX 206D <sup>(403)</sup> <sub>C057917</sub>	X
ARENA 2.5 D	25 DG, 25 DM	55 (75)	01/97 - 12/01	LX 147	OC 290	KX 79D <sup>(405)</sup> <sub>Y257499</sub> KX 206D <sup>(403)</sup> <sub>Y257500</sub>	X
ARENA 2.5 D	S8U 758/780/782	55 (75)	03/98 - 08/01	LX 147	OC 290	KX 79D <sup>(405)</sup> <sub>Y257499</sub> KX 206D <sup>(403)</sup> <sub>Y257500</sub>	X

## CAMPO

CAMPO 2.2 D	TF C223	39 (53)	08/91 - 09/96	LX 1	OC 299	KC 46	X
CAMPO 2.2 D	TF C223	45 (61)	08/87 - 08/90	LX 1	OC 299	KC 46	X
CAMPO 2.2 D	TF 4FD1	45 (61)	09/90 - 08/92	LX 1	OC 299	KC 46	X
CAMPO 2.3	TF 4 ZD1	69 (94)	08/91 - 08/94	LX 1	OC 205	KL 171	X
CAMPO 2.3	TF 23 P, 4 ZD1	72 (98)	08/94 - 05/95 06/95 - 09/96	LX 1 LX 1	OC 205 OC 205	KL 171 KL 86	X   X
CAMPO 2.5 D	TF 4 JA1	56 (76)	08/91 - 06/94	LX 1077	OC 265	KC 46	X
CAMPO 2.5 DTI	TF 4 JA1	74 (101)	12/01 -	LX 2283	OC 326	KC 46	X
CAMPO 2.5 TD	TF 4 JA1T	56 (76)	07/94 -	LX 1077	OC 326	KC 46	X
CAMPO 3.1 TD	TF 4 JG2T	80 (109)	12/92 -		OC 326	KC 46	X

## COMBO

COMBO 1.2 I	C 12 NZ, X 12 SZ	33 (45)	07/94 - 10/01	LX 523	OC 90	KL 83	LA 11 <sup>(114)</sup> LA 21 <sup>(128)</sup> LAK 11 <sup>(114)</sup> LAK 21 <sup>(128)</sup>
COMBO 1.3 CDTI	Y 13 DT, Z 13 DT	51 (69)	10/04 -	LX 1825	OX 371D ECO <sup>(192)</sup> OX 418D ECO <sup>(187)</sup>	KX 208D ECO	LA 117 LAK 117
COMBO 1.3 CDTI	Z 13 DTJ	55 (75)	10/05 -	LX 999 <sup>(191)</sup> LX 1825 <sup>(190)</sup>	OX 371D ECO <sup>(192)</sup> OX 418D ECO <sup>(187)</sup>	KX 208D ECO	LA 117 LAK 117
COMBO 1.3 CDTI	A 13 FD	66 (90)	02/12 -	LX 1920 <sup>(278)</sup> LX 3465 <sup>(277)</sup>	OX 553D ECO <sup>(278)</sup> OX 779D ECO <sup>(277)</sup>	KL 567 <sup>(385)</sup> KX 398 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.3 CDTI	A 13 FD	66 (90)	02/12 -	LX 1920 <sup>(278)</sup> LX 3465 <sup>(277)</sup>	OX 553D ECO	KL 567 <sup>(385)</sup> KX 398 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.4	C 14 NZ, X 14 SZ	44 (60)	07/94 - 10/01	LX 523	OC 90	KL 83	LA 11 <sup>(114)</sup> LA 21 <sup>(128)</sup> LAK 11 <sup>(114)</sup> LAK 21 <sup>(128)</sup>
COMBO 1.4	Z 14 XEP	66 (90)	10/04 -	LX 999	OX 173/1D ECO <sup>(405)</sup> <sub>19MA9234</sub> OX 401D ECO <sup>(403)</sup> <sub>19MA9235</sub>	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO 1.4	A 14 FP	70 (95)	02/12 -	LX 3370 LX 3371 <sup>(459)</sup>	OC 986	∞	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.4	A 14 FC	88 (120)	02/12 -	LX 3345	OX 371D ECO	∞	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.4 CNG	A 14 FC	88 (120)	02/12 -	LX 3345	OX 371D ECO		LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.4 I	C 14 SE	60 (82)	07/94 - 10/01	LX 523	OC 90	KL 83	LA 11 <sup>(114)</sup> LA 21 <sup>(128)</sup> LAK 11 <sup>(114)</sup> LAK 21 <sup>(128)</sup>



COMBO

COMBO 1.4 I	X 14 XE	66 (90)	08/99 - 10/01	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO 1.6	Z 16 SE	64 (87)	10/01 -	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO 1.6 CDTI	A 16 FDL	66 (90)	02/12 -	LX 1846	OX 553D ECO <sup>(278)</sup> OX 779D ECO <sup>(277)</sup>	KL 567 <sup>(385)</sup> KX 398 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.6 CDTI	A 16 FDH	74 (101)	02/12 -	LX 1846	OX 553D ECO <sup>(278)</sup> OX 779D ECO <sup>(277)</sup>	KL 567 <sup>(385)</sup> KX 398 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.6 CDTI	A 16 FDH	77 (105)	02/12 -	LX 1846	OX 553D ECO <sup>(278)</sup> OX 779D ECO <sup>(277)</sup>	KL 567 <sup>(385)</sup> KX 398 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
COMBO 1.6 CNG	Z 16 YNG	69 (94)	06/06 -	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO 1.6 CNG	Z 16 YNG	71 (97)	04/05 -	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO 1.7 CDTI	Z 17 DTH	74 (101)	12/04 -	LX 1825	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 117 LAK 117
COMBO 1.7 D	X/17 D (4EE1)	44 (60)	07/94 - 10/01	LX 524	OC 196	KC 68	LA 11 <sup>(114)</sup> LA 21 <sup>(128)</sup> LAK 11 <sup>(114)</sup> LAK 21 <sup>(128)</sup>
COMBO 1.7 DI	Y 17 DTL	48 (65)	10/01 -	LX 999	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 117 LAK 117
COMBO 1.7 DTI	Y 17 DT	55 (75)	10/01 -	LX 1825	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 117 LAK 117
COMBO 2.0 CDTI	A 20 FD	99 (135)	02/12 -	LX 1846	OX 553D ECO <sup>(278)</sup> OX 779D ECO <sup>(277)</sup>	KL 567 <sup>(385)</sup> KX 398 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>

MOVANO

MOVANO-A 1.9 DTI	F9Q 770	59 (80)	09/00 - 10/01	LX 704/1	OC 727	KX 206D	LA 382
MOVANO-A 1.9 DTI	F9Q 772/774	60 (82)	10/01 -	LX 876/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
MOVANO-A 2.2 DTI	G9T 720/722/750	66 (90)	09/00 -	LX 876/1	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(296)</sup> KX 218D <sup>(295)</sup>	LA 382
MOVANO-A 2.5 CDTI	G9U 754	73 (99)	10/03 - 12/06	LX 1656	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	IXI
MOVANO-A 2.5 CDTI	G9U 650	74 (101)	10/03 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	IXI
MOVANO-A 2.5 CDTI	G9U 632/650	88 (120)	10/03 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
MOVANO-A 2.5 CDTI	G9U 632/650	107 (146)	10/03 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>123,5</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	IXI
MOVANO-A 2.5 D	S8U 770	59 (80)	07/98 - 09/00	LX 876/1	OC 290	KX 206D	LA 382
MOVANO-A 2.5 DTI	G9U 754	73 (99)	10/03 -	LX 1656	OX 210D ECO	KX 204D	IXI
MOVANO-A 2.5 DTI	G9U 720/724, G9U 750/754	84 (115)	10/01 -	LX 876/1 <sup>(118)</sup> <sub>G9U 720/724</sub> LX 1656 <sup>(118)</sup> <sub>G9U 750/754</sub>	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(296)</sup> KX 218D <sup>(295)</sup>	LA 382





## MOVANO

MOVANO-A 2.5 DTI	G9U 720/724/754	84 (115)	10/01 -	LX 876/1 <sup>(118)</sup> <sub>G9U 720</sub> LX 1656 <sup>(118)</sup> <sub>G9U 750/754</sub>	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(296)</sup> KX 218D <sup>(295)</sup>	LA 382
MOVANO-A 2.8 DTI	S9W 700, S9W 702	84 (114)	07/98 - 10/01	LX 1886	OC 290	KX 206D	LA 382
MOVANO-A 3.0 DTI	ZD3 200, ZD3 202	100 (136)	10/03 -	LX 1794	OX 415D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 670/672/676	74 (101)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 690/692	74 (101)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 670/676/672	74 (101)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 870	81 (110)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 870	81 (110)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 870	81 (110)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 670/676/672	92 (125)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 686/690/696	92 (125)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 670/672/676/680	92 (125)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 692/696/698	92 (125)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 702	100 (136)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 700	100 (136)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 702	100 (136)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 702	100 (136)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 700	100 (136)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 678/680	107 (146)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 694/696/698	107 (146)	05/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 880	110 (150)	01/13 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 694, M9T 696, M9T 698	110 (150)	01/13 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 880	110 (150)	01/13 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 694/696/698	110 (150)	01/13 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 702	120 (163)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 702	120 (163)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 700	120 (163)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 700	120 (163)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S
MOVANO-B 2.3 CDTI	M9T 702	120 (163)	05/14 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 468/S

## VIVARO

VIVARO 1.6 CDTI	R9M 408	66 (90)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
VIVARO 1.6 CDTI	R9M 408	66 (90)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
VIVARO 1.6 CDTI	R9M 408, R9M 450	85 (116)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686



VIVARO

VIVARO 1.6 CDTI	R9M 408, R9M 450	85 (116)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
VIVARO 1.6 CDTI	R9M 450	88 (120)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
VIVARO 1.6 CDTI	R9M 450	88 (120)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
VIVARO 1.6 CDTI	R9M 450	103 (140)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
VIVARO 1.6 CDTI	R9M 450	103 (140)	06/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LAK 686
VIVARO 1.9 DI	F9Q 762/774	60 (80)	08/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
VIVARO 1.9 DI	F9Q 762	60 (80)	08/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
VIVARO 1.9 DTI	F9Q 760	74 (101)	08/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
VIVARO 2.0	F4R 720	88 (120)	08/01 -	LX 773	OC 467	KL 248	LA 382
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 782	66 (90)	01/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 780/782/786	66 (90)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 692/780/784, M9R 786/788	84 (114)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 630/692/780, M9R 784/786/788	84 (114)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 780	84 (114)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
VIVARO 2.0 ECOTEC	F4R 820	86 (117)	08/06 -	LX 773	OC 467	KL 248	LA 382
VIVARO 2.5 CDTI	G9U 630	84 (114)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
VIVARO 2.5 CDTI	G9MB6, G9U 630	107 (146)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
VIVARO 2.5 DTI	G9U 730	99 (135)	05/03 -	LX 1583	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382

OPTARE GROUP

OLYMPUS

OLYMPUS	Volvo D9B260	191 (260)	11/06 -	AL 24	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> WFC 17 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(357)</sup>
OLYMPUS	Volvo D9B310	228 (310)	11/06 -	AL 24	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> WFC 17 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(357)</sup>



## SOLO SR

M 890/960		115 (156)	10/07 -		OX 161D ECO	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>
M 890/960	MAN D 0834 LOH 50	132 (180)	11/07 -		OC 206 OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO
M 890/960		150 (204)	10/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OC 502	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>

## TEMPO

X 1060/1130/1200/1260		188 (256)	09/04 -		OX 174D ECO	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>
X 1060/1130/1200/1260	MAN D 0836 LOH 51	206 (280)	09/04 -		OC 206 OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO
X 1060/1130/1200/1260		210 (286)	09/04 -		OX 174D ECO	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>

## TORO

TORO		115 (156)	01/08 -		OX 161D ECO	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>
------	--	-----------	---------	--	-------------	--

## VERSA

V 1040/1110		115 (156)	11/06 -		OX 161D ECO	KX 67/2D ECO KX 72D1 <sup>(172)</sup>
V 1040/1110	MAN D 0834 LOH 50	132 (180)	11/08 -		OC 206 OX 123/1D ECO	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO
V 1040/1110		150 (204)	11/08 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 24	OC 502 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>

## OTOKAR

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/تلافالجا

## CENTRO

CENTRO 3.0		107 (146)	09/09 -		OC 613	KL 707
------------	--	-----------	---------	--	--------	--------

## KENT

KENT 290	TCD 2013 L6 4V	213 (290)	09/09 -		OX 426D ECO	KX 230D ECO
----------	----------------	-----------	---------	--	-------------	-------------

## NAVIGO

140	ISBe4 140B	103 (140)	02/10 -		OC 604	KC 188
145	BF4M 1013 FC	105 (143)	09/02 -		OC 382	KC 24
145	BF4M 1013 FC	112 (152)	09/02 -		OC 382	KC 24
160	CUM. ISBe 160B	118 (160)	02/10 -		OC 604	KC 188
165	BF4M 1013 FC	121 (165)	09/02 -		OC 382	KC 24
185	ISBe4 185B	136 (185)	09/06 -		OC 604	KC 188
CITY	ISBe4 140B	103 (140)	02/10 -		OC 604	KC 188

## TERRITO

TERRITO U	TCD 2013 L6 4V	213 (290)	09/10 -		OX 426D ECO	KX 230D ECO
-----------	----------------	-----------	---------	--	-------------	-------------



## VECTIO

190	TCD 2013 L4 4V	140 (190)	04/07 -		OX 426D ECO	KX 230D ECO	
215	TCD 2013 L4 4V	158 (215)	04/07 -		OX 426D ECO	KX 230D ECO	
230		172 (234)	04/07 -		OC 320	KC 190	
250	D 0836 LOH 65	184 (250)	04/07 -		OC 206	KX 191/1D ECO	

## PEUGEOT

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/تافالجا

## BIPPER

BIPPER 1.3 HDI	AA_ 199 A9.000	55 (75)	10/10 -	LX 3465	OX 553D ECO	KL 567	LA 306 <sup>(114)</sup> LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 373 <sup>(114)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
BIPPER 1.4	AA_ KfV (TU3A)	54 (73)	02/08 -	LX 2738	OX 339/2D ECO	∞	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>
BIPPER 1.4 HDI	AA_ 8HS (DV4TD)	50 (68)	02/08 -	LX 1282	OX 171/2D ECO <sup>(373)</sup> OX 171/2D1 ECO <sup>(309)(499)</sup>	KL 777D <sup>(385)</sup> KL 779 <sup>(57)</sup>	LA 457 <sup>(101)</sup> LAK 457 <sup>(101)</sup>

## BOXER

BOXER 1.9 D	DJY (XUD9A)	50 (68)	07/99 - 04/02	LX 478/1	OC 976	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 1.9 D	D9B (XUD9AU)	51 (69)	03/94 - 06/99	LX 478/1	OC 100	KC 80 <sup>(35)(402)</sup> <sub>15707155</sub> KX 23D <sup>(189)</sup> <sup>(404)</sup> <sub>15707154</sub>	LA 123 <sup>(114)</sup>
			07/99 - 04/02	LX 478/1	OC 976	KC 80 <sup>(35)(402)</sup> <sub>15707155</sub> KX 23D <sup>(189)</sup> <sup>(404)</sup> <sub>15707154</sub>	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 1.9 D	D9B (XUD9AU)	51 (69)	03/94 - 06/99	LX 478/1	OC 100	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
			07/99 - 04/02	LX 478/1	OC 976	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 1.9 DT	XUD9TE	66 (90)	03/96 - 09/98	LX 611	OC 100	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 1.9 TD	DHY (XUD9TE)	66 (90)	08/94 - 06/99	LX 611	OC 100	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
			07/99 - 04/02	LX 611	OC 976	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 1.9 TD	DHY (XUD9TE)	66 (90)	07/99 - 04/02	LX 611	OC 976	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 1.9 TD	D8C (XUD9UTF)	68 (92)	03/94 - 06/99	LX 611	OC 100	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
			07/99 - 04/02	LX 611	OC 976	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.0		80 (109)	03/96 - 09/98	LX 611	OC 100	KL 5	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.0	RFL (XU10J2U)	81 (110)	04/02 -	LX 611	OC 100	KL 5	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.0 HDI	RHV (DW10UTD)	62 (84)	08/01 - 04/02	LX 611	OC 976	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.0 HDI	RHV (DW10UTD)	62 (84)	04/02 - 12/04	LX 611	OC 976	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
			01/05 -	LX 611	OC 976	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.0 I	RFW (XU10J2)	80 (109)	03/94 - 06/99	LX 611	OC 100	KL 5	LA 123 <sup>(114)</sup>
			07/99 - 04/02	LX 611	OC 976	KL 5	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.2 HDI	4HY (DW12UTED)	74 (101)	04/02 - 10/02	LX 611	OC 976	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
			01/05 -	LX 611	OC 976	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.2 HDI	4HV (P22DTE)	74 (101)	04/06 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411



## BOXER

BOXER 2.2 HDI	4HG (P22DTE)	81 (110)	03/11 - 09/13	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO  KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
BOXER 2.2 HDI	4HU (P22DTE)	88 (120)	04/06 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
BOXER 2.2 HDI	4HH (P22DTE)	96 (131)	03/11 - 09/13	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO  KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
BOXER 2.2 HDI	4HJ (P22DTE)	110 (150)	03/11 - 09/13	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OX 339/2D ECO	KX 208D ECO  KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
BOXER 2.5 D	T9A (DJ5)	63 (86)	03/94 - 04/02	LX 478/1	OC 503	KC 80 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.5 DT		62 (84)	10/97 - 08/98	LX 478/1	OC 503	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
			09/98 - 11/01	LX 478/1	OC 100	KC 43 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.5 TD	T8A (DJ5T)	76 (103)	03/94 - 04/02	LX 611	OC 503	KX 23D	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.5 TDI	THX (DJ5TED)	79 (107)	01/97 - 04/02	LX 611	OC 503	KC 80 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.8 D	8140.63 (F28D)	64 (87)	01/99 - 02/02	LX 611	OC 248	KC 38	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.8 HDI	8140.43S (F28DTCR) 93 (126)		10/00 - 11/01	LX 611	OC 248	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.8 HDI	8140.43S (F28DTCR) 94 (128)		10/00 - 04/02	LX 611	OC 248	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.8 HDI	8140.43S (F28DTCR) 94 (128)		04/02 - 10/02	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 140	LA 123 <sup>(114)</sup>
			11/02 - 12/04	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 195	LA 123 <sup>(114)</sup>
			01/05 -	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 2.8 HDI	8140.43N	107 (146)	04/04 - 12/04	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KC 195	LA 123 <sup>(114)</sup>
			01/05 -	LX 611	OC 248 <sup>(405)</sup> <sub>4006625</sub> OC 486 <sup>(403)</sup> <sub>4006626</sub>	KX 208D ECO	LA 123 <sup>(114)</sup>
BOXER 3.0 HDI		107 (146)	04/10 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
BOXER 3.0 HDI	F1CE0481D (F30DT)	116 (156)	04/06 -	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411
BOXER 3.0 HDI	F1CE0481D (F30DT)	130 (177)	03/11 - 06/12	LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup> LX 2059 LX 3353 <sup>(459)</sup>	OC 613  OC 613	KX 208D ECO	LA 411 LAK 411 LA 411 LAK 411
			07/12 -				

## EXPERT

EXPERT 1.6	222A2 (1580 SPI)	58 (79)	02/96 - 06/96	LX 572	OC 100	KL 9	LA 679/S <sup>(114)(531)</sup>
			07/96 - 06/98	LX 572	OC 100	KL 248	LA 679/S <sup>(114)(531)</sup>
			07/98 - 03/04	LX 572	OC 976	KL 248	LA 679/S <sup>(114)(531)</sup>
			04/04 -	LX 572	OC 976	KL 248	LA 167 <sup>(114)</sup> LAK 167 <sup>(114)</sup>
EXPERT 1.6 HDI	VF3V_ 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC)	66 (89)	01/07 -	LX 2995	OX 171/2D ECO	KL 788	LA 412 LAK 412



## EXPERT

EXPERT 1.6 HDI	9HM (DV6UC), 9HU (DV6UTED4)	66 (90)	01/07 -	<b>LX 1617</b>	<b>OX 171/2D ECO</b> <small>(373)</small> <b>OX 171/2D1 ECO</b> <small>(309)/(499)</small>	<b>KL 431D</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 1.6 HDI	9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC)	66 (90)	01/07 -	<b>LX 2995</b>	<b>OX 171/2D ECO</b>	<b>KL 788</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 1.8	LFZ (XU7JP)	74 (101)	10/96 - 06/98 07/98 - 09/00	<b>LX 572</b> <b>LX 572</b>	<b>OC 100</b> <b>OC 976</b>	<b>KL 248</b> <b>KL 248</b>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small>
EXPERT 1.9 D	WJY (DW8B), WJZ (DW8)	51 (69)	12/98 - 03/04 04/04 -	<b>LX 572</b> <b>LX 572</b>	<b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 84D ECO</b> <b>KX 84D ECO</b>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 1.9 D	D9B (XUD9AU)	51 (70)	02/96 - 06/98 07/98 - 03/04 04/04 -	<b>LX 572</b> <b>LX 572</b> <b>LX 572</b>	<b>OC 100</b> <b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 63/1</b> <b>KX 63/1</b> <b>KX 63/1</b>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 1.9 TD	DHX (XUD9TE)	66 (90)	02/96 - 06/98 07/98 - 03/04 04/04 -	<b>LX 572</b> <b>LX 572</b> <b>LX 572</b>	<b>OC 100</b> <b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 63/1</b> <b>KX 63/1</b> <b>KX 63/1</b>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 1.9 TD	D8B (XUD9TE)	68 (92)	02/96 - 03/04 04/04 -	<b>LX 572</b> <b>LX 572</b>	<b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 63/1</b> <b>KX 63/1</b>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 2.0	RFN (EW10J4)	100 (136)	07/00 - 03/04 04/04 -	<b>LX 572</b> <b>LX 572</b>	<b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KL 248</b> <b>KL 248</b>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 2.0	RFH (EW10A), RFJ (EW10A)	103 (140)	01/07 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 87D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI	RHX (DW10BTED)	69 (94)	07/00 - 03/04 04/04 -	<b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b> <b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b>	<b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small> <b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 2.0 HDI	RHX (DW10BTED)	69 (94)	10/00 - 11/03	<b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b>	<b>OC 976</b>	<b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small>
EXPERT 2.0 HDI	AHY (DW10CE)	72 (98)	03/11 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 331D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI		72 (98)	03/11 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 331D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI	RHZ (DW10ATED)	80 (109)	07/00 - 03/04 04/04 -	<b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b> <b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b>	<b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small> <b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 2.0 HDI	RHW (DW10ATED4)	80 (109)	07/00 - 03/04 04/04 -	<b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b> <b>LX 529</b> <small>(459)</small> <b>LX 1295</b>	<b>OC 976</b> <b>OC 976</b>	<b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small> <b>KX 85D ECO</b> <small>(158)</small> <b>KX 87D ECO</b> <small>(35)</small>	<b>LA 679/S</b> <small>(114)/(531)</small> <b>LA 167</b> <small>(114)</small> <b>LAK 167</b> <small>(114)</small>
EXPERT 2.0 HDI	RHK (DW10UTED4)	88 (120)	01/07 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 201D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI	AHZ (DW10CD)	94 (128)	03/11 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 331D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI	VF3A_ VF3U_ VF3X_	AHZ (DW10CD)	94 (128)	01/12 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 331D ECO</b> <b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/TRANSPORTER/ناقلة



## EXPERT

EXPERT 2.0 HDI	RHR (DW10BTED4)	100 (136)	01/07 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 201D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI	RHH (DW10CTED4)	120 (163)	09/09 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 331D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>
EXPERT 2.0 HDI 120 4X4 VF3A_ VF3U_ VF3X_	RHK (DW10UTED4)	88 (120)	01/10 -	<b>LX 2022</b>	<b>OX 339/2D ECO</b>	<b>KX 201D ECO</b>	<b>LA 412</b> <b>LAK 412</b>

## J5

J5 1.9 D	290	D9B (XUD9A)	51 (70)	10/90 - 03/94	<b>LX 478/1</b>	<b>OC 503</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(136)</sup>	X
J5 2.0	280	170B (XN1T)	55 (75)	09/81 - 09/90	<b>LX 136</b>	<b>OC 7</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.148.667</sub> <b>OC 100</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.148.668</sub>	<b>KL 63 OF</b>	X
J5 2.0	280	170 (XN1T)	58 (79)	01/83 - 09/90	<b>LX 136</b>	<b>OC 7</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.148.667</sub> <b>OC 100</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.148.668</sub>	<b>KL 63 OF</b>	X
J5 2.0	290	170D (XN1TACP)	62 (84)	10/90 - 02/94	<b>LX 136</b>	<b>OC 7</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.148.667</sub> <b>OC 100</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.148.668</sub>	<b>KL 63 OF</b>	X
J5 2.5 D	280	CRD93	54 (73)	09/81 - 08/90	<b>LX 55</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>LX 576</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>OC 8</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>OC 503</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(136)(79)</sup> <sub>70</sub> <b>KX 24D</b> <sup>(136)(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
J5 2.5 D	280	CRD93 (U25/661)	54 (73)	09/81 - 09/90	<b>LX 55</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>LX 576</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>OC 8</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>OC 503</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(136)(79)</sup> <sub>70</sub> <b>KX 24D</b> <sup>(136)(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
J5 2.5 D	290	CRD93 (U25/661)	54 (73)	10/90 - 03/94	<b>LX 55</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>LX 576</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>OC 8</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>OC 503</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(136)(79)</sup> <sub>70</sub> <b>KX 24D</b> <sup>(136)(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
J5 2.5 DT	280/290	CRD93L	70 (95)	09/81 - 08/90	<b>LX 576</b>	<b>OC 503</b>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(136)</sup>	X
J5 2.5 TD	290	CRD93LS (U25/673)	70 (95)	10/90 - 03/94	<b>LX 576</b>	<b>OC 8</b> <sup>(404)</sup> <sub>0.130.569</sub> <b>OC 503</b> <sup>(402)</sup> <sub>0.130.570</sub>	<b>KX 9D</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 24D</b> <sup>(136)</sup>	X

## PLAXTON

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВОСЛЕР/ناقلة

## ELITE

ELITE	VOLVO DH12E420	309 (420)	01/09 -			<b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
-------	----------------	-----------	---------	--	--	--	--

## RENAULT

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## MASTER

MASTER I 2.0	J5R 718	58 (79)	10/86 - 07/98	<b>LX 147</b>	<b>OC 99</b>	<b>KL 63 OF</b>	X
MASTER I 2.0	J5R 728	58 (79)	10/86 - 07/98	<b>LX 147</b>	<b>OC 99</b>	<b>KL 63 OF</b>	X
MASTER I 2.0	J5R 718	60 (82)	11/89 - 07/93	<b>LX 147</b>	<b>OC 99</b>	<b>KL 13 OF</b>	X
MASTER I 2.0	J5R 716/728	60 (82)	11/89 - 12/95	<b>LX 147</b>	<b>OC 99</b>	<b>KL 13 OF</b>	X
MASTER I 2.1 D	J8S 330	44 (60)	08/80 - 07/98	<b>LX 147</b>	<b>OC 223</b>	<b>KC 32</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(36)</sup>	X



## MASTER

MASTER I 2.1 D	J8S 330	46 (63)	11/89 - 07/93	LX 143	OC 223	KC 32 <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
MASTER I 2.2	J7T 782/788	67 (91)	08/80 - 07/98	LX 147	OC 99	KL 9	X
MASTER I 2.2	J7T 788	71 (97)	08/93 - 02/98	LX 147	OC 99	KL 9	X
MASTER I 2.4 D	S8U 730	52 (70)	08/93 - 02/98	LX 147	OC 290	KX 24D	X
MASTER I 2.4 D	S8U 730	53 (72)	09/86 - 12/92	LX 147	OC 248	KX 24D	X
MASTER I 2.5 D	8140.61.2300, S8U 731	52 (71)	09/80 - 03/86	LX 147	OC 86	KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
			04/86 - 07/98	LX 147	OC 290	KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
MASTER I 2.5 D	8140.67.2510, S8U 742	55 (75)	08/89 - 07/98	LX 147	OC 290	KX 24D	X
MASTER I 2.5 DT	S9U 702	69 (94)	11/89 - 10/93	LX 147	OC 248	KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>53</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
MASTER I 2.5 DT	S9U 740	70 (95)	08/93 - 02/98	LX 147	OC 290	KC 76	X
MASTER I 2.5 TD	8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 714	69 (94)	08/89 - 07/98	LX 147	OC 290	KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
MASTER I 2.5 TD	8140.27.2500, 8140.27.2510, S9U 714	69 (94)	08/89 - 07/98	LX 147	OC 290	KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>71</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
MASTER I 2.5 TD	8140.27.2580, S9U 702	72 (98)	08/89 - 07/98	LX 147	OC 290	KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112,5</sub>	X
MASTER II 1.9 DCI	F9Q 772/774	60 (82)	11/01 - 10/03	LX 876	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
			11/03 -	LX 876	OC 727	KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 1.9 DTI	F9Q 770	59 (80)	09/00 -	LX 688	OC 727	KX 206D	X
MASTER II 2.2 DCI	G9T 720/722/750	66 (90)	09/00 - 10/03	LX 876	OX 210D ECO	KL 414 <sup>(131)</sup> KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
			11/03 -	LX 876	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 2.5 D	S8U 770	59 (80)	07/98 - 01/01	LX 876	OC 290	KX 206D	X
MASTER II 2.5 DCI	G9U 754	73 (99)	10/03 -	LX 1656	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 2.5 DCI	G9U 754	74 (101)	08/06 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 2.5 DCI	G9U 750	84 (114)	01/04 -	LX 1656	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 2.5 DCI	G9U 720/754	84 (115)	10/01 - 10/03	LX 876	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
			11/03 -	LX 1656	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X





## MASTER

MASTER II 2.5 DCI	G9U 650	88 (120)	08/06 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 2.5 DCI	G9U 632	107 (146)	08/06 -	LX 1656	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 2.8 DTI	S9W.702	84 (114)	07/98 - 10/01	LX 876	OC 248	KX 206D	X
MASTER II 3.0 DCI	ZD3 600	85 (116)	06/05 -	LX 1794	OX 415D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 3.0 DCI	ZD3 202	100 (136)	10/03 -	LX 1794	OX 415D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 3.0 DCI	ZD3 200/202	100 (136)	10/03 -	LX 1794	OX 415D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER II 3.0 DCI	ZD3 A 604	115 (156)	06/05 -	LX 1794	OX 415D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MASTER III 2.3 DCI	M9T 670/672/676, M9T 870/890	74 (101)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 690/692, M9T 870/890	74 (101)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 690, M9T 692, M9T 870, M9T 890	74 (101)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 670/672/676, M9T 870	74 (101)	02/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 698, M9T 870, M9T 890, M9T 896	92 (125)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 686/690/692/696 92 , M9T 698/870/890/896	(125)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 670/672/676/696 92 , M9T 698/870/890/896	(125)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 686/690/692/698 92 , M9T 870/890	(125)	02/10 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S
MASTER III 2.3 DCI	M9T 670/672/676, M9T 870	92 (125)	02/11 -	LX 1883	OX 389/1D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> KX 338/22D <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	LA 468/S



## MASTER

MASTER III 2.3 DCI	M9T 694/698, M9T 896	107 (146)	02/10 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> <b>KX 338/22D</b> <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI	M9T 678/680/694, M9T 696/698/896	107 (146)	02/10 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> <b>KX 338/22D</b> <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI	M9T 694/696/698, M9T 896	107 (146)	02/10 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> <b>KX 338/22D</b> <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI	M9T 678/680/698, M9T 896	107 (146)	02/10 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> <b>KX 338/22D</b> <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI	M9T 680	107 (146)	02/11 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub> <b>KX 338/22D</b> <sup>(118)</sup> <sub>M9T 870</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI	M9T 880	110 (150)	10/12 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(283/79)</sup> <sub>120,2</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI	M9T 880/898	110 (150)	03/13 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(283/79)</sup> <sub>120,2</sub>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI		125 (170)	07/15 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 338/22D</b>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI FWD	M9T 702	100 (136)	07/14 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 338/22D</b>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI FWD	M9T 702	120 (163)	07/14 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 338/22D</b>	<b>LA 468/S</b>
MASTER III 2.3 DCI FWD EV, HV, UV		120 (163)	07/14 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 338/22D</b>	<b>LA 468/S</b>

## RAPID/EXPRESS

RAPID/EXPRESS 1.0	F/G40_ C1C 706	27 (37)	02/86 - 05/92	<b>LX 487</b> <sup>(43)</sup> <sub>212</sub>	<b>OC 467</b>	<b>KL 15 OF</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.0	F/G40_ C1C 706	31 (42)	09/85 - 08/91	<b>LX 487</b> <sup>(43)</sup> <sub>260</sub>	<b>OC 467</b>	<b>KL 15 OF</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.1	F/G40_ C1E 750/752/754, C1E 760/762/792	33 (45)	07/85 - 04/95		<b>OC 467</b>	<b>KL 63 OF</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.1	F/G40_ C1E 756	33 (45)	06/87 - 09/91		<b>OC 467</b>	<b>KL 63 OF</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.1	F/G40_ C1E 750	34 (46)	09/85 - 08/91	<b>LX 487</b> <sup>(43)</sup> <sub>260</sub>	<b>OC 467</b>	<b>KL 63 OF</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.2	F/G40_ C3G 710/712	40 (54)	09/91 - 03/98	<b>LX 509</b> <sup>(130)</sup>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.2	E7F 708	48 (65)	05/95 - 11/98	<b>LX 81</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 63 OF</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ C1J 768/780	43 (58)	07/85 - 08/91	<b>LX 81</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b> <sup>(50)</sup> <b>KL 63 OF</b> <sup>(171)</sup>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ C3J 70_/76_	43 (58)	08/88 - 09/91 10/91 - 03/98	<b>LX 81</b> <sup>(43)</sup> <sub>245</sub> <b>LX 81</b> <sup>(43)</sup> <sub>245</sub> <b>LX 317</b> <sup>(43)</sup> <sub>260,5</sub>	<b>OC 467</b> <b>OC 467</b>	<b>KL 9</b> <b>KL 9</b>	<b> X </b> <b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ C2J 784	44 (60)	03/86 - 08/91	<b>LX 81</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b> <sup>(50)</sup> <b>KL 63 OF</b> <sup>(171)</sup>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ E7J 724	54 (73)	09/91 - 08/93	<b>LX 317</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ E7J 720/24/26/73	55 (75)	09/91 - 03/98	<b>LX 317</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ E7J 728	58 (79)	01/94 - 03/98	<b>LX 317</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.4	F/G40_ E7J 773	59 (80)	05/95 - 08/97	<b>LX 317</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 9</b>	<b> X </b>
RAPID/EXPRESS 1.6 D	F/G40_ F8M 720/730/736/760	40 (54)	03/86 - 08/98	<b>LX 35</b>	<b>OC 467</b>	<b>KC 32</b> <sup>(35)</sup> <b>KX 23D</b> <sup>(36)</sup>	<b> X </b>



## RAPID/EXPRESS

RAPID/EXPRESS 1.9 D	F/G40_	F8Q 640/682	40 (54)	09/94 - 02/96	LX 329	OC 199	KX 13D <sup>(35)</sup> KX 75D <sup>(36)</sup>	X
				03/96 - 03/98	LX 329	OC 467	KX 13D <sup>(35)</sup> KX 75D <sup>(36)</sup>	X
RAPID/EXPRESS 1.9 D	F/G40_	F8Q 722/24/74/76	47 (64)	09/91 - 02/96	LX 329	OC 199	KX 13D <sup>(35)</sup> KX 75D <sup>(36)</sup>	X
				03/96 - 03/98	LX 329	OC 467	KX 13D <sup>(35)</sup> KX 75D <sup>(36)</sup>	X

## TRAFIC

TRAFIC 1.4		C1J 700	36 (49)	05/89 - 06/91	LX 130	OC 467	KL 63 OF	X
TRAFIC 1.7		F1N 722	50 (68)	05/89 - 08/94	LX 130	OC 467	KL 63 OF	X
TRAFIC 1.7		F1N 724	50 (68)	08/92 - 08/94	LX 130	OC 467	KL 63 OF	X
TRAFIC 1.7		F1N 720	50 (68)	08/92 - 08/94	LX 130	OC 467	KL 63 OF	X
TRAFIC 1.9 D		F8Q 606	44 (60)	06/97 - 03/01	LX 147	OC 467	KX 79D	X
TRAFIC 2.0		J5R 716	59 (80)	05/89 - 08/90	LX 290 LX 911 <sup>(459)</sup>	OC 99	KL 63 OF	X
TRAFIC 2.0		J5R 726	59 (80)	05/89 - 10/97	LX 290 LX 911 <sup>(459)</sup>	OC 99	KL 63 OF	X
TRAFIC 2.0		J5R 726	60 (82)	03/89 - 12/91	LX 290	OC 99	KL 63 OF	X
TRAFIC 2.1 D		852 720, 852 750	43 (58)	05/89 - 06/94	LX 143	OC 223	KC 32 <sup>(35)</sup> KX 24D <sup>(136)</sup>	X
TRAFIC 2.1 D		J8S 620, J8S 758	47 (64)	06/94 - 04/98	LX 425	OC 223	KC 76	X
TRAFIC 2.2		J7T 780	70 (95)	05/89 - 06/94	LX 290 LX 911 <sup>(459)</sup>	OC 99	KL 9	X
TRAFIC 2.2		J7T 600	74 (101)	06/94 - 04/98	LX 290 LX 911 <sup>(459)</sup>	OC 99	KL 9	X
TRAFIC 2.5 D		8140.61.240, S8U 720, S8U 722	51 (69)	05/89 - 03/01	LX 147	OC 86	KC 32 <sup>(35)</sup> KX 13D <sup>(166)</sup> KX 24D <sup>(136)</sup>	X
TRAFIC 2.5 D		8140 67.2500, 8140 67.2580, 8140.67.2550, S8U 750, S8U 752, S8U 758	55 (75)	05/89 - 03/01	LX 147	OC 248	KC 32 <sup>(35)</sup> KX 24D <sup>(136)</sup>	X
TRAFIC 2.5 D		S8U 758, S8U 780	55 (75)	05/98 - 03/01	LX 147	OC 248	KC 32 <sup>(35)</sup> KX 24D <sup>(136)</sup>	X
TRAFIC 2.5 D		S8U 750	56 (76)	03/89 - 08/94	LX 147	OC 248	KX 13D <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(189)(79)</sup> <sub>112.5</sub> KX 24D <sup>(189)(79)</sup> <sub>112.5</sub>	X
TRAFIC 2.5 D		S8U 758	58 (79)	09/94 - 01/99	LX 147	OC 248	KX 13D <sup>(35)</sup> KX 23D <sup>(189)(79)</sup> <sub>112.5</sub> KX 24D <sup>(189)(79)</sup> <sub>112.5</sub>	X
TRAFIC II 1.9 DCI		F9Q 760, F9Q 762	60 (82)	03/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85.7</sub>	LA 382
TRAFIC II 1.9 DCI		F9Q 760	74 (101)	03/01 -	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85.7</sub>	LA 382
TRAFIC II 2.0		F4R 820	86 (117)	08/06 -	LX 773	OC 467	KL 416/1	LA 382
TRAFIC II 2.0		F4R 720, F4R 722	88 (120)	03/01 -	LX 773	OC 467	KL 416/1	LA 382
TRAFIC II 2.0 16V		F4R 820	86 (117)	08/06 -	LX 773	OC 467	KL 416/1	LA 382



## TRAFIC

TRAFIC II 2.0 DCI	M9R 780, M9R 782	66 (90)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
TRAFIC II 2.0 DCI	M9R 780, M9R 782, M9R 786	84 (114)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	LA 382
TRAFIC II 2.5 DCI	G9U 630	84 (114)	02/08 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
TRAFIC II 2.5 DCI	G9U 730	99 (135)	03/01 -	LX 1583	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
TRAFIC II 2.5 DCI	G9U 630	107 (146)	08/06 -	LX 1583	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
TRAFIC III 1.6 DCI	R9M 408	66 (90)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI	R9M 408	85 (116)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI	R9M 408	85 (116)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI	R9M 450	88 (120)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI	R9M 450	103 (140)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI 120	R9M 450	88 (120)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI 140	R9M 450	103 (140)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686
TRAFIC III 1.6 DCI 90	R9M 408	66 (90)	05/14 -		OX 389/1D ECO	KX 338/22D	LA 686 LAK 686

## RENAULT TRUCKS

## AGORA

AGORA	MGDR 062045 A491, 186 (253) MIDR 06.20.45 I41		01/96 -	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 438 <sup>(208)</sup>
-------	--	--	---------	--	---------------------------------	-------	-------------------------

## ILIADE

FRH,GTX,GTXE,RTX,TX	MIDR 06.23.56 A/41	280 (381)	01/97 -	LX 774 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
GT,GTC,GTE	MIDR 06.20.45 M41	250 (340)	04/98 -	LX 774 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere

## TRACER

TRACER	MIDR 06.20.45 A41	185 (252)	01/91 -	LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 765 <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> LXS 217	OC 48	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
--------	-------------------	-----------	---------	---	-------	----------------------------------	---



## C-SERIE

250	DTI8-122HQ	184 (250)	01/13 -	AL 26			
280	DTI8-122HR	206 (280)	01/13 -	AL 26			
320	DTI8-122HS	235 (320)	01/13 -	AL 26			
380	DTI11-122HH	279 (379)	01/13 -	AL 26			
430	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
440	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	AL 26			
460	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			
480	DTI13-122HL	353 (480)	01/13 -	AL 26			
520	DTI13-122HM	382 (520)	01/13 -	AL 26			
C 210	MIDS 06.20.30 N	153 (208)	12/83 - 05/91	LX 29 LXS 25	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
C 230TI	MIDR 06.02.26 D	166 (226)	05/90 - 07/92	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 765 <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> LXS 25 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
C 260	MIDS 06.20.45 B	192 (261)	10/82 - 06/84  07/84 - 05/91	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 765 <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> LXS 25 LXS 217 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(166)</sup> LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 765 <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> LXS 25 LXS 217 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(166)</sup>	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>  OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24   KC 24	X     X
C 260, C 280	MIDS 06.20.45 B	192 (261)	10/82 - 06/84  07/84 - 10/98	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 765 <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> LXS 25 LXS 217 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(166)</sup> LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 765 <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> LXS 25 LXS 217 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(166)</sup>	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>  OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24   KC 24	X     X



## C-SERIE

C 260T	MIDS 06.20.45 B	192 (261)	10/82 - 06/84	<b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 631</b> <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> <b>LX 765</b> <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> <b>LXS 25</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(166)</sup>	<b>OC 48</b> <b>OC 384</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	X
			07/84 - 10/98	<b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 631</b> <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> <b>LX 765</b> <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> <b>LXS 25</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(166)</sup>	<b>OC 48</b> <b>OC 99</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	X
C 280	MIDS 06.20.45 B	202 (275)	07/92 - 03/93	<b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 765</b> <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> <b>LXS 25</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 1D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
C 290, C 300	MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3	214 (291)	10/82 - 10/98	<b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 631</b> <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> <b>LX 765</b> <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> <b>LXS 25</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(166)</sup>	<b>OC 48</b> <b>OC 384</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	X
C 290/T	MIDR 06.20.45 D	214 (291)	05/86 - 05/91	<b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 631</b> <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> <b>LX 765</b> <sup>(79)</sup> <sub>426,5</sub> <b>LXS 25</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(166)</sup>	<b>OC 48</b> <b>OC 384</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b>	X
C 300	MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3	222 (302)	04/87 - 10/98	<b>LX 797</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 48</b> <sup>(77)</sup> <b>OZ 1D</b> <sup>(121)</sup>	<b>KC 24</b>	X
C 340 TI	MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2/E3	249 (339)	07/90 - 10/98	<b>LX 797</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
<b>CBH-SERIE</b>							
CBH 280	MIDS 06.35.40 D	208 (283)	04/86 - 10/92	<b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 31</b> <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> <b>LX 631</b> <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> <b>LX 654</b> <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> <b>LX 780</b> <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> <b>LXS 25</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 48</b> <b>OX 56</b>	<b>KC 24</b>	X



## CBH-SERIE

CBH 280	MIDS 06.35.40 D	208 (283)	04/86 - 10/92	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LX 780 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OX 56	KC 24	
CBH 320	MIDR 06.35.40 M3	236 (321)	10/92 - 10/98	LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 780 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24	X
CBH 340	MIDR 06.35.40 G	247 (336)	02/88 - 10/92	LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 80 <sup>(79)</sup> <sub>354</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 780 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup>	KC 24 KX 24D	X
CBH 350	MIDR 06.35.40 G	259 (352)	05/90 - 01/93	LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 780 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 217	OC 121	KC 24	X
CBH 380	MIDR 06.35.40 H	275 (374)	01/90 - 10/92	LX 631 LXS 217	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X
CBH 385	MIDR 06.35.40 N/3	283 (385)	10/92 - 10/98	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X

## CCH-SERIE

CCH 300	MIDR 06.20.45 D	222 (302)	09/90 - 03/93	LX 797 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
---------	-----------------	-----------	---------------	--	---------------------------------	----------------------------------	---

## CLM-SERIE

CLM 280	MIDS 06.35.40 D	208 (283)	04/86 - 10/92	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LX 780 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48	KC 24	X
CLM 320	MIDR 06.35.40 M3	236 (321)	10/92 - 10/98	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X



## CLM-SERIE

CLM 340	MIDR 06.35.40 G	247 (336)	02/88 - 10/91	LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 631 <sup>(79)</sup> <sub>395</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup>	KC 24	X
CLM 350 T	MIDR 06.35.40 G		04/91 - 10/92	LX 631 LXS 217	OC 48 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X
CLM 380	MIDR 06.35.40 H	275 (374)	05/91 - 10/92	LX 797 LXS 217	OC 48	KC 24	X
CLM 385	MIDR 06.35.40 N/3	283 (385)	10/92 - 10/98	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X

## CLR-SERIE

CLR 220	MIDS 06.20.30 N1	162 (220)	05/86 - 08/88 09/88 - 05/91	LX 29 LXS 25 LX 29 LXS 25	OC 48 OC 121	KC 24 KC 24	X   X
CLR 230	MIDR 06.02.26 D	166 (226)	09/90 - 10/98	LX 227 LXS 42/1	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
CLR 290	MIDR 06.20.45 D		05/86 - 10/91	LX 29 <sup>(166)</sup> LXS 25	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup>	KC 24	

## D-SERIE

10P210 LOW	DTI5-122HN	154 (209)	01/13 -	AL 26			
10P240 LOW	DTI5-122HP	176 (239)	01/13 -	AL 26			
18T280 WIDE	DTI8-122HR	206 (280)	01/13 -	AL 26			
18T320 WIDE	DTI8-122HS	235 (320)	01/13 -	AL 26			

## G-SERIE

G 170	MIDR 06.02.12D	127 (173)	05/83 - 02/90		OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 200	MIDR 06.02.26 H	137 (186)	05/90 - 09/91	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 229 <sup>(79)</sup> <sub>382</sub> LXS 25 LXS 42/1 LXS 201 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
G 210	MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1	153 (208)	11/83 - 02/90	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 229 <sup>(79)</sup> <sub>382</sub> LXS 25 LXS 42/1	OC 48	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 220 BOM	MIDS 06.20.45 J	161 (219)	03/91 - 09/91		OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X





## G-SERIE

G 230	MIDS 06.20.30 P	169 (230)	01/85 - 03/93	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 229 <sup>(79)</sup> <sub>382</sub> LX 796 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 LXS 42/1	OC 48	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 230TI	MIDR 06.02.26 D	166 (226)	02/90 - 08/91	LX 227 LXS 42/1	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 260	MIDS 06.20.45 B	192 (261)	10/82 - 05/90	LX 796	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 260	MIDS 06.20.45	192 (261)	10/82 - 09/91	LX 796	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 260	MIDS 06.20.45 B	202 (275)	01/90 - 09/91	LX 796	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 280	MIDS 06.20.45 B	202 (275)	01/90 - 09/91	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LX 796 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25	OC 48 OC 99 <sup>(74)(320)</sup> <sub>M20X1,5</sub> OC 384 <sup>(74)</sup>  OX 56 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 24D	X
G 300	MIDR 06.20.45 D	222 (302)	01/90 - 08/91	LX 18 <sup>(43)</sup> <sub>199</sub> LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LXS 214 LXS 217	OC 121 OZ 1D	KC 24	X
G 320	MIDR 06.20.45 H	240 (326)	11/88 - 05/90	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217	OC 121 <sup>(77)</sup> OZ 1D <sup>(121)</sup>	KC 24	X
G 330	MIDR 06.20.45 H	240 (326)	02/90 - 08/91	LX 631 LXS 217	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121  OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 340TI, G 330	MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H	240 (326)	01/90 - 08/91	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217	OC 121 <sup>(77)</sup> OZ 1D <sup>(121)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X

## GLR-SERIE

GLR 190	MID 06.20.30 G		06/80 - 06/91	LX 265 LXS 37/1	OC 48	KC 24 KX 23D	
---------	----------------	--	---------------	--------------------	-------	-----------------	--

## JE-SERIE

JE 13	797-20		07/81 - 06/91	LX 141 <sup>(43)</sup> <sub>239</sub> LX 767 <sup>(43)</sup> <sub>214,5</sub>	OC 59	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> KX 23D <sup>(36)</sup>	
-------	--------	--	---------------	--	-------	---	--



## KERAX

260	MIDR 06.20.45 C/4	188 (256)	06/97 - 05/07	<b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> 06/07 - <b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup> 06/07 - <b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	
270	dCi 11-270	195 (265)	01/01 - 05/07	<b>LX 774</b> <sup>(166)</sup> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <sup>(166)</sup> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> 06/07 - <b>OC 121</b> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM 06/07 - <b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
300	MIDR 06.20.45 D/41	219 (298)	06/97 - 05/07	<b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> 06/07 - <b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup> 06/07 - <b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	
320	DCi 11G	230 (313)	01/01 - 05/07	<b>LX 774</b> <sup>(166)</sup> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <sup>(166)</sup> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> 06/07 - <b>OC 121</b> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM 06/07 - <b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
340	MIDR 06.20.45 E/41	249 (339)	06/97 - 05/07	<b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> 06/07 - <b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup> 06/07 - <b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	
340.26	MIDR 06.20.45 E/41	249 (338)	06/97 -	<b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	



## KERAX

350	MIDR 06.23.56 A/3	255 (347)	01/03 - 05/07	LX 774 LXS 223	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
			06/07 -	LX 774 LXS 223	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 197	
370	DCi 11E	266 (362)	01/01 - 05/07	LX 774 <sup>(166)</sup> LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 197 KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	
			06/07 -	LX 774 <sup>(166)</sup> LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 197 KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	
370	DXi 11	272 (370)	10/05 - 05/07	LX 2081 LXS 223	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	LX 2081 LXS 223	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
370	DXi 11	272 (370)	10/05 - 05/07	LX 2081 LXS 223	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 362D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	LX 2081 LXS 223	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 362D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
385	MIDR 06.23.56 A/41	280 (381)	06/97 - 05/07	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
			06/07 -	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	



## KERAX

400	MIDR 06.23.56 B41	288 (392)	09/98 - 05/07	<b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> <b>OC 121</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	
410	DXi 11	302 (410)	10/05 - 05/07	<b>LX 2081</b> <b>LXS 223</b> 06/07 - <b>LX 2081</b> <b>LXS 223</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> <b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
420	DCi 11C	303 (412)	01/01 - 05/07	<b>LX 774</b> <sup>(166)</sup> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> 06/07 - <b>LX 774</b> <sup>(166)</sup> <b>LXS 223</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> <b>OC 121</b> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM <b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
450	DXi 11	331 (450)	10/05 - 05/07	<b>LX 2081</b> <b>LXS 223</b> 06/07 - <b>LX 2081</b> <b>LXS 223</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup> <b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 375D</b> <sup>(213)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	



## KERAX

450	DXi 11	331 (450)	10/05 - 05/07	LX 2081 LXS 223	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO	
			06/07 -	LX 2081 LXS 223	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 375D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO	
460	DXi 13	339 (461)	05/06 - 05/07	LX 2081 LXS 223 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	
			06/07 -	LX 2081 LXS 223 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	
500	DXi 13	368 (500)	05/06 - 05/07	LX 2081 LXS 223 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	
			06/07 -	LX 2081 LXS 223 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	

## K-SERIE

460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	DTI11-122HH	279 (379)	01/13 -	AL 26			
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	AL 26			
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	DTI13-122HL	353 (480)	01/13 -	AL 26			
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM	DTI13-122HM	382 (520)	01/13 -	AL 26			



## MAGNUM

AE 380	MIDR 635.40 H 2	279 (380)	09/90 - 06/92	LX 768 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
AE 385TI	MIDR 06.35.40 N/3	283 (385)	02/92 - 10/96	LX 768 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
AE 390	MIDR 06.24.65 A/42	287 (390)	09/96 -	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
AE 420TI	MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 P/41	305 (415)	10/92 - 12/96	LX 768 <sup>(79)</sup> <sub>472,5</sub> LX 797 <sup>(79)</sup> <sub>387</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
AE 430	MIDR 06.24.65 B/42	316 (430)	09/96 -	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
AE 470	MIDR 06.24.65 C/42	346 (471)	11/96 - 12/00	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
			01/01 -	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
AE 500	EE9-502	368 (500)	09/90 -	LX 768 <sup>(79)</sup> <sub>472,5</sub> LX 797 <sup>(79)</sup> <sub>387</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> WFC 22	
AE 520	Mack-EE9-530	390 (530)	10/92 -	LX 768 <sup>(79)</sup> <sub>472,5</sub> LX 797 <sup>(79)</sup> <sub>387</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> WFC 22	
AE 560	Mack-EE9-560	412 (560)	04/96 - 12/00	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
			01/01 -	LX 774 LXS 223 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	



## MAGNUM

DXI 12 440	DXi 12	324 (441)	10/04 - 04/06	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
DXI 12 480	DXi 12	353 (480)	10/04 - 04/06	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
DXI 13 440	DXi 13	323 (440)	03/09 -	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b>	
DXI 13 460	DXi 13	339 (461)	05/06 - 05/07	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
DXI 13 480	DXi 13	353 (480)	03/09 -	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b>	
DXI 13 500	DXi 13	368 (500)	05/06 - 05/07	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
DXI 13 520	DXi 13	382 (520)	08/09 -	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small><sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b>	
E.TECH 400	MACK E.TECH A/46	295 (401)	05/00 -	<b>LX 713</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <b>OC 467</b> <sup>(74)</sup> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <small><sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM</small>	



## MAGNUM

E.TECH 440	MACK E.TECH B/46	324 (441)	05/00 -	<b>LX 713</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <b>OC 467</b> <sup>(74)</sup> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
E.TECH 480	MACK E.TECH C/46	347 (472)	05/00 -	<b>LX 713</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 121</b> <b>OC 467</b> <sup>(74)</sup> <b>OZ 3D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 197</b> <b>KX 394 ECO</b> <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	

## MAJOR

R 340TI	MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2/E3	249 (339)	05/91 - 10/96	<b>LX 31</b> <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> <b>LX 654</b> <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
R 350	MIDR 635.40 G	259 (352)	05/91 - 12/92	<b>LX 31</b> <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> <b>LX 654</b> <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 99</b> <sup>(74)</sup> <sub>(320)</sub> M20X1.5 <b>OC 121</b> <b>OC 384</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B <b>OZ 1D</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
R 385TI, R 380	MIDR 06.35.40 H, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 N/3	275 (374)	05/91 - 10/96	<b>LX 31</b> <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> <b>LX 654</b> <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
R 385TI, R 380	MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 635.40 H 2	275 (374)	05/91 - 10/96	<b>LX 31</b> <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> <b>LX 654</b> <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
R 385TI, R 380	MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 N/3	283 (385)	12/91 - 10/96	<b>LX 31</b> <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> <b>LX 654</b> <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X
R 420TI	MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1	305 (415)	04/92 - 10/96	<b>LX 768</b> <b>LXS 217</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <b>OZ 1D</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup>	X

## MANAGER

G 200	MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q	137 (186)	09/91 - 03/93	<b>LX 28</b> <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> <b>LX 29</b> <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> <b>LX 227</b> <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> <b>LX 229</b> <sup>(79)</sup> <sub>382</sub> <b>LXS 25</b> <b>LXS 42/1</b> <b>LXS 201</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b>	<b>KC 24</b> <b>KC 183</b> <sup>(100)</sup> <b>KX 23D</b>	X
-------	-------------------------------------	-----------	---------------	---	---------------	---	---





## MANAGER

G 210	MIDR 06.02.26W	151 (205)	05/92 - 10/96	LX 28 <sup>(79)</sup> <sub>330</sub> LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 229 <sup>(79)</sup> <sub>382</sub> LXS 25 LXS 42/1 LXS 201 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
G 220 BOM	MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3	161 (219)	09/91 - 10/96		OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 230 SP	MIDS 06.20.30	169 (230)	09/91 - 03/93	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 229 <sup>(79)</sup> <sub>382</sub> LX 796 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 LXS 42/1	OC 48	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 230TI	MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26X	166 (226)	09/91 - 10/96	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 270	MIDR 620.45 B3, MIDS 620.45 B	195 (265)	09/91 - 10/96	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 280, G 270	MIDR 620.45 B3, MIDS 620.45 B	195 (265)	09/91 - 10/96	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LX 796 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup> <sub>(320) M20X1,5</sub> OC 384 <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> OX 56 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 24D	X
G 280, G 270	MIDS 620.45 B	202 (275)	09/91 - 03/93	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LX 796 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup> <sub>(320) M20X1,5</sub> OC 384 <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> OX 56 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 24D	X
G 300	MIDR 06.20.45 D, MIDR 620.45 D3	222 (302)	09/91 - 10/96	LX 18 <sup>(43)</sup> <sub>199</sub> LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LXS 214 LXS 217	OC 121 OZ 1D	KC 24	X
G 330	MIDR 06.20.45 H	240 (326)	09/91 - 03/93	LX 631 LXS 217	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 340TI	MIDR 06.20.45 E/E2, MIDR 06.20.45 E3/H	249 (339)	02/92 - 10/96	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217	OC 121 <sup>(77)</sup> OZ 1D <sup>(121)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 340TI, G 330	MIDR 06.20.45 E/E2, MIDR 06.20.45 E3/H	240 (326)	09/91 - 10/96	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217	OC 121 <sup>(77)</sup> OZ 1D <sup>(121)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X



## MAXITY

110.28	5, DXi 2	81 (110)	03/07 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
130.45	5, DXi 2	96 (130)	03/07 -	LX 3143	OC 236	KL 440/27	X
150.45	DXi 3	110 (150)	03/07 -	LX 3143	OX 415D ECO	KL 440/27	X

## MAXTER

G 230TI	MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26X	166 (226)	10/92 - 05/95	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
G 260	MIDR 06.20.45 C/4	188 (256)	02/96 - 06/97	LX 797 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24	X
G 270	MIDR 06.20.45 B3	195 (265)	01/93 - 10/96	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 280	MIDS 06.20.45 B	202 (275)	10/92 - 03/93	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LX 796 <sup>(79)</sup> <sub>375</sub> LXS 25 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 OC 99 <sup>(74)</sup> <sub>(320)</sub> <sub>M20X1.5</sub> OC 384 <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> OX 56 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 24D	X
G 300	MIDR 06.20.45 D/41	219 (298)	02/96 - 06/97	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 300	MIDR 06.20.45 D, MIDR 06.20.45 D3	222 (302)	10/92 - 10/96	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 300	MIDR 06.20.45 D3	222 (302)	10/92 - 10/96	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 340TI	MIDR 06.20.45 E/41, MIDR 06.20.45 E3	249 (339)	10/92 - 06/97	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
G 340TI.34		249 (339)	10/92 - 06/97	LX 631 <sup>(43)</sup> <sub>307</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X



## MESSENGER

B 110	8140.27	78 (106)	08/90 - 07/91				
			08/91 - 05/94	LX 236 LXS 41/1	OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup> OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 23D KC 32 KX 23D	
B 70	8140.61	53 (72)	01/83 - 03/86	LX 147	OC 86 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 13D	
			04/86 - 12/90	LX 147	OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 13D	
B 90	8140.21	92 (125)	04/86 - 09/90	LX 147	OC 290	KC 32	
B 90	8140.27	92 (125)	08/90 - 12/90	LX 147 <sup>(166)</sup>	OC 290	KC 32 KX 23D	
			01/91 - 01/92		OC 290	KC 32 KX 23D	

## MIDLINER

M 140	MIDS 06.02.12C	103 (140)	04/89 - 03/93	LX 227 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 150	MIDR 06.02.26U	110 (150)	11/92 - 10/96	LX 227 <sup>(43) 228</sup> LX 797 <sup>(43) 282</sup> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320) 1"-12UNF-2B</sup> OC 121 <sup>(320) 1 1/8"-16UNF-2B</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 150	MIDR 06.02.26 U/4	110 (150)	11/92 - 01/00	LX 227 <sup>(43) 228</sup> LX 797 <sup>(43) 282</sup> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320) 1"-12UNF-2B</sup> OC 121 <sup>(320) 1 1/8"-16UNF-2B</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 160	MIDS 06.02.12B	117 (159)	05/89 - 03/93	LX 227 <sup>(43) 228</sup> LX 797 <sup>(43) 282</sup> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 180	MIDR 06.02.26V	129 (175)	11/92 - 10/96	LX 227 <sup>(43) 228</sup> LX 797 <sup>(43) 282</sup> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320) 1"-12UNF-2B</sup> OC 121 <sup>(320) 1 1/8"-16UNF-2B</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 180	MIDR 06.02.26 V/41	132 (180)	05/96 - 01/00	LX 227 <sup>(43) 228</sup> LX 797 <sup>(43) 282</sup> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320) 1"-12UNF-2B</sup> OC 121 <sup>(320) 1 1/8"-16UNF-2B</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X



## MIDLINER

M 200	MIDR 06.02.26 H	144 (196)	05/88 - 03/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 210	MIDR 06.02.26 W/41 , MIDR 06.02.26W	151 (205)	05/92 - 01/00	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 210	MIDR 06.02.26 W/41	154 (209)	05/96 - 01/00	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 230	MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 S, MIDR 06.02.26X	166 (226)	05/89 - 10/96	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
M 250	MIDR 06.02.26 Y41	184 (250)	05/96 - 01/00	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
ME 160.13	MIDS 06.02.12B	117 (159)	05/89 - 03/93	LX 227 <sup>(43)</sup> <sub>228</sub> LX 797 <sup>(43)</sup> <sub>282</sub> LXS 42/1 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
ME 180.15	MIDR 06.02.12 D	134 (182)	05/89 - 03/93	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 100	T 4.38	69 (94)	01/86 - 09/90	LX 141	OC 37	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 100.08		69 (94)	01/86 - 09/90	LX 141	OC 37	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 105 R	MAN D 0846		01/83 - 12/94		OX 55D	KX 35 <sup>(56)</sup> KX 43 <sup>(172)</sup>	X
S 110	797-21	76 (103)	06/85 - 09/90	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub>	OC 59	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X



## MIDLINER

S 120	T 4.40	82 (112)	09/90 - 11/92	LX 755 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 42	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 120	T 4.40 A/3, T 4.40 CC	88 (120)	11/92 - 10/94	LX 755 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 42	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 130	797	96 (130)	09/83 - 01/90	LX 141	OC 59	KC 17D	X
S 135	T 4.40 B/3	102 (139)	02/94 - 05/96	LX 265 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 42	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 135, S 150	MIDR 04.02.26 A/41, MIDR 04.02.26 B/41	100 (136)	05/96 - 01/00	LX 755 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 140	MIDS 06.02.12C	103 (140)	01/90 - 09/93	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D <sup>(36)</sup>	X
S 150	MIDR 06.02.26U	110 (150)	11/92 - 01/94	LX 755 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X
S 150	MIDS 06.02.12 D/3	110 (150)	01/94 - 05/96	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 150	MIDR 06.02.26 U/4	110 (150)	05/96 - 01/00	LX 755 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	X
S 150 TI	MIDS 06.02.12B	113 (154)	04/86 - 09/90	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 160	MIDS 06.02.12B	117 (159)	01/90 - 09/93	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 170	MIDR 06.02.12D	127 (173)	10/82 - 03/93	LX 227 <sup>(166)</sup> LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 170 TI	MIDR 06.02.12D	127 (173)	10/82 - 09/93	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 180	MIDR 06.02.26V	129 (175)	11/92 - 10/96	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X



## MIDLINER

S 180	MIDR 06.02.26 V/41	132 (180)	05/96 - 01/00	LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 755 <sup>(79)</sup> <sub>299</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D	X
S 210	MIDR 06.02.26 W/41 , MIDR 06.02.26W	151 (205)	04/95 - 01/00	LX 141 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)</sup> <sub>1"-12UNF-2B</sub> OC 121 <sup>(320)</sup> <sub>1 1/8"-16UNF-2B</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
S 220 TI	MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D	159 (216)	09/87 - 08/88  09/88 - 09/90	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> LXS 25 LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 141 <sup>(79)</sup> <sub>341,5</sub> LX 767 <sup>(79)</sup> <sub>324</sub> LXS 25	OC 48  OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>  KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X    X
S 90	720-12	67 (91)	05/84 - 12/94				X

## MIDLUM

135, 150	MIDR 04.02.26 A4, MIDR 04.02.26 B4	100 (136)	01/00 -	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LXS 42/1 LXS 224 AL 12 <sup>(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub> AL 14D <sup>(320)</sup> <sub>1 1/4"</sub> AL 24 <sup>(363)(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
150	DCi 4B, MIDR 04.02.26 B4	110 (150)	01/00 -	LX 713 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
150	DCi 4B	112 (152)	10/01 -	LX 713 LXS 224 AL 12 <sup>(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub> AL 14D <sup>(320)</sup> <sub>1 1/4"</sub> AL 24 <sup>(363)(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
160	DXi 5	118 (160)	05/06 - 05/07  06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup> LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO  OX 426D ECO HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO	
180	DCi 4C	128 (174)	10/01 -	LX 713 LXS 224 AL 12 <sup>(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub> AL 14D <sup>(320)</sup> <sub>1 1/4"</sub> AL 24 <sup>(363)(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
180	MIDR 06.02.26 V4	132 (180)	01/00 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2021 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24	



## MIDLUM

180	DXi 5	132 (180)	07/09 -	LX 2068 LXS 224	HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>		
190	DXi 5	140 (190)	05/06 - 05/07 06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <small>(267)</small> LX 2068 LXS 224 AL 26 <small>(267)</small>	OX 426D ECO  OX 426D ECO HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 384D <small>(213)</small> KX 230D ECO UX 2D ECO <small>(226)</small> KC 384D <small>(213)</small> KX 230D ECO UX 2D ECO <small>(226)</small>	
210	MIDR 06.02.26 W4	154 (209)	01/00 -	LX 227 <small>(79) 378,5</small> LX 713 <small>(79) 463</small> LX 2021 <small>(79) 371</small> LXS 42/1 LXS 224 AL 12 <small>(320) M39X1,5</small> AL 14D <small>(320) 1 1/4"</small> AL 24 <small>(363)(320) M39X1,5</small>	OC 121 HX 15 <small>(75)</small>	KC 24	
210, 220	DCi 6W, MIDR 06.02.26 W4	154 (209)	01/00 -	LX 227 <small>(79) 378,5</small> LX 713 <small>(79) 463</small> LX 2021 <small>(79) 371</small> LXS 42/1 LXS 224 AL 12 <small>(320) M39X1,5</small> AL 14D <small>(320) 1 1/4"</small> AL 24 <small>(363)(320) M39X1,5</small>	OC 121 HX 15 <small>(75)</small>	KC 24	
220	DCi 6W	158 (215)	10/01 -	LX 713 <small>(79) 463</small> LX 2021 <small>(79) 371</small> LXS 224 AL 12 <small>(320) M39X1,5</small> AL 14D <small>(320) 1 1/4"</small> AL 24 <small>(363)(320) M39X1,5</small>	OC 121 HX 15 <small>(75)</small>	KC 197 KC 227 <small>(172)</small>	
220	DXi 5	158 (220)	05/06 - 05/07 06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <small>(267)</small> LX 2068 LXS 224 AL 26 <small>(267)</small>	OX 426D ECO  OX 426D ECO HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 384D <small>(213)</small> KX 230D ECO UX 2D ECO <small>(226)</small> KC 384D <small>(213)</small> KX 230D ECO UX 2D ECO <small>(226)</small>	
240	DXi 7	177 (240)	05/06 - 05/07 06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <small>(267)</small> LX 2068 LXS 224 AL 26 <small>(267)</small>	OX 426D ECO  OX 426D ECO HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 384D <small>(213)</small> KX 230D ECO UX 2D ECO <small>(226)</small> KC 384D <small>(213)</small> KX 230D ECO UX 2D ECO <small>(226)</small>	
250	MIDR 06.02.26 Y41	184 (250)	01/00 -	LX 227 <small>(79) 378,5</small> LX 713 <small>(79) 463</small> LX 2021 <small>(79) 371</small> LXS 42/1 LXS 224 AL 12 <small>(320) M39X1,5</small> AL 14D <small>(320) 1 1/4"</small> AL 24 <small>(267)</small>	OC 121 HX 15 <small>(75)</small>	KC 24	



## MIDLUM

270	DCi 6 A	195 (265)	10/01 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2021 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> LXS 224 AL 12 <sup>(320)</sup> <sub>M39X1,5</sub> AL 14D <sup>(320)</sup> <sub>1 1/4"</sub> AL 24 <sup>(267)</sup> <sub>(320) M39X1,5</sub>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
270	DXi 7	220 (300)	07/09 -	LX 2068 LXS 224	HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC		
270.13	DXi7	220 (300)	07/09 -	LX 2068 LXS 224	HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC		
280	DXi 7	206 (280)	05/06 - 05/07 06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup> LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO  OX 426D ECO HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup> KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
300	DXi7	220 (300)	07/09 -	LX 2068 LXS 224	HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC		

## PR100-SERIE

PR 100	MIPS 06.20.45 B	186 (253)	01/87 - 12/90	LX 227 <sup>(79)</sup> <sub>378,5</sub> LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>493,5</sub> LXS 42/1 LXS 43/1	OC 48	KX 23D	
PR 100-2	MIPR 06.20.45		10/92 -		OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
PR 112	MIPR 06.20.45		02/96 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
PR 118	MIPR 06.20.45		02/96 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 520 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	

## PREMIUM DISTRIBUTION

210	MIDR 06.02.26 W4	154 (209)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
210, 220	DCi 6W, MIDR 06.02.26 W4	154 (209)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
210.19D	MIDR 06.02.26 W4	154 (209)	04/96 -	LX 713			
240	DXi 7	177 (241)	05/06 -	LX 2068 LXS 224	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
250	MIDR 06.02.26 Y41	184 (250)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	





## PREMIUM DISTRIBUTION

260	MIDR 620.45 C4	188 (256)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
270	DXi 7	194 (264)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OX 426D ECO	KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
270	DCi 6A	195 (265)	08/00 -	LX 713 LX 774 <sup>(491)</sup> LXS 223 <sup>(491)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197 KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
280	DXi 7	206 (280)	10/05 -	LX 2068 LXS 224	OX 426D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 384D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
300	MIDR 620.45 D41	219 (298)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
310	DXi 7	224 (310)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OX 426D ECO	KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
320	DCi 11G	230 (313)	08/00 -	LX 713 LX 774 <sup>(491)</sup> LXS 223 <sup>(491)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
320	DXi 7	235 (320)	10/05 -	LX 2068 LXS 224	OX 426D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 384D <sup>(213)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
340	DXi 7	247 (340)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OX 426D ECO	KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
340	MIDR 06.20.45 E/41	249 (339)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
370	DCi 11E	266 (362)	08/00 -	LX 713 LX 774 <sup>(491)</sup> LXS 223 <sup>(491)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197 KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	



## PREMIUM DISTRIBUTION

370	DXi 11	272 (370)	10/05 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
380	DXi 11	280 (381)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)<sub>463</sub></sup> LX 2081 <sup>(79)<sub>556</sub></sup> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO
400	MIDR 06.23.56 B41	288 (392)	01/00 -	LX 713 <sup>(79)<sub>463</sub></sup> LX 774 <sup>(79)<sub>556</sub></sup> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24
410	DXi 11	302 (410)	10/05 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
420	DCi 11C	303 (412)	08/00 -	LX 713 LXS 224	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO
430	DXi 11	316 (430)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)<sub>463</sub></sup> LX 2081 <sup>(79)<sub>556</sub></sup> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO
450	DXi 11	331 (450)	10/05 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>
460	DXi 11	339 (460)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)<sub>463</sub></sup> LX 2081 <sup>(79)<sub>556</sub></sup> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO



## PREMIUM HR

HR 330 DXI	DXi 11	243 (330)	10/05 - 05/07	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HR 370 DXI	DXi 11	272 (369)	05/06 - 05/07	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HR 380 DXI	DXi 11	279 (379)	10/05 - 05/07	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HR 410 DXI	DXi 11 Euro 4/5	302 (410)	05/06 - 05/07	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HR 430 DXI	DXi 11 Euro 4/5	316 (429)	06/09 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HR 440 DXI	DXi 11	324 (440)	10/05 - 05/07	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HR 450 DXI	DXi 11 Euro 4/5	331 (450)	05/06 - 05/07	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 362D <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	KC 362D <sup>(213)</sup>	



## PREMIUM HR

HR 460 DXI	DXi 11 Euro 4/5	338 (459)	06/09 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 362D <sup>(213)</sup>	
------------	-----------------	-----------	---------	--	--	--------------------------	--

## PREMIUM HD

HD 380 DXI	DXi 11 Euro 4/5	279 (379)	06/09 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HD 430 DXI	DXi 11 Euro 4/5	338 (459)	06/09 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 362D <sup>(213)</sup>	
HD 460 DXI	DXi 11 Euro 4/5	338 (459)	06/09 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 362D <sup>(213)</sup>	

## PREMIUM LANDER

270	DXi 7	194 (264)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OX 426D ECO	KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
270 DCI	DCI 6-270	195 (265)	02/04 - 05/07	LX 713 LX 774 <sup>(459)</sup> LXS 223 LXS 224 <sup>(459)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
			06/07 -	LX 713 LX 774 <sup>(459)</sup> LXS 223 LXS 224 <sup>(459)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 197	
310	DXi 7	224 (310)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OX 426D ECO	KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
320 DCI	DCI 11-320	229 (311)	02/04 - 05/07	LX 713 LX 774 <sup>(459)</sup> LXS 223 <sup>(459)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
			06/07 -	LX 713 LX 774 <sup>(459)</sup> LXS 223 <sup>(459)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 197	



## PREMIUM LANDER

340	DXi 7	247 (340)	10/06 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
370 DCI	DCI 11-370	266 (361)	02/04 - 05/07	LX 713 LX 774 <sup>(459)</sup> LXS 223 <sup>(459)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
			06/07 -	LX 713 LX 774 <sup>(459)</sup> LXS 223 <sup>(459)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 197	
380	DXi 11	280 (381)	10/06 - 05/07	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
420 DCI	DCI 11B/43	303 (412)	02/04 - 05/07	LX 713 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
			06/07 -	LX 713 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 197	
430	DXi 11	316 (430)	10/06 - 05/07	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	



## PREMIUM LANDER

460	DXi 11	339 (460)	10/06 - 05/07	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 467</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
			06/07 -	<b>LX 2068</b> <b>LXS 224</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 467</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(406)</sup>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	
HL 370 DXI	DXi 11 Euro 4/5	272 (369)	05/06 - 05/07	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
HL 380 DXI	DXi 11 Euro 4/5	280 (380)	06/09 -	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
HL 410 DXI	DXi 11 Euro 4/5	302 (410)	05/06 - 05/07	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
HL 430 DXI	DXi 11 Euro 4/5	316 (429)	06/09 -	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
HL 450 DXI	DXi 11 Euro 4/5	331 (450)	05/06 - 05/07	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup>	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
			06/07 -	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	
HL 460 DXI	DXi 11 Euro 4/5	339 (460)	06/09 -	<b>LX 2068</b> <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> <b>LX 2081</b> <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> <b>LXS 223</b> <b>LXS 224</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	<b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup>	



## PREMIUM ROUTE

300	MIDR 06.20.45 D/41	219 (298)	09/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
320	DCi 11G	230 (313)	08/00 -	LX 713 LXS 224	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
330	DXi 11	243 (330)	10/05 -	LX 2068 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 2081 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	
340	MIDR 06.20.45 E/41	249 (339)	04/96 -	LX 713 <sup>(79)</sup> <sub>463</sub> LX 774 <sup>(79)</sup> <sub>556</sub> LXS 223 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
370	DCi 11E	266 (362)	08/00 -	LX 713 LX 774 <sup>(491)</sup> LXS 223 <sup>(491)</sup> LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197 KX 394 ECO <sup>(57)</sup> <sup>(275)</sup> SEPAR-SYSTEM	
380	DXi 11	280 (381)	10/06 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
385, 400	MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B41	280 (381)	04/96 -	LX 713 LXS 224	OC 99 <sup>(74)</sup> OC 121 OZ 1D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
410	DXi 11	302 (410)	10/05 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
420	DCi 11C, dCi 11 B/43	303 (412)	08/00 -	LX 713 LXS 224 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 467 <sup>(74)</sup> OZ 3D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	
430	DXi 11	316 (430)	10/06 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	



## PREMIUM ROUTE

450	DXi 11	331 (450)	10/05 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
460	DXi 11	339 (460)	10/06 -	LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO	
460	DXi 11	339 (460)	10/06 -	LX 2068 LXS 224 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> OC 467 <sup>(74)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)<sub>158</sub></sup> KC 491D <sup>(213)(79)<sub>130</sub></sup> UX 2D ECO	

## PUNCHER

270 DCI	DCI 6-270	195 (265)	09/02 -	LX 713 <sup>(79)<sub>463</sub></sup> LX 2021 <sup>(79)<sub>371</sub></sup> LXS 224 AL 12 <sup>(320)<sub>M39X1,5</sub></sup> AL 14D <sup>(320)<sub>1 1/4"</sub></sup> AL 24 <sup>(267)(320)<sub>M39X1,5</sub></sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 197	
---------	-----------	-----------	---------	---	---------------------------------	--------	--

## R-SERIE

R 330	MIDR 06.20.45 E	240 (326)	05/88 - 05/91	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
R 332	MIHR 06.20.45		09/92 -	LX 631 LXS 217 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	
R 340	MIDR 06.35.40 G	259 (352)	03/86 - 01/90	LX 31 <sup>(79)<sub>584</sub></sup> LX 654 <sup>(79)<sub>537</sub></sup> LX 765 <sup>(79)<sub>426,5</sub></sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 48 <sup>(320)<sub>1*-12UNF-2B</sub></sup> OC 99 <sup>(74)(320)<sub>M20X1,5</sub></sup> OC 121 <sup>(320)</sup> 1 1/8"-16UNF-2B OC 384 <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
R 340TI	MIDR 06.20.45 E	249 (339)	01/90 - 05/91	LX 31 <sup>(79)<sub>584</sub></sup> LX 654 <sup>(79)<sub>537</sub></sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D	KC 24	X
R 350	MIDR 06.35.40 G	259 (352)	01/90 - 05/91	LX 31 <sup>(79)<sub>584</sub></sup> LX 654 <sup>(79)<sub>537</sub></sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 99 <sup>(74)(320)<sub>M20X1,5</sub></sup> OC 121 OC 384 <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
R 360	MIVS 08.35.30	265 (360)	01/90 - 05/91	LX 31 <sup>(79)<sub>584</sub></sup> LX 654 <sup>(79)<sub>537</sub></sup>	OC 48 <sup>(2)</sup>	KC 24 <sup>(2)</sup>	X





## R-SERIE

R 365	MIDR 06.35.40 H	275 (374)	10/87 - 05/90	LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
R 380	MIDR 06.35.40 H	275 (374)	01/90 - 05/91	LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
R 380	MIDR 635.40 H 2	275 (374)	01/90 - 05/91	LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OZ 1D	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X
R 420	MIVR 08.35.30 G, MIVR 08.35.30 H	302 (411)	10/88 - 10/91	LX 654 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup>	X

## S-SERIE

S 105 RA	MAN D 0846		01/83 - 12/94		OX 55D	KX 35 <sup>(56)</sup> KX 43 <sup>(172)</sup>	
S 105 RAX	MAN D 0846		01/83 - 12/94		OX 55D	KX 35 <sup>(56)</sup> KX 43 <sup>(172)</sup>	
S 105 RX	MAN D 0846		01/83 - 12/94		OX 55D	KX 35 <sup>(56)</sup> KX 43 <sup>(172)</sup>	

## T-SERIE

380P LOW	DTI11-122HH	280 (380)	01/13 -	AL 26			
380P/P LOW	DTI11-122HH	280 (380)	01/13 -	AL 26			
380P/P LOW	DTI11-122HH	280 (380)	01/13 -	AL 26			
380T LOW/T TAG	DTI11-122HH	280 (380)	01/13 -	AL 26			
380T PUS	DTI11-122HH	280 (380)	01/13 -	AL 26			
380T/T LOW/T X-LOW	DTI11-122HH	280 (380)	01/13 -	AL 26			
430P LOW	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
430P/P LOW	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
430P/P LOW	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
430T PUS	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
430T TAG/T LOW	DTI11-122HI	316 (430)	01/13 -	AL 26			
440P LOW	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	LX 3141 AL 26			
440P/P LOW	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	LX 3141 AL 26			
440P/P LOW	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	LX 3141 AL 26			
440T LOW/T TAG	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	LX 3141 AL 26			
440T PUS	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	LX 3141 AL 26			
440T/T LOW/T X-LOW	DTI13-122HK	323 (439)	01/13 -	LX 3141 AL 26			
460P LOW	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			
460P/P LOW	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			
460P/P LOW	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			
460T LOW/T TAG	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			
460T PUS	DTI11-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26			



## T-SERIE

460T/T LOW/T X-LOW	DT111-122HJ	338 (460)	01/13 -	AL 26		
480P LOW	DT113-122HL	353 (480)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
480P/P LOW	DT113-122HL	353 (480)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
480P/P LOW	DT113-122HL	353 (480)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
480T LOW/T TAG	DT113-122HL	353 (480)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
480T PUS	DT113-122HL	353 (480)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
480T/T LOW/T X-LOW	DT113-122HL	353 (480)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
520P LOW	DT113-122HM	382 (520)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
520P/P LOW	DT113-122HM	382 (520)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
520P/P LOW	DT113-122HM	382 (520)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
520T LOW/T TAG	DT113-122HM	382 (520)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
520T PUS	DT113-122HM	382 (520)	01/13 -	LX 3141 AL 26		
520T/T LOW/T X-LOW	DT113-122HM	382 (520)	01/13 -	LX 3141 AL 26		

## TB-SERIE

TBH 280 D	MIDS 06.35.40 H		06/80 - 06/91	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LXS 25	OC 48 OX 56	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D <sup>(36)(79)</sup> <sub>70</sub>
-----------	-----------------	--	---------------	---	----------------	--

## TL-SERIE

TLM 280	MIDS 06.35.40 D		06/80 - 05/91	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LX 31 <sup>(79)</sup> <sub>584</sub> LX 654 <sup>(79)</sup> <sub>537</sub> LXS 25	OC 48 OC 384 <sup>(74)</sup> OX 56	KC 24 KC 183 <sup>(100)</sup> KX 23D <sup>(36)(79)</sup> <sub>70</sub>
---------	-----------------	--	---------------	---	--	--

## 110-SERIE

110.150TI	MIDS 06.02.12 B		10/91 -		OC 48	KX 23D
-----------	-----------------	--	---------	--	-------	--------

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## B-SERIE

70	8140.61.235	53 (72)	01/83 - 12/90		OC 59	KC 24 KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub>
90	8140.21.235 IDS	68 (92)	04/86 - 01/92		OC 59	KC 24 KX 13D <sup>(79)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub>



## B-SERIE

90	8140.27.2530 IDS	71 (97)	08/90 - 01/92		OC 59	KC 24 KX 13D <sup>(75)</sup> <sub>51</sub> KX 23D <sup>(75)</sup> <sub>70</sub>	
----	------------------	---------	---------------	--	-------	---	--

## MASCOTT

MASCOTT 110	8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586	78 (106)	01/99 - 06/04	LX 1886	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	X
MASCOTT 120.65	DXi 3, ZD3 A 600	85 (115)	05/04 - 12/10	LX 2080	OX 415D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 161	X
MASCOTT 130	8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585	92 (125)	01/99 - 06/04	LX 1886	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	X
MASCOTT 140	8140-43 k	103 (140)	01/01 - 06/04	LX 1886	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	X
MASCOTT 150.35	8140.43N.3585	107 (146)	10/01 - 06/04	LX 1886	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	X
MASCOTT 160.65	DXi 3, ZD3 A 604	115 (156)	05/04 - 12/10	LX 2080	OX 415D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 161	X
MASCOTT 90	8140.63.2585	63 (86)	01/99 - 12/01	LX 1886	OC 248		X
MASCOTT 90	8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586	78 (106)	12/00 - 06/04	LX 1886	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	X

## MESSENGER

MESSENGER B 110.45	8140.23.2565	78 (106)	09/96 - 06/99	LX 236 LXS 41/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 51 KX 23D	
MESSENGER B 110.45	8140.23.2585	78 (106)	09/96 - 06/99	LX 236 LXS 41/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 51 KX 23D	
MESSENGER B 110.45	8140.23.2585	78 (106)	09/96 - 06/99	LX 236 LXS 41/1	OC 248 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 51 KX 23D	
MESSENGER B 120.35	8140.47.2530 IDR, 8140.47.2590	85 (116)	10/91 - 07/96	LX 236 LXS 41/1	OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 23D	
MESSENGER B 120.35	8140.47.2585	85 (116)	01/94 - 09/96	LX 236 LXS 41/1	OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 23D	
MESSENGER B 120.35	8140.43.2585	90 (122)	09/96 - 06/99		OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32	
MESSENGER B 80.45	8140.07.2585, 8140.67.2585	55 (75)	09/90 - 06/99	LX 147	OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 13D	
MESSENGER B 80.45	8140.07.2530 ID	56 (76)	09/90 - 06/99	LX 147	OC 290 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 32 KX 13D	

## SAAB-SCANIA

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار SCANIA

## SAVIEM

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار RENAULT TRUCKS



## IRIZAR-SERIE

CENTURY 12.35	DC 11.04	280 (381)	11/99 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	
CENTURY 12.35	DSC 12.05	308 (419)	05/96 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94	
CENTURY 12.37	DSC 12	310 (422)	01/00 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	
CENTURY 12.85	DC 11/DC 12	310 (421)	09/02 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	
CENTURY 13.37	DSC 12	310 (422)	01/02 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	
I4 H/L/M	DC 9	198 (270)	09/07 -	LX 2109	OC 246 HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KC 94	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
I4 H/L/M	DC 9 29/36	206 (280)	09/08 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>		LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
I4 H/L/M	DC 9	228 (310)	09/07 -	LX 2109	OC 246 HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KC 94	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
I4 H/L/M	DC 9 22/32	235 (319)	09/08 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>		LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
I4 H/L/M	DC 12	250 (340)	09/07 -	LX 2109 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
I4 H/L/M	DC 9 24	265 (360)	09/08 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>		LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
I4 H/L/M	DC 12	280 (380)	09/07 -	LX 2109 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
PB	DC 12	309 (420)	10/02 - 08/06	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	
PB 12, PB 13	MX 300	300 (407)	10/09 -		OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO	
PB 12, PB 13	MX 340	340 (462)	10/09 -		OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO	
PB 12, PB 13	MX 300	375 (510)	10/09 -		OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO	
PB 14, PB 14.6, PB 16	MX 300	300 (408)	10/09 -		OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO	
PB 14, PB 14.6, PB 16	MX 340	340 (462)	10/09 -		OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO	
PB 14, PB 14.6, PB 16	MX 300	375 (510)	10/09 -		OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 262D ECO	



IRIZAR-SERIE

PB GT 13.9	DC 12 12	309 (420)	09/06 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(96)</sup>	KX 182D ECO	
PB GT 13.9	DC 12 03	345 (470)	09/06 -	LX 2109	OC 246 HX 89 <sup>(96)</sup>	KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 182D ECO	
PB GT 13.9	DC 12 17	353 (480)	10/07 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(96)</sup>	KX 182D ECO	

K-SERIE

K 113	DS 11.34, DS 11.73, DSC 11.08	228 (310)	11/90 -	LX 531	OC 83 <sup>(118)</sup> DS 11.34 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(118)</sup> DS 11.34 KC 24 <sup>(118)</sup> DS 11.34 WFC 20	
K 113 CLB	DSC 11.22	280 (381)	07/90 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> 152.5 KC 24 <sup>(79)</sup> 118 WFC 20	
K 113 CLB	DSC 11.81	305 (415)	01/91 - 12/97	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> 152.5 KC 24 <sup>(79)</sup> 118 WFC 20	
K 114	DSC 11		01/98 -	LX 531 LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	
K 114	DC 11		09/99 -	LX 531 LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	
K 124	DC 12/EURO4	250 (340)	11/05 -	LX 2109	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 182D ECO	
K 124	DSC 12	265 (360)	01/98 -	LX 531 LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	
K 124	DC 12/EURO4	280 (380)	11/05 -	LX 2109	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 182D ECO	
K 124	DC 12/EURO3	310 (421)	08/99 - 05/05 06/05 -	LX 531 <sup>(79)</sup> 376 LX 3030 <sup>(491)</sup> LX 531 <sup>(79)</sup> 376 LX 2109 <sup>(79)</sup> 527 LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	
K 250 IB, K 250 UB	DC 09.109, DC 09.114	184 (250)	01/06 -	AL 14D			



## K-SERIE

K 93 CL	DSC 9.08	208 (283)	01/91 - 12/96	LX 241 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
K 94	DSC 9.11/15		09/97 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	
K 94	DC 9/EURO4	198 (270)	11/05 -	LX 531	OC 246	KX 182D ECO	
K 94	DC 9/EURO4	228 (310)	11/05 -	LX 531	OC 246	KX 182D ECO	

## L-SERIE

L 113 CLB	DSC 11.24	191 (260)	11/93 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
L 113 CLB	DS 11.34, DSC 11.08	228 (310)	01/90 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(118)</sup> <sub>DS 11.34</sub> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(118)</sup> <sub>DS 11.34</sub> KC 24 <sup>(118)</sup> <sub>DS 11.34</sub> WFC 20	

## N-SERIE

N 112 CLB	DN 11		01/90 -	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> <sub>(43)</sub> <sub>59</sub> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
N 94	DC 9/EURO4	169 (230)	11/05 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 182D ECO	
N 94	DC 9/EURO4	198 (270)	11/05 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 182D ECO	
N 94	DC 9/EURO4	228 (310)	11/05 -	LX 531	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 90D <sup>(360)</sup>	KX 182D ECO	

## OMNICITY/LINE/LINK

11/12/18	DC 9 30/35	169 (229)	09/08 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World	
11/12/18	DC 9	169 (230)	09/06 -	LX 2109	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
11/12/18	DC 9	198 (270)	09/06 -	LX 2109	OC 246 HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere
11/12/18	DC 9	198 (270)	11/07 -	LX 2109	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World



OMNICITY/LINE/LINK

11/12/18	DC 9 29/36	206 (280)	09/08 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>		LA 532 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>
11/12/18	DC 9	228 (310)	09/06 -	LX 2109	OC 246 HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 355 <sup>(204)</sup> <small>(275) Webasto Aerosphere</small> LA 532 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>

OMNIEXPRESS

OMNIEXPRESS	DC 9	228 (310)	09/07 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>
OMNIEXPRESS	DC 12	279 (380)	09/07 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>
OMNIEXPRESS	DC 12	309 (420)	09/07 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>	KX 182D ECO	LA 532 <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>

TOURING

HD 12	DC 13.10	324 (440)	02/10 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>		
HD 12	DC 13.07	353 (479)	02/10 -	LX 2109 AL 14D <sup>(39)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> HX 89 <sup>(98)</sup>		

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

K-SERIE

K 270 ETHANOL	DC 9E.02	198 (269)	01/06 -	LX 2109 AL 14D			LA 532
K 270 ETHANOL	DC 09.110	228 (310)	01/06 -	LX 2109 AL 14D	OC 246 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	
K 270 ETHANOL	DC 13.108, DC 13.114	265 (360)	01/06 -	LX 2109 AL 14D	OX 562D ECO		
K 270 ETHANOL	DC 13.113	294 (400)	01/06 -	LX 2109 AL 14D	OX 562D ECO		
K 270 ETHANOL	DC 13.107	301 (409)	01/06 -	LX 2109 AL 14D	OX 562D ECO		
K 270 ETHANOL	DC 13.112	324 (441)	01/06 -	LX 2109 AL 14D	OX 562D ECO		

SERIE 3

113 E/320	DSC 11.16, DSC 11.17, DSC 11.21	235 (320)	11/91 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
-----------	---------------------------------------	-----------	---------------	---	---	---	--



SERIE 3

113 E/360	DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.23, DSC 11.30	265 (360)	01/90 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 E/380	DSC 11.22, DSC 11.70	280 (381)	01/91 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 H/310	DS 11.34, DS 11.73, DS 11.75, DSC 11.06, DSC 11.08	228 (310)	01/90 - 12/91	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(118)</sup> <sub>DS 11.34</sub> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(118)</sup> <sub>DS 11.34</sub> KC 24 <sup>(118)</sup> <sub>DS 11.34</sub> WFC 20	
113 H/320	DSC 11.16, DSC 11.17, DSC 11.21	235 (320)	01/90 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 H/360	DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.23, DSC 11.30	265 (360)	01/90 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 H/380	DSC 11.22, DSC 11.70	280 (381)	01/91 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 M/320	DSC 11.16, DSC 11.17, DSC 11.21	235 (320)	01/90 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 M/360	DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.23, DSC 11.30	265 (360)	01/90 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 M/380	DSC 11.22, DSC 11.70	280 (381)	01/91 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
113 M/400	DTC 11.01, DTC 11.02	295 (401)	01/92 - 12/96	LX 450 <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 E/420	DSC 14.08	309 (420)	01/91 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 E/450	DSC 14.03, DSC 14.10	331 (450)	01/90 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 E/500	DSC 14.09, DSC 14.16	368 (500)	01/91 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 H/400	DSC 14.06	297 (404)	01/90 - 12/91	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	





SERIE 3

143 H/420	DSC 14.08	309 (420)	01/91 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 H/450	DSC 14.03, DSC 14.10	331 (450)	01/90 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 H/470	DSC 14.04	346 (471)	01/90 - 05/91	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 H/500	DSC 14.09, DSC 14.16	368 (500)	01/91 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 M/420	DSC 14.08	309 (420)	01/91 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 M/450	DSC 14.03, DSC 14.10	331 (450)	01/90 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 M/470	DSC 14.04	346 (471)	01/90 - 05/91	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
143 M/500	DSC 14.09, DSC 14.16	368 (500)	01/91 - 12/96	LX 531	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
93 H/220	DSC 9.10	162 (220)	12/91 - 12/96	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
93 H/250	DS 9.05, DSC 9.07	185 (252)	01/90 - 12/96	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
93 H/280	DSC 9.02, DSC 9.08	207 (282)	12/91 - 12/96	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> KC 24 <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> WFC 20	
93 M/210	DS 9.08	155 (211)	03/88 - 12/91	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
93 M/220	DSC 9.10	162 (220)	12/91 - 12/96	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	



## SERIE 3

93 M/230	DS 9.06	167 (227)	01/90 - 12/91	<b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
93 M/250	DS 9.05, DSC 9.07	185 (252)	01/90 - 12/96	<b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
93 M/280	DSC 9.02, DSC 9.08	207 (282)	01/90 - 12/96	<b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> <b>KC 24</b> <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> <b>WFC 20</b>	
T 113 E/320	DSC 11.16, DSC 11.17, DSC 11.21	235 (320)	01/90 - 12/96	<b>LX 450</b> <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> <b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 113 E/360	DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.23	266 (362)	01/90 - 12/96	<b>LX 450</b> <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> <b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 113 H/320	DSC 11.16, DSC 11.17, DSC 11.21	235 (320)	01/90 - 12/96	<b>LX 450</b> <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> <b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 113 H/360	DSC 11.13, DSC 11.18, DSC 11.23	266 (362)	01/90 - 12/96	<b>LX 450</b> <sup>(79)</sup> <sub>476</sub> <b>LX 531</b> <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> <b>LX 761</b> <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 143 E/420	DSC 14.08	309 (420)	01/91 - 12/96	<b>LX 531</b>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 143 E/450	DSC 14.03/10	331 (450)	01/90 - 12/96	<b>LX 531</b>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 143 H/420	DSC 14.08	309 (420)	01/91 - 12/96	<b>LX 531</b>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 143 H/450	DSC 14.03, DSC 14.10	331 (450)	01/90 - 12/96	<b>LX 531</b>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 143 H/500	DSC 14.09/16	368 (500)	01/91 - 12/96	<b>LX 531</b>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	
T 143 H/500	DSC 14.09, DSC 14.16	368 (500)	01/91 - 12/96	<b>LX 531</b>	<b>OC 83</b> <sup>(167)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 17D</b> <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> <b>KC 24</b> <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> <b>WFC 20</b>	



SERIE 3

T 144 L/460	DSC 14.15	338 (460)	09/95 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 WFC 20	LA 432
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 WFC 20	LA 432
T 93 H/250	DS 9.05, DSC 9.07	185 (252)	01/90 - 12/96	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(167)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(79)</sup> <sub>152,5</sub> KC 24 <sup>(79)</sup> <sub>118</sub> WFC 20	
T 93 H/280	DSC 9.02, DSC 9.08	207 (282)	12/91 - 12/96	LX 531 <sup>(79)</sup> <sub>376</sub> LX 761 <sup>(79)</sup> <sub>439,5</sub>	OC 83 <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 17D <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> KC 24 <sup>(118)</sup> <sub>DSC 9.02</sub> WFC 20	

SERIE 4

114 C/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 C/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 C/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 C/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432



## SERIE 4

114 C/340	DC 11 03, DC 11.01	250 (340)	03/98 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar  01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <sup>(118)</sup> DSC <b>KC 184</b> <sup>(118)</sup> DC <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <sup>(118)</sup> DSC <b>KC 184</b> <sup>(118)</sup> DC <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
114 C/360		265 (360)	01/00 -	<b>AL 14D</b>			<b>LA 432</b>
114 C/380	DC 11 02, DC 11 04	280 (381)	03/98 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar  01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
114 C/380	DC 11.02	280 (381)	03/98 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar  01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
114 G/330	DSC 11.06	229 (311)	01/04 -	<b>AL 14D</b>			<b>LA 432</b>
114 G/340	DC 11 03, DC 11.01	250 (340)	05/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar  01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
114 G/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar  01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
114 G/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar  01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>AL 14D</b> <sup>(39)</sup> 9,3 bar	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 184</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>



SERIE 4

114 G/380	DC 11 02	280 (381)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 G/380	DC 12.07	280 (381)	01/05 -	AL 14D			LA 432
114 L/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 L/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 L/340	DSC 11.07, DSC 11.79	250 (340)	05/96 -	AL 14D			
114 L/340	DC 11 03, DC 11.01	250 (340)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D <sup>(39)</sup> <sub>9,3 bar</sub>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 L/380	DC 12.07	279 (379)	01/05 -	AL 14D			LA 432
114 L/380	DC 11 02, DC 11.04	280 (381)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 184 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
114 L/380	DC 12.07	280 (381)	03/98 -	AL 14D			LA 432
124 C/360	DSC 12.02	265 (360)	09/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432



## SERIE 4

124 C/400	DSC 12.01	294 (400)	09/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
124 G/360	DSC 12.02	265 (360)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
124 G/400	DSC 12.01	294 (400)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
124 L/360	DSC 12.02	265 (360)	09/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
124 L/400	DSC 12.01	294 (400)	09/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
124 L/420	DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05	309 (420)	09/97 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
					HX 80 <sup>(132)</sup>		



SERIE 4

124 L/440	DT 12.08	324 (440)	01/01 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182D ECO	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182D ECO	LA 432
124 L/470	DT 12.02	345 (470)	01/01 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182D ECO	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182D ECO	LA 432
144 C/460	DSC 14.15	338 (460)	09/96 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
144 C/530	DSC 14.13	390 (530)	09/96 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
144 G/460	DSC 14.15	338 (460)	04/96 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 <sup>(51)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602 <sup>(51)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
144 G/530	DSC 14.13	390 (530)	04/96 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> WFC 20	LA 432



## SERIE 4

144 L/460	DSC 14.15	338 (460)	11/95 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 712 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 3582 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
144 L/530	DSC 14.13	390 (530)	11/95 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 712 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 3582 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
164 C/480	DC 16.02	353 (480)	05/00 - 12/08	LX 712 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 3582 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
164 C/580	DC 16.01	426 (580)	05/00 - 12/08	LX 712 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 3582 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
164 G/480	DC 16.02	353 (480)	05/00 - 12/08	LX 712 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 3582 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
164 G/580	DC 16.01	426 (580)	05/00 - 12/08	LX 712 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub>	OX 376D ECO	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 3582 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182/1D ECO	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		





SERIE 4

164 L/480	DC 16.02	353 (480)	05/00 - 12/08	LX 712 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub> LX 714 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub> LXS 602 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182/1D ECO	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub> LX 3582 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub> LXS 602 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182/1D ECO	LA 432
164 L/580	DC 16.01	426 (580)	05/00 - 12/08	LX 712 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub> LX 714 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub> LXS 602 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182/1D ECO	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(79)</sup> <sub>448</sub> LX 3582 <sup>(79)</sup> <sub>527</sub> LXS 602 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182/1D ECO	LA 432
94 C/260	DC 9.02, DSC 9.12	191 (260)	12/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
94 C/310	DSC 9.13, DSC 9.15	228 (310)	08/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
94 C/310	DC 9.21	228 (310)	01/05 -	AL 14D			LA 432
94 D/220	DSC 9.11	162 (220)	08/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
94 D/230	DC 9.01, DC 9.04	169 (230)	08/99 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 184 <sup>(72)</sup> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 184 <sup>(72)</sup> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432



## SERIE 4

94 D/260	DC 9.02, DSC 9.12	191 (260)	08/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> 01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>AL 14D</b>	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
94 D/310	DSC 9.13, DSC 9.15	228 (310)	12/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> 01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>AL 14D</b>	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
94 G/220	DSC 9.11	162 (220)	08/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> 01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>AL 14D</b>	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
94 G/260	DSC 9.12	191 (260)	08/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> 01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>AL 14D</b>	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
94 G/300	DC 9.21	198 (269)	01/04 -	<b>AL 14D</b>			<b>LA 432</b>
94 G/310	DSC 9.13, DSC 9.15	228 (310)	08/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> 01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>AL 14D</b>	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
94 L/310	DSC 9.13, DSC 9.15	228 (310)	08/96 - 12/08	<b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>LX 714</b> <sup>(41)</sup> <b>AL 14D</b> 01/09 - <b>LX 2839</b> <sup>(41)</sup> <b>LX 604/1</b> <sup>(87)</sup> <b>LX 604/4</b> <sup>(221)</sup> <b>AL 14D</b>	<b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup> <b>OC 246</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HC 113</b> <sup>(74)</sup> <b>HX 80</b> <sup>(132)</sup>	<b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>  <b>KC 94</b> <b>KC 249D</b> <sup>(213)</sup>	<b>LA 432</b>   <b>LA 432</b>
T 114 C/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 -	<b>AL 14D</b>			



SERIE 4

T 114 C/340	DC 11 03, DC 11.01	250 (340)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 184	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 184	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 184	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 184	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 114 C/340	DSC 11.79	250 (340)	03/98 -	AL 14D			
T 114 C/380	DC 11 02	280 (380)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>		KC 249D <sup>(213)</sup>
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 114 G/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
			01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
					AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 114 G/340	DC 11 03, DC 11.01	250 (340)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
			01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
					AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 114 G/380	DC 11 02	280 (380)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 184	LA 432
			01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
					AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 184
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 114 L/340	DSC 11.79	250 (340)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
			01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
					AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
					HX 80 <sup>(132)</sup>		



## SERIE 4

T 114 L/340	DC 11 03, DC 11.01	250 (340)	03/98 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
			01/09 -	AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	



SERIE 4

T 124 G/400	DSC 12.01	294 (400)	03/97 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
T 124 G/420	DC 12.01, DSC 12.05	309 (420)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
T 124 L/360	DSC 12.02	265 (360)	05/95 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
T 124 L/400	DSC 12.01	294 (400)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
T 124 L/420	DC 12.01, DSC 12.05	309 (420)	05/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub> KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub> KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
T 124 L/470	DT 12.02	345 (470)	01/01 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182D ECO	LA 432
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup> KX 182D ECO	LA 432



## SERIE 4

T 144 C/460	DSC 14.15	338 (460)	09/95 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 712 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 3582 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 144 C/530	DSC 14.13	390 (530)	09/95 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 144 G/460	DSC 14.15	338 (460)	03/97 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 712 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 3582 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 144 G/530	DSC 14.13	390 (530)	03/97 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 712 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 3582 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 144 L/530	DSC 14.13	390 (530)	09/95 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 712 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 605/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 3582 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LXS 602	HC 113 <sup>(74)</sup>	WFC 20	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 94 C/260	DSC 9.12	191 (260)	12/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		



SERIE 4

T 94 C/310	DSC 9.13	228 (310)	09/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		LA 432
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		LA 432
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		
T 94 G/220	DSC 9.11	162 (220)	08/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	LA 432
			01/09 -	LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 184	
	DC 9.01	169 (230)	04/99 - 12/08	LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
			01/09 -	AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 184	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94	
	DSC 9.12	191 (260)	12/96 - 12/08	LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
			01/09 -	AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>		
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
	DC 9.03, DSC 9.13, DSC 9.15	221 (300)	12/96 - 12/08	LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
	DSC 9.13, DSC 9.15	228 (310)	09/96 - 12/08	LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
			01/09 -	AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC</sub>	LA 432
				LX 604/4 <sup>(221)</sup>	HC 113 <sup>(74)</sup>	KC 249D <sup>(213)</sup>	
				AL 14D	HX 80 <sup>(132)</sup>		LA 432
				LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 94 <sup>(118)</sup> <sub>DSC</sub>	



SERIE 4

T 94 L/310	DSC 9.13/15	228 (310)	09/96 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> AL 14D LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 604/4 <sup>(221)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HC 113 <sup>(74)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup> KC 94 KC 249D <sup>(213)</sup>	LA 432 LA 432
------------	-------------	-----------	---------------	---	--	--	------------------

SERIE P,G,R,T

G 230, P 230	DC 9.30, DC 9.35	169 (230)	09/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO OX 562D ECO	UX 1D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502 LA 502
G 270, P 270	DC 9.12, DC 9.17	198 (270)	09/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.17</sub> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.17</sub> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.17</sub> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	
			01/09 - 09/09	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.17</sub> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	
			10/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.17</sub> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 270, P 270	DC 9.17	198 (270)	04/06 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	
			01/09 - 09/09	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	
			10/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(118)</sup> <sub>DC 9.12</sub> KX 182D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502





SERIE P,G,R,T

G 310, P 310	DC 9.11, DC 9.18	228 (310)	09/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 310, P 310	DC 09.110	228 (310)	07/09 -	AL 14D			LA 502
G 340, P 340	DC 12.10	250 (340)	08/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 380, P 380	DC 12.13	280 (380)	08/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 - 07/09	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			08/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 380, P 380, R 380	DC 12.17, DC 12.18	279 (379)	03/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
G 400, P 400, R 400	DC 13.05	294 (400)	03/08 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502



## SERIE P,G,R,T

G 410, P 410, R 410	DC 13.115	302 (411)	09/13 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
G 420, P 420, R 420	DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11, DT 12.12	309 (420)	03/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
G 420, P 420, R 420	DC 12.14, DT 12.12	309 (420)	09/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
G 420, P 420, R 420	DT 12.12	309 (420)	01/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
G 440, R 440	DT 12.18	324 (441)	01/08 -	AL 14D			LA 502
G 440, R 440	DT 12.18	324 (441)	01/08 -	AL 14D			LA 502
G 440, R 440	DT 12.18	324 (441)	01/08 -	AL 14D			LA 502
G 440, R 440	DC 13.10	324 (441)	03/08 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 450, R 450	DC 13.124	331 (450)	09/13 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
G 470	DT 12.06	345 (469)	01/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246	KX 182D ECO	LA 502
				LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246	KX 182D ECO	LA 502
G 480	DC 13.111	353 (480)	01/12 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502



SERIE P,G,R,T

G 480, R 480	DC 13.07,	353 (480)	04/04 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
	DC 13.110, DC 13.111		01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 480, R 480	DT 12.17	353 (480)	01/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 480, R 480	DT 12.17	353 (480)	01/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 480, R 480	DC 13.07	353 (480)	03/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 480, R 480	DT 12.17	353 (480)	04/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
G 480, R 480	DC 13.07,	353 (480)	08/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup>	OX 562D ECO	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
	DC 13.110, DC 13.111			LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>		
G 490, R 490	DC 13.125	360 (490)	09/13 -	LX 2839	OX 562D ECO	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
				AL 14D	HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		
P 230	DC 9.30	169 (230)	09/07 -	AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80		LA 502



SERIE P,G,R,T

P 230	DC 9.13, DC 9.16	169 (230)	01/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup> KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502 LA 502
P 230	DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39	169 (230)	07/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		LA 502
P 230, R 230	DC 9.13, DC 9.16	169 (230)	09/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 230, R 230	DC 9.13, DC 9.16	169 (230)	04/06 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup> KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup> KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432 LA 502 LA 502
P 250	DC 09.109	184 (250)	01/12 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
P 250	DC 09.109	184 (250)	01/12 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
P 250	DC 09.109, DC 09.111	184 (250)	08/12 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
P 270	DC 09.E02	198 (269)	01/12 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502



SERIE P,G,R,T

P 270	DC 9.12	198 (270)	09/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KX 182D ECO <sup>(118)</sup> DC 9.17 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KX 182D ECO <sup>(118)</sup> DC 9.17 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KX 182D ECO <sup>(118)</sup> DC 9.17 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			01/09 - 09/09	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KX 182D ECO <sup>(118)</sup> DC 9.17 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 KX 182D ECO <sup>(118)</sup> DC 9.17 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 280	DC 9.29	206 (280)	10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO	KX 182/1D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO	KX 182/1D ECO <sup>(160)</sup> UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 280	DC 09.113, DC 9.38	206 (280)	07/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		LA 502
P 280	DC 09.113, DC 9.38	206 (280)	08/12 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
P 280	DC 09.113	206 (280)	09/13 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
P 310	DC 09.110	228 (310)	01/03 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182D ECO	LA 432 LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182D ECO	LA 432 LA 502



## SERIE P,G,R,T

P 310	DC 09.110	228 (310)	01/03 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D 01/09 - LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup> OC 246 HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182D ECO    KX 182D ECO	LA 432 LA 502   LA 432 LA 502
P 310	DC 09.110	228 (310)	09/04 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D 01/09 - LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup> OC 246 HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182D ECO    KX 182D ECO	LA 432 LA 502   LA 432 LA 502
P 310	DC 9.18	228 (310)	01/08 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> 01/09 - LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>  KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502   LA 502
P 310	DC 9.11	228 (310)	01/10 -	AL 14D	OC 246		LA 502
P 310	DC 09.110	228 (310)	01/12 -	AL 14D	OC 246	KX 182D ECO	LA 502
P 310	DC 09.110	228 (310)	08/12 -	AL 14D			LA 502
P 310	DC 16.19	368 (500)	03/09 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>  04/09 - LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup> OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO  KX 182/1D ECO UX 1D ECO	LA 502   LA 502
P 310	DC 16.18	412 (560)	03/09 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> AL 14D  04/09 - LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> AL 14D	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup> OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO  KX 182/1D ECO UX 1D ECO	LA 502   LA 502
P 310, R 310	DC 9.11, DC 9.18	228 (310)	09/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D 10/05 - 09/07 LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> 10/07 - 12/08 LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> 01/09 - LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>  OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>   KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>  KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>  KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432    LA 432   LA 502   LA 502



SERIE P,G,R,T

P 310, R 310	DC 9.11, DC 9.18	228 (310)	09/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 310, R 310	DC 9.18	228 (310)	04/06 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 310, R 310	DC 9.18	228 (310)	08/06 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 320	DC 9.28	235 (320)	10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OX 562D ECO	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OX 562D ECO	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 320	DC 09.108, DC 9.37	235 (320)	07/09 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
P 320	DC 9.38	235 (320)	09/09 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502



## SERIE P,G,R,T

P 340	DC 11 08	250 (340)	03/04 - 04/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	LA 432
			05/05 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 340	DC 11.08	250 (340)	04/04 - 04/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	LA 432
			05/05 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 340	DC 11.08	250 (340)	04/04 -		OC 246		
P 340	DC 11.08	250 (340)	04/04 -		OC 246		
P 340	DC 11.08	250 (340)	09/04 -		OC 246		LA 432 LA 502
P 340	DC 12.10	250 (340)	08/06 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
P 340	DC 11.08	250 (340)	01/08 -	AL 14D	OC 246		LA 502
P 340	OC 09.102	250 (340)	01/11 -	LX 2839	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		LA 502





SERIE P,G,R,T

P 340	OC 09.102	250 (340)	01/11 -	LX 2839	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		LA 502	
P 360	DC 13.06, DC 13.114	265 (360)	03/08 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502	
P 360	DC 13.06	265 (360)	07/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502	
P 360	DC 13.06	265 (360)	07/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502	
P 360	DC 09.112	265 (360)	07/09 -	AL 14D			LA 502	
P 360	DC 09.112	265 (360)	09/13 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502	
P 360	DC 09.112	265 (360)	09/13 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502	
P 370	DC 13.116	272 (370)	09/13 -	LX 2839 AL 14D	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502	
P 380	DC 11 09	279 (380)	03/04 - 04/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D <sup>(132)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	LA 432	
			05/05 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D <sup>(132)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>		KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>		KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>		KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>		KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502



SERIE P,G,R,T

P 380	DC 11 09	279 (380)	04/04 - 04/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D <sup>(132)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184	LA 432			
			05/05 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D <sup>(132)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432			
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432			
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502			
			01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502			
P 380	DC 12.13	280 (380)	09/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432			
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502			
			01/09 - 07/09	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502			
			08/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502			
P 380	DC 11 09	280 (381)	04/04 -		OC 246					
P 380	DC 11 09	280 (381)	04/04 -		OC 246					
P 400	DC 13.06	294 (400)	08/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502			
			P 420, R 420	DC 12.14, DC 12.15, DT 12.12	309 (420)	04/04 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432			
10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502						
01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KC 184 <sup>(216)</sup> KX 182D ECO <sup>(215)</sup> UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502						



SERIE P,G,R,T

P 420, R 420	DT 12.12, DT 12.14	309 (420)	09/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 184 <sup>(216)</sup>	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182D ECO <sup>(215)</sup>	
	10/07 - 12/08	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>			
		LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KC 184 <sup>(216)</sup>	LA 502		
01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182D ECO <sup>(215)</sup>				
	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(226)</sup>				
	LX 2839 <sup>(41)</sup>	OC 246	KC 184 <sup>(216)</sup>	LA 502			
	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 182D ECO <sup>(215)</sup>				
P 470, R 470	DT 12.03, DT 12.06	345 (470)	03/04 - 04/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KX 182D ECO	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>		
	05/05 - 09/05	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>				
		AL 14D					
10/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KX 182D ECO	LA 432			
	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>				
10/07 - 12/08	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>					
	AL 14D						
01/09 -	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KX 182D ECO	LA 432			
	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>				
P 470, R 470	DT 12.06	345 (470)	09/05 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KX 182D ECO	LA 432
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	
	10/07 - 12/08	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>				
		LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OC 246	KX 182D ECO	LA 502		
01/09 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>				
	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>					
P 480, R 480	DC 13.07	353 (480)	07/04 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	OX 562D ECO	KX 182D ECO	LA 502
				LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	
	01/09 -	LX 3030 <sup>(491)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>				
		AL 14D					
01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup>	OX 562D ECO	KX 182D ECO	LA 502			
	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>				
P 480, R 480	DC 13.07, DC 13.111	353 (480)	01/10 -	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>		
				LX 3030 <sup>(491)</sup>			
	01/10 -	AL 14D					
		LX 2839 <sup>(41)</sup>	OX 562D ECO	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502		
01/10 -	LX 604/1 <sup>(87)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>					
	LX 714 <sup>(41)</sup>	HX 80 <sup>(132)</sup>					
01/10 -	LX 3030 <sup>(491)</sup>						
	AL 14D						



## SERIE P,G,R,T

P 560, R 560	DC 16.05	412 (560)	04/04 - 09/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
P 560, R 560	DC 16.05	412 (560)	09/06 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
P 560, R 560	DC 16.05, DC 16.18	412 (560)	11/06 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 380	DC 12.18	280 (380)	04/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 400	DC 13.05, DC 13.113	294 (400)	07/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
R 440	DC 13.10, DC 13.112	324 (440)	07/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
R 450	DC 13.147	331 (450)	09/13 -	LX 2839	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 450	DC 13.147	331 (450)	09/13 -	LX 2839	OX 562D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502



SERIE P,G,R,T

R 480	DT 12.17	353 (480)	08/06 - 09/07	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
		01/09 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502	
R 480		353 (480)	10/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
R 480	DC 13.07	353 (480)	10/10 -	LX 2839 <sup>(41)</sup> LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OX 562D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
R 500	DC 16.04	368 (500)	01/04 - 04/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D <sup>(132)</sup>	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 432
			05/05 - 09/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D <sup>(132)</sup>	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
		10/05 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432	
		10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502	
		01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502	



## SERIE P,G,R,T

R 500	DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19	368 (500)	03/04 - 04/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D <sup>(132)</sup>	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 432
			05/05 - 09/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D <sup>(132)</sup>	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
	10/05 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432		
	10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502		
	01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502		
R 500	DC 16.04	368 (500)	01/08 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
			04/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		LA 502
R 500	DC 16.04	368 (500)	01/08 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
			04/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>		LA 502
R 500	DC 16.06	368 (500)	07/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 520	DC 16.101	382 (519)	07/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 520	DC 16.101	382 (519)	07/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 520	DC 16.101	382 (520)	07/13 -	LX 3582 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 560	DC 16.05	412 (560)	09/04 -	AL 14D	OX 376D ECO	UX 1D ECO	LA 502



## SERIE P,G,R,T

R 560	DC 16.05, DC 16.18	412 (560)	03/08 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup> OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup> KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502 LA 502
R 560	DC 16.05	412 (560)	07/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	09/13 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	01/14 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 580	DC 16.102	426 (579)	01/14 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502



SERIE P,G,R,T

R 580	DC 16.03	426 (580)	03/04 - 04/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D <sup>(132)</sup>	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 432
			05/05 - 09/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D <sup>(132)</sup>	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
R 580, P 580	DC 16.03	426 (580)	07/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 502
R 620	DC 16.08	456 (620)	10/04 - 09/05	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/05 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 620	DC 16.08	456 (620)	09/05 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 620	DC 16.08, DC 16.17	456 (620)	08/06 - 09/07	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 432
			10/07 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502





SERIE P,G,R,T

R 620	DC 16.17	456 (620)	11/06 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
			04/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
R 620	DC 16.17	456 (620)	11/06 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
			04/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
R 620	DC 16.17	456 (620)	11/06 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
			04/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
R 620	DC 16.17	456 (620)	11/06 - 03/09	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
			04/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup>	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KX 182/1D ECO	LA 502
R 620	DC 16.08, DC 16.17	456 (620)	03/08 - 12/08	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 712 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
			01/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 620	DC 16.17	456 (620)	03/09 -	LX 605/1 <sup>(87)</sup> LX 3582 <sup>(41)</sup> LXS 602	OX 376D ECO HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182/1D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 502
R 730	DC 16.21	537 (730)	04/10 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502



SERIE P,G,R,T

R 730	DC 16.21	537 (730)	04/10 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 730	DC 16.21	537 (730)	04/10 -	LX 3582 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup> UX 1D ECO	LA 502
R 730	DC 16.21	537 (730)	10/10 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 730	DC 16.21	537 (730)	10/10 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 730	DC 16.21	537 (730)	10/10 -	LX 3582	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup>	LA 502
R 730	DC 16.21	537 (730)	10/10 -	LX 3582 AL 14D	OX 376D ECO HX 15 HC 113 HX 80 <sup>(408)</sup>	KC 375D <sup>(172)</sup> UX 1D ECO	LA 502
T 470	DT 12.06	345 (470)	09/04 - 04/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO	LA 432
			05/05 - 09/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup> AL 14D	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432
			10/05 - 10/05	LX 604/1 <sup>(87)</sup> LX 714 <sup>(41)</sup> LX 3030 <sup>(491)</sup>	OC 246 HX 15 <sup>(75)</sup> HX 80 <sup>(132)</sup>	KX 182D ECO UX 1D ECO <sup>(160)</sup>	LA 432

SEDDON ATKINSON

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

STRATO

17.28L, TC17.28L	CUM. LTA10-275		07/90 -	LX 1238	OC 282 <sup>(121)</sup>		
17.30L	CUM. LTAA10-300		10/86 - 06/90	LX 1671	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
17.33P, TC17.33P	PERKINS EAGLE 325TX		07/90 -	LX 1671			
17.37C, TC17.37C	CUM. SUPER E365		09/89 - 12/91	LX 1671	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
17.38, TC17.38P	PERKINS EAGLE 375TX		01/92 -	LX 1671			
17.38C, TC17.38	CUM. NTAA380		01/93 -	LX 1671		KC 28	
17.40C	CUM. SUPER E400		08/88 - 06/90	LX 1671	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
17.40P, TC17.40P	PERKINS EAGLE 400TX		01/92 -	LX 1671			
17.41C, TC17.41C	CUM. NTAA410		01/92 -	LX 1671		KC 28	
17.47C	CUM. NTAA465		07/90 -	LX 1671			
210C17	CUM. 6BTAA		12/92 -	LX 1238	OC 320	KC 6 <sup>(56)</sup> KC 190	



## STRATO

210P17	PERKINS PHASER 210TI	10/92 -	LX 1238	OC 37 OC 42 <sup>(78)</sup>	KX 23D	
22.37C, TC22.37C	CUM. SUPER E365	09/89 - 12/91	LX 1671	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
22.38C, TC22.38C	CUM. NTAA380	01/93 -	LX 1671			
22.41C, TC22.41C	CUM. NTAA410	01/92 -	LX 1671			
22.47C	CUM. NTAA465	06/90 -	LX 1671	OC 282 <sup>(121)</sup>		

## 211-SERIE

R17P16	PERKINS PHASER 160TI	05/86 - 06/90	LX 1579	OC 37	KX 23D	
R17P18	PERKINS PHASER 180TI	05/86 - 06/90	LX 1579	OC 37	KX 23D	
R17P21	PERKINS PHASER 210TI	03/90 - 09/92	LX 1579	OC 37 OC 42 <sup>(78)</sup>	KX 23D	

## 311-SERIE

R30L25	CUM. LT10-250	177 (241)	03/87 - 06/90	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LXS 25	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
R30L29	CUM. LTA10-290	211 (287)	03/87 - 06/90	LX 29 <sup>(79)</sup> <sub>415</sub> LXS 25	OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
T17L25	CUM. LT10-250	177 (241)	03/87 - 12/91		OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	
T17L29	CUM. LTA10-290	204 (277)	03/87 - 12/91		OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 28	

## SETRA

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/باصات

### SERIE 200

S 210 H	OM 441 A	191 (260)	03/89 - 08/95	LX 271 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 68D ECO	✕
S 216 HDS		269 (366)	01/91 -	LX 273 <sup>(43)</sup> <sub>303</sub> LX 674 <sup>(43)</sup> <sub>328</sub> LXS 44/1	OX 69D	KX 65D ECO	✕

### SERIE 300

S 309HD		213 (290)	09/91 - 02/02	LX 271 LXS 43/1	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 312 HD	OM 441.961	250 (340)	09/91 - 02/02	LX 436 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 313 UL, S 315 UL/NF		220 (299)	09/91 - 02/02	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 315 HD/HDH	OM 446.931	280 (381)	01/91 - 02/02	LX 273 <sup>(186)</sup> LX 3137 <sup>(300)</sup> LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 319 NF/UL		257 (350)	09/91 - 02/02	LX 271 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	



## SERIE 300

S 321UL	220 (299)	03/95 - 09/01	LX 271 <sup>(166)</sup> LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 328 DT	385 (524)	09/91 - 02/02	LX 674 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	

## SERIE 400

COMFORTCLASS S 416 GT-HD	OM 457.953	260 (354)	10/03 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> LX 3009 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
COMFORTCLASS S 416 GT-HD	OM 457.961	335 (456)	10/03 -	LX 3009 <sup>(176)</sup>			LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
COMFORTCLASS S 416 GT-HD, 417 GT-HD	OM 457.944/953/961	260 (354)	10/03 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> LX 3009 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 348D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 200 <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
MULTCLASS S 415 H	OM 457.964	220 (299)	01/05 -	LX 1627	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
MULTCLASS S 415 NF	OM 902.926/934	210 (286)	01/05 -		HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		
MULTCLASS S 415 NF	OM 457.950/959/973	220 (299)	01/05 -	LX 1627	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 200 <sup>(213)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
MULTCLASS S 415 NF	OM 457.950/959/973	260 (354)	01/05 -		HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		
MULTCLASS S 416 H	OM 457.964	220 (299)	01/05 -	LX 1606	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 374D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
MULTCLASS S 416 NF	OM 457.950/959/973	220 (299)	01/05 -	LX 1606	OX 174D ECO <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 102 <sup>(176)</sup> Webasto KC 374D <sup>(213)</sup> KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 80D ECO	LA 492 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta LA 625 <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## SERIE 400

MULTICLASS S 416 NF	OM 457.950/959/973	220 (299)	01/05 -		<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		
MULTICLASS S 416 UL	OM 457.952/965/964	220 (299)	01/05 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 407 (629.540)	OM 471.905	336 (456)	03/11 -		<b>OX 832D ECO</b>		<b>LA 492</b> <b>LA 532</b>
S 411 HD	OM 541.950	260 (354)	10/01 - 08/04  09/04 -	<b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> 265.303 <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>  <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> 265.303 <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>  <b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b> <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
S 411 HD	OM 541.950	260 (354)	10/01 -				<b>LA 492</b> <b>LA 532</b>
S 411 HD	OM 541.950/959	300 (408)	08/08 -  11/07 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup>			<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
S 412 UL	OM 457.952/964/965	220 (299)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 412 UL	OM 457.952/964/965	260 (354)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 412 UL	OM 457.952/965	299 (408)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 GT	OM 457.941	185 (252)	10/03 -	<b>LX 1627</b> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 GT	OM 457.941	220 (299)	10/03 -	<b>LX 1627</b> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## SERIE 400

S 415 GT, GT-HD	OM 457.941/944	260 (354)	10/03 -	<b>LX 1627</b> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 GT, GT-HD	OM 457.941/944	300 (408)	10/03 -	<b>LX 1627</b> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 GT-HD	OM 457.961	335 (456)	10/03 -	<b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>			<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 HD	OM 457 LA	260 (354)	10/01 -	<b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 HD	OM 457.944/953/961	260 (354)	10/01 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 HD/HDH	OM 502 LA	350 (477)	09/01 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> 265.303	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 HDH	OM 457 LA	310 (422)	10/01 -	<b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 NF	EURO4/5/EEV, OM 457 HLA	220 (299)	09/06 -	<b>LX 1606</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 374D</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 72D1</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 UL	OM 457.952/964/965	220 (299)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 UL	OM 457.952/964/965	260 (354)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 415 UL	OM 457.952/965	299 (408)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## SERIE 400

S 415/416 GT-HD	OM 457.953/961	315 (428)	10/03 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416 GT-HD	OM 542.948	350 (476)	10/03 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416 GT-HD	OM 542.948	370 (503)	10/03 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416 HDH	OM 457.952	260 (354)	01/03 - 08/08 09/08 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup>			<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416 UL	OM 457.952/964/965	260 (354)	01/05 -		<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416 UL	OM 457.952/965	300 (408)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416/417 GT-HD	OM 457.944/953/961	310 (422)	10/03 - 08/08 09/08 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416/417 HDH	OM 457 LA	315 (428)	08/08 - 11/07 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup>			<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416/417 HDH	OM 457 LA	335 (456)	08/08 - 11/07 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup>			<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 416/417 HDH		370 (503)	10/02 - 08/08 09/08 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup>			<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 417 GT-HD	OM 542.948	320 (435)	10/03 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 417 GT-HD	OM 457.961	335 (456)	10/03 -	<b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>			<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 417 GT-HD	OM 542.948/966	350 (476)	10/03 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
S 417 GT-HD	OM 542.948/966	370 (503)	10/03 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## SERIE 400

S 417 UL	OM 457.964/965	220 (299)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 417 UL	OM 457.964	260 (354)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 417 UL	OM 457.952, OM 457.965	300 (408)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 419 GT-HD	OM 542.966	350 (476)	10/03 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>LX 3009</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 348D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 419 UL	OM 457.952/964/965	220 (299)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 419 UL	OM 457.952/964/965	260 (354)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 419 UL	OM 457.957/965	300 (408)	01/05 -	<b>LX 1627</b>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konveкта
S 431 DT	OM 542.948	320 (435)	10/02 -	<b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 393</b> <sup>(3)</sup> <sup>(275)</sup> Aquasphere TC 400 <sup>(477)</sup> 1101120A <b>LA 398</b> <sup>(2)</sup> <sup>(275)</sup> Aquasphere TC 400 <sup>(477)</sup> 1100895B
S 431 DT	OM 502 LA	350 (476)	10/02 -	<b>SOX 1</b> <sup>(91)(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 393</b> <sup>(3)</sup> <sup>(275)</sup> Aquasphere TC 400 <sup>(477)</sup> 1101120A <b>LA 398</b> <sup>(2)</sup> <sup>(275)</sup> Aquasphere TC 400 <sup>(477)</sup> 1100895B





## SERIE 400

S 431 DT	OM 542.948	370 (503)	10/02 -	<b>SOX 1</b> <sup>(91),(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 393</b> <sup>(3)</sup> <sup>(275)</sup> Aquasphere TC 400 <sup>(477)</sup> 1101120A <b>LA 398</b> <sup>(2)</sup> <sup>(275)</sup> Aquasphere TC 400 <sup>(477)</sup> 1100895B
TOPCLASS S 415 HDH	OM 457.961	335 (456)	10/01 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
TOPCLASS S 415 HDH	OM 542.966	370 (503)	10/01 -				<b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
TOPCLASS S 416 HDH, 417 HDH	OM 457.944/953	260 (354)	10/02 - 12/03	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91),(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
			01/04 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91),(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
TOPCLASS S 416 HDH, 417 HDH	OM 542.948	320 (435)	10/02 - 12/03	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91),(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
			01/04 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>SOX 1</b> <sup>(91),(405)</sup> <sub>265.303</sub> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 168D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <sup>(176)</sup> Webasto <b>KC 200</b> <sup>(213)</sup> <b>KX 76D</b> <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350 <b>KX 80D ECO</b>	<b>LA 492</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World <b>LA 625</b> <sup>(201)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta

## S-SERIE

S 309 HD	OM 441 LA	213 (290)	09/92 - 09/95	<b>LX 436</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 137D1/S ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	
S 313 UL	MB OM 447 HLA	184 (250)	05/95 -	<b>LX 3054</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 69D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	
S 313 UL	MB OM 457 HLA	185 (252)	09/00 -	<b>LX 1629</b> <sup>(4)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 174D ECO</b> <sup>(166)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 80D ECO</b>	
S 313 UL	MAN D 2866 LUH	228 (310)	04/95 - 09/98	<b>LX 273</b> <b>LXS 44/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	
S 313 UL	MB OM 447 HLA	257 (350)	04/95 -	<b>LX 3054</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 69D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KX 65D ECO</b>	



## S-SERIE

S 313 UL	MAN D 2866 LUH	257 (350)	04/95 - 09/98	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 (267)	HX 15 (75)	KC 102	
S 315 GT	MB OM 457 HLA	220 (299)	09/00 - 09/01 10/01 -	LX 1627 (186) AL 12 AL 24 (267) LX 1627 (186) LX 3137 (300) AL 12 AL 24 (267)	OX 174D ECO (166) HX 15 (75) OX 174D ECO (166) HX 15 (75)	KX 80D ECO KX 80D ECO	
S 315 GT-HD	MB OM 441 LA	250 (340)	09/91 - 12/96 01/97 -	LX 436 (186) AL 12 AL 24 (267) LX 436 (186) LX 3137 (300) AL 12 AL 24 (267)	OX 137D1/S ECO HX 15 (75) OX 137D1/S ECO HX 15 (75)	KX 65D ECO KX 65D ECO	
S 315 GT-HD	MB OM 457 LA	260 (354)	09/00 -	LX 1629 (4) AL 12 AL 24 (267)	OX 174D ECO (166) HX 15 (75)	KX 80D ECO	
S 315 H	MB OM 457 LA	220 (299)	09/00 - 09/01 10/01 -	LX 1627 (186) AL 12 AL 24 (267) LX 1627 (186) LX 3137 (300) AL 12 AL 24 (267)	OX 174D ECO (166) HX 15 (75) OX 174D ECO (166) HX 15 (75)	KX 80D ECO KX 80D ECO	
S 315 H	MB OM 441 LA	280 (381)	01/90 - 12/96 01/97 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 (267) LX 3137 AL 12 AL 24 (267)	OX 137D1/S ECO HX 15 (75) OX 137D1/S ECO HX 15 (75)	KX 65D ECO KX 65D ECO	
S 315 HD/HDH	MB OM 441 LA	250 (340)	09/91 - 12/96 01/97 -	LX 436 (186) AL 12 AL 24 (267) LX 436 (186) LX 3137 (300) AL 12 AL 24 (267)	OX 137D1/S ECO HX 15 (75) OX 137D1/S ECO HX 15 (75)	KX 65D ECO KX 65D ECO	
S 315 HDH	SCANIA DS 11.22	280 (381)	09/91 -	LX 271 (43) <sub>243</sub> LX 273 (43) <sub>303</sub> LXS 43/1 LXS 44/1 AL 12 AL 24 (267)	OC 83 (167) HX 15 (75)	KC 102	
S 315 HDH-3	MB OM 442 LA	280 (381)	09/91 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 (267)	OX 69D HX 15 (75)	KX 65D ECO	



## S-SERIE

S 315 NF	MB OM 447 HLA	184 (250)	03/96 -	LX 271 <sup>(79)</sup> <sub>497</sub> LX 299 <sup>(79)</sup> <sub>339</sub> LX 3054 <sup>(79)</sup> <sub>331,5</sub> LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 NF	MB OM 457 HLA	185 (252)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 315 NF	MB OM 447 HLA	220 (299)	05/96 -	LX 299 <sup>(79)</sup> <sub>339</sub> LX 3054 <sup>(79)</sup> <sub>331,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 NF	MB OM 447 HLA	257 (350)	04/96 -	LX 299 <sup>(79)</sup> <sub>339</sub> LX 3054 <sup>(79)</sup> <sub>331,5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(79)</sup> <sub>270</sub> OX 71D <sup>(79)</sup> <sub>193</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 UL	MB OM 447 HLA	184 (250)	03/95 -	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 UL	MB OM 457 HLA	185 (252)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 315 UL	MB OM 447 HLA	220 (299)	04/95 -	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 UL	MB OM 457 HLA	220 (299)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 315 UL	MAN D 2866 LUH	228 (310)	04/95 - 12/96	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
			01/97 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 UL	MAN D 2866 LUH	257 (350)	04/95 - 12/96	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
			01/97 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315 UL	MB OM 447 HLA	257 (350)	04/95 -	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 315GT-HD/HD/HDH	OM 445.935	213 (290)	01/96 -	LX 3137 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	



## S-SERIE

S 315GT-HD/HD/HDH	MAN D 2866 LOH23	294 (400)	09/94 - 12/96	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
			01/97 - 02/02	LX 3137 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 316 UL	MB OM 457 HLA	185 (252)	09/01 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 316HDS, S 317GT-HD/HD/HDH	OM 446.924/930/931	280 (381)	09/91 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 317 GT-HD	MB OM 442 LA	280 (381)	09/99 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 317 GT-HD	MB OM 457 LA	310 (422)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 317 GT-HD	MB OM 442 LA	319 (434)	07/00 -	LX 674 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 137D1/S ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	
S 317 HDH-3	MB OM 502 LA	349 (475)	07/00 -	LX 674 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 168D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 <sup>(70)</sup> Webasto Thermo 350	KX 80D ECO
S 317 UL	MB OM 457 LA	185 (252)	09/01 -	LX 1627 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 317GT-HD/HD/HDH, S 319GT-HD	OM 442.980	320 (435)	09/91 - 02/02	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 319 GT-HD	MB OM 442 LA	280 (381)	09/98 -	LX 3137 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 319 GT-HD	MB OM 457 LA	310 (422)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 319 GT-HD	MB OM 442 LA	320 (435)	09/98 -	LX 3137 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D <sup>(43)</sup> <sub>120</sub> OX 155D ECO <sup>(43)</sup> <sub>83</sub> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	
S 319 NF	MB OM 447 HLA	184 (250)	04/96 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	
S 319 NF	MB OM 457 HLA	185 (252)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 319 NF	MB OM 447 HLA	220 (299)	04/96 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	
S 319 UL	MB OM 447 HLA	184 (250)	04/95 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	



## S-SERIE

S 319 UL	MB OM 457 HLA	185 (252)	09/00 -	LX 1629 <sup>(4)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
S 319 UL	MB OM 447 HLA	220 (299)	04/95 -	LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	
S 319 UL	MAN D 2866 LUH	228 (310)	04/95 - 12/96  01/97 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>  HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102  KC 102	
S 319 UL	MAN D 2866 LUH	257 (350)	04/95 - 12/96  01/97 -	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>  HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102  KC 102	
S 328 DT	MB OM 442 LA	280 (381)	01/90 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
S 328 DT	MB OM 442 LA	320 (435)	01/90 - 09/02	LX 674 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 65D ECO	
SG 321 UL	MB OM 447 HLA	184 (250)	03/95 - 12/96  01/97 - 09/01	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>  KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	
SG 321 UL	MB OM 447 HLA	220 (299)	03/95 - 12/96  01/97 - 09/01	LX 299 LXS 1/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>  OX 69D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>  KC 102 KX 65D ECO <sup>(166)</sup>	
SG 321 UL	MB OM 457 HLA	220 (299)	09/00 -	LX 1627 <sup>(79)</sup> <sub>475</sub> LX 3054 <sup>(79)</sup> <sub>331.5</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 174D ECO <sup>(166)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 80D ECO	
SG 321 UL	MAN D 2866	228 (310)	03/95 - 12/96  01/97 - 09/01	LX 271 LXS 43/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup> LX 3054 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	HX 15 <sup>(75)</sup>  HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102  KC 102	



## S-SERIE

SG 321 UL	MB OM 447 HLA	257 (350)	03/95 - 12/96	<b>LX 299</b> <b>LXS 1/1</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 69D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <b>KX 65D ECO</b> <sup>(166)</sup>	
			01/97 - 09/01	<b>LX 3054</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 69D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b> <b>KX 65D ECO</b> <sup>(166)</sup>	

## SOLARIS BUS

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تلافالجا

## ALPINO

ALPINO 6.7	CUM. ISBe4 250B	184 (250)	01/07 -	<b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 604</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 188</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>
ALPINO 8.6	CUM. ISBe4	178 (242)	10/06 -	<b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 24</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 188</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>
ALPINO 8.9	CUM. ISBe4	178 (242)	10/08 -	<b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 24</b>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 188</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>

## URBINO

URBINO 10	CUM. ISBe4 250B	184 (250)	06/02 -	<b>LX 3117</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 604</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <small>(188) VOITH</small>	<b>KC 188</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Konveкта</small>
URBINO 10	CUM. ISBe4 250B	184 (250)	09/07 -	<b>LX 3117</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 188</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Konveкта</small>
URBINO 12	MAN D 0826 LOH17	162 (220)	01/99 -	<b>LX 345</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Konveкта</small>
URBINO 12	DAF PF 183 M, PR 183 S	183 (249)	01/99 -	<b>LX 3117</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup>	<b>OX 359D ECO</b> <sup>(79) 150</sup> <b>OX 561D ECO</b> <sup>(100) 220</sup> <b>OZ 5D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <small>(188) VOITH</small>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 262D ECO</b> <sup>(275)</sup> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Konveкта</small>
URBINO 12	CUM. ISBe4 250B	184 (250)	06/02 -	<b>LX 3117</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 359D ECO</b> <sup>(79) 150</sup> <b>OX 561D ECO</b> <sup>(100) 220</sup> <b>OZ 5D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <small>(188) VOITH</small>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 262D ECO</b> <sup>(275)</sup> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <small>(275) Konveкта</small>



## URBINO

URBINO 12	DAF PE 183C	188 (255)	01/03 -	LX 3117 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 181D ECO <sup>(79)</sup> <sub>205</sub> KX 261D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 250</sub>	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 12	MAN D 0826 LOH18	191 (260)	01/99 -	LX 345 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 12	DAF PR 265 S	265 (360)	10/06 -	LX 3117 LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 12 LE	DAF PR 183 Euro5 EE164	250 (250)	09/06 -	LX 3117 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 15	MAN D 0826 LOH18	191 (260)	01/99 -	LX 345 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 15	DAF PF 212 M	191 (260)	01/99 -	LX 345	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 532 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 15, URBINO 18	DAF PR 228 S Euro4	228 (310)	10/06 -	LX 3117 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta
URBINO 15, URBINO 18	ISLe4 340	250 (340)	10/06 -	LX 3117 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sub>(79) 220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 568 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Konvekta



## URBINO

URBINO 15, URBINO 18	DAF PR 265 S Euro4	265 (360)	10/06 -	<b>LX 3117</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 359D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> <b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> <b>OZ 5D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> <sub>VOITH</sub>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 262D ECO</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konveкта</sub>
URBINO 18	MAN D 2866 LOH25	228 (310)	01/99 -	<b>LX 273</b>	<b>OX 69D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konveкта</sub>
URBINO 18	DAF PF 235 M	235 (320)	01/99 -	<b>LX 531</b>	<b>OC 280</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 131D</b> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> <sub>VOITH</sub>	<b>KC 117</b>	<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konveкта</sub>
URBINO 18	MAN D 2866 LOH26	257 (350)	01/99 -	<b>LX 273</b>	<b>OX 69D</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konveкта</sub>
URBINO 9	MAN D 0824 LOH05	114 (155)	01/99 -	<b>LX 345</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 206</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 102</b>	<b>LA 532</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> <b>LA 568</b> <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Konveкта</sub>

## VACANZA

VACANZA 12	DAF XE 250 C	250 (340)	06/02 - 12/06	<b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 359D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> <b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 261D ECO</b>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub>
VACANZA 12	DAF XE 280 C	280 (381)	06/02 - 12/06	<b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 359D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> <b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 261D ECO</b>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub>
VACANZA 12	DAF MX 300 Euro4	300 (408)	10/05 - 09/06 10/06 -	<b>LX 1025</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup> <b>LX 1025</b> <b>LC 4</b> <sup>(176)</sup> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 434D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>OX 434D ECO</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 262D ECO</b> <b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 262D ECO</b> <b>UX 1D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub> <b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub>
VACANZA 12	DAF XE 315 C	315 (428)	10/03 - 12/06	<b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OX 359D ECO</b> <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> <b>OX 561D ECO</b> <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup>	<b>KC 296D</b> <sup>(172)</sup> <b>KX 261D ECO</b>	<b>LA 532</b> <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> <sub>Aerosphere World</sub>





## VACANZA

VACANZA 13	DAF MX 300 Euro4	300 (408)	10/05 - 09/06	LX 1025 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
			10/06 -	LX 1025 LC 4 <sup>(176)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 434D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 262D ECO UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
VACANZA 13	DAF XE 315 C	315 (428)	10/03 - 12/06	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 561D ECO <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 296D <sup>(172)</sup> KX 261D ECO	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World

## SOLBUS

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/تلافاجا

## SOLCITY

SOLCITY 10	CUM. ISBe4	220 (300)	09/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 24	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
------------	------------	-----------	---------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

## SOLTOUR

SOLTOUR 10	CUM. ISBe4	220 (300)	09/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 24	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
------------	------------	-----------	---------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

## SOLWAY

SL 11	F4AE3682E	194 (264)	09/08 -	LX 1775 LXS 286			
SL 11	CUM. ISBe4	220 (300)	09/07 -	LC 4 <sup>(176)</sup> AL 24	HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 188 UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 532 <sup>(357)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World

## STAR TRUCKS

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/АĞIR VASITA/شاحنة

## 8T-SERIE

8.117	D 0824 LFL08	83 (113)	01/01 -	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102	
8.125	D 0824 LFL10	92 (125)	11/98 -	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102	

## 10T-SERIE

10.157	D 0824 LFL09	114 (155)	01/01 -	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102	
--------	--------------	-----------	---------	--------------------	--------	--------	--

## 12T-SERIE

12.155	D 0824 LFL09	114 (155)	11/98 -	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102	
12.157	D 0824 LFL09	114 (155)	01/01 -	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102	



## 12T-SERIE

12.227	D 0826 LFL10	162 (220)	01/01 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	
--------	--------------	-----------	---------	---	--------	--------	--

## 15T-SERIE

15.227	D 0826 LFL10	162 (220)	01/01 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	
--------	--------------	-----------	---------	---	--------	--------	--

## 700-SERIE

742	4CT107	77 (105)	01/96 - 12/98 01/99 - 12/00		OC 60	KX 23D KX 23D	
742	PHASER 110T	80 (109)	01/92 - 12/95		OC 37	KX 23D	
744	T359E	110 (150)	01/80 - 12/99			KX 23D	

## 900-SERIE

944	D 0824 LFL09	114 (155)	01/98 -	LX 265 LXS 37/1	OC 206	KC 102	
-----	--------------	-----------	---------	--------------------	--------	--------	--

## 1000-SERIE

1142	T359E/M	110 (150)	01/88 - 12/99			KX 23D	
1466	D 0824 LFLG15	162 (220)	01/98 -	LX 227 LXS 42/1 AL 12 <sup>(166)</sup> AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 206	KC 102	

## STEYR-DAIMLER-PUCH

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## 12 M-SERIE

12 M 21	WD 612.76		01/90 -	LX 265 LXS 37/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 60 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 17D KX 35 <sup>(56)</sup> KX 43 <sup>(172)</sup>	X
---------	-----------	--	---------	---	--------------------------------	---	---

## 19 S-SERIE

19 S 39	WD 815.66	284 (386)	05/90 -	LX 273 LXS 44/1 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OX 44D	KC 8	X
---------	-----------	-----------	---------	---	--------	------	---

## SUBARU

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## LIBERO

LIBERO 1.2	E10,E12 EF12	38 (52)	08/86 - 02/00		OC 195		X
------------	--------------	---------	---------------	--	--------	--	---

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/TRANSPORTER/ناقلة



## LIBERO

LIBERO 1.2 I	E10,E12	EF12	40 (54)	05/93 - 02/00	OC 195		X
--------------	---------	------	---------	---------------	--------	--	---

## SUZUKI

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## CARRY

CARRY 1.0	ED	F10A	30 (41)	09/94 - 03/99	OC 215		X
CARRY 1.0	ED	F10A	31 (42)	10/92 - 03/99	OC 215		X
CARRY 1.0	ED	F10A	33 (45)	10/85 - 03/99	OC 215		X
CARRY 1.3	FD	G13BB	58 (79)	03/99 -	OC 215		X

## TALBOT

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## EXPRESS

EXPRESS 1.8		XM7T	51 (69)	07/81 - 10/90	OC 100		X
EXPRESS 2.0		XN1TA	57 (78)	07/82 - 10/94	OC 100		X
EXPRESS 2.5 D		CRD93	54 (73)	07/82 - 10/94	OC 8 <sup>(404)</sup> <sub>130569</sub> OC 45 <sup>(402)</sup> <sub>130570</sub>	KX 23D <sup>(79)</sup> <sub>70</sub> KX 24D <sup>(79)</sup> <sub>112.5</sub>	X

## TATRA

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## T-SERIE

T 815 2NT		KHD BF8L 513 LC		01/92 -	LX 273 LXS 44/1	OC 60	KC 6
T 815-2		T3A-928-50		06/91 -	LX 273 LXS 44/1	OC 40	

## TEMSA BUS

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВÜSLER/ناقلات

## DIAMOND

DIAMOND 14		D 2066 LOH04	324 (440)	10/06 -	LX 3155	HX 90D <sup>(360)</sup>	LA 532 <sup>(357)</sup> <small><sup>(275)</sup> Aerosphere World</small>
------------	--	--------------	-----------	---------	---------	-------------------------	---

## OPALIN

OPALIN 8		MAN D0834 LOH51	152 (206)	09/05 -	LX 3117 AL 24	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <small><sup>(275)</sup> Aerosphere Top 2000</small>	LA 354 <sup>(204)</sup>
OPALIN 9		MAN D0836 LOH52	176 (240)	09/05 -	LX 3117 AL 24	OC 206 HX 15 <sup>(75)</sup>	KX 72D1 <sup>(172)</sup> KX 191/1D ECO <small><sup>(275)</sup> Aerosphere Top 2000</small>	LA 354 <sup>(204)</sup>



## BC-SERIE

182		127 (173)	05/07 -		OX 161D ECO	KX 67/2D ECO	
-----	--	-----------	---------	--	-------------	--------------	--

## RT-SERIE

222		170 (231)	02/08 -		OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	
282		203 (275)	04/07 -		OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	
382	CUM. QSM11-C335	246 (335)	04/07 -		OC 516		

## TT-SERIE

182		128 (174)	01/07 -		OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	
222		170 (231)	01/07 -		OX 174D ECO	KX 67/2D ECO	

## YT-SERIE

222	CUM. QSB 220	164 (220)	01/07 -		OC 502		
222		170 (231)	01/07 -		OC 502		

## TOYOTA

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВУСЛЕР/تلافالجا

## COASTER

COASTER 2.4	RB20	22R	05/82 - 01/93		OC 988		X
COASTER 3.4 D	BB21	3B	02/83 - 08/84		OC 67	KC 5	X
			09/84 - 01/93		OC 67	KC 83D	X
COASTER 3.4 D	BB26	3B	08/84 - 01/93		OC 67	KC 83D	X
COASTER 3.7 D	BB26V	14B	08/88 - 01/93		OC 275	KC 83D	X
COASTER 4.0 D	HB30	2H	05/82 - 01/90	LX 1140		KC 5	X
COASTER 4.0 D	HB31	12H-T	10/85 - 01/90	LX 140		KC 5	X
COASTER 4.0 D	HB32	12H-T	09/88 - 01/90	LX 1140		KC 2	X
COASTER 4.2 D	HDB/HDZ	1HD-T, 1HZ	01/90 - 01/93	LX 1140	OC 275	KC 83D	X

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## COMMUTER

COMMUTER 2.0	T- RZH124B	1RZ	07/89 - 11/93	LX 880	OC 23		X
COMMUTER 2.0 I	Z- RZH124B	1RZE	09/93 -	LX 880	OC 23		X

## DYNA

DYNA 150 2.4 D	2L	54 (73)	05/95 - 07/01	LX 882	OC 275	KC 83D	X
DYNA 150 2.8 D	3L	58 (79)	09/88 - 06/95		OC 275	KC 83D	X
DYNA 2.2	4Y	69 (94)	10/93 - 05/95		OC 988		X
DYNA 2.4 D	2L	61 (83)	08/87 - 04/95	LX 606	OC 275	KC 135D	X
DYNA 2.4 D	2L	61 (83)	08/87 - 07/01	LX 882	OC 275	KC 83D	X
DYNA 2.5 D4D	2KD-FTV	65 (88)	08/01 -	LX 1140	OC 275	KC 83D	X
DYNA 2.5 D4D	2KD-FTV	75 (102)	08/01 -	LX 1464	OC 275	KC 83D	X
DYNA 2.8 D	3L	61 (83)	05/95 - 08/98		OC 275	KC 83D	X
DYNA 3.0 D	5L	65 (88)	09/98 - 07/01		OC 275	KC 83D	X
DYNA 3.0 D4D	5L	65 (88)	08/01 -		OC 275	KC 135D	X



## DYNA

DYNA 3.0 D4D	1KD-FTV	80 (109)	09/06 -	LX 1140	OC 988	KC 83D	X
DYNA 3.0 D4D	1KD-FTV	100 (136)	10/09 -	LX 1140	OC 988	KC 83D	X

## HIACE

HIACE III 2.0	1RZ	74 (101)	08/89 - 08/95	LX 882	OC 23		X
HIACE III 2.4	2RZ-E	88 (120)	08/89 - 08/95	LX 882	OC 23	KC 83D	X
HIACE III 2.4 D	2L	55 (75)	08/89 - 08/95	LX 882	OC 275	KC 83D	X
HIACE III 2.4 D	2L	57 (78)	09/89 - 08/95	LX 882	OC 275	KC 83D	X
HIACE IV 2.4	2RZ-E	85 (115)	08/95 - 02/05	LX 941	OC 988		X
HIACE IV 2.4 D	2L	55 (75)	09/95 - 08/06	LX 941	OC 275	KC 83D	X
HIACE IV 2.4 D	2L	58 (79)	08/95 - 08/06	LX 941	OC 275	KC 83D	X
HIACE IV 2.4 D	2L	61 (83)	08/95 - 02/96	LX 941	OC 275	KC 83D	X
			03/96 - 08/06	LX 941	OC 275	KC 100D	X
HIACE IV 2.4 TD	2LT	66 (90)	08/95 - 07/97	LX 941	OC 275	KC 83D	X
			08/97 - 08/06	LX 941	OC 275	KC 100D	X
HIACE IV 2.5 D-4D	2KD-FTV	65 (88)	11/01 - 08/06	LX 941	OC 988	KC 135D	X
HIACE IV 2.5 D-4D	2KD-FTV	75 (102)	11/01 - 08/06	LX 941	OC 988	KC 135D	X
HIACE IV 2.7	3RZ-FE	105 (143)	04/98 - 08/06	LX 941	OC 988	KL 543	X
HIACE IV 2.7	3RZ-FE	106 (144)	11/01 -	LX 941	OC 988		X
HIACE V 2.5 D-4D	2KD-FTV	70 (95)	08/06 -	LX 941	OC 988	KC 83D	X
HIACE V 2.5 D-4D	2KD-FTV	86 (117)	08/06 -	LX 941	OC 988	KC 83D	X
HIACE V 2.5 D-4D	2KD-FTV	86 (117)	09/06 -	LX 941	OC 988	KC 83D	X
HIACE V 2.5 D-4D	2KD-FTV	94 (128)	01/05 -	LX 941	OC 988	KC 83D	LA 395 LAK 490

## HILUX

HILUX II 1.8	2Y	61 (83)	06/89 - 07/94		OC 120		X
HILUX II 2.4 D	2L	55 (75)	07/98 - 01/02	LX 1139	OC 275	KC 83D	X
HILUX II 2.4 D	2L	58 (79)	01/94 - 07/05	LX 606	OC 275	KC 83D	X
HILUX II 2.4 D	2L	58 (79)	03/95 - 07/05	LX 606	OC 275	KC 83D	X
HILUX II 2.4 D	2L	59 (80)	01/92 - 07/05	LX 606	OC 275	KC 83D	X
HILUX II 2.4 D	2L	61 (83)	08/88 - 07/05	LX 606	OC 275	KC 83D	X
HILUX II 2.4 D		73 (99)	08/91 - 07/97	LX 606	OC 275	KC 83D	X
HILUX II 2.4 I	22RE	84 (114)	06/89 - 07/05	LX 1110 LX 812	OC 988		X
HILUX II 2.4 I	22R	84 (114)	06/89 - 07/05	LX 1110 LX 812	OC 988		X
HILUX II 2.4 I	2RZ-FE	103 (140)	08/97 - 07/05	LX 2028	OC 988	KL 513	X
HILUX II 2.4 TD	2L-T	66 (90)	08/97 - 01/02	LX 1139	OC 275	KC 100D	X
HILUX II 2.5 D-4D	2KD-FTV	65 (88)	11/01 - 07/05	LX 1641	OC 988	KC 135D	X
HILUX II 2.5 D-4D	2KD-FTV	75 (102)	11/01 - 07/05	LX 1641	OC 988	KC 135D	X
HILUX III 2.5 D	2KD-FTV	75 (102)	08/05 -	LX 2808/1	OC 988	KX 268D ECO	LA 395 LAK 490
HILUX III 2.5 D-4D	2KD-FTV	88 (120)	12/07 -	LX 2808/1	OC 988	KX 268D ECO	LA 395 LAK 490
HILUX III 2.5 D-4D	2KD-FTV	106 (144)	12/07 -	LX 2808/1	OC 988	KX 268D ECO	LA 395 LAK 490
HILUX III 3.0 D	1KD-FTV	126 (171)	12/07 -	LX 2808/1	OC 988	KX 268D ECO	LA 395 LAK 490

## LITEACE

LITEACE 1.5	M3	5K	51 (69)	05/86 - 09/91		OC 534	X
-------------	----	----	---------	---------------	--	--------	---



## LITEACE

LITEACE 1.5	M3	5K	52 (71)	07/89 - 01/92		OC 534		X
LITEACE 1.5	R2_LG	5K	52 (71)	01/92 - 01/95		OC 534		X
LITEACE 2.0 D	R2	2C	51 (69)	01/92 - 05/94		OC 286	KC 83D	X
LITEACE 2.0 D	M3	2C	53 (72)	08/88 - 01/92		OC 286	KC 83D	X
LITEACE 2.0 D	R2	2C	53 (72)	01/92 - 05/94		OC 286	KC 83D	X
LITEACE 2.2	R2	4Y-EC	72 (98)	01/92 - 01/95		OC 217	KL 519	X

## MODELL

MODELL F 2.0	_R2_31	3Y	66 (90)	08/88 - 01/90		OC 120		X
MODELL F 2.2	_R2_31	4Y-EC	72 (98)	08/87 - 01/90		OC 120		X

## UNIC

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار IVECO

## VAN HOOL

BUSSE/BUSES/AUTOBUS/AUTOBUSES/AUTOBUS/AUTOBUSY/  
АВТОБУСЫ/ОТОВЇСЛЕР/تلافالجا

## A-SERIE

A 308			176 (239)	05/06 -		HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
A 330	DAF PR 183S		183 (249)	09/08 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
A 330	PR 228 S		228 (310)	09/08 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World
A 330			235 (320)	05/08 -		HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH		LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World

## AG-SERIE

AG 300	PR 228 S		228 (310)	03/03 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 181D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>204,7</sub> KX 261D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>249</sub>	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 680 <sup>(357)</sup>
AG 300	MAN D2866 L0H 27		228 (310)	09/03 -		OX 146D ECO HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 102	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 680 <sup>(357)</sup>
AG 300	MAN D2865 LOH		235 (320)	07/92 -			KC 102	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 680 <sup>(357)</sup>
AG 300	PR 265 S		265 (360)	03/03 -	LC 4 <sup>(176)</sup>	OX 359D ECO <sup>(79)</sup> <sub>150</sub> OX 561D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>220</sub> OZ 5D HX 15 <sup>(75)</sup> HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KX 181D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>204,7</sub> KX 261D ECO <sup>(100)</sup> <sup>(79)</sup> <sub>249</sub>	LA 532 <sup>(203)</sup> <sup>(275)</sup> Aerosphere World LA 680 <sup>(357)</sup>



## AG-SERIE

AGG 300	MAN D2866 LOH	265 (360)	05/03 -		OX 146D ECO	KC 102	LA 532 <sup>(203)</sup> <small>(275) Aerosphere World</small>
---------	---------------	-----------	---------	--	-------------	--------	--

## T/TD-SERIE

T 911	D 2066 LF27	265 (360)	10/05 -			KC 296D	
T 911	PR 265S	265 (360)	10/06 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		KC 296D	
T 915/916	MX 300	300 (408)	10/05 -	LC 4 <sup>(176)</sup>		KC 296D	

## VAUXHALL

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/تاقلة

## ASTRAVAN

ASTRAVAN III 1.4 I	C 14 NZ	44 (60)	01/91 - 10/94	LX 390	OC 90	KL 14	LA 11 LAK 11
ASTRAVAN III 1.6 I	X 16 SZ	52 (71)	02/94 - 10/96	LX 390	OC 90	KL 14	LA 11 LAK 11
ASTRAVAN III 1.6 I	C 16 NZ	55 (75)	01/91 - 08/98	LX 390	OC 90	KL 14	LA 11 LAK 11
ASTRAVAN III 1.7 D	17 DR	44 (60)	01/91 - 08/94	LX 390	OC 93	KC 68	LA 11 LAK 11
ASTRAVAN III 1.7 TD	X 17 DTL	50 (68)	01/94 - 08/98	LX 588	OC 115	KC 68	LA 11 LAK 11
ASTRAVAN IV 1.6 I	X 16 SZR	55 (75)	08/98 - 09/00	LX 735	OC 90	KL 83	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN IV 1.7 CDTI	Z 17 DTL	59 (80)	04/04 - 08/06	LX 1826	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN IV 1.7 DTI	Y 17 DT	55 (75)	04/01 - 08/06	LX 735	OC 242	KX 231D ECO	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN IV 1.7 TD	X 17 DTL	50 (68)	08/98 - 08/06	LX 735	OC 242	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN IV 2.0 DI	X 20 DTL	60 (82)	08/98 - 08/06	LX 735	OX 153D1 ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN IV 2.0 DTI	Y 20 DTH	74 (100)	04/04 - 08/06	LX 735	OX 153D1 ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN V 1.3 CDTI	Z 13 DTH	66 (90)	08/05 -	LX 1826	OX 371D ECO <sup>(192)</sup> OX 418D ECO	KX 208D ECO	LA 74 <sup>(28)</sup> LA 75 <sup>(40)</sup> LAK 74 <sup>(28)</sup> LAK 75 <sup>(40)</sup>



## ASTRAVAN

ASTRAVAN V 1.4 I	Z 14 XEP	66 (90)	03/05 -	<b>LX 735</b>	<b>OX 173/1D ECO</b> <small>(405) 19MA9234</small> <b>OX 401D ECO</b> <small>(403) 19MA9235</small>	∞	<b>LA 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LA 75</b> <sup>(40)</sup> <b>LAK 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LAK 75</b> <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN V 1.6	Z 16 XEP/XE1	76 (103)	03/05 -	<b>LX 735</b>	<b>OC 405/3</b>	∞	<b>LA 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LA 75</b> <sup>(40)</sup> <b>LAK 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LAK 75</b> <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN V 1.7 CDTI	Z 17 DTL	59 (80)	03/05 - 07/06	<b>LX 1826</b>	<b>OX 163/4D ECO</b>	<b>KX 78D</b> <sup>(490)</sup> <b>KX 231D ECO</b> <sup>(95)</sup>	<b>LA 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LA 75</b> <sup>(40)</sup> <b>LAK 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LAK 75</b> <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN V 1.7 CDTI	Z 17 DTH	74 (101)	03/05 - 11/11	<b>LX 1826</b>	<b>OX 163/4D ECO</b>	<b>KX 231D ECO</b>	<b>LA 75</b> <b>LAK 75</b>
ASTRAVAN V 1.9 CDTI	Z 19 DT	88 (120)	03/05 - 11/11	<b>LX 1926</b>	<b>OX 386D ECO</b>	<b>KX 208D ECO</b>	<b>LA 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LA 75</b> <sup>(40)</sup> <b>LAK 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LAK 75</b> <sup>(40)</sup>
ASTRAVAN V 1.9 CDTI	Z 19 DTH	110 (150)	03/05 - 11/11	<b>LX 1926</b>	<b>OX 386D ECO</b>	<b>KX 208D ECO</b>	<b>LA 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LA 75</b> <sup>(40)</sup> <b>LAK 74</b> <sup>(28)</sup> <b>LAK 75</b> <sup>(40)</sup>

## BRAVA

BRAVA 2.2 D	TFSS2 C223	39 (53)	08/91 - 09/96	<b>LX 1</b>	<b>OC 299</b>	<b>KC 46</b>	X
BRAVA 2.2 D	4FD1	45 (61)	07/90 - 09/92	<b>LX 1</b>	<b>OC 299</b>	<b>KC 46</b>	X
BRAVA 2.3	TFS16 4 ZD1	69 (94)	06/90 - 08/94	<b>LX 1</b>	<b>OC 205</b>	<b>KL 86</b>	X
BRAVA 2.3	TFR16 23 P	72 (98)	08/94 - 05/95 06/95 - 09/96	<b>LX 837</b>	<b>OC 205</b>	<b>KL 14</b>	X
BRAVA 2.5 D	TFSS4 4 JA1T	56 (76)	06/90 - 06/94	<b>LX 1077</b>	<b>OC 265</b>	<b>KC 46</b>	X
BRAVA 2.5 D	TFR54 4 JA1	56 (76)	08/91 - 06/94	<b>LX 1077</b>	<b>OC 265</b>	<b>KC 46</b>	X
BRAVA 2.5 DTI	4 JA1	74 (101)	08/01 - 12/02	<b>LX 1077</b>	<b>OC 326</b>	<b>KC 82D</b>	X
BRAVA 2.5 TD	TFR54 4 JA1T	56 (76)	07/94 - 12/02	<b>LX 1077</b>	<b>OC 265</b>	<b>KC 46</b>	X
BRAVA 3.1 D	4JG2T	80 (108)	07/91 - 07/01		<b>OC 326</b>	<b>KC 46</b>	X

## COMBO

COMBO I 1.2	C 12 NZ, X 12 SZ	33 (45)	07/94 - 10/01	<b>LX 523</b>	<b>OC 90</b>	<b>KL 83</b>	<b>LA 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 21</b> <sup>(128)</sup> <b>LAK 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LAK 21</b> <sup>(128)</sup>
COMBO I 1.4	C 14 NZ	44 (60)	07/94 - 10/01	<b>LX 523</b>	<b>OC 90</b>	<b>KL 83</b>	<b>LA 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 21</b> <sup>(128)</sup> <b>LAK 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LAK 21</b> <sup>(128)</sup>
COMBO I 1.4	C 14 SE	60 (82)	07/94 - 10/01	<b>LX 523</b>	<b>OC 90</b>	<b>KL 83</b>	<b>LA 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 21</b> <sup>(128)</sup> <b>LAK 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LAK 21</b> <sup>(128)</sup>
COMBO I 1.7 D	X 17 D/17 D (4EE1)	44 (60)	07/94 - 10/01	<b>LX 524</b>	<b>OC 196</b>	<b>KC 68</b>	<b>LA 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LA 21</b> <sup>(128)</sup> <b>LAK 11</b> <sup>(114)</sup> <b>LAK 21</b> <sup>(128)</sup>





## COMBO

COMBO II 1.3 CDTI	Y/Z 13 DT	51 (69)	09/04 - 02/12	LX 1825	OX 371D ECO <sup>(192)</sup> OX 418D ECO <sup>(187)</sup>	KX 208D ECO	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.3 CDTI	Z 13 DTJ	55 (75)	10/05 - 09/10	LX 1825	OX 371D ECO <sup>(192)</sup> OX 418D ECO <sup>(187)</sup>	KX 208D ECO	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.4	Z 1.4 XEP	66 (90)	10/04 - 09/10	LX 999	OX 173/1D ECO <sup>(405)</sup> <sub>19MA9234</sub> OX 401D ECO <sup>(403)</sup> <sub>19MA9235</sub>	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.6	Z 16 SE	62 (84)	08/01 - 10/04	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.6	Z 1.6 SE	64 (87)	10/01 - 06/04	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.6 CNG	Z 16 YNG	69 (94)	06/06 - 02/12	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.6 CNG	Z 16 YNG	71 (97)	04/05 - 02/12	LX 999	OC 405/3	KL 83	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.7 CDTI	Z 17 DTH	74 (101)	12/04 - 09/10	LX 1825	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.7 DI	Y 1.7 DTL	48 (65)	09/01 - 06/04	LX 999	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 117 LAK 117
COMBO II 1.7 DTI	Y 1.7 DT	55 (75)	10/01 - 02/12	LX 1825	OX 163/4D ECO	KX 78D <sup>(490)</sup> KX 231D ECO <sup>(95)</sup>	LA 117 LAK 117
COMBO III 1.4	843 A1.000, A 14 FP	70 (95)	11/11 -	LX 3370	OC 986	OC	LA 306 LAK 373
COMBO III 1.4 CNG	198 A4.000	88 (120)	11/11 -		OX 371D ECO		

## MIDI

MIDI II 2.0 TD	4 FC1T	51 (69)	06/88 - 12/96		OC 205	KC 82D	X
MIDI II 2.2 D	4FD1	45 (61)	07/90 - 08/97		OC 205	KC 82D	X
MIDI II 2.4 TD	4FG1T	56 (76)	01/94 - 07/96	LX 899	OC 205	KC 82D	X
MIDI II 2.4 TD	4FG1T	56 (76)	09/94 -	LX 899	OC 205	KC 46	X
MIDI II 2.4 TD	4FG1T	69 (94)	10/94 - 08/97	LX 899	OC 205	KC 46	X

## MOVANO

MOVANO I 1.9 DTI	F 9 Q 770	59 (80)	09/00 - 10/01	LX 704/1	OC 727	KX 206D	X
MOVANO I 1.9 DTI	F9Q 774	60 (82)	10/01 - 05/10	LX 704/1	OC 727	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
MOVANO I 2.2 DTI	G9T 720, G9T 722, G9T 750	66 (90)	09/00 - 05/10	LX 876/1	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MOVANO I 2.5 CDTI	G9U 754	74 (101)	10/01 - 05/10	LX 1656	OX 210D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382
MOVANO I 2.5 CDTI	G9U 632, G9U 650	88 (120)	02/03 - 05/10	LX 1656	OX 441D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MOVANO I 2.5 CDTI	G9U 632	107 (146)	08/06 - 05/10	LX 1656	OX 441D ECO	KX 204D <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	X
MOVANO I 2.5 D	S8U 770	59 (80)	10/98 - 09/00	LX 876/1	OC 290	KX 206D	X
MOVANO I 2.5 DTI	G9U 720/750/754	84 (115)	10/01 - 08/09	LX 876/1 <sup>(118)</sup> <sub>G9U 720</sub> LX 1656 <sup>(118)</sup> <sub>G9U 750/754</sub>	OX 210D ECO	KX 183D <sup>(40)</sup> KX 204D <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> KX 218D <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	LA 382



## MOVANO

MOVANO I 2.5 DTI	G9U 720/724, G9U 750/754	84 (115)	10/01 - 05/10	<b>LX 876/1</b> <small>(118) G9U 720/724</small> <b>LX 1656</b> <small>(118) G9U 750/754</small>	<b>OX 210D ECO</b>	<b>KX 183D</b> <sup>(40)</sup> <b>KX 204D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
MOVANO I 2.5 DTI	G9U 720/724/754	84 (115)	10/01 - 05/10	<b>LX 876/1</b> <small>(118) G9U 720/724</small> <b>LX 1656</b> <small>(118) G9U 750/754</small>	<b>OX 210D ECO</b>	<b>KX 183D</b> <sup>(40)</sup> <b>KX 204D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
MOVANO I 2.8 DTI	S9W 702	84 (114)	10/98 - 10/01	<b>LX 1886</b>	<b>OC 290</b>	<b>KX 206D</b>	<b> X </b>
MOVANO I 3.0 DTI	ZD3 202	100 (136)	10/03 - 05/10	<b>LX 1794</b>	<b>OX 415D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b> X </b>
MOVANO I 3.0 DTI	ZD3 200	100 (136)	10/03 - 05/10	<b>LX 1794</b>	<b>OX 415D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b> X </b>
MOVANO II 2.3 CDTI	M9T 686/696, M9T 692/690/698	92 (125)	05/10 -	<b>LX 1883</b>	<b>OX 389/1D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 468/S</b>

## NOVAVAN

NOVAVAN 1.2	12 NV	38 (52)	01/90 - 10/94	<b>LX 203</b>	<b>OC 90</b>	<b>KL 83</b>	<b> X </b>
NOVAVAN 1.4	14 NV	55 (74)	11/90 - 03/93	<b>LX 203</b>	<b>OC 90</b>	<b>KL 83</b>	<b> X </b>
NOVAVAN 1.5 D	15 D (4EC1)	37 (50)	01/91 - 10/94	<b>LX 588</b>	<b>OC 115</b>	<b>KC 18</b>	<b> X </b>

## RASCAL

RASCAL 1.0	CB	34 (46)	07/86 - 08/93		<b>OC 1253</b>		<b> X </b>
------------	----	---------	---------------	--	----------------	--	------------

## VIVARO

VIVARO 1.9 DI	F9Q 762	59 (80)	08/01 - 12/06	<b>LX 704/1</b>	<b>OC 727</b>	<b>KX 183D</b> <sup>(40)</sup> <b>KX 204D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 1.9 DTI	F9Q 760	74 (101)	08/01 - 12/06	<b>LX 704/1</b>	<b>OC 727</b>	<b>KX 183D</b> <sup>(40)</sup> <b>KX 204D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>120</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(283)(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.0	F4R 720	88 (120)	08/01 - 12/06	<b>LX 773</b>	<b>OC 467</b>	<b>KL 248</b>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 630, M9R 782	66 (90)	01/06 -	<b>LX 1583</b>	<b>OX 441D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.0 CDTI	M9R 630, M9R 780, M9R 788	84 (114)	08/06 -	<b>LX 1583</b>	<b>OX 441D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(228)(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(230)(79)</sup> <sub>86,5</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.5 CDTI	G9U 630, G9U 730	99 (135)	04/03 - 07/06	<b>LX 1583</b>	<b>OX 210D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.5 CDTI	G9U 630	107 (146)	01/06 -	<b>LX 1583</b>	<b>OX 441D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.5 CDTI	G9U 730	107 (146)	08/06 -	<b>LX 1583</b>	<b>OX 210D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>
VIVARO 2.5 DTI	G9U 730	99 (135)	04/04 -	<b>LX 1583</b>	<b>OX 210D ECO</b>	<b>KX 204D</b> <sup>(79)</sup> <sub>120,2</sub> <b>KX 218D</b> <sup>(79)</sup> <sub>85,7</sub>	<b>LA 382</b>

## VDL

siehe/see/voir/véase/vedi/patrz/смотрите/bakınız/عجار BOVA



## B 6-SERIE

B 6 F	TD 60 A/B/C	132 (180)	11/78 - 12/95	LX 762 <sup>(166)</sup>	OC 30 <sup>(405)</sup> <sub>47589</sub> OC 121	KC 24	
B6R, B6LE	D6A180, TD 63 E	132 (180)	11/91 -	LX 93 LXS 7233 AL 24	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24 <sup>(2)</sup> WFC 17	X
B6R, B6LE	D6A210, TD 63 ES	154 (210)	11/91 -	LX 93 LXS 7233 AL 24	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24 <sup>(2)</sup> WFC 17	X

## B 7-SERIE

B 7 F/FA	TD 70 H	157 (214)	10/83 - 12/96		OC 121	KC 24	
B 7 F/R	D7B230/260/285	169 (230)	08/96 -	LX 2814 <sup>(404)</sup> <sub>5961</sub> LXS 7233 <sup>(404)</sup> <sub>5961</sub> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 75	
B 7 L	D7C310	227 (309)	10/99 -	LX 1587 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 75 KC 249D <sup>(213)</sup>	

## B 9-SERIE

B 9	D 9 B 260	191 (260)	09/05 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sub>I-Shift</sub>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 9	G9A260	191 (260)	09/05 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sub>I-Shift</sub>	KX 76D WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 9	G9A300	223 (300)	09/05 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sub>I-Shift</sub>	KX 76D WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 9	D 9 B 310	228 (310)	09/05 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sub>I-Shift</sub>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 9	D 9 B 360	265 (360)	09/05 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sub>I-Shift</sub>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 9 M	101G, 102K, THD100D7E		08/82 - 07/94	LX 93 LXS 7233	OC 30 <sup>(166)</sup> OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 204 <sup>(446)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24	



## B 9-SERIE

B 9 M	104K, THD103K		08/90 - 06/96	LX 93 <sup>(43)</sup> <sub>311,5</sub> LX 2814 <sup>(43)</sup> <sub>351</sub> LXS 7233	OC 30 <sup>(446)</sup> OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 204 <sup>(446)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24	
B 9 R ELEGANCE	D9A-340	250 (340)	10/06 -		OC 30 <sup>(166)</sup> OC 121 <sup>(2)</sup> OC 204 <sup>(446)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub>	LA 680 <sup>(114)</sup>
B 9 R ELEGANCE	D9A-380	279 (380)	10/06 -		OC 30 <sup>(166)</sup> OC 121 <sup>(2)</sup> OC 204 <sup>(446)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>79</sub>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub>	LA 680 <sup>(114)</sup>

## B 10-SERIE

B 10	THD 103 KB		10/80 - 01/96	LX 93	OC 121	KC 24	
B 10 B	THD 101GC/GD		01/91 - 12/91	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	
			01/92 - 06/94	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24	
			07/94 -	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24	LA 680 <sup>(3)</sup>
B 10 B	THD 102 KB/KD/KF		01/92 - 06/94	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	
			07/94 -	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 680 <sup>(3)</sup>
B 10 B	THD 103 KB/KD/KF		07/92 -	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24	LA 680 <sup>(3)</sup>
B 10 B	THD 104 KB/KF	249 (340)	07/94 -	LX 93	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 680 <sup>(3)</sup>
B 10 M	DH10A/285/340/360		08/92 - 12/00	LX 93 <sup>(43)</sup> <sub>311,5</sub> LX 2814 <sup>(43)</sup> <sub>351</sub> LXS 7233	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	
B 10 M	THD 103 K	249 (340)	07/92 - 06/94	LX 2814 LXS 7233	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121	KC 24	
			07/94 -	LX 2814 LXS 7233	OC 60 <sup>(98)</sup> OC 121	KC 24	LA 680 <sup>(3)</sup>



## B 10-SERIE

B 10 R	THD 100D, THD102KF	160 (217)	06/78 - 09/92	LX 93	OC 30 OC 60 <sup>(98)</sup>	KC 24	
B 10-400 K/M-NFH	DH 10 A		08/96 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 75	
B 12	TD 122 FH	262 (356)	01/92 -	LX 2814 LXS 7233	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24 WFC 17	X
B 12	TD 122 FL, TD 123 ES	291 (396)	09/92 -	LX 2814 LXS 7233 <sup>(2)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 24 WFC 17	X
B 12	D12A420	309 (420)	01/92 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 75 WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680

## B 12-SERIE

B 12	TD 122/123		09/91 - 09/96	LX 2814 LXS 7233	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	
B 12	D 12A340/380/420		08/96 -	LX 2814 LXS 7233	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75	
B 12	DH 12 D 340, DH12E340	250 (340)	02/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(118)</sup> DH12D 340 OC 370 <sup>(118)</sup> DH12D 340 HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 12	DH12E 340	250 (340)	02/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 12	DH12E380	280 (380)	02/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 12	D 12 D 420, D12C 420, DH12E420	309 (420)	02/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 121 <sup>(118)</sup> D12C 420 OC 282 <sup>(118)</sup> D12C 420 OC 370 <sup>(118)</sup> D12C 420 HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 75 <sup>(118)</sup> D12C 420 KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
B 12	DH12E460	338 (460)	02/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK



## B 12-SERIE

B 12 M	DH 12 C	249 (339)	09/00 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75	
--------	---------	-----------	---------	---------------------------------	---	-------	--

## 5000-SERIE

5000	D7C		08/99 -	LX 1587 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup>	KC 75	
------	-----	--	---------	--	--	-------	--

## 7000-SERIE

7000	D7C215	158 (215)	08/98 -	LX 1587 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 75	LA 680 <sup>(114)</sup>
------	--------	-----------	---------	--	---	-------	-------------------------

7000	D7C250	183 (250)	08/98 -	LX 1587 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 75	LA 680 <sup>(114)</sup>
------	--------	-----------	---------	--	---	-------	-------------------------

7000	D7C290	213 (290)	08/98 -	LX 1587 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 75	LA 680 <sup>(114)</sup>
------	--------	-----------	---------	--	---	-------	-------------------------

7450	D 12 A/C 420	309 (421)	04/99 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 75	LA 680 <sup>(114)</sup>
------	--------------	-----------	---------	---------------------------------	---	-------	-------------------------

7500	D9A 340	250 (340)	03/06 - 08/06 09/06 -		OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto UX 1D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup> LA 680 <sup>(114)</sup>
------	---------	-----------	--------------------------	--	--	--	--

7700	D 9 B 260	191 (260)	06/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
------	-----------	-----------	---------	---------------------	--	--	--

7700	G9A260	191 (260)	06/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
------	--------	-----------	---------	---------------------	--	---	--

7700	G9A300	223 (300)	06/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
------	--------	-----------	---------	---------------------	--	---	--



## 7000-SERIE

7700	D 9 B 310	228 (310)	06/06 - 08/06	LX 2814 LXS 7233 <sup>(2)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
			09/06 -	LX 2814 LXS 7233 <sup>(2)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
7700	D 9 B 360	265 (360)	06/06 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 355 <sup>(204)</sup> <sup>(275)</sup> Webasto Aerosphere LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK

## 8000-SERIE

8500		250 (340)	01/99 - 08/05	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/05 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
8500	DH12E340 EURO4	250 (340)	06/06 - 08/06	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/06 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
8500	D9B360	265 (360)	01/99 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	X







## 8000-SERIE

8700	DH12E340 Euro4, TCD 2013 L06 4V, TCD 2013 L6 4V	250 (340)	06/06 - 08/06	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/06 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
8700	DH12E380 EURO4	279 (380)	06/06 - 08/06	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/06 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
8700	DH12D380, DH12E380	280 (380)	01/99 - 08/05	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
			09/05 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift HX 131D <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VOITH	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
8700	DH12-420	309 (420)	09/04 - 08/05	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/05 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto	LA 680 <sup>(114)</sup>



## 9000-SERIE

9700	DH 12 D 340, DH12E340	250 (340)	04/01 - 08/05	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(118)</sup> <sub>DH12D 340</sub> OC 370 <sup>(118)</sup> <sub>DH12D 340</sub> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/05 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(118)</sup> <sub>DH12D 340</sub> OC 370 <sup>(118)</sup> <sub>DH12D 340</sub> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	DH12E340 Euro3/4	250 (340)	09/06 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	DH12E380 Euro3/4	279 (380)	09/06 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	DH12D380, DH12E380	280 (380)	04/01 - 08/05	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/05 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	DH 12 D, DH12E420	309 (420)	04/01 - 08/05	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
			09/05 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	DH12E420 Euro4/5	309 (420)	09/06 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	D13C420	309 (420)	01/09 -	LX 1587	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> <sub>Webasto</sub> WFC 17	LA 148 LA 680 <sup>(357)</sup>



## 9000-SERIE

9700	DH12E460	338 (460)	10/07 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17 UX 1D ECO <sup>(226)</sup> UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 680 <sup>(114)</sup>
9700	D13C460	338 (460)	01/09 -	LX 1587	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 148 LA 680 <sup>(357)</sup>
9900	DH12D380	280 (381)	09/01 - 08/05  09/05 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto  KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto	
9900	DH 12 D, DH12E420	309 (420)	10/01 - 08/05  09/05 -	AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>  LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto WFC 17  KC 251 KX 76D <sup>(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK  LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
9900	D13C420	309 (420)	01/09 -	LX 1587	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 148 LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
9900	DH12E460	338 (460)	10/07 -	LX 2814 LXS 7233	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK
9900	D13C460	338 (460)	01/09 -	LX 1587	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> KX 76D <sup>(176)(70)</sup> Webasto WFC 17	LA 148 LA 680 <sup>(357)</sup> SÜTRAK



## F 10-SERIE

F 10/320	TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES	228 (310)	10/87 - 12/94	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344407</sub> <b>LX 658</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344407</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344408</sub> <b>LXS 218</b>	<b>OC 30</b> <sup>(446)</sup> <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(118)</sup> <sub>TD 102 F</sub> <b>OC 204</b> <sup>(446)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
----------	---	-----------	---------------	--	---	-------------------------------	--------------

## F 12-SERIE

F 12/360	TD 122 F, TD 122 FH	262 (356)	01/88 - 12/90	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 658</b> <sup>(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344405</sub> <b>LXS 218</b>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
----------	------------------------	-----------	---------------	---	--	-------------------------------	--------------

F 12/360	TD 122 F, TD 122 FH	262 (356)	10/90 - 07/93	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 658</b> <sup>(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344405</sub> <b>LXS 218</b>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
			08/93 - 12/94	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 658</b> <sup>(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344405</sub> <b>LXS 218</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> 3/4"-16UNF-2B <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>



## F 12-SERIE

F 12/400	TD 122 FL, TD 122 FS	291 (396)	01/88 - 12/90	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 658</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344405</sub> <b>LXS 218</b>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>3/4"-16UNF-2B</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
F 12/400,F 12/410	TD 122 FL, TD 122 FS, TD 123 ES	291 (396)	01/88 - 07/93	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 658</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344405</sub> <b>LXS 218</b>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>3/4"-16UNF-2B</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
			08/93 - 12/94	<b>LX 84</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 658</b> <sup>(166)(404)</sup> <sub>344404</sub> <b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 1699</b> <sup>(402)</sup> <sub>344405</sub> <b>LXS 218</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>3/4"-16UNF-2B</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
<b>F 16-SERIE</b>							
F 16/485	TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS	357 (486)	01/90 - 12/92	<b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 2807</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>118</sub>	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
F 16/500	TD 163 ES	368 (500)	01/92 - 08/93	<b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 2807</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>118</sub>	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>
			09/93 - 12/94	<b>LX 1245</b> <sup>(39)</sup> <b>LX 2807</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>118</sub>	<b>KC 24</b> <b>WFC 17</b>	<b>LA 99</b>



## FE-SERIE

FE 240-18	D 7E 240, D7F240	177 (240)	05/06 -	LX 2021 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FE 260-18	D7F260	191 (260)	05/06 -	LX 2081 LXS 223 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FE 280-18	D 7E 280	206 (280)	05/06 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FE 300-18	D7F300	221 (300)	05/06 -	LX 2081 LXS 223 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FE 320-18	D 7E 320	235 (320)	05/06 -	LX 2081 LXS 223 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FE 340-18	D7F340	250 (340)	05/06 -	LX 2081 LXS 223 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(222)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FE 613	TD 61 GE/FB	130 (177)	03/86 - 12/00	LX 764	OC 121	KC 24	LA 151
FE 614	TD 61 GE/FB	153 (208)	03/86 - 12/00	LX 764	OC 121	KC 24	LA 151
FE 615	TD 61 GE/FB	153 (208)	03/86 - 12/00	LX 764	OC 121	KC 24	LA 151
FE 715	TD 71 FA	173 (235)	07/86 - 12/00		OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 151
FE 716	TD 71 FA	173 (235)	07/86 - 12/00		OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 151

## FH 12-SERIE

FH 12/340	D 12 D 340, D12A 340, D12C 340	250 (340)	08/93 -	LX 832 <sup>(118)</sup> <sub>D12A/C/D</sub> LX 1281 <sup>(118)</sup> <sub>D12D</sub> LXS 282 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 30 <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B OC 121 <sup>(118)</sup> <sub>D12A 340</sub> OC 204 <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 OC 282 <sup>(118)</sup> <sub>D12A 340</sub> OC 370 <sup>(118)</sup> <sub>D12A 340</sub> HC 45 <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> <sub>R/SR 70,1400,1700</sub> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> <sub>VT/VTO-Serie</sub> <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	KC 75 <sup>(118)</sup> <sub>D12A 340</sub> KC 249D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---	--	---	-------------------



## FH 12-SERIE

FH 12/380	D 12 D 380, D12A 380, D12C380	279 (379)	08/93 -	<b>LX 832</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12A/C/D</sub> <b>LX 1281</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D</sub> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <small>(446)</small> R/SR 52.1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <small>(320)</small> <sup>(446)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> R/SR 52.1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> <b>OC 370</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <small>(446)</small> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 75</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 12/380	D12D380	279 (379)	11/01 - 03/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <small>(446)</small> R/SR 52.1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <small>(320)</small> <sup>(446)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> R/SR 52.1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <small>(446)</small> R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <small>(188)</small> <sup>(406)</sup> VT/VTO-Serie Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 12/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <small>(446)</small> R/SR 52.1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <small>(320)</small> <sup>(446)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> R/SR 52.1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <small>(446)</small> R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <small>(188)</small> <sup>(406)</sup> VT/VTO-Serie Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>



## FH 12-SERIE

FH 12/420	D 12 D 420, D12A 420, D12C 420	309 (420)	08/93 -	<b>LX 832</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12A/C/D</sub> <b>LX 1281</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D</sub> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12C 420</sub> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>(446)</sup> 3/4*-16UNF-2B R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12C 420</sub> <b>OC 370</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12C 420</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700	<b>KC 75</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12C 420</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 12/420	D12D420	309 (420)	11/01 - 03/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>(446)</sup> 3/4*-16UNF-2B R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> <sup>(406)</sup> VT/VTO-Serie Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 12/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>(446)</sup> 3/4*-16UNF-2B R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> <sup>(406)</sup> VT/VTO-Serie Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>





## FH 12-SERIE

FH 12/460	D 12 D 460, D12C460	338 (460)	08/98 -	<b>LX 832</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12C/D</sub> <b>LX 1281</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D</sub> <b>LXS 282</b>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> (446) R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 460</sub> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 460</sub> <b>OC 370</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 460</sub> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> (446) R/SR 70,1400,1700	<b>KC 75</b> <sup>(118)</sup> <sub>D12D 460</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 12/460	D12D460	338 (460)	11/01 - 03/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> (446) R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> (446) R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> (188) VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 12/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> (446) R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sub>3/4"-16UNF-2B</sub> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> (446) R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> (188) VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 12/500	D12D 500	368 (500)	09/01 -	<b>LX 1281</b>		<b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 12/500	D12D 500	368 (500)	09/01 -	<b>LX 1281</b>		<b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>



## FH 12-SERIE

FH 12/500	D12D500	368 (500)	09/01 - 03/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>(446)</sup> 3/4*-16UNF-2B R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <b>OC 370</b> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> <sup>(406)</sup> VT/VTO-Serie Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 12/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1*-12UNF-2B <b>OC 121</b> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>(446)</sup> 3/4*-16UNF-2B R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <b>OC 370</b> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> <sup>(406)</sup> VT/VTO-Serie Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>

## FE II-SERIE

FE 240-26	D 7E 240, D7F240	177 (240)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-18	D 7E 240, D7F240	177 (240)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-18	D8K250	184 (250)	05/12 -	<b>AL 26</b>			
FE 250-18	D7F260	191 (260)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-18	D 7E 280	206 (280)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-18	D8K280	206 (280)	05/12 -	<b>AL 26</b>			
FE 250-18	D7F300	221 (300)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-18	D 7E 320	235 (320)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-18	D8K320	235 (320)	05/12 -	<b>AL 26</b>			
FE 250-18	D7F340	250 (340)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 250-26	D8K250	184 (250)	05/12 -	<b>AL 26</b>			
FE 300-18	D7F260	191 (260)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 300-18	D 7E 280	206 (280)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 300-18	D8K280	206 (280)	05/12 -	<b>AL 26</b>			
FE 300-18	D7F300	221 (300)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 300-18	D 7E 320	235 (320)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	
FE 300-18	D8K320	235 (320)	05/12 -	<b>AL 26</b>			
FE 300-18	D7F340	250 (340)	05/12 -	<b>AL 26</b>	<b>OX 426D ECO</b>	<b>UX 2D ECO</b>	



## FH 16-SERIE

FH 16/470	D16A470	346 (470)	08/93 - 12/99	<b>LX 1280</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 24</b> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/520	D 16 B, D16A520	382 (520)	08/93 -	<b>LX 1280</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 12</b> <sup>(166)</sup> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(79)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 24</b> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/540	D16E540, D16G540	396 (539)	01/09 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/540, FH 16/550	D 16 C550, D16E540, D16G540	396 (540)	01/03 - 03/05	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 08/08	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			09/08 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>



## FH 16-SERIE

FH 16/580	D16E580	426 (580)	09/06 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 300</b> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/600	D16G600	441 (600)	09/06 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift	<b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/610	D 16 C610	449 (610)	01/03 - 03/05	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 08/08	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			09/08 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/660	D16E660	485 (660)	09/06 - 08/08	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/660	D16E660	485 (660)	09/06 - 08/08	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			09/08 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)(43)</sup> <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 362D</b> <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>



## FH 16-SERIE

FH 16/660	D16E660	485 (660)	01/09 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> (267)	<b>OC 121</b> (2) <b>OC 204</b> (74)(43) <sub>79,5</sub> <b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HC 45</b> (74)(43) <sub>118</sub> <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(188) VT/VTO-Serie (406)</small> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 362D</b> (222)(79) <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> (70) <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FH 16/700	D16G700	515 (700)	01/09 -	<b>LX 1600</b> <b>AL 24</b> (267)	<b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(406) I-Shift</small>	<b>KC 300</b> <b>KC 362D</b> (213) <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>

## FH-SERIE

400	D13A400, D13B400	294 (400)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> (2) <b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(406) I-Shift (188) VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> (100) <b>KC 362D</b> (213)(79) <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> (70) <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
400	D13A400, D13B400	294 (400)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> (2) <b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(406) I-Shift (188) VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> (100) <b>KC 362D</b> (222)(79) <sub>140</sub> <b>KL 260 OF</b> (70) <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
420	D13C420	309 (420)	01/09 -	<b>LX 3141</b> <b>LXS 300</b>	<b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(406) I-Shift (188) VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> (100) <b>KC 429D</b> (213)(79) <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> (213)(79) <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
440	D13A440, D13B440, D13H 440	324 (440)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> (2) <b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(406) I-Shift (188) VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> (100) <b>KC 429D</b> (213)(79) <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> (213)(79) <sub>130</sub> <b>KL 260 OF</b> (70) <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
460	D13C460	338 (460)	01/09 -	<b>LX 3141</b> <b>LXS 300</b>	<b>OC 282</b> (121) <b>OC 370</b> (2) <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> (74) <small>(406) I-Shift (188) VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> (100) <b>KC 429D</b> (213)(79) <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> (213)(79) <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> (226)	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>



## FH-SERIE

480	D13A480	353 (480)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
500	D13B500, D13C500	368 (500)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <sup>(118)</sup> <sub>D13B 500</sub> <b>LX 3141</b> <sup>(118)</sup> <sub>D13C 500</sub> <b>LXS 282</b> <b>LXS 300</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <sub>(2x)</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
500	D 13 C 500	368 (500)	09/05 -			<b>UX 2D ECO</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
500	D13C500	368 (500)	01/09 -	<b>LX 1281</b> <sup>(118)</sup> <sub>D13B 500</sub> <b>LX 3141</b> <b>LXS 282</b> <b>LXS 300</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <sub>(2x)</sub> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
520	D13A520	382 (520)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
540	D13C540	397 (540)	01/09 -	<b>LX 3141</b> <b>LXS 300</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
550	D16C550	404 (550)	09/05 -	<b>LX 1600</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
610	D16C610	449 (610)	09/05 -	<b>LX 1600</b>	<b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
<b>FL 1-SERIE</b>							
FL 180-12	D6B	132 (180)	03/00 -		<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup>	<b>KC 75</b> <b>KC 371D</b> <sup>(222)</sup> <sup>(213)</sup> <sub>30 Micron</sub> <b>KC 372D</b> <sup>(222)</sup> <sup>(213)</sup> <sub>10 Micron</sub>	<b>LA 151</b>



## FH II-SERIE

420	D 13 C 420, D13K420	309 (420)	05/12 -	LX 3141			
460	D 13 C 460, D13K460	338 (460)	05/12 -	LX 3141			
500	D 13 C 500, D13K500	368 (500)	05/12 -	LX 3141			
540	D13C540, D13K540	397 (540)	05/12 -	LX 3141			

## FH 16 II-SERIE

FH 16/540	D16G 540	396 (540)	05/12 -	LX 1600		KC 300 KC 362D <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub>	
FH 16/540	D16G750	551 (750)	05/12 -	LX 1600		KC 300 KC 362D <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub>	
FH 16/600	D16G 600	441 (600)	05/12 -	LX 1600		KC 300 KC 362D <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub>	
FH 16/700	D16G 700	515 (700)	05/12 -	LX 1600		KC 300 KC 362D <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub>	
FH 16/750	D16 G750	551 (749)	05/12 -	LX 1600		UX 2D ECO	LA 148 LAK 148
FH 16/750	D16 G750	551 (749)	05/12 -	LX 1600		UX 2D ECO	LA 148 LAK 148
FH 16/750	D16 G750	551 (750)	05/12 -	LX 1600		KC 300 KC 362D <sup>(222)(79)</sup> <sub>140</sub>	

## FL 2-SERIE

FL 220-7,5	D6B	162 (220)	03/00 -		OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 75 KC 371D <sup>(222)</sup> <sup>(213)</sup> <sub>30 Micron</sub> KC 372D <sup>(222)</sup> <sup>(213)</sup> <sub>10 Micron</sub>	LA 151
FL 250-10	D6B	184 (250)	03/00 -		OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 75 KC 371D <sup>(222)</sup> <sup>(213)</sup> <sub>30 Micron</sub> KC 372D <sup>(222)</sup> <sup>(213)</sup> <sub>10 Micron</sub>	LA 151

## FL 6-SERIE

FL 608	TD 61 A, TD 61 G, TD 61 GA	108 (147)	10/85 - 12/99	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 608	D6A180, TD 63 E	126 (171)	01/91 - 12/99	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 608	D6A210, TD 63 ES	154 (209)	01/93 - 12/99	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 610	TD61G	112 (152)	09/85 - 11/94	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 OC 282 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151



## FL 6-SERIE

FL 611	TD61G/GA	108 (147)	09/85 - 11/94	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 611	D 61 GB, D6A180, TD 61 GB, TD 61 GC, TD 61 GS, TD 63 E	126 (171)	09/85 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 611	D6A210, TD 63 ES	154 (209)	12/94 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 612	D 61 GB, D6A180, TD 61 GB, TD 61 GC, TD 61 GS, TD 63 E	131 (178)	09/85 - 12/99	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 612	D6A180, TD 61 GB, TD 61 GC, TD 61 GS, TD 63 E	132 (180)	09/85 - 12/99	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 612	D6A210, TD 63 ES	154 (209)	11/91 - 12/99	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 612	D6A230	169 (230)	12/95 - 09/98	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 612	D6A250	184 (250)	12/95 - 12/99	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 613	TD61GC	132 (180)	01/90 - 11/94	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 614	D 61 GB, D6A180, TD 61 GB, TD 61 GC, TD 61 GS, TD 63 E	131 (178)	09/85 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 614	D6A180	132 (180)	12/95 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 614	D6A210, TD 61 F, TD 63 ES	150 (204)	09/85 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 614	D6A210, TD 61 F	154 (209)	12/95 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 614	D 6 A 230	169 (230)	12/95 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 614	D 6 A 250	184 (250)	12/95 - 03/00	LX 764 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 615	D6A180, TD 63 E	132 (180)	11/91 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151





## FL 6-SERIE

FL 615	D6A210, TD 63 ES	154 (209)	11/91 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 615	D 6 A 230	169 (230)	12/95 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 615	D 6 A 250	184 (250)	12/95 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 616	TD61F	151 (205)	09/85 - 11/94	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 617	TD61F	132 (180)	09/85 - 11/94	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 618	D6A180, TD 63 E	132 (180)	11/91 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 618	D6A210, TD 63 ES	154 (209)	11/91 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 618	D 6 A 230	169 (230)	12/95 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 618	D 6 A 250	184 (250)	12/95 - 03/00	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup> AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
FL 619	TD61F	150 (204)	09/85 - 11/94	LX 764 LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 151
<b>FL 7-SERIE</b>							
FL 7	TD71F/FQ	169 (230)	09/85 - 12/89 01/90 - 10/94	LX 657 <sup>(404)</sup> <sub>324538</sub> LX 1245 <sup>(39)</sup> LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24 KC 24	LA 99 LA 99
FL 7/230	D7B230, TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E	169 (230)	09/85 - 09/98	LX 657 LX 732 LX 1245 <sup>(39)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75	LA 99
FL 7/260	D 7B 260, TD 73 ES	191 (260)	11/91 - 09/98	LX 657 LX 732	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75	LA 99
FL 7/290	D 7A 285	210 (286)	10/93 - 09/98		OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 24	LA 99



## FL 10-SERIE

FL 10/280	TD 101 G	202 (275)	09/85 - 12/90	LX 657 <sup>(404)</sup> <sub>324580</sub> LX 732 <sup>(402)</sup> <sub>324581</sub> LX 1245 <sup>(39)(402)</sup> <sub>314000</sub>	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24 WFC 17	LA 99
FL 10/320	D10A320	235 (320)	12/95 - 09/98	LX 732 LX 1245 <sup>(39)(402)</sup> <sub>314000</sub>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 204 <sup>(74)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24	LA 99
FL 10/360	D10A 360	265 (360)	12/95 - 09/98	LX 732 LX 1245 <sup>(39)(402)</sup> <sub>314000</sub>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 204 <sup>(74)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24 WFC 17	LA 99
FL 10/360	D 10	265 (360)	12/95 - 09/98	LX 732 LX 1245 <sup>(39)(402)</sup> <sub>314000</sub>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 204 <sup>(74)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)(43)</sup> <sub>59</sub>	KC 24 WFC 17	LA 99

## FL 12-SERIE

FL 12/380	D12A 380	279 (379)	09/95 - 09/98	LX 1699 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75 WFC 17	LA 99
FL 12/420	D12A 420	309 (420)	09/95 - 09/98	LX 1699 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75 WFC 17	LA 99

## FL II-SERIE

FL 240-12	D 7E 240, D7F240	177 (240)	05/06 -	LX 2021 <sup>(79)</sup> <sub>371</sub> LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FL 260-12	D7F260	191 (260)	06/09 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FL 280-16	D 7E 280	206 (280)	05/06 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	
FL 290-12	D7F290	213 (290)	06/09 -	LX 2068 LXS 224 AL 26 <sup>(267)</sup>	OX 426D ECO	KC 384D <sup>(213)</sup> KX 230D ECO UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	

## FLC-SERIE

FLC 140	D4A140	99 (135)	09/96 - 09/00	LX 265	OC 42 HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 18	LA 151
---------	--------	----------	---------------	--------	--------------------------------	-------	--------

## FM 7-SERIE

FM 7/230	D7A230	169 (230)	01/99 - 02/02	LX 1587	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> Geartronic	KC 75 KC 249D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
----------	--------	-----------	---------------	---------	--	--	-------------------



## FM 7-SERIE

FM 7/250	D7C 250	184 (250)	08/98 - 12/01	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) Geartronic</small>	KC 75 KC 249D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 7/260	D7A260	191 (260)	01/99 - 02/02	<b>LX 1587</b>	OC 121 OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) Geartronic</small>	KC 75 KC 249D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 7/290	D7C 290	213 (290)	08/98 - 12/01	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) Geartronic</small>	KC 75 KC 249D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148

## FM 9-SERIE

FM 9/260	D 9 A, D 9 A 260	191 (260)	12/01 - 09/05	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	KC 220D KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 378D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 9/300	D 9 B 300	220 (299)	12/01 - 09/05	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	KC 220D KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 378D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 9/300	D 9 A, D 9 A 300	221 (300)	12/01 - 09/05	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	KC 220D KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 378D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 9/340	D 9 A, D 9 A 340	250 (340)	12/01 - 09/05	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	KC 220D KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 378D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 9/380	D 9 A, D 9 A 380	279 (380)	12/01 - 09/05	<b>LX 1587</b>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	KC 220D KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 378D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148



## FL III-SERIE

FL 210-12	D5K210	155 (210)	05/13 -	LX 2021 AL 26			
FL 210-12	D 7E 240, D7F240	177 (240)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FL 210-12	D8K250	184 (250)	05/13 -	LX 2021 AL 26			
FL 210-12	D7F260	191 (260)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FL 210-12	D8K280	206 (280)	05/13 -	LX 2021 AL 26			
FL 210-12	D7F290	213 (290)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FL 240-12	D5K240	177 (240)	05/13 -	LX 2021 AL 26			
FLH 240-18	D 7E 240, D7F240	177 (240)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FLH 240-18	D7F260	191 (260)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FLH 240-18	D 7E 280	206 (280)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FLH 240-18	D7F290	213 (290)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	
FLL 280-16, FLM 280-16	D 7E 280	206 (280)	05/13 -	AL 26	OX 426D ECO	UX 2D ECO	

## FM 10-SERIE

FM 10/320	D10B320	235 (320)	04/99 - 12/01	LX 1587	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75 WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 10/360	D10B360	265 (360)	04/99 - 12/01	LX 1587	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75 WFC 17	LA 148 LAK 148

## FM 12-SERIE

FM 12/340	D 12 D 340, D12C 340	250 (340)	08/98 - 09/05	LX 1281 <sup>(118)</sup> <sub>D12C</sub> LX 1587 <sup>(118)</sup> <sub>D12D</sub> LXS 282 <sup>(118)</sup> <sub>D12C</sub>	OC 121 <sup>(118)</sup> <sub>D12C 340</sub> OC 282 <sup>(118)</sup> <sub>D12C 340</sub> OC 370 <sup>(118)</sup> <sub>D12C 340</sub> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	KC 75 <sup>(118)</sup> <sub>D12C 340</sub> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148
FM 12/340	D12D340	250 (340)	11/01 -	LX 1587	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	KC 220D KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 378D <sup>(213)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 12/380	D 12 D 380, D12C380	279 (379)	08/98 - 09/05	LX 1281 <sup>(118)</sup> <sub>D12C</sub> LX 1587 <sup>(118)</sup> <sub>D12D</sub> LXS 282 <sup>(118)</sup> <sub>D12C</sub>	OC 121 <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> OC 282 <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> OC 370 <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> HX 15 <sup>(75)</sup> HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	KC 75 <sup>(118)</sup> <sub>D12D 380</sub> KL 260 OF <sup>(70)</sup> WFC 17	LA 148 LAK 148



## FM 12-SERIE

FM 12/380	D12D380	279 (379)	11/01 -	<b>LX 1587</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 378D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 12/420	D 12 D 420, D12C 420	309 (420)	08/98 - 09/05	<b>LX 1281</b> <sup>(118)</sup> D12C <b>LX 1587</b> <sup>(118)</sup> D12D <b>LXS 282</b> <sup>(118)</sup> D12C	<b>OC 121</b> <sup>(118)</sup> D12C 420 <b>OC 282</b> <sup>(118)</sup> D12C 420 <b>OC 370</b> <sup>(118)</sup> D12C 420 <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 75</b> <sup>(118)</sup> D12C 420 <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 12/420	D12D420	309 (420)	11/01 -	<b>LX 1587</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 12/460	D12D460	338 (459)	05/03 - 03/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>3/4"</sup> -16UNF-2B <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
			04/05 - 09/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b> <b>AL 24</b> <sup>(267)</sup>	<b>OC 30</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <sup>(320)</sup> 1"-12UNF-2B <b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 204</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> <sup>(320)</sup> <sup>3/4"</sup> -16UNF-2B <sup>(446)</sup> R/SR 52,1400,1700,MR62 <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HC 45</b> <sup>(74)</sup> <sup>(446)</sup> <sup>(446)</sup> R/SR 70,1400,1700 <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup> Geartronic + I-Shift	<b>KC 220D</b> <b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>



## FM 12-SERIE

FM 12/460	D12C460	338 (460)	08/98 - 09/05	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> <sup>(77)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(100)</sup> <b>HX 15</b> <sup>(75)</sup> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <small>(188) VT/VTO-Serie <sup>(406)</sup></small> Geartronic + I-Shift	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KL 260 OF</b> <sup>(70)</sup> <b>WFC 17</b>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 12/460	D12C 460	338 (460)	08/98 - 09/05	<b>LX 1587</b>			<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>

## FM-SERIE

FM 300	D 9 A 300, D 9 B 300	221 (300)	09/05 -	<b>LX 1587</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 330	D11C330	243 (330)	09/05 -	<b>LX 1587</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 330	D11C330, D11K330	243 (330)	04/12 -	<b>LX 1587</b> <b>AL 26</b>			
FM 340	D 9 B 340	250 (340)	09/05 -	<b>LX 1587</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 360	D13A360, D13B360	264 (360)	09/05 -	<b>LX 1281</b> <b>LXS 282</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small> <b>HX 77 ECO</b> <sup>(74)</sup> <small>(406) I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 362D</b> <sup>(213)</sup> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 370	D11C370	272 (370)	09/05 -	<b>LX 1587</b>	<b>OC 121</b> <sup>(2)</sup> <b>OC 282</b> <sup>(121)</sup> <b>OC 370</b> <sup>(2)</sup> <b>HX 108</b> <small>(275) ZF Servocom RAS-EC</small>	<b>KC 251</b> <b>KC 300</b> <sup>(100)</sup> <b>KC 429D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> <b>KC 491D</b> <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> <b>WFC 17</b> <b>UX 2D ECO</b> <sup>(226)</sup>	<b>LA 148</b> <b>LAK 148</b>
FM 370	D11C370, D11K370	272 (370)	04/12 -	<b>LX 1587</b> <b>AL 26</b>			



## FM-SERIE

FM 380	D 9 B 380	280 (380)	09/05 -	LX 1587	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 380	D13C380	280 (380)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO	LA 148 LAK 148
FM 380	D13C380	280 (380)	04/12 -	LX 1281		UX 2D ECO	LA 148
FM 390	D11B390	287 (390)	06/08 -	LX 1587	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 400	D13A400, D13B400	294 (400)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 410	D11C410	302 (410)	09/05 -	LX 1587	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 410	D11C410, D11K410	302 (410)	04/12 -	LX 1587 AL 26			
FM 420	D13C420	309 (420)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 420	D 13 C 420, D13K420	309 (420)	04/12 -	LX 1281 AL 26			LA 148
FM 420	D 13 C 420, D13K420	309 (420)	04/12 -	LX 1281 AL 26			
FM 430	D11A430	243 (330)	04/12 -	LX 1587		UX 2D ECO	



## FM-SERIE

FM 430	D11B-430	316 (430)	09/08 -	LX 1587	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 440	D13A440, D13B440	324 (440)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 450	D11C450	332 (450)	09/05 -	LX 1587	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 450	D11C450, D11K450	332 (450)	04/12 -	LX 1587 AL 26			
FM 460	D13C460	338 (460)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 460	D 13 C 460, D13K460	338 (460)	04/12 -	LX 1281 AL 26			LA 148
FM 480	D13A480	353 (480)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 500	D13B500, D13C500	368 (500)	09/05 -	LX 1281 LXS 282	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(74)</sup> <sup>(406)</sup> I-Shift <sup>(188)</sup> VT/VTO-Serie	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> WFC 17 UX 2D ECO <sup>(226)</sup>	LA 148 LAK 148
FM 500	D 13 C 500, D13K500	368 (500)	04/12 -	LX 1281 AL 26			LA 148





## FMX-SERIE

330	D11C330	243 (330)	04/10 -	LX 1587	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	LA 148
330	D11C330	243 (330)	04/10 -	AL 26			
370	D11C370	272 (370)	04/10 -	AL 26			
380	D13C380	280 (380)	04/10 -	LX 1281 AL 26		UX 2D ECO	LA 148
380	D13C380	280 (380)	04/10 -	LX 1281		UX 2D ECO	LA 148
380	D13C380	285 (388)	04/10 -	LX 1281 LXS 282	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup> HX 108 <sup>(275)</sup> ZF Servocom RAS-EC HX 77 ECO <sup>(406)</sup> <sup>(188)</sup> I-Shift	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KC 429D <sup>(213)(79)</sup> <sub>158</sub> KC 491D <sup>(213)(79)</sup> <sub>130</sub> UX 2D ECO	LA 148
400	D13B400	294 (400)	04/10 -	LX 1281		UX 2D ECO	
410	D11C410	302 (410)	04/10 -	AL 26			
420	D13C420	309 (420)	04/10 -	AL 26			LA 148
420	D 13 C 420	309 (420)	04/10 -	AL 26			LA 148
430	D11A430	316 (430)	04/10 -	AL 26			
440	D13A440	324 (440)	04/10 -	LX 1281		UX 2D ECO	
450	D11C450	332 (450)	04/10 -	AL 26			
460	D13C460	338 (460)	04/10 -	AL 26			LA 148
480	D13A480	353 (480)	04/10 -	LX 1281		UX 2D ECO	
500	D13C500	368 (500)	04/10 -	AL 26			LA 148
540	D13C540	397 (540)	04/10 -	AL 26			
540	D13K540	397 (540)	04/10 -	AL 26			

## FS 7-SERIE

FS 7	TD 73 E		11/91 - 10/94		OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 151
FS 718/230	D7B230	169 (230)	09/94 - 03/96	LX 732	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 151
FS 718/260	D7B260	191 (260)	09/94 - 03/96	LX 732	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup>	KC 24	LA 151

## FMX II-SERIE

330	D11K330	243 (330)	04/12 -	LX 1587	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(0)</sup>		
330	D11K330	243 (330)	04/12 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
330	D11K370	272 (370)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
330	D11K410	302 (410)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
330	D13K 420	309 (420)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
330	D11K450	332 (450)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
330	D13K 460	338 (460)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		



## FMX II-SERIE

330	D13K 500	368 (500)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
330	D13K 540	397 (540)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		
540	D13C 540	397 (540)	09/13 -	LX 1587	OC 282 OC 370		

## NH-SERIE

NH 12/380	D12C380	279 (379)	05/99 -	LX 832 LXS 282 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup>	KC 75 WFC 17	LA 148
NH 12/420	D12C420	309 (420)	09/00 -	LX 832 LXS 282 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 OC 282 OC 370	KC 75 WFC 17	LA 148
NH 12/460	D12C460	337 (458)	02/00 -	LX 832 LXS 282 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(100)</sup>	KC 75	LA 148

## NL-SERIE

NL 10/310	TD 102 FT	228 (310)	12/92 -	LX 93 LXS 7233	OC 121	KC 24	
NL 10/320	D 10 A	235 (320)	01/96 -	LX 2814 LXS 7233 AL 12 AL 24 <sup>(267)</sup>	OC 121 <sup>(77)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> HX 15 <sup>(75)</sup>	KC 75	
NL 12/360	TD 122 F	265 (360)	12/92 -	LX 93 <sup>(43)</sup> <sub>311,5</sub> LX 2814 <sup>(43)</sup> <sub>351</sub> LXS 7233	OC 121	KC 24	
NL 12/360	TD 123 E	265 (360)	01/96 -	LX 2814 LXS 7233	OC 121	KC 24	
NL 12/410	TD 122 FR	302 (411)	12/92 -	LX 93 <sup>(43)</sup> <sub>311,5</sub> LX 2814 <sup>(43)</sup> <sub>351</sub> LXS 7233	OC 121	KC 24	
NL 12/420	TD 123 ES	309 (420)	01/96 -	LX 2814 LXS 7233	OC 121	KC 24	

## VN-SERIE

VN 630	VED 12		08/02 -	LX 1600	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup>	
VN 670	VED 12		08/02 -	LX 1600	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup>	
VN 780	VED 12		08/02 -	LX 1600	OC 121 <sup>(2)</sup> OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 251 KC 300 <sup>(100)</sup> KL 260 OF <sup>(70)</sup>	



## VT-SERIE

VT 880	D16D	460 (625)	02/06 -	LX 1600	OC 282 <sup>(121)</sup> OC 370 <sup>(2)</sup>	KC 300 <sup>(100)</sup> KC 362D <sup>(213)</sup> WFC 17	
--------	------	-----------	---------	---------	--	---	--

## VW

LKW/TRUCKS/PL/CAMIONES/AUTOCARRI/POJAZDY CIĘŻAROWE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ/AĞIR VASITA/شاحنة

## L80

L80 4,3	AGF	103 (140)	07/95 - 12/00	LXS 37/1	HX 15 <sup>(75)</sup>	KL 75	X
---------	-----	-----------	---------------	----------	-----------------------	-------	---

TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/  
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/  
TRANSPORTER/ناقلة

## CADDY

CADDY 1.0 TSI	CHZG	75 (102)	11/15 -		OC 977/1	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup> KL 572	LA 181 <sup>(101)</sup> LAK 181 LAK 181/1
CADDY 2.0 TDI 4MOTION	DFSC	55 (75)	11/15 -	LX 1211 LX 1482	OX 787D ECO	KX 220D ECO	LA 181 <sup>(101)</sup> LAK 181 LAK 181/1
CADDY I 1.6	EW	55 (75)	08/83 - 07/92	LX 266	OC 47	KL 15 OF	X
CADDY I 1.6 D	JK, ME	40 (54)	08/82 - 07/92	LX 54	OC 51	KC 18 <sup>(118)</sup> JK <sup>(404)</sup> 14-K-012 000 KL 41 <sup>(385)</sup> <sup>(402)</sup> 14-K-012 001 KL 75 <sup>(57)</sup> <sup>(402)</sup> 14-K-012 001	X
CADDY I 1.8	JH	70 (95)	08/85 - 07/92	LX 259	OC 47	KL 2 KL 29 <sup>0</sup> KL 204	X
CADDY II 1.4	AEX, AKV, APQ, AUD	44 (60)	11/95 - 01/04	LX 568 <sup>(118)</sup> AEX/AKV/APQ LX 925/S <sup>(118)</sup> AUD	OC 295	KL 60	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.4	AEX, APQ, AUD	44 (60)	11/95 - 01/04	LX 568 <sup>(118)</sup> AEX/APQ LX 925/S <sup>(118)</sup> AUD	OC 295	KL 60	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.4	AUA	55 (75)	08/00 - 01/04	LX 568	OC 295	KL 60	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.6	1F	55 (75)	11/95 - 05/97	LX 418	OC 295	KL 60	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.6	AEE	55 (75)	11/95 - 12/00	LX 568	OC 295	KL 60	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.7 SDI	AHB	42 (57)	07/96 - 09/00	LX 418	OC 51	KL 77	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.9 D	1Y	47 (64)	11/95 - 01/04	LX 418	OC 51	KL 77	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.9 D	AEF	47 (64)	06/96 - 12/00	LX 418	OC 145	KL 77	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.9 SDI	AEY, AYQ	47 (64)	11/95 - 01/04	LX 418 <sup>(118)</sup> AEY LX 997 <sup>(118)</sup> AYQ	OC 51 <sup>(118)</sup> AEY OX 143D ECO <sup>(118)</sup> AYQ	KL 77 <sup>(118)</sup> AEY KL 103 <sup>(118)</sup> AYQ	LA 31 LAK 31



CADDY

CADDY II 1.9 TDI	1Z, AHU, ALH	66 (90)	09/96 - 01/04	LX 296 <sup>(118)</sup> <sub>1Z</sub> LX 418 <sup>(118)</sup> <sub>1Z/AHU</sub> LX 684 <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub> LX 997 <sup>(118)</sup> <sub>ALH</sub>	OC 51 <sup>(118)</sup> <sub>1Z/AHU</sub> OC 262 <sup>(118)</sup> <sub>1Z</sub> OX 143D ECO <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub>	KC 69 <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub> KL 75 <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub> KL 77 <sup>(118)</sup> <sub>1Z/AHU/ALE</sub> KL 103 <sup>(118)</sup> <sub>ALH</sub> KL 147D <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub>	LA 31 LAK 31
CADDY II 1.9 TDI	AHU, ALE, ALH	66 (90)	10/96 - 01/04	LX 418 <sup>(118)</sup> <sub>AHU/ALE</sub> LX 684 <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub> LX 997 <sup>(118)</sup> <sub>ALH</sub>	OC 51 <sup>(118)</sup> <sub>AHU/ALE</sub> OX 143D ECO <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub>	KC 69 <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub> KL 75 <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub> KL 77 <sup>(118)</sup> <sub>AHU/ALE</sub> KL 103 <sup>(118)</sup> <sub>ALH</sub> KL 147D <sup>(118)</sup> <sub>15250</sub>	LA 31 LAK 31
CADDY III 1.2 TSI	CBZA	63 (86)	09/10 -	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 593/3	KL 572	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.2 TSI	CBZB	77 (105)	09/10 -	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 593/3	KL 572	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.4	BCA	55 (75)	03/04 - 09/05	LX 977D	OC 295	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup> KL 176/6D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
			10/05 - 05/06	LX 977D	OC 295	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.4	BUD	59 (80)	05/06 - 08/10	LX 2010	OC 295	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.6	BGU, BSE, BSF	75 (102)	04/04 - 09/05	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 264	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup> KL 176/6D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
			10/05 -	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 264	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.6 BIFUEL	CHGA	75 (102)	05/11 -	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 264	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.6 I	BRY	74 (101)	03/05 - 09/05	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 264	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup> KL 176/6D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
			10/05 -	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 264	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>



CADDY

CADDY III 1.6 TDI	CAYE	55 (75)	08/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <sup>(187)</sup> KX 228D ECO <sup>(186)</sup>	LA 181 <sup>(101)(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.6 TDI	CAYD	75 (102)	08/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <sup>(187)</sup> KX 228D ECO <sup>(186)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.9 TDI	BSU	55 (75)	09/05 - 08/10	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 188D ECO	KX 178D ECO <sup>(297)</sup> <sup>(404)</sup> 2K_6_090 000 <sup>(79)</sup> 142 KX 220D ECO <sup>(282)</sup> <sup>(402)</sup> 2K_6_090 001 KX 228D ECO <sup>(297)</sup> <sup>(404)</sup> 2K_6_090 000 <sup>(79)</sup> 115,6	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 1.9 TDI	BJB, BLS	77 (105)	04/04 - 08/10	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 188D ECO	KX 178D ECO <sup>(297)</sup> <sup>(404)</sup> 2K_6_090 000 <sup>(79)</sup> 142 KX 220D ECO <sup>(282)</sup> <sup>(402)</sup> 2K_6_090 001 KX 228D ECO <sup>(297)</sup> <sup>(404)</sup> 2K_6_090 000 <sup>(79)</sup> 115,6	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0	BSX	80 (109)	04/06 -	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OC 264	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 SDI	BDJ, BST	51 (70)	03/04 - 08/10	LX 1566 LX 1566/1 <sup>(92)</sup>	OX 188D ECO	KX 178D ECO <sup>(297)</sup> <sup>(404)</sup> 2K_6_090 000 <sup>(79)</sup> 142 KX 220D ECO <sup>(282)</sup> <sup>(402)</sup> 2K_6_090 001 KX 228D ECO <sup>(297)</sup> <sup>(404)</sup> 2K_6_090 000 <sup>(79)</sup> 115,6	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 TDI	CFHE	62 (85)	11/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <sup>(187)</sup>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 TDI	CFHE	62 (85)	12/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <sup>(282)</sup> 3C0127400D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 TDI	CFHF	81 (110)	08/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <sup>(282)</sup> 3C0127400D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 TDI	CLCA	81 (110)	08/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <sup>(282)</sup> 3C0127400D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 TDI	BMM	103 (140)	09/07 - 08/10	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 188D ECO	KX 220D ECO <sup>(282)</sup> 3C0127400D	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>



CADDY

CADDY III 2.0 TDI	CFHC	103 (140)	11/10 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <small>(282) 3C0127400D</small>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY III 2.0 TDI	CFJA	125 (170)	05/12 -	LX 1482 <sup>(92)</sup>	OX 388D ECO	KX 220D ECO <small>(282) 3C0127400D</small>	LA 181 <sup>(101)</sup> LA 181/1 <sup>(134)</sup> LAK 181 <sup>(101)</sup> LAK 181/1 <sup>(134)</sup>
CADDY IV 1.0 TSI	CHZG	75 (102)	11/15 -		OC 977/1	KL 156/3 <sup>(435)(291)(435)</sup> KL 572	LA 181 <sup>(101)</sup> LAK 181 LAK 181/1
CADDY IV 2.0 TDI 4MOTION	DFSB	55 (74)	11/15 -	LX 1211 LX 1482	OX 787D ECO	KX 220D ECO	LA 181 <sup>(101)</sup> LAK 181 LAK 181/1
CADDY IV 2.0 TDI 4MOTION	DFSB	110 (149)	11/15 -	LX 1211 LX 1482	OX 787D ECO	KX 220D ECO	LA 181 <sup>(101)</sup> LAK 181 LAK 181/1

CRAFTER

CRAFTER 2.0 TDI	CKTB	80 (109)	05/11 -	LX 1845	OX 388D ECO	KL 873	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.0 TDI	CSLB	84 (114)	11/13 -	LX 1845	OX 388D ECO	KL 873	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.0 TDI	CKTC	100 (136)	05/11 -	LX 1845	OX 388D ECO	KL 873	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.0 TDI	CKUC	105 (142)	10/11 -	LX 1845	OX 388D ECO	KL 873	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.0 TDI	CKUB	120 (163)	07/11 -	LX 1845	OX 388D ECO	KL 873	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.5 TDI	BJJ, CEBA	65 (88)	04/06 - 07/11	LX 1845	OX 143D ECO	KX 222D ECO	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.5 TDI	BJK, CEBB	80 (109)	04/06 -	LX 1845	OX 143D ECO	KX 222D ECO	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.5 TDI	BJL, CECA	100 (136)	04/06 -	LX 1845	OX 143D ECO	KX 222D ECO	LA 307 LAK 307
CRAFTER 2.5 TDI	BJM, CECB	120 (163)	04/06 - 07/11	LX 1845	OX 143D ECO	KX 222D ECO	LA 307 LAK 307
CRAFTER 30-50 2.0 TDI	CSLC	103 (140)	11/15 -	LX 1845	OX 388D ECO	KL 873	LA 307

LT

LT 2.3	AGL	105 (143)	05/96 - 07/06	LX 511/1	OX 133D ECO	KL 65	LA 83 LAK 83
LT 2.4	DL	66 (90)	12/82 - 07/92	LX 236	OC 51	KL 15 OF	X
LT 2.4	1E	70 (95)	08/92 - 07/94	LX 236	OC 51	KL 15 OF	X
LT 2.4 D	1S, ACT	51 (69)	08/89 - 06/96	LX 236	OC 105	KL 75	X
LT 2.4 D	CP, DW	55 (75)	12/78 - 12/82	LX 49 <sup>(118)</sup> <sub>CP</sub>	OC 76	KC 18	X
			01/83 - 04/86	LX 236 <sup>(118)</sup> <sub>DW</sub>	OC 105	KC 18	X
			05/86 - 07/88	LX 236 <sup>(118)</sup> <sub>DW</sub>	OC 105	KL 41	X
			08/88 - 07/92	LX 236 <sup>(118)</sup> <sub>DW</sub>	OC 105	KL 75	X
LT 2.4 D	DW	55 (75)	08/91 - 07/92	LX 236	OC 105	KL 75	X
LT 2.4 I	1E	69 (94)	08/89 - 06/96	LX 236	OC 51	KL 15 OF	X
LT 2.4 TD	1G	68 (92)	08/88 - 08/92	LX 236	OC 105	KL 75	X
LT 2.4 TD	ACL	70 (95)	06/92 - 06/96	LX 236	OC 105	KL 75	X



LT

LT 2.4 TD	DV	75 (102)	08/78 - 07/92	LX 236	OC 105	KC 18	X
LT 2.4 TD	DV	75 (102)	12/82 - 04/86	LX 236	OC 105	KC 18	X
			05/86 - 07/88	LX 236	OC 105	KL 41	X
			08/88 - 09/93	LX 236	OC 105	KL 75	X
LT 2.5 SDI	AGX	55 (75)	07/96 - 07/06	LX 511/1	OX 143D ECO	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.5 TDI	BBE	61 (83)	05/01 - 07/06	LX 511/1	OX 143D ECO	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.5 TDI	APA	66 (90)	05/99 - 07/06	LX 511/1	OX 143D ECO	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.5 TDI	BBF	70 (95)	05/01 - 07/06	LX 511/1	OX 143D ECO	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.5 TDI	AHD	75 (102)	05/96 - 08/99	LX 511/1	OX 143D ECO	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.5 TDI	ANJ, AVR	80 (109)	05/99 - 07/06	LX 511/1	OX 143D ECO	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.8 TDI	AGK	92 (125)	06/97 - 12/98	LX 511/1	OC 404	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.8 TDI	ATA	96 (131)	01/99 - 07/06	LX 511/1	OC 404	KL 147D KL 233/2 <sup>(115)</sup>	LA 83 LAK 83
LT 2.8 TDI	AUH, BCQ	116 (158)	05/01 - 07/06	LX 511/1	OC 404	KX 217D ECO	LA 83 LAK 83

TARO

TARO 1.8	2Y	61 (83)	04/89 - 01/90		OC 120		X
			02/90 - 09/94		OC 217		X
TARO 2.2	4Y	69 (94)	06/89 - 07/94		OC 23 <sup>(402)</sup> 7A-L9503251		X
					OC 120 <sup>(404)</sup> 7A-L9503250		
TARO 2.4 D	2L	58 (79)	07/94 - 03/97	LX 606	OC 275	KC 83D	X
TARO 2.4 D	2L	59 (80)	09/91 - 07/94	LX 606	OC 275	KC 83D	X
TARO 2.4 D	2L	61 (83)	04/89 - 03/97	LX 606	OC 275	KC 83D	X
TARO 2.4 I	22R	84 (114)	06/89 - 03/97	LX 1110 LX 812	OC 988		X

TRANSPORTER

MULTIVAN T6 2.0 TDI	CXGA	62 (84)	04/15 -	LX 786	OX 388D ECO	KL 229/4	LA 182
T3 1.6 TD	JX	51 (70)	08/84 - 07/87	LX 200	OC 51	KC 18	X
			08/87 - 01/88	LX 200	HX 82D <sup>(74)(406)</sup> AG3	KL 41	X
			02/88 - 07/92	LX 200	OC 51	KL 75	X
					HX 82D <sup>(74)(406)</sup> AG3		
T3 1.7 D	KY	42 (57)	10/86 - 07/87	LX 54	OC 51	KC 18 <sup>(35)</sup>	X
			08/87 - 01/88	LX 54	HX 82D <sup>(74)(406)</sup> AG3	KX 23D <sup>(36)</sup>	X
			02/88 - 07/92	LX 54	OC 51	KL 41	X
					HX 82D <sup>(74)(406)</sup> AG3	KX 23D <sup>(36)</sup>	
					OC 51	KL 75	X
					HX 82D <sup>(74)(406)</sup> AG3	KX 23D <sup>(36)</sup>	
T3 1.7 D	KY	42 (57)	07/89 - 07/92	LX 54	OC 51	KL 75	X
					HX 82D <sup>(74)(406)</sup> AG3	KX 23D <sup>(36)</sup>	
T3 1.8	PD	49 (67)	12/90 - 07/92	LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314	OC 47	KL 15 OF	X



TRANSPORTER

T3 1.9	DF	44 (60)	08/82 - 07/92	LX 200 <sup>(137)</sup> LX 220 <sup>(130)</sup>	OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub>	KL 15 OF	X
T3 1.9	DG	57 (78)	08/82 - 07/85 08/85 - 07/92	LX 200 <sup>(51)</sup> LX 220 <sup>(130)</sup> LX 200 <sup>(51)</sup> LX 720 <sup>(137)</sup>	OC 460 HX 82D <sup>(193)(406)</sup> <sub>AG3</sub> OC 460 HX 82D <sup>(193)(406)</sup> <sub>AG3</sub>	KL 15 OF KL 15 OF	X   X
T3 1.9	DG	57 (78)	11/84 - 07/92	LX 720	OC 460	KL 15 OF	X
T3 2.1	SR	64 (87)	10/86 - 07/92	LX 720	OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub>	KL 2	X
T3 2.1	MV	70 (95)	08/85 - 07/87 08/87 - 07/92	LX 720 LX 720	OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub> OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub>	KL 2 <sup>(166)</sup>	X   X
T3 2.1	DJ	82 (112)	08/85 - 07/87 08/87 - 07/92	LX 720 LX 720	OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub> OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub>	KL 2 <sup>(166)</sup>	X   X
T3 2.1 I	SS	68 (92)	07/89 - 07/92	LX 720	OC 460 HX 82D <sup>(74)(406)</sup> <sub>AG3</sub>	KL 2 <sup>(166)</sup>	X
T4 1.9 D	1X	44 (60)	09/90 - 07/94 08/94 - 12/95	LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314	OC 214 OC 214	KL 75 KL 75	LA 65
T4 1.9 D	1X	45 (61)	07/90 - 07/94 08/94 - 12/95	LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314	OC 214 OC 214	KL 75 KL 75	LA 65
T4 1.9 TD	ABL	50 (68)	10/92 - 07/94 08/94 - 08/95 09/95 - 07/96 08/96 - 04/03	LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 537 LX 538 <sup>(459)</sup> LX 537 LX 538 <sup>(459)</sup>	OC 214 OC 214 OC 214 OC 262	KL 75 KL 75 KL 75 KL 75	LA 65 LA 65 LA 65
T4 2.0	AAC	62 (84)	07/90 - 07/94 08/94 - 08/95 09/95 - 04/03	LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 537 LX 538 <sup>(459)</sup>	OC 47 OC 47 OC 47	KL 2 KL 2 KL 2	LA 65 LA 65
T4 2.4 D	AJA	55 (75)	08/97 - 04/03	LX 537 LX 538 <sup>(459)</sup>	OC 105	KL 75	LA 65
T4 2.4 D	AAB	57 (78)	07/90 - 07/94 08/94 - 08/95 09/95 - 09/98	LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 99 <sup>(459)</sup> LX 314 LX 537 LX 538 <sup>(459)</sup>	OC 105 OC 105 OC 105	KL 75 KL 75 KL 75	LA 65 LA 65 LA 65



TRANSPORTER/VANS/UTILITAIRES LÉGERS/VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/FURGONI/POJAZDY DOSTAWCZE/  
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ/TRANSPORTER/ناقلة



## TRANSPORTER

T4 2.5	AAF, ACU, AEN, AEU	81 (110)	11/90 - 07/94	LX 99 <sup>(459)</sup>	OC 105	KL 2	
			08/94 - 08/95	LX 314	OC 105	KL 2	LA 65
			09/95 - 04/03	LX 99 <sup>(459)</sup>	OC 105	KL 2	LA 65
				LX 314	OC 105	KL 2	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 2.5	AET, APL, AVT	85 (115)	07/96 - 04/03	LX 537	OC 105	KL 2	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 2.5 TDI	AJT, AYY	65 (88)	05/98 - 04/03	LX 537	OC 105	KL 75	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 2.5 TDI	ACV, AUF, AYC	75 (102)	09/95 - 04/03	LX 537	OC 105	KL 75	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 2.5 TDI	AHY, AXG	111 (151)	05/98 - 04/03	LX 537	OC 105	KL 75	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 2.8	AMV	150 (204)	04/00 - 04/03	LX 537	OX 188D ECO	KL 2	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 2.8 VR6	AES	103 (140)	11/95 - 05/00	LX 537	OX 160D ECO	KL 2	LA 65
				LX 538 <sup>(459)</sup>			
T4 3.2	BDL	170 (231)	04/03 - 11/09	LX 786	OX 160D ECO	KL 79	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 1.9 TDI	BRR	62 (84)	01/06 - 11/09	LX 786	OX 188D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 1.9 TDI	AXC	63 (85)	04/03 - 11/09	LX 786	OX 188D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 1.9 TDI	BRS	75 (102)	06/06 - 11/09	LX 786	OX 188D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 1.9 TDI	AXB	77 (105)	04/03 - 11/09	LX 786	OX 188D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0	AXA	85 (115)	11/03 -	LX 786	OC 264	KL 79	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 BITDI	CFCA	132 (180)	09/09 -	LX 786	OC 1053	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TDI	CAAA	62 (84)	09/09 -	LX 786	OX 388D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TDI	CAAB	75 (102)	09/09 -	LX 786	OX 388D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TDI	CAAD	84 (114)	05/11 -	LX 786	OX 388D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TDI	CAAE, CCHB	100 (136)	05/10 -	LX 786	OX 388D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TDI	CAAC, CCHA	103 (140)	09/09 -	LX 786	OX 388D ECO	KL 229/4	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TSI	CJKB	110 (150)	07/12 - 08/12	LX 786	OC 456	KL 572	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
			09/12 -	LX 786		KL 572	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.0 TSI	CJKA	150 (204)	05/11 - 08/12	LX 786	OC 456	KL 572	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
			09/12 -	LX 786		KL 572	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>			LAK 182
T5 2.5 TDI	AXD, BNZ	96 (130)	04/03 - 11/09	LX 786	OX 188D ECO	KL 229/2	LA 182
				LX 864 <sup>(459)</sup>		<sup>(402)</sup> 7H_8_120 001	LAK 182
						KL 229/4	
						<sup>(404)</sup> 7H_8_120 000	



## TRANSPORTER

T5 2.5 TDI	AXD, BNZ	96 (130)	07/04 - 03/08	LX 786 LX 864 <sup>(459)</sup>	OX 188D ECO	KL 229/4 <small>(118) BNZ (118) AXD (404)</small> 7J-8-019 000	LA 182 LAK 182
			04/08 - 11/09	LX 786 LX 864 <sup>(459)</sup>		OX 188D ECO	KL 229/2 <small>(118) BNZ (402) 7J-8-019 001</small>
T5 2.5 TDI	BLJ	120 (163)	11/03 - 11/09	LX 786 LX 864 <sup>(459)</sup>	OX 188D ECO	KL 229/2 <small>(402) 7H_8_120 001</small> KL 229/4 <small>(404) 7H_8_120 000</small>	LA 182 LAK 182
T5 2.5 TDI	AXE, BPC	128 (174)	04/03 - 11/09	LX 786 LX 864 <sup>(459)</sup>	OX 188D ECO	KL 229/2 <small>(402) 7H_8_120 001</small> KL 229/4 <small>(404) 7H_8_120 000</small>	LA 182 LAK 182
T5 3.2	BKK, CFLA	173 (235)	08/03 - 11/09	LX 786 LX 864 <sup>(459)</sup>	OX 160D ECO	KL 79	LA 182 LAK 182
T5 3.2 4MOTION	BDL	170 (231)	11/03 - 11/09	LX 786	OX 160D ECO	KL 79	LA 182 LAK 182
T6 2.0 TDI	CXHA	110 (149)	08/15 -	LX 786	OX 787D ECO		LA 182 LAK 182
T6 2.0 TDI 4MOTION	CXFA, CXHA	110 (149)	08/15 -	LX 786	OX 787D ECO		LA 182 LAK 182
T6 2.0 TDI 4MOTION	CXFA, CXHA	110 (150)	08/15 -	LX 786	OX 787D ECO		LA 182 LAK 182

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

<b>AL 12</b>	ASTRA AVIA BMC BOVA DAF ERF FORD GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO KAMAZ MAN MAZ-MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN RENAULT TRUCKS SETRA SOLARIS BUS STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH VOLVO	<b>HX 15</b>	ERF HEULIEZ IRISBUS IVECO MAN MAZ-MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS SCANIA SETRA SOLARIS BUS SOLBUS STEYR-DAIMLER-PUCH TEMSA BUS VAN HOOL VOLVO VW	<b>KC 6</b>	EICHER ERF FODEN FORD IVECO IVECO (SPAIN) METRO-CAMMELL-WEYMANN SAURER WERKE SEDDON ATKINSON SETRA TALBOT (SPAIN) TATRA
		<b>HX 29</b>	MERCEDES-BENZ	<b>KC 7</b>	BOVA DAF LEYLAND NEOPLAN
		<b>HX 44</b>	MERCEDES-BENZ	<b>KC 8</b>	FORD IVECO KAELBLE LEYLAND STEYR-DAIMLER-PUCH
		<b>HX 46</b>	MERCEDES-BENZ	<b>KC 14</b>	IVECO
<b>AL 14D</b>	MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS SCANIA	<b>HX 46D1</b>	MERCEDES-BENZ	<b>KC 17D</b>	FIAT HANOMAG-HENSCHEL IVECO NEOPLAN RENAULT TRUCKS SCANIA STEYR-DAIMLER-PUCH
<b>AL 22</b>	DAF	<b>HX 49</b>	MERCEDES-BENZ		
<b>AL 23</b>	MERCEDES-BENZ	<b>HX 77 ECO</b>	OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS VOLVO	<b>KC 18</b>	AVIA BEDFORD BOVA CITROËN DAIHATSU ERF FIAT IVECO LEYLAND-DAF RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON VAUXHALL VOLVO VW
<b>AL 24</b>	ASTRA AVIA BMC BOVA DAF ERF GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO KAMAZ MAN MAZ-MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS SETRA SOLARIS BUS SOLBUS STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH TEMSA BUS VOLVO	<b>HX 80</b>	SCANIA	<b>KC 18/1</b>	DAF
		<b>HX 81D</b>	MERCEDES-BENZ	<b>KC 22</b>	MERCEDES-BENZ
		<b>HX 82D</b>	VW	<b>KC 24</b>	AUTOSAN DENNIS GAZ HEULIEZ IRISBUS KAMAZ MAN NEOPLAN OTOKAR RENAULT TRUCKS SCANIA TALBOT (SPAIN) VOLVO
		<b>HX 89</b>	SCANIA		
		<b>HX 90D</b>	MAN NEOPLAN SCANIA TEMSA BUS	<b>KC 28</b>	BEDFORD DENNIS
		<b>HX 108</b>	DAF MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS VOLVO		
		<b>HX 131D</b>	IRISBUS MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA SOLARIS BUS VAN HOOL VOLVO		
<b>AL 25</b>	BOVA DAF	<b>KC 1</b>	RENAULT TRUCKS		
		<b>KC 2</b>	DAIHATSU TOYOTA		
<b>AL 26</b>	RENAULT TRUCKS VOLVO	<b>KC 4</b>	IRISBUS IVECO		
<b>HC 45</b>	VOLVO	<b>KC 5</b>	ISUZU NISSAN TOYOTA		
<b>HC 113</b>	SCANIA				
<b>HX 15</b>	ASTRA BOVA DAF	<b>KC 6</b>	ASTRA AUWAERTER		

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

KC 28	ERF FODEN FORD FORD GB KAROSA KRUPP LEYLAND METRO-CAMMELL-WEYMANN SEDDON ATKINSON TALBOT	KC 101/1 KC 102	HYUNDAI ERF IKARUS MAN MAZ-MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA SOLARIS BUS STAR TRUCKS VAN HOOL	KC 189 KC 190	NISSAN DENNIS ERF FODEN LEYLAND OTOKAR SEDDON ATKINSON
KC 32	MAN RENAULT RENAULT TRUCKS	KC 102/1	MAN	KC 192	ERF LEYLAND
KC 38	CITROËN FIAT PEUGEOT	KC 109	FORD LEYLAND-DAF	KC 195	CITROËN FIAT LDV PEUGEOT
KC 43	IRISBUS IVECO IVECO (SPAIN) PEUGEOT	KC 116 KC 117	FORD BOVA DAF NEOPLAN SOLARIS BUS	KC 195/1 KC 197	LDV IRISBUS RENAULT TRUCKS
KC 46	HYUNDAI ISUZU KIA MOTORS MAZDA MITSUBISHI OPEL VAUXHALL	KC 135D KC 140	TOYOTA CITROËN FIAT PEUGEOT	KC 200 KC 204 KC 214	MERCEDES-BENZ SETRA FORD ASTRA IRISBUS IVECO
KC 51	FIAT RENAULT TRUCKS	KC 161 KC 171	RENAULT TRUCKS ASTRA IRISBUS IVECO	KC 216 KC 217	BEDFORD LEYLAND ASTRA DAF HEULIEZ IRISBUS IVECO
KC 59	FORD MAZDA MITSUBISHI	KC 178	BOVA DAF GINAF	KC 220D	VOLVO
KC 63/1D	MERCEDES-BENZ	KC 182	IVECO	KC 221	FIAT
KC 67	BMC NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA	KC 183 KC 184 KC 186	HEULIEZ RENAULT TRUCKS SCANIA	KC 223 KC 226 KC 227	FORD HYUNDAI RENAULT TRUCKS
KC 68	OPEL VAUXHALL		ASTRA GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO	KC 236 KC 249D	NISSAN DAF GINAF MERCEDES-BENZ SCANIA VOLVO
KC 69	VW		IRISBUS IVECO		
KC 75	VOLVO				
KC 76	RENAULT	KC 187			
KC 80	PEUGEOT				
KC 82D	BEDFORD ISUZU VAUXHALL	KC 188	AVIA BERKHOF BMC BOVA DAF DENNIS FODEN GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO	KC 251	OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS VOLVO
KC 83D	MAZDA MITSUBISHI NISSAN-MOTOR IBERICA TOYOTA VW			KC 255 KC 261D KC 296D	FODEN MAZDA DAF GINAF SOLARIS BUS VAN HOOL
KC 87D	MERCEDES-BENZ				
KC 90	FORD LDV		KAMAZ OPTARE GROUP OTOKAR SOLARIS BUS	KC 297 KC 300	MAN OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS VOLVO
KC 94	SCANIA				
KC 100D	TOYOTA				
KC 101	HYUNDAI		SOLBUS TERBERG-BENSCHOP	KC 362D	RENAULT TRUCKS VOLVO

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

KC 371D	VOLVO	KL 41	VW	KL 430	NISSAN
KC 372D	VOLVO	KL 43	FORD	KL 431D	CITROËN
KC 373	IVECO	KL 60	VW		FIAT
KC 374D	IVECO	KL 61	FORD		PEUGEOT
	MERCEDES-BENZ	KL 63 OF	CITROËN	KL 440/23	NISSAN
	SETRA		FIAT	KL 440/27	NISSAN
KC 375D	MERCEDES-BENZ		PEUGEOT		RENAULT TRUCKS
	RENAULT TRUCKS	KL 65	RENAULT	KL 446	FORD
	SCANIA				KIA MOTORS
KC 376D	MERCEDES-BENZ	KL 75	MERCEDES-BENZ	KL 483	FORD
KC 378D	VOLVO	KL 77	VW	KL 490/1D	MERCEDES-BENZ
KC 384D	DENNIS	KL 79	VW	KL 511	FORD
	RENAULT TRUCKS	KL 83	FIAT	KL 513	TOYOTA
	VOLVO		OPEL	KL 519	TOYOTA
KC 388D	DAF		VAUXHALL	KL 522	HYUNDAI
KC 416	ASTRA	KL 84/2	MERCEDES-BENZ	KL 543	TOYOTA
	IRISBUS	KL 85	FORD	KL 566	FIAT
	IVECO	KL 86	FIAT	KL 567	CITROËN
KC 429D	RENAULT TRUCKS		OPEL		FIAT
	VOLVO	KL 100/2	VAUXHALL		OPEL
KC 491D	RENAULT TRUCKS	KL 103	MERCEDES-BENZ	KL 572	PEUGEOT
	VOLVO	KL 129	VW	KL 591	VW
KC 502	FORD	KL 147D	MITSUBISHI	KL 632D	FORD
KC 505D	MERCEDES-BENZ	KL 156/3	VW	KL 633D	NISSAN
KC 543	DAF	KL 171	NISSAN	KL 704	NISSAN
KC 544	AVIA		OPEL	KL 707	MAZDA
	BMC	KL 174	MERCEDES-BENZ		IVECO
	DAF	KL 176/6D	VW	KL 723D	MITSUBISHI
KL 2	VW	KL 181	FORD	KL 777D	OTOKAR
KL 5	CITROËN	KL 186	NISSAN		MERCEDES-BENZ
	FIAT	KL 189	NISSAN	KL 779	CITROËN
	PEUGEOT	KL 195	MERCEDES-BENZ		PEUGEOT
KL 9	CITROËN	KL 204	VW	KL 780	FORD
	FIAT	KL 210	MITSUBISHI	KL 788	CITROËN
	NISSAN	KL 228/2D	MERCEDES-BENZ		PEUGEOT
	PEUGEOT	KL 229/2	VW	KL 873	VW
	RENAULT	KL 229/4	VW	KL 912	MERCEDES-BENZ
KL 11 OF	BEDFORD	KL 233/2	VW	KL 914	MERCEDES-BENZ
	GAZ	KL 248	CITROËN	KL 949	MERCEDES-BENZ
KL 13 OF	CITROËN		FIAT	KS 11	DAF
	FIAT	KL 260 OF	OPEL		GINAF
	FORD	KL 313	PEUGEOT	KX 9D	CITROËN
	RENAULT	KL 409	VAUXHALL		PEUGEOT
KL 14	CITROËN	KL 414	VOLVO	KX 13D	CITROËN
	DAEWOO		MERCEDES-BENZ		IVECO (SPAIN)
	VAUXHALL	KL 416/1	NISSAN		MAN
KL 15 OF	RENAULT		RENAULT		NISSAN-MOTOR IBERICA
	VW		RENAULT		RENAULT
KL 18 OF	MERCEDES-BENZ		RENAULT		RENAULT TRUCKS
KL 23 OF	MERCEDES-BENZ		RENAULT		
	NISSAN-MOTOR IBERICA		RENAULT		
KL 29	VW		RENAULT		
KL 30	FORD		RENAULT		
KL 33 OF	MERCEDES-BENZ		RENAULT		

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

<b>KX 20</b>	LEYLAND RENAULT TRUCKS TALBOT VOLVO	<b>KX 35</b>	SEDDON ATKINSON SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT (SPAIN) VOLVO	<b>KX 63/1</b>	FIAT PEUGEOT
<b>KX 21D</b>	BEDFORD FORD GB IVECO (SPAIN) NISSAN-MOTOR IBERICA TALBOT VOLVO	<b>KX 36D</b>	AUTOSAN AUWAERTER BUESSING FAUN HANOMAG-HENSCHTEL IFA IKARUS IVECO KAELEBLE KRAUSS-MAFFEI KRUPP MAN NEOPLAN RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SCANIA SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT TEMPO-HANOMAG VOLVO	<b>KX 65D ECO</b>	AUTOSAN BOVA DENNIS DROEGMOELLER MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA
<b>KX 23D</b>	AUTOSAN BEDFORD BMC CITROËN DAEWOO DENNIS ERF FIAT FODEN FORD FORD GB IVECO IVECO (SPAIN) LDV LEYLAND MAN NISSAN-MOTOR IBERICA PEUGEOT RENAULT RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON STAR TRUCKS TALBOT TALBOT (SPAIN) VOLVO VW	<b>KX 38</b>	MAN NEOPLAN	<b>KX 67/2D ECO</b>	MERCEDES-BENZ NEOPLAN OPTARE GROUP TERBERG-BENSCHOP
<b>KX 24D</b>	BEDFORD CITROËN DENNIS ERF FORD IVECO (SPAIN) LDV LEYLAND LEYLAND-DAF NISSAN-MOTOR IBERICA PEUGEOT RENAULT RENAULT TRUCKS TALBOT	<b>KX 40</b>	STEYR-DAIMLER-PUCH	<b>KX 68D ECO</b>	DROEGMOELLER IKARUS MERCEDES-BENZ SETRA
<b>KX 25</b>	LEYLAND	<b>KX 43</b>	HANOMAG-HENSCHTEL IKARUS IVECO KAELEBLE MAN RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH VOLVO	<b>KX 72D1</b>	ERF IRISBUS MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN OPTARE GROUP SETRA TEMSA BUS
<b>KX 35</b>	HANOMAG-HENSCHTEL IFA IKARUS IVECO IVECO (SPAIN) KAELEBLE MAN MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS SAURER WERKE	<b>KX 44D</b>	AUTOSAN AUWAERTER BUESSING FAUN HANOMAG-HENSCHTEL IKARUS IVECO KAELEBLE KRAUSS-MAFFEI KRUPP MAN NEOPLAN RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SCANIA SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT VOLVO	<b>KX 73/1D ECO</b>	ERF MAN NEOPLAN
		<b>KX 46</b>	STEYR-DAIMLER-PUCH	<b>KX 73/2D ECO</b>	MAN NEOPLAN
		<b>KX 63/1</b>	CITROËN	<b>KX 75D</b>	RENAULT
				<b>KX 76D</b>	MERCEDES-BENZ NEOPLAN SCANIA SETRA VOLVO
				<b>KX 78D</b>	OPEL VAUXHALL
				<b>KX 79D</b>	OPEL RENAULT
				<b>KX 80D ECO</b>	MERCEDES-BENZ SETRA
				<b>KX 84D ECO</b>	CITROËN FIAT PEUGEOT
				<b>KX 85D ECO</b>	CITROËN FIAT PEUGEOT
				<b>KX 87D ECO</b>	CITROËN FIAT PEUGEOT
				<b>KX 120D</b>	MERCEDES-BENZ
				<b>KX 178D ECO</b>	VW
				<b>KX 181D ECO</b>	BOVA DAF GINAF SOLARIS BUS VAN HOOL

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

KX 182/1D ECO	SCANIA	KX 331D ECO	CITROËN	LA 99	VOLVO
KX 182D ECO	SCANIA		FIAT	LA 117	OPEL
KX 183D	NISSAN		PEUGEOT		VAUXHALL
	OPEL	KX 332 ECO	ASTRA	LA 118	FORD
	RENAULT		ERF	LA 121	MERCEDES-BENZ
	VAUXHALL		MAN	LA 123	CITROËN
KX 191/1D ECO	ERF	KX 336 ECO	MAN		FIAT
	MAN	KX 338/22D	OPEL		PEUGEOT
	NEOPLAN		RENAULT	LA 148	VOLVO
	OPTARE GROUP	KX 340D ECO	IVECO	LA 151	VOLVO
	OTOKAR	KX 386 ECO	VW	LA 152	IVECO
	TEMSA BUS	KX 387D ECO	FORD	LA 154	ERF
KX 201D ECO	CITROËN	KX 394 ECO	ASTRA		MAN
	FIAT		ERF		NEOPLAN
	PEUGEOT		MAN	LA 167	CITROËN
KX 204D	NISSAN	KX 395 ECO	RENAULT TRUCKS		FIAT
	OPEL	KX 398	MAN		PEUGEOT
	RENAULT		FIAT	LA 170	IVECO
	VAUXHALL		OPEL	LA 181	VW
KX 206D	OPEL	KX 399D ECO	IVECO	LA 181/1	VW
	RENAULT		DAEWOO	LA 182	VW
	VAUXHALL		MITSUBISHI	LA 198	IVECO
KX 208D ECO	CITROËN	KX 400D ECO	MERCEDES-BENZ	LA 229	MERCEDES-BENZ
	FIAT	KX 400 KIT	MERCEDES-BENZ	LA 230	NISSAN
	OPEL	KX 403D ECO	MERCEDES-BENZ	LA 279	ERF
	PEUGEOT	KX 403 KIT	MERCEDES-BENZ		MAN
	VAUXHALL	KX 406D ECO	MERCEDES-BENZ	LA 289	NISSAN
KX 210D	IVECO	KX 406 KIT	MERCEDES-BENZ	LA 296/S	MITSUBISHI
KX 217D ECO	VW	KX 445D	ISUZU	LA 306	FIAT
KX 218D	NISSAN	LA 8	CITROËN		PEUGEOT
	OPEL	LA 11	OPEL		VAUXHALL
	RENAULT	LA 21	VAUXHALL	LA 307	MERCEDES-BENZ
	VAUXHALL		OPEL		VW
KX 220D ECO	VW	LA 31	VAUXHALL	LA 350	MERCEDES-BENZ
KX 222D ECO	VW	LA 42/1	VW	LA 351	MERCEDES-BENZ
KX 228D ECO	VW	LA 43	MERCEDES-BENZ	LA 353	MERCEDES-BENZ
KX 230D ECO	DENNIS	LA 47/S	MERCEDES-BENZ	LA 354	MAN
	OTOKAR	LA 50/1	DAF		MERCEDES-BENZ
	RENAULT TRUCKS	LA 55/1	DAF		NEOPLAN
	VOLVO		FODEN		TEMSA BUS
KX 231D ECO	OPEL	LA 65	VW	LA 355	HEULIEZ
	VAUXHALL	LA 67	MAN		IRISBUS
KX 281D ECO	BOVA		MAZ-MAN		MAN
	DAF	LA 71	STEYR-DAIMLER-PUCH		MERCEDES-BENZ
	GINAF	LA 74	DAF		NEOPLAN
	SOLARIS BUS	LA 75	GINAF		RENAULT TRUCKS
	VAN HOOL	LA 78	VAUXHALL	LA 357	SCANIA
KX 262D ECO	BOVA	LA 83	VAUXHALL		VOLVO
	DAF	LA 85	FORD	LA 358	MERCEDES-BENZ
	GINAF		MERCEDES-BENZ	LA 370	MERCEDES-BENZ
	SCANIA		VW	LA 372	NEOPLAN
	SOLARIS BUS		MERCEDES-BENZ	LA 378	MERCEDES-BENZ
KX 264D ECO	MAN				
KX 268D ECO	TOYOTA				
KX 276/6 KIT	MERCEDES-BENZ				
KX 276/6D ECO	MERCEDES-BENZ				

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

LA 382	NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL	LA 641	MERCEDES-BENZ	LAK 411	CITROËN FIAT PEUGEOT
LA 390	MERCEDES-BENZ	LA 679/S	FIAT PEUGEOT	LAK 412	CITROËN FIAT PEUGEOT
LA 393	SETRA	LA 680	OPTARE GROUP VAN HOOL VOLVO	LAK 457	CITROËN FIAT OPEL PEUGEOT
LA 395	TOYOTA	LA 683	MAN NEOPLAN	LAK 463	FORD
LA 398	SETRA	LA 686	OPEL RENAULT	LAK 490	TOYOTA
LA 410	FIAT	LA 833	MAZDA	LAK 686	OPEL RENAULT
LA 411	CITROËN FIAT PEUGEOT	LA 859	FORD	LAK 859	FORD
LA 412	CITROËN FIAT PEUGEOT	LA 875	FORD	LAK 863	MERCEDES-BENZ
LA 432	SCANIA	LA 910	MAN MERCEDES-BENZ	LAK 875	FORD
LA 438	IRISBUS RENAULT TRUCKS	LA 947	FORD	LC 3	ASTRA HEULIEZ IRISBUS IVECO
LA 439	IVECO	LAK 8	CITROËN	LC 4	AVIA BMC BOVA DAF DENNIS GINAF OPTARE GROUP SOLARIS BUS SOLBUS VAN HOOL
LA 453	HYUNDAI	LAK 11	OPEL VAUXHALL	LIFE-TIME-FILTER	BARKAS CITROËN FIAT FORD IVECO MERCEDES-BENZ MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT VAUXHALL
LA 457	CITROËN FIAT OPEL PEUGEOT	LAK 21	OPEL VAUXHALL	LX 1	ISUZU NISSAN OPEL VAUXHALL
LA 463	FORD	LAK 31	VW	LX 8	MAZDA
LA 468/S	NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL	LAK 43	MERCEDES-BENZ	LX 14	LEYLAND
LA 480	NISSAN	LAK 74	VAUXHALL	LX 16	HYUNDAI LEYLAND TALBOT
LA 492	MERCEDES-BENZ SETRA	LAK 75	VAUXHALL	LX 17	DENNIS FORD GB LEYLAND SEDDON ATKINSON
LA 494	MERCEDES-BENZ	LAK 78	FORD	LX 18	DENNIS LEYLAND
LA 502	SCANIA	LAK 83	MERCEDES-BENZ VW		
LA 532	IRISBUS MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SCANIA SETRA SOLARIS BUS SOLBUS TEMSA BUS VAN HOOL	LAK 85	MERCEDES-BENZ		
LA 568	MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA SOLARIS BUS	LAK 88	OPEL VAUXHALL		
LA 575	MERCEDES-BENZ	LAK 117	VOLVO		
LA 581	MERCEDES-BENZ	LAK 148	IVECO		
LA 625	MAN MERCEDES-BENZ SETRA	LAK 152	IVECO		
LA 634/S	HYUNDAI	LAK 154	ERF MAN NEOPLAN		
		LAK 167	CITROËN FIAT PEUGEOT		
		LAK 181	VW		
		LAK 181/1	VW		
		LAK 182	VW		
		LAK 229	MERCEDES-BENZ		
		LAK 296/S	MITSUBISHI		
		LAK 307	MERCEDES-BENZ VW		
		LAK 309	NEOPLAN		
		LAK 358	MERCEDES-BENZ		
		LAK 373	FIAT PEUGEOT VAUXHALL		
		LAK 410	FIAT		



# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

LX 18	RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON	LX 136	PEUGEOT	LX 241	DAF
LX 21	IVECO KAEUBLE LEYLAND SEDDON ATKINSON SETRA	LX 140	TOYOTA		RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SCANIA
LX 28	ERF FODEN FORD IKARUS IVECO KAEUBLE LEYLAND RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON TALBOT	LX 141	RENAULT TRUCKS	LX 242	TALBOT (SPAIN)
LX 29	AUTOSAN BEDFORD ERF FODEN IKARUS IVECO KAEUBLE LEYLAND RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON	LX 143	RENAULT	LX 259	VW
LX 31	RENAULT TRUCKS	LX 147	OPEL RENAULT RENAULT TRUCKS	LX 263	MERCEDES-BENZ
LX 33	IVECO (SPAIN)	LX 157	FIAT	LX 264	GAZ MERCEDES-BENZ
LX 35	RENAULT	LX 158	MITSUBISHI	LX 265	AVIA DAF FAUN IVECO IVECO (SPAIN) KAEUBLE MAN MERCEDES-BENZ NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS SETRA STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT (SPAIN) VOLVO
LX 47	VOLVO	LX 162	SEDDON ATKINSON	LX 266	VW
LX 49	VW	LX 192	BUESSING	LX 268	MERCEDES-BENZ
LX 50	FORD	LX 200	NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA VW	LX 269	MERCEDES-BENZ
LX 54	VW	LX 203	BEDFORD VAUXHALL	LX 271	AUWAERTER DAF ERF IVECO IVECO (SPAIN) KAEUBLE MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN RENAULT TRUCKS SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH
LX 55	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 213	IVECO		
LX 67	NISSAN	LX 220	BARKAS VW		
LX 69	BEDFORD	LX 224	LEYLAND		
LX 80	MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS	LX 227	DAF ERF HEULIEZ IFA IVECO IVECO (SPAIN) KAEUBLE MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN NISSAN RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SCANIA SETRA STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT (SPAIN)	LX 273	AUTOSAN DROEGMOELLER IRISBUS IVECO IVECO (SPAIN) KAROSA MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA SOLARIS BUS STEYR-DAIMLER-PUCH TATRA
LX 81	RENAULT	LX 229	MAN MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS SETRA TALBOT (SPAIN) VOLVO		
LX 83	MERCEDES-BENZ	LX 231	IVECO		
LX 84	VOLVO	LX 236	AVIA DAF FAUN IVECO IVECO (SPAIN) MERCEDES-BENZ NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH VW	LX 274	BUESSING SETRA
LX 92	MERCEDES-BENZ	LX 239	MERCEDES-BENZ	LX 275	FAUN IVECO MERCEDES-BENZ NISSAN
LX 93	HEULIEZ VOLVO				
LX 96	MERCEDES-BENZ				
LX 99	VW				
LX 110	CITROËN				
LX 119	FORD				
LX 122	CITROËN				
LX 130	RENAULT				
LX 136	CITROËN FIAT				

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

LX 275	NISSAN-MOTOR IBERICA STEYR-DAIMLER-PUCH	LX 511/1	VW	LX 625	FIAT
LX 290	RENAULT	LX 513/1	MERCEDES-BENZ	LX 626	IVECO
LX 291	CITROËN	LX 516	FORD	LX 627	MAN
LX 292	CITROËN	LX 523	OPEL VAUXHALL	LX 631	HEULIEZ IRISBUS RENAULT TRUCKS
LX 294	FORD	LX 524	OPEL VAUXHALL	LX 639	FORD MAZDA
LX 296	VW	LX 529	PEUGEOT	LX 654	RENAULT TRUCKS
LX 299	IKARUS MAN NEOPLAN SETRA	LX 531	DAF IVECO MAN RENAULT TRUCKS SCANIA SOLARIS BUS	LX 655	BOVA DAF
LX 300	NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA	LX 537	VW	LX 656	VOLVO
LX 307	NISSAN	LX 538	VW	LX 657	VOLVO
LX 314	VW	LX 560/1	ERF MAN MERCEDES-BENZ	LX 658	VOLVO
LX 317	RENAULT	LX 562	IVECO	LX 666	MERCEDES-BENZ
LX 329	RENAULT	LX 567	MERCEDES-BENZ	LX 670	HYUNDAI
LX 334	MERCEDES-BENZ	LX 568	VW	LX 671	HYUNDAI MITSUBISHI
LX 335	MERCEDES-BENZ	LX 572	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 673	MITSUBISHI
LX 336	FORD MAZDA	LX 573	CITROËN	LX 674	MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA
LX 345	DAF ERF IVECO IVECO (SPAIN) MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SOLARIS BUS	LX 576	CITROËN PEUGEOT	LX 678	HYUNDAI MERCEDES-BENZ
LX 384	CITROËN	LX 577	MITSUBISHI	LX 679	MAZDA
LX 388	MERCEDES-BENZ	LX 583	FORD	LX 682	HYUNDAI MITSUBISHI
LX 390	VAUXHALL	LX 588	BEDFORD VAUXHALL	LX 683	MITSUBISHI
LX 393	FORD	LX 604/1	SCANIA	LX 684	VW
LX 418	VW	LX 604/4	SCANIA	LX 688	RENAULT
LX 425	RENAULT	LX 605/1	SCANIA	LX 689	FIAT
LX 436	MERCEDES-BENZ SETRA	LX 606	TOYOTA VW	LX 704/1	NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL
LX 441	MERCEDES-BENZ	LX 607	RENAULT TRUCKS TALBOT TALBOT (SPAIN)	LX 706	LEYLAND-DAF
LX 450	SCANIA	LX 608	NISSAN	LX 712	SCANIA
LX 462	FIAT	LX 609	IVECO	LX 713	RENAULT TRUCKS
LX 463	FIAT	LX 610	IVECO	LX 714	SCANIA
LX 478/1	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 611	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 720	VW
LX 486	CITROËN	LX 612	MAN MAZ-MAN	LX 730	LDV LEYLAND-DAF
LX 487	RENAULT	LX 615	FORD LDV	LX 732	VOLVO
LX 495	FIAT	LX 619	MAN NEOPLAN	LX 735	VAUXHALL
LX 496	MERCEDES-BENZ	LX 620	IVECO	LX 739	MERCEDES-BENZ
LX 506	MERCEDES-BENZ			LX 747	MERCEDES-BENZ
LX 507	MERCEDES-BENZ			LX 755	RENAULT TRUCKS
LX 509	RENAULT			LX 757	MERCEDES-BENZ
LX 511/1	MERCEDES-BENZ			LX 761	SCANIA
				LX 762	VOLVO
				LX 763	IVECO

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

LX 764	VOLVO	LX 997	VW	LX 1566	VW
LX 765	RENAULT TRUCKS	LX 999	OPEL	LX 1566/1	VW
LX 767	DAF		VAUXHALL	LX 1573	MERCEDES-BENZ
	RENAULT TRUCKS	LX 1021	DAF	LX 1579	DENNIS
LX 768	RENAULT TRUCKS	LX 1024	ERF		ERF
LX 773	NISSAN		MAN		LEYLAND
	OPEL	LX 1025	DAF	LX 1580	SEDDON ATKINSON
	RENAULT		GINAF		DAF
	VAUXHALL	LX 1072	SOLARIS BUS	LX 1583	NISSAN
LX 774	IRISBUS		GINAF		OPEL
	RENAULT TRUCKS	LX 1077	IVECO		RENAULT
LX 780	RENAULT TRUCKS		ISUZU	LX 1586	VAUXHALL
LX 786	VW		OPEL		FORD
LX 796	RENAULT TRUCKS		VAUXHALL	LX 1587	VOLVO
LX 797	RENAULT TRUCKS	LX 1110	TOYOTA	LX 1600	VOLVO
			VW	LX 1606	MERCEDES-BENZ
LX 798/1	FORD	LX 1139	TOYOTA		SETRA
LX 803	NISSAN	LX 1140	TOYOTA	LX 1617	CITROËN
LX 812	TOYOTA	LX 1142	IRISBUS		FIAT
	VW		IVECO		PEUGEOT
LX 814/1	MERCEDES-BENZ	LX 1211	VW	LX 1626	MERCEDES-BENZ
LX 825	NISSAN	LX 1237	ERF	LX 1627	MERCEDES-BENZ
LX 830	NISSAN		FODEN		SETRA
LX 832	VOLVO	LX 1238	IVECO (SPAIN)	LX 1629	MERCEDES-BENZ
LX 837	VAUXHALL		SEDDON ATKINSON		SETRA
LX 857	FORD	LX 1239	LEYLAND	LX 1630	DAF
LX 864	VW	LX 1242	DAF	LX 1631	NISSAN
LX 872	LDV	LX 1243	DAF	LX 1641	TOYOTA
	LEYLAND-DAF		FODEN	LX 1656	NISSAN
LX 876	NISSAN		GINAF		OPEL
	RENAULT	LX 1244	DENNIS		RENAULT
LX 876/1	OPEL		ERF		VAUXHALL
	VAUXHALL		FODEN	LX 1670	LEYLAND
LX 878	DAIHATSU		LEYLAND	LX 1671	SEDDON ATKINSON
LX 880	TOYOTA		METRO-CAMMELL-WEYMANN	LX 1673	MERCEDES-BENZ
LX 882	TOYOTA	LX 1245	SEDDON ATKINSON		NISSAN
LX 899	ISUZU	LX 1255	VOLVO	LX 1699	VOLVO
	NISSAN	LX 1276	IVECO	LX 1706	FORD
	VAUXHALL		GINAF	LX 1734	MERCEDES-BENZ
LX 911	RENAULT	LX 1278	IVECO	LX 1775	SOLBUS
LX 912	BEDFORD		DAF	LX 1780/3	FORD
	ISUZU	LX 1279	GINAF	LX 1789	MAN
LX 916	DAIHATSU	LX 1280	DAF	LX 1794	NISSAN
LX 924	LDV	LX 1281	VOLVO		OPEL
	LEYLAND-DAF	LX 1282	VOLVO		RENAULT
LX 925/S	VW		CITROËN		VAUXHALL
LX 929	MAZDA	LX 1295	PEUGEOT	LX 1798	MAN
LX 933/3	NISSAN	LX 1296	PEUGEOT	LX 1807	HEULIEZ
LX 935	FORD	LX 1457	CITROËN		IRISBUS
LX 941	TOYOTA		DAF		IVECO
LX 977D	VW	LX 1464	GINAF	LX 1825	OPEL
LX 989	DAIHATSU	LX 1482	TOYOTA		VAUXHALL
	MITSUBISHI		VW	LX 1826	VAUXHALL

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

LX 1827	FIAT	LX 2741	DAF	LX 3603	IVECO
LX 1845	MERCEDES-BENZ VW	LX 2807	VOLVO	LX 3753	DAF
LX 1846	OPEL	LX 2808/1	MAZDA TOYOTA	LX 3889	MAN
LX 1883	NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL	LX 2810	MAN	LX 7210/7	MAN
LX 1886	OPEL RENAULT TRUCKS VAUXHALL	LX 2814	VOLVO	LXS 1/1	MAN NEOPLAN SETRA
LX 1894	HEULIEZ IRISBUS IVECO	LX 2834	MITSUBISHI	LXS 5/1	FAUN IVECO MERCEDES-BENZ NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA STEYR-DAIMLER-PUCH
LX 1920	FIAT OPEL	LX 2838	DAF	LXS 25	AUTOSAN BEDFORD ERF FODEN IKARUS IVECO KAELBLE LEYLAND RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON
LX 1926	VAUXHALL	LX 2839	SCANIA		
LX 1946	MAN NEOPLAN	LX 2968	NISSAN		
LX 1956	DAF GINAF	LX 2972	KIA MOTORS		
LX 2000	NISSAN	LX 2994	HYUNDAI		
LX 2010	VW	LX 2995	CITROËN PEUGEOT		
LX 2020	AVIA	LX 3009	MERCEDES-BENZ SETRA		
LX 2021	RENAULT TRUCKS VOLVO	LX 3030	SCANIA		
LX 2022	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 3054	IRISBUS MERCEDES-BENZ SETRA		
LX 2028	TOYOTA	LX 3059	DAF		
LX 2037	MERCEDES-BENZ	LX 3117	MAN SOLARIS BUS TEMSA BUS	LXS 37/1	AVIA DAF FAUN IVECO IVECO (SPAIN) KAELBLE MAN MERCEDES-BENZ NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS SETRA STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT (SPAIN) VW
LX 2059	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 3137	MERCEDES-BENZ SETRA		
LX 2062	LDV	LX 3141	RENAULT TRUCKS VOLVO		
LX 2065/1	FORD	LX 3143	NISSAN RENAULT TRUCKS		
LX 2066	DAF	LX 3155	MAN NEOPLAN TEMSA BUS		
LX 2068	RENAULT TRUCKS VOLVO	LX 3290	BMC KAMAZ MERCEDES-BENZ	LXS 40/1 LXS 41/1	NISSAN-MOTOR IBERICA AVIA DAF FAUN IVECO IVECO (SPAIN) MERCEDES-BENZ NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH
LX 2080	RENAULT TRUCKS	LX 3344	FORD		
LX 2081	RENAULT TRUCKS VOLVO	LX 3345	OPEL		
LX 2082	IVECO	LX 3353	CITROËN FIAT PEUGEOT		
LX 2109	IRISBUS MAN NEOPLAN SCANIA	LX 3370	OPEL VAUXHALL		
LX 2283	OPEL	LX 3371	OPEL		
LX 2633	FORD	LX 3465	CITROËN FIAT OPEL PEUGEOT	LXS 42/1	DAF ERF HEULIEZ IFA IVECO IVECO (SPAIN) KAELBLE MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN
LX 2635	NISSAN	LX 3480	MERCEDES-BENZ		
LX 2689	KIA MOTORS	LX 3480 KIT	MERCEDES-BENZ		
LX 2738	CITROËN FIAT PEUGEOT	LX 3525	VW		
		LX 3582	SCANIA		
		LX 3583	IVECO		

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

LXS 42/1	NISSAN RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SCANIA SETRA STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT (SPAIN)	LXS 255 LXS 277	MERCEDES-BENZ ERF MAN NEOPLAN	OC 40	IVECO KAMAZ KAROSA RENAULT TRUCKS TALBOT (SPAIN) TATRA
LXS 43/1	AUWAERTER DAF ERF IVECO IVECO (SPAIN) KAEUBLE MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN RENAULT TRUCKS SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH	LXS 282 LXS 286 LXS 300 LXS 602 LXS 7233	VOLVO SOLBUS VOLVO SCANIA HEULIEZ VOLVO	OC 42	AUTOSAN DENNIS ERF FODEN FORD IVECO (SPAIN) LEYLAND NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON TALBOT VOLVO
LXS 44/1	AUTOSAN DROEGMOELLER IRISBUS IVECO IVECO (SPAIN) KAROSA MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH TATRA	OC 5 OC 7 OC 8 OC 15 OC 21 OC 23 OC 26	CITROËN TALBOT CITROËN FIAT PEUGEOT RENAULT TRUCKS CITROËN PEUGEOT TALBOT IVECO NISSAN-MOTOR IBERICA BEDFORD TALBOT FAUN FORD TOYOTA VW	OC 45 OC 47 OC 48 OC 51 OC 59 OC 60	CITROËN TALBOT BARKAS VW HEULIEZ RENAULT TRUCKS VW HANOMAG-HENSCHEL RENAULT TRUCKS AUTOSAN AUWAERTER BOVA DAF FAUN FORD HANOMAG-HENSCHEL KAEUBLE LEYLAND NEOPLAN RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SETRA STAR TRUCKS STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT (SPAIN) TATRA VOLVO
LXS 47	DAF IVECO IVECO (SPAIN) MAN MERCEDES-BENZ NEOPLAN	OC 27	EICHER IVECO NISSAN SETRA AUTOSAN BEDFORD DAF FAUN IVECO LEYLAND		
LXS 201	ERF FODEN FORD IKARUS KAEUBLE LEYLAND RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON TALBOT	OC 29 OC 30 OC 33 OC 34	SAURER WERKE VOLVO BMC NISSAN IVECO TALBOT (SPAIN)		
LXS 214	DENNIS LEYLAND RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON	OC 35 OC 37	IVECO DAEWOO DENNIS ERF FODEN GAZ LDV LEYLAND RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON STAR TRUCKS TALBOT	OC 63 OC 65 OC 67	SEDDON ATKINSON AVIA FIAT FORD FORD GB IVECO (SPAIN) MAZDA NISSAN-MOTOR IBERICA TALBOT TOYOTA
LXS 217	RENAULT TRUCKS				
LXS 218	VOLVO				
LXS 223	IRISBUS RENAULT TRUCKS VOLVO				
LXS 224	RENAULT TRUCKS VOLVO			OC 76	IVECO VW
LXS 252	MAN MAZ-MAN	OC 38	TALBOT	OC 83	NEOPLAN

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

**MAHLE**

<b>OC 83</b>	SCANIA SETRA	<b>OC 195</b>	SUBARU	<b>OC 261</b>	LEYLAND-DAF
<b>OC 86</b>	FIAT RENAULT RENAULT TRUCKS	<b>OC 196</b>	MAZDA MITSUBISHI OPEL VAUXHALL	<b>OC 262</b>	VW
<b>OC 88</b>	AVIA FORD FORD GB	<b>OC 199</b>	RENAULT	<b>OC 264</b>	VW
<b>OC 90</b>	BEDFORD DAEWOO OPEL VAUXHALL	<b>OC 203</b>	FORD	<b>OC 265</b>	ISUZU OPEL VAUXHALL
<b>OC 93</b>	VAUXHALL	<b>OC 204</b>	HEULIEZ VOLVO	<b>OC 267</b>	ASTRA IRISBUS IVECO
<b>OC 98</b>	CITROËN	<b>OC 205</b>	BEDFORD FORD HYUNDAI ISUZU MAZDA	<b>OC 269</b>	LEYLAND-DAF
<b>OC 99</b>	IRISBUS RENAULT RENAULT TRUCKS	<b>OC 206</b>	ERF IKARUS IVECO (SPAIN) MAN NEOPLAN OPTARE GROUP OTOKAR SOLARIS BUS STAR TRUCKS TEMSA BUS	<b>OC 273</b>	NISSAN
<b>OC 100</b>	CITROËN DAIHATSU FIAT LDV LEYLAND-DAF PEUGEOT TALBOT			<b>OC 274</b>	HYUNDAI MAZDA MITSUBISHI
<b>OC 105</b>	IVECO (SPAIN) VW			<b>OC 275</b>	MAZDA MITSUBISHI TOYOTA VW
<b>OC 109/1</b>	NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA	<b>OC 214</b>	VW	<b>OC 280</b>	BOVA DAF SOLARIS BUS
<b>OC 115</b>	BEDFORD VAUXHALL	<b>OC 215</b>	BEDFORD DAIHATSU SUZUKI	<b>OC 282</b>	ERF FODEN FORD FREIGHTLINER HEULIEZ KAROSA LEYLAND METRO-CAMMELL-WEYMANN OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON VOLVO
<b>OC 120</b>	TOYOTA VW	<b>OC 217</b>	TOYOTA VW	<b>OC 286</b>	TOYOTA
<b>OC 121</b>	AUTOSAN DENNIS ERF FODEN HEULIEZ IRISBUS LEYLAND MACK METRO-CAMMELL-WEYMANN RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON VOLVO	<b>OC 223</b> <b>OC 230</b> <b>OC 232</b> <b>OC 234</b> <b>OC 236</b>	RENAULT BEDFORD MITSUBISHI FORD LDV LEYLAND-DAF BOVA DAF NEOPLAN NISSAN RENAULT TRUCKS	<b>OC 287</b> <b>OC 289</b> <b>OC 290</b>	FIAT DAF GINAF OPEL RENAULT RENAULT TRUCKS VAUXHALL
<b>OC 129</b>	IVECO (SPAIN) RENAULT TRUCKS TALBOT TALBOT (SPAIN)	<b>OC 237/1</b> <b>OC 239</b>	LEYLAND-DAF FORD MAZDA	<b>OC 295</b> <b>OC 297</b> <b>OC 299</b>	VW HYUNDAI MITSUBISHI ISUZU MITSUBISHI OPEL VAUXHALL
<b>OC 132</b>	NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA	<b>OC 242</b> <b>OC 246</b> <b>OC 247</b> <b>OC 248</b>	VAUXHALL SCANIA LDV CITROËN FIAT IVECO PEUGEOT RENAULT RENAULT TRUCKS	<b>OC 308</b>	IVECO IVECO (SPAIN) NISSAN-MOTOR IBERICA
<b>OC 138</b>	DAIHATSU			<b>OC 320</b>	BMC BOVA DAF DENNIS ERF FODEN
<b>OC 140</b>	NISSAN NISSAN-MOTOR IBERICA				
<b>OC 145</b>	VW				
<b>OC 194</b>	MAZDA				
<b>OC 195</b>	FORD MAZDA				

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

<b>OC 320</b>	FREIGHTLINER KAMAZ LEYLAND METRO-CAMMELL-WEYMANN OTOKAR SEDDON ATKINSON	<b>OC 516</b>	BMC ERF FODEN KAMAZ TERBERG-BENSCHOP	<b>OX 5D</b>	LEYLAND MACK RENAULT TRUCKS SAURER WERKE
<b>OC 326</b>	ISUZU OPEL VAUXHALL	<b>OC 520</b>	HEULIEZ IRISBUS RENAULT TRUCKS	<b>OX 12D</b> <b>OX 13D</b>	GAZ HANOMAG-HENSCHEL IVECO (SPAIN) TEMPO-HANOMAG
<b>OC 370</b>	FODEN OPTARE GROUP RENAULT TRUCKS VOLVO	<b>OC 526</b> <b>OC 534</b> <b>OC 540</b>	HYUNDAI TOYOTA HYUNDAI KIA MOTORS	<b>OX 14D</b> <b>OX 15D</b>	FORD GB TALBOT VOLVO BEDFORD DENNIS FORD GB LEYLAND NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS SEDDON ATKINSON TALBOT
<b>OC 382</b>	DAF IVECO NEOPLAN OTOKAR	<b>OC 570</b> <b>OC 582</b>	FIAT IVECO IRISBUS IVECO	<b>OX 16D</b> <b>OX 17D</b>	FORD GB VOLVO IVECO (SPAIN) LEYLAND RENAULT TRUCKS TALBOT
<b>OC 384</b>	RENAULT TRUCKS	<b>OC 593/3</b>	VW	<b>OX 18D</b>	NISSAN-MOTOR IBERICA SEDDON ATKINSON TALBOT
<b>OC 404</b>	VW	<b>OC 604</b>	BMC DAF FODEN KAMAZ OTOKAR SOLARIS BUS	<b>OX 17D</b>	RENAULT TRUCKS TALBOT
<b>OC 405/3</b>	OPEL VAUXHALL	<b>OC 606</b> <b>OC 613</b>	FORD CITROËN FIAT IVECO MITSUBISHI OTOKAR PEUGEOT	<b>OX 18D</b> <b>OX 20D</b> <b>OX 22D</b>	FORD GB VOLVO IVECO (SPAIN) LEYLAND RENAULT TRUCKS TALBOT NISSAN-MOTOR IBERICA SEDDON ATKINSON TALBOT TEMPO-HANOMAG
<b>OC 455</b>	DAF	<b>OC 615</b> <b>OC 727</b>	MAZDA NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL	<b>OX 30D</b>	DENNIS LEYLAND TALBOT DROEGMOELLER KAEUBLE LEYLAND MERCEDES-BENZ STEYR-DAIMLER-PUCH TALBOT
<b>OC 456</b>	VW	<b>OC 976</b>	CITROËN FIAT PEUGEOT	<b>OX 34D</b> <b>OX 38D</b> <b>OX 40</b>	MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ IVECO (SPAIN) MAN MERCEDES-BENZ
<b>OC 460</b>	VW	<b>OC 983</b> <b>OC 986</b>	FIAT OPEL VAUXHALL	<b>OX 42</b> <b>OX 43D</b>	DAF RENAULT TRUCKS
<b>OC 467</b>	NISSAN OPEL RENAULT RENAULT TRUCKS VAUXHALL	<b>OC 977/1</b> <b>OC 988</b>	GAZ VW TOYOTA VW	<b>OX 44D</b>	HANOMAG-HENSCHEL KAEUBLE KRUPP MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS SAURER WERKE SETRA STEYR-DAIMLER-PUCH
<b>OC 474</b>	ASTRA HEULIEZ IRISBUS IVECO	<b>OC 1051</b> <b>OC 1052</b> <b>OC 1053</b> <b>OC 1063</b> <b>OC 1253</b>	FORD NISSAN VW FORD VAUXHALL	<b>OX 47D</b> <b>OX 50D</b>	MERCEDES-BENZ CITROËN NISSAN-MOTOR IBERICA RENAULT TRUCKS
<b>OC 482</b>	BMC ERF FODEN METRO-CAMMELL-WEYMANN SEDDON ATKINSON	<b>OX 1D</b> <b>OX 5D</b>	HANOMAG-HENSCHEL MERCEDES-BENZ BEDFORD		
<b>OC 484</b>	FODEN				
<b>OC 486</b>	CITROËN FIAT IVECO PEUGEOT				
<b>OC 501</b>	FIAT TALBOT				
<b>OC 502</b>	AVIA BOVA DAF GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO OPTARE GROUP TERBERG-BENSCHOP				
<b>OC 503</b>	CITROËN LDV LEYLAND-DAF PEUGEOT				

# Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

OX 50D	TALBOT	OX 85D	RENAULT TRUCKS	OX 192D ECO	NISSAN
OX 55D	AUWAERTER	OX 123/1D ECO	VOLVO	OX 210D ECO	NISSAN
	BUESSING		MAN		OPEL
	DAF		MERCEDES-BENZ		RENAULT
	HANOMAG-HENSCHEL		OPTARE GROUP		VAUXHALL
	IFA	OX 133D ECO	MERCEDES-BENZ	OX 339/2D ECO	CITROËN
	IKARUS		VW		FIAT
	KAELBLE	OX 137D ECO	AUTOSAN		FORD
	KAROSA		FREIGHTLINER		PEUGEOT
	KRAUSS-MAFFEI		IKARUS	OX 345/7D ECO	MERCEDES-BENZ
	KRUPP		MERCEDES-BENZ	OX 348D ECO	MERCEDES-BENZ
	MAN		SETRA		SETRA
	RENAULT TRUCKS	OX 137D1/S ECO	AUTOSAN	OX 359D ECO	DAF
	SETRA		MERCEDES-BENZ		GINAF
	STEYR-DAIMLER-PUCH		NEOPLAN		SOLARIS BUS
OX 56	BUESSING	OX 137D2 ECO	SETRA		VAN HOOL
	RENAULT TRUCKS		MAN	OX 371D ECO	FIAT
OX 59	FAUN		MERCEDES-BENZ		OPEL
	HANOMAG-HENSCHEL	OX 143D ECO	VW		VAUXHALL
	MERCEDES-BENZ	OX 146D ECO	ERF	OX 376D ECO	SCANIA
OX 60	FAUN		MAN	OX 380D ECO	MERCEDES-BENZ
OX 69D	BOVA	OX 150D ECO	MAZ-MAN	OX 386D ECO	VAUXHALL
	DENNIS	OX 150D1 ECO	NEOPLAN	OX 388D ECO	VW
	DROEGMOELLER	OX 153/7D2 ECO	VAN HOOL	OX 389/1D ECO	NISSAN
	HANOMAG-HENSCHEL	OX 153D1 ECO	MERCEDES-BENZ		OPEL
	KAELBLE	OX 153D3 ECO	MERCEDES-BENZ	OX 401D ECO	RENAULT
	MAN	OX 155D ECO	VAUXHALL		VAUXHALL
	MERCEDES-BENZ	OX 160D ECO	MERCEDES-BENZ	OX 415D ECO	OPEL
	NEOPLAN	OX 161D ECO	MERCEDES-BENZ		RENAULT
	SETRA		VAUXHALL	OX 418D ECO	RENAULT TRUCKS
	SOLARIS BUS	OX 163/4D ECO	MERCEDES-BENZ		VAUXHALL
OX 71	IKARUS		MAN		FIAT
	MAN		SETRA		OPEL
OX 71D	AUTOSAN	OX 168D ECO	VW		RENAULT
	AUWAERTER	OX 171/2D ECO	MERCEDES-BENZ	OX 423/9D ECO	RENAULT TRUCKS
	FREIGHTLINER		OPTARE GROUP	OX 425D ECO	VAUXHALL
	MERCEDES-BENZ		TERBERG-BENSCHOP		FIAT
	SETRA	OX 171/2D1 ECO	OPEL	OX 426D ECO	OPEL
OX 75D	MERCEDES-BENZ		VAUXHALL		VAUXHALL
OX 78D	MERCEDES-BENZ	OX 173/1D ECO	MERCEDES-BENZ	OX 434D ECO	MERCEDES-BENZ
OX 78D1	MERCEDES-BENZ	OX 174D ECO	SETRA		ERF
OX 80D	BEDFORD		CITROËN		MAN
	BUESSING	OX 177/2D1 ECO	FIAT	OX 435D ECO	NEOPLAN
	FAUN		FORD		DENNIS
	HANOMAG-HENSCHEL	OX 173/1D ECO	PEUGEOT	OX 426D ECO	OTOKAR
	IVECO		CITROËN		RENAULT TRUCKS
	KAELBLE	OX 173/1D ECO	PEUGEOT		VOLVO
	KRAUSS-MAFFEI	OX 174D ECO	OPEL	OX 434D ECO	BOVA
	MAN		VAUXHALL		DAF
	RENAULT TRUCKS		MERCEDES-BENZ		GINAF
	SAURER WERKE		NEOPLAN		SCANIA
	SETRA		OPTARE GROUP	OX 435D ECO	SOLARIS BUS
	STEYR-DAIMLER-PUCH		SETRA	OX 441D ECO	MAN
	VOLVO	OX 183/5D1 ECO	TERBERG-BENSCHOP		NISSAN
OX 82	FAUN	OX 188D ECO	MERCEDES-BENZ		OPEL
OX 85D	DROEGMOELLER	OX 191D ECO	VW		RENAULT
	HANOMAG-HENSCHEL		FORD	OX 553D ECO	VAUXHALL
	KAELBLE				CITROËN
	MERCEDES-BENZ				



## Hauptanwendungen nach Filterbezeichnungen

## Element application chart

## Applications principales par nom de filtre

## Lista de aplicación según los tipos de filtros

## Lista delle applicazioni per codice articolo

## Zastosowania główne według oznaczeń filtrów

## Применение согласно обозначениям фильтров

## Filtrelerin uygulanabilirlik tablosu

## أهم التطبيقات بواسطة اسم الفلتر

<b>OX 553D ECO</b>	FIAT OPEL PEUGEOT	<b>UX 2D ECO</b>	IRISBUS IVECO OPTARE GROUP PLAXTON RENAULT TRUCKS VOLVO
<b>OX 561D ECO</b>	BOVA DAF GINAF SOLARIS BUS VAN HOOL	<b>WFC 13</b>	ASTRA IVECO
<b>OX 562D ECO</b>	SCANIA	<b>WFC 14</b>	BEDFORD
<b>OX 779D ECO</b>	FIAT OPEL	<b>WFC 17</b>	MERCEDES-BENZ OPTARE GROUP PLAXTON VOLVO
<b>OX 787D ECO</b>	VW	<b>WFC 19</b>	ERF
<b>OX 832D ECO</b>	MERCEDES-BENZ SETRA	<b>WFC 20</b>	SCANIA
<b>OX 975D ECO</b>	MERCEDES-BENZ	<b>WFC 22</b>	RENAULT TRUCKS
<b>OX 987D ECO</b>	MERCEDES-BENZ		
<b>OX 1028 D ECO</b>	MAN		
<b>OX 1059D ECO</b>	DAF		
<b>OZ 1D</b>	MERCEDES-BENZ RENAULT TRUCKS		
<b>OZ 3D</b>	IRISBUS RENAULT TRUCKS		
<b>OZ 5D</b>	BOVA DAF GINAF SOLARIS BUS VAN HOOL		
<b>OZ 6D</b>	FORD		
<b>OZ 10D ECO</b>	DAF		
<b>SOX 1</b>	MERCEDES-BENZ SETRA		
<b>SOX 6D/S ECO</b>	GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO		
<b>UX 1D ECO</b>	ASTRA AVIA BERKHOF BMC BOVA DAF DENNIS GINAF HEULIEZ IRISBUS IVECO MAN MERCEDES-BENZ NISSAN OPTARE GROUP SCANIA SOLARIS BUS SOLBUS VAN HOOL VOLVO		
<b>UX 2D ECO</b>	ASTRA DENNIS		

# Dichtungen

## Sealings

## Joints

## Juntas

## Guarnizioni

## Uszczelki

## Уплотнительные прокладки

## Contalar

## جوانات

# MAHLE

Folgenden Filtereinsätzen liegen keine Dichtungen bei. Diese

Dichtungen müssen separat bestellt werden.

For the following filter elements no sealings are available. Please order these sealings separatly.

Les éléments filtrants suivants ne disposent pas joints. Prière de les commander séparément.

Para los siguientes elementos filtrantes no existen casquillos, sírvanse pedir estos casquillos por separado.

Per i seguenti filtri le guarnizioni non sono incluse e devono essere ordinate separatamente.

Następujące wkłady filtrów są dostarczane bez uszczelki. Te uszczelki należy zamawiać oddzielnie.

К следующим фильтрам прокладки не прилагаются. Эти прокладки нужно заказывать отдельно.

Aşağıdaki filtre elemanları için conta bulunmamaktadır. Lütfen contaları ayrı sipariş ediniz.

عناصرالتصفية التالية غير مجهزة بجوانات. يجب طلبها بشكل منفصل.

Filter/Filters/Filtres/ Filtros/Filtri/Filtr/ Фильтры/Filtreler/ مرشحات	Dichtungs-Nr./Gasket- No./Joint-No./No. de junta/Guarnizione N./Nr uszczelki/Номер прокладки/Conta No./ جوان رقم	Maße in mm/Dimensions in mm/Dimensions mm/ Dimensiones en mm/Dimensioni in mm/Wymiary w mm/Размеры в мм/Ebatlar (mm)/ الأبعاد بالممم	Material/Material/ Matériaux/Material/ Materiale/Material/ Материал/Malzeme/ المادة	Bemerkung/Remarks/ Remarques/ Observaciones/Note/ Uwagi/Примеч ملاحظات
KX 35		75,0 x 3,2 x 3,0	Gummi	HANOMAG-HENSCHEL, IFA, IKARUS, IVECO, IVECO (SPAIN), KAELEBLE, MAN, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, RENAULT TRUCKS, SAURER WERKE, SEDDON ATKINSON, SETRA, STEYR-DAIMLER-PUCH, TALBOT (SPAIN), VOLVO
KX 38		58,0 x 3,0	Gummi	MAN, NEOPLAN
KX 40		74,0 x 80,0 x 3,0	Gummi	STEYR-DAIMLER-PUCH
KX 43		75,0 x 3,2 x 3,0	Gummi	HANOMAG-HENSCHEL, IKARUS, IVECO, KAELEBLE, MAN, RENAULT TRUCKS, SEDDON ATKINSON, SETRA, STEYR-DAIMLER-PUCH, VOLVO
KX 46		74,0 x 80,0 x 3,0	Gummi	STEYR-DAIMLER-PUCH
OX 42		78,0 x 4,3	Gummi	MERCEDES-BENZ
OX 60		98,0 x 108,0 x 1,0	Asbestfrei	FAUN
OX 71		134,0 x 4,0	Gummi	IKARUS, MAN
OX 80D		120,0 x 135,0 x 2,5	Gummi	BEDFORD, BUSSING, FAUN, HANOMAG-HENSCHEL, IVECO, KAELEBLE, KRAUSS-MAFFEI, MAN, RENAULT TRUCKS, SAURER WERKE, SETRA, STEYR-DAIMLER-PUCH, VOLVO

Innendurchmesser x Außendurchmesser x Dicke  
Inside-dimension x outside-dimension x thickness  
diamètre intérieur x diamètre extérieur x épaisseur  
diámetro interior x diámetro exterior x grueso  
Diametro interno x Diametro esterno x Spessore  
średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x grubość  
внутренний диаметр x внешний диаметр x толщина  
iç çap x dış çap x kalınlık  
السلك x القطر الخارجي x السمك

AF = asbestfrei  
AF = non-asbestos  
AF = sans amiente  
AF = sin asbestos  
AF = senza amianto  
AF = bezazbestowe  
AF = без азбеста  
AF = asbestsiz  
خالی من الأسیستو

G = Gummi  
G = rubber  
G = joint en caoutchouc  
G = junta de goma  
G = guarnizione in gomma  
G = guma  
G = резина  
G = kauçuk  
خاتم من المطاط

# MAHLE ORIGINAL

718 | © MAHLE 2016 / 2017

PL

Przypisy

RU

Сноски

TR

Dipnotlar

AR

تذييلات

2	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)
3	(3x)	(3x)	(3x)	(3x)
4	(5x)	(5x)	(5x)	(5x)
28	Behr obudowa	Корпус Behr	Gövde Behr	علبة Behr
35	System Bosch	Система Bosch	Bosch Sistemi	نظام Bosch
36	System CAV	Система CAV	CAV Sistemi	نظام CAV
39	Hamulec pneumatyczny	Пневматический тормоз	Basınçlı hava freni	نظام فرامل بالهواء المضغوط
40	Delphi obudowa	Корпус Delphi	Gövde Delphi	علبة Delphi
41	Donaldson-System	Система Дональдсон	Donaldson Sistemi	نظام Donaldson
43	Średnica [mm]	Диаметр (мм)	Çap [mm]	القطر [مم]
50	Wstrzyknięcie	Впрыск	Enjeksiyon	حقن الوقود
51	Eksport	Экспорт	İhracat	تصدير
55	Przednie koła	Передний привод	Önden çekişli	الجر الأمامي
56	Filtr dokładny	Фильтр тонкой очистки	İnce filtre	مرشح دقيق
57	Filtr podgrzewany	С подогревом фильтра	Isıtıcı filtre	مزودة بتدفئة المرشح
61	No skrzynia biegów	Номер коробки передач	Şanzıman numarası	رقم ناقل الحركة
63	Grecja	Греция	Yunanistan	اليونان
70	Ogrzewanie	Обогрев	Isıtıcı	نظام التدفئة
72	HPI/PD-wtryskowe Euro 2/3	Впрыск HPI/PD Евро 2/3	HPI/PD-Enjeksiyon Euro 2/3	حقن HPI/PD Euro 2/3
74	Filtr oleju przekładniowego	Гидравлический фильтр коробки передач	Hidrolik transmisyon yağı filtresi	مرشح ناقل الحركة الهيدروليكي
75	Filtr oleju w układzie kierowniczym	Гидравлический фильтр рулевого управления	Hidrolik direksiyon filtresi	مرشح نظام التوجيه الهيدروليكي
77	Przepływ główny	Главный поток	Ana akım	التيار الرئيسي
78	Do podwyższonych wymagań	Для высоких нагрузок	Ağır vasıta uygulamaları için	خاص بالمتطلبات العالية
79	Wysokość [mm]	Высота (мм)	Yükseklik [mm]	الارتفاع [مم]
87	KNECHT-System	Система KNECHT	Knecht sistemi	نظام KNECHT
91	Odpowietznik skrzyni korbowej	Сапун картера	Karter havalandırma	تهوية صندوق العمود المرفقي
92	Zimne klimaty	Холодные климатические зоны	Soğuk iklim bölgeleri	مناطق باردة المناخ
95	Tworzywo sztuczne	Пластмасса	Sentetik malzeme	مادة البلاستيك
98	Napęd wentylatora	Привод вентилятора	Fan termiği	محرك المروحة
100	Filtr o wydłużonej żywotności	Фильтр с повышенным сроком службы	Uzun ömürlü filtre	مرشح طويل المدة
101	Napęd po lewej stronie	Левосторонний руль	Sol direksiyonlu	قيادة من اليسار
111	Z recyrkulacją spalin	С обратным отводом выхлопных газов	Egzoz gazı devridaimli (EGR)	مع إعادة تدوير غاز العادم
114	Z klimatyzacją	С кондиционером	Klimalı	مزود بمكيف الهواء
115	Z zaworem podgrzewania i mankiet	С подогреваемым клапаном и манжетой	Ön ısıtma valflü ve manşetli	مزود بصمام تسخين أولي وجلبة
118	Kod silnika	Код двигателя	Motor Kodu	رقم هوية المحرك
121	Przepływ bocznikowy	Байпас	By-pass valfi	التيار الفرعي
126	Bez recyrkulacji spalin (EGR)	Без обратного отвода выхлопных газов	EGR'siz	بدون إعادة تدوير غاز العادم
128	Bez klimatyzacji	Без кондиционера	Klimasız	بدون مكيف الهواء
130	Płyta	Плоский фильтр	Panel	عنصر لوحي
131	Purflux System	Система Purflux	Purflux sistemi	نظام Purflux
132	Dla pojazdów z retarderem	Демпфер	Retarder	مساعد مكبح
134	Kierownica z prawej strony	Правосторонний руль	Sağdan direksiyonlu	قيادة من اليمين
136	System Roto	Рото-система	Roto sistemi	نظام Roto
137	Okrągły	Круглый	Yuvarlak	مدور
141	Seria AK,K	Серия АК, К	AK, K serileri	سلسلة AK,K
144	Seria L	Серия L	L serisi	سلسلة L
158	Siemens System	Система Siemens	Siemens sistemi	نظام Siemens
160	Funkcje specjalne	Специальное исполнение	Ekstra donanım	اختيار إضافي
165	Turbosprężarka	Турбонагнетатель	Turboşarj	الشاحن توربيني

PL

Przypisy

RU

Сноски

TR

Dipnotlar

AR

تذييلات

166	Częściowo/lub	Частично/или	Kismen/ya da	جزئي/أو
167	Turbosprężarka	Турбо	Turbo	توربيني
171	Gaźnik	Карбюратор	Karbüratör	المكربن
172	Filtr wstępny	Предварительный фильтр	Ön filtre	المرشح الأولي
176	Dodatkowo	Дополнительно	İlave	إضافي
186	Filtracja MANN + HUMMEL	Система фильтрации MANN+HUMMEL	MANN+Hummel Filtrasyon	نظام ترشيح MANN+HUMMEL
187	Filtracja UFI	Система фильтрации UFI	UFI Filtrasyon	نظام ترشيح UFI
188	Skrzynia biegów	Коробка передач	Vites kutusu	ناقل الحركة
189	System Delphi	Система Delphi	Delphi sistemi	نظام Delphi
190	Dla pojazdów z ksenonową światłą	Для автомобилей с ксеноновым освещением	Xenon farlı araçlar için	للمركبات المزودة بمصابيح زينون
191	Dla pojazdów bez światła ksenonowe	Для автомобилей без ксенонового освещения	Xenon farsız araçlar için	للمركبات الغير مزودة بمصابيح زينون
192	Filtracja Filtrauto	Система фильтрации Filtrauto	Filtrauto Filtrasyon	نظام ترشيح Filtrauto
193	Filtr hydrauliczny	Гидравлический фильтр	Hidrolik Filtre	مرشح هيدروليكي
194	Z przyłączem do czujnika wody	С подготовкой для датчика уровня воды	Su seviye sensörü için hazır	مع تحضير حساس مستوى الماء
195	Bez przyłącza do czujnika wody	Без подготовки для датчика уровня воды	Su seviye sensörü için hazır olmayan	بدون تحضير حساس مستوى الماء
198	Do klimatyzacji tylnej części nadwozia	Для кондиционера в задней части автомобиля	Arka havalandırma için	لنظام تكييف الهواء الخلفي
201	(8x)	(8x)	(8x)	(8x)
203	(4x)	(4x)	(4x)	(4x)
204	(6x)	(6x)	(6x)	(6x)
208	Przednia	Передний шкаф	ön dolap	علبة الإدارة الأمامية
213	System Parker-Racor	Система Parker-Racor	Parker Racor Sistemi	نظام Parker-Racor
215	HPI wtrysku	Впрыск HPI	HPI enjeksiyon	حقن HPI
216	PDE-Injection	Впрыск PDE	PDE enjeksiyon	حقن PDE
221	Dla pojazdów straży pożarnej	Для пожарных автомобилей	İtfaiye araçları için	خاص بسيارات الإطفاء
222	Z separatorem wody	С влагоотделителем	Su separatörü ile	مزود بفاصل الماء
226	Mocznik Filter	Аммиачный фильтр	Üre filtresi	مرشح اليوريا
228	Purflux FC580	Purflux FC580	Purflux FC580	Purflux FC580
230	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581	Purflux FC579+FC581
231	Z czujnikiem poziomu wody	С сенсором уровня воды	Su seviye sensörü	مزود بحساس مستوى الماء
232	Filtracja Sogefi	Система фильтрации Sogefi	Sogefi Filtrasyon	نظام ترشيح Sogefi
254	Filtracja MAHLE	Фильтрация MAHLE	MAHLE filtrasyon	نظام ترشيح MAHLE
259	Z pre-separator	С предварительным отделителем	Ön ayırıcı ile	مزود بفاصل أمامي
267	Z filtrem cząsteczek oleju	С фильтром масляных частиц	Yağ partikül filtresi	مزود بمرشح جزيئات الزيت
275	Opcja wyposażenia	Вариант оснащения	Donanım varyasyonu	خيار تجهيز السيارة
277	Dla pojazdów z funkcją Start-Stop	Для автомобилей с функцией старт-стоп.	Start-stop fonksiyonuna sahip araçlar için	للمركبات المزودة بجهاز البدء والتوقف
278	Dla pojazdów bez funkcji Start-Stop	Для автомобилей без функции старт-стоп.	Start-stop fonksiyonuna sahip olmayan araçlar için	للمركبات الغير مزودة بجهاز البدء والتوقف
282	UFI obudowa	Корпус UFI	Gövde UFI	علبة UFI
283	Purflux obudowa	Корпус Purflux	Gövde Purflux	علبة Purflux
287	Euro 3	Евро 3	Euro 3	Euro 3
290	Euro 5	Евро 5	Euro 5	Euro 5
291	Z regulatorem ciśnienia	С регулятором давления	Basınç regülatörünü	مزود بمنظم الضغط
295	Purflux FC579	Purflux FC579	Purflux FC579	Purflux FC579
296	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580	Purflux FC578+FC580
297	Mann+Hummel obudowa	Корпус Mann+Hummel	Gövde Mann+Hummel	علبة MANN+HUMMEL
300	Filtracja Donaldson	Фильтрация Donaldson	Donaldson filtrasyon	نظام ترشيح Donaldson
309	Euro 6	Евро 6	Euro 6	Euro 6
317	(10x)	(10x)	(10x)	(10x)

PL

Przypisy

RU

Сноски

TR

Dipnotlar

AR

تذييلات

319	Długość [mm]	Длина (мм)	Uzunluk [mm]	الطول [مم]
320	Wątek	Резьба	Vida dişi	خيط سنّ اللولب
357	Dla klimatyzacji dachowej	Кондиционер на крыше	Catı tipi klima cihazı	نظام تكييف الهواء السقفي
360	Filtr do hydrauliki operacyjnej	Фильтр гидравлики	Hidrolik filtre sistemi	مرشح خاص بالأنظمة الهيدروليكية
363	Z filtrem koalescencyjnym	С коалесцентным фильтром	Koalesans filtresi ile	مزود بمرشح التهام
371	Filtry Purflux	Система фильтрации Purflux	Purflux filtrasyon	نظام ترشيح Purflux
373	Euro 4/5	Евро 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5
385	Bez podgrzewania filtra	Без подогрева фильтра	Filtre ısıtması olmadan	بدون تدفئة المرشح
386	Napęd na tylne koła	Привод на задние колеса	Arkadan çekişli	الجر الخلفي
402	Od nr. podwozia	С номера шасси	Şasi numarasından itibaren	ابتداء من رقم إطار الهيكل
403	Od nr. silnika	С номера двигателя	Motor numarasından itibaren	ابتداء من رقم المحرك
404	Do nr. podwozia	До номера шасси	Şasi numarasına kadar	حتى رقم إطار الهيكل
405	Do nr. silnika	До номера двигателя	Motor numarasına kadar	حتى رقم المحرك
406	Automatyczna skrzynia biegów	Автоматическая коробка передач	Otomatik şanziman	ناقل حركة أوتوماتيكي
408	Do pojazdów ze zwalniaczem	Для автомобилей с тормозами-замедлителями	Retarderlı araçlar için	للمركبات المزودة بمباطئ
435	Ciśnienie [bar] 4	Давление [бар] 4	Basınç [bar] 4	الضغط [بار] 4
446	Chłodzenie oleju przekładniowego	Система охлаждения трансмиссионного масла	Şanziman yağ soğutması	تبريد زيت ناقل الحركة
459	W warunkach dużego zapylenia	Для использования в условиях сильной запыленности	Tozlu kullanım koşullarında	خاص للاستخدام في ظروف مغبرة
462	Bez katalizatora	Без катализатора	Katalizatör yok	بدون حفاز
474	Euro 4	Евро 4	Euro 4	Euro 4
477	Do numeru OE	Для номера OE	OE numarası için	خاص برقم OE
490	Aluminium	Алюминий	Alüminyum	ألومنيوم
491	Pojazdy budowlane	Автомобили для строительных площадок	Şantiye araçları	المعدات الثقيلة
499	Zielona uszczelka	Зеленый прокладка	Yeşil conta	طوقا الأخضر
525	Pojazd Produkcja Kraj Hiszpania	Страна-производитель Испания	Aracın üretildiği ülke İspanya	البلد المنتج للسيارة! إسبانيا
531	Zestaw zawiera 3 sztuk	Набор содержит 3 штук	Set 3 adet içerir	مجموعة تحتوي على 3 قطع

DE

EN

FR

ES

IT



PL

RU

TR

AR

# MAHLE

*Driven by performance*

Issued for Europe

[www.mahle-aftermarket.com](http://www.mahle-aftermarket.com)

000007949.BE.05/16

